เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

เอกสารแนบที่ 5 รายงานบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 7 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 8 เบอร์โทรฉุกเฉิน

เอกสารแนบที่ 9 หลักฐานการเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 10 แผนฉุกเฉิน

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๘๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวลฎาภา ภักดีสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๒
- ๓) นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๓
- ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๔
- ๕) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๙๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตชะศรินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Green Industry "อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๙๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายนเรศวร์ ตรียงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

AMTIVO
amtivo.com

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from
Initial Certification: 09 September 2019
Latest Issue: 07 September 2023
Expiry Date: 08 September 2024
Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
8289

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:56.593+07:00
5136f27e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590 (Testing 0590)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H^+ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl^- B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท ข. หมายความถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิลิตรต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๗) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ดิยะไพรัช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส 1009.5/ 13724

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

18 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ D Condo Coco

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 484/56 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 569/56 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556
3. สำเนาหนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 603/56 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
4. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ D Condo Coco ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
5. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ D Condo Coco ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ 3 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ B) และอาคารห้องพักมูลฝอยรวม ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 349 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการ

ประชุม....

ประชุมครั้งที่ 76/2556 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ D Condo Coco ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด โดยให้ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น เสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี [illegible])
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
เลขที่ 14043 วันที่ 2
เวลา 4.0 ผู้รับ

thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesaban Songkloa Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

TTE 484/56

22 สิงหาคม 2556

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงาน และรายงานฉบับย่อ) โครงการ D Condo Coco

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้
เลขที่ 2489 วันที่ 23 ส.ค.
เวลา 15.35 ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) โครงการ D Condo Coco จำนวน 15 ฉบับ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก) โครงการ D Condo Coco จำนวน 15 ฉบับ
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ) โครงการ D Condo Coco จำนวน 15 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือนำส่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่

กลุ่มโครงการบริการฯ
เลขที่ 293 วันที่ 21/8/56
เวลา 16.58 ผู้รับ

ตามที่บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้วยนั้น

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ D Condo Coco ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยรายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก จำนวน 15 ฉบับ รายงานฉบับย่อ จำนวน 15 ฉบับ สำเนาหนังสือนำส่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง
EIA 0 รู้ 3
3 60 (นางสุปราณี แดงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนูญนัช ไวกาสี)
กรรมการผู้จัดการ

แนบเอกสาร เล่ม 7 ชุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

thai thai engineers co., ltd.,
Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 17145 วันที่ 10 ต.ค. 255
เวลา 11.27 ผู้รับ

TTE 569/56

10 ตุลาคม 2556

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 3013 วันที่
เวลา 13.22 ผู้รับ

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม) โครงการ D Condo Coco

กลุ่มโครงการบริการฯ
เลขที่ 2647 วันที่ 8/10/56
เวลา 15.47 ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม) โครงการ D Condo Coco จำนวน 15 ฉบับ

ตามที่ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้วยนั้น

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม) โครงการ D Condo Coco ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประสู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนูญนัช ไวกาสี)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง
(บางสุปราณี แตงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

EIA อยู่ ส่วน. ส่:

แนบเอกสาร 1

...hai engineers co., ltd.
...ronmental Engineers - Consultants
...Yaowban Songkloa Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10...
Tel. 0-2193-2140-3 Fax : 0-2193-2144

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
เลขที่ 18361 วันที่ 1 พ.ย. 56
เวลา 16.10 ผู้รับ

1 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 2) โครงการ D Condo Coco

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโครงการบริการฯ
เลขที่ 2877 วันที่ 4 พ.ย. 56
เวลา 11.03 ผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 2) โครงการ D Condo Coco จำนวน 3 ฉบับ

ตามที่ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้วยนั้น

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 2) โครงการ D Condo Coco ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

สำนักวิเคราะห์ผล... สิ่งแวดล้อม
เลขที่ 9107 วันที่ 1 พ.ย. 2556
เวลา 16.29 ผู้รับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แดงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายมนูญนัช ไวกาสี)
กรรมการผู้จัดการ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ D Condo Coco ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ D Condo Coco ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ 3 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ B) และอาคารห้องพักมูลฝอยรวม ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 349 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ D Condo Coco ของบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต

[redacted]

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตุรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ 8)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
• ช่วงดำเนินการ 1. คุณภาพน้ำ (1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- ส่วนเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของแต่ละอาคาร (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolves Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 9)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- ส่วนเก็บน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วของระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolves Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
(3) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิด	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		มลพิษ (ลบ.ม.) 3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) 6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	การจัดทำบันทึกรายละเอียดรายละเอียดผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	เวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลวัดประดู่) ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป	

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 11)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 9. การทำงานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 10. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 11. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 12. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 13. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข			

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. น้ำใช้	1. เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2. ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3. มูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4.ระบบป้องกันอัคคีภัย	1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้ งาน	- ทดสอบอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	4) อุปกรณ์ดับเพลิง				
	- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม (Portable Fire Pump)	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	5. บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
5. ระบบระบายอากาศ	1. ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2. พัดลมระบายอากาศ	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- การสอบถามความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 16)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
8. สระว่ายน้ำ 8.1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ	- pH - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 2 จุด	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ *Escherichia coli, Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa*)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	- สภาพดีไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
8.2 ความสะอาด/ ปลอดภัย	- ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- ไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- สภาพดี ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

ตารางที่ 2 (ต่อ 18)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- พื้นสระว่ายน้ำ	- สภาพดีไม่แตกร้าว	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- ไม่มีตะกอน ตะไคร่และเศษผง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ* (บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

[redacted]

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2838, 062 059 4836 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Karon, Amphur Muang Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2838, 062 059 4836 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-026/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์การเกษตรชุมพร ดี คอนโค โคโก้
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวังประหงู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโค โคโก้ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/01/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-10/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 11/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240105/11	240105/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.10 น.	11.11 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการอาหารเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Attit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
11/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2838, 062 059 4836 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Karon, Amphur Muang Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2838, 062 059 4836 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-044/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์การเกษตรชุมพร ดี คอนโค โคโก้
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวังประหงู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโค โคโก้ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/01/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-17/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240112/21	240112/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.01 น.	13.01 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการอาหารเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Attit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
18/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Karon, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-062/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บิดิบุคคลธรรมสุด ดี คอนโด โคโก้
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลหลักประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295867 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโก้ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/01/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-21/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240118/5	240118/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทะว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำทะว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	ทะว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.02 น.	13.04 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิลโลคอกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][5]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][5]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowapon Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 22/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Karon, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-102/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บิดิบุคคลธรรมสุด ดี คอนโด โคโก้
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลหลักประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295867 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโก้ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/01/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26-31/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240126/11	240126/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.02 น.	11.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอนผิวลื่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอนผิวลื่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.2	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	52.0 [3]	42.5 [3]	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	20.1	22.6	≤40.0
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	522	462	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	51.3	43.2	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	3.5	3.0	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	5.3	3.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ค่ามาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) 7-290-R-0001 Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 01/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket. 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 Fax: 076 619665
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-102/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/01/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29-30/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/02/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240125/11	240126/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ ฆาตาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ ฆาตาร B	น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ช
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.02 น.	11.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอนมีสีเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอนมีสีเหม็น	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [1][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.20	0.20	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	13,000	13,000	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	5,000	3,900	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 01/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619665
Address: 59/356 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket. 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4838 Fax: 076 619665
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-102/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/01/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26-31/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/02/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240126/13	240126/14	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจาก	น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ช
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.15 น.	11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.2	6.7	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	25.5 [3]	14.3	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	20.3	5.7 [3]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	234	222	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	13.2	4.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [1][3]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.15	0.03	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [1][3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.3	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) 2-000-n-0001 Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 01/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4655 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4655 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-102/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๆ-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ชุด มี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประสู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295987 โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : มี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surathani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/01/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29–30/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24012613	24012614	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม	น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.15 น.	11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองอุ่น มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][5]	ml./L.	Gravimetric part 2540F	0.20	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	4,500	1,000	–
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	900	200	–

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Attha Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 01/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4655 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4655 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-102/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ชุด มี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประสู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295987 โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : มี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surathani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/01/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/01/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29–31/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24012615	24012616	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.31 น.	11.32 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิโลโคคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][5]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][5]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Attha Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 01/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-120/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บิสิบุคคลตลาดคาร์ทชุด ดี คอนโด โคโค่		
ที่อยู่ (Address)	: 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000		
	โทร (Tel.) : 095 4293907 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 01/02/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/02/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-04/02/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 05/02/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240202/11	240202/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.39 น.	09.41 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][NT]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][NT]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิโลคัสเกลัส ซอเรียส (*Straphylococcus aureus, S. aureus*) [3][NT]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][NT]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Atha Chansudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 05/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน ยึดมั่นผลตรงมาตรฐาน มั่นคงหนึ่งเดียวอุตสาหกรรม

บริษัท บีเค เนเจอร ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-145/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บิสิบุคคลตลาดคาร์ทชุด ดี คอนโด โคโค่		
ที่อยู่ (Address)	: 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000		
	โทร (Tel.) : 095 4293907 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/02/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 09/02/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 09-11/02/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 12/02/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240209/10	240209/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][NT]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][NT]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิโลคัสเกลัส ซอเรียส (*Straphylococcus aureus, S. aureus*) [3][NT]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][NT]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Atha Chansudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 12/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน ยึดมั่นผลตรงมาตรฐาน มั่นคงหนึ่งเดียวอุตสาหกรรม

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4666 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/586 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4666 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-153/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surathani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/02/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-19/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/02/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240216/21	240216/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.01 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][5]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][5]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Suwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 19/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประธิษฐ์ด้วยมาตรฐานเพื่อความเชื่อมั่นมาตรฐาน นักงานของเรา

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4666 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4666 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-245/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ร้อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surathani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 28/02/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/02-05/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 08/03/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240229/10	240229/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ชาลา A	น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ชาลา B	น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.05 น.	13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอนมีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอนมีกลิ่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.4	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	77.0 [3]	67.0 [3]	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	64.0	28.8	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	400	440	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	50.7	19.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	2.0	2.0	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][5]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	7.7	5.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) 0-280-6-0001 Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Suwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 06/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประธิษฐ์ด้วยมาตรฐานเพื่อความเชื่อมั่นมาตรฐาน นักงานของเรา

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-245/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293997 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 28/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/02-01/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240229/10	240229/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ ขาเข้า A	น้ำเสียบ่อเกรอะ ขาออก B	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ช
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.05 น.	13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นสีน้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
การตกตะกอนของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.70	0.20	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	19,000	12,000	-
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	7,000	3,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Atit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 06/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อเผยแพร่ส่วนบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-245/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293997 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 28/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/02-05/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240229/12	240229/13	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม	น้ำเสียแยกคนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ช
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.15 น.	13.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.2	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	28.5 [3]	16.6	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	9.4	5.3 [3]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	440	412	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	38.9	13.9	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	1.5	0.16	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	6.3	1.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Atit Chunsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 06/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อเผยแพร่ส่วนบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรู่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-245/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโค โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4283987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโค โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Suratthani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 28/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/02-04/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240229/12	240229/13	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียก่อนการบำบัดรวม	น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.15 น.	13.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	4,000	900	-
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	1,000	100	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chumsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 06/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ ยึดมั่นในมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรู่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-245/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโค โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4283987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโค โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Suratthani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 28/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/02-04/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240229/14	240229/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกระจ่างน้ำ (จุดเก็บส่วนต้น)	น้ำกระจ่างน้ำ (จุดเก็บส่วนปลาย)	กระจ่างน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.30 น.	13.31 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการกระจ่างน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) (Mr. Athit Chumsudjai) Manager Laboratory
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 06/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ ยึดมั่นในมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623655, 062 059 2668, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-325/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประสู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-16/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240308/13	240308/14	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.01 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chansudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sawitree Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 11/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประกันผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ ยึดมั่นตามมาตรฐาน มีการบริการที่เป็นเลิศ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623655, 062 059 2668, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-325/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประสู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-16/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240315/9	240315/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.01 น.	12.02 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส *Straphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chansudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sawitree Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 18/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประกันผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ ยึดมั่นตามมาตรฐาน มีการบริการที่เป็นเลิศ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-367/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์การรุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295967 โทรสาร (Fax) : -

จุดเก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-25/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240322/27	240322/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทะข่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนต้น)	น้ำทะข่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนปลาย)	ทะข่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.07 น.	11.09 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10 0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการทะข่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Alit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowaroj Thitsun) Managing Director
วันที่ (Date) : 26/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" *Principle Reproducibility On standard First service*
ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามความต้องการ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-423/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์การรุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295967 โทรสาร (Fax) : -

จุดเก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27/03-02/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240327/22	240327/23	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ฮ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	10.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอนนิดหน่อย	เหลืองขุ่น มีตะกอนนิดหน่อย	
กรด-เบส (pH) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H+ B	6.7	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	64.0 [3]	73.0 [3]	≤300
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	51.0	56.1	≤400
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	420	464	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	45.5	47.0	≤200
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	2.0	2.0	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	7.3	7.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้รายงานผล :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) ว-289-ง-0001 Scientist (Approved by) (Mr. Alit Chunsudjai) ว-290-ก-0001 Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowaroj Thitsun) Managing Director
วันที่ (Date) : 03/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" *Principle Reproducibility On standard First service*
ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามความต้องการ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/336 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ท-423/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ สุราษฎร์ธานี (โคโค่ โคโค่)
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สี่ โคโค่ โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcoco Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240327/22	240327/23	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	10.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีพะยอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.40	0.40	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	16,000	18,000	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	5,000	5,200	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้ขอมมีรายงาน : (Analyzed By) (Mr. Jeradet Madmai) Scientist (Approved by) (Mr. Attapon Chansuajai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwimon Satsuri) Managing Director วันที่ (Date) : 03/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังที่ท่านได้ระบุข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการ มีมาตรฐาน หรือการทำซ้ำได้

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/336 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : ท-423/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ สุราษฎร์ธานี (โคโค่ โคโค่)
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สี่ โคโค่ โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcoco Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27/03-02/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240327/24	240327/25	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ ขนาดสุดท้าย	น้ำเสียก่อนปล่อย ออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	11.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.2	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	18.3	14.3	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	8.8	6.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	360	340	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}.B	11.6	9.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][5]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	0.03	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.87	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ขอมมีรายงาน : (Analyzed By) (Mr. Jeradet Madmai) ว-290-ท-0001 Scientist (Approved by) (Mr. Attapon Chansuajai) ว-290-ท-0001 Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwimon Satsuri) Managing Director วันที่ (Date) : 03/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังที่ท่านได้ระบุข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการ มีมาตรฐาน หรือการทำซ้ำได้

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-423/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ง-299

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : มิสิบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4283957 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240327/24	240327/25	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม	น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งจากประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.58 น.	11.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [1][3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	1,000	350	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	200	80.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 28 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Attit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowaluck Boksuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 03/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเหนือเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-423/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : มิสิบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4283957 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 26/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240327/26	240327/27	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผสมว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.45 น.	10.47 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus, S. aureus*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมกิจการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Attit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowaluck Boksuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 03/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเหนือเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพความสามารถในการทำซ้ำ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ
F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-514/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ดี คอนโด โคโฮ
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลสวัสดีประชาสุข อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโฮ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 04/04/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/04/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-10/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 11/04/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240405/24	240405/25	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.08 น.	11.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิโลคีอกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jessasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 11/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การวิเคราะห์ มีความสามารถในการทำซ้ำได้ตามมาตรฐาน บริการรวดเร็วเป็นอันดับแรก

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-550/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ดี คอนโด โคโฮ
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลสวัสดีประชาสุข อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโฮ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/04/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/04/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-10/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 11/04/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240408/48	240408/49	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.08 น.	13.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิโลคีอกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jessasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 11/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การวิเคราะห์ มีความสามารถในการทำซ้ำได้ตามมาตรฐาน บริการรวดเร็วเป็นอันดับแรก

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-552/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address)	: 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
	โทร (Tel.) : 095 4295947 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattham)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 18/04/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/04/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 22-24/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 25/04/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240419/14	240419/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำพระจ่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนต้น)	น้ำพระจ่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนกลาง)	พระจ่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	13.11 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลคีอกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus, S. aureus*) [3][6]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9215E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมกิจการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ขอนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwanee Butsuri) Managing Director วันที่ (Date) : 25/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" *Principle Reproducibility On standard First service*
ประจักษ์ยืนยองหลักวิชาการ มีมาตรฐานรองรับ บริการด้วยมิตรภาพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-594/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 0-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address)	: 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
	โทร (Tel.) : 095 4295947 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattham)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 25/04/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 26/04/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 26/04-01/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 02/05/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Customer

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240426/19	240426/20	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.05 น.	11.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอนมีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอนมีกลิ่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.2	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	60.0 [4]	71.0 [4]	≤30.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	30.2	46.7	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	432	420	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	33.1	44.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [1][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	1.9	2.5	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	5.7	7.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ขอนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) 0-290-9-0001 Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) 0-290-9-0001 Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwanee Butsuri) Managing Director วันที่ (Date) : 02/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" *Principle Reproducibility On standard First service*
ประจักษ์ยืนยองหลักวิชาการ มีมาตรฐานรองรับ บริการด้วยมิตรภาพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-554/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/04/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/04/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26-27/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240426/19	240426/20	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ ถาดรับ A	น้ำเสียบ่อแรกรอ ถาดรับ B	น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.05 น.	11.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L.	Gravimetric part 2540F	0.20	0.30	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	17,000	15,000	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	6,500	7,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jedsada Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Attit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 02/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตัวอย่างไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นว่าจะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-554/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/04/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 26/04/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26/04-01/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240426/21	240426/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม ออกสู่ภายนอก	น้ำเสียก่อนปล่อย	น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.15 น.	11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.3	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	13.0	10.5	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	7.7	7.3	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	402	401	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	14.6	11.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jedsada Madman) ว-290-ท-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Attit Chunsudjai) ว-290-ท-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 02/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตัวอย่างไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2666, 062 059 4666 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2666, 062 059 4666 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-280

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลสหกรณ์ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address)	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
	โทร (Tel.) : 095 4293567 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surathani)		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 25/04/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 26/04/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 26-27/04/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 02/05/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240425/21	240425/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม ออกสู่ภายนอก	น้ำเสียก่อนปล่อย ออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.16 น.	11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	2,500	700	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	800	100	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Amit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 02/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของการ มีหลักมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2666, 062 059 4666 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2666, 062 059 4666 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลสหกรณ์ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address)	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
	โทร (Tel.) : 095 4293567 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surathani)		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 25/04/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 26/04/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 26-28/04/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 02/05/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240425/23	240426/24	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.25 น.	11.28 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][6]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Amit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 02/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของการ มีหลักมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-640/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลสหกรณ์ เดอะ ดี คอนโด โคโก้
ที่อยู่ (Address)	: 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
	โทร (Tel.) : 095 4293967 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: เดอะ คอนโด โคโก้ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Suratthani)		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/05/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 03/05/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 04-06/05/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 07/05/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240503/33	240503/34	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.11 น.	10.14 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][N]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][N]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
พแสทรีพโตค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][N]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][N]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) ScienUst (Approved by) (Mr. Amil Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sopawadee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 07/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเสียจากจะทำไปทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างรับผิดชอบ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-675/67
ทะเบียนที่ขอปฏิบัติการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลสหกรณ์ เดอะ ดี คอนโด โคโก้
ที่อยู่ (Address)	: 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
	โทร (Tel.) : 095 4293967 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ดี คอนโด โคโก้ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Suratthani)		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 10/05/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 13/05/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakkang pongsuridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 10-15/05/2024		3-293-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 15/05/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/27	240510/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งจากการประกอบกิจการ ประเภท ๓
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.02 น.	11.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
เทส-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.5	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	63.0 [3]	73.0 [3]	≤20.0
ทวนวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	27.0	27.3	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	480	358	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	60.9	34.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][N]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	2.5	1.2	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][N]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	15.0	19.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) 3-293-9-0001 ScienUst (Approved by) (Mr. Amil Chunsudjai) 3-293-9-0001 Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sopawadee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเสียจากจะทำไปทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างรับผิดชอบ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4668 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4668 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-673/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-250

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บิสินุลคลลาคารสุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293957 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/05/2024
วันที่ทราบผลผล (Result Date) : 16/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/27	240510/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.02 น.	11.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
ตารมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [1][3]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.20	0.20	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	15,800	16,000	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [1][3]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	4,000	4,200	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้ขนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jetsarak Madmad) Scientist (Approved by) (Mr. Arut Chunsuljal) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประจักษ์พยานของห้องปฏิบัติการ ที่เที่ยงตามมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4668 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2668, 062 059 4668 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-673/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-250

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บิสินุลคลลาคารสุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293957 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-16/05/2024 ว-250-น-0005
วันที่ทราบผลผล (Result Date) : 16/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/29	240510/30	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม	น้ำเสียก่อนบำบัดยกพู่งายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.13 น.	11.17 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.9	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	13.3	17.0	≤30.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	7.4	10.4	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	364	332	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}.B	16.5	14.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.11	0.11	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	0.53	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ขนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jetsarak Madmad) ว-250-น-0001 Scientist (Approved by) (Mr. Arut Chunsuljal) ว-250-น-0001 Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประจักษ์พยานของห้องปฏิบัติการ ที่เที่ยงตามมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรู่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-673/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุดา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Suratthani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/29	240510/30	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม	น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.13 น.	11.17 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	3,300	1,100	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	700	350	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Adit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service
ประสิทธิภาพการทดสอบได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรู่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-673/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุดา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Suratthani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-13/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240510/31	240510/32	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บฝั่งตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บฝั่งลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	10.52 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	<1.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิลโลคอกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Adit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 16/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service
ประสิทธิภาพการทดสอบได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/336 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-704/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 93 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีประชู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293967 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surathani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-23/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240517/21	240517/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.37 น.	10.39 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิลโลคอคคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chansudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwimon Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิผลของผลลัพธ์การทดสอบ มีความสามารถในการทำซ้ำได้ตามมาตรฐาน ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/336 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/336 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4886 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-735/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสหกรณ์ชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 93 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีประชู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293967 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surathani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-29/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 30/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [6]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240524/39	240524/40	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.37 น.	10.39 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิลโลคอคคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][6]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chansudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasiwimon Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 30/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิผลของผลลัพธ์การทดสอบ มีความสามารถในการทำซ้ำได้ตามมาตรฐาน ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4886 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-732/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/05/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 31/05/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-25/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24053113	24053114	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.01 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิโลคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sopphanee Butsuri) Managing Director 06/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4886 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013615 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-813/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4295937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/06/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/06/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-09/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240607/29	240607/30	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.48 น.	09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิโลคัสออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา *(Pseudomonas aeruginosa)* [3][4]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sopphanee Butsuri) Managing Director 10/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4885 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4885 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-856/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสาธารณสุข ดี คอนโด โคโฮ
ที่อยู่ (Address) : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประสู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโฮ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-18/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240614/23	240614/24	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.01 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][5]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerosek Modman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowapha Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 17/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4885 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4885 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-856/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลสาธารณสุข ดี คอนโด โคโฮ
ที่อยู่ (Address) : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประสู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโฮ สุราษฎร์ธานี (Dcondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 21/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Customer
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-23/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240621/30	240621/31	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.42 น.	09.41 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส *Staphylococcus aureus (S. aureus)* [3][4]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [3][5]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerosek Modman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Saowapha Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2588, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2588, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-956/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลฯสาธารณสุข ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 28/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3] ว-260-ว-0306
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28/06-03/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240628/7	240628/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.11 น.	10.16 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	6.8	6.7	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	67.0 [5]	77.0 [5]	≤30.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	20.8	29.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	405	346	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	32.2	34.5	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.53	0.80	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	6.7	7.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasinee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 04/07/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การทดสอบ มีความถูกต้องตามมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2588, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2588, 062 059 4588 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-956/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลฯสาธารณสุข ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surattani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 28/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28/06-03/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240628/7	240628/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร A	น้ำเสียบ่อเกรอะ อาคาร B	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.11 น.	10.16 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][5]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	0.20	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	12,000	14,000	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	3,200	4,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sasinee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 04/07/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การทดสอบ มีความถูกต้องตามมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-955/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293867 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surattham)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/06/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 28/06/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28/06-03/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/07/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsrideach [3] ว-290-ส-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			242625/9	242626/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม	น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ช
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.21 น.	10.27 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.6	6.7	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.5	8.5	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	5.3	2.0 [5]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	316	289	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}.B	7.8	5.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][5]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madmon) ว-290-ส-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Alist Chansudjai) ว-290-ท-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 04/07/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการเหนือระดับ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-955/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด โคโค่
ที่อยู่ (Address) : 90 หมู่ที่ 10 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293867 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโด โคโค่ สุราษฎร์ธานี (Deondo Coco Surattham)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/06/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 28/06/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28/06-02/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/07/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsrideach [3]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			242625/9	242626/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดรวม	น้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	น้ำทิ้งอาคารประเภท ช
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.21 น.	10.27 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	2,000	900	-
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	700	200	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madmon) Scientist
(Approved by) (Mr. Alist Chansudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 04/07/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการเหนือระดับ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835565013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-955/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิพิมุกลหมายการสุท ดี คอนโค โคโก้
ที่อยู่ (Address) : 60 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร (Tel.) : 095 4293987 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ดี คอนโค โคโก้ สุราษฎร์ธานี (Dconds Coco Surattnani)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 28/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01-03/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240626/11	240626/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนตื้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (จุดเก็บส่วนลึก)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.01 น.	10.02 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	<10.0
อีโคไล (*Escherichia coli, E.coli*) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	N.D.	ไม่พบ
สแตฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus (S. aureus)*) [4][6]	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.	ไม่พบ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (*Pseudomonas aeruginosa*) [4][6]	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) .

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Maiman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athee Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 04/07/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153
มี นิติบุคคลอาคารชุด คิดอนโด โคโล่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 124/2557 ใบ ร.6
ออกให้โดย เทศบาลตำบลวัดประตู่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อสารเคมี) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											ปริมาณและการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อผู้รับรอง
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)					
1/01/67	ไม่มี	31	29.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
2	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
3	ไม่มี	36	34.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
4	ไม่มี	29	27.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
5	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
6	ไม่มี	36	34.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
7	ไม่มี	32	30.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
8	ไม่มี	35	33.25	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
9	ไม่มี	42	39.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
10	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
11	ไม่มี	37	35.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
12	ไม่มี	36	34.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
13	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
14	ไม่มี	33	31.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี
15	ไม่มี	34	32.3	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				ยังไม่สูบ	ไม่มี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารละลายที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
17	ไม่มี	64	60.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
18	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
19	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
20	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
21	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
22	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
23	ไม่มี	36	34.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
24	ไม่มี	35	33.25	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
25	ไม่มี	42	39.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
26	ไม่มี	25	23.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
27	ไม่มี	44	41.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
28	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
29	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
30	ไม่มี	36	34.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
31	ไม่มี	67	63.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

[redacted]

[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล บัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153
มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีดอนโดโดโด่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 124/2557 ใบ ร.6 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล ตำบลบัดประตู่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง เทศบาลสูบนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1201 หน่วย
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1140.95 หน่วย
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สูบออกท่อระบายน้ำเทศบาล
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วัดประดู่ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153
มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด โลโล่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 124/2557 ใบ อ.6
ออกให้โดย เทศบาลตำบลวัดประดู่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้


ส่วนผลิตน้ำประปา
ส่วนกักเก็บน้ำดิบ
ส่วนบำบัดน้ำเสีย
ส่วนรีไซเคิลน้ำ
ส่วนรับน้ำและระบาย
ถังกรองไร้อากาศ
ถังกรองแบบไร้อากาศ
ถังกรองแบบใช้อากาศ
ถังกรองแบบใช้อากาศ
ถังกรองแบบใช

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16	ไม่มี	35	33.25	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
17	ไม่มี	34	32.3	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
18	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
19	ไม่มี	37	35.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
20	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
21	ไม่มี	37	35.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
22	ไม่มี	37	35.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
23	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
24	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
25	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
26	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
27	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
28	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
29	ไม่มี	52	49.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในแต่ละวันพร้อมกับการรายงานผลตามข้อ ๓ (๓.๒) (๒) (ข) ด้วย และให้กรอก
สถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล วัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีดอนโดโดโด่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 124/2557 ใบ อ.6 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้บัญญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

[redacted]

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล ตำบลวัดประตู่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง เทศบาลสูบน้ำไป

กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) รวมทั้งเดือน 1104 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) รวมทั้งเดือน 1040.0 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สูบออกท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153
มี นิติบุคคลอาคารชุด คียอนโด โคโค่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 124/2557 ใบ อ.6
ออกให้โดย เทศบาลตำบลวัดประตู่ หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อการค้าและสูตรทางเคมี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถึงขั้นจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/03/67	ไม่มี	34	32.3	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
2	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
3	ไม่มี	46	43.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
4	ไม่มี	47	44.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
5	ไม่มี	47	44.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
6	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
7	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
8	ไม่มี	37	35.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
9	ไม่มี	46	43.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
10	ไม่มี	46	43.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
11	ไม่มี	48	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
12	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
13	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
14	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
15	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16	ไม่มี	47	44.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
17	ไม่มี	50	47.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
18	ไม่มี	47	44.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
19	ไม่มี	49	46.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
20	ไม่มี	54	51.3	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
21	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
22	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
23	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
24	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
25	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
26	ไม่มี	44	41.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
27	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
28	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
29	ไม่มี	49	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
30	ไม่มี	38	36.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
31	ไม่มี	42	39.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

[redacted]

หมายเหตุ

๑. ให้ระบุสถานที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ในแต่ละวัน

๒. ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ในแต่ละวัน

๓. ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ในแต่ละวัน

[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล วัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิดอนโดโดโด่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดหรืออาคารสำนักงานให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ใบอนุญาตเลขที่

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล ตำบลวัดประตู่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทางเทศบาลดูดไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1358 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1290.1 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สูบออกท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วัดประสู่ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153
มี บิดิบุคคลอาคารชุด ดิลอนไล ไกไก่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานชุดหักลาสัตท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 124/2557 ใบ อ.6
ออกให้โดย เทศบาลตำบลวัดประสู่ หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้น้ำเข้าในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสู่ภายนอก (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ชื่อผลิตภัณฑ์) (ลิตร/กรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกนำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียครั้งล่าสุด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการ
					ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศและกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/04/67	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
2	ไม่มี	33	31.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
3	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
4	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
5	ไม่มี	35	33.25	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
6	ไม่มี	86	81.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
7	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
8	ไม่มี	44	41.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
9	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
10	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
11	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
12	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
13	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
14	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	
15	ไม่มี	44	41.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	มีไม่มูล	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	[redacted]
17	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
18	ไม่มี	4	3.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
19	ไม่มี	0	0	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
20	ไม่มี	67	63.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
21	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
22	ไม่มี	60	57	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
23	ไม่มี	61	57.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
24	ไม่มี	97	92.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
25	ไม่มี	44	41.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
26	ไม่มี	42	39.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
27	ไม่มี	49	46.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
28	ไม่มี	50	47.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
29	ไม่มี	57	54.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	
30	ไม่มี	77	73.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ลูบ	ไม่มี	

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล วัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดโดโด่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 124/2557 ท.ม.6 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล ตำบลวัดประตู่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง เทศบาลสูบน้ำไป

กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1379 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1310.05 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สูบออกท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วัดประดู่ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153
มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไคโค่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยแห่งนั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 124/2557 ใบ จ.6 ออกให้โดย เทศบาลตำบลวัดประดู่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบ (ชื่อและปริมาณ) (มีการใช้หรือไม่มีการใช้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถึงขั้นต้องระบายน้ำเสียทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีขัดข้อง)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีขัดข้อง)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีขัดข้อง)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีขัดข้อง)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีขัดข้อง)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีขัดข้อง)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีขัดข้อง)		
1/05/67	ไม่มี	47	44.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
2	ไม่มี	50	47.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
3	ไม่มี	35	33.25	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
4	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
5	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
6	ไม่มี	44	41.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
7	ไม่มี	59	56.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
8	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
9	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
10	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
11	ไม่มี	39	37.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
12	ไม่มี	46	43.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
13	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
14	ไม่มี	48	45.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี
15	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ถูก	ไม่มี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เพื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)		
16	ไม่มี	36	34.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	[redacted]
17	ไม่มี	34	32.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18	ไม่มี	46	43.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19	ไม่มี	49	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
20	ไม่มี	42	45.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22	ไม่มี	44	41.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23	ไม่มี	31	29.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24	ไม่มี	46	43.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25	ไม่มี	46	43.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26	ไม่มี	52	49.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27	ไม่มี	42	39.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28	ไม่มี	44	41.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30	ไม่มี	38	36.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31	ไม่มี	36	34.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้ใช้แบบบันทึกผลการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ และทำการสรุปผลเป็นรายเดือนแทนการบันทึกข้อมูลตามแบบนี้

ตัวอย่างการลงชื่อรับรองข้อมูล

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้ที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้ที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้ที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล วัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีลอนโดโด่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 124/2557 ใบ อ.6 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล ตำบลวัดประตู่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้เทศบาลสูบน้ำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1333 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1266.35 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ลงบ่อพักก่อนระบายน้ำเทศบาล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบแจ้งที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำและข้อมูลคู่มือแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับใบอนุญาตที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล วัดประสุ เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153

มี ประเภทของการประกอบกิจการ ที่พักอาศัยประเภทหอพัก ประกอบกิจการประเภท ที่พักอาศัยประเภทหอพัก (ข้างใน) 124/2557 ใน อ.6

ตอบให้ใช้ได้ ตามหนังสือที่ อ้าง ที่ลงวันที่

ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดี

| ลำดับที่ | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละชั่วโมง (ลบ.ม.) | ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) | ค่าบีโอดี (mg/l) | ค่าซีโอดี (mg/l) | ค่าของแข็งแขวนลอย (mg/l) | ค่าน้ำมันและไขมัน (mg/l) | ค่าแอมโมเนีย (mg/l) | ค่าไนเตรท (mg/l) | ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (mg/l) | ค่าสีน้ำ (Pt-Co) | ค่าความขุ่น (NTU) | ค่าปริมาณตะกอนหนักที่ตกลงก้นกรวย (ml/l) | ค่าปริมาณตะกอนแขวนลอย (mg/l) | ค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/l) | ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 ml) | ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทนความร้อน (MPN/100 ml) | ค่าปริมาณไข่พยาธิ (ตัว/ลิตร) | ค่าปริมาณเชื้อโรคอื่นๆ (ตัว/ลิตร) | ค่าปริมาณสารพิษ (mg/l) | ค่าปริมาณโลหะหนัก (mg/l) | ค่าปริมาณสารเคมีอื่นๆ (mg/l) | ค่าปริมาณสารกัมมันตรังสี (Bq/l) | ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (mg/l) | ค่าปริมาณสารกึ่งระเหยง่าย (mg/l) | ค่าปริมาณสารอื่นๆ (mg/l) | ค่าปริมาณสารอื่นๆ (mg/l) | ค่าปริมาณสารอื่นๆ

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้บันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

ออกให้โดย.....
.....(ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย)
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17	ไม่มี	46	43.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19	ไม่มี	48	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
20	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21	ไม่มี	43	40.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22	ไม่มี	40	38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23	ไม่มี	3	2.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24	ไม่มี	37	35.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25	ไม่มี	41	38.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27	ไม่มี	48	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28	ไม่มี	47	44.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29	ไม่มี	48	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30	ไม่มี	45	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล วัดประตู่ เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-951151 โทรสาร 077-951153

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีดอนโดโดโด่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 124/2557 ใบ อ.6 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล ตำบลวัดประตู่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทางเทศบาลดูดไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1261 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)รวมทั้งเดือน 1197.95 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สูบออกท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

รายงานบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่ อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 5/11/64 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	L1A-10	✓		✓		✓		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	✓		✓		✓		Looby A	
3	L1A-2	✓		✓		✓		ห้องมิเตอร์	
4	L1A-2	✓		✓		✓		ห้อง control	
5	L2A-14	✓		✓		✓		ลานจอดอาคาร A	
6	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
14	L1A-8	✓		✓		✓		ห้องปั๊มชั้น 1	
15	L1A-11	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
16	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
21	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่ อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 5/11/64 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น8-2	
32	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	✓		✓		✓		ทางขอบกาดฟ้า	
57	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟ A	
58	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องปั๊มดาดฟ้า A	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	5/11/67
อาคาร B				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	✓		✓		✓		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	✓		✓		✓		ห้องปั๊ม ชั้น1	
3	LB1-20	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
4	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดอาคาร B1	
5	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดอาคาร B2	
6	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำหญิง	
7	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องฟิตเนส	
9	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
10	LB2-28	✓		✓		✓		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11	LP2B-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 1	
28	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 2	
29	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 3	
30	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 4	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	5/11/67
อาคาร B				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 5	
32	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 6	
33	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 7	
34	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 8	
35	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น1	
36	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
37	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
38	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
39	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
40	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
41	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
42	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
43	LB2-2	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้า	
44	LBR-1	✓		✓		✓		ห้องปั๊มดาดฟ้า	
45	LBR-1	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น1	
47	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
48	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
49	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
50	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
51	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
52	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
53	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
54	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 1	
55	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 2	
56	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	5/1/65
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 8	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	5/1/65
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์	FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FEA11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FEA12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	/		/		/		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิคชนโด โคโค่

ชาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/12/2

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		ตำแหน่งที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิคชนโด โคโค่

อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 11/12/2

รหัสอุปกรณ์ .....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ข้วาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA01-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA02-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA02-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA03-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA03-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA04-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA04-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA05-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA05-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA06-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA06-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA07-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA07-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA08-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA08-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-003	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ .....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCB01-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB01-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB02-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB02-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB03-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB03-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB04-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB04-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB05-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB05-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB06-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB06-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB07-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB07-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB08-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB08-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-004	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-005	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/12/67
รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	L1A-10	✓		✓		✓		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	✓		✓		✓		Looby A	
3	L1A-2	✓		✓		✓		ห้องนิติ	
4	L1A-2	✓		✓		✓		ห้อง control	
5	L2A-14	✓		✓		✓		ถนนหลังอาคาร A	
6	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
14	L1A-8	✓		✓		✓		ห้องปั๊มชั้น 1	
15	L1A-11	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
16	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
21	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/2/67
อาคาร A	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น8-2	
32	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้า	
57	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟ์ A	
58	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องปั๊มดาดฟ้า A	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/2/67
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	✓		✓		✓		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	✓		✓		✓		ห้องปั๊มชั้น1	
3	LB1-20	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
4	LB2-28	✓				✓		ลานจอดอาคาร B1	
5	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดอาคาร B2	
6	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำหญิง	
7	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องฟิตเนส	
9	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
10	LB2-28	✓		✓		✓		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11	LP2B-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2 24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ์ ชั้น 1	
28	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ์ ชั้น 2	
29	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ์ ชั้น 3	
30	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ์ ชั้น 4	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	5/12/67
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL .....
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 5	
32	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 6	
33	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 7	
34	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 8	
35	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น1	
36	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
37	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
38	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
39	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
40	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
41	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
42	LB2B-2	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
43	LB2-2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟ	
44	LBR-1	✓		✓		✓		ห้องปั๊มดาดฟ้า	
45	LBR-1	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น1	
47	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
48	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
49	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
50	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
51	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
52	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
53	LP1B-7	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
54	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 1	
55	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 2	
56	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 7	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	5/12/67
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL .....
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	LB1-22	✓		✓		✓		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 8	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่

อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 2/6/67

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
11	FEA11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
12	FEA12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ .....

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่

อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 6/2/67

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ .....

[redacted]

หน่วยงาน	คิดอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	6/12/67
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA01-002	/		/		/		/				/				/	
FHCA02-001	/		/		/		/				/				/	
FHCA02-002	/		/		/		/				/				/	
FHCA03-001	/		/		/		/				/				/	
FHCA03-002	/		/		/		/				/				/	
FHCA04-001	/		/		/		/				/				/	
FHCA04-002	/		/		/		/				/				/	
FHCA05-001	/		/		/		/				/				/	
FHCA05-002	/		/		/		/				/				/	
FHCA06-001	/		/		/		/				/				/	
FHCA06-002	/		/		/		/				/				/	
FHCA07-001	/		/		/		/				/				/	
FHCA07-002	/		/		/		/				/				/	
FHCA08-001	/		/		/		/				/				/	
FHCA08-002	/		/		/		/				/				/	
FHC-LS-001	/		/		/		/				/				/	
FHC-LS-002	/		/		/		/				/				/	
FHC LS 003	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	คิดอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	6/12/67
อาคาร	B		รหัสอุปกรณ์	

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCB01-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB01-002	/		/		/		/				/				/	
FHCB02-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB02-002	/		/		/		/				/				/	
FHCB03-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB03-002	/		/		/		/				/				/	
FHCB04-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB04-002	/		/		/		/				/				/	
FHCB05-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB05-002	/		/		/		/				/				/	
FHCB06-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB06-002	/		/		/		/				/				/	
FHCB07-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB07-002	/		/		/		/				/				/	
FHCB06-001	/		/		/		/				/				/	
FHCB08-002	/		/		/		/				/				/	
FHC-LS-004	/		/		/		/				/				/	
FHC-LS-005	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/3/16
อาคาร A	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	L1A-10	/		/		/		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	/		/		/		Lobby A	
3	L1A-2	/		/		/		ห้องมิตี้	
4	L1A-2	/		/		/		ห้อง control	
5	L2A-14	/		/		/		ลานจอดอาคาร A	
6	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 8	
14	L1A-8	/		/		/		ห้องปั๊มชั้น 1	
15	L1A-11	/		/		/		ห้อง MDB	
16	12A-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-5	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1	
21	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1	

หมายเหตุ .....

หน่วยงาน ดิคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/3/16
อาคาร A	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น8-2	
32	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A 6	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	/		/		/		ทางขึ้นดาดฟ้า	
57	LRA-4	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟ A	
58	LRA-4	/		/		/		ห้องปั๊มดาดฟ้า A	

หมายเหตุ .....

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	31/3/68
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP23-26	/		/		/		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	/		/		/		ห้องปั๊ม ชั้น1	
3	LB1-20	/		/		/		ห้อง MDB	
4	LB2-28	/		/		/		ลานจอดอาคาร B1	
5	LB2-28	/		/		/		ลานจอดอาคาร B2	
6	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำหญิง	
7	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	/		/		/		ห้องทิชเนส	
9	LB2-12	/		/		/		ห้องพยุต	
10	LB2-28	/		/		/		ห้องปั๊มระบายน้ำ	
11	LP2R-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 1	
28	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 2	
29	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 3	
30	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 4	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	31/3/68
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 5	
32	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 6	
33	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 7	
34	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 8	
35	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น1	
36	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น2	
37	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น3	
38	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น4	
39	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น5	
40	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น6	
41	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น7	
42	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น8	
43	LB2-2	/		/		/		ทางออกดาดฟ้า	
44	LBR-1	/		/		/		ห้องปั๊มดาดฟ้า	
45	LBR-1	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น1	
47	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น2	
48	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น3	
49	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น4	
50	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น5	
51	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น6	
52	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น7	
53	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น8	
54	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 1	
55	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 2	
56	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1 22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่

อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 31/1/68

รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 8	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่

อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 31/1/68

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FEA11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FEA12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	/		/		/		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีกอนโด โคโค่

อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/9/62

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่องใช้	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	/		/		/		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ .....

หน่วยงาน ดีกอนโด โคโค่

อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 6/12/62

รหัสอุปกรณ์ .....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA01-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA02-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA02-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA03-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA03-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA04-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA04-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA05-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA05-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA06-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA06-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA07-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA07-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA08-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA08-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHC-LS-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHC-LS-002	/		/		/		/		/		/				/	
FHC-LS-003	/		/		/		/		/		/				/	

หมายเหตุ .....

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 6/4/67
รหัสอุปกรณ์ .....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCB01-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB01-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB02-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB02-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB03-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB03-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB04-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB04-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB05-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB05-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB06-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB06-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB07-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB07-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB08-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB08-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-004	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-005	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/4/67
รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	L1A-10	/		/		/		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	/		/		/		Looby A	
3	L1A-2	/		/		/		ห้องนิติ	
4	L1A-2	/		/		/		ห้อง control	
5	L2A-14	/		/		/		ลานจอดอาคาร A	
6	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 8	
14	L1A-8	/		/		/		ห้องปั๊มชั้น 1	
15	L1A-11	/		/		/		ห้อง MDB	
16	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1	
21	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 3/1/67

รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น8-2	
32	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	/		/		/		ทางขึ้นดาดฟ้า	
57	LRA-4	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟ A	
58	LRA-4	/		/		/		ห้องปั๊มดาดฟ้า A	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่

อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/1/67

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FEA11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FEA12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	/		/		/		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โดโด่

อาคาร B

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/1/65

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	✓		✓		✓		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	✓		✓		✓		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	✓		✓		✓		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	✓		✓		✓		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	✓		✓		✓		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	✓		✓		✓		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	✓		✓		✓		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	✓		✓		✓		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	✓		✓		✓		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	✓		✓		✓		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	✓		✓		✓		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	✓		✓		✓		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	✓		✓		✓		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	✓		✓		✓		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	✓		✓		✓		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โดโด่

อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/1/65

รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	✓		✓		✓		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	✓		✓		✓		ห้องทิ้งขยะชั้น1	
3	LB1-20	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
4	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดอาคาร B1	
5	LB2-28	✓		✓		✓		ลานจอดอาคาร B2	
6	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำหญิง	
7	LB2-14	✓		✓		✓		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องฟิตเนส	
9	LB2-12	✓		✓		✓		ห้องสมุด	
10	LB2-28	✓		✓		✓		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11	LP2B-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 1	
28	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 2	
29	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 3	
30	LP2A-16	✓		✓		✓		หน้าลิฟ ชั้น 4	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิดอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/1/67
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 5	
32	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 6	
33	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 7	
34	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 8	
35	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น1	
36	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น2	
37	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น3	
38	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น4	
39	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น5	
40	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น6	
41	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น7	
42	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น8	
43	LB2-2	/		/		/		ทางออกตาดฟ้า	
44	LBR-1	/		/		/		ห้องปั๊มดาดฟ้า	
45	LBR-1	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น1	
47	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น2	
48	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น3	
49	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น4	
50	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น5	
51	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น6	
52	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น7	
53	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น8	
54	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 1	
55	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 2	
56	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 7	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิดอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/1/67
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 8	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิกอนโด โคโค่
อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 8/5/67
รหัสอุปกรณ์ .....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA01-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA02-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA02-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA03-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA03-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA04-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA04-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA05-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA05-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA06-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA06-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA07-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA07-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA08-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA08-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-003	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 6/12/67
รหัสอุปกรณ์ .....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCB01-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB01-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB02-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB02-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB03-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB03-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB04-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB04-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB05-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB05-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB06-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB06-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB07-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB07-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB08-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCB08-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-004	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-005	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีลอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/5/67
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	LP2B-26	/		/		/		หน้าอาคาร B	
2	LB1-20	/		/		/		ห้องปั๊ม ชั้น1	
3	LB1-20	/		/		/		ห้อง MDB	
4	LB2-28	/		/		/		ลานจอดอาคาร B1	
5	LB2-28	/		/		/		ลานจอดอาคาร B2	
6	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำหญิง	
7	LB2-14	/		/		/		ห้องน้ำชาย	
8	LB2-12	/		/		/		ห้องฟิตเนส	
9	LB2-12	/		/		/		ห้องสมุด	
10	LB2-28	/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11	LP2B-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1	
12	LP2-24	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2	
13	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1	
14	LP1B-10	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2	
15	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-1	
16	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2	
17	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1	
18	LP1B-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2	
19	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1	
20	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2	
21	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1	
22	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2	
23	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1	
24	LP1B-8	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2	
25	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1	
26	LP1B-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-2	
27	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 1	
28	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 2	
29	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 3	
30	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 4	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีลอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/5/67
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 5	
32	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 6	
33	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 7	
34	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 8	
35	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น1	
36	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น2	
37	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น3	
38	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น4	
39	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น5	
40	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น6	
41	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น7	
42	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น8	
43	LB2-2	/		/		/		ทางลงดาดฟ้า	
44	LBR-1	/		/		/		ห้องปั๊มดาดฟ้า	
45	LBR-1	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น1	
47	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น2	
48	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น3	
49	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น4	
50	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น5	
51	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น6	
52	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น7	
53	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น8	
54	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น. 1	
55	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น. 2	
56	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 7	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ .....
รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 8	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่
อาคาร A

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/5/19
รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FEA02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FEA03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FEA04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FEA05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FEA06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FEA07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FEA08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FEA09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FEA10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FEA11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FEA12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FEA13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FEA14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FEA15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FEA16	/		/		/		ST1 ชั้นสาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 5/5/67
อาคาร B	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE B 01	/		/		/		ST1 ชั้น1	
2	FE B 02	/		/		/		ST1 ชั้น2	
3	FE B 03	/		/		/		ST2 ชั้น2	
4	FE B 04	/		/		/		ST1 ชั้น3	
5	FE B 05	/		/		/		ST2 ชั้น3	
6	FE B 06	/		/		/		ST1 ชั้น4	
7	FE B 07	/		/		/		ST2 ชั้น4	
8	FE B 08	/		/		/		ST1 ชั้น5	
9	FE B 09	/		/		/		ST2 ชั้น5	
10	FE B 10	/		/		/		ST1 ชั้น6	
11	FE B 11	/		/		/		ST2 ชั้น6	
12	FE B 12	/		/		/		ST1 ชั้น7	
13	FE B 13	/		/		/		ST2 ชั้น7	
14	FE B 14	/		/		/		ST1 ชั้น8	
15	FE B 15	/		/		/		ST2 ชั้น8	
16	FE B 16	/		/		/		ST1 ชั้นดาดฟ้า	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 5/5/67
อาคาร A	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่องหมาย	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	L1A-10	/		/		/		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	/		/		/		Looby A	
3	L1A-2	/		/		/		ห้องนิติ	
4	L1A-2	/		/		/		ห้อง control	
5	L2A-14	/		/		/		ถนนจอดอาคาร A	
6	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	/		/		/		ST1 ชั้น 8	
14	L1A-8	/		/		/		ห้องปั๊มชั้น 1	
15	L1A-11	/		/		/		ห้อง MDB	
16	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3 1	
21	12A 6	/		/		/		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น 8-1	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/5/67

รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	/		/		/		ทางเดินชั้น8-2	
32	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	/		/		/		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	/		/		/		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	/		/		/		ทางขึ้นดาดฟ้า	
57	LRA-4	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟ A	
58	LRA-4	/		/		/		ห้องปั๊มดาดฟ้า A	

หมายเหตุ

ดีคอนโด โคโค่

A

ใบตรวจเช็คตู้คับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 10/5/67

รหัสอุปกรณ์ .....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	/		/		/		/		/		/				/	
FHCA01-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA02-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA02-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA03-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA03-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA04-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA04-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA05-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA05-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA06-001	/		/		/		/		-		/				/	
CA05-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA07-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA07-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA08-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHCA08-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-001	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-002	/		/		/		/		-		/				/	
FHC-LS-003	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/6/67
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสชุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 5	
32	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 6	
33	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 7	
34	LP2A-16	/		/		/		หน้าลิฟ ชั้น 8	
35	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น1	
36	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น2	
37	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น3	
38	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น4	
39	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น5	
40	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น6	
41	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น7	
42	LB2B-2	/		/		/		ST2 ชั้น8	
43	LB2-2	/		/		/		ทางขอกดาดฟ้า	
44	L6R-1	/		/		/		ห้องปั๊มดาดฟ้า	
45	L6R-1	/		/		/		ห้องเครื่องลิฟท์	
46	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น1	
47	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น2	
48	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น3	
49	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น4	
50	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น5	
51	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น6	
52	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น7	
53	LP1B-7	/		/		/		ST2 ชั้น8	
54	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 1	
55	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 2	
56	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 3	
57	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 4	
58	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 5	
59	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 6	
60	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 7	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/6/67
อาคาร B	(Emergency Light)	รหัสชุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	LB1-22	/		/		/		ชาร์ไฟฟ้าชั้น 8	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/6/67
อาคาร A	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	L1A-10	✓		✓		✓		หน้าอาคาร A	
2	L1A-4	✓		✓		✓		Looby A	
3	L1A-2	✓		✓		✓		ห้องนิติ	
4	L1A-2	✓		✓		✓		ห้อง control	
5	L2A-14	✓		✓		✓		ลานจอดอาคาร A	
6	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 1	
7	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 2	
8	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 3	
9	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 4	
10	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 5	
11	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 6	
12	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 7	
13	LP2A-14	✓		✓		✓		ST1 ชั้น 8	
14	L1A 8	✓		✓		✓		ห้องปั๊มชั้น 1	
15	L1A-11	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
16	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-1	
17	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 1-2	
18	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-1	
19	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 2-2	
20	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-1	
21	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 3-2	
22	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-1	
23	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 4-2	
24	12A-6	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-1	
25	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 5-2	
26	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-1	
27	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 6-2	
28	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-1	
29	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 7-2	
30	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น 8-1	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	5/6/67
อาคาร A	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	LP2A-12	✓		✓		✓		ทางเดินชั้น8-2	
32	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 1	
33	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 2	
34	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 3	
35	LP2A-2	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 4	
36	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 5	
37	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 6	
38	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7	
39	LP2A-4	✓		✓		✓		ชาร์ปไฟฟ้าชั้น 8	
40	12A-6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
41	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
42	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
43	LP2A-8	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
44	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
45	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
46	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
47	LP2A-10	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ชั้น 8	
48	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 1	
49	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 2	
50	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 3	
51	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 4	
52	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 5	
53	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 6	
54	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 7	
55	LP2A-24	✓		✓		✓		ST2 ชั้น 8	
56	12A-24	✓		✓		✓		ทางขอดาดฟ้า	
57	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟ A	
58	LRA-4	✓		✓		✓		ห้องปั๊มดาดฟ้า A	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	6/6/67
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCA01-001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHCA01-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA02-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA02-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA03-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA03-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA04-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA04-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA05-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA05-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA06-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA06-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA07-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA07-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA08-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCA08-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-003	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	ดีคอนโด โคโค่	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	6/6/67
อาคาร	B		รหัสอุปกรณ์	

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCB01-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB01-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB02-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB02-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB03-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB03-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB04-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB04-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB05-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB05-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB06-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB06-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB07-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB07-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB08-001	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHCB08-002	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-004	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC-LS-005	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00653/67
วันที่ 17 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลวัดประดู่

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด โคโค่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994001048126

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 90 ม.10 ม.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,000.00	เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
		รวมเงิน	6,000.00	

ตัวอักษร (หกพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(นางอรรถพร เกตุแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เลขที่ 00060296 ลง วันที่ 30 มีนาคม 2567 : 6,000.00 บาท

เอกสารแนบที่ 7
รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน.....

เวลาบันทึก..... น.

วันที่	มิเตอร์ [redacted]		มิเตอร์ [redacted]		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	100120 100149	31	1594 1.600	2		
2	100180	A1	1.602	6		
3	100221	36	1608	5		
4	100257	29	1613	A		
5	100286	38	1617	2		
6	10032A	36	1619	4		
7	100360	32	1623	2		
8	100392	35	1625	2		
9	100427	A2	1627	3		
10	100469	A3	1630	4		
11	100512	37	1634	3		
12	100549	36	1637	3		
13	100585	34	16A0	2		
14	100623	33	16A2	3		
15	100656	34	16A5	A		
16	100690	38	1619	3		
17	100728	6A	1652	5		
18	100792	38	1657	2		
19	100830	38	1659	3		
20	100868	A0	1662	2		
21	100908	A0	166A	2		
22	100948	38	1666	1		
23	100986	36	1667	2		
24	101022	35	1669	2		
25	101057	A2	1671	2		
26	101099	25	1673	1		
27	101124	AA	1674	A		
28	101168	A0	1678	10		
29	101208	39	1688	2		
30	101247	36	1690	10		
31	101283	67	1700	4		

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน Dcondo coco

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์ หน้าโครงการ		มิเตอร์ ด้านหลัง		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	101350	36	1707	3		
2	101386	30	1710	2		
3	101416	34	1712	3		
4	101453	43	1715	4		
5	101496	40	1719	2		
6	101536	32	1721	2		
7	101568	32	1723	1		
8	101600	39	1724	1		
9	101639	34	1728	1		
10	101673	39	1729	1		
11	101712	35	1735	2		
12	101747	33	1737	2		
13	101780	38	1739	3		
14	101818	37	1742	3		
15	101855	41	1745	2		
16	101896	35	1747	3		
17	101931	34	1750	2		
18	101965	43	1752	1		
19	102008	37	1753	3		
20	102045	40	1756	4		
21	102085	37	1760	5		
22	102122	37	1765	2		
23	102159	41	1769	6		
24	102200	40	1773	4		
25	102240	39	1777	1		
26	102279	40	1778	1		
27	102319	43	1779	1		
28	102362	40	1780	1		
29	102402	52	1781	1		
30	102454		1881			

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน DCCD

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	102454	34	1802	2		
2	102488	43	1807	5		
3	102531	46	1809	7		
4	102577	47	1816	9		
5	102624	47	1825	9		
6	102671	38	1834	5		
7	102709	39	1839	3		
8	102748	37	1842	7		
9	102785	46	1849	10		
10	102831	46	1859	7		
11	102877	48	1866	10		
12	102925	41	1876	10		
13	102966	45	1886	7		
14	103011	41	1893	14		
15	103059	40	1907	13		
16	103091	47	1920	11		
17	103138	50	1931	15		
18	103188	47	1946	11		
19	103235	49	1957	14		
20	103284	54	1971	28		
21	103338	43	1999	12		
22	103381	41	2011	11		
23	103422	41	2022	7		
24	103463	43	2029	11		
25	103506	45	2040	12		
26	103551	44	2052	8		
27	103595	43	2060	6		
28	103638	45	2066	20		
29	103683	48	2086	9		
30	103731	38	2095	3		
31	103769	42	2098	6		

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วยงาน Dcondococo

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์ ทิพวัลย์		มิเตอร์ ห้องกลาง		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	103811	43	2104	2		
2	103854	33	2106	3		
3	103887	41	2109	10		
4	103928	39	2119	10		
5	103967	35	2129	6		
6	104002	66	2135	37		
7	104066	40	2172	10		
8	104106	44	2177	5		
9	104142	39	2182	9		
10	104211	41	2191	12		
11	104252	39	2203	11		
12	104291	43	2214	5		
13	104334	41	2219	16		
14	104375	40	2235	14		
15	104415	44	2249	20		
16	104459	40	2269	11		
17	104499	43	2280	12		
18	104542	4	2292	4		
19	104546	0	2296	8		
20	104546	64	2304	7		
21	104613	40	2311	7		
22	104653	60	2318	7		
23	104713	61	2325	10		
24	104774	97	2335	12		
25	104871	44	2347	12		
26	104915	42	2359	13		
27	104957	49	2372	17		
28	105006	50	2379	10		
29	105056	57	2389	22		
30	105113	47	2411	39		
31						

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน Dondococo

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์ ศาลาโถงกลาง		มิเตอร์ ก่อหกกลาง		มิเตอร์	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	105190	47	2450	10		
2	105234	50	2460	13		
3	105287	35	2473	6		
4	105322	39	2479	7		
5	105361	43	2486	9		
6	105404	44	2495	10		
7	105448	59	2505	10		
8	105507	41	2515	5		
9	105548	43	2520	4		
10	105591	45	2524	5		
11	105636	39	2529	6		
12	105675	46	2535	10		
13	105721	45	2545	12		
14	105766	48	2557	16		
15	105814	40	2573	6		
16	105859	36	2579	6		
17	105890	34	2584	5		
18	105924	46	2589	6		
19	105970	49	2595	4		
20	106019	42	2599	6		
21	106061	40	2605	4		
22	106101	44	2609	4		
23	106145	31	2613	3		
24	106176	46	2616	5		
25	106210	26	2621	6		
26	106254	52	2626	6		
27	106306	42	2632	6		
28	106348	44	2638	5		
29	106392	43	2643	6		
30	106435	38	2649	5		
31	106473	36	2653	4		

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน่วยงาน Deandoodee

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์ หลังโรงครัว		มิเตอร์ สนามหญ้า		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	106309	46	2657	6		
2	106355	39	2663	4		
3	106394	33	2667	4		
4	106427	40	2671	6		
5	106467	57	2677	3		
6	106524	33	2680	3		
7	106557	42	2684	6		
8	106599	43	2690	6		
9	106642	40	2696	3		
10	106682	42	2699	6		
11	106724	44	2705	7		
12	106768	54	2712	7		
13	107022	38	2719	4		
14	107060	42	2723	5		
15	107102	46	2728	9		
16	107148	45	2737	8		
17	107193	46	2745	7		
18	107239	43	2752	9		
19	107282	48	2761	10		
20	107330	43	2771	8		
21	107373	43	2779	7		
22	107416	40	2786	7		
23	107456	6	2793	11	มิเตอร์หลังครัว	
24	107509	53	2801	6		
25	107546	41	2820	5		
26	107637	45	2825	7		
27	107682	46	2832	6		
28	107730	47	2838	10		
29	107777	48	2848	12		
30	107825	45	2860	6		
31	107870		2866			

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สำนักงานใหญ่

เวลาบันทึก..... น.

วันที่	มิเตอร์ A		มิเตอร์ B		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	1204 1.204	0	2321 2322	1		
2	1.204	0	2 323	1		
3	1208	0	2324	1		
4	1.208	0	2325	1		
5	1-204	0	2.326	1		
6	1.204	0	2.327	1		
7	1.204	1	2.328	1		
8	1.209	0	2.329	1		
9	1.209	0	2.330	1		
10	1.209	0	2.331	1		
11	1.209	0	2.332	2		
12	1.209	0	2.334	1		
13	1.209	1	2.335	1		
14	1.210	0	2.336	1		
15	1.210	0	2.337	1		
16	1.210	0	2.338	1		
17	1.210	0	2.339	1		
18	1.210	0	2.340	1		
19	1.210	1	2.341	1		
20	1.211	0	2.342	2		
21	1211	0	2344	1		
22	1.211	0	2.345	1		
23	1.211	0	2.346	1		
24	1.211	0	2.347	1		
25	1.211	0	2.348	1		
26	1211	1	2349	1		
27	1212	0	2350	1		
28	1.212	0	2351	1		
29	1.212	0	2.352	1		
30	1.212	0	2.353	1		
31	1.212	1	2.354	1		

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน..... สำนักงานใหญ่

เวลาบันทึก..... 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	1.213	1	2355	1		
2	1.213	0	2356	2		
3	1.213	0	2358	1		
4	1.213	0	2,359	1		
5	1.213	0	2.360	1		
6	1.213	0	2.361	1		
7	1.213	1	2.362	1		
8	1.214	0	2.363	1		
9	1.214	0	2.364	1		
10	1.214	0	2.365	1		
11	1.214	0	2.366	1		
12	1.214	0	2.367	1		
13	1.214	0	2.368	1		
14	1.214	0	2.369	1		
15	1.214	1	2.370	1		
16	1.215	0	2.371	1		
17	1.215	0	2.372	1		
18	1.215	0	2.373	2		
19	1.215	0	2.375	1		
20	1.215	0	2.376	1		
21	1.215	1	2.377	1		
22	1.216	0	2.378	1		
23	1.216	0	2.379	1		
24	1.216	0	2.380	2		
25	1.216	0	2.382	1		
26	1.216	1	2.383	2		
27	1.217	0	2.385	1		
28	1.217	0	2.386	1		
29	1.217	0	2.387	1		
30	1.217		2.388			
31						

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน DCOCO

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	1.214	0	2.388	1		
2	1.214	0	2.389	1		
3	1.214	0	2.390	1		
4	1.214	0	2.391	1		
5	1.214	1	2.392	2		
6	1.215	0	2.394	2		
7	1.215	0	2.396	1		
8	1.215	0	2.397	1		
9	1.215	0	2.398	2		
10	1.215	0	2.400	1		
11	1.215	0	2.401	1		
12	1.219	0	2.402	1		
13	1.219	0	2.403	1		
14	1.219	0	2.404	0		
15	1.219	0	2.404	3		
16	1.219	0	2.407	1		
17	1.219	0	2.408	1		
18	1.219	1	2.409	1		
19	1.220	0	2.410	2		
20	1.220	0	2.412	1		
21	1.220	0	2.413	1		
22	1.220	0	2.414	1		
23	1.220	0	2.415	1		
24	1.220	0	2.416	1		
25	1.220	1	2.417	1		
26	1.221	0	2.418	2		
27	1.221	0	2.420	1		
28	1.221	0	2.421	1		
29	1.221	0	2.422	2		
30	1.221	0	2.424	1		
31	1.221	0	2.425	1		

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วยงาน.....

เวลาบันทึก..... น.

วันที่	มิเตอร์....A.....		มิเตอร์....B.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	1.221	0	2126	2		
2	1.221	0	2128	1		
3	1.221	1	2129	1		
4	1.222	0	2130	1		
5	1.222	0	2131	2		
6	1.222	0	2133	2		
7	1.222	0	2135	1		
8	1.222	0	2136	1		
9	1.222	1	2137	1		
10	1.223	0	2138	1		
11	1.223	0	2139	1		
12	1.223	0	2140	1		
13	1.223	0	2141	1		
14	1.223	0	2142	1		
15	1.223	0	2143	1		
16	1.223	0	2144	1		
17	1.223	1	2145	2		
18	1.224	0	2147	1		
19	1.224	0	2148	2		
20	1.224	0	2150	1		
21	1.224	0	2151	2		
22	1.224	0	2153	1		
23	1.224	1	2154	1		
24	1.225	0	2155	2		
25	1.225	0	2157	1		
26	1.225	0	2158	2		
27	1.225	0	2160	2		
28	1.225	1	2162	1		
29	1.226	0	2163	2		
30	1.226	0	2165	1		
31						

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์ A		มิเตอร์ B		มิเตอร์	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	1.226	0	2460	2		
2	1.226	0	2468	2		
3	1.226	0	2470	1		
4	1.226	1	2471	1		
5	1.227	0	2.472	2		
6	1.227	0	2474	1		
7	1.227	0	2475	1		
8	1.227	0	2476	2		
9	1.227	0	2479	1		
10	1.227	0	2479	2		
11	1.227	1	2481	1		
12	1.228	0	2482	1		
13	1.228	0	2483	1		
14	1.228	0	2484	1		
15	1.228	0	2485	1		
16	1.228	0	2486	2		
17	1.228	0	2488	1		
18	1.228	1	2489	1		
19	1.229	0	2490	1		
20	1.229	0	2491	1		
21	1.229	0	2492	1		
22	1.229	0	2493	1		
23	1.229	0	2494	1		
24	1.229	1	2495	2		
25	1.230	0	2497	1		
26	1.230	0	2496	1		
27	1.230	0	2499	1		
28	1.230	0	2500	1		
29	1.230	0	2501	2		
30	1.230	1	2503	2		
31	1.231	0	2505	1		

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ศิลปกรรมศาสตร์

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์ A		มิเตอร์ B		มิเตอร์	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	1,231	0	2,506	1		
2	1.231	0	2,507	1		
3	1.231	1	2,508	1		
4	1.232	0	2509	1		
5	1.232	0	2510	1		
6	1.232	0	2511	1		
7	1.232	0	2512	2		
8	1232	0	2514	1		
9	1.232	1	2515	1		
10	1233	1	2516	2		
11	1.233	1	2518	1		
12	1.233	1	2519	1		
13	1.233	0	2520	1		
14	1.233	0	2521	1		
15	1.233	1	2522	1		
16	1.234	0	2523	1		
17	1.234	0	2.524	1		
18	1.234	0	2.525	1		
19	1.234	0	2.526	2		
20	1.234	0	2.528	1		
21	1.234	1	2.529	1		
22	1.235	0	2.530	1		
23	1.235	0	2.531	1		
24	1.235	0	2.532	1		
25	1.235	0	2.533	1		
26	1.235	0	2.534	1		
27	1.235	0	2.535	1		
28	1.235	1	2.536	1		
29	1.236	0	2.537	1		
30	1.236	0	2.538	1		
31						

[redacted]

เอกสารแนบที่ 8
เบอร์โทรฉุกเฉิน

ดีคอนโด โคโค่
TELEPHONE DIRECTORY

สำนักงานนิติบุคคล 077-951-151 / 061-172-7299	ช่างอาคาร 061-172-7299
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095	สถานีดับเพลิง (เทศบาลตำบลวัดประดู่) 077-200-954
สำนักงานที่ดิน สุราษฎร์ธานี 077-272-178	หน่วยดับเพลิง (เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี) 077-963-555
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานี 077-272-100 / 077-272-132	การประปาส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานี 077-272-683
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 077-951-600	โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์ธานี 077-956-789
โรงพยาบาลทักษิณ 077-206-020	โรงพยาบาลศรีวิชัย 077-282-520 ต่อ 1
มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี 077-272-328	ล้างแอร์ (ช่างจักรพงศ์) 087-384-9938
ซัก อบ รีด (Laundry) ชนิดา 062-786-8520 / 099-356-6954	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ป้อม ในลึกบ้านตอน) 081-091-5999
รถยก-รถลาก (ตาปีรถยก) 081-719-0300	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (เจริญแบตเตอรี่) 099-484-4747 / 093-902-6585
รถยก-รถลาก (บางใหญ่รถยก) 077-218-776	ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (ศูนย์บริการ ส. รวมช่าง) 077-286-331 / 081-677-1363
เรียก Taxi (บริษัท taxi ทำเงิน) 077-489-288 / 077-489-289	B-Quik (ติดโฮมโปร สุราษฎร์ธานี) 077-912-456
เรียก Taxi (บริษัท ราชาแท็กซี่) 077-220-666	ร้านกุญแจ (ช่างเอกกุญแจ) 089-597-0428
เรียก Taxi (หจก. ศ. เศรษฐกานต์) 077-200-025	ร้านกุญแจ (Topkey) 086-266-2771
เทศบาลตำบลวัดประดู่ 077-200-175	ร้านกุญแจ (ช่างกุ๊ก) 081-597-3107

หมายเหตุ : ฝ่ายจัดการฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าดังกล่าวทั้งสิ้น

PLUS+
LIVING MANAGEMENT

เอกสารแนบที่ 9

หลักฐานการเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เลขทะเบียนวุฒิบัตร.....๗๗/๒๕๖๖....

เทศบาลตำบลวัดประดู่

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ-ร ๓๕๗

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอเอฟเอส จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมฯ จำนวน ๑๖ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายวรภรณ์ คงอุดหนุน)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บันทึกการฝึกอบรม

เรื่อง การฝึกอบรมอพยพหนีไฟ (โครงการ ดีคอนโด โคโค่)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

วิทยากร/ผู้สอน โดย เทศบาลตำบลวัดประดู่

(ผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บัตรประชาชน	ลงชื่อ	หมายเหตุ
[redacted]				

เอกสารแนบที่ 10

แผนฉุกเฉิน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการซ้อมแผนฉุกเฉิน

Document No.	SOP-PMR-044	Revision	02	Update Date	01/06/2023
Head of Department	[redacted]				
QMR/FMR/ EMR Approve	... อัมพิกา พรพรหมประทาน ... (อัมพิกา พรพรหมประทาน) ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม				

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
1.3 เพื่อยกระดับมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทำแผน การซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน และจัดทำรายงานสรุปการซักซ้อมในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

3.1 SOP-PMR-045 วิธีการปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ ถึง SOP-PMR-074 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่โครงการ (จำนวน 26 SOPs)
3.2 FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

จัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังการฝึกซ้อม

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การกำหนดรายละเอียดการการซ้อมแผนฉุกเฉิน	1.1 BM/VM กำหนดรอบการซ้อมแผนฉุกเฉิน พร้อมกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน เพื่อซักซ้อมแผน เช่น บุคคลที่ประสบเหตุ บุคคลที่รับเรื่อง รปภ. หรือ อื่นๆ ลงในแผนงานประจำปี โดยแบ่งเป็นการซ้อมพื้นฐานที่ทุกโครงการต้องซ้อม และการซ้อมเพิ่มเติมที่ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละโครงการ [ตารางย่อย: ระดับความสำคัญ / คอนโด (C) / บ้านพักอาศัย (HT)] **การซ้อมพื้นฐาน** C: 1) วิธีการปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ/เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง 3) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยหนักในโครงการ 4) วิธีการปฏิบัติเมื่อมีผู้เสียชีวิตในโครงการ 5) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจมน้ำ HT: 1) วิธีการปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ/เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2) วิธีการปฏิบัติเมื่อพบสัตว์อันตรายในพื้นที่โครงการ 3) วิธีการปฏิบัติเมื่อมีผู้เสียชีวิตในโครงการ 4) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดโจรกรรมในพื้นที่โครงการ **การซ้อมเพิ่มเติม** C: 1) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ 2) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุวาตภัย 3) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว 4) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจะกระโดดอาคาร 5) วิธีการปฏิบัติเมื่อพบสัตว์อันตรายในพื้นที่โครงการ 6) วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย 7) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดโจรกรรมในพื้นที่โครงการ 8) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาท / คนคลุ้มคลั่ง 9) วิธีการปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐกรณีอาชญากรรม 10) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุจลาจลใกล้พื้นที่โครงการ 11) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดติดต่ออันตราย Covid-19 12) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำรั่ว หรือ น้ำท่วมในห้องชุดของโครงการ 13) วิธีการปฏิบัติเมื่อพนักงานที่ได้รับสารเคมีเข้าร่างกาย 14) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เกี่ยวข้องกับภายในโครงการ 15) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฆ่มชุกุกคาม 16) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุบุกรุก 17) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีหกรั่วไหล HT: 1) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจมน้ำ 2) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ 3) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุวาตภัย 4) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว 5) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจะกระโดดอาคาร 6) วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย 7) วิธีการปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐกรณีอาชญากรรม 8) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุจลาจลใกล้พื้นที่โครงการ 9) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดติดต่ออันตราย Covid-19 10) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง 11) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยหนักในโครงการ 12) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาท / คนคลุ้มคลั่ง 13) วิธีการปฏิบัติเมื่อพนักงานที่ได้รับสารเคมีเข้าร่างกาย 14) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เกี่ยวข้องกับภายในโครงการ 15) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฆ่มชุกุกคาม 16) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุบุกรุก 17) วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีหกรั่วไหล 1.2 BM/VM นำเสนอแผนงานให้ OM อนุมัติดำเนินการ ยกเว้นการซ้อมเหตุเพลิงไหม้ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเนื่องจากมีงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ	ซ้อมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เหตุฉุกเฉิน	1. แผนงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2. SOP-PMR-045 วิธีการปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ ถึง SOP-PMR-066 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุบุกรุก (จำนวน 22 SOPs)	BM/VM	
3	การซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ฝ่ายจัดการ ซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน ตามแผนการซ้อม บทบาทสมมติ และ รอบการซ้อมที่กำหนดไว้	ตามรอบแผนงานที่กำหนด	แผนงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

4	การจัดทำรายงานสรุปผล	ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกซ้อม ส่งให้ OM พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มกลางของหน่วยงาน	ภายใน 3 วัน หลังการฝึกซ้อม	FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- ฝ่ายจัดการ - BM/VM	

CONFIDENTIAL

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-001	29/7/2020	เอกสารจัดทำใหม่ ขึ้นระบบครั้งแรก
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มตำแหน่ง FMR Approve , เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C , เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณกฤติยา มีศิกาญจน์ เป็นคุณเดชศักดิ์ หล่อวัลแสศิริกุล, เพิ่ม Footer และลายน้ำ
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มจำนวน SOP 1 เล่ม คือ SOP-PMR-074 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่โครงการ

CONFIDENTIAL