


## ภาคผนวก ง

---

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบโครงการ



รูปที่ 5 ป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว



รูปที่ 6 ที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ 7 สัญลักษณ์แสดงทิศทางจราจรบนพื้นทางภายในโครงการ



รูปที่ 8 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการ



รูปที่ 10 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 12 รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบล้างไขมันและตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 13 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 15 ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายชื่อโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 16 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ 17 ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถ




รูปที่ 18 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 19 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ 20 สติกเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายในโครงการ



รูปที่ 21 กฎระเบียบการเข้า-ออกโครงการ และระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 22 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 23 ถังมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 24 ทำความสะอาดพื้นที่หลังเก็บขนมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 25 รถเก็บมูลฝอย



รูปที่ 26 หม้อแปลงและตู้ MDB



รูปที่ 27 หลอด LED



รูปที่ 28 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



รูปที่ 29 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า



รูปที่ 30 ถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 31 ป้ายประหยัดน้ำ



รูปที่ 32 ปอดินกำจัดมีเทนและละอองน้ำเสีย (Aerosol)



รูปที่ 33 ป่อทวงน้ำ







รูปที่ 34 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 35 ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ




รูปที่ 36 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 37 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 38 ป้ายแสดงทางหนีไฟ




รูปที่ 39 จุดรวมพล



รูปที่ 40 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



รูปที่ 41 ประตุนิรภัย



รูปที่ 42 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ 43 ล้างเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 44 จุดรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 45 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 46 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 47 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



รูปที่ 48 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual Station)



รูปที่ 49 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)



รูปที่ 50 กระจกนูน บริเวณทางวิ่งรถ