

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39




รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 2 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 3 กฏระเบียบการก่อสร้าง



รูปที่ 4 ม่านละอองน้ำ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 5 กล่องรับเครื่องร่อนเรียน



รูปที่ 6 กำแพงกันดิน



รูปที่ 7 ป้ายจุดรวมพล



รูปที่ 8 ตรวจเช็คตู้ไฟ



รูปที่ 9 ตรวจเช็คถังดับเพลิง



รูปที่ 10 ที่พักสำหรับคนงาน



รูปที่ 11 เบอร์ดอร์ลูกเงิน



รูปที่ 12 ป้ายกำหนดเวลาในการทำงาน



รูปที่ 13 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค Covid-19



รูปที่ 14 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 15 ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง



รูปที่ 16 ป้ายประหยัดน้ำ/ประหยัดไฟ



รูปที่ 17 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด



รูปที่ 18 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 19 ปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 20 ปูแผ่นเหล็ก



รูปที่ 20 แผนฉุกเฉิน



รูปที่ 22 พื้นที่ล้างล้อรถ



รูปที่ 23 ล้างล้อรถ



รูปที่ 24 รถปูนสำเร็จรูป



รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 26 เจาะเสาเข็ม



รูปที่ 27 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 28 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 29 Morning Talk



รูปที่ 30 คนงานฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 31 เอกสารตรวจสอบความปลอดภัย



รูปที่ 32 ตรวจสอบสารเสพติดคนงาน



รูปที่ 33 ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้แก๊ส



รูปที่ 34 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์



รูปที่ 35 คนงานทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 36 ประตูทางเข้า-ออก



รูปที่ 37 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 38 สภาพหน้างานปัจจุบัน



รูปที่ 39 Sheet Pile



รูปที่ 40 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้างMesh sheet



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออก



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 43 ป้ายแสดงลูกศรเข้า-ออก



รูปที่ 44 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 45 น้ำดื่มสะอาด



รูปที่ 46 คนงานทำความสะอาด



รูปที่ 47 ถังขยะ



รูปที่ 48 คนงานทำความสะอาดถังขยะ



รูปที่ 49 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 50 ถังบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 51 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ