เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D60S0311-FP/-JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240100012
วันที่ปฏิบัติ	03/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
[illegible]	[illegible]				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....412.....โวล์ต				
	S-T.....412.....โวล์ต				
	T-R.....414.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	R.....5.6.....แอมป์				
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.7.....แอมป์				
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
[illegible]	[illegible]				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คน้ำมันระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....147.....PSI				
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240100003
วันที่ปฏิบัติ	10/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
4	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
11	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธิ์ สุสุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

เงื่อนไข -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	OC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240100013
วันที่ปฏิบัติ	10/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[redacted]				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
2	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.5.....แอมป์				
	S.....5.7.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....405.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....406.....โวล์ต				
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติ [redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM2401000004
วันที่ปฏิบัติ	17/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
11	ตรวจเช็คท่อยากาศไอเสีย	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
12	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธิ์ งุ่งุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	FM2401000014
วันที่ปฏิบัติ	17/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.8.....แอมป์				
	R.....5.8.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....412.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ งู่ยุช

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240100005
วันที่ปฏิบัติ	24/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
7	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....98.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19000500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240100015
วันที่ปฏิบัติ	24/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.8.....แอมป์				
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....413.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
5	ตรวจเช็คทัดสมระบายอากาศ MOTOR	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิภัทร์ ยู่สุข

[redacted]

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FSP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240100006
วันที่ปฏิบัติ	31/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
2	ตรวจเช็คห่อยากาศไอดี	✔			
3	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
8	ตรวจเช็คห่อยากาศไอเสีย	✔			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
	[illegible]				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธิ์ สู่สุข

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240100311
วันที่ปฏิบัติ	31/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area	C1	ส่วนกลาง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....413.....โวล์ต				
	S-T.....412.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
	S.....5.6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คช่องระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-G04-C1/Z19D00SC0311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM2402080006
วันที่ปฏิบัติ	07/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
4	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	[illegible]				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
	S.....5.8.....แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....414.....โวล์ต				
	S-T.....412.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ไขหน้า -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240200003
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แกมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิภัทร์ สู่สุข

[redacted]

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM2402080007
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.4.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....412.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คหัวสนระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิพัทธิ์ สู่สุข

[redacted]

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240200004
วันที่ปฏิบัติ	21/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | โม่ระนุ | โม่ระนุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความต้องจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....98.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทร์ สุขุ

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240200008
วันที่ปฏิบัติ	21/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area j C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
4	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.8.....แอมป์				
	T.....5.8.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	S-T.....410.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทย์ สุสุข

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240200005
วันที่ปฏิบัติ	28/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คค่าความต่างศักย์ของ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	แอมป์เตอร์.....1.1.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....50.....PSI				
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิภัทร์ ลุ่สุข

[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240200009
วันที่ปฏิบัติ	28/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	[illegible]				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	T-R.....410.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
	R-S.....411.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธิ์ ชู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240100002
วันที่ปฏิบัติ	03/01/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	รายสัปดาห์				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
4	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
6	ตรวจเช็กสายพาน	✔			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
8	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.... 0.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....95.....F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....15.....ชม.				
	วัดแรงดันน้ำออก.....147.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
11	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
13	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
	รายปี				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240300003
วันที่ปฏิบัติ	13/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....175.....ลิตร				
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน.....15.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....500.....PSI				
	เกจมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
12	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
13	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรทักดิ์ ผิสลาม

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240300007
วันที่ปฏิบัติ	13/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | โม่ระบุ | โม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คเบาหตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.8.....แอมป์				
	T.....5.8.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....412.....โวล์ต				
	T-R.....415.....โวล์ต				
	S-T.....414.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
2	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240300004
วันที่ปฏิบัติ	20/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area [C1] ส่วนกลาง [ไม่ระบุ] ไม่ระบุ [FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	PUMP				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
3	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.6.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
11	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240300008
วันที่ปฏิบัติ	20/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150 .....PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....408.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
	S-T.....407.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.7.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บริษัท สแน

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19C00500311-FP/-JIP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240300608
วันที่ปฏิบัติ	20/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
2	ตรวจเช็คเบากตัวเรือน MOTOR	✔			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
6	ตรวจเช็คเบากตัวเรือน PUMP	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....408.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
	S-T.....407.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.7.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทร์ สู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM260300009
วันที่ปฏิบัติ	27/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pumip	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
4	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.7.....แอมป์				
	T.....5.8.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ถ่าที่ Set.....6.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

สาเหตุ PM

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - ลิปตาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19000S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM2403000009
วันที่ปฏิบัติ	27/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor Rate Pump	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
4	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.7.....แอมป์				
	T.....5.8.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ภาสกร พัฒนจุระประเสริฐ 2.ศรศักดิ์ อิสสาม

[redacted]

<u>รายละเอียด</u> PM

<u>สาเหตุ</u> PM

<u>คำแนะนำ</u> ไม่มี

<u>การแก้ปัญหา</u> ไม่มี

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240200002
วันที่ปฏิบัติ	07/02/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
2	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✔			
	[redacted]				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
4	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250400002
วันที่ปฏิบัติ	03/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจทั่วไป				
1	ตรวจเช็คชุดสำรอง BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	ทดสอบ				
1	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-JJP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240400007
วันที่ปฏิบัติ	03/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Control				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.8.....แอมป์				
	S.....5.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	S-T.....410.....โวล์ต				
	R-S.....407.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set. ...6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
	Motor & Pump				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวหรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธิ์ อู่ทุ่ง

[redacted]

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240406C03
วันที่ปฏิบัติ	10/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
3	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิภัทธิ์ ลู่สุข

[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19000500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240400008
วันที่ปฏิบัติ	10/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คน็อตระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
	T-R.....414.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิภัทธ์ ตู้สุข

[redacted]

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240400004
วันที่ปฏิบัติ	17/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✔			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
8	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....100.....ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
	[illegible]				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เกษกร พันธนสุขประเสริฐ

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	OC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240400009
วันที่ปฏิบัติ	17/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.8.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....407.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คหัวต่อระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ภาสกร ทัดมธุรประเสริฐ

<u>ชื่อผู้ค</u> [redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240400005
วันที่ปฏิบัติ	24/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area [C1] ส่วนกลาง [ไม่ระบุ] ไม่ระบุ [FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ ศุ่สุข

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19C00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240400010
วันที่ปฏิบัติ	24/04/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....116.....PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.5.....แอมป์				
	R.....5.7.....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	T-R.....406.....โวล์ต				
	S-T.....408.....โวล์ต				
	R-S.....407.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1 [redacted]

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM2403C0032
วันที่ปฏิบัติ	06/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	[illegible]				
1	ตรวจเช็คค่าความตึงจำเพาะของ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แอมมิเตอร์.....1.1.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.85.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
	[illegible]				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน	✔			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240300006
วันที่ปฏิบัติ	06/03/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR + PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.7.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....410.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร ทัดนสุขประเสริฐ

[redacted]

สาเหตุ PM

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วทยิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240400006
วันที่ปฏิบัติ	01/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area [C1] [ส่วนกลาง] [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] [FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด FRV	✔			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
4	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
5	ตรวจเช็คสายท่อน	✔			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
7	ตรวจเช็กระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
8	ตรวจเช็คท่อไอดาคไอดี	✔			
9	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.0.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.1.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ ศรีสุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240500506
วันที่ปฏิบัติ	01/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	S-T.....410.....โวล์ต				
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.5.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
	MOTOR + PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่นภายอากาศ MOTOR	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธิ์ สุ่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

แจ้งเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240500002
วันที่ปฏิบัติ	08/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธิ์ สู่สุข

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแจ้งซ่อม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240500007
วันที่ปฏิบัติ	05/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คน้ำมันระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.8.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
	T-R.....412.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทร์ เจ่ง

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240500003
วันที่ปฏิบัติ	15/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คท่อยางหม้อน้ำ	✔			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คท่อยางคอเอียง	✔			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิพัทธ์ สุดสุข

[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	OC-KPT-004-C1/Z19D00503311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM2405090008
วันที่ปฏิบัติ	15/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คเสาตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.5.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
	T-R.....413.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธิ์ งูงูข

[redacted]

ชื่อ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240500004
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดทำร้ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
2	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ ศู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240500009
วันที่ปฏิบัติ	22/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | สวนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	S-T.....413.....โวล์ต				
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....412.....โวล์ต				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
3	ตรวจเช็คหัวสมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คยางตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธ์ สุ[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เเขที่ใบงาน	PM240500005
วันที่ปฏิบัติ	29/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตู้ควบคุม				
1	ตรวจเช็คจุดตรวจ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คเซ็นเซ็นแรงดัน	✔			
	ปั๊มน้ำ				
1	ตรวจเช็คค่าความต้วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แอมป์เตอร์.....1.25.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....95.....F				
	ความเร็วรอบ.....2350.....RPM				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
5	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
10	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรศักดิ์ อิสลาม

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - ลัปตาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240500010
วันที่ปฏิบัติ	29/05/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
2	ตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....412.....โวล์ต				
	T-R.....414.....โวล์ต				
	S-T.....413.....โวล์ต				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
6	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.7.....แอมป์				
	S.....5.7.....แอมป์				
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.สรศักดิ์ มิสลาม

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240603C02
วันที่ปฏิบัติ	05/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ยกเลิก				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
9	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
11	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✔			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
	ยกเลิก				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน	✔			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธิ์ สุสุข

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240600006
วันที่ปฏิบัติ	05/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
4	ตรวจเช็คท่อลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
2	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.8.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	T-R.....409.....โวล์ต				
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

ชื่อ [redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240600603
วันที่ปฏิบัติ	12/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
3	ตรวจเช็คค่าความดวงจำเพาะของ BATTERY	✔			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
8	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.2.....แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19D00S00311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240600007
วันที่ปฏิบัติ	12/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
6	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	T.....5.7.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
	S.....5.6.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
	T-R.....412.....โวล์ต				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
6	ตรวจเช็คท่อระบายอากาศ MOTOR	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			

รา[redacted]

1.

ชื่อ

-

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแจ้งซ่อม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240600004
วันที่ปฏิบัติ	19/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตัวปั๊มน้ำ				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			
	ตัวมอเตอร์				
1	ตรวจเช็คค่าความต้านทานของ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✔			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.1.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✔			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....160.....ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร พัฒนสุขประเสริฐ

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขยิ่ง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-004-C1/Z19300500311-FP/-JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240600008
วันที่ปฏิบัติ	19/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.6.....แอมป์				
	T.....5.5.....แอมป์				
	R.....5.5.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร พัฒนสุขประเสริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM240600005
วันที่ปฏิบัติ	26/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คค่าความต่างจำเพาะของ BATTERY	✔			
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✔			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✔			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✔			
5	ตรวจเช็คท่อไอดี	✔			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✔			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....525.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....1.1.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....90 ....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....14.8.....ชม.				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....90.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✔			
10	ตรวจเช็คท่อไอเสีย	✔			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✔			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....180.....ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✔			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✔			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✔			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY	✔			
3	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร พัฒนสุขประเสริฐ

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-006-C1/Z19D00500311-FP/-/JP-0001
เลขที่ใบงาน	PM240600009
วันที่ปฏิบัติ	26/06/2024
ชื่ออาคาร	Common Area | C1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✔			
	S-T.....411.....โวล์ต				
	T-R.....413.....โวล์ต				
	R-S.....412.....โวล์ต				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คกระแส	✔			
	S.....5.5.....แอมป์				
	T.....5.6.....แอมป์				
	R.....5.6.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110.....PSI				
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
4	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✔			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาเกร ชัยนสยประเทริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/20000000000281-FP/FHC-0008
เลขที่ใบงาน	PM240100064
วันที่ปฏิบัติ	15/01/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	18 Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ทั้งชั้น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			
4	ตรวจเช็คความเรียบร้อย	✔			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรษฐพัฒ์ อิสสาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : คีดอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-1-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ฤญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/										/		/		/	
ห้อง CWP	/										/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000590275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM2401000032
วันที่ปฏิบัติ	15/01/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1. Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ล็อกขั้น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
4	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
5	ตรวจเช็คแบตฯ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกคนไข้ กะผู้ป่วยนอก	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-1-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ถุงแข		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/										/		/		/	
ห้อง CWP	/										/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	CC-KPT-001-ALL/Z00EX00500305-FP/FHC-0011
เลขที่ใบงาน	PM240100033
วันที่ปฏิบัติ	15/01/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คกรวยประตูภัย	✔			
2	ตรวจเช็ค (ทั้งกี่ชั้น) การทำงาน	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-1-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		ชิ้น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/										/		/		/	
ห้อง CWP	/										/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000500281-EM/LT-0001
เลขที่ใบงาน	PM2401000037
วันที่ปฏิบัติ	14/01/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1 ภาสกร ชัยมงคลประเสริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

สาเหตุ PM

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELA1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELA1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELA1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELA1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELA1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELA1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELA1/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	ELA1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELA1/09	/		/		/		นิติ	
10	ELA2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELA2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELA2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELA2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELA2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELA2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELA2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELA3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
18	ELA3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
19	ELA3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
20	ELA3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
21	ELA3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
22	ELA3/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
23	ELA3/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
24	ELA4/01		/		/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
25	ELA4/02		/		/		/	ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
26	ELA4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
27	ELA4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELA4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
29	ELA4/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
30	ELA4/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ :14-1-67
อาคาร : A	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELA5/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
32	ELA5/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
33	ELA5/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
34	ELA5/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
35	ELA5/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
36	ELA5/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
37	ELA5/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
38	ELA6/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
39	ELA6/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
40	ELA6/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
41	ELA6/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
42	ELA6/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
43	ELA6/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
44	ELA6/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
45	ELA7/01		/		/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
46	ELA7/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
47	ELA7/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
48	ELA7/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
49	ELA7/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
50	ELA7/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
51	ELA7/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
52	ELA8/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
53	ELA8/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELA8/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
55	ELA8/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
56	ELA8/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
57	ELA8/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
58	ELA8/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
59	MDB	/		/		/			
60	CWP	/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-031-ALL/Z000000500275-EM/LT-0002
เลขที่ใบงาน	PM240100033
วันที่ปฏิบัติ	14/01/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

สาเหตุ PM

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELB 01/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELB 01/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELB 01/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELB 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELB 01/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELB 01/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	ELB 01/8	/			/		/	Lobby	
9	ELB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
10	ELB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
11	ELB 02/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
12	ELB 02/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
13	ELB 02/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
14	ELB 02/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
15	ELB 02/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	ELB 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
17	ELB 03/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
18	ELB 03/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
19	ELB 03/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELB 03/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
21	ELB 03/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
22	ELB 03/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	ELB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
24	ELB 04/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
25	ELB 04/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
26	ELB 04/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
27	ELB 04/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
28	ELB 04/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
29	ELB 04/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

บันไดหนีไฟ ST 1 : ลอกจากลิฟท์โดยสารด้านซ้ายมือ

บันไดหนีไฟ ST 2 : อยู่ตรงข้ามห้องรหัสไฟฟ้าตามชั้น

บันไดหนีไฟ ST 3 : ลอกจากลิฟท์โดยสารด้านขวามือ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	ELB 05/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
31	ELB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
32	ELB 05/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
33	ELB 05/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
34	ELB 05/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
35	ELB 05/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
36	ELB 05/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
37	ELB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
38	ELB 06/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
39	ELB 06/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
40	ELB 06/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
41	ELB 06/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
42	ELB 06/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
43	ELB 06/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
44	ELB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
45	ELB 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELB 07/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
47	ELB 07/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
48	ELB 07/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
49	ELB 07/6	/			/		/	หน้าลิฟท์	
50	ELB 07/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
51	ELB 08/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
52	ELB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
53	ELB 08/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
54	ELB 08/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
55	ELB 08/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
56	ELB 08/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
57	ELB 08/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
58	MDB	/		/		/			
59	CWP	/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EMA.T-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/20000000000305-EMA.T-0003
เลขที่ใบงาน	PM2401000039
วันที่ปฏิบัติ	14/01/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

สาเหตุ PM

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELC1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELC1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELC1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELC1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELC1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELC1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELC1/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELC1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELC1/09	/		/		/		หลังลิฟท์	
10	ELC2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELC2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELC2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELC2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELC2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELC2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELC2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELC2/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
18	ELC3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
19	ELC3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELC3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
21	ELC3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
22	ELC3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
23	ELC3/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
24	ELC3/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
25	ELC3/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
26	ELC4/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
27	ELC4/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELC4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
29	ELC4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
30	ELC4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELC4/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
32	ELC4/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
33	ELC4/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
34	ELC5/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
35	ELC5/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
36	ELC5/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
37	ELC5/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
38	ELC5/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
39	ELC5/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
40	ELC5/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
41	ELC5/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
42	ELC6/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
43	ELC6/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
44	ELC6/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
45	ELC6/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELC6/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
47	ELC6/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
48	ELC6/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
49	ELC6/8		/		/		/	หลังลิฟท์	
50	ELC7/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
51	ELC7/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
52	ELC7/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
53	ELC7/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELC7/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
55	ELC7/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
56	ELC7/7		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
57	ELC7/8	/		/		/		หลังลิฟท์	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
58	ELC8/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
59	ELC8/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
60	ELC8/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
61	ELC8/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
62	ELC8/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
63	ELC8/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
64	ELC8/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
65	MDB	/		/		/			
66	CWP	/		/		/			
67	สระว่ายน้ำ	/		/		/			
68	ห้องน้ำ Fitness ชาย	/		/		/			
69	ห้องน้ำ Fitness หญิง	/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	CC-KPT-001-ALL/2000-005-00281EM/EL-00305
เลขที่ใบงาน	PM2401100035
วันที่ปฏิบัติ	14/01/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลาง-A | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Cell Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กาสสร พัฒนสุรประเสริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

สาเหตุ PM

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเร่ง (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA 01/1	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEA 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEA 01/3		/		/		/	ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEA 01/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEA 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEA 02/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEA 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEA 02/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEA 02/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEA 02/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEA 02/6		/		/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEA 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEA 03/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEA 03/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEA 03/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEA 03/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEA 03/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEA 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEA 04/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEA 04/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEA 04/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEA 04/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEA 04/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEA 05/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEA 05/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEA 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEA 05/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEA 05/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEA 05/6	/			/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดิสอนไค กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67	
อาคาร : A								รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEA 05/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEA 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEA 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEA 06/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEA 06/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEA 06/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEA 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEA 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEA 07/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEA 07/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEA 07/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEA 07/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEA 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEA 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEA 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEA 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEA 08/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEA 08/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/ZDCD00590275-EM/EL-0056
เลขที่ใบงาน	PM240100034
วันที่ปฏิบัติ	14/01/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.กาสตร ทัดนะสุขประเสริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

สาเหตุ PM

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบปัญหาที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดิคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : B	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEB 01/1	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEB 01/3	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEB 01/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEB 01/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEB 02/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEB 02/4		/		/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEB 02/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEB 02/6	/			/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEB 03/1		/		/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEB 03/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEB 03/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEB 03/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEB 03/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEB 03/6		/		/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEB 04/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEB 04/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEB 04/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEB 04/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEB 04/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEB 05/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEB 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEB 05/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEB 05/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEB 05/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดิคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : B	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEB 06/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEB 06/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEB 06/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEB 06/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEB 06/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEB 07/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEB 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEB 07/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEB 07/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEB 07/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEB 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEB 08/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEB 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEB 08/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEB 08/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/2000000000305-EM/EL-0507
เลขที่ใบงาน	PM240100036
วันที่ปฏิบัติ	14/01/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คหัวความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กาญจน์ ทิอมสุขประเสริฐ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

สาเหตุ PM

ค่าแบตน้ำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEC 01/1		✓	✓			✓	ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEC 01/2		✓	✓			✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEC 01/3	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEC 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEC 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEC 01/6		✓	✓			✓	ทางลาก-ประตูหนีไฟกลาง	
7	FEC 02/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
8	FEC 02/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
9	FEC 02/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
10	FEC 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
11	FEC 02/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEC 02/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
13	FEC 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
14	FEC 03/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
15	FEC 03/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
16	FEC 03/4		✓	✓			✓	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
17	FEC 03/5	✓		✓			✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEC 03/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
19	FEC 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
20	FEC 04/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
21	FEC 04/3		✓	✓			✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
22	FEC 04/4		✓	✓			✓	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
23	FEC 04/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEC 04/6		✓		✓		✓	ประตูหนีไฟกลาง	
25	FEC 05/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
26	FEC 05/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
27	FEC 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
28	FEC 05/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
29	FEC 05/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
30	FEC 05/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะรู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-1-67	
อาคาร : C								รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEC 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEC 06/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
32	FEC 06/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEC 06/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
34	FEC 06/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEC 06/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
36	FEC 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEC 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
38	FEC 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEC 07/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
40	FEC 07/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEC 07/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
42	FEC 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEC 08/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
44	FEC 08/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEC 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
46	FEC 08/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEC 08/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/ZK0000500281-EM/LT-0001
เลขที่ใบงาน	PM240200031
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลาง/A | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร ต้อนสุขประเสริฐ

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELA1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELA1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELA1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELA1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELA1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELA1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELA1/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	ELA1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELA1/09	/		/		/		นิติ	
10	ELA2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELA2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELA2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELA2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELA2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELA2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELA2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELA3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
18	ELA3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
19	ELA3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
20	ELA3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
21	ELA3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
22	ELA3/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
23	ELA3/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
24	ELA4/01		/		/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
25	ELA4/02		/		/		/	ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
26	ELA4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
27	ELA4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELA4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
29	ELA4/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
30	ELA4/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ :14-2-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELA5/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
32	ELA5/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
33	ELA5/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
34	ELA5/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
35	ELA5/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
36	ELA5/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
37	ELA5/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
38	ELA6/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
39	ELA6/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
40	ELA6/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
41	ELA6/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
42	ELA6/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
43	ELA6/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
44	ELA6/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
45	ELA7/01		/		/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
46	ELA7/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
47	ELA7/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
48	ELA7/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
49	ELA7/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
50	ELA7/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
51	ELA7/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
52	ELA8/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
53	ELA8/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELA8/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
55	ELA8/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
56	ELA8/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
57	ELA8/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
58	ELA8/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
59	MDB	/		/		/			
60	CWP	/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500275-EM/LT-0002
เลขที่ใบงาน	PM250200032
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลาง4B | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร ทัดนสุขประเสริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELB 01/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELB 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELB 01/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELB 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELB 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELB 01/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
7	ELB 01/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
8	ELB 01/8	✓			✓		✓	Lobby	
9	ELB 02/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
10	ELB 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
11	ELB 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
12	ELB 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
13	ELB 02/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
14	ELB 02/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
15	ELB 02/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
16	ELB 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
17	ELB 03/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
18	ELB 03/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
19	ELB 03/4	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELB 03/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
21	ELB 03/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
22	ELB 03/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
23	ELB 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
24	ELB 04/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
25	ELB 04/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
26	ELB 04/4	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
27	ELB 04/5	✓			✓		✓	บันไดหนีไฟกลาง	
28	ELB 04/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
29	ELB 04/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

บันไดหนีไฟ ST 1 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านซ้ายมือ

บันไดหนีไฟ ST 2 : อยู่ตรงข้ามห้องชาร์ปไฟฟ้าฉุกเฉิน

บันไดหนีไฟ ST 3 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านขวามือ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	ELB 05/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
31	ELB 05/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
32	ELB 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
33	ELB 05/4	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
34	ELB 05/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
35	ELB 05/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
36	ELB 05/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
37	ELB 06/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
38	ELB 06/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
39	ELB 06/3	✓			✓			ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
40	ELB 06/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
41	ELB 06/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
42	ELB 06/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
43	ELB 06/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
44	ELB 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
45	ELB 07/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELB 07/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
47	ELB 07/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
48	ELB 07/5	✓			✓		✓	บันไดหนีไฟกลาง	
49	ELB 07/6	✓			✓		✓	หน้าลิฟท์	
50	ELB 07/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
51	ELB 08/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
52	ELB 08/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
53	ELB 08/3	✓			✓			ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
54	ELB 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
55	ELB 08/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
56	ELB 08/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
57	ELB 08/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
58	MDB	✓		✓		✓			
59	CWP	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-RPT-001-ALL/Z00D00590305-EM/LT-0003
เลขที่ใบงาน	PM240200033
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลาง-C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร ทัฒนสุขประเสริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELC1/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELC1/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELC1/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELC1/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELC1/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELC1/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
7	ELC1/07	✓			✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
8	ELC1/08	✓		✓		✓		Lobby	
9	ELC1/09	✓		✓		✓		หลังลิฟท์	
10	ELC2/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELC2/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELC2/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELC2/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELC2/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELC2/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
16	ELC2/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	ELC2/08	✓		✓		✓		หลังลิฟท์	
18	ELC3/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
19	ELC3/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELC3/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
21	ELC3/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
22	ELC3/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
23	ELC3/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
24	ELC3/07	✓			✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
25	ELC3/08	✓		✓		✓		หลังลิฟท์	
26	ELC4/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
27	ELC4/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELC4/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
29	ELC4/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
30	ELC4/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELC4/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
32	ELC4/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
33	ELC4/8	✓		✓		✓		หลังลิฟท์	
34	ELC5/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
35	ELC5/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
36	ELC5/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
37	ELC5/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
38	ELC5/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
39	ELC5/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
40	ELC5/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
41	ELC5/8	✓		✓		✓		หลังลิฟท์	
42	ELC6/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
43	ELC6/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
44	ELC6/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
45	ELC6/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELC6/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
47	ELC6/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
48	ELC6/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
49	ELC6/8		✓		✓		✓	หลังลิฟท์	
50	ELC7/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
51	ELC7/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
52	ELC7/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
53	ELC7/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELC7/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
55	ELC7/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
56	ELC7/7		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
57	ELC7/8	✓		✓		✓		หลังลิฟท์	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะหู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
58	ELC8/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
59	ELC8/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
60	ELC8/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
61	ELC8/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
62	ELC8/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
63	ELC8/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
64	ELC8/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
65	MDB	✓		✓		✓			
66	CWP	✓		✓		✓			
67	สระว่ายน้ำ	✓		✓		✓			
68	ห้องน้ำ Fitness ชาย	✓		✓		✓			
69	ห้องน้ำ Fitness หญิง	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน.	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00:S0201EM/EL-00005
เลขที่ใบงาน	PM240200029
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลาง|A | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.กงสกร นัดนสุขประเสริฐ

ชื่อ[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u>

<u>สาเหตุ</u>

<u>คำแนะนำ</u>

<u>การแก้ปัญหา</u>

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วแต่ยังที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดิคคนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67	
อาคาร : A								รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA 01/1	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEA 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEA 01/3		✓				✓	ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEA 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEA 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEA 02/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEA 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEA 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEA 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEA 02/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEA 02/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEA 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEA 03/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEA 03/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEA 03/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEA 03/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEA 03/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEA 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEA 04/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEA 04/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEA 04/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEA 04/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEA 04/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEA 05/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEA 05/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEA 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEA 05/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEA 05/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEA 05/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดิคคนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67	
อาคาร : A								รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEA 06/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEA 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEA 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEA 06/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEA 06/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEA 06/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEA 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEA 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEA 07/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEA 07/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEA 07/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEA 07/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEA 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEA 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEA 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEA 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEA 08/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEA 08/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000000275-EM/EL-0006
เลขที่ใบงาน	PM240230028
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลาง B | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กรสกร พัฒนสุขประเสริฐ

ชื่อผู้[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

ข้อแนะนำ -

การแก้ไขปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : คีลอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67	
อาคาร : B								รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEB 01/1	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEB 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEB 01/3	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEB 01/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEB 01/5	✓			✓		✓	บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEB 02/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEB 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEB 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEB 02/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEB 02/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEB 02/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEB 03/1		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEB 03/2		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEB 03/3		✓		✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEB 03/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEB 03/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEB 03/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEB 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEB 04/2		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEB 04/3		✓		✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEB 04/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEB 04/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEB 04/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEB 05/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEB 05/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEB 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEB 05/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEB 05/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEB 05/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีลคอนโด กะหู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67
ชาลาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEB 06/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEB 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEB 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEB 06/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEB 06/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEB 06/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEB 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEB 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEB 07/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEB 07/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEB 07/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEB 07/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEB 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEB 08/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEB 08/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEB 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEB 08/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEB 08/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	CC-KPT-001-ALL/Z00000000305-EM/EL-0007
เลขที่ใบงาน	PM240200020
วันที่ปฏิบัติ	14/02/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาสกร ตัดนสุขประเสริฐ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67	
อาคาร : C								รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEC 01/1		✓	✓			✓	ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEC 01/2		✓	✓			✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEC 01/3	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEC 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEC 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEC 01/6		✓	✓			✓	ทางลงกาประตูหนีไฟกลาง	
7	FEC 02/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
8	FEC 02/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
9	FEC 02/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
10	FEC 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
11	FEC 02/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEC 02/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
13	FEC 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
14	FEC 03/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
15	FEC 03/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
16	FEC 03/4		✓	✓			✓	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
17	FEC 03/5	✓		✓			✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEC 03/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
19	FEC 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
20	FEC 04/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
21	FEC 04/3		✓	✓			✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
22	FEC 04/4		✓	✓			✓	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
23	FEC 04/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEC 04/6		✓		✓		✓	ประตูหนีไฟกลาง	
25	FEC 05/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
26	FEC 05/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
27	FEC 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
28	FEC 05/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
29	FEC 05/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
30	FEC 05/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-2-67	
อาคาร : C								รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEC 06/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEC 06/2		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
32	FEC 06/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEC 06/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
34	FEC 06/5	✓			✓		✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEC 06/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
36	FEC 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEC 07/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
38	FEC 07/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEC 07/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
40	FEC 07/5	✓			✓		✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEC 07/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
42	FEC 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEC 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
44	FEC 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEC 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
46	FEC 08/5	✓			✓		✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEC 08/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/2006000500281-FP/FHC-0008
เลขที่ใบงาน	PM240200058
วันที่ปฏิบัติ	15/02/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ล้านนาเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชั้น Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศิรสิทัตถ์ ทันสง

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240200058

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-2-67
อาคาร : A		รหัสทุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000000275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM240200026
วันที่ปฏิบัติ	15/02/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลาง B | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ge Fire Hose Cabinet @ HC1				
1	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			
2	ตรวจเช็ค (สิ่งกีดขวาง การทำงาน	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
4	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ ทิ่มแง้ง

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240200026

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : คีดอนโต กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-2-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/										/		/		/	
ห้อง CWP	/															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KFT-001-ALL/2000000500305-FP/FHC-0011
เลขที่ใบงาน	PM2402000027
วันที่ปฏิบัติ	15/02/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ล้านนาตาวC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1.Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ล้างชั้น) ภายในงาน	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ ทิมเล็ง

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM2402000027

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OA)

หน่วยงาน : ดีดตบโต กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-2-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ฤญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตรวจตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000000305-EM/EL-0007
เลขที่ใบงาน	PM2403030030
วันที่ปฏิบัติ	14/03/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลาง-C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัชร์ สุขุ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกดอนโต กะหู้-ปาตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEC 01/1		/	/			/	ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEC 01/2		/	/			/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEC 01/3	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEC 01/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEC 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEC 01/6		/	/			/	ทางออก-ประตูหนีไฟกลาง	
7	FEC 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
8	FEC 02/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
9	FEC 02/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
10	FEC 02/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
11	FEC 02/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEC 02/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
13	FEC 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
14	FEC 03/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
15	FEC 03/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
16	FEC 03/4		/	/			/	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
17	FEC 03/5	/		/			/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEC 03/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
19	FEC 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
20	FEC 04/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
21	FEC 04/3		/	/			/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
22	FEC 04/4		/	/			/	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
23	FEC 04/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEC 04/6		/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง	
25	FEC 05/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
26	FEC 05/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
27	FEC 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
28	FEC 05/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
29	FEC 05/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
30	FEC 05/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ตึกคอนโด กะรู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEC 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEC 06/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
32	FEC 06/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEC 06/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
34	FEC 06/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEC 06/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
36	FEC 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEC 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
38	FEC 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEC 07/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
40	FEC 07/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEC 07/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
42	FEC 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEC 08/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
44	FEC 08/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEC 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
46	FEC 08/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEC 08/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00000000381-EM/LT-0001
เลขที่ใบงาน	PM240305031
วันที่ปฏิบัติ	14/03/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ ชู่ศุระ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELA1/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELA1/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELA1/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELA1/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELA1/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELA1/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
7	ELA1/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
8	ELA1/08	✓		✓		✓		Lobby	
9	ELA1/09	✓		✓		✓		นิติ	
10	ELA2/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELA2/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELA2/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELA2/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELA2/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELA2/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
16	ELA2/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	ELA3/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
18	ELA3/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
19	ELA3/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
20	ELA3/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
21	ELA3/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
22	ELA3/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
23	ELA3/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
24	ELA4/01		✓		✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
25	ELA4/02		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
26	ELA4/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
27	ELA4/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELA4/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
29	ELA4/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
30	ELA4/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ :14-3-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELA5/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
32	ELA5/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
33	ELA5/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
34	ELA5/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
35	ELA5/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
36	ELA5/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
37	ELA5/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
38	ELA6/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
39	ELA6/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
40	ELA6/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
41	ELA6/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
42	ELA6/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
43	ELA6/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
44	ELA6/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
45	ELA7/01		✓		✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
46	ELA7/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
47	ELA7/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
48	ELA7/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
49	ELA7/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
50	ELA7/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
51	ELA7/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
52	ELA8/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
53	ELA8/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELA8/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
55	ELA8/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
56	ELA8/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
57	ELA8/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
58	ELA8/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
59	MDB	✓		✓		✓			
60	CWP	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-NPT-001-ALL/2000000030281-FP/FHC-0008
เลขที่ใบงาน	PM240300058
วันที่ปฏิบัติ	15/03/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.จิระเดช ลาภคุณ

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ฟิตอนโด กะรู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-3-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายนิ้ว		ขวาน		กระจก/ฤญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/															
ห้อง CWP	/															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z0000000000275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM240300026
วันที่ปฏิบัติ	15/03/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ตึกกลาง B | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค อัลม์ะขึ้นป์ การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.จิระเดช ลาภศุภ

ชื่อ [redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกหอนไต กะหู่-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-3-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/															
ห้อง CWP	/															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00S00305-FP/FHC-0011
เลขที่ใบงาน	PM240300927
วันที่ปฏิบัติ	15/03/2024
ชื่ออาคาร	C [ALL] ส่วนกลาง C] ไม่ระบุ] ไม่ระบุ] ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1.1 Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ทั้งกล่อง) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.จิระเดช สากอุณ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : อีกตนโต กะพู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-3-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/															
ห้อง CWP	/															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เสียบ

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z09D00:S02B1E-M/EL-00005
เลขที่ใบงาน	PM240300029
วันที่ปฏิบัติ	14/03/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Lights				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติดี สุดุ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกอนไต กะหู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA 01/1	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEA 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEA 01/3		/		/		✓	ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEA 01/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEA 01/5	/		/		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEA 02/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEA 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEA 02/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEA 02/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEA 02/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEA 02/6		/		/		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEA 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEA 03/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEA 03/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEA 03/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEA 03/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEA 03/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEA 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEA 04/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEA 04/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEA 04/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEA 04/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEA 04/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEA 05/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEA 05/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEA 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEA 05/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEA 05/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEA 05/6	/			/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดิคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEA 06/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEA 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEA 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEA 06/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEA 06/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEA 06/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEA 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEA 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEA 07/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEA 07/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEA 07/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEA 07/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEA 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEA 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEA 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEA 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEA 08/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEA 08/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/200D00500275-EM/EL-0006
เลขที่ใบงาน	PM240308028
วันที่ปฏิบัติ	14/03/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลาง B | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คด้านความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทร์ สุดจะ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEB 01/1	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEB 01/3	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEB 01/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEB 01/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEB 02/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEB 02/4		/		/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEB 02/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEB 02/6	/			/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEB 03/1		/		/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEB 03/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEB 03/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEB 03/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEB 03/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEB 03/6		/		/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEB 04/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEB 04/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEB 04/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEB 04/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEB 04/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEB 05/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEB 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEB 05/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEB 05/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEB 05/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEB 06/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEB 06/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEB 06/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEB 06/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEB 06/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEB 07/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEB 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEB 07/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEB 07/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEB 07/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEB 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEB 08/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEB 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEB 08/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEB 08/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ล [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตรวงตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/2000000500275-EM/LT-0002
เลขที่ใบงาน	PM26030032
วันที่ปฏิบัติ	14/03/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลาง4B | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทร์ สุดุ

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

หน่วยงาน : คิคลนโต กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELB 01/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELB 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELB 01/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELB 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELB 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELB 01/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
7	ELB 01/7	✓			✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
8	ELB 01/8	✓		✓		✓		Lobby	
9	ELB 02/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
10	ELB 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
11	ELB 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
12	ELB 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
13	ELB 02/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
14	ELB 02/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
15	ELB 02/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
16	ELB 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
17	ELB 03/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
18	ELB 03/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
19	ELB 03/4	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELB 03/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
21	ELB 03/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
22	ELB 03/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
23	ELB 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
24	ELB 04/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
25	ELB 04/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
26	ELB 04/4	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
27	ELB 04/5	✓			✓		✓	บันไดหนีไฟกลาง	
28	ELB 04/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
29	ELB 04/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

บันไดหนีไฟ ST 1 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านซ้ายมือ

บันไดหนีไฟ ST 2 : อยู่ตรงข้ามห้องจราจรไฟฟ้าชั้นล่าง

บันไดหนีไฟ ST 3 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านขวามือ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	ELB 05/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
31	ELB 05/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
32	ELB 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
33	ELB 05/4	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
34	ELB 05/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
35	ELB 05/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
36	ELB 05/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
37	ELB 06/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
38	ELB 06/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
39	ELB 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
40	ELB 06/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
41	ELB 06/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
42	ELB 06/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
43	ELB 06/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
44	ELB 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
45	ELB 07/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELB 07/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
47	ELB 07/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
48	ELB 07/5	✓			✓		✓	บันไดหนีไฟกลาง	
49	ELB 07/6	✓			✓		✓	หน้าลิฟท์	
50	ELB 07/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
51	ELB 08/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
52	ELB 08/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
53	ELB 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
54	ELB 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
55	ELB 08/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
56	ELB 08/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
57	ELB 08/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
58	MDB	✓		✓		✓			
59	CWP	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/2005D00500305-EM/LT-0003
เลขที่ใบงาน	PM240300033
วันที่ปฏิบัติ	14/03/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลาง-C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อหัวงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดิคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELC1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELC1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELC1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELC1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELC1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELC1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELC1/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELC1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELC1/09	/		/		/		หลังลิฟท์	
10	ELC2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELC2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELC2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELC2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELC2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELC2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELC2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELC2/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
18	ELC3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
19	ELC3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELC3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
21	ELC3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
22	ELC3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
23	ELC3/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
24	ELC3/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
25	ELC3/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
26	ELC4/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
27	ELC4/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELC4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
29	ELC4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
30	ELC4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดิคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELC4/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
32	ELC4/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
33	ELC4/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
34	ELC5/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
35	ELC5/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
36	ELC5/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
37	ELC5/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
38	ELC5/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
39	ELC5/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
40	ELC5/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
41	ELC5/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
42	ELC6/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
43	ELC6/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
44	ELC6/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
45	ELC6/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELC6/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
47	ELC6/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
48	ELC6/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
49	ELC6/8		/		/		/	หลังลิฟท์	
50	ELC7/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
51	ELC7/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
52	ELC7/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
53	ELC7/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELC7/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
55	ELC7/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
56	ELC7/7		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
57	ELC7/8	/		/		/		หลังลิฟท์	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-3-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
58	ELC8/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
59	ELC8/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
60	ELC8/3	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
61	ELC8/4	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
62	ELC8/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
63	ELC8/6	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
64	ELC8/7	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
65	MDB	✓		✓		✓			
66	CWP	✓		✓		✓			
67	สระว่ายน้ำ	✓		✓		✓			
68	ห้องน้ำ Fitness ชาย	✓		✓		✓			
69	ห้องน้ำ Fitness หญิง	✓		✓		✓			

หมายเหตุ .....

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00s00281EM/EL-00005
เลขที่ใบงาน	PM240400030
วันที่ปฏิบัติ	14/04/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

ชื่อผู้ [redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขผิด (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ					วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67	
อาคาร : A				(FIRE EXIT)					รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	FEA 01/1	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ		
2	FEA 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
3	FEA 01/3		✓		✓		✓	ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ		
4	FEA 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
5	FEA 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง		
6	FEA 02/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ		
7	FEA 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
8	FEA 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ		
9	FEA 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
10	FEA 02/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง		
11	FEA 02/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง		
12	FEA 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ		
13	FEA 03/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
14	FEA 03/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ		
15	FEA 03/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
16	FEA 03/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง		
17	FEA 03/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง		
18	FEA 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ		
19	FEA 04/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
20	FEA 04/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ		
21	FEA 04/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
22	FEA 04/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง		
23	FEA 04/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง		
24	FEA 05/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ		
25	FEA 05/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
26	FEA 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ		
27	FEA 05/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
28	FEA 05/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง		
29	FEA 05/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ					วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67	
อาคาร : A				(FIRE EXIT)					รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
30	FEA 06/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ		
31	FEA 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
32	FEA 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ		
33	FEA 06/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
34	FEA 06/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง		
35	FEA 06/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง		
36	FEA 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ		
37	FEA 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
38	FEA 07/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ		
39	FEA 07/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
40	FEA 07/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง		
41	FEA 07/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง		
42	FEA 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ		
43	FEA 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ		
44	FEA 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ		
45	FEA 08/4	✓						ขวามือ-บนประตูหนีไฟ		
46	FEA 08/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง		
47	FEA 08/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00C00500275-EM/EL-0006
เลขที่ใบงาน	PM240400029
วันที่ปฏิบัติ	14/04/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่ฤจุ

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
ชาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEB 01/1	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEB 01/3	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEB 01/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEB 01/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEB 02/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEB 02/4		/		/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEB 02/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEB 02/6	/			/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEB 03/1		/		/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEB 03/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEB 03/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEB 03/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEB 03/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEB 03/6		/		/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEB 04/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEB 04/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEB 04/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEB 04/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEB 04/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEB 05/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEB 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEB 05/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEB 05/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEB 05/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ตึกอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEB 06/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEB 06/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEB 06/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEB 06/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEB 06/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEB 07/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEB 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEB 07/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEB 07/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEB 07/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEB 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEB 08/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEB 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEB 08/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEB 08/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000500305-EM/EL-0007
เลขที่ใบงาน	PM240400031
วันที่ปฏิบัติ	14/04/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบปัญหาที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

งาน : ดิดอนโต กะทู้-ป่าตอง

อาคาร : C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67

รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEC 01/1		/	/			/	ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEC 01/2		/	/			/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEC 01/3	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEC 01/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEC 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEC 01/6		/	/			/	ทางออก-ประตูหนีไฟกลาง	
7	FEC 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
8	FEC 02/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
9	FEC 02/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
10	FEC 02/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
11	FEC 02/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEC 02/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
13	FEC 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
14	FEC 03/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
15	FEC 03/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
16	FEC 03/4		/	/			/	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
17	FEC 03/5	/		/			/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEC 03/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
19	FEC 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
20	FEC 04/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
21	FEC 04/3		/	/			/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
22	FEC 04/4		/	/			/	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
23	FEC 04/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEC 04/6	/	/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง	
25	FEC 05/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
26	FEC 05/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
27	FEC 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
28	FEC 05/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
29	FEC 05/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
30	FEC 05/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดิดอนโต กะทู้-ป่าตอง

อาคาร : C

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67

รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEC 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEC 06/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
32	FEC 06/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEC 06/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
34	FEC 06/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEC 06/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
36	FEC 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEC 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
38	FEC 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEC 07/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
40	FEC 07/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEC 07/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
42	FEC 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEC 08/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
44	FEC 08/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEC 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
46	FEC 08/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEC 08/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D005000281-EM/LT-0001
เลขที่ใบงาน	PM240400032
วันที่ปฏิบัติ	14/04/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทธ์ สุสุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : คิดคอนโด กะหู้-ปาตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELA1/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELA1/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELA1/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELA1/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELA1/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELA1/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
7	ELA1/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
8	ELA1/08	✓		✓		✓		Lobby	
9	ELA1/09	✓		✓		✓		นิติ	
10	ELA2/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELA2/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELA2/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELA2/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELA2/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELA2/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
16	ELA2/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	ELA3/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
18	ELA3/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
19	ELA3/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
20	ELA3/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
21	ELA3/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
22	ELA3/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
23	ELA3/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
24	ELA4/01		✓		✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
25	ELA4/02		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
26	ELA4/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
27	ELA4/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELA4/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
29	ELA4/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
30	ELA4/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELA5/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
32	ELA5/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
33	ELA5/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
34	ELA5/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
35	ELA5/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
36	ELA5/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
37	ELA5/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
38	ELA6/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
39	ELA6/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
40	ELA6/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
41	ELA6/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
42	ELA6/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
43	ELA6/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
44	ELA6/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
45	ELA7/01		✓		✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
46	ELA7/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
47	ELA7/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
48	ELA7/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
49	ELA7/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
50	ELA7/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
51	ELA7/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
52	ELA8/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
53	ELA8/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELA8/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
55	ELA8/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
56	ELA8/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
57	ELA8/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
58	ELA8/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
59	MDB	✓		✓		✓			
60	CWP	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000500275-EM/LT-0002
เลขที่ใบงาน	PM240400033
วันที่ปฏิบัติ	14/04/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ห้วยกลาง8 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ควรเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ ลูสุข

ชื่อ [redacted]

หน

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELB 01/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELB 01/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELB 01/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELB 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELB 01/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELB 01/7	/		/	/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELB 01/8	/		/		/		Lobby	
9	ELB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
10	ELB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
11	ELB 02/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
12	ELB 02/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
13	ELB 02/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
14	ELB 02/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
15	ELB 02/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	ELB 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
17	ELB 03/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
18	ELB 03/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
19	ELB 03/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELB 03/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
21	ELB 03/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
22	ELB 03/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	ELB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
24	ELB 04/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
25	ELB 04/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
26	ELB 04/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
27	ELB 04/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
28	ELB 04/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
29	ELB 04/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

บันไดหนีไฟ ST 1 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านซ้ายมือ

บันไดหนีไฟ ST 2 : อยู่ตรงข้ามกับราว์ปไฟฟ้าตามะขัน

บันไดหนีไฟ ST 3 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านขวามือ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : B	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	ELB 05/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
31	ELB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
32	ELB 05/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
33	ELB 05/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
34	ELB 05/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
35	ELB 05/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
36	ELB 05/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
37	ELB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
38	ELB 06/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
39	ELB 06/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
40	ELB 06/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
41	ELB 06/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
42	ELB 06/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
43	ELB 06/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
44	ELB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
45	ELB 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELB 07/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
47	ELB 07/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
48	ELB 07/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
49	ELB 07/6	/			/		/	หน้าลิฟท์	
50	ELB 07/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
51	ELB 08/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
52	ELB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
53	ELB 08/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
54	ELB 08/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
55	ELB 08/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
56	ELB 08/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
57	ELB 08/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
58	MDB	/		/		/			
59	CWP	/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000000305-EM/LT-0003
เลขที่ใบงาน	PM240400034
วันที่ปฏิบัติ	14/04/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ทั้งหมดC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิภัทธิ์ สุขุ

[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : คิดคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELC1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELC1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELC1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELC1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELC1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELC1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELC1/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELC1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELC1/09	/		/		/		หลังลิฟท์	
10	ELC2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELC2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELC2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELC2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELC2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELC2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELC2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELC2/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
18	ELC3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
19	ELC3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELC3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
21	ELC3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
22	ELC3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
23	ELC3/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
24	ELC3/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
25	ELC3/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
26	ELC4/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
27	ELC4/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELC4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
29	ELC4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
30	ELC4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ .....

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : C	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELC4/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
32	ELC4/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
33	ELC4/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
34	ELC5/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
35	ELC5/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
36	ELC5/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
37	ELC5/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
38	ELC5/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
39	ELC5/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
40	ELC5/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
41	ELC5/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
42	ELC6/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
43	ELC6/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
44	ELC6/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
45	ELC6/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELC6/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
47	ELC6/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
48	ELC6/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
49	ELC6/8		/		/		/	หลังลิฟท์	
50	ELC7/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
51	ELC7/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
52	ELC7/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
53	ELC7/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELC7/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
55	ELC7/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
56	ELC7/7		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
57	ELC7/8	/		/		/		หลังลิฟท์	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ : 14-4-67
อาคาร : C	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
58	ELC8/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
59	ELC8/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
60	ELC8/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
61	ELC8/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
62	ELC8/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
63	ELC8/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
64	ELC8/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
65	MDB	/		/		/			
66	CWP	/		/		/			
67	สระว่ายน้ำ	/		/		/			
68	ห้องน้ำ Fitness ชาย	/		/		/			
69	ห้องน้ำ Fitness หญิง	/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	GC-KPT-001-ALL/Z00D00S00281-FP/FHC-0008
เลขที่ใบงาน	PM240400059
วันที่ปฏิบัติ	15/04/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฉีดน้ำชั้น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติ ส่ง

[redacted]

รายละเอียด --

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกคนไข้ กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-4-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000500275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM240400027
วันที่ปฏิบัติ	15/04/2024
ชื่ออาคาร	B [ALL] ส่วนกลาง:B [ไม่ระบุ] ไม่ระบุ [ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ทั้งชั้น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ลีดคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-4-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500305-FP/FHC-0011
เลขที่ใบงาน	PM240400328
วันที่ปฏิบัติ	15/04/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ล่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1.ตู้ Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ล็อกขั้น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-4-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00s00281EM/EL-00005
เลขที่ใบงาน	PM2405C0030
วันที่ปฏิบัติ	14/05/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติงานโดย [redacted]

ชื่อ[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : คีดอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA 01/1	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEA 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEA 01/3		✓		✓		✓	ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEA 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEA 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEA 02/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEA 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEA 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEA 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEA 02/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEA 02/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEA 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEA 03/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEA 03/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEA 03/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEA 03/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEA 03/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEA 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEA 04/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEA 04/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEA 04/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEA 04/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEA 04/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEA 05/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEA 05/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEA 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEA 05/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEA 05/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEA 05/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีดอนโต กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEA 06/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEA 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEA 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEA 06/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEA 06/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEA 06/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEA 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEA 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEA 07/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEA 07/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEA 07/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEA 07/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEA 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEA 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEA 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEA 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEA 08/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEA 08/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค El. - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500275-EM/EL-0006
เลขที่ใบงาน	PM2405000029
วันที่ปฏิบัติ	14/05/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทร์ ศุ่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : B	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEB 01/1	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEB 01/3	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEB 01/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEB 01/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEB 02/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEB 02/4		/		/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEB 02/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEB 02/6	/			/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEB 03/1		/		/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEB 03/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEB 03/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEB 03/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEB 03/5		/		/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEB 03/6		/		/		/	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEB 04/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEB 04/3		/		/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEB 04/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEB 04/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEB 04/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEB 05/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEB 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEB 05/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEB 05/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEB 05/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : B	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEB 06/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEB 06/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEB 06/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEB 06/5	/			/		/	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEB 06/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEB 07/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEB 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEB 07/4	/			/		/	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEB 07/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEB 07/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEB 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEB 08/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEB 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEB 08/5	/		/		/		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEB 08/6	/		/		/		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/200D00500305-EM/EL-0007
เลขที่ใบงาน	PM240500031
วันที่ปฏิบัติ	14/05/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธ์ สู่สุข

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด ภะตู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEC 01/1		/	/			/	ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEC 01/2		/	/			/	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEC 01/3	/		/		/		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEC 01/4	/		/		/		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEC 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEC 01/6		/	/			/	ทางออก-ประตูหนีไฟกลาง	
7	FEC 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
8	FEC 02/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
9	FEC 02/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
10	FEC 02/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
11	FEC 02/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEC 02/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
13	FEC 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
14	FEC 03/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
15	FEC 03/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
16	FEC 03/4		/	/			/	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
17	FEC 03/5	/		/			/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEC 03/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
19	FEC 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
20	FEC 04/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
21	FEC 04/3		/	/			/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
22	FEC 04/4		/	/			/	ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
23	FEC 04/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEC 04/6		/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง	
25	FEC 05/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
26	FEC 05/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
27	FEC 05/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
28	FEC 05/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
29	FEC 05/5	/		/		/		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
30	FEC 05/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEC 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEC 06/2		/		/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
32	FEC 06/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEC 06/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
34	FEC 06/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEC 06/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
36	FEC 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEC 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
38	FEC 07/3	/		/		/		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEC 07/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
40	FEC 07/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEC 07/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	
42	FEC 08/1	/			/		/	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEC 08/2	/			/		/	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
44	FEC 08/3	/			/		/	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEC 08/4	/		/		/		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
46	FEC 08/5	/			/		/	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEC 08/6	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500281-EM/LT-0001
เลขที่ใบงาน	PM240500032
วันที่ปฏิบัติ	14/05/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ด้วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทส์ สู่สุข

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELA1/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELA1/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELA1/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELA1/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELA1/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELA1/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
7	ELA1/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
8	ELA1/08	✓		✓		✓		Lobby	
9	ELA1/09	✓		✓		✓		บีติ	
10	ELA2/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELA2/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELA2/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELA2/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELA2/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELA2/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
16	ELA2/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	ELA3/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
18	ELA3/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
19	ELA3/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
20	ELA3/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
21	ELA3/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
22	ELA3/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
23	ELA3/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
24	ELA4/01		✓		✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
25	ELA4/02		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
26	ELA4/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
27	ELA4/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELA4/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
29	ELA4/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
30	ELA4/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELA5/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
32	ELA5/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
33	ELA5/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
34	ELA5/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
35	ELA5/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
36	ELA5/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
37	ELA5/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
38	ELA6/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
39	ELA6/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
40	ELA6/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
41	ELA6/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
42	ELA6/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
43	ELA6/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
44	ELA6/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
45	ELA7/01		✓		✓		✓	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
46	ELA7/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
47	ELA7/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
48	ELA7/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
49	ELA7/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
50	ELA7/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
51	ELA7/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
52	ELA8/01	✓		✓		✓		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
53	ELA8/02	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELA8/03	✓		✓		✓		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
55	ELA8/04	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
56	ELA8/05	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
57	ELA8/06	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์	
58	ELA8/07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
59	MDB	✓		✓		✓			
60	CWP	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500275-EM/LT-0002
เลขที่ใบงาน	PM240500033
วันที่ปฏิบัติ	14/05/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทร์ ฮุ่ยจุร

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

หน่วยงาน : ตึกอนโต กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELB 01/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELB 01/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELB 01/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELB 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELB 01/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELB 01/7	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELB 01/8	/		/		/		Lobby	
9	ELB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
10	ELB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
11	ELB 02/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
12	ELB 02/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
13	ELB 02/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
14	ELB 02/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
15	ELB 02/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	ELB 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
17	ELB 03/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
18	ELB 03/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
19	ELB 03/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELB 03/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
21	ELB 03/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
22	ELB 03/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	ELB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
24	ELB 04/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
25	ELB 04/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
26	ELB 04/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
27	ELB 04/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
28	ELB 04/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
29	ELB 04/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

บันไดหนีไฟ ST 1 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านซ้ายมือ

บันไดหนีไฟ ST 2 : อยู่ตรงข้ามห้องชาร์ปไฟทั้งหมดชั้น

บันไดหนีไฟ ST 3 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านขวามือ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีดอนโต กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	ELB 05/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
31	ELB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
32	ELB 05/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
33	ELB 05/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
34	ELB 05/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
35	ELB 05/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
36	ELB 05/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
37	ELB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
38	ELB 06/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
39	ELB 06/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
40	ELB 06/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
41	ELB 06/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
42	ELB 06/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
43	ELB 06/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
44	ELB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
45	ELB 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELB 07/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
47	ELB 07/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
48	ELB 07/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
49	ELB 07/6	/			/		/	หน้าลิฟท์	
50	ELB 07/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
51	ELB 08/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
52	ELB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
53	ELB 08/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
54	ELB 08/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
55	ELB 08/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
56	ELB 08/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
57	ELB 08/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
58	MDB	/		/		/			
59	CWP	/		/		/			

หมายเหตุ .....

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500305-EM/LT-0003
เลขที่ใบงาน	PM240500034
วันที่ปฏิบัติ	14/05/2024
ชื่ออาการ	C | ALL | ส่วนกลาง: C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิพัทธิ์ สุสุข

ชื่อผู้ก[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELC1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELC1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELC1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELC1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELC1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELC1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELC1/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELC1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELC1/09	/		/		/		หลังลิฟท์	
10	ELC2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELC2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELC2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELC2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELC2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELC2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELC2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELC2/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
18	ELC3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
19	ELC3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELC3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
21	ELC3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
22	ELC3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
23	ELC3/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
24	ELC3/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
25	ELC3/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
26	ELC4/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
27	ELC4/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELC4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
29	ELC4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
30	ELC4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELC4/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
32	ELC4/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
33	ELC4/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
34	ELC5/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
35	ELC5/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
36	ELC5/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
37	ELC5/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
38	ELC5/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
39	ELC5/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
40	ELC5/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
41	ELC5/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
42	ELC6/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
43	ELC6/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
44	ELC6/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
45	ELC6/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELC6/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
47	ELC6/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
48	ELC6/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
49	ELC6/8		/		/		/	หลังลิฟท์	
50	ELC7/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
51	ELC7/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
52	ELC7/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
53	ELC7/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELC7/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
55	ELC7/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
56	ELC7/7		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
57	ELC7/8	/		/		/		หลังลิฟท์	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีดอนไต กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-5-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
58	ELC8/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
59	ELC8/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
60	ELC8/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
61	ELC8/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
62	ELC8/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
63	ELC8/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
64	ELC8/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
65	MDB	/		/		/			
66	CWP	/		/		/			
67	ระบายน้ำ	/		/		/			
68	ห้องน้ำ Fitness ชาย	/		/		/			
69	ห้องน้ำ Fitness หญิง	/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00S00281-FP/FHC-0008
เลขที่ใบงาน	PM2405060059
วันที่ปฏิบัติ	15/05/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลาง|A | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	50 Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิภัทธิ์ สุ่สุข

[redacted]

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

หน่วยงาน : ดิคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 16-5-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM240500027
วันที่ปฏิบัติ	15/05/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลาง B | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ตึกอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-5-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายดีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000500305-FP/FHC-0011
เลขที่ใบงาน	PM240500028
วันที่ปฏิบัติ	15/05/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1.0 Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็ค (น๊อตยึด) การทำงาน	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-5-67
ชาคาร : G		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ผวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น1 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น2 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น3 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น4 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น5 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น6 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น7 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ซ้ายมือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ชั้น8 ขวามือ	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
ห้อง MDB	✓															
ห้อง CWP	✓															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000000281-EM/LT-0001
เลขที่ใบงาน	PM240600031
วันที่ปฏิบัติ	14/06/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลาง|A | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรทัตต์ อิสลาม

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELA1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELA1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELA1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELA1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELA1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELA1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELA1/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	ELA1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELA1/09	/		/		/		นิติ	
10	ELA2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELA2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELA2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELA2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELA2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELA2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELA2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELA3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
18	ELA3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
19	ELA3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
20	ELA3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
21	ELA3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
22	ELA3/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
23	ELA3/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
24	ELA4/01		/		/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
25	ELA4/02		/		/		/	ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
26	ELA4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
27	ELA4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELA4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
29	ELA4/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
30	ELA4/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELA5/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
32	ELA5/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
33	ELA5/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
34	ELA5/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
35	ELA5/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
36	ELA5/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
37	ELA5/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
38	ELA6/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
39	ELA6/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
40	ELA6/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
41	ELA6/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
42	ELA6/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
43	ELA6/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
44	ELA6/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
45	ELA7/01		/		/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
46	ELA7/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
47	ELA7/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
48	ELA7/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
49	ELA7/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
50	ELA7/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
51	ELA7/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
52	ELA8/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
53	ELA8/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELA8/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
55	ELA8/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
56	ELA8/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
57	ELA8/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
58	ELA8/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
59	MDB	/		/		/			
60	CWP	/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00500275-EM/LT-0002
เลขที่ใบงาน	PM2406000032
วันที่ปฏิบัติ	14/06/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELB 01/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELB 01/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELB 01/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELB 01/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELB 01/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELB 01/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELB 01/7	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELB 01/8	/		/		/		Lobby	
9	ELB 02/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
10	ELB 02/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
11	ELB 02/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
12	ELB 02/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
13	ELB 02/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
14	ELB 02/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
15	ELB 02/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	ELB 03/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
17	ELB 03/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
18	ELB 03/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
19	ELB 03/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELB 03/5	/		/				บันไดหนีไฟกลาง	
21	ELB 03/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
22	ELB 03/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	ELB 04/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
24	ELB 04/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
25	ELB 04/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
26	ELB 04/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
27	ELB 04/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
28	ELB 04/6	/			/		/	หน้าลิฟท์	
29	ELB 04/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
				/		/			

หมายเหตุ

บันไดหนีไฟ ST 1 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านซ้ายมือ

บันไดหนีไฟ ST 2 : อยู่ตรงข้ามห้องชาร์ปไฟฟ้าตามชั้น

บันไดหนีไฟ ST 3 : ออกจากลิฟท์โดยสารด้านขวามือ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	ELB 05/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
31	ELB 05/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
32	ELB 05/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
33	ELB 05/4	/			/		/	ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
34	ELB 05/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
35	ELB 05/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
36	ELB 05/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
37	ELB 06/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
38	ELB 06/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
39	ELB 06/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
40	ELB 06/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
41	ELB 06/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
42	ELB 06/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
43	ELB 06/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
44	ELB 07/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
45	ELB 07/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELB 07/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
47	ELB 07/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
48	ELB 07/5	/			/		/	บันไดหนีไฟกลาง	
49	ELB 07/6	/			/		/	หน้าลิฟท์	
50	ELB 07/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
51	ELB 08/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
52	ELB 08/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
53	ELB 08/3	/			/		/	ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
54	ELB 08/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
55	ELB 08/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
56	ELB 08/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
57	ELB 08/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
58	MDB	/		/		/			
59	CWP	/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	OC-KPT-001-ALL/Z00D00S00305-EM/LT-0003
เลขที่ใบงาน	PM240600033
วันที่ปฏิบัติ	14/06/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลาง C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรศักดิ์ อิสลาม

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีดอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : C	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ELC1/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
2	ELC1/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
3	ELC1/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
4	ELC1/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
5	ELC1/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
6	ELC1/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
7	ELC1/07	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	ELC1/08	/		/		/		Lobby	
9	ELC1/09	/		/		/		หลังลิฟท์	
10	ELC2/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
11	ELC2/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
12	ELC2/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
13	ELC2/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
14	ELC2/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
15	ELC2/06	/		/		/		หน้าลิฟท์	
16	ELC2/07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	ELC2/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
18	ELC3/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
19	ELC3/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
20	ELC3/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
21	ELC3/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
22	ELC3/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
23	ELC3/06	/			/	/		หน้าลิฟท์	
24	ELC3/07	/		/			/	ห้องไฟฟ้า	
25	ELC3/08	/		/		/		หลังลิฟท์	
26	ELC4/01	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
27	ELC4/02	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
28	ELC4/03	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
29	ELC4/04	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
30	ELC4/05	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลง[redacted]

หน่วยงาน : ดีดอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : C	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	ELC4/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
32	ELC4/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
33	ELC4/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
34	ELC5/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
35	ELC5/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
36	ELC5/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
37	ELC5/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
38	ELC5/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
39	ELC5/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
40	ELC5/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
41	ELC5/8	/		/		/		หลังลิฟท์	
42	ELC6/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
43	ELC6/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
44	ELC6/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
45	ELC6/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
46	ELC6/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
47	ELC6/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
48	ELC6/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
49	ELC6/8		/		/		/	หลังลิฟท์	
50	ELC7/1	/		/		/		ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
51	ELC7/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
52	ELC7/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
53	ELC7/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
54	ELC7/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
55	ELC7/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
56	ELC7/7	/			/		/	ห้องไฟฟ้า	
57	ELC7/8	/		/		/		หลังลิฟท์	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : EML

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
58	ELC8/1	/			/		/	ซ้ายมือ -บนบันไดหนีไฟ	
59	ELC8/2	/		/		/		ซ้ายมือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
60	ELC8/3	/		/		/		ขวามือ-บนบันไดหนีไฟ	
61	ELC8/4	/		/		/		ขวามือ-หน้าบันไดหนีไฟ	
62	ELC8/5	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง	
63	ELC8/6	/		/		/		หน้าลิฟท์	
64	ELC8/7	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
65	MDB	/		/		/			
66	CWP	/		/		/			
67	สระว่ายน้ำ	/		/		/			
68	ห้องน้ำ Fitness ชาย	/		/		/			
69	ห้องน้ำ Fitness หญิง	/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00S00281-FP/FHC-0008
เลขที่ใบงาน	PM240600058
วันที่ปฏิบัติ	15/06/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	1.Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความเรียบร้อย	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปฏิภัทลิ์ ลุ่มชุ

ชื่อผู้ควบคุม [redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ติดตนไต กะรู-ปาตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-6-67
ชาคาร : A		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/															
ห้อง CWP	/															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KFT-001-ALL/Z00D00500275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM240600026
วันที่ปฏิบัติ	15/06/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	จุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

1.ปฏิพัทธิ์ สู่สุข

[redacted]

<u>รายละเอียด</u> -

<u>สาเหตุ</u> -

<u>คำแนะนำ</u> -

<u>การแก้ปัญหา</u> -

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-6-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/															
ห้อง CWP	/															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

การตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00S00305-FP/FHC-0011
เลขที่ใบงาน	PM240600027
วันที่ปฏิบัติ	15/06/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ : 15-6-67
อาคาร : C		รหัสอุปกรณ์ : FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น1 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น1 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น2 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น3 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น4 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น5 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น6 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น7 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ซ้ายมือ	/		/		/		/				/		/		/	
ชั้น8 ขวามือ	/		/		/		/				/		/		/	
ห้อง MDB	/															
ห้อง CWP	/															

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z00D00s00201EM/EL-00005
เลขที่ใบงาน	PM240600029
วันที่ปฏิบัติ	14/06/2024
ชื่ออาคาร	A | ALL | ส่วนกลางA | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Ex-Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.สรศักดิ์ มิ่งสาย

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ				วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67	
อาคาร : A				(FIRE EXIT)				รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEA 01/1	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEA 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEA 01/3		✓		✓		✓	ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEA 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEA 01/5	✓		✓		✓	✓	บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEA 02/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEA 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEA 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEA 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEA 02/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEA 02/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEA 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEA 03/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEA 03/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEA 03/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEA 03/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEA 03/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEA 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEA 04/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEA 04/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEA 04/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEA 04/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEA 04/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEA 05/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEA 05/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEA 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEA 05/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEA 05/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEA 05/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ				วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67	
อาคาร : A				(FIRE EXIT)				รหัสอุปกรณ์ : EXT	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEA 06/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEA 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEA 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEA 06/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEA 06/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEA 06/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEA 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEA 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEA 07/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEA 07/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEA 07/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEA 07/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEA 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEA 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEA 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEA 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEA 08/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEA 08/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

ลง [redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/2000000500275-EM/EL-0006
เลขที่ใบงาน	PM240600028
วันที่ปฏิบัติ	14/06/2024
ชื่ออาคาร	B | ALL | ส่วนกลางB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรทัตต์ อิสลาม

[redacted]

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ติดตนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEB 01/1	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEB 01/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEB 01/3	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEB 01/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEB 01/5	✓			✓		✓	บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEB 02/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
7	FEB 02/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
8	FEB 02/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
9	FEB 02/4		✓		✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
10	FEB 02/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
11	FEB 02/6	✓			✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEB 03/1		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
13	FEB 03/2		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
14	FEB 03/3		✓		✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
15	FEB 03/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
16	FEB 03/5		✓		✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
17	FEB 03/6		✓		✓		✓	บน-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEB 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
19	FEB 04/2		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
20	FEB 04/3		✓		✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
21	FEB 04/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
22	FEB 04/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
23	FEB 04/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEB 05/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
25	FEB 05/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
26	FEB 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
27	FEB 05/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
28	FEB 05/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
29	FEB 05/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ : 14-8-67	
อาคาร : B								รหัสอุปกรณ์ :	EXT
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEB 06/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEB 06/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
32	FEB 06/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEB 06/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
34	FEB 06/5	✓			✓		✓	หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEB 06/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
36	FEB 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEB 07/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
38	FEB 07/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEB 07/4	✓			✓		✓	ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
40	FEB 07/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEB 07/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	
42	FEB 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEB 08/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
44	FEB 08/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEB 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
46	FEB 08/5	✓		✓		✓		หน้า-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEB 08/6	✓		✓		✓		บน-บันไดหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/Z000000500305-EM/EL-0007
เลขที่ใบงาน	PM240600030
วันที่ปฏิบัติ	14/06/2024
ชื่ออาคาร	C | ALL | ส่วนกลางC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.สงคัลดี้ อิสลาม

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : C	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FEC 01/1		✓	✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ซ้ายมือ	
2	FEC 01/2		✓	✓		✓		ซ้ายมือ-บนประตูหนีไฟ	
3	FEC 01/3	✓		✓		✓		ทางออกประตูหนีไฟ-ขวามือ	
4	FEC 01/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนประตูหนีไฟ	
5	FEC 01/5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟกลาง	
6	FEC 01/6		✓	✓		✓		ทางออก-ประตูหนีไฟกลาง	
7	FEC 02/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
8	FEC 02/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
9	FEC 02/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
10	FEC 02/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
11	FEC 02/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
12	FEC 02/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
13	FEC 03/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
14	FEC 03/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
15	FEC 03/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
16	FEC 03/4		✓	✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
17	FEC 03/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
18	FEC 03/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
19	FEC 04/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
20	FEC 04/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
21	FEC 04/3		✓	✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
22	FEC 04/4		✓	✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
23	FEC 04/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
24	FEC 04/6		✓		✓		✓	ประตูหนีไฟกลาง	
25	FEC 05/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
26	FEC 05/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
27	FEC 05/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
28	FEC 05/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
29	FEC 05/5	✓		✓		✓		หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
30	FEC 05/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน : ดีคอนโด กะทู้-ป่าตอง	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ : 14-6-67
อาคาร : C	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ : EXT

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
30	FEC 06/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
31	FEC 06/2		✓		✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
32	FEC 06/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
33	FEC 06/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
34	FEC 06/5	✓			✓		✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
35	FEC 06/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
36	FEC 07/1	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
37	FEC 07/2	✓		✓		✓		ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
38	FEC 07/3	✓		✓		✓		ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
39	FEC 07/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
40	FEC 07/5	✓			✓		✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
41	FEC 07/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	
42	FEC 08/1	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-หน้าประตูหนีไฟ	
43	FEC 08/2	✓			✓		✓	ซ้ายมือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
44	FEC 08/3	✓			✓		✓	ขวามือ-หน้าประตูหนีไฟ	
45	FEC 08/4	✓		✓		✓		ขวามือ-บนหน้าประตูหนีไฟ	
46	FEC 08/5	✓			✓		✓	หน้าประตู-บันไดหนีไฟกลาง	
47	FEC 08/6	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟกลาง	

หมายเหตุ

[redacted]