

เอกสารแนบที่ 5

รายงานการซ่อมอพยพอัคคีภัย

---



### ๑. ข้อมูลสถานการณ์ประกอบกิจการ

๑.๑ ข้อเสนอประกอบกิจการ.....ในสาขาอุตสาหกรรม.....จังหวัด.....ปี.....

สาขา.....ประเภทกิจการ.....คุณ.....ไต่

ที่อยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๓ ซอย ..... ถนน ..... กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล..... กิ่ง..... อำเภอ..... กิ่ง..... จังหวัด..... ปีเกิด.....

รหัสประจำตัว ..... 82120 ..... โทรศัพท์ ..... 0-41-682360

๑๖ จำนวนผู้แจ้ง/พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง	รวม	5	คน
---------------------------------------	-----	---	----

### ๑.๓ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามประกาศ

○ เป็นสถานพินิจสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาจารย์/สถานที่

(๑) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖

๓.๕ การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ถูกจ้างทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในบางโอกาสเคยถูกมอบหมายจ้างทำภายในสถานที่นั้น

## หลักการคุ้มครองผู้บริโภค

[illegible]

ไม่ได้ทำการฝึกอบรมร่วมกัน

## ๒. รายงานผลการดำเนินงาน

๒๓ วันเดือนปี ที่ทำงานศึกษาต่อ: วันจันทร์ 13 กันยายน 2566

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม..... ๖๑ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม้ตะ ○ พอดี ○ ต ○ ต้มมาก

### ๓. ตำแหน่งการฝึกซ้อมโดย

[illegible]

ตามหนังสือ..... เลขที่..... ลงวันที่.....  
ได้แนบเอกสารไว้ให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว



เลขทะเบียนนิติบัตร...ผ.๓๐.๗๕๖๖.

เทศบาลตำบลรัชฎา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.-ร ๒๕๔

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ศรีภ

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตำบล กระทุ่ม อำเภอกะทุ่ม จังหวัด ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๓๑ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

ที่ กท ๕๒๗๐๑/กท.๗๔



สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำเขียว  
ถนนวังน้ำเขียว-สุราษฎร์ธานี ๘๓๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ประจำปี ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด ศรีภ  
ส่งส่งมาด้วย จุฬภัทรรับรองผ่านการฝึกกา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด ศรีภ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ ๒  
ตำบลกะพ้อ อำเภอกระพ้อ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และเทศบาลตำบลวังน้ำเขียว  
ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังน้ำเขียว ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด ศรีภ ได้ผ่านการ  
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ สุขสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเขียว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเทศบาล

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๙๘๕



โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๙๘๘

ขอเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะข้อมูล

“คู่มือสํานักงาน มุ่งส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม



รูปภาพประกอบการซื้อเมล็ดพันธุ์เงิน





เอกสารแนบที่ 6  
แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิด

---





PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Doc Head

QMR Appro

1. วัตถุประสงค์

2. ขอบข่าย

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

เอกสารนี้ควบคุมการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเหตุ ระบุเหตุ และการจัดการเหตุหลังเพลิงไหม้ในโรงรถ ในทุกโครงการ (C, HT)

1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุการณ์ ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งตลสินไหมทดแทน

3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

3.3 WI-PMR-001 การจำลองแผนการดับเพลิง

วันที่ที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต


PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)	Approve	PMR, SDCM, SDP, Q/F/EMR	Revision	03
				Update Date	01/06/2023
				Page	Page 1 of 4

CODE	ORANGE	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากผู้อาศัยในตึก	1.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากผู้อาศัย 1.2 ฝ่ายจัดการ/ รปภ. หรือผู้พบเหตุ แจ้ง BM/VM 1.3 BM/VM รายงานแจ้งให้ OM และ SS เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ และให้แจ้งผู้ปกครองคนหลัง และ ไปตามไปด้วยผู้ดูแล 2.2 ดำเนินการตามเหตุที่พบ กรณีพบว่าไม่มีเหตุเพลิงไหม้แจ้ง ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 กรณีไม่พบเหตุเพลิงไหม้ แต่ได้แจ้งการระบอบผิดพลาด ช่างประจำหน่วยงาน ออกไปตรวจสอบและทำการแจ้ง และทำการ Reset ระบบใหม่อีกครั้ง 2.2.1 กรณี Reset ระบบ แล้วผู้ดูแลไม่พบเหตุ ช่างประจำหน่วยงานแจ้งบริษัท ชี้แจงและตรวจสอบอย่างละเอียด และ แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ชำรุด 2.2.2 กรณี Reset ระบบแล้วไม่มีปัญหา ช่างประจำหน่วยงาน ติดตามผลจนกว่าอุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะปกติ และจัดทำรายงานตามขั้นตอนที่ 4	ภายใน 5 นาทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้	3.1 BM/VM ฝ่ายจัดการแจ้งเหตุฉุกเฉินโทร.199 3.2 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, ช่างเทคนิค, รปภ. และ SS ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรณีควบคุมเพลิงไหม้ เมื่อเข้าระงับเหตุสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ส่งไปกลุ่มให้ทำการประเมิน และนำติดตามสถานการณ์ กรณีควบคุมเพลิงไหม้ไม่ได้ เมื่อเข้าระงับเหตุไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ ให้ดำเนินการตามแผนอพยพหนีไฟ และแจ้งสถาบันเพลิงไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทันที (แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร.199, แจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 หรือ 1646) เมื่อเข้า ฝ่ายจัดการหรือสอบถามลูกบ้าน/แจ้งลูกบ้านเพื่อขอข้อมูล กรณีไม่ได้รับสายให้ฝ่ายจัดการทำการแจ้ง 199 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ หากไม่สามารถติดต่อลูกบ้านได้จะต้องทำการเข้าหาลูกบ้าน ฝ่ายจัดการต้องมีการทักท้วงให้เป็นหลักฐาน 4.1 ฝ่ายจัดการ ดำรวจ และ สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ส่งให้ PMR, OM และ SS 4.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ 4.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชม. (หากมี) 5.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ เพื่อรายงานผู้ว่าจ้าง และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ส่งให้ PMR, OM และ SS 5.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกอง หรือ โฉนดแฟ้มของหน่วยงาน	ทันทีเมื่อพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ.	
3	การดับควบคุมเหตุเพลิงไหม้	4.1 ฝ่ายจัดการ ดำรวจ และ สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ส่งให้ PMR, OM และ SS 4.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ 4.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชม. (หากมี) 5.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ เพื่อรายงานผู้ว่าจ้าง และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ส่งให้ PMR, OM และ SS 5.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกอง หรือ โฉนดแฟ้มของหน่วยงาน	เมื่อควบคุมเพลิงไหม้ได้	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งตลสินไหมทดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
4	การจัดการหลังการควบคุมเพลิงไหม้	5.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ เพื่อรายงานผู้ว่าจ้าง และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ส่งให้ PMR, OM และ SS 5.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกอง หรือ โฉนดแฟ้มของหน่วยงาน	ภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
5	การติดตามงานสรุปเหตุการณ์	เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต				

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 2 of 4

6	จัดทำแผนการฟื้นฟู ความเสียหาย และ ติดตามพื้นที่ความ เสียหาย (หากมี)	BM/VM, ฝ่ายจัดการ หรือรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใน การแก้ไข พื้นที่ ไม่กลับสู่สภาพเดิม	ภายใน 1 เดือน หลังเกิด เหตุ	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ
---	--	--	-----------------------------------	-----	-----------------------

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 3 of 4



PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	03
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 4 of 4

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และวิธีเอกสาร พร้อมเก็บเพิ่มเติมรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มคำแนะนําร PMR Approve, เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C, เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณศุภดา บิลิกุลยณ์ เป็นคุณเจษฎ์ศักดิ์ เหล่าวัฒนาเสรีกุล, เพิ่ม Footer และหน้าน้ำ
02	DAR-PMR-064	01/06/2023	เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่ม ขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบ Flow



PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการบรรเทาผลกระทบของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุการณ์ ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตามและจัดการหลังเกิดแผ่นดินไหวลงม ในทุโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งคอมลิ้งโหมดแทน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

วันที่ที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

Document No. SOP-PMR-050

Revision 02

Update Date 01/06/2023

Page 1 of 3


SOPs Owner PMR (C, HT)

Approve PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR

CODE	ORANGE	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว	1.1 ฝ่ายจัดการ ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว 1.2 BM/VM ฝ่ายจัดการ ประกาศเตือนให้ลูกบ้านเตรียมพร้อม และ ติดตามความเคลื่อนไหว 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น ฝ่ายจัดการ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.1 BM/VM จัดทำประกาศแจ้งลูกบ้านตามช่องทางที่สามารรถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ และแนวทางการดูแลความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมไว้กรณีที่เกิดจตุรรมพลที่เตรียมไว้หากมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 2.2 ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบรายชื่อจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ และขอให้ลูกบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างทันที SSI หรือเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
2	ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ	3.1 BM/VM ประสานงานกับ SSI และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อขอความช่วยเหลือ 3.2 ฝ่ายจัดการ ปรึกษากรมแผนที่เพื่อไปยังจุดรวมพล 3.3 ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หลังเหตุการณ์สงบ 3.4 หากมีคนบาดเจ็บ ให้รีบพามาพบแพทย์ในโครงการ หรือ 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที 3.5 ฝ่ายจัดการสำรวจ และ สรุปความเสียหายขอทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเบื้องต้น 3.6 ฝ่ายจัดการ แจ้งให้กับ BM รับทราบเพื่อติดต่อบริษัทประกันภัยกรณีเกิดเหตุ 3.7 BM/VM จัดทำเอกสารส่งบริษัทประกันภัยกรณีเกิดเหตุตามข้อ 4	หลังจากได้รับแจ้งเบื้องต้น แจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
3	การจัดการสำรวจเหตุการณ์	4.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและ SSI ทราบ 4.2 ฝ่ายจัดการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.3 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ ใต้รหัสเอกสารหน่วยงาน 4.4 ฝ่ายจัดการ ติดตามผลการแก้ไข จนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติ (หากมีความเสียหายเกิดขึ้น)	ทั้งนี้ทั้งนี้ เหตุการณ์สงบ	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งคอมลิ้งโหมดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI	
4	การจัดการรายงานสรุปเหตุการณ์		ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว		Document No.	SOP-PMR-050
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	02
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 2 of 3



เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว		Document No.	SOP-PMR-050
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	02
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	01/06/2023
				Page	Page 3 of 3

รายการแก้ไขเอกสาร		รายการแก้ไข		รายละเอียด	
แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่แก้ไข	29/7/2020	DAR-PMR-003	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร เพิ่มส่วนรายละเอียดขั้นตอน การจัดการ
01	DAR-PMR-039	08/10/2021			เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ทราบทั่วกัน
02	DAR-PMR-063	01/06/2023			เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ทราบทั่วกัน

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต



<div>PLUS+</div> <div>บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</div> <div>วิธีการปฏิบัติในการซ่อมอพยพหนีไฟ</div>	
1. วัตถุประสงค์	

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการแบ่งงานการทำงานของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และวามรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติในการซ่อมอพยพหนีไฟ
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/คุณภาพในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทำและซ่อมเหตุฉุกเฉินที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 SOP-PMR-044 วิธีการซ่อมแผนฉุกเฉิน
- 3.2 FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- 3.3 WI-PMR-001 การจำลองแผนการดับเพลิง

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

จัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังการซ่อมเหตุเพลิงไหม้

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

<div>PLUS+</div> <div>วิธีการปฏิบัติในการซ่อมอพยพหนีไฟ</div> <div>ประวัติ</div>		Document No.	SOP-PMR-045
SOPs Owner	PMR (C, HT)	Revision	02
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR	Update Date	01/06/2023
		Page	Page 1 of 3

ขั้นตอนที่	หัวข้อ/ผู้ปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	กำหนดแผนงานซ่อมอพยพหนีไฟและจัดทำงบประมาณในแผนประจำปี	1.1 BM/VM กำหนดแผนงานซ่อมอพยพหนีไฟและจัดทำงบประมาณในแผนประจำปี - แผนการซ่อมร่วมกับผู้พักอาศัย - แผนการซ่อมเฉพาะฝ่ายจัดการ 1.2 ฝ่ายจัดการ กำหนดแผนการซ่อมอพยพหนีไฟร่วมกับทีม SSI - กำหนดแผนการซ่อมของโครงการร่วมกับผู้พักอาศัย ส่วนหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนการซ่อมจริง - กำหนดแผนการซ่อมเฉพาะฝ่ายจัดการ ส่วนหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนการซ่อมจริง โดยมีรายละเอียดของแผนงาน ประกอบด้วย 1) วัสดุประเภท 2) ของตกแต่งฉุกเฉิน 3) ระยะเวลา 4) สถานที่ฝึกซ้อม 5) จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 6) รายละเอียดการฝึกซ้อม 6.1) รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 6.2) ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 6.3) วิธีการอพยพ 6.4) จุดรวมพล 7) งบประมาณ	ตามรายการจัดทำแผนงานประจำปีในแต่ละโครงการ	1. แผนงานการซ่อมอพยพหนีไฟ พร้อมงบประมาณ 2. SOP-PMR-044 วิธีการซ่อมแผนฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ - ฝ่ายเจ้าของร่วมผู้พักอาศัย	
2	ดำเนินการติดต่อประสานงานเครื่องเล่นเสียง	1.3 OM/PMC อนุมัติการขออนุญาตเสียง อพยพหนีไฟ 2.1 BM/VM ประสานงานกับครัวเรือนดับเพลิงและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2.2 BM/VM จัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมอพยพหนีไฟ 2.3 BM/VM จัดประกาศแจ้งหน้าห้องทางต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของร่วมผู้พักอาศัยทราบ 3.1 ผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้ช่วยอำนวยความสะดวก ตำแหน่ง สิ่งใช้แผนอพยพหนีไฟ ไปยัง Reception 3.2 Reception ประกาศพร้อมกดสัญญาณเตือนภัย 3 ครั้ง 3.3 ผู้นำทางจะคอยดูอยู่ทางเดินและลิฟต์ พนักงานออกจากรั้วพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กำหนด 3.4 ผู้นำทางนำพนักงานไปยังจุดรวมพล 3.5 ผู้นำทาง & ผู้ตรวจสอบยอดทำการตรวจยอด 3.5 ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเพลิง ณ จุดรวมพล	ตามแผนงานที่กำหนดไว้	แผนงานการซ้อมอพยพหนีไฟ 2. ใบเสร็จผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
3	ดำเนินการซ้อมหนีไฟตามแผนการซ้อมร่วมกับเจ้าพนักงานผู้พักอาศัย	4.1 BM/VM จัดทำรายงานส่ง OM, PMC และ SSI ทราบ 4.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บหลักฐานการฝึกซ้อมพร้อมใบรายงานไว้ในแฟ้มกลางของหน่วยงาน	ภายใน 3 วัน หลังจากฝึกซ้อม	1. แผนงานการซ้อมอพยพหนีไฟ 2. ใบเสร็จผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม	BM/VM	ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบแบบอพยพ
4	การติดตามงานการฝึกซ้อม			1. FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2. ใบเสร็จผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต



เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

---



รหัสงาน	FA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM260100001
วันที่ปฏิบัติงาน	13/01/2024
ชื่ออาคาร	A11   ส่วนกลาง 1   โนนสา   โนนสา   NOB ROOM A


ห้ามเผยแพร่  
ภายใต้สัญญา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นบางส่วนที่ยังต้องแก้ไขอีก (C/A)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อาการเสีย	
	Fix Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบตู้คอนโทรลตู้ SOCKET ตาม	✓			
2	ตรวจสอบตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
3	ตรวจสอบแผงภาพ FCP	✓			
4	ตรวจสอบสายสัญญาณภายในตู้	✓			
5	ตรวจสอบแผงแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
6	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1.....11.3.....VDC				
	12V.....22.7.....VDC				
	ตรวจสอบไฟสัญญาณ BAI HRY.....26.....VDC				
	No2.....11.3.....VDC				
7	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
8	ตรวจสอบอุปกรณ์ Alarm	✓			
9	ตรวจสอบไฟ SHOWING FCP	✓			
10	ตรวจสอบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบ.....234.....VAC				



หมายเหตุ

วันที่เขียนบันทึก PM 10.30 น.

ลายเซ็น

รหัสงานFA/CP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-B

เลขที่ใบงานPM20240002

วันที่ปฏิบัติงาน13/01/2024

ชื่ออาคารB | | ส่วนกลาง | โดนา | โดนา ROOM B

ชั้นบน

บริเวณโถง

ไม่มีคนบนลิฟต์

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งมอบงาน (C/W)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ออกเรื่อง	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบและ SOCKET ตาม	✓			
2	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
3	ตรวจสอบภาค FCP	✓			
4	ตรวจสอบแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1.....13.5.....VDC				
	No2.....27.....VDC				
	ตรวจสอบภาค BATTERY.....27.....VDC				
	No2.....13.5.....VDC				
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
7	ตรวจสอบ FUNCTION การแจ้งเตือน FCP	✓			
8	ตรวจสอบภาคสายสัญญาณ	✓			
9	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓			
10	ตรวจสอบระบบแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจสอบระบบแจ้งเตือน.....234.....VAC				



รหัสงานFA/FCP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-C

เลขที่ใบงานPM20100003

วันที่ปฏิบัติงาน13/01/2024

ชื่ออาคารC11 | ส่วนกลาง | โดม | ไม่ระบุ | MOD ROOM C


ผู้ตรวจ  
นายสมชาย

ผู้รับผิดชอบ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เช็ค (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ผ่าน	ออกเสีย	
	File Manual Control Panel				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ FCP	✓			
3	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ FCP	✓			
4	ตรวจสอบเวลาของสัญญาณไฟ	✓			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่ (LCD DISPLAY)	✓			
6	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No2.....13.5.....VDC				
	ตรวจสอบไฟชาร์จ BATTERY.....27.....VDC				
	รวม.....27.....VDC				
	No1.....13.5.....VDC				
7	ตรวจสอบชุด GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
8	ตรวจสอบแบตเตอรี่ในหน่วย	✓			
	ตรวจสอบแบตเตอรี่ในหน่วย.....23.4.....VAC				
9	ตรวจสอบไฟ SHOW FCP	✓			
10	ตรวจสอบชุด และ SOCKET สาย	✓			



หน้า 1 จาก 1

รหัสงาน  
รหัสเครื่องจักร  
เลขซีใบงาน  
วันที่ปฏิบัติงาน  
ชื่ออาคาร

FA/FCP-Q  
FCP-D  
PM240100004  
13/01/2024  
D | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | MOB ROOM D

ส่วนหน้า  
ส่วนหน้าขวา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมร้อยร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งพัสดุซ่อมแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อาการเสียง	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงมือถือ	✓			
	ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงมือถือระบบ...234...VAC				
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ FCP	✓			
4	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1....13.3...VDC				
	No2....13.3...VDC				
	No3....26.8...VDC				
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY ....26.8...VDC				
6	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓			
7	ตรวจสอบตู้กด และ SOCKET ตาม	✓			
8	ตรวจสอบภาพ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
10	ตรวจสอบสายสัญญาณภายนอกตู้	✓			

หมายเหตุ

วันที่ปฏิบัติงาน PM ของประจำเดือน

ชื่อคน

รหัสงาน	FA/CP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM240400001
วันที่ปฏิบัติงาน	11/04/2024
ชื่ออาคาร	A11   ส่วนกลางA1   โนนสา   โนนสา   MOD ROOM A

ช่างซ่อม  
งานไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบสั่ง	
	Pre Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบตู้แม่ข่าย SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจสอบตู้ GENERATOR ANNUNCIATOR	✓			
3	ตรวจสอบตู้ตู้ FCP	✓			
4	ตรวจสอบตู้แสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1.....13.4.....VDC				
	ตรวจสอบตู้ไฟสำรอง BATTERY.....26.8.....VDC				
	No2.....13.3.....VDC				
	รวม.....26.7.....VDC				
6	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
7	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
8	ตรวจสอบสภาพสัญญาณภายในตู้	✓			
9	ตรวจสอบไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
10	ตรวจสอบตู้แม่ข่ายตู้ไฟระบบ	✓			
	ตรวจสอบตู้แม่ข่ายตู้ไฟระบบ.....234.....VAC				

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

รหัสงาน	PA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-B
เลขที่ใบงาน	PM260400002
วันที่ปฏิบัติ	11/04/2024
ชื่ออาคาร	B   1   ชั้นกลาง 8   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   MOB ROOM B

ส่งมอบ  
แผนปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้ช่าง (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	น	ก	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
2	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓			
	ตรวจสอบค่าแรงดัน BATT (LPK) 26.9....VDC				
	No2....13.2....VDC				
	รวม....26.5....VDC				
	No1....13.3....VDC				
3	ตรวจสอบคู่มือ Manual	✓			
4	ตรวจสอบตู้และ SOCKET ภายใน	✓			
5	ตรวจสอบชุด GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
6	ตรวจสอบสายไฟ FCP	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันที่จ่ายให้ระบบ....23d....VAC				
8	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
10	ตรวจสอบสายไฟ SWITCH FCP	✓			

รหัสงาน	FA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-C
เลขที่ใบงาน	PM24040003
วันที่ปฏิบัติงาน	11/04/2024
ชื่ออาคาร	C (1)   ชั้นบนสุด   ไม่ระบุ   MOB ROOM C


ผู้ตรวจ  
นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ออกเสียง	
	Pre-Start Check Points				
1	ตรวจสอบสาย Socket สาย	✓			
2	ตรวจสอบสาย FCP	✓			
3	ตรวจสอบแผง LCD Display	✓			
4	ตรวจสอบ Battery	✓			
	Test 26.8...VDC				
	ตรวจสอบสาย Battery 26.9...VDC				
	No2...13.4...VDC				
	No1...13.4...VDC				
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
6	ตรวจสอบ Graphic Annunciator	✓			
7	ตรวจสอบ Show FCP	✓			
8	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟ	✓			
	ตรวจสอบสายจ่ายไฟระบบ 233...VAC				
9	ทดสอบ Function การทำงาน FCP	✓			
10	ตรวจสอบภาพสัญญาณวิดีโอ	✓			



รหัสงาน	FA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-D
เลขที่ใบงาน	PM240400004
วันที่ปฏิบัติงาน	11/04/2024
ชื่ออาคาร	D   1   ส่วนกลางD1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   MOB ROOM D


ส่งมอบ  
ตามใบปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบ (C/A)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบ (C/A)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	Fire Alarm Control Panel			
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
2	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓		
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณแจ้ง	✓		
4	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
No.2.....12.7.....VDC				
No.1.....12.7.....VDC				
ตรวจสอบไฟกระพริบ BATTERY.....26.....VDC				
VBI.....25.8.....VDC				
6	ตรวจสอบ SHOW ตู้ FCP	✓		
7	ตรวจสอบระบบแจ้งภัยระบบ	✓		
ตรวจสอบระบบแจ้งภัยระบบ.....233.....VAC				
8	ตรวจสอบตู้ และ SOCKET ภายใน	✓		
9	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
10	ตรวจสอบตู้ FCP	✓		



หน้า 1 จาก 1

วันที่บันทึก

หน้า 1 จาก 1



เอกสารแนบที่ 8

บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

---



รหัสงาน

LC/TP-Q

รหัสเครื่องจักร

FTP-1

เลขที่ใบงาน

PM24030023

วันที่ปฏิบัติงาน


04/03/2024

ชื่ออาคาร

CLUB HOUSE (C-1) ส่วนลงCHN | ไบร่ญ | ห้องระบบควบคุมโรงบดร่อนน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
	MOTOR 4 P.M.P				
1	ตรวจสอบเครื่องบดน้ำออก.....PSI	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องบดน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบเครื่องบดน้ำเข้า.....PSI				
3	ตรวจสอบหัวหนัก MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการสั่นไหวของใบพัด Pump	✓			
5	ตรวจสอบหัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบหัวเรือน Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจสอบแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
9	ตรวจสอบยาง ซีลชุดคอมเพลก	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	กระแส	✓			
	S....4.5....แอมป์				
	R....4.1....แอมป์				
	T....4.6....แอมป์				
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	หม้อไฟฟ้าแรงสูง	✓			
6	แรงดัน	✓			
	S-T....414....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
	T-R....415....โวลต์				
	R-S....414....โวลต์				
7	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง.....PSI				
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....5....แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
12	ตรวจสอบระบบทาง Control	✓			
13	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			



หมายเหตุ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ

ส่วนประกอบ

การติดตั้ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ เสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลเข้าบันทึก (CM)

รหัสงาน

LCTP-Q

รหัสเครื่องจักร

FTP-2

เลขที่ใบงาน

PM240300025

วันที่ปฏิบัติงาน


04/03/2024

ชื่ออาคาร

CLUB HOUSE (C1) ส่วนกลางCHI | ไบร่ญ | ฝั่งระบบควบคุมฝั่งตะวันออก

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
	Control				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
	S....3.4....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อาการเสีย	
	H....3.3....แอมป์				
	T....3.6....แอมป์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Fire Control	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Fire Control	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Fire Control	✓			
	T.R....407....โวลต์				
	S....406....โวลต์				
	R.S....406....โวลต์				
12	ตรวจสอบการทำงานของ Fire Control	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Fire Control				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Fire Control	✓			



หมายเหตุ

รายการที่ตรวจพบ -

รายการที่ -

รายการที่ -

รายการที่ -

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้ช่าง (CM)


☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน	LCFP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-3
เลขที่ใบงาน	PM240300026
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (C1) ส่วนกลาง (H1) ไบรนาล   หอระดมทุนบันไดระฆังน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของ...16... PSI				
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	กระแส	✓			
	S...3.4...แอมป์				
	T...3.5...แอมป์				
	R...3.1...แอมป์				
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ทดสอบไฟแรงดัน	✓			
8	แรงดัน	✓			
	S-T...406...โวลต์				
	R-S...406...โวลต์				
	I-R...407...โวลต์				
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบมอเตอร์ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเสีย	
2	ตรวจสอบตัวถัง MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มอัตโนมัติ Pump	✓			
7	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบแผ่นกรอง และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI				



รวมผลเช็ค -  
สีน้ำเงิน -  
สีน้ำเงิน -  
รวมผลเช็ค -


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมแก้ไข (C/M)

รหัสงาน	LC/FP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-4
เลขที่ใบงาน	PM240300027
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ถนนเทศบาล   ไบรล   หอระบควนควนขึ้นสะพาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
2	แรงดัน	✓			
	1-R....408....โวลต์				
	1-S....406....โวลต์				
	1-T....406....โวลต์				
3	ตรวจสอบระดับน้ำถังรอง	✓			
	ตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำ.....18....Psi				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบชุดควบคุมไฟ Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
8	ตรวจสอบ Check Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....S.....แอมป์				
9	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
11	กระแส	✓			
	S.....3.7.....แอมป์				
	R.....3.3.....แอมป์				
	T.....3.6.....แอมป์				
12	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
2	ตรวจสอบหัวปั๊ม MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำถัง Motor	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มไม่เกิด Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบหัวปั๊ม PUMP	✓			
7	ตรวจสอบพื้นที่เครื่อง และอุปกรณ์ประตึ้น	✓			
8	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...PSI				
9	ตรวจสอบสัญญาณ สัญญาณตกต่ำ	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...PSI				



หมายเหตุ

- 2.ระยะเยื่อหุ้ม
- 3.ใบพัด
- 4.ปั๊ม
- 5.ปั๊ม
- 6.ปั๊ม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน


☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

รหัสงาน	LCFP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-5
เลขที่ใบงาน	PM24030028
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ส่วนกลางCH1   ไบร่ญ   ไบร่ญ   หอระบอบควบคุมลิฟต์ระหว่างหน้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหนังสือ	
	GENERAL				
1	เบรคดับ	✓			
	S-T...406...ไคต์				
	I-R...407...ไคต์				
	R-S...405...ไคต์				
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Slow	✓			
4	ตรวจสอบเบรคดับถังกรอง	✓			
	ตรวจสอบเบรคดับถังกรอง...18...PSI				
5	การเบส	✓			
	S...28...แอมป์				
	R...2.6...แอมป์				
	T...2.8...แอมป์				
6	ทดสอบไฟเบรกว่าง	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบตู้ควบคุมภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบตู้มอเตอร์ Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหนังสือ	
2	ตรวจสอบรีเลย์หลัก MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบเบรคดับถังน้ำ	✓			
	ตรวจสอบเบรคดับถังน้ำ...PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบเบรคดับถัง PUMP	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บน้ำในถัง Pump	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของถัง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
9	ตรวจสอบเบรคดับถังน้ำหลัก	✓			
	ตรวจสอบเบรคดับถังน้ำหลัก...PSI				
10	ตรวจสอบตู้ควบคุม ถังดูดน้ำหลัก	✓			



หมายเหตุ

- ตรวจสอบเบรคดับ
- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ

วันที่เขียนรายงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะส่ง (CM)

รหัสงาน	LCPT-Q
รหัสเครื่องจักร	Fountain Pump-1
เลขที่ใบงาน	PM24030029
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ถนนลาดหญ้า   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุมลิฟต์ระหว่าง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set 5...แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
4	กระแส	✓			
	R...3.4...แอมป์				
	S...4.0...แอมป์				
	T...4.2...แอมป์				
5	ตรวจสอบทาง Fuse Control	✓			
6	หลอดไฟสว่าง	✓			
7	แรงดัน	✓			
	S-T...415...โวลต์				
	T-R...416...โวลต์				
	R-S...412...โวลต์				
8	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำถังกรอง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถังกรอง...18...PSI				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบยาง สลักชุดเฉพาะ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
4	ตรวจสอบการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
5	ตรวจสอบชุดลิฟท์ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบหัวลิฟท์ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบชุดลิฟท์ Motor	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบลิฟท์เครื่อง และชุดลิฟท์กับลิฟท์	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI				



หมายเหตุ

- รายละเอียด -
- สาเหตุ -
- คำแนะนำ -
- การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมใช้ (C/O)



รหัสงาน	LC7P-Q
รหัสเครื่องจักร	Fountain Pump-2
เลขที่ใบงาน	PA/240300030
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (C)   ส่วนกลางCHH   โน้ตบุ้   โดระบบควบคุมลิ้นชักน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจสอบค่า Flow	✓			
3	กระแส	✓			
	R...3.8...แอมป์				
	T...4.2...แอมป์				
	S...4.0...แอมป์				
4	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง...18...PS				
5	แรงดัน	✓			
	S-T...405...โวลต์				
	T-R...407...โวลต์				
	R-S...406...โวลต์				
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...5...แอมป์				
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
12	ทดสอบไม่แลกรว	✓			
13	ตรวจสอบระบบการ Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
2	ตรวจสอบค่าหลัก MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบค่ากระแส Motor	✓			
4	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบค่าการไหลของน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PS				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบค่าแรงดัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PS				



หมายเหตุ

- รายละเอียด -
- รายละเอียด -
- รายละเอียด -
- รายละเอียด -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

รหัสงาน	LCPT-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-I
เลขที่ใบงาน	PM24060023
วันที่ปฏิบัติงาน	05/06/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (C1) ส่วนกลางCH1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุมลิฟต์ระหว่างชั้น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการเสีย	
	C-MOTOR				
1	กระแส	✓			
	T...3.8...แอมป์				
	S...3.5...แอมป์				
	R... 3.4... แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
4	เบรกลift	✓			
	T.R...408...โวลต์				
	S.L...406...โวลต์				
	R.S...407...โวลต์				
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบชุดควบคุมลิฟต์ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
12	ตรวจสอบเบรกลิฟต์การอง	✓			
	ตรวจสอบเบรกลิฟต์การอง...10...PSI				
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการติดตั้งภายในลิฟต์ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการเสีย	
2	ตรวจสอบตัวรีเลย์ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุม ลิฟต์ชุดย่นเสา	✓			
4	ตรวจสอบชุดลิฟต์การ Motor	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบเบรกลิฟต์ และอุปกรณ์ลิฟต์และลิ้น	✓			
7	ตรวจสอบเบรกลิฟต์นำออก	✓			
	ตรวจสอบเบรกลิฟต์นำออก.....PSI				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบเบรกลิฟต์นำเข้า	✓			
	ตรวจสอบเบรกลิฟต์นำเข้า.....PSI				
10	ตรวจสอบตัวรีเลย์ MOTOR	✓			



หมายเหตุ

- รายละเอียด
- ขนาด
- จำนวน
- งบประมาณ
- งบประมาณอื่นๆ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน


☒ เปรียบเทียบผลการตรวจสอบ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้ง (C/M)

รหัสงาน	LCFP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-2
เลขที่ใบงาน	PM24060026
วันที่ปฏิบัติงาน	05/06/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (C1) ส่วนหลัง CH1   ไบรนาล   ห้องควบคุมศูนย์ไบรนาล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	เก	ออกเสียง	
	CMTRC				
1	กรรมสิทธิ์	✓			
S...3.8...แบบ					
I...3.7...แบบ					
R...4.1...แบบ					
2	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าห้อง...10...PSI				
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Show	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
9	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
10	ตรวจสอบระบบ	✓			
11	ตรวจสอบระบบ				
12	ตรวจสอบระบบ				
13	ตรวจสอบระบบ				
14	ตรวจสอบระบบ				
15	ตรวจสอบระบบ				
16	ตรวจสอบระบบ				
17	ตรวจสอบระบบ				
18	ตรวจสอบระบบ				
19	ตรวจสอบระบบ				
20	ตรวจสอบระบบ				
21	ตรวจสอบระบบ				
22	ตรวจสอบระบบ				
23	ตรวจสอบระบบ				
24	ตรวจสอบระบบ				
25	ตรวจสอบระบบ				
26	ตรวจสอบระบบ				
27	ตรวจสอบระบบ				
28	ตรวจสอบระบบ				
29	ตรวจสอบระบบ				
30	ตรวจสอบระบบ				
31	ตรวจสอบระบบ				
32	ตรวจสอบระบบ				
33	ตรวจสอบระบบ				
34	ตรวจสอบระบบ				
35	ตรวจสอบระบบ				
36	ตรวจสอบระบบ				
37	ตรวจสอบระบบ				
38	ตรวจสอบระบบ				
39	ตรวจสอบระบบ				
40	ตรวจสอบระบบ				
41	ตรวจสอบระบบ				
42	ตรวจสอบระบบ				
43	ตรวจสอบระบบ				
44	ตรวจสอบระบบ				
45	ตรวจสอบระบบ				
46	ตรวจสอบระบบ				
47	ตรวจสอบระบบ				
48	ตรวจสอบระบบ				
49	ตรวจสอบระบบ				
50	ตรวจสอบระบบ				
51	ตรวจสอบระบบ				
52	ตรวจสอบระบบ				
53	ตรวจสอบระบบ				
54	ตรวจสอบระบบ				
55	ตรวจสอบระบบ				
56	ตรวจสอบระบบ				
57	ตรวจสอบระบบ				
58	ตรวจสอบระบบ				
59	ตรวจสอบระบบ				
60	ตรวจสอบระบบ				
61	ตรวจสอบระบบ				
62	ตรวจสอบระบบ				
63	ตรวจสอบระบบ				
64	ตรวจสอบระบบ				
65	ตรวจสอบระบบ				
66	ตรวจสอบระบบ				
67	ตรวจสอบระบบ				
68	ตรวจสอบระบบ				
69	ตรวจสอบระบบ				
70	ตรวจสอบระบบ				
71	ตรวจสอบระบบ				
72	ตรวจสอบระบบ				
73	ตรวจสอบระบบ				
74	ตรวจสอบระบบ				
75	ตรวจสอบระบบ				
76	ตรวจสอบระบบ				
77	ตรวจสอบระบบ				
78	ตรวจสอบระบบ				
79	ตรวจสอบระบบ				
80	ตรวจสอบระบบ				
81	ตรวจสอบระบบ				
82	ตรวจสอบระบบ				
83	ตรวจสอบระบบ				
84	ตรวจสอบระบบ				
85	ตรวจสอบระบบ				
86	ตรวจสอบระบบ				
87	ตรวจสอบระบบ				
88	ตรวจสอบระบบ				
89	ตรวจสอบระบบ				
90	ตรวจสอบระบบ				
91	ตรวจสอบระบบ				
92	ตรวจสอบระบบ				
93	ตรวจสอบระบบ				
94	ตรวจสอบระบบ				
95	ตรวจสอบระบบ				
96	ตรวจสอบระบบ				
97	ตรวจสอบระบบ				
98	ตรวจสอบระบบ				
99	ตรวจสอบระบบ				
100	ตรวจสอบระบบ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	เก	ออกเสียง	
2	ตรวจสอบระบบ	✓			
3	ตรวจสอบระบบ	✓			
4	ตรวจสอบระบบ	✓			
5	ตรวจสอบระบบ				
6	ตรวจสอบระบบ	✓			
7	ตรวจสอบระบบ	✓			
8	ตรวจสอบระบบ				
9	ตรวจสอบระบบ	✓			
10	ตรวจสอบระบบ	✓			



หมายเหตุ

- ตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบระบบ


บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรียบร้อย ☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/N)

รหัสงาน	LCFP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-3
เลขที่ใบงาน	PM24060025
วันที่ปฏิบัติงาน	05/06/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ส่วนกลางC1   ไบรล   หอระบควงคุณชินะระวานัก

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	1-R...406...โวลต์				
	R-S...407...โวลต์				
	S-T...408...โวลต์				
3	ตรวจสอบชุดควบคุมผู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	กระแส	✓			
	S...37...แอมป์				
	T...36...แอมป์				
	R...38...แอมป์				
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
8	หอยคี่ในสกรู	✓			
9	ตรวจสอบแรงดันกับแรง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันกับแรง...10... PSI				
10	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบหัวฉีด MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อาการเสีย	
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันชุดควบคุม	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มไม่เกิด Pump	✓			
9	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
10	ตรวจสอบหัวฉีด Motor	✓			



หมายเหตุ

- รายละเอียด -
- ภาพ -
- ส่วนประกอบ -
- อุปกรณ์อื่นๆ -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน


☒ ไม่ปฏิบัติงานเสร็จจนรอบ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จจนรอบแล้วให้ส่งบันทึก (CM)

รหัสงาน	LCGP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-4
เลขที่ใบงาน	PM24060027
วันที่ปฏิบัติงาน	05/06/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (C1) โรงแรมฯCHH   ไบรอน   ไบรอน   เพื่อระบบควบคุมลิฟต์ระหว่างนี้

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
3	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
11	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
13	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
	ตรวจสอบการรั่วซึมของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			



หมายเหตุ

- ตรวจสอบระดับน้ำ
- ตรวจสอบการรั่วซึม
- ตรวจสอบการตั้งค่า
- ตรวจสอบการตั้งค่า

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วจะทำการล้างถังเก็บน้ำเสีย (C4)

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

รหัสงาน

LCFP-Q

รหัสเครื่องจักร

FTP-S

เลขที่ใบงาน

PM240600028

วันที่ปฏิบัติงาน


05/06/2024

ชื่ออาคาร

CLUB HOUSE | C1 | ตำบลราชCHI | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องระบบควบคุมลิฟต์ระหว่างบันได

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง.....FSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบลิฟต์หลัก MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบลิฟต์สำรอง Motor	✓			
5	ตรวจสอบลิฟต์สำรอง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจสอบสัญญาณ ถัดจากตู้ควบคุม	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง.....FSI				
9	ตรวจสอบการติดต่อกับลิฟต์หลัก Pump	✓			
10	ตรวจสอบลิฟต์สำรอง PUMP	✓			
	Control				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบระบบการ Control	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณลิฟต์ Control	✓			
4	ตรวจสอบความปลอดภัย Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบความปลอดภัย Relay	✓			
6	ตรวจสอบความปลอดภัย Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบลิฟต์ Slow	✓			
8	กะแฉ	✓			
	R... 4.1... เซลล์				
	T... 3.8... เซลล์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการเสีย	
	S... 3.9... เซลล์				
9	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
10	เบรค	✓			
	R... 4.08... เซลล์				
	S... 4.07... เซลล์				
	T... 4.06... เซลล์				
11	ตรวจสอบแรงดันลิฟต์	✓			
	ตรวจสอบแรงดันลิฟต์.....FSI				
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 5... เซลล์				
13	ตรวจสอบความปลอดภัย Breaker	✓			



หมายเหตุ

- รายละเอียด
- ภาพ
- ลิฟต์
- การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งมอบให้ช่าง (C/M)

รหัสงานLCFRQ

รหัสเครื่องจักรFountain Pump-1


เลขที่ใบงานPM24060029

วันที่ปฏิบัติงาน05/06/2024

ชื่ออาคารCLUB HOUSE (C1 | กรมทหารบก | ไบรนา | โซนเบสบอลสนามเป็นสระบัวน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ท	เม	อ	
	CONTROL				
1	หม้อไอน้ำแรงดัน	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน				
4	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
	ค่าที่ Set 5.00 บาร์				
5	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
	T...3.8...บาร์				
	R...4.0...บาร์				
	S...3.9...บาร์				
11	แรงดัน	✓			
	T-R...406...โวลต์				
	P-S...608...โวลต์				
	S-T...409...โวลต์				
12	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
13	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			
	MOTOR PUMP				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ท	เม	อ	
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มไปท่อ Pump	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			



หมายเหตุ

- รวมและเช็ค
- รวมและเช็ค
- รวมและเช็ค
- รวมและเช็ค

☒ 1. ปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษา (CM)

☐ 2. ปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษา (CM)

รหัสงานLCFP-Q

รหัสเครื่องจักรFountain Pump-2


เลขที่ใบงานPM240600030

วันที่ปฏิบัติงาน05/06/2024

ชื่ออาคารCLUB HOUSE [C1] ถนนลาดชิด | ไม่ระบุ | หอระบควบคุมบันไดสะพานน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
3	ตรวจสอบเสียง อัดดูดย้อนกลับ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงาน Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบหัวรับ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบการติดขัดภายในใบพัด Pump	✓			
7	ตรวจสอบค่าโวล Motor	✓			
8	ตรวจสอบการทำงาน Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบแก๊สเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำออก.....PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓			
3	กระแส	✓			
	S.....3.9.....แอมป์				
	T.....3.8.....แอมป์				
	R.....4.3.....แอมป์				
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	หอยคั้นและวาง	✓			
6	แรงดัน	✓			
	T-R.....406.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	H-S.....407.....โวลต์				
	S-T.....408.....โวลต์				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI				
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set.....5.....แอมป์				
11	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบชุดภายในตู้ Control	✓			



หมายเหตุ

- รายละเอียด -
- สาเหตุ -
- คำแนะนำ -
- การสนับสนุน -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว


☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (C/A)



เอกสารแนบที่ 9  
รายงานการฉีดพ่นแมลง


---





501

Имя: С. С. Т.



2015

[illegible]

พื้นที่ให้บริการ	บริการการจัดแสดง	ชาวคนที่ใช้	วิธีการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปสก	<input type="checkbox"/> ในหรีน 50 สี่สี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> ผด	<input checked="" type="checkbox"/> ซี่งร่นำ 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ยาตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แม่ลงสภาพ	<input type="checkbox"/> โซนเซอร์กัรด์	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input checked="" type="checkbox"/> โบรมาดิโอรค์	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> โปรทีน้ำ	<input type="checkbox"/> บริการโรกัณมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เหมอิกนำ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวลหอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> สีสี่มีนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานขาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นเอ็นด้นยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> จัดนำยาอบนอก
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <i>Lo/1/1-6m 25</i>	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ



บริษัท เอ็ม.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติการ

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุภุมภค อ.ปาดลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขที่ 319

โทร. 083-5062412, 076-687736  
gmail. lawatchaiolawan2530@gmail.com

№ 15943

เลขที่สัญญา ๗-16/4

นายผู้จ้าง บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สก

เบอร์ติดต่อ

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐

วันที่ทำรายการ ๒๖/๑/๖๕

ที่อยู่ 416 หมู่ 2 ถนนวิเศษ-กลาง ต.บ่อวิน อ.ทับปด จ.ภูเก็ต

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซเรนา 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสปริงยาตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> ไฮเพอร์การ์ด	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ไบรมาดิโอการ์ด	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> โปรฟีน่า	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอลิน่า	<input type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวคคอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีลีสเส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาครอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติการ

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุภุมภค อ.ปาดลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขที่ 329

โทร. 083-5062412, 076-687736  
gmail. lawatchaiolawan2530@gmail.com

№ 16417

เลขที่สัญญา ๗-16/๖

นายผู้จ้าง บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สก

เบอร์ติดต่อ

เวลา

วันที่ทำรายการ ๒๖/๑/๖๕

ที่อยู่ ๔๑ หมู่ ๒ ถนนวิเศษ-กลาง ต.บ่อวิน อ.ทับปด จ.ภูเก็ต

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซเรนา 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสปริงยาตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> ไฮเพอร์การ์ด	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ส่วนกลาง	<input type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ไบรมาดิโอการ์ด	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> โปรฟีน่า	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอลิน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวคคอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีลีสเส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาครอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมมาต ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawatchaiolawan2530@gmail.com

เล่มที่ 328

No. 16375

เลขที่สัญญา

11-16374

นางผู้จ้าง ชื่อ/ตำแหน่ง/โทรศัพท์/ชื่อสถานที่

วันที่ให้บริการ 27/12/62 เวลา 13:00 น.

ที่อยู่ 27/12/62 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.ป่าตอก จ.ภูเก็ต

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ในพริ้น 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เชมร่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> ไนเฟอร์การ์ด	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> สวนกลาง	<input type="checkbox"/> หุ่น	<input type="checkbox"/> ไบรมาดิโอการ์ด	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> ไบรฟีน่า	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวดเทอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีสี่เมส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เกล	<input type="checkbox"/> อดน้ำยาอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ: ข้อความที่ปรากฏในเอกสาร 75/167, 77/49,



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมมาต ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawatchaiolawan2530@gmail.com

เล่มที่ 340

No. 16970

เลขที่สัญญา

11-16974

นางผู้จ้าง ชื่อ/ตำแหน่ง/โทรศัพท์/ชื่อสถานที่

วันที่ให้บริการ 26/6/62 เวลา 13:00 น.

ที่อยู่ 26/6/62 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.ป่าตอก จ.ภูเก็ต 49120

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ในพริ้น 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input type="checkbox"/> มด	<input type="checkbox"/> เชมร่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> เพลสาด สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หุ่น	<input type="checkbox"/> ไฟร์-เบท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อาเจนต้า	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวดเทอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีสี่เมส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เกล	<input type="checkbox"/> อดน้ำยาอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:







บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ปาดฉอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736  
gmail. lawatchaiolawan2530@gmail.com

เล่มที่ 399

Nº 15403

เลขที่สัญญา M-163/2

นางผู้จ้าง: บริษัท ด.วิเศษ อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

เบอร์ติดต่อ

วันที่ให้บริการ 26/11/2563 เวลา 13.00 น.

ที่อยู่ 81 หมู่ 2 ต.วิเศษ อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83120

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไพริน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซเรนา 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสปร์ยาตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไสเฟอริคาร์ด	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนอน	<input checked="" type="checkbox"/> ไบรมาดีโอการ์ด	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> ไพรฟีน่า	<input type="checkbox"/> บริการโรยกัมมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวดเทอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีลิมิเนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กัมมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาขอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ปาดฉอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736  
gmail. lawatchaiolawan2530@gmail.com

เล่มที่ 314

Nº 15666

เลขที่สัญญา M-163/2

นางผู้จ้าง: บริษัท ด.วิเศษ อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

เบอร์ติดต่อ

วันที่ให้บริการ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

ที่อยู่ 81 หมู่ 2 ต.วิเศษ อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83120

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> ไพริน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซเรนา 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสปร์ยาตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> ไสเฟอริคาร์ด	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนอน	<input checked="" type="checkbox"/> ไบรมาดีโอการ์ด	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> ไพรฟีน่า	<input type="checkbox"/> บริการโรยกัมมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวดเทอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีลิมิเนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กัมมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาขอบนอก
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ: สภาเทศบาลนครภูเก็ต



บริษัท เอ็ม.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท อ.ปาดหลวง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736  
gmail. lawatchaiolawak2530@gmail.com

เล่มที่ 319

№ 15943

เลขที่สัญญา M-164/4

นายผู้จ้าง บริษัท สยามเคมิคัลส์ จำกัด

เบอร์ติดต่อ

วันที่ทำบริการ 26/9/68 เวลา 09.00 น.

ที่อยู่ 41 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท อ.ปาดหลวง จ.ภูเก็ต

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซเรน่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการส่งยาตามจุดต่างๆ
ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไสเฟอริคาร์บ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
ส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input checked="" type="checkbox"/> ไบรมาดีโอคาร์บ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input checked="" type="checkbox"/> ไพรีฟีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยก้างมะถัน
	<input checked="" type="checkbox"/> งู	<input checked="" type="checkbox"/> เหมอโน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> เวคเทม	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input checked="" type="checkbox"/> ตั๊กแตน	<input checked="" type="checkbox"/> อีลีสเส	<input checked="" type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ก้างมะถัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการวางกระดานขาว
	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input checked="" type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา
		<input checked="" type="checkbox"/> เจล	<input checked="" type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท อ.ปาดหลวง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736  
gmail. lawatchaiolawak2530@gmail.com

เล่มที่ 329

№ 16417

เลขที่สัญญา M-165/2

นายผู้จ้าง บริษัท สยามเคมิคัลส์ จำกัด

เบอร์ติดต่อ

วันที่ทำบริการ 26/9/68 เวลา 09.00 น.

ที่อยู่ 41 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท อ.ปาดหลวง จ.ภูเก็ต

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซเรน่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการส่งยาตามจุดต่างๆ
ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไสเฟอริคาร์บ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
ส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input checked="" type="checkbox"/> ไบรมาดีโอคาร์บ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input checked="" type="checkbox"/> ไพรีฟีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยก้างมะถัน
	<input checked="" type="checkbox"/> งู	<input checked="" type="checkbox"/> เหมอโน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> เวคเทม	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input checked="" type="checkbox"/> ตั๊กแตน	<input checked="" type="checkbox"/> อีลีสเส	<input checked="" type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ก้างมะถัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการวางกระดานขาว
	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input checked="" type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา
		<input checked="" type="checkbox"/> เจล	<input checked="" type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:





บริษัท เอ็ม.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติการ

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าดง อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawachalalaiwan2530@gmail.com

เล่มที่ 328

No. 16375

เลขที่สัญญา

11-16/4

นางผู้จ้าง บริษัท เอส.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ทำบริการ 27/12/67 เวลา 13:00 น.

ที่อยู่ หมู่ 2 ต.มะขามเฒ่า อ.ท.จ. สุพรรณบุรี

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซลล่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> ไบเทอร์คาร์บ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ไบรมาดีโอคาร์บ	<input type="checkbox"/> บริการพ่นและรองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> ไบพรีน	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวลทอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> ซิลลิเนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> ลิง	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์บริการ 75/167, 77/49



บริษัท เอ็ม.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายงานปฏิบัติการ

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าดง อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawachalalaiwan2530@gmail.com

เล่มที่ 340

No. 16970

เลขที่สัญญา

11-16/4

นางผู้จ้าง บริษัท เอส.เอส.เพลสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ทำบริการ 26/6/67 เวลา 13:00 น.

ที่อยู่ หมู่ 2 ต.มะขามเฒ่า อ.ท.จ. สุพรรณบุรี

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input type="checkbox"/> มด	<input type="checkbox"/> เซลล่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> เฟสกาต สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ไฟร์-เมท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นและรองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อาเจนต้า	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวลทอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> ซิลลิเนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดานกาว
	<input type="checkbox"/> ลิง	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:



เอกสารแนบที่ 10

รายงานตรวจเช็คกล้องวงจรปิด

---



รหัสงาน	CC/Min-Q
รหัสเครื่องจักร	NVR
เลขที่ใบงาน	PM240500031
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ถนนสุขุมวิท   ใต้ดิน   ส่วนงานนิติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และ จำนวน	✓			
	IRCAM VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			


รหัสงาน	CC/Mkt-Q
รหัสเครื่องจักร	กล้องภายนอกอาคาร
เลขที่ใบงาน	PM240500032
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ส่วนกลางCHI   ไทมาส   พื้นที่รอบโครงการ

บันทึกผลการเช็ค

☒ 1.ปฏิบัติตามสิ่งชี้แจงเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติตามสิ่งชี้แจงก่อนนำบันทึก (CM)

จุดเก็บ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อาการเสีย	
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	สายไฟ (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพความทนทาน และ จำนวน	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด -

สถานที่

ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	CONMn-Q
รหัสเครื่องจักร	กล่องภายใน-D
เลขที่ใบงาน	PM240500035
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2024
ชื่ออาคาร	D   ALL   ส่วนกลาง   ไม่ระบุ   ALL AREA D

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบงาน

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	ห้อง VEO				
1	ตรวจสอบสภาพภายใน และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓			
	VENTILATOR (TV)				
1	ตรวจสอบสภาพภายใน	✓			
2	ตรวจสอบสภาพภายใน และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VEO-CHILLER				
1	ตรวจสอบสภาพภายใน และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VEO-RECORDING				
1	ตรวจสอบสภาพภายใน และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ และ จำนวน	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด

วันที่

ผู้บันทึก

รหัสงาน	CC/Mkt-Q
รหัสเครื่องจักร	กล้องวิดีโอ
เลขที่ใบงาน	PM240500036
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2024
ชื่ออาคาร	C / ALL   ชั้นล่าง   ไม่ระบุ   ALL AREA C


นายณัฏฐา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติตามสิ่งส่งมอบเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติตามสิ่งส่งมอบไม่เรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อาการเสีย	
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	RECEPTOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพความพร้อม และ จำนวน	✓			



นายณัฏฐา

นายณัฏฐา

นายณัฏฐา

นายณัฏฐา




รหัสงาน	CC/Min-Q
รหัสเครื่องจักร	กองภายใน
เลขที่ใบงาน	PM24050034
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2024
ชื่ออาคาร	B / ALL   ส่วนกลาง   ไม่ระบุ   ALL AREA

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จ (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	VIDEO RECORDER (TV)			
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
	VIDEO SURVEILLANCE			
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓		
	VIDEO RECORDER			
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพและจุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓		
	DATA RECORD			
1	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		



หมายเหตุ

รายละเอียด -

สถานที่

ผู้บันทึก

รหัสงาน	CC/Mini-Q
รหัสเครื่องจักร	กล่อมภายใน A
เลขที่ใบงาน	PM240500033
วันที่ปฏิบัติงาน	08/05/2024
ชื่ออาคาร	A   ALL   ส่วนกลาง   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ALL AREA A

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	ออกหมาย	
	ISSUE VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	NOTICE (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SHITCHER				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพรวมระบบ และ จำนวน	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด -  
สถานะ -  
ผู้ประเมิน -

รหัสงาน	CM&M-Q
รหัสเครื่องจักร	NVR
เลขที่ใบงาน	PM24020031
วันที่ปฏิบัติงาน	09/02/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ส่วนกลาง CHH   ไบร่ญ   ไม่ระบุ   สังกัดงานนิติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รอการแก้ไข	
	รวม: 100%				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓			
	รวม: 100% (100%)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	รวม: 100% (100%)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	รวม: 100% (100%)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก และ จำนวน	✓			

หมายเหตุ

รวม: 100% (100%)

รวม

รวม

รหัสงาน	CC/Mah-Q
รหัสเครื่องจักร	กล่องแยกของโครงการ
เลขที่ใบงาน	PM240200032
วันที่ปฏิบัติงาน	09/02/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   C1   ส่วนกลางCHI   ไม่ระบุ   พื้นที่รอบโครงการ


☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

☒

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



รหัสงาน	CC/M&M-Q
รหัสเครื่องจักร	กล้อภายใน-D
เลขที่ใบงาน	PM240200035
วันที่ปฏิบัติงาน	09/02/2024
ชื่ออาคาร	D   ALL   ส่วนกลางD   โน้ตฯ   ALL AREA D


หมายเหตุ -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติตามเสร็จบางส่วนเหลือทำอีก (C/A)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เบ้า	อากาศเสีย	
	เช็ก VTEC				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการสับเปลี่ยน	✓			
	เช็ก M&M (T&V)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	เช็ก VTEC จาก C&M				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	เช็ก VTEC RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพน้ำมัน และ น้ำมัน	✓			



รหัสงานCC/Mini-Q

รหัสเครื่องจักรกล้องภายใน-C

เลขที่ใบงานPM/24020036

วันที่ปฏิบัติงาน09/02/2024

ชื่ออาคารC | ALL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ALL AREA C

ประเมินปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน (C14)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เม็ก	อาการเสีย	
	GLOBAL VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	SECURITY (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพหม้อแปลง และ จำนวน	✓			

รหัสงาน	CC/Main-Q
รหัสเครื่องจักร	กลองภายใน-8
เลขที่ใบงาน	PM24020034
วันที่ปฏิบัติงาน	09/02/2024
ชื่ออาคาร	B / ALL   ส่วนกลาง   โนนส   ALL AREA B

แผนผังงาน -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งมอบงาน (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อาการเสีย	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SURVEILLANCE				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDING				
1	ตรวจสอบการบันทึกภาพ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	SIGNAL FEED				
1	ตรวจสอบการแสดงผล	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm CCTV อาคาร a-d

วันที่

ผู้บันทึก

รหัสงานCC/Main-Q

รหัสเครื่องจักรกล้องภายในA

เลขที่ใบงานPM/24020033

วันที่ปฏิบัติงาน09/02/2024

ชื่ออาคารA | ALL | ทั่วกลาง\ ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการเสีย	
INVERTOR (TV)					
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
VIDEO SURVEILLANCE					
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
VIDEO RECORDER					
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
AUDIO VIDEO					
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบคุณภาพการบันทึก	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

