


PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY :.....หฤทัย.....

Date :.....12-1-2024.....



รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)

เดือน สิงหาคม 2567

พื้นที่	ที่ตั้ง	จำนวน	รายการทดสอบระบบ				หมายเหตุ
			แบตเตอรี่	ระบบอัตโนมัติ	แสงสว่าง	ทดสอบ วันที่..	
ตึก 1	ช่างลิฟ ชั้น 1	1				3/1/67	
	หน้าโถงเซฟเวอร์ 1	1	/	/	/		
	office AC.	1					
	Lobby	1					
	office HR.	1		/	/		แบตเตอรี่
	หน้าห้อง 1101	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1108	1	/	/	/		แบตเตอรี่
	ช่างลิฟ ชั้น 2	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1201	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1208	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1218	1	/	/	/		
	ช่างลิฟ ชั้น 3	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1301	1					ไม่ใช้เครื่อง
	หน้าห้อง 1308	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1318	1	/	/	/		
	ช่างลิฟ ชั้น 4	1					ไม่ใช้เครื่อง
	หน้าห้อง 1401	1		/	/		แบตเตอรี่
ตึก 2	หน้าห้อง 1408	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1418	1					ไม่ใช้เครื่อง
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2107	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2105	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2207	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2205	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2307	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2305	1	/	/	/	2/1/67	
ตึก 3	ชั้น 4 หน้าห้อง 2407	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2405	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 1 หนีไฟ	1					ไม่ใช้เครื่อง
	SPA	2					
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3103	1					เครื่องเล็ก
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3111	1					เครื่องเล็ก
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3117	1					ไม่ใช้เครื่อง
	ชั้น 1 บันไดหนีไฟ	1					
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3119	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 2 หนีไฟ	1				2/1/67	ไม่ใช้
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3203	1				2/1/67	เครื่องเล็ก
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3211	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 2 บันไดหนีไฟ	1				2/1/67	เครื่องเล็ก
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3217	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3219	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 3 หนีไฟ	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3303	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3311	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 3 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3317	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3319	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 4 ช่างลิฟ	1				2/1/67	ไม่ใช้
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3403	1	/	/	/	2/1/67	
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3411	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่
	ชั้น 4 บันไดหนีไฟ	1				2/1/67	ไม่ใช้
	ชั้น 4 หน้าห้อง Training	1				2/1/67	ไม่ใช้เครื่อง
	ชั้น หน้าห้อง 3417	1		/	/	2/1/67	แบตเตอรี่

74


ชั้น 1 ห้องครัว	2	/	/	/		เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง
ชั้น 1 ห้องอาหาร	2	/	/	/		เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง
ชั้น 2 หน้าห้อง 4201	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 4207	1		/	/		แบบเลื่อน
ชั้น 2 หน้าห้อง 4214	1		/	/		แบบเลื่อน
ชั้น 3 หน้าห้อง 4301	1			/		ไม้ขัดสี
ชั้น 3 หน้าห้อง 4307	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 4314	1	/	/	/		ไม้ขัดสี
ชั้น 4 หน้าห้อง 4401	1					
ชั้น 4 หน้าห้อง 4407	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 4414	1	/	/	/		
ชั้น 5 แปดสี	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้องประชุม	1		/	/		แบบเลื่อน
ชั้น 5 ว่างห้องประชุมประชุมใหญ่	1		/	/		แบบเลื่อน
ชั้น 1 หน้าห้อง 5104	1	/	/	/	3/4/67	
ชั้น 1 ว่างห้อง 5110	1		/	/		แบบเลื่อน
ชั้น 1 หน้าห้อง 5114	1		/	/		แบบเลื่อน
ชั้น 1 หน้าห้อง 5119	1	/	/	/		แบบเลื่อน
office HK.	1					แบบเลื่อน
ชั้น 1 หน้าห้อง 5120	1	/	/	/		แบบเลื่อน
ชั้น 2 หน้าห้อง 5204	1		/	/		
ชั้น 2 ว่างห้อง 5210	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5214	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5219	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5221	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5304	1	/	/	/		
ชั้น 3 ว่างห้อง 5310	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5314	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5319	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5321	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5404	1	/	/	/		
ชั้น 4 ว่างห้อง 5410	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5414	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5419	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5421	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5504	1	/	/	/		
ชั้น 5 ว่างห้อง 5510	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5514	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5519	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5521	1	/	/	/		
office EN.	1	/	/	/		
Fitness Room	1					
laundry room	2					
canteen	2					

ตึก 5

ทั่วไป

21/10/67

Check by




(หม่อม)

Chief Engineer

PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY :.....หฤษฎ+ต๋ม.....

Date :.....28-2-2024.....



รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งานที่	ที่ตั้ง	จำนวน	รายการทดสอบระบบ				หมายเหตุ
			แบตเตอรี่	ระบบอัตโนมัติ	แสงสว่าง	ทดสอบ วันที่..	
ตึก 1	ช่างลิฟ ชั้น 1	1					
	หน้าห้องเซฟเวอร์ 1	1	/	/	/		
	office AC.	1					
	Lobby	1					
	office HR.	1	X	X	X		กรณี
	หน้าห้อง 1101	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1108	1	X	X	X	๕/๐๓/๖๗	ไม่ติด
	ช่างลิฟ ชั้น 2	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1201	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1208	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1218	1	/	/	/		
	ช่างลิฟ ชั้น 3	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1301	1					ไม่ติด
	หน้าห้อง 1308	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1318	1	/	/	/		
	ช่างลิฟ ชั้น 4	1					ไม่ติด
	หน้าห้อง 1401	1	X	X	X		กรณี
	หน้าห้อง 1408	1	/	/	/	๕/๐๓/๖๗	ไม่ติด
	หน้าห้อง 1418	1					ไม่ติด
ตึก 2	ชั้น 1 หน้าห้อง 2107	1	/	/	/	11/0๓/๖๖	
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2105	1	X	X	X	-	กรณี
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2207	1	X	X	X	-	ชั้น 1-๔ และ ๖-๗ ไม่ติด
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2205	1	X	X	X	-	ชั้น ๖-๗ ไม่ติด
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2307	1	/	/	/	-	
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2305	1	/	/	/	-	
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2407	1	X	/	/	-	หน้าห้อง ๒๕๖
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2405	1	/	/	/	-	
ตึก 3	ชั้น 1 หน้าลิฟท์	1	-	-	-	-	ไม่ติด
	SPA	2					
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3103	1	/	/	/	11/๐๓/๖๖	ไม่ติด
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3111	1	/	/	/	-	ไม่ติด
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3117	1				-	
	ชั้น 1 บันไดหนีไฟ	1	-	-	-	-	ไม่ติด
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3119	1				-	
	ชั้น 2 หน้าลิฟท์	1	-	-	-	-	ไม่ติด
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3203	1	-	-	-	-	ไม่ติด
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3211	1	/	/	/	-	
	ชั้น 2 บันไดหนีไฟ	1	/	-	-	-	ไม่ติด
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3217	1	/	/	/	-	
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3219	1	-	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 3 หน้าลิฟท์	1	-	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3303	1	/	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3311	1	-	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 3 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3317	1	-	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3319	1	-	-	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 4 ช่างลิฟท์	1	-	-	-	-	ไม่ติด
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3403	1	/	/	/	-	
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3411	1	-	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน
	ชั้น 4 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/	-	
	ชั้น 4 หน้าห้อง Training	1	-	-	-	-	ไม่ติด
	ชั้น หน้าห้อง 3417	1	/	/	/	-	ไฟฉุกเฉิน

ด็ก 4

ชั้น 1 ห้องครัว	2	/	/	/	24/02/67	ไม่มี
ชั้น 1 ห้องอาหาร	2					
ชั้น 2 หน้าห้อง 4201	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 4207/6	1	X	/	/		ไม่มี
ชั้น 2 หน้าห้อง 4214	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 4301	1					
ชั้น 3 หน้าห้อง 4307/6	1					
ชั้น 3 หน้าห้อง 4314	1	/	/	/		ไม่มี
ชั้น 4 หน้าห้อง 4401	1	X	/	/		ไม่มี
ชั้น 4 หน้าห้อง 4407/5	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 4414	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้องประชุม	1	X	X	X		ไม่มี
ชั้น 5 หน้าห้องประชุมประชุมไฟฟ้า	1	X	X	X		ไม่มี

ด็ก 5

ชั้น 1 หน้าห้อง 5104	1	/	/	/	28/2/67	
ชั้น 1 หน้าห้อง 5110	1	/	X	X	24/2/67	อาคารยังไม่เสร็จ
ชั้น 1 หน้าห้อง 5114/5	1	X	X	X	24/2/67	อาคารยังไม่เสร็จ
ชั้น 1 หน้าห้อง 5119	1	/	/	/	24/2/67	
office HK	1	X	/	/	24/2/67	ไม่พบ
ชั้น 1 หน้าห้อง 5120	1	/	/	/	28/2/67	
ชั้น 2 หน้าห้อง 5204	1	X	X	X	24/2/67	อาคารยังไม่เสร็จ
ชั้น 2 หน้าห้อง 5210	1	/	/	/	28/2/67	
ชั้น 2 หน้าห้อง 5214/5	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 2 หน้าห้อง 5219	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 2 หน้าห้อง 5221	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5304	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5310	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5314/5	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5319	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5321	1	/	/	/	28/02/67	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5404	1	X	X	X	28/02/67	อาคารยังไม่เสร็จ
ชั้น 4 หน้าห้อง 5410	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5414/5	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5419	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5421	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5504	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5510	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5514/5	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5519	1	/	/	/	24/02/67	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5521	1	/	/	/	28/02/67	

ทั่วไป

office EN.	1					
Fitness Room	1					
laundry room	2					
canteen	2					

✓/✓


Check by

Chief Engineer

PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY :.....^{อยู่}ตม.....

Date :.....6-3-2024.....



รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)

สิงหาคม 2567

สถานที่	ที่ตั้ง	จำนวน	รายการทดสอบระบบ				หมายเหตุ
			แบตเตอรี่	ระบบอัตโนมัติ	แสงสว่าง	ทดสอบ วันที่..	
ตึก 1	ข้างลิฟ ชั้น 1	1					
	หน้าห้องเซฟเวอร์ 1	1	/	/	/		
	office AC	1					
	Lobby	1					
	office HR.	1	X	X	X		ปกติ
	หน้าห้อง 1101	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1108	1	X	X	X		ปกติ
	ข้างลิฟ ชั้น 2	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1201	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1208	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1218	1	/	/	/		
	ข้างลิฟ ชั้น 3	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1301	1					ปกติ
	หน้าห้อง 1308	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1318	1	/	/	/		
	ข้างลิฟ ชั้น 4	1					ปกติ
	หน้าห้อง 1401	1	X	X	X		ปกติ
	หน้าห้อง 1408	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1418	1					ปกติ
ตึก 2	ชั้น 1 หน้าห้อง 2107	1	/	/	/		
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2105	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2207	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2205	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2307	1	/	/	/		ปกติ 1 ตม
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2305	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2407	1	X	/	/		ปกติ
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2405	1	/	/	/		
ตึก 3	ชั้น 1 หน้าลิฟท์	1	X	X	X		ปกติ
	SPA	2					ปกติ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3103	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3111	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3117	1					ปกติ
	ชั้น 1 บันไดหนีไฟ	1					ปกติ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3119	1					
	ชั้น 2 หน้าลิฟท์	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3203	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3211	1	/	/	/		
	ชั้น 2 บันไดหนีไฟ	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3217	1	/	/	/		
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3219	1	X	/	/		ปกติ
	ชั้น 3 หน้าลิฟท์	1	X	/	/		ปกติ
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3303	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3311	1	X	/	/		ปกติ
	ชั้น 3 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3317	1	X	/	/		ปกติ
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3319	1	X	X	/		ปกติ
	ชั้น 4 ข้างลิฟท์	1	X	X	X		ปกติ
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3403	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3411	1	X	/	/		ปกติ
	ชั้น 4 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง Training	1					ปกติ
	ชั้น หน้าห้อง 3417	1	X	/	/		ปกติ

ดก 4

ชั้น 1 ห้องครัว	2	X	X	X		ไม่พบ
ชั้น 1 ห้องอาหาร	2					
ชั้น 2 หน้าห้อง 4201	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 4207 (1201)	1	X	X	X		ปกติ
ชั้น 2 หน้าห้อง 4214	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 4301	1					
ชั้น 3 หน้าห้อง 4307 (1301)	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 4314	1	X	X	X		ปกติ
ชั้น 4 หน้าห้อง 4401	1	X	X	X		ไม่พบ
ชั้น 4 หน้าห้อง 4407 4409	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 4414	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้องประชุม	1	X	X	X		ปกติ
ชั้น 5 ช่างห้องประชุมประตุนิโ	1	X	X	X		ปกติ


ดก 5

ชั้น 1 หน้าห้อง 5104	1	/	/	/		
ชั้น 1 ช่างห้อง 5110	1	X	X	X		ปกติ/ปกติ
ชั้น 1 หน้าห้อง 5114 (1101)	1	X	X	X		ปกติ/ปกติ/ปกติ
ชั้น 1 หน้าห้อง 5119	1	/	/	/		
office HK.	1	X	X	X		ไม่พบ
ชั้น 1 หน้าห้อง 5120	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5204	1	X	X	X		ปกติ
ชั้น 2 ช่างห้อง 5210	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5214 (1201)	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5219 (1101)	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5221	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5304	1	/	/	/		
ชั้น 3 ช่างห้อง 5310	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5314 (1301)	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5319	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5321	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5404	1	X	X	X		ปกติ
ชั้น 4 ช่างห้อง 5410	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5414 (1401)	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5419	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5421	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5504	1	/	/	/		
ชั้น 5 ช่างห้อง 5510	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5514 (1501)	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5519	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5521	1	/	/	/		

ทั่วไป

office EN.	1					
Fitness Room	1					
laundry room	2					
canteen	2					


ม.ร. + จ.ร.
Check by


Chief Engineer

PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY : หล้าย

Date : 10/4/2024



รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)

เดือน...มิถุนายน... ๒๕๖๗

ที่	ที่ตั้ง	จำนวน	รายการทดสอบระบบ				หมายเหตุ
			แบตเตอรี่	ระบบอัตโนมัติ	แสงสว่าง	ทดสอบ วันที่..	
ดึก 1	ช่างลิฟ ชั้น 1	1					ไม่มีแสง
	หน้าห้องเซฟเวอร์ 1	1					ไม่มีแสง
	office AC.	1					
	Lobby	1					
	office HR.	1					
	หน้าห้อง 1101	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1108	1					ไม่มีแสง
	ช่างลิฟ ชั้น 2	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1201	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1208	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1218	1	/	/	/		
	ช่างลิฟ ชั้น 3	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1301	1					ไม่มีแสง
	หน้าห้อง 1308	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1318	1	/	/	/		
	ช่างลิฟ ชั้น 4	1					ไม่มีแสง
	หน้าห้อง 1401	1					ไม่มีแสง
ดึก 2	หน้าห้อง 1408	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1418	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2107	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2105	1	/	/	/		
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2207	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2205	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2307	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2305	1	/	/	/		
ดึก 3	ชั้น 4 หน้าห้อง 2407	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2405	1	/	/	/		
	ชั้น 1 หน้าลิฟท์	1					ไม่มีแสง
	SPA	2					ไม่มีแสง
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3103	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3111	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3117	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 1 บันไดหนีไฟ	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3119	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 2 หน้าลิฟท์	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3203	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3211	1	/	/	/		
	ชั้น 2 บันไดหนีไฟ	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3217	1	/	/	/		
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3219	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 3 หน้าลิฟท์	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3303	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3311	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 3 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3317	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3319	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 4 ช่างลิฟท์	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3403	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3411	1					ไม่มีแสง
	ชั้น 4 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง Training	1					ไม่มีแสง
	ชั้น หน้าห้อง 3417	1					ไม่มีแสง

ก 4

ชั้น 1 ห้องครัว	2	/	/	/		100% 1 ตัว 100% 1 ตัว
ชั้น 1 ห้องอาหาร	2	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 4201	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 4206	1					100% 1 ตัว
ชั้น 2 หน้าห้อง 4214	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 4301	1					100% 1 ตัว
ชั้น 3 หน้าห้อง 4306	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 4314	1					100% 1 ตัว
ชั้น 4 หน้าห้อง 4401	1					100% 1 ตัว
ชั้น 4 หน้าห้อง 4405	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 4414	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าลิฟต์	1					100% 1 ตัว
ชั้น 5 หน้าห้องประชุม	1					100% 1 ตัว
ชั้น 5 หน้าห้องประชุมประตูหน้า	1					100% 1 ตัว

ค 5

ชั้น 1 หน้าห้อง 5104	1	/	/	/		100% 1 ตัว
ชั้น 1 หน้าห้อง 5110	1					100% 1 ตัว
ชั้น 1 หน้าห้อง 5115	1					100% 1 ตัว
ชั้น 1 หน้าห้อง 5119	1	/	/	/		
office HK.	1					100% 1 ตัว
ชั้น 1 หน้าห้อง 5120	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5204	1					100% 1 ตัว
ชั้น 2 หน้าห้อง 5210	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5215	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 5119	1					100% 1 ตัว
ชั้น 2 หน้าห้อง 5221	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5304	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5310	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5315	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5319	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5321	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5404	1					100% 1 ตัว
ชั้น 4 หน้าห้อง 5410	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5415	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5419	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5421	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5504	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5510	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5515	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5519	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5521	1	/	/	/		

หน้า

office EN.	1	/	/	/		
Fitness Room	1					100% 1 ตัว
laundry room	2					100% 1 ตัว
canteen	2	/	/	/		100% 1 ตัว 100% 1 ตัว


Check by

Chief Engineer

PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY : ปาล์ม

Date : 20/5/2024



รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)

เดือน..... สิงหาคม 2562

พื้นที่	ที่ตั้ง	จำนวน	รายการทดสอบระบบ				หมายเหตุ
			แบตเตอรี่	ระบบอัตโนมัติ	แสงสว่าง	ทดสอบ วันที่..	
ด็ก 1	ทางลิฟ ชั้น 1	1					ไม่ใช้เครื่อง
	หน้าห้องเซฟเวอร์ 1	1					11/07/62
	office AC	1					
	Lobby	1					
	office HR.	1					
	หน้าห้อง 1101	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1108	1					11/07/62
	ข้างลิฟ ชั้น 2	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1201	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1208	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1218	1	/	/	/		
	ข้างลิฟ ชั้น 3	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1301	1					ไม่ใช้เครื่อง
	หน้าห้อง 1308	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1318	1	/	/	/		
	ข้างลิฟ ชั้น 4	1					ไม่ใช้เครื่อง
	หน้าห้อง 1401	1					11/07/62
	หน้าห้อง 1408	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1418	1					ไม่ใช้เครื่อง
ด็ก 2	ชั้น 1 หน้าห้อง 2107	1					11/07/62
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2105	1	/	/	/		ไม่ใช้
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2207	1					11/07/62
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2205	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2307	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2305	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2407	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2405	1	/	/	/		
ด็ก 3	ชั้น 1 หน้าลิฟท์	1					เครื่องเสีย
	SPA	2					11/07/62
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3103	1					เครื่องเสีย
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3111	1					เครื่องเสีย
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3117	1					ไม่ใช้
	ชั้น 1 บันไดหนีไฟ	1					ไม่ใช้
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3119	1					11/07/62
	ชั้น 2 หน้าลิฟท์	1					เครื่องเสีย
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3203	1					เครื่องเสีย
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3211	1	/	/	/		
	ชั้น 2 บันไดหนีไฟ	1					เครื่องเสีย
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3217	1	/	/	/		
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3219	1					11/07/62
	ชั้น 3 หน้าลิฟท์	1					11/07/62
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3303	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3311	1					11/07/62
	ชั้น 3 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3317	1					ไม่ใช้
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3319	1					เครื่องเสีย
	ชั้น 4 ข้างลิฟท์	1					เครื่องเสีย
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3403	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3411	1					11/07/62
	ชั้น 4 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		ไม่ใช้
	ชั้น 4 หน้าห้อง Training	1					ไม่ใช้
	ชั้น หน้าห้อง 3417	1					11/07/62

in 4

ชั้น 1 ห้องครัว	2	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 1 ห้องครัว
ชั้น 1 ห้องอาหาร	2	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 4201	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 2
ชั้น 2 หน้าห้อง 4206	1	/	/	/		
ชั้น 2 หน้าห้อง 4218	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 2
ชั้น 3 หน้าห้อง 4301	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 4306	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 3
ชั้น 3 หน้าห้อง 4314	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 3
ชั้น 4 หน้าห้อง 4401	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 4405	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 4414	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 4
ชั้น 5 หน้าลิฟต์	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 5
ชั้น 5 หน้าห้องประชุม	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 5
ชั้น 5 หน้าห้องประชุมประชุมไฟฟ้า	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 5
ชั้น 1 หน้าห้อง 5104	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 1
ชั้น 1 หน้าห้อง 5110	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 1
ชั้น 1 หน้าห้อง 5115	1	/	/	/		
ชั้น 1 หน้าห้อง 5119	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 1
office HK.	1	/	/	/		
ชั้น 1 หน้าห้อง 5120	1	/	/	/	20/5/67	ห้องน้ำชั้น 1
ชั้น 2 หน้าห้อง 5204	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 2
ชั้น 2 หน้าห้อง 5210	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 2
ชั้น 2 หน้าห้อง 5215	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 2
ชั้น 2 หน้าห้อง 5219	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 2
ชั้น 2 หน้าห้อง 5221	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5304	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5310	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5315	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5319	1	/	/	/		
ชั้น 3 หน้าห้อง 5321	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5404	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 4
ชั้น 4 หน้าห้อง 5410	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5415	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5419	1	/	/	/		
ชั้น 4 หน้าห้อง 5421	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5504	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5510	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5515	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5519	1	/	/	/		
ชั้น 5 หน้าห้อง 5521	1	/	/	/		
office EN.	1	/	/	/		
Fitness Room	1	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 5
laundry room	2	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 5
canteen	2	/	/	/		ห้องน้ำชั้น 5

in 5

in 6

Check by


Chief Engineer

Chief Engineer

PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY : หล้าย

Date : 19/6/2024



รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)

เดือน.....กันยายน 2567.....

สถานที่	ที่ตั้ง	จำนวน	รายการทดสอบระบบ				หมายเหตุ
			แบตเตอรี่	ระบบอัตโนมัติ	แสงสว่าง	ทดสอบ วันที่..	
ตึก 1	ช่างลิฟ ชั้น 1	1					ไม่ใช้ไฟ
	หน้าห้องเซฟเวอร์ 1	1					ไม่ใช้ไฟ
	office AC.	1					
	Lobby	1					
	office HR.	1					
	หน้าห้อง 1101	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1108	1					ไม่ใช้ไฟ
	ช่างลิฟ ชั้น 2	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1201	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1208	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1218	1	/	/	/		
	ช่างลิฟ ชั้น 3	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1301	1					ไม่ใช้ไฟ
	หน้าห้อง 1308	1	/	/	/		
	หน้าห้อง 1318	1	/	/	/		ไม่ใช้ไฟ
	ช่างลิฟ ชั้น 4	1					ไม่ใช้ไฟ
	หน้าห้อง 1401	1					ไม่ใช้ไฟ
	หน้าห้อง 1408	1	/	/	/		ไม่ใช้ไฟ
	หน้าห้อง 1418	1					
ตึก 2	ชั้น 1 หน้าห้อง 2107	1	/	/	/	11/6/67	
	ชั้น 1 หน้าห้อง 2105	1	/	/	/	11/6/67	
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2207	1	/	/	/	11/6/67	
	ชั้น 2 หน้าห้อง 2205	1	/	/	/	11/6/67	ไฟตก 1 ดวง
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2307	1	/	/	/	11/6/67	
	ชั้น 3 หน้าห้อง 2305	1	/	/	/	11/6/67	
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2407	1	/	/	/	11/6/67	
	ชั้น 4 หน้าห้อง 2405	1	/	/	/	11/6/67	
ตึก 3	ชั้น 1 หน้าลิฟท์	1					ไม่ใช้ไฟ
	SPA	2					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3103	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3111	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3117	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 1 บันไดหนีไฟ	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 1 หน้าห้อง 3119	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 2 หน้าลิฟท์	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3203	1					
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3211	1	/	/	/		
	ชั้น 2 บันไดหนีไฟ	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3217	1	/	/	/		
	ชั้น 2 หน้าห้อง 3219	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 3 หน้าลิฟท์	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3303	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3311	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 3 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3317	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 3 หน้าห้อง 3319	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 4 ช่างลิฟท์	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3403	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง 3411	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น 4 บันไดหนีไฟ	1	/	/	/		
	ชั้น 4 หน้าห้อง Training	1					ไม่ใช้ไฟ
	ชั้น หน้าห้อง 3417	1					ไม่ใช้ไฟ

ชั้น 4

ชั้น 1 ห้องครัว	2	/	/	/	ห้องครัว 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง
ชั้น 1 ห้องอาหาร	2	/	/	/	
ชั้น 2 หน้าห้อง 4201	1	/	/	/	
ชั้น 2 หน้าห้อง 4206	1				หน้าห้อง
ชั้น 2 หน้าห้อง 4214	1	/	/	/	
ชั้น 3 หน้าห้อง 4301	1				หน้าห้อง
ชั้น 3 หน้าห้อง 4306	1	/	/	/	
ชั้น 3 หน้าห้อง 4314	1				หน้าห้อง
ชั้น 4 หน้าห้อง 4401	1				หน้าห้อง
ชั้น 4 หน้าห้อง 4405	1	/	/	/	
ชั้น 4 หน้าห้อง 4414	1	/	/	/	
ชั้น 5 หน้าลิฟต์	1				หน้าลิฟต์
ชั้น 5 หน้าห้องประชุม	1				หน้าห้อง
ชั้น 5 ข้างห้องประชุมประตูหน้าไฟ	1				หน้าห้อง

ชั้น 5

ชั้น 1 หน้าห้อง 5104	1	/	/	/	
ชั้น 1 ข้างห้อง 5110	1				หน้าห้อง
ชั้น 1 หน้าห้อง 5115	1				หน้าห้อง
ชั้น 1 หน้าห้อง 5119	1	/	/	/	
office HK.	1				หน้าห้อง
ชั้น 1 หน้าห้อง 5120	1	/	/	/	
ชั้น 2 หน้าห้อง 5204	1				หน้าห้อง
ชั้น 2 ข้างห้อง 5210	1	/	/	/	
ชั้น 2 หน้าห้อง 5215	1	/	/	/	
ชั้น 2 หน้าห้อง 5119	1				หน้าห้อง
ชั้น 2 หน้าห้อง 5221	1	/	/	/	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5304	1	/	/	/	
ชั้น 3 ข้างห้อง 5310	1	/	/	/	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5315	1	/	/	/	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5319	1	/	/	/	
ชั้น 3 หน้าห้อง 5321	1	/	/	/	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5404	1				หน้าห้อง
ชั้น 4 ข้างห้อง 5410	1	/	/	/	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5415	1	/	/	/	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5419	1	/	/	/	
ชั้น 4 หน้าห้อง 5421	1	/	/	/	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5504	1	/	/	/	
ชั้น 5 ข้างห้อง 5510	1	/	/	/	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5515	1	/	/	/	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5519	1	/	/	/	
ชั้น 5 หน้าห้อง 5521	1	/	/	/	

ทั่วไป

office EN.	1	/	/	/	หน้าห้อง
Fitness Room	1				หน้าห้อง 2 ห้อง
laundry room	2				หน้าห้อง 1 ห้อง หน้าห้อง 2 ห้อง
canteen	2	/	/	/	

นาย

Check by

(นาย)

Chief Engineer

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

➤ เดือนมกราคม 2567

- กิจกรรมเลี้ยงขนมเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ



➤ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเด็กซอนแลนด์



➤ เดือนมีนาคม 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเด็กซอนแลนด์



- บริจาคน้ำดื่มกิจกรรม วังฉายแสง



- เก็บขยะหน้าหาดกะตะ



- มอบขนมและเครื่องดื่มให้กับโรงเรียนบ้านกะตะ



➤ เดือนเมษายน 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเด็กซอนแลนด์



➤ เดือนพฤษภาคม 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านลุงพิทักษ์



- ปลุกป่าชายเลน



➤ เดือนมิถุนายน 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านลุงพิทักษ์



- เก็บขยะหน้าหาดกะตะเนื่องในวัน World Ocean Day

