

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- ค2 เอกสารตรวจสอบสุขภาพคนงาน
- ค3 เอกสารตรวจสอบการทำงานบ้านพักอาศัยข้างเคียง
- ค4 ใบเสร็จจัดเก็บมูลฝอย
- ค5 ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล
- ค6 การวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน
- ค7 เอกสารตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
- ค8 แผนผังเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง



ภาคผนวก ค1

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)





158 EMMANUEL Bldg., RAJCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10310, THAILAND. TEL : 02-247-3130-4 FAX : 02-246-1720

บริษัท 3 พร จำกัด

158 อาคารเอ็มมานูเอล

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท 3 พร จำกัด

ที่ 003 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อ
ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2565

บริษัท 3 พร จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างจำนวน 80 คน จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวงประจำ
โครงการ ออริจิ้น พลิก แอนด์เพลย์ อี22 สายลวดสแตนเลส ค.ปากน้ำ อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ดังนี้

1.นาย รณภู นันทะ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ
ค่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความ
ปลอดภัยเสนอค่อนายจ้าง
5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการ
ความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
สถานประกอบกิจการ
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ทำงาน



บริษัท 3 พร จำกัด

158 อาคารเอ็มมานูเอล

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310


158 EMMANUEL Bldg., RAJCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10310, THAILAND. TEL : 02-247-3130-4 FAX : 02-246-1720

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ซ้ำ
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอดต่อนายจ้าง
12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ตั้ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566





ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบุคคล

ภาคผนวก ค2

เอกสารตรวจสอบสุขภาพคนงาน







ภาคผนวก ค3

เอกสารตรวจสอบการทำงานบ้านพักอาศัยข้างเคียง





แบบสอบถามความคิดเห็น

โครงการ.....

ผู้ตอบแบบสอบถาม.....

ที่อยู่.....

คำถาม : ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลในโครงการอาคารชุดพักอาศัยอย่างไรบ้าง?

ข้อที่	ข้อห่วงกังวล (concern)	ระดับความคิดเห็น				หมายเหตุ
		4	3	2	1	
1	แรงสั่นสะเทือนจากงานก่อสร้าง				✓	
2	เสียงดังจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักร			✓		
3	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเข้าบ้านพักอาศัย			✓		
4	วัสดุตกหล่นเข้าบ้านพักอาศัย				✓	
5	ทำงานเกินเวลารบกวนเวลาพักผ่อน				✓	
6	ปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่สาธารณะ				✓	
7	ความสะอาดในถนนสาธารณะรอบโครงการ				✓	
8	การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น				✓	
9	เกิดอุบัติเหตุในทางสาธารณะเพิ่มขึ้น				✓	
10	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				✓	
รวมเฉลี่ย						ร้อยละ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

ผู้สำรวจ

วันที่...../...../.....





แบบสอบถามความคิดเห็น

โครงการ... อบรม ปลูก แอนด โพล

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่อยู่

คำถาม : ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลในโครงการอาคารชุดพักอาศัยอย่างไรบ้าง?

ข้อที่	ข้อห่วงกังวล (concern)	ระดับความคิดเห็น				หมายเหตุ
		4	3	2	1	
1	แรงสั่นสะเทือนจากงานก่อสร้าง				/	
2	เสียงดังจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักร			/		
3	ฝุ่นละอองที่กระจายเข้าบ้านพักอาศัย			/		
4	วัสดุตกหล่นเข้าบ้านพักอาศัย				/	
5	ทำงานเกินเวลารบกวนเวลาพักผ่อน				/	
6	ปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่สาธารณะ				/	
7	ความสะอาดในถนนสาธารณะรอบโครงการ				/	
8	การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น				/	
9	เกิดอุบัติเหตุในทางสาธารณะเพิ่มขึ้น				/	
10	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				/	
รวมเฉลี่ย						ร้อยละ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

ผู้สำรวจ

วันที่... 9 ... / 4 ... / 67




ภาคผนวก ค4

ใบเสร็จจัดเก็บมูลฝอย




ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 126เลขที่ 40



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 58เลขที่ 02



ภาคผนวก ค5

ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล



เล่มที่ 017
BOOK NO.

เลขที่ 0813
BILL NO.

บิลเงินสด
CASH SALE

วันที่ 5 / 1 / 67
DATE

ได้รับเงินจาก แบคมณี/ทอผ้า
ที่อยู่

*ได้ชำระค่าบริการสิ่งปลูกสร้างและค่าบริการอื่นๆ ตามรายการดังนี้


ลำดับ NO.	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคา/หน่วย PRICE/UNIT	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	ปลูกส้ม 3 ชิ้น ชิ้นละ 1,500	3	1,500	4,500
	ส่วนลด 500			
ตัวอักษร	สีฟ้าจากตัว		รวมเงิน TOTAL	4,000

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ โอนเงิน ☐ เช็คธนาคาร

ภาคผนวก ค6

การวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน





ภาคผนวก ค7

เอกสารตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร



รายการตรวจสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว
ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว

(Passenger Hoist & Material Lift)

Brand : CREDO Model : SC200/200TD , PL-06

Type : Twin Cage

ของ บริษัท 3 พร จำกัด

ตรวจสอบทดสอบที่

หน่วยงาน ออริจิน ปลีก แอนด์ เพย์ สายลวด สตชัน

อนนสุภูมิวิทย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

สิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567



แบบ ปจ.1

ใบรับรองการตรวจสอบทดสอบตามแบบ ปจ. 1

CERTIFICATE OF INSPECTION & TEST

TOWER CRANE ELBA HBK150.1/1

ของ บริษัท 5 พร จำกัด

ตรวจสอบทดสอบที่โครงการ ออริจิน ปลีก แอนด์ เพย์ อี 22 สตชัน

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 4/5/2567

ตรวจสอบครั้งต่อไปวันที่ 4/8/2567



ตรวจสอบวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ตรวจสอบครั้งต่อไป 4 สิงหาคม 2567 หรือเมื่อแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม

ใบรายงานการตรวจสอบทดสอบตามแบบ ปจ.2 (CERTIFICATE OF INSPECTION & TEST)

ROUGH TERRAIN CRANES

TADANO TR-250M-S-00104 ,S/N 519141

ทะเบียน 99-2968 กทม. กรุงเทพมหานคร (M5s1)

ของ บริษัท 3 พร จำกัด

ตรวจสอบทดสอบที่

หน่วยงาน : ออริจิน ปลีก แอนด์ เพย์ อี22 สตชัน

อ. สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ



ตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
(Inspection date: 24 April 2024)

ตรวจสอบครั้งต่อไป วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
(Due date: 24 May 2024)
หรือ เมื่อแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม

แบบ ปจ.1

ใบรับรองการตรวจสอบทดสอบตามแบบ ปจ. 1

CERTIFICATE OF INSPECTION & TEST

TOWER CRANE ELBA HBK100.1/2

ของ บริษัท 5 พร จำกัด

ตรวจสอบทดสอบที่โครงการ ออริจิน ปลีก แอนด์ เพย์ อี 22 สตชัน

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 12/2/2567

ตรวจสอบครั้งต่อไปวันที่ 12/5/2567



ตรวจสอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสอบครั้งต่อไป 12 พฤษภาคม 2567 หรือเมื่อแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม

ภาคผนวก ค8

แผนผังเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง



