

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุพรรณบุรี



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราวเป็นรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร
ปัจจุบันเป็นรั้วถาวร



รูปที่ 2 พื้นที่กองเก็บวัสดุ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 3 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 ปิดคลุมกองวัสดุ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 5 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง/กวาดเศษดิน
ทราย



รูปที่ 6 ล้างล้อรถ/จุดล้างล้อ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 7 ปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 8 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 9 ควบคุมการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้เสี่ยงต้งรถชนข้างเคียง



รูปที่ 10 กล่องรับเรื่องร้องเรียน
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 11 Sheet Pile
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 12 ห้องน้ำห้องส้วม /เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ



รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำใช้ (ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 16 รางระบายน้ำถาวร



รูปที่ 17 ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ



รูปที่ 18 สถานที่สำหรับเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 19 กิจกรรม Morning Talk/Safety Talk



รูปที่ 20 กฎระเบียบการก่อสร้าง
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 21 ไฟฟ้าส่องสว่าง
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 22 CCTV (ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)






รูปที่ 23 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล




รูปที่ 24 กล่องยาปฐุมพยาบาล/ห้องพยาบาล



รูปที่ 25 ควบคุมการกวาดแซน (Boom) ของเครนให้อยู่
ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 26 บ้านพักคนงาน
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 27 ทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง เปิด
ประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท



รูปที่ 28 คนสวมหน้ากากอนามัย



รูปที่ 29 พื้นที่สำหรับทานอาหาร
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 30 ป้ายรายละเอียดโครงการ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 31 มาตรการป้องกันฯ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 32 ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 33 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 34 ป้ายเตือน
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 35 ป้ายห้ามเผาขยะ และวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 36 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 37 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 38 ป้ายสัญญาณจราจร/ป้ายเตือนขณะทำงาน
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 39 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น.
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 40 ป้ายประหยัดน้ำ / ประหยัดไฟฟ้า
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 41 ป้ายห้ามสูบบุหรี่
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 42 หมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง สถานี
ตำรวจ และโรงพยาบาล
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 43 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 44 พื้นที่สำหรับตัดเหล็ก
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 45 คนงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน





รูปที่ 46 จัดคัดกรอง
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 47 เครื่องสแกนหน้าเข้าทำงาน
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 48 Mesh Sheet คลุมอาคาร



รูปที่ 49 ลิฟต์ขนส่งวัสดุ
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 50 มังรำน
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 51 รววกันตค
(ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)



รูปที่ 52 แผนฉุกเฉิน



รูปที่ 53 สภาพหน้างานปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน 2567)



รูปที่ 53 สภาพนางานปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน 2567)