

## ภาคผนวก ค1

หนังสือรับรองการก่อสร้าง (อ.6)





อาคารชุด (พาณิชย์) ๐๐๐44๐  
หาเดือน

การจัดสร้างงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคารชุดประเภทอาคารชุด  
ด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใน ๓๐ วัน  
จนในรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

**ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร**

เลขที่ ๕๕/๒๕๕๗ โดย นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และ นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑ ต. ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๗๖ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๗๓ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๘๓ คัน อาคารชุด (สำนักงาน พาณิชย

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ต. ตรอก/ซอย เอกมัย ๑๒ ถนน สุขุมวิท ๖๓

หมู่ที่ - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๑๑ เลขที่ ๒๕๑๑

เป็นที่ดินของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท  
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลายมือชื่อ)

(นายประสาร คึกฤทธิ์รัตน์)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน


ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



เลขที่ ๓๕๑๗/๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓  
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒  
เลขที่ ๑๖๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๖๙๒/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...ชุด เอ็ม.ทองหล่อ.๑๐...โดย...นิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม.ทองหล่อ.๑๐...ตั้งอยู่เลขที่...๙...ตรอก/ซอย...เจริญใจ...ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง...คลองตันเหนือ...  
อำเภอ/เขต...วัฒนา...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ...บริษัท เพอร์เฟกต์แอสเซส บิวติ้ง เซอร์วิส จำกัด...  
เลขทะเบียน น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔...แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๖

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

### คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร  
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร  
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน  
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี  
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 9978C914F3AD



(นายรัชชัย นาคัตติศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

## ภาคผนวก ค2

เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล อ.ช.11





(อ.ช.๑๑)

ประกาศ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

ด้วย.....บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด.....ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
และอาคาร โฉนดเลขที่.....๒๔๑๓.....  
ตำบล/แขวง.....คลองตันเหนือ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วยอาคารจำนวน.....๑.....หลัง ได้ยื่นขอจดทะเบียนที่ดินและอาคารดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ให้เป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินและอาคารดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสมควร  
เป็นอาคารชุดได้จึงรับจดทะเบียนเป็นอาคารชุดชื่อ “.....เอ็ม ทองหล่อ 10.....”  
ทะเบียนเลขที่.....๑๐/๒๕๕๙.....เมื่อวันที่.....๗.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๙.....

จึงประกาศเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๗.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๙.....

(ลงชื่อ) .....  
( นายปรีชา ปรีชาชาญ )  
พนักงานเจ้าหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ทองเต็ม)  
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญการ

- ๗ ม.ค. ๒๕๖๔



## ภาคผนวก ค3

เอกสารรายการจดทะเบียนนิติบุคคล อ.ช.12



รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๕๕	เปลี่ยนแปลงกรรมการ	ไอสม ทองแสง ๑๐	๑๐/๒๕๕๕/๑๐	ไอสม ทองแสง ๑๐	๑๐/๒๕๕๕/๑๐		๑. นายจณวัฒน์	ก.ค.
	นิติบุคคลอาคารชุด						๑๖๕	(นายรุ่งอรุณ ยอดเยี่ยม)
							๒. นายณัฏฐ์	๕.๕ ส.ค. ๒๕๖๖
							วิศุทธิปราณี	
							๓. นางสาวนงน	
							มันต์ เรขุไธ	
							๔. นายสุเมธ	
							จิรวิมลนาถ	
							๕. นางสาวปณิศา	
							จอมเดช	

## ภาคผนวก ค4

เอกสารตรวจสอบระบบอัคคีภัย





รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL-ALL (ตู้ FHC)
เลขที่ใบงาน	PM240500068
วันที่ปฏิบัติ	24/05/2024
ชื่ออาคาร	ทุกโซน,ทุกชั้น,ทุกพื้นที่   ทุกชั้น   ทุกโซน   ไบร่ระบุ   ไบร่ระบุ   All Area

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชัยนันท์ ศรีล้อม

## ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

-----

## หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน M Thonglor 10		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 24/5/24		รหัสอุปกรณ์		
อาคาร																
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-3	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-4	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-5	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-6	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-7	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-8	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-9	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-10	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-11	/		/		/		/				/		/		/	
HC-12	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-13	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-14	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-15	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-16	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-17	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-18	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-19	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-20	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-21	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-22	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-23	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-24	/		/		/		/				/		/		/	
HC-25	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-26	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-27	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-28	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-29	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-30	/		/		/		/				/		/		/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ กอภ / สนิท 24, 5, 24					หัวหน้าช่าง ลงชื่อ อัมพร 27, 5, 62					ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ 1, 6, 62						

หน่วยงาน		M Thonglor 10		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ		24/5/24		รหัสอุปกรณ์			
อาคาร																			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ				
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
FHC-31	/		/		/		/		} ไม่พบ		/		/		/				
FHC-32	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-33	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-34	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-35	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-36	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-37	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-38	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-39	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-40	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-41	/		/		/		/			/		/		/		/			
HC-42	/		/		/		/			/		/		/		/			
FHC-43	/		/		/		/		/		/		/		/				
FHC-44	/		/		/		/		/		/		/		/				

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ นาย/อานนท์

24, 5, 24

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ อานนท์

24, 5, 24

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

24, 5, 24

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL-ALL (ตู้ FHC)
เลขที่ใบงาน	PM240400065
วันที่ปฏิบัติ	23/04/2024
ชื่ออาคาร	ทุกโซน,ทุกชั้น,ทุกพื้นที่   ทุกชั้น   ทุกโซน   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   All Area

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			

## รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชัชพันธ์ ศรีล้อม

## ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

## หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน M Thonglor 10 อาคาร .....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 23 / 4 / 24 รหัสอุปกรณ์ .....							
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-9	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC-30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
หมายเหตุ																	
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ <u>อ.นิพนธ์</u> 23 / 4 / 2024					หัวหน้าช่าง ลงชื่อ <u>อ.นพ</u> 24 / 4 / 24					ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ <u>                    </u> 24 / 4 / 24							

[illegible]



รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL-ALL (ตู้ FHC)
เลขที่ใบงาน	PM240300064
วันที่ปฏิบัติ	24/03/2024
ชื่ออาคาร	ทุกโซน,ทุกชั้น,ทุกพื้นที่   ทุกชั้น   ทุกโซน   ไบร่ระบุ   ไบร่ระบุ   All Area

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ณรงค์ มณีโชติ

## ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

## หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย




2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน		M Thonglor 10		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ		24 / 3 / 67		รหัสอุปกรณ์			
อาคาร																			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ				
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
FHC-1	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-2	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-3	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-4	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-5	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-6	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-7	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-8	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-9	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-10	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-11	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-12	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-13	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-14	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-15	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-16	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-17	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-18	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-19	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-20	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-21	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-22	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-23	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-24	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-25	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-26	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-27	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-28	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-29	/		/		/		/				/		/		/				
FHC-30	/		/		/		/				/		/		/				


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 


24 / 3 / 24

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

25 / 3 / 24

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

26 / 3 / 24

[illegible]

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL-ALL (ตู้ FHC)
เลขที่ใบงาน	PM240200063
วันที่ปฏิบัติ	25/02/2024
ชื่ออาคาร	ทุกโซน,ทุกชั้น,ทุกพื้นที่   ทุกชั้น   ทุกโซน   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   All Area

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชัยนันท์ ศรีลอม

## ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

## หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

หน่วยงาน .....M Thonglor 10.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ .....25/2/67.....	
อาคาร .....										รหัสอุปกรณ์ .....F H C.....	

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กฏญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-3	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-4	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-5	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-6	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-7	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-8	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-9	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-10	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-11	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-13	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-14	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-15	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-16	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-17	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-18	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-19	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-20	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-21	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-22	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-23	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-24	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-25	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-26	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-27	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-28	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-29	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-30	/		/		/		/				/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ อิชณน์

.....25 / 2 / 67.....

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ อิชณน์

.....26 / 2 / 67.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

.....29 / 2 / 67.....

[illegible]





อาคารชุด (พาณิชย์) ๐๐๐44๐  
หาเดือน

จัดสร้างตามผลการตรวจสอบใหญ่ของกรุงเทพมหานคร  
ด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใน ๓๐ วัน  
จนในรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

**ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร**

เลขที่ ๕๕/๒๕๕๗ โดย นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และ นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๗๖ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๗๓ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๘๓ คัน อาคารชุด (สำนักงาน พาณิชย

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - ๑ ห้อง) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย เอกมัย ๑๒ ถนน สุขุมวิท ๖๓

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๕๗/๑๒ เลขที่ ๒๕๑๑

เป็นที่ดินของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท  
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลายมือชื่อ)

(นายประสาร คึกฤทธิ์รัตน์)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL-ALL (ตู้ FHC)
เลขที่ใบงาน	PM240100022
วันที่ปฏิบัติ	24/01/2024
ชื่ออาคาร	ทุกโซน,ทุกชั้น,ทุกพื้นที่   ทุกชั้น   ทุกโซน   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   All Area

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ทุก Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.อิริพงษ์ ศรีน้อย

## ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

Dinn

## หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์




สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน .....M Thonglor 10.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ .....24/1/67.....		รหัสอุปกรณ์ .....F H C.....		
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-3	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-4	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-5	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-6	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-7	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-8	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-9	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-10	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-11	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-12	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-13	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-14	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-15	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-16	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-17	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-18	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-19	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-20	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-21	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-22	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-23	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-24	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-25	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-26	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-27	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-28	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-29	/		/		/		/				/		/		/	
FHC-30	/		/		/		/				/		/		/	
หมายเหตุ FHC ณ ม ถดับเพลิงแปซิฟิคแบริดจเป็นผ้า, เกจดับเพลิงมอริส 6.5 เป็นผ้า																
<div> <div> ผู้ตรวจเช็ค    ลงชื่อ .....  24/01/2024 </div> <div> หัวหน้าช่าง    ลงชื่อ .....  24/1/67 </div> <div> ผู้จัดการอาคาร    ลงชื่อ .....  25/1/67 </div> </div>																

