

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการ AMIE Sukhumvit 26 (อามี สุขุมวิท 26)

ดำเนินการโดย บริษัท อีส แอม อาร์ จำกัด

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดิน



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 3 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 4 สโตร์



รูปที่ 5 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 6 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 7 ถุงดำรองรับมูลฝอย



รูปที่ 8 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 9 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 10 ประตูทางเข้า-ออกปิดมิดชิด



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 12 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 13 ป้ายเตือนอันตราย



รูปที่ 14 ป้ายแสดงช่วงเวลากการทำงาน



รูปที่ 15 เสอเข้มกต



รูปที่ 16 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 17 ห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 18 ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ 19 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 20 ห้ามจอดตลอดแนว

รูปที่ 21 ป้ายเขตก่อสร้าง



รูปที่ 22 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 23 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 24 แผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ



รูปที่ 25 ชื่อบริษัทข้างรถขนส่ง



รูปที่ 26 ถังดับเพลิง และป้ายแนะนำวิธีการใช้งาน



รูปที่ 27 ป้ายกฎระเบียบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 28 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 29 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 30 ป้ายรักษาความสะอาด