

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด วาลเด็น ทองหล่อ 8

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 3 รั้ว Metal Sheet



รูปที่ 4 พบปะบ้านข้างเคียง



รูปที่ 4 (ต่อ) พบปะบ้านข้างเคียง





รูปที่ 5 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 6 ป้ายกำหนดเวลาวิ่งรถบรรทุก



รูปที่ 7 ผ้าใบปิดท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 8 ผ้าใบปิดท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 9 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 10 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ



รูปที่ 13 ป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือให้ทิ้งขยะให้ลงถัง



รูปที่ 14 ป้ายห้ามจุดไฟ



รูปที่ 15 ป้ายประหยัดไฟ



รูปที่ 16 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 17 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 18 ป้ายสัญญาณจราจร



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 20 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 21 พื้นที่กองวัสดุ



รูปที่ 22 ไฟกระพริบ



รูปที่ 23 ป้ายเตือน "อันตรายห้ามเข้า"



รูปที่ 24 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 25 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 26 ป้ายระวางรถบรรทุก เข้า-ออก



รูปที่ 27 รถรับ-ส่ง คนงานก่อสร้าง



รูปที่ 28 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 29 ตู้น้ำดื่ม



รูปที่ 30 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ 31 พื้นที่สูบบุหรี่