รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

รูปที่ 1 สภาพพื้นที่โครงการใบปัจจุบัน

รูปที่ 1 สภาพพื้นที่โครงการใบปัจจุบัน (ต่อ)

รูปที่ 1 สภาพพื้นที่โครงการใบปัจจุบัน (ต่อ)

รูปที่ 1 สภาพพื้นที่โครงการใบปัจจุบัน (ต่อ)

ปี พ.ศ 2565	
เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566	
รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ	
ปี พ.ศ. 2565	เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566
รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ	
ปี พ.ศ. 2565	เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566
รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ	

รูปที่ 5 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก

รูปที่ 6 แผงป้องกัน

รูปที่ 7 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 8 การเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง

รูปที่ 9 ขุดลอกท่อระบายน้ำ

รูปที่ 10 บ้านพักคนงาน

รูปที่ 11 ถังรองรับมูลฝอย

รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

รูปที่ 13 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 14 นั่งร้าน

รูปที่ 15 ผ้าใบปิดคลุมอาคาร

รูปที่ 16 กิจกรรม Safety talk