

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

หน้า

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ง
สารบัญตาราง	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-4
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-4
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-22
1.7 การดำเนินงานของโครงการ	1-23
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	3-13
3.2 แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง	3-25
3.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	3-29
3.4 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	3-40
3.5 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-42
3.6 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมทางบก	3-54
3.7 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมทางน้ำ	3-54
3.8 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	3-55
3.9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	3-59
3.10 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	3-59
3.11 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	3-60
3.12 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-62
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

ฉ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-3 หนังสือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ภาคผนวก 1-4 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-5 กฏระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - กฏระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับผู้ประกอบการเรือ - กฏระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งทางบก - กฏระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับพนักงาน ภาคผนวก 1-6 ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ/เอกสารขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการ ภาคผนวก 1-7 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก 1-8 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก 1-9 เอกสารเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ภาคผนวก 2	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ ภาคผนวก 2-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ค่าความทึบแสง (Opacity) ภาคผนวก 2-2 เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ ภาคผนวก 2-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ภาคผนวก 2-4 เอกสารรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
ภาคผนวก 3	แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง ภาคผนวก 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง - ระดับเสียงโดยทั่วไป - ระดับเสียงเรือลากจูง ภาคผนวก 3-2 ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือข้อกำหนดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก 4	แผนปฏิบัติการด้านความสิ้นสะท้อน ภาคผนวก 4-1 ตัวอย่างเอกสารการขังน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัด น้ำหนักที่กฎหมายกำหนด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

ฉ

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 5

แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก 5-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน

- คุณภาพน้ำผิวดิน
- คุณภาพตะกอนดิน

ภาคผนวก 6

แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์

ภาคผนวก 6-1 หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าประจำปี และรายงานการตรวจสอบสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 6-2 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เรื่องการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
และแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว

ภาคผนวก 7

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 7-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 7-2 แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ประจำปี 2567

ภาคผนวก 8

แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง

ภาคผนวก 8-1 บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ

- ปริมาณรถบรรทุกขนส่ง
- ปริมาณเรือเข้าเทียบท่า

ภาคผนวก 8-2 ตัวอย่างเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ

ภาคผนวก 9

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย

ภาคผนวก 9-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก 9-2 แผนการจัดการของเสียจากเรือ/มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษ
ทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำเรือ

ภาคผนวก 9-3 เอกสารการตรวจสอบสภาพหน้าท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 10

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

ภาคผนวก 10-1 บันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ภาคผนวก 10-2 ตัวอย่างใบเสร็จการจัดเก็บขยะมูลฝอย

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

ฉ

ภาคผนวก 11	แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ภาคผนวก 11-1 บันทึกข้อร้องเรียน ภาคผนวก 11-2 ตัวอย่างเอกสารการว่าจ้างคนงานในท้องถิ่น ภาคผนวก 11-3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ภาคผนวก 11-4 เอกสารประกอบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับประชาชน ภาคผนวก 11-5 การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ภาคผนวก 12	แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ ภาคผนวก 12-1 การตรวจสุขภาพพนักงาน - แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน ภาคผนวก 12-2 แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง ภาคผนวก 12-3 เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ
ภาคผนวก 13	แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคผนวก 13-1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับความเข้มของแสงสว่าง ภาคผนวก 13-2 บันทึกบัญชีสินค้าที่บรรจุทุก ชนิด และปริมาณสินค้า ภาคผนวก 13-3 บันทึกการตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคผนวก 13-4 การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - แผนการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคผนวก 13-5 เอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ภาคผนวก 13-6 บันทึกการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงาน ภาคผนวก 13-7 แผนการจัดการการเกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าล่มทันที

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

หน้า

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	
รูปที่ 1-1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา
รูปที่ 1-2	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รูปที่ 1-3	ความยาวหน้าท่าและความกว้างในแนวเขตที่ดินของท่าเทียบเรือทั้ง 5 ท่า ในภาพถ่ายทำเทียบเรือกับที่ดินจริงของโครงการในปัจจุบัน
รูปที่ 1-4	เส้นทางการเดินเรือลำเลียงขนส่งสินค้า
รูปที่ 1-5	จุดจอดเรือชั่วคราว
รูปที่ 1-6	จุดจอดเรือพักคอย และจุดจอดเรือเพื่อทำการพ่วงจูง บริเวณหน้าท่าเทียบเทียบเรือ (พื้นที่ว่างระหว่างท่าเทียบเรือที่ 3 และท่าเทียบเรือที่ 4 ของท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ)
รูปที่ 1-7	การรับสินค้าประเภทปุ๋ย ข้าวสาร และกากเมล็ดพืชที่หน้า ท่าเทียบเรือ
รูปที่ 1-8	การรับสินค้าประเภทปุ๋ย ในอาคารจัดเก็บสินค้า
รูปที่ 1-9	การรับสินค้าประเภทปุ๋ยจากตู้คอนเทนเนอร์
รูปที่ 2-1	มาตรการทั่วไป
รูปที่ 2-2	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
รูปที่ 2-3	แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง
รูปที่ 2-4	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
รูปที่ 2-5	แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์
รูปที่ 2-6	แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
รูปที่ 2-7	แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง
รูปที่ 2-8	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย
รูปที่ 2-9	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
รูปที่ 2-10	แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
รูปที่ 2-11	แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ
รูปที่ 2-12	แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รูปที่ 2-13	แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
รูปที่ 3-1	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะดำเนินการ)
รูปที่ 3-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะดำเนินการ
รูปที่ 3-3	สถานีตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ (Smoke Opacity)
รูปที่ 3-4	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง (ระยะดำเนินการ)
รูปที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ในระยะดำเนินการ
รูปที่ 3-6	การตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า
รูปที่ 3-7	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพตะกอนดิน และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
รูปที่ 3-8	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)
รูปที่ 3-9	การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

ฉ

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 3-10	ผลการสำรวจสภาพแนวตลิ่งในแต่ละจุดศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	3-41
รูปที่ 3-11	การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567	3-44
รูปที่ 3-12	ผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567	3-52
รูปที่ 3-13	ตัวอย่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	3-55
รูปที่ 3-14	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-56
รูปที่ 3-15	ตัวอย่างการสำรวจความคิดเห็นและสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการ	3-60

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

ง

สารบัญตาราง

ฉ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	ประเภทสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเทียบเรือ	1-15
ตารางที่ 1-2	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-24
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป	2-2
ตารางที่ 2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	2-7
ตารางที่ 3-1	สรุปหน่วยงานที่ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3-2	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3-3	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-14
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระยะดำเนินการ	3-16
ตารางที่ 3-5	ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-23
ตารางที่ 3-6	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	3-25
ตารางที่ 3-7	ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในระยะดำเนินการ	3-27
ตารางที่ 3-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-29
ตารางที่ 3-9	ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-31
ตารางที่ 3-10	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-33
ตารางที่ 3-11	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-39
ตารางที่ 3-12	ความกว้างของลำน้ำบริเวณพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	3-40
ตารางที่ 3-13	ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ	3-42
ตารางที่ 3-14	เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลาย (H)	3-42
ตารางที่ 3-15	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนพืช เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-46
ตารางที่ 3-16	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-48
ตารางที่ 3-17	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสัตว์หน้าดิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-50
ตารางที่ 3-18	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไข่ปลาและลูกปลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-51
ตารางที่ 3-19	ผลการสำรวจพืชน้ำ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ฤดูแล้ง)	3-51
ตารางที่ 3-20	ผลการบันทึกปริมาณการขนส่งสินค้าและปริมาณจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	3-54
ตารางที่ 3-21	ผลการบันทึกปริมาณเรือเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	3-54
ตารางที่ 3-22	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-55
ตารางที่ 3-23	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-56
ตารางที่ 3-24	บันทึกปริมาณขยะในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567	3-59
ตารางที่ 3-25	จำนวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อโพรง ประจำปี พ.ศ. 2567	3-61