

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แอสปาย สุขุมวิท-พระราม 4 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 เสนอในบทที่ 3 (ตารางที่ 3-1) สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 22 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. ดินและการชะล้างพังทลาย
3. คุณภาพอากาศ
4. ระดับเสียง
5. ความสั่นสะเทือน
6. การเกิดแผ่นดินไหว
7. ทรัพยากรชีวภาพบก
8. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
9. การใช้น้ำ
10. การใช้ไฟฟ้า
11. การจัดการขยะ
12. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
13. ระบบบำบัดน้ำเสีย
14. การคมนาคม
15. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
16. การสื่อสารและการโทรคมนาคม
17. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
18. การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน
19. การสาธารณสุข
20. ความปลอดภัยสาธารณะ
21. การป้องกันอัคคีภัย
22. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด



5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด แอสปาย สุขุมวิท-พระราม 4 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำกัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 14 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. ดินและเศษดิน
3. คุณภาพอากาศ
4. ระดับเสียง
5. ความสั่นสะเทือน
- 6.ระบบประปา/น้ำใช้
7. ระบบไฟฟ้า
8. ระบบระบายน้ำ
9. คุณภาพน้ำ
- 10.การจราจร
- 11.การจัดการขยะมูลฝอย
- 12.สังคมและเศรษฐกิจ
- 13.สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 14.การบดบังแสงแดด/ทิศทางลมสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ

โครงการสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด

