

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์



ที่ตั้งโครงการ : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด
ที่อยู่ : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เดือนที่จัดทำรายงาน : ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ผู้จัดทำรายงาน

ณิชากรีย์ พรหมวิสุทธิพล

48/554 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-329-2714

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

30 กรกฎาคม 2567

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาล
สินแพทย์ ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ของบริษัท
สินแพทย์ บางนา จำกัด ฉบับประจำเดือน

(/) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล



นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นาง  ธีนา)

บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์**

1. ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
2. สถานที่ตั้ง : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย : นางณิชากรีย์ พรหมวิสุทธิพล
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ
: รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 57/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (สำเนาหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงในเอกสารแนบ 1)
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ
: โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ครึ่งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 2567
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ / ประเภทโครงการ
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 264 เตียง ประกอบด้วย
 - อาคารโรงพยาบาล ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
 - ที่จอดรถ 299 คัน
 - ขนาดพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที่ดิน จำนวน 5 โฉนด มีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา หรือเท่ากับ 17,160 ตารางเมตร พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที่ดิน จำนวน 5 โฉนด มีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา หรือเท่ากับ 17,160 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ
โรงพยาบาลทั่วไป

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566**

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ง

บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-5
1.5 การดำเนินงานของโครงการ	1-12
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 คุณภาพอากาศ	3-7
3.2 การใช้น้ำ	3-7
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	3-9
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3-11
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	3-12
3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน	3-13
3.7 การจราจร	3-14
3.8 การระบายอากาศและอาชีวอนามัย	3-14
3.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย	3-16
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ง

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบ 2 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- เอกสารแนบ 3 เอกสารอบรมและคู่มือดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบ 4 แบบ ทส.1 และ ทส.2
- เอกสารแนบ 5 บันทึกหอผึ่งเย็น
- เอกสารแนบ 6 แผนป้องกันอัคคีภัย และบันทึกการตรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบ 7 ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง
- เอกสารแนบ 8 ผลวิเคราะห์น้ำประปา
- เอกสารแนบ 10 ผลวิเคราะห์เชื้อลี้จิโอเนลลา

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566**

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ง

สารบัญรูป

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1-2	ภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์	1-12
รูปที่ 2-1	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-55
รูปที่ 2-2	ป้ายจำกัดความเร็ว ให้ดับเครื่องยนต์ และห้ามใช้เสียง	2-55
รูปที่ 2-3	การดูแลสภาพถนนภายในโครงการให้สะอาด	2-55
รูปที่ 2-4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-56
รูปที่ 2-5	การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประหยัดน้ำ	2-56
รูปที่ 2-6	ระบบประปา อุปกรณ์ประหยัดน้ำ และการทำความสะอาดถัง	2-56
รูปที่ 2-7	สภาพรางระบายน้ำที่สะอาด	2-57
รูปที่ 2-8	การจัดการขยะมูลฝอย	2-57
รูปที่ 2-9	ห้องพักมูลฝอย	2-57
รูปที่ 2-10	อุปกรณ์ไฟฟ้าและการดูแล การรณรงค์ประหยัดไฟ	2-58
รูปที่ 2-11	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก	2-58
รูปที่ 2-12	ช่องจอดรถ ป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนต่าง ๆ	2-58
รูปที่ 2-13	อาคารจอดรถ	2-58
รูปที่ 2-14	จุด Drop off สำหรับผู้มาใช้บริการ รถฉุกเฉิน และสำหรับผู้มารับศพ	2-59
รูปที่ 2-15	ทางลาดบริเวณจุด Drop Off เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการ	2-59
รูปที่ 2-16	ที่จอดรถผู้พิการ	2-59
รูปที่ 2-17	ทางลาดขึ้นลงที่จอดรถบนอาคาร	2-60
รูปที่ 2-18	ระบบปรับอากาศ และการระบายอากาศ	2-60
รูปที่ 2-19	หอผึ่งเย็น	2-60
รูปที่ 2-20	ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-61
รูปที่ 2-21	จุดรวมพลของโครงการ	2-62
รูปที่ 2-22	การติดป้ายเตือนงดใช้ลิฟท์ขณะเกิดอัคคีภัย	2-62
รูปที่ 2-23	การติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณห้องเก็บก๊าซทางการแพทย์และถังออกซิเจนเหลว	2-62
รูปที่ 2-24	จุดจอดรถรับศพ	2-63
รูปที่ 2-25	ป้ายเตือนอันตรายจากรังสี	2-63

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ง

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์	1-7
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์	2-2
ตารางที่ 3-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์	3-2
ตารางที่ 3-2	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	3-10
ตารางที่ 3-3	ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในระยะดำเนินการโครงการ	3-11
ตารางที่ 3-4	ผลวิเคราะห์น้ำจากหอผึ่งเย็น เดือนเมษายน 2567	3-15