

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



ที่ตั้งโครงการ : ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์ ลำลูกกา จำกัด
ที่อยู่ : 37/29 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี

เดือนที่จัดทำรายงาน : ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2567

ผู้จัดทำรายงาน

นางณิชากรีย์ พรหมวิสุทธิพล

48/554 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2993-1830

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

30 กรกฎาคม 2567

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาล
สินแพทย์ ลำลูกกา ตั้งอยู่ที่ ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท สินแพทย์ ลำลูกกา
จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (/) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล



นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท สินแพทย์ ลำลูกกา จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา**

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา (ชื่อเดิม โครงการโรงพยาบาลธัญเวช ลำลูกกา)
2. สถานที่ตั้ง : ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์ ลำลูกกา จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โรงพยาบาลธัญเวช จำกัด)
4. สถานที่ติดต่อ : 37/29 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
5. จัดทำโดย : นางณิชากรีย์ พรหมวิสุทธิพล
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลธัญเวช ลำลูกกา ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 34/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (สำเนาหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงในเอกสารแนบ 1)
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ : โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ครึ่งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 2567
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ / ประเภทโครงการ
เป็นโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย 211 เตียง ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาลสูง 17 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 41,918.53 ตารางเมตร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ถนนถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 16.2 ตารางวา
 - กิจกรรมในโครงการ
โรงพยาบาลทั่วไป

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567**

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค

บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
1.5 การดำเนินงานของโครงการ	1-4
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 คุณภาพอากาศ	3-6
3.2 การใช้น้ำ	3-7
3.3 ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	3-9
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3-11
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	3-12
3.6 พลังงานและไฟฟ้า	3-13
3.7 การจราจร	3-13
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-14
3.9 การป้องกันอัคคีภัย	3-14
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 2	เอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท
เอกสารแนบ 3	ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ประกอบสถานพยาบาล
เอกสารแนบ 4	เอกสารผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
เอกสารแนบ 5	คู่มือการล้างถังเก็บน้ำ
เอกสารแนบ 6	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง
เอกสารแนบ 7	แบบ ทส.1 และ ทส.2
เอกสารแนบ 8	การตรวจสอบ Chiller
เอกสารแนบ 9	รายงานการอบรมการอพยพหนีไฟ
เอกสารแนบ 10	ผลวิเคราะห์เชื้อสีจีโอเนลลา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค

สารบัญรูป

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-2
รูปที่ 1-2	ภาพพื้นที่โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา	1-4
รูปที่ 2-1	แนวรั้วโครงการและแนวเชื่อมกันดินด้านติดคลองหกวาสายล่าง	2-59
รูปที่ 2-2	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-59
รูปที่ 2-3	การรักษาสภาพถนนให้สะอาด	2-59
รูปที่ 2-4	หอผึ่งเย็นของโครงการ	2-59
รูปที่ 2-5	ตู้รับเรื่องร้องเรียน	2-60
รูปที่ 2-6	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	2-60
รูปที่ 2-7	การล้างถังเก็บน้ำ	2-60
รูปที่ 2-8	การดูแลระบบระบายน้ำให้สะอาด ไม่มีตะกอนอุดตัน	2-60
รูปที่ 2-9	ถังรองรับขยะมูลฝอย	2-61
รูปที่ 2-10	รถเข็นมูลฝอย	2-61
รูปที่ 2-11	ห้องพักขยะรวม	2-61
รูปที่ 2-12	การติดตั้งระบบไฟฟ้าและพลังงาน และป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	2-62
รูปที่ 2-13	ป้อมยามและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร	2-62
รูปที่ 2-14	การจัดการด้านจราจร	2-62
รูปที่ 2-15	ที่จอดรถผู้พิการ	2-62
รูปที่ 2-16	ห้อง ICU ห้องผ่าตัด ห้องแยกโรค	2-63
รูปที่ 2-17	ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-63
รูปที่ 2-18	จุดรวมพลและป้ายบอกทางไปจุดรวมพล	2-63
รูปที่ 2-19	ป้ายเตือนงดใช้ลิฟต์ขณะเกิดอัคคีภัย	2-63
รูปที่ 2-20	ระบบก๊าซทางการแพทย์	2-64
รูปที่ 2-21	การปฏิบัติตามมาตรการด้านรังสี	2-64
รูปที่ 2-22	การติดตั้งราวกันตก	2-64

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา	1-5
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา	2-2
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา	3-2
ตารางที่ 3-2	ผลวิเคราะห์น้ำจากหอผึ่งเย็น เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2567	3-7
ตารางที่ 3-3	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567	3-10
ตารางที่ 3-4	ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในระยะดำเนินการโครงการ	3-11