

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ




รูปที่ 1 ปัมระบบบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ



รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียประจำโครงการ

รูปที่ 3 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและป้อมยามทางเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ

	 <p>30 พ.ค. 2023 11:05:17 47P 663550 1504216 47/149 ซอย ประชาอุทิศ 98 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>
<p>รูปที่ 5 โคมไฟตามถนนสาธารณะ</p>	
 <p>30 พ.ค. 2023 11:06:24 47P 663567 1504216 47/149 ซอยประชาอุทิศ 98 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>	
<p>รูปที่ 6 ป้ายสัญลักษณ์บริเวณทางแยกสาธารณะ</p>	<p>รูปที่ 7 จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ</p>
 <p>30 พ.ค. 2023 11:05 47P 663549 15042 47/195 ซอย ประชาอุทิศ เขตทุ่ง กรุงเทพมหานคร</p>	
<p>รูปที่ 8 สันหนลดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 9 ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ</p>

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ

 <p>30 พ.ค. 2023 11:05 47P 663519 1504 47/149 ซอย ประชาอุทิศ เขต กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>30 พ.ค. 2023 11:05:57 47P 663567 1504214 47/149 ซอย ประชาอุทิศ 98 เขต กรุงเทพมหานคร</p>
รูปที่ 10 ถังรองรับขยะมูลฝอย	รูปที่ 11 อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 <p>30 พ.ค. 2023 11:05:57 47P 663567 1504214 47/149 ซอย ประชาอุทิศ 98 เขต กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>30 พ.ค. 2023 11:05:57 47P 663567 1504214 47/149 ซอย ประชาอุทิศ 98 เขต กรุงเทพมหานคร</p>
รูปที่ 12 หัวรับน้ำดับเพลิง	รูปที่ 13 เบอร์โทรแจ้งเหตุ