

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet



รูปที่ 2 ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 4 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 5 ป้ายแสดงรายละเอียดผู้รับผิดชอบงานพร้อมเบอร์ติดต่อ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด



รูปที่ 6 กล้องรับความคิดเห็น



รูปที่ 7 พื้นที่ล้างล้อ



รูปที่ 8 ผ้าใบ (Mesh Sheet)



รูปที่ 9 แผ่นเหล็กและพื้นคอนกรีต



รูปที่ 10 สไตร์เก็บของ



รูปที่ 11 ติดตั้งสเปรย์รอบโครงการ



รูปที่ 12 พนักงานทำความสะอาดโครงการ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด



รูปที่ 12 พนักงานทำความสะอาดโครงการ



รูปที่ 13 แผงกันวัสดุตกหล่น



รูปที่ 14 ประตูปิดทึบ




รูปที่ 15 เวลาทำงาน



รูปที่ 16 ห้องน้ำ



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 18 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู ไฮ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด



รูปที่ 19 จุดทิ้งขยะ



รูปที่ 20 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 21 ไฟส่องสว่างรอบโครงการ

รูปที่ 22 ถังดับเพลิง



รูปที่ 23 บ้านพักคนงาน

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด



รูปที่ 24 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 25 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด



รูปที่ 26 ป้ายแนะนำและเตือนภายในโครงการ



รูปที่ 27 ห้องพยาบาล



รูปที่ 27 ห้องพยาบาล



รูปที่ 28 ป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุ



รูปที่ 29 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 30 ป้ายห้ามเข้าโครงการ



รูปที่ 31 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเครื่องมือ



รูปที่ 32 Safety Talk



รูปที่ 33 การแต่งตัวของพนักงาน



รูปที่ 35 สัญลักษณ์แสดงทางเข้า - ออก



รูปที่ 36 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 37 ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่เฉพาะ



รูปที่ 38 ปอดักตะกอน