

ภาคผนวก ค-2

เอกสาร ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนอัคคีภัย



หน่วยงาน	PMR-C	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	1/1/69
อาคาร	Pyne By Sansiri		รหัสอุปกรณ์	

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวท่อน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC 1-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 1-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 2-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 2-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 3-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 3-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 4-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 4-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 5-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 5-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 6-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 6-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 7-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 7-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FHC 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ : วันที่ 2-7/1/69 พบปัญหาเล็กน้อยในตู้ดับเพลิง

หน่วยงาน อาคาร		PMR-C Pyne By Sansiri		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 17/2/67		รหัสอุปกรณ์		
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC 1-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 1-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 2-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 2-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 3-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 3-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 4-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 4-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 5-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 5-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 6-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 6-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 7-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 7-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 8	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 9	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 10	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 11	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 12	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 13	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 14	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 15	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 16	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 17	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 18	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 19	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 20	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 21	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 22	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 23	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

ลง

หมายเหตุ

หน่วยงาน อาคาร		PMR-C Pyne By Sansiri		ใบตรวจเช็คคู่มือเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		1/9/64			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ทุบแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC 1-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 1-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 2-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 2-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 3-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 3-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 4-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 4-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 5-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 5-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 6-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 6-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 7-1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 7-2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		
FHC 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ 1-7 ไม่มีงานเนื่องจากได้เปลี่ยนจุด



หน่วยงาน อาคาร		PMR-C Pyne By Sansiri		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ทุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC 1-1	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 1-2	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 2-1	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 2-2	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 3-1	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 3-2	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 4-1	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 4-2	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 5-1	/		/		/		/				/		/		/		
C 5-2	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 6-1	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 6-2	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 7-1	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 7-2	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 8	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 9	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 10	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 11	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 12	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 13	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 14	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 15	/		/		/		/				/		/		/		
C 16	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 17	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 18	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 19	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 20	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 21	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 22	/		/		/		/				/		/		/		
FHC 23	/		/		/		/				/		/		/		

หมายเหตุ

ชั้น 1-7 ปิดรับสัญญาณยังไม่ผ่าน



หน่วยงาน PMR-C		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 1/5/64		รหัสอุปกรณ์		
อาคาร Pye By Sansiri																
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กฏญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC 1-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 1-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 2-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 2-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 3-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 3-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 4-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 4-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 5-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 5-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 6-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 6-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 7-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 7-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 8	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 9	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 10	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 11	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 12	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 13	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 14	/		/		/		/		/		/		/		/	
C 15	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 16	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 17	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 18	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 19	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 20	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 21	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 22	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 23	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ



หมายเหตุ

หน่วยงาน	PMR-C	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	1/6/67
อาคาร	Pyne By Sansiri		รหัสอุปกรณ์	

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC 1-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 1-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 2-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 2-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 3-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 3-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 4-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 4-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 5-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 5-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 6-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 6-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 7-1	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 7-2	/		/		/		/				/		/		/	
FHC 8	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 9	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 10	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 11	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 12	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 13	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 14	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 15	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 16	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 17	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 18	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 19	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 20	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 21	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 22	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC 23	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ: ใบแจ้งยอดเงิน 1-7 ไม่ส่งมอบ.

FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020