



## ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ดี ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ





รูปที่ 5 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ 7 คันชะลอความเร็ว



รูปที่ 8 ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”



รูปที่ 9 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นท่อประปา



รูปที่ 14 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 15 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ 16 ตะแกรงดักมูลฝอย



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ่อหนองน้ำ



รูปที่ 18 ป้าย “รณรงค์คัดแยกขยะ”



รูปที่ 19 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 20 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 21 ป้ายช่วงเวลาการเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ 23 รถเข็นขนย้ายขยะมูลฝอย




รูปที่ 24 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบโครงการ



รูปที่ 25 พื้นที่หน้าโครงการ



รูปที่ 26 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 27 เครื่องหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน

	
รูปที่ 28 สภาพโครงการปัจจุบัน	
	
รูปที่ 29 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 30 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ 31 บันไดเดินขึ้น-ลง
	
รูปที่ 32 ถังดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	
	
รูปที่ 33 หัวรับน้ำดับเพลิง	รูปที่ 34 ป้ายทางหนีไฟ



	
รูปที่ 35 ป้าย และทางหนีไฟ	
	
รูปที่ 36 ระบบเตือนอัคคีภัย	
	
รูปที่ 37 จุดรวมพล	
	
รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ดับเพลิง	
	
รูปที่ 40 กล้องวงจรปิด	
รูปที่ 41 ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออกอาคาร	