

ภาคผนวก ข

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารพักอาศัย นัมเบอร์วันแลนด์ อพาร์ทเมนต์

ดำเนินการโดย บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



รูปที่ 1 บ่อพักน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2 ขุดลอกทางระบายน้ำ



รูปที่ 3 บ่อพักน้ำ



รูปที่ 4 ป้ายรณรงค์คัดแยกมูลฝอย



รูปที่ 5 จุดทิ้งมูลฝอย



รูปที่ 6 จุดรวบรวม



รูปที่ 7 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 8 ป้ายแสดงทิศทาง



รูปที่ 8 ป้ายแสดงทิศทาง (ต่อ)



รูปที่ 9 ป้ายที่จอดรถ



รูปที่ 11 ป้ายควบคุมความเร็ว



รูปที่ 12 ป้ายจำกัดความสูง 1.90 เมตร



รูปที่ 13 เครื่องหมายพื้นทางบนผิวถนน



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 15 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 16 แชนกันรถยนต์



รูปที่ 17 ทางออก




รูปที่ 18 ป้ายทางเข้า



รูปที่ 19 ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 20 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ 21 อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 22 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 23 รถน้ำประจำโครงการ



รูปที่ 24 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง



รูปที่ 25 ท่อจ่ายน้ำดับเพลิง



รูปที่ 26 การซ้อมป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง และการหนีไฟ



รูปที่ 27 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่คอยตกแต่งดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 29 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ 30 การรวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 31 จัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 32 ทำความสะอาดจุดจุดพักมูลฝอย



รูปที่ 33 ป้ายบอกทางหนีไฟ