

ภาคผนวก ข

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA



ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567





รูปที่ 2 อาคารโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 5 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 6 ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”




รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 9 แหล่งกำเนิดไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 10 ตรวจสอบระบบประปา




รูปที่ 11 ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน




รูปที่ 12 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังดักไขมัน




รูปที่ 14 สูบกากตะกอน




รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 17 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ




รูปที่ 18 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 19 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 20 อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น



รูปที่ 21 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 22 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่เดินสายไฟฟ้า



รูปที่ 24 สวิตช์ไฟแยกออกกัน



รูปที่ 25 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 26 ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 27 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 28 ป้ายกรุณาปิดประตูให้มิดชิด



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 31 พื้นที่ดูดซับก๊าซมีเทน




รูปที่ 32 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 33 สัญลักษณ์จราจรบนทางพื้น




รูปที่ 34 ป้ายจราจร



รูปที่ 35 รั้วโปร่งบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 36 พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ห้ามจอดรถ



รูปที่ 37 ไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 38 เจ้าหน้าที่ดูแลแสงส่องสว่าง



รูปที่ 39 กระชกนาค้าง



รูปที่ 40 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 43 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 44 ถังน้ำสำรองดับเพลิง



รูปที่ 45 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 46 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 47 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอัคคีภัย



รูปที่ 49 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 50 จุดรวมพล