

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม







รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด THE RVERA OCEAN DRIVE

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา โอเชียน ไดรฟ์


ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 สภาพปัจจุบัน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2566



รูปที่ 3 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ




รูปที่ 4 ถังสำรองน้ำใช้






รูปที่ 6 ระบบเครื่องสูบน้ำประปา



รูปที่ 7 ผลกระทบที่ประหยัดน้ำ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ




รูปที่ 10 กฎระเบียบการเข้าใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 11 สถานที่เก็บสารเคมี



รูปที่ 12 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 13 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่เมืองเทศบาลพญาเข้ามาเก็บขยะ



รูปที่ 15 ป่อหนองน้ำ




รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อดักขยะ



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อดักไขมัน



รูปที่ 18 ระบบบำบัดน้ำเสีย







รูปที่ 19 ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล




รูปที่ 20 สติกเกอร์ของโครงการติดรถผู้พักอาศัย




รูปที่ 21 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ








รูปที่ 22 พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 24 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว





รูปที่ 27 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 28 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย




รูปที่ 29 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 30 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 31 บันไดหนีไฟ





รูปที่ 32 ลานหนีไฟทางอากาศ




รูปที่ 33 จุดรวมพล




รูปที่ 34 กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ




รูปที่ 36 ระบบสคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าออกโรงจอดรถ





รูปที่ 37 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 38 บุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการ





รูปที่ 39 ไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังขยะ



รูปที่ 40 ตรวจวัดค่า pH และคลอรีนสระว่ายน้ำ



รูปที่ 41 เบอร์ดัดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 42 ป้ายจำกัดความเร็ว