





ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการ แชนเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท พกฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567




รูปที่ 1 สภาพโครงการปัจจุบัน





รูปที่ 2 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 3 ลูกศรชี้ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 6 ถังสำรองน้ำใต้ดิน



รูปที่ 7 จุดรับเรื่องร้องเรียน




รูปที่ 8 ตะแกรงของบ่อดักขยะ




รูปที่ 9 ภาชนะรองรับมูลฝอย




รูปที่ 10 ห้องพักขยะ



รูปที่ 11 โถงทางเดินบริเวณห้องพักขยะ




รูปที่ 12 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 13 รางระบายภายในห้องพักขยะ



รูปที่ 14 พัดลมดูดอากาศ





รูปที่ 15 หัวรับดับเพลิง



รูปที่ 16 หัวรับดับเพลิง



รูปที่ 17 จุดรวมพล





รูปที่ 18 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ 19 กระบอกโค้งจราจร



รูปที่ 20 ไฟส่องสว่างรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 21 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 22 บัตรจอดรถชั่วคราว


รูปที่ 23 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 24 สัญลักษณ์บนพื้นทาง



รูปที่ 25 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 26 ป่อท่อน้ำ




รูปที่ 27 จุดล้างตัวก่อนลงใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 28 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ




รูปที่ 29 ห้องน้ำและห้องส้วม



รูปที่ 30 สระว่ายน้ำ





รูปที่ 31 บ้ายบอกความลึก




รูปที่ 32 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้ำรท่อภายในโครงการ




รูปที่ 36 ป้ายรณรงค์



รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 38 ป้ายหนีไฟ



รูปที่ 39 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่ง



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 42 ซ่อมหนีไฟ



รูปที่ 42 (ต่อ) ซ้อมหนีไฟ



รูปที่ 43 อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5




รูปที่ 44 กล้องวงจรปิด





รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 45(ต่อ) เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ





รูปที่ 46 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Fire pump



รูปที่ 49 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ