

เอกสารแนบที่ 5
รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า

บริษัท บ้านห้วยทอย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
224 หมู่ที่ 1 ตำบลดงนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

บริษัท บ้านห้วยทอย จำกัด - สำนักงานใหญ่
18-40 หมู่ที่ 4 ตำบลดงนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 083553200204

31/01/2567

สรุปเงินลงทุนที่ประกอบรายการ 2567

งวด	จำนวน รอบปี 6 ม'	มูลค่าเงิน 500 บาทต่อ รอบปี 6 ม'	ภาษีเงินได้ 7%	จำนวนเงิน หักเงิน
01/01/2024	0	-	-	-
02/01/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
04/01/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
05/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
06/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
07/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
08/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
09/01/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
10/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
11/01/2024	17	5,500.00	385.00	5,885.00
12/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
13/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
14/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
15/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
16/01/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
17/01/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
18/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
19/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
20/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
21/01/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
22/01/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
23/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
24/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
25/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
26/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
27/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
28/01/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
29/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
30/01/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
31/01/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
รวม	358	179,000.00	12,550.00	191,550.00

จัดทำโดย: นาย...

บริษัท บ้านห้วยทอย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
224 หมู่ที่ 1 ตำบลดงนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

บริษัท บ้านห้วยทอย จำกัด - สำนักงานใหญ่
18-40 หมู่ที่ 4 ตำบลดงนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 083553200204

29/02/2567

สรุปเงินลงทุนที่ประกอบรายการ 2567

งวด	จำนวน รอบปี 6 ม'	มูลค่าเงิน 500 บาทต่อ รอบปี 6 ม'	ภาษีเงินได้ 7%	จำนวนเงิน หักเงิน
01/02/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
02/02/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
03/02/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
04/02/2024	-	-	-	-
05/02/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
06/02/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/02/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
08/02/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
09/02/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
10/02/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
11/02/2024	-	-	-	-
12/02/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
13/02/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
14/02/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/02/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
16/02/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
17/02/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
18/02/2024	-	-	-	-
19/02/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
20/02/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
21/02/2024	10	5,000.00	350.00	5,350.00
22/02/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/02/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
24/02/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
25/02/2024	-	-	-	-
26/02/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
27/02/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
28/02/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
29/02/2024	10	5,000.00	350.00	5,350.00
รวม	333	166,500.00	11,655.00	178,155.00

จัดทำโดย: นาย...

บริษัท บ้านนันทะ อ่าห์ (ส่วนงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนนา อําเภอยู จังหวัฏท 83150 โทร. 076 278104
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 083554100036

ข้อมูล: บริษัท พรวิคซ์ บิซ นนา อ่าห์ - ส่วนงานใหญ่
1840 หมู่ที่ 6 ตำบลนนา อําเภอยู จังหวัฏท 83150 โทร. 076 337300
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0835532002064

31/03/2567

สรุปเงินคงเหลือประจําเดือน มีนาคม 2567

วคป	จำนวน รอนํ 6 ม'	ผู้ค้เงิน 500 บาทว	ภาษีค้เงิน 7%	จำนวนเงิน ค้เงิน
01/03/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
02/03/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/03/2024		-	-	-
04/03/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
05/03/2024	16	8,000.00	560.00	8,560.00
06/03/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
07/03/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
08/03/2024	11	5,500.00	385.00	5,885.00
09/03/2024	0	-	-	-
10/03/2024		-	-	-
11/03/2024	0	-	-	-
12/03/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
13/03/2024	16	8,000.00	560.00	8,560.00
14/03/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/03/2024	11	5,500.00	385.00	5,885.00
16/03/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
17/03/2024		-	-	-
18/03/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
19/03/2024	11	5,500.00	385.00	5,885.00
20/03/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
21/03/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/03/2024	16	8,000.00	560.00	8,560.00
23/03/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
24/03/2024		-	-	-
25/03/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/03/2024	16	8,000.00	560.00	8,560.00
27/03/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/03/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/03/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
30/03/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
31/03/2024		-	-	-
รวม	334	167,000.00	11,690.00	178,690.00

อํทํโดย: เรระน

บริษัท บ้านนันทะ อ่าห์ (ส่วนงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนนา อําเภอยู จังหวัฏท 83150 โทร. 076 278104
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 083554100036

ข้อมูล: บริษัท พรวิคซ์ บิซ นนา อ่าห์ - ส่วนงานใหญ่
1840 หมู่ที่ 6 ตำบลนนา อําเภอยู จังหวัฏท 83150 โทร. 076 337300
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0835532002064

30/04/2567

สรุปเงินคงเหลือประจําเดือน เมษายน 2567

วคป	จำนวน รอนํ 6 ม'	ผู้ค้เงิน 500 บาทว	ภาษีค้เงิน 7%	จำนวนเงิน ค้เงิน
01/04/2024	11	5,500.00	385.00	5,885.00
02/04/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/04/2024	10	5,000.00	350.00	5,350.00
04/04/2024	5	2,500.00	175.00	2,675.00
04/04/2024	3	2,400.00	168.00	2,568.00
05/04/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
06/04/2024	6	4,800.00	336.00	5,136.00
07/04/2024		-	-	-
08/04/2024		-	-	-
09/04/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
10/04/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
11/04/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
12/04/2024	6	4,800.00	336.00	5,136.00
13/04/2024	0	-	-	-
14/04/2024		-	-	-
15/04/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
16/04/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
17/04/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
18/04/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
19/04/2024	6	4,800.00	336.00	5,136.00
20/04/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
21/04/2024		-	-	-
22/04/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
23/04/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
24/04/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
25/04/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
26/04/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
27/04/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
28/04/2024		-	-	-
29/04/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
30/04/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
รวม	194	142,900.00	10,001.00	152,901.00

อํทํโดย: เรระน

บริษัท บ้านหนึ่งทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อําเภอยะนิง จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ข้อมูล: บริษัท พราโตซ์ ปิซ กมล จำกัด - สำนักงานใหญ่
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อําเภอยะนิง จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

30/06/2567

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วคป	จำนวน รอน้ำ 6 ม ³	มูลค่าสินค้า 800 บาท/รอน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/06/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
02/06/2024	0	-	-	-
03/06/2024	10	8,000.00	560.00	8,560.00
04/06/2024	10	8,000.00	560.00	8,560.00
05/06/2024	10	8,000.00	560.00	8,560.00
06/06/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
07/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
08/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
09/06/2024	0	-	-	-
10/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
11/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
12/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
13/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
14/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
15/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
16/06/2024	0	-	-	-
17/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
18/06/2024	1	800.00	56.00	856.00
19/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
20/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
21/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
22/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
23/06/2024	0	-	-	-
24/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
25/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
26/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
27/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
28/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
29/06/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
30/06/2024	0	-	-	-
	182	145,600.00	10,192.00	155,792.00

จัดทำโดย: ธาระห์

บริษัท บ้านหนึ่งทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อําเภอยะนิง จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ข้อมูล: บริษัท พราโตซ์ ปิซ กมล จำกัด - สำนักงานใหญ่
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อําเภอยะนิง จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

31/05/2567

สรุปใบแจ้งหนี้ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วคป	จำนวน รอน้ำ 6 ม ³	มูลค่าสินค้า 800 บาท/รอน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
02/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
03/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
04/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
05/05/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
06/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
07/05/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
08/05/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
09/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
10/05/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
11/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
12/05/2024	6	4,800.00	336.00	5,136.00
13/05/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
14/05/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
15/05/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
16/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
17/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
18/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
19/05/2024	-	-	-	-
20/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
21/05/2024	5	4,000.00	280.00	4,280.00
22/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
23/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
24/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
25/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
26/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
27/05/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
28/05/2024	9	7,200.00	504.00	7,704.00
29/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
30/05/2024	8	6,400.00	448.00	6,848.00
31/05/2024	7	5,600.00	392.00	5,992.00
รวม	229	183,200.00	12,824.00	196,024.00

จัดทำโดย: ธาระห์



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคต่อ โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมล จักัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ด.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008858696

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

841009395722

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

846,694.38

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 กุมภาพันธ์ 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day.

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mu/d
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	31/01/2567	01/2567	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
หลังไฟฟ้างวด	14.846	14.642	367.20
(ดีเอสอาร์) OP	13.629	13.451	320.40
H	14.958	14.758	360.00
หลังงานไฟฟ้า	2900.480	2852.340	86652.00
(หน่วย) OP	1994.010	1962.450	56808.00
H	2365.460	2333.110	58230.00
รวม			201690.00
กิโลวัตต์	5.402	5.332	126.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 367.20 กว.	132.9300	48,811.90
Off Peak 360.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 86652.00 หน่วย	4.1839	362,543.31
Off Peak 115038.00 หน่วย	2.6037	299,524.44
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		711,191.89

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/12/66	186192.00
30/11/66	172080.00
31/10/66	162882.00
30/09/66	155052.00
31/08/66	197820.00
31/07/66	211266.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	711,191.89
ค่า Ft ม.ค.67-ม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	80,111.27
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	791,303.16
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	55,391.22
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	846,694.38
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	846,694.38

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคุณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67

สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus

แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลข!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

พ.ก. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคต่อ โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



Google Pay



App Store

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมล จำกัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008858696

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

842809450659

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

836,556.70

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดชำระเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 มีนาคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mu/tl
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	29/02/2567	02/2567	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังงานสูงสุด P	15.065	14.846
พลังงานสูงสุด OP	13.835	13.629
H	15.164	14.958
พลังงานไฟฟ้า P	2948.490	2900.480
พลังงานไฟฟ้า OP	2025.770	1994.010
H	2395.390	2365.460
รวม		197460.00
กิโลวัตต์	5.473	5.402
		127.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 394.20 กว.	132.9300	52,401.01
Off Peak 370.80 กว.	0.0000	0.00
Peak 86418.00 หน่วย	4.1839	361,564.27
Off Peak 111042.00 หน่วย	2.6037	289,120.06
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		703,397.58

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/01/67	201690.00
31/12/66	186192.00
30/11/66	172080.00
31/10/66	162882.00
30/09/66	155052.00
31/08/66	197820.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ม.ค.67-ม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคุณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67
สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus
แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



Google Play



App Store

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมล จักัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ค.กมล อ.กะซัง จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008858696

CU/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

841009503431

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

867,140.78

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 เมษายน 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day.

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mu.li
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	31/03/2567	03/2567	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
แรงไฟสูงสุด P	15.294	15.065	Peak 412.20 กว.	132.9300	54,793.75	วันที่อ่านหน่วย
(กิโลวัตต์) OP	14.036	13.835	Off Peak 361.80 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	15.365	15.164	Peak 84294.00 หน่วย	4.1839	352,677.67	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า P	2995.320	2948.490	Off Peak 123012.00 หน่วย	2.6037	320,286.34	Consumption Unit
(หน่วย) OP	2057.420	2025.770	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24	312.24	29/02/67
H	2432.080	2395.390	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		728,070.00	31/01/67
รวม		207306.00				31/12/66
กิโลวัตต์	5.547	5.473				30/11/66
		133.20				31/10/66
						30/09/66

จำนวนเงิน (บาท)
Amount: (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 728,070.00

ค่า Ft ม.ค.67-ม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 82,341.94

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 810,411.94

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 56,728.84

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 867,140.78

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 867,140.78

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ข่าวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

แลกคะแนนเป็นเงินสดค่าไฟได้ทุกวันแล้วนะ

มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมและแลกคะแนนกันเถอะ

ทำได้ง่าย ๆ บนมือถือในแอปพลิเคชัน PEA SMART Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บำรุง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมลา จำกัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมลา อ.ภูเก็ 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008858696

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

842809558355

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

921,572.80

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

20 พฤษภาคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	30/04/2567	04/2567	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
แรงไฟสูงสุด	P 15.527	15.294	419.40
(โอเวอร์)	OP 14.258	14.036	399.60
H 15.595	15.365	414.00	
พลังงานไฟฟ้า	P 3046.310	2995.320	91782.00
(หน่วย)	OP 2092.170	2057.420	62550.00
H 2468.560	2432.080	65664.00	
รวม			219996.00
กิโลวัตต์	5.632	5.547	153.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 419.40 กว.	132.9300	55,750.84
Off Peak 414.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 91782.00 หน่วย	4.1839	384,006.71
Off Peak 128214.00 หน่วย	2.6037	333,830.79
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		773,900.58

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/03/67	207306.00
29/02/67	197460.00
31/01/67	201690.00
31/12/66	186192.00
30/11/66	172080.00
31/10/66	162882.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	773,900.58
ค่า Ft ม.ค.67-ม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	87,382.41
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	861,282.99
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	60,289.81
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	921,572.80
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	921,572.80

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ รับคะแนนสูงสุดถึง 150 คะแนน
เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบบิลเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้
ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.
อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บำรุง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขออนุญาต หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมล จำกัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ต.กมล อ.เกษตร จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008858696

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

114509950610

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

928,008.53

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 มิถุนายน 2567

Please provide Sufficient amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi

K13101 KBTAR861 5900796946 5124 31/05/2567 05/2567 22-33 KV 1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังงานสูงสุด P	15.786	15.527	466.20
(ดีไลต์) OP	14.475	14.258	390.60
H	15.850	15.595	459.00
พลังงานไฟฟ้า P	3096.050	3046.310	89532.00
(หน่วย) OP	2125.150	2092.170	59364.00
H	2508.680	2468.560	72216.00
รวม			221112.00
กิโลวัตต์	5.724	5.632	165.60

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 466.20 กว.	132.9300	61,971.97
Off Peak 459.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 89532.00 หน่วย	4.1839	374,592.94
Off Peak 131580.00 หน่วย	2.6037	342,594.85
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		779,472.00

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/04/67	219996.00
31/03/67	207306.00
29/02/67	197460.00
31/01/67	201690.00
31/12/66	186192.00
30/11/66	172080.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 779,472.00
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย 87,825.69

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 867,297.69

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 60,710.84

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 928,008.53

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 928,008.53

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับเทศบาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงสุดถึง 150 คะแนน
เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด รอบปีเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้
ผ่านทุกช่องทางชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.
อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ่อดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ บิซ กมลลา จำกัด(สำนักงานใหญ่)

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 18/40 ม.6 ค.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008858696

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

841809661041

Invoice no.

823,674.42

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-601274XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดชำระเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 กรกฎาคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mult
K13101	KBTA9861	5900796946	5124	30/06/2567	06/2567	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หลังไฟฟ้าชุก	P	16.004	Peak 392.40 กว.	132.9300	52,161.73	วันที่อ่านหน่วย
(กิโลวัตต์)	OP	14.674	Off Peak 388.80 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	16.066	15.850	Peak 76626.00 หน่วย	4.1839	320,595.52	จำนวนหน่วยที่ใช้
หลังจ่ายไฟฟ้า	P	3138.620	Off Peak 122058.00 หน่วย	2.6037	317,802.41	31/05/67
(หน่วย)	OP	2152.530	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24	317,802.41	30/04/67
H	2549.110	2508.680	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		690,871.90	31/03/67
รวม		198684.00				29/02/67
กิโลวัตต์	5.800	5.724				31/01/67
		136.80				31/12/66

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ กฟผ.
กำหนด ผ่านระบบ ttb Business one ได้ทั้ง website และ application โดยยกเว้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10.- บาทต่อรายการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟผ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ่อดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จสูบตะกอน/มูลฝอย

பிள்ளைகள்

INVOICE / 運送貨單

หมายเลข **Customer** **บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** **8-2-67**
 ที่อยู่ **เลขที่ 140 หมู่ 6 ต. บางนา อ. บางนา กทม. 10760**
 วันที่ออก **Commercial License**

[illegible]

(malcolsonville)

0004

புதிதில்

INVOICE / 随票送货单

[illegible][illegible]

(உள்ளுயிர் உயிர்)

0007	1
------	---

[illegible][illegible]

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

Log Sheet PH & CL

SIENNA
HOTELS & RESORTS

Date	Time	Pool side			Jacuzzi		Lobby		Isle		Sky		Check by
		CL	PH	TEM(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	
1/1/24	6.00	3.0	8.2	27.3	5.0	7.2	3.0	6.4					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
2/1/24	6.00	3.0	8.2	27.1	5.0	7.2	3.0	6.4					
	18.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
3/1/24	6.00	3.0	8.2	27.4	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
4/1/24	6.00	3.0	8.2	27.2	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
5/1/24	6.00	3.0	8.2	27.0	3.0	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
6/1/24	6.00	3.0	8.2	27.1	0	8.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	8.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
7/1/24	6.00	3.0	8.2	27.2	3.0	8.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	8.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
8/1/24	6.00	3.0	8.2	27.3	3.0	7.6	3.0	6.4					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	7.6	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
9/1/24	6.00	3.0	8.2	27.1	3.0	7.2	1.5	6.4					
	18.00	3.0	8.2	27.3	3.0	7.2	1.5	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
10/1/24	6.00	1.5	8.2	27.1	3.0	7.2	1.5	6.4					
	18.00	3.0	8.2	27.3	3.0	7.2	1.5	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
11/1/24	6.00	3.0	8.2	27.0	3.0	7.2	0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.3	3.0	7.2	0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
12/1/24	6.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.6	3.0	7.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
13/1/24	6.00	3.0	8.2	28.0	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.7	3.0	7.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
14/1/24	6.00	3.0	7.2	27.5	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.6	3.0	6.8	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
15/1/24	6.00	3.0	7.2	27.8	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
16/1/24	6.00	1.5	8.2	27.4	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
17/1/24	6.00	1.5	8.2	27.1	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.4	1.0	7.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
18/1/24	6.00	3.0	7.6	28.0	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.6	27.4	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
19/1/24	6.00	3.0	7.6	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.6	27.4	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
20/1/24	6.00	3.0	7.6	28.0	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.6	28.4	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
21/1/24	6.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	6.8	27.4	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
22/1/24	6.00	3.0	8.2	27.0	3.0	6.8	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.0	3.0	6.8	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
23/1/24	6.00	3.0	8.2	27.1	3.0	6.8	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.3	3.0	6.8	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
24/1/24	6.00	3.0	8.2	27.0	3.0	6.8	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.2	3.0	6.8	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
25/1/24	6.00	3.0	8.2	27.3	3.0	6.8	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
26/1/24	6.00	3.0	8.2	27.3	3.0	6.8	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
27/1/24	6.00	3.0	8.2	27.3	3.0	6.8	5.0	7.2					
	18.00												
28/1/24	6.00	3.0	8.2	27.0	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
29/1/24	6.00	3.0	8.2	28.0	3.0	8.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	28.0	3.0	8.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
30/1/24	6.00	3.0	8.2	27.3	0.5	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	0.5	6.8	5.0	7.2	5.0	6.8	5.0	6.8	
31/1/24	6.00	3.0	8.2	27.4	1.5	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2	5.0	6.8	5.0	6.8	

SIENNA

Date	Time	Pool side			Jacuzzi		Lobby		Isle		Sky		Check by
		CL	PH	TEM(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	
1/2/24	6.00	1.5	8.2	22.4	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
2/2/24	6.00	3.0	8.2	22.5	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
3/2/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.7	5.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
4/2/24	6.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2	5.0	6.8	-	-	
5/2/24	6.00	3.0	8.2	28.0	3.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
6/2/24	6.00	3.0	8.2	27.0	1.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.0	0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
7/2/24	6.00	3.0	8.2	27.2	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.4	5.0	7.2	5.0	7.2			-	-	
8/2/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
9/2/24	6.00	3.0	8.2	27.4	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.2	27.9	5.0	7.2	5.0	7.2	1.0	6.8	-	-	
10/2/24	6.00	3.0	7.2	27.3	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	1.0	7.2	27.8	5.0	7.2	5.0	7.2	1.0	6.8	-	-	
11/2/24	6.00	0	8.2	27.0	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.2	27.8	5.0	7.2	5.0	7.2	1.0	6.8	-	-	
12/2/24	6.00	3.0	8.2	28.0	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
13/2/24	6.00	3.0	8.2	27.9	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.8	5.0	7.2	5.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
14/2/24	6.00	3.0	8.2	28.1	5.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.1	3.0	7.2	3.0	7.2	3.0	6.8	-	-	
15/2/24	6.00	3.0	8.2	27.2	5.0	7.2	3.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.4	0	7.2	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
16/2/24	6.00	3.0	8.2	28.2	5.0	7.2	3.0	7.2					
	18.00	3.0	7.2	28.9	5.0	7.2	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
17/2/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.8	5.0	7.2	3.0	6.8	0	6.8	3.0	6.8	
18/2/24	6.00	3.0	8.2	27.4	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
19/2/24	6.00	3.0	8.2	27.6	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
20/2/24	6.00	3.0	7.2	27.3	3.0	6.8	3.0	6.8	-	-	-	-	
	18.00	3.0	7.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
21/2/24	6.00	3.0	7.2	27.9	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
22/2/24	6.00	3.0	7.2	28.0	3.0	7.2	3.0	6.8	-	-	-	-	
	18.00	3.0	7.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
23/2/24	6.00	3.0	7.2	27.4	5.0	7.2	1.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.4	5.0	7.2	0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
24/2/24	6.00	3.0	8.2	27.6	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
25/2/24	6.00	3.0	8.2	27.7	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
26/2/24	6.00	3.0	8.2	27.4	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
27/2/24	6.00	3.0	8.2	27.1	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	1.5	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
28/2/24	6.00	3.0	8.2	28.0	3.0	7.2	3.0	6.8	-	-	-	-	
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
29/2/24	6.00	3.0	8.2	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8	-	-	-	-	
	18.00	3.0	8.2	27.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
1/3/24	6.00												
	18.00												

Log Sheet PH & CL

CAPE
SIENNA
MALIBU
RESORTS & VILLAS

Date	Time	Pool side			Jacuzzi		Lobby		Isole		Sky		Check by
		CL	PH	TEM(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	
1/3/24	6.00	3.0	7.2	27.8	8.2	3.0	3.0	7.2					
	18.00	3.0	7.2	27.5	8.2	3.0	1.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
2/3/24	6.00	3.0	7.6	27.0	5.0+	8.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.2	27.4	3.0	8.2	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
3/3/24	6.00	3.0	7.6	27.5	5.0+	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.6	27.4	3.0	7.2	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
4/3/24	6.00	3.0	7.8	27.5	3.0	7.2	3.0	7.2					
	18.00	3.0	7.8	27.5	3.0	7.2	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
5/3/24	6.00	3.0	7.8	27.4	1.0	7.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.8	27.8	1.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
6/3/24	6.00	3.0	7.8	28.0	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.9	5.0	8.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
7/3/24	6.00	3.0	7.8	27.0	5.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.9	5.0	7.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
8/3/24	6.00	3.0	7.8	27.5	5.0+	8.2	5.0	7.2					
	18.00	3.0	7.8	27.4	5.0	8.2	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
9/3/24	6.00	3.0	8.2	27.8	5.0+	7.8	3.0	7.2					
	18.00	3.0	8.2	27.0	5.0	7.8	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
10/3/24	6.00	3.0	7.8	27.0	5.0+	6.8	3.0	7.2					
	18.00	3.0	7.8	27.4	3.0+	6.8	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
11/3/24	6.00	3.0	7.8	27.5	5.0+	7.2	3.0	7.2					
	18.00	3.0	7.8	27.4	3.0	7.2	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	
12/3/24	6.00	1.5	8.2	27.3	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.9	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
13/3/24	6.00	1.5	8.2	27.4	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.0	0.5	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
14/3/24	6.00	3.0	8.2	27.3	3.0+	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	28.0	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
15/3/24	6.00	3.0	7.8	27.4	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.9	3.0	7.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
16/3/24	6.00	0.5	8.2	27.7	0	8.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.8	3.0	8.2	3.0	6.8	1.0	6.8	3.0	6.8	
17/3/24	6.00	3.0	8.2	27.5	3.0	8.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.6	0	7.2	5.0	6.8	1.0	6.8	3.0	6.8	
18/3/24	6.00	3.0	8.2	27.7	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.7	3.0	7.2	5.0	6.8	1.0	6.8	3.0	6.8	
19/3/24	6.00	3.0	8.2	27.3	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	28.0	5.0	7.2	5.0	6.8	1.0	6.8	3.0	6.8	
20/3/24	6.00	3.0	8.2	27.4	5.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	28.2	3.0	7.2	5.0	6.8	1.0	6.8	3.0	6.8	
21/3/24	6.00	1.0	8.2	27.6	0.0	8.2	5.0	6.8					
	18.00	0	8.2	27.9	5.0	6.8	5.0	6.8	0	6.8	3.0	6.8	
22/3/24	6.00	1.0	8.2	27.7	5.0	6.8	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	28.5	5.0	6.8	5.0	6.8	0	6.8	3.0	6.8	
23/3/24	6.00	1.5	8.2	27.9	3.0	6.8	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.8	3.0	6.8	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
24/3/24	6.00	3.0	8.2	27.5	3.0	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	5.0	6.8	5.0	6.8	3.0	6.8	
25/3/24	6.00	1.0	8.2	28.0	3.0	6.8	5.0	6.8					
	18.00	1.0	8.2	28.0	3.0	6.8	5.0	6.8	5.0	6.8	3.0	6.8	
26/3/24	6.00	1.0	8.2	28.1	1.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	1.0	8.2	28.1	1.0	7.2	5.0	6.8	5.0	6.8	3.0	6.8	
27/3/24	6.00	1.0	8.2	28.0	1.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	1.0	8.2	28.5	1.0	7.2	5.0	6.8	5.0	6.8	3.0	6.8	
28/3/24	6.00	0.5	8.2	27.8	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	1.0	8.2	27.4	1.0	7.2	5.0	6.8	5.0	6.8	3.0	6.8	
29/3/24	6.00	3.0	8.2	26.5	3.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.0	5.0	7.2	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
30/3/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	26.5	5.0	7.2	5.0	6.8	5.0	6.8	5.0	6.8	
31/3/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	5.0	6.8	5.0	6.8	

Log Sheet PH & CL

CAPE
SIENNA
HOTEL & RESORTS

Date	Time	Pool side			Jacuzzi		Lobby		Isle		Sky		Check by
		CL	PH	TEM(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	
1/4/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
2/4/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
3/4/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
4/4/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
5/4/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
6/4/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
7/4/24	6.00	3.0	8.2	28.0	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
8/4/24	6.00	3.0	8.2	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
9/4/24	6.00	3.0	8.2	27.8	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.6	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
10/4/24	6.00	3.0	8.2	26.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	26.6	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
11/4/24	6.00	3.0	8.2	26.0	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
12/4/24	6.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	8.2	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
13/4/24	6.00	3.0	7.8	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
14/4/24	6.00	3.0	7.5	26.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.6	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
15/4/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
16/4/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
17/4/24	6.00	3.0	7.8	26.5	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
18/4/24	6.00	3.0	6.8	27.0	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	6.8	27.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
19/4/24	6.00	3.0	7.2	27.3	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.4	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
20/4/24	6.00	3.0	7.2	27.4	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.4	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
21/4/24	6.00	3.0	7.2	26.9	0.5	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.5	0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
22/4/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.4	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
23/4/24	6.00	3.0	7.2	27.1	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
24/4/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.3	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
25/4/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.3	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
26/4/24	6.00	3.0	7.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.9	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
27/4/24	6.00	1.5	7.2	27.6	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	1.5	7.2	28.0	1.5	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
28/4/24	6.00	1.0	7.2	27.8	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	1.0	7.2	28.0	0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
29/4/24	6.00	3.0	7.2	27.9	0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.6	1.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
30/4/24	6.00	3.0	7.2	27.8	1.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
	18.00	3.0	7.2	27.6	0.5	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
1/5/24	6.00												
	18.00												

* 10/20/2020 20:16 *

Log Sheet PH & CL

CAPE
SIENNA
CHARTERED
YACHTS & BOATS

Date	Time	Pool side			Jacuzzi		Lobby		Isle		Sky		Check by
		CL	PH	TEM(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	
1/5/24	6.00	3.0	7.2	27.0	6.8	6.8	3.0	6.8					
	18.00	0.5	7.2	27.0	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
2/5/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0+	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.3	3.0+	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
3/5/24	6.00	1.0	6.2	27.3	3.0+	7.2	3.0	6.8					
	18.00	7.0	7.2	27.9	5.0	7.2	3.0	6.8	7.0	6.8	3.0	6.8	
4/5/24	6.00	3.0	6.8	27.5	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	6.8	27.7	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
5/5/24	6.00	3.0	7.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.6	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
6/5/24	6.00	3.0	7.2	27.9	3.0	8.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.6	0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
7/5/24	6.00	3.0	7.2	27.4	0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.6	3.0+	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
8/5/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0+	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.2	3.0+	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
9/5/24	6.00	3.0	7.2	27.1	3.0+	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.0	5.0	6.8	1.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
10/5/24	6.00	3.0	7.2	27.5	3.0+	7.2	3.0+	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.3	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
11/5/24	6.00	3.0	6.2	27.5	3.0	8.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.9	3.0	8.2	5.0	6.8	3.0	6.8	2.0	6.8	
12/5/24	6.00	3.0	8.2	27.0	0	7.6	5.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
13/5/24	6.00	3.0	6.2	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.4	3.0	7.6	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
14/5/24	6.00	3.0	7.6	27.8	0.8	7.6	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.5	0	7.6	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
15/5/24	6.00	3.0	7.6	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.3	0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
16/5/24	6.00	1.5	7.6	27.4	3.0+	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.4	3.0+	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
17/5/24	6.00	3.0	7.6	27.5	3.0+	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
18/5/24	6.00	3.0	7.6	27.3	3.0+	7.2	3.0+	6.8					
	18.00	3.0	7.6	28.0	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
19/5/24	6.00	3.0	7.6	27.8	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.4	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
7/5/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.4	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
21/5/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0+	7.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.4	3.0+	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
22/5/24	6.00	3.0	7.8	26.7	3.0+	8.2	3.0+	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.6	-	-	3.0+	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
23/5/24	6.00	3.0	7.8	26.4	-	-	3.0+	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.2	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
24/5/24	6.00	3.0	7.8	27.4	-	-	3.0+	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.9	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
25/5/24	6.00	3.0	7.8	27.9	-	-	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.0	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
26/5/24	6.00	3.0	8.2	27.5	-	-	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
27/5/24	6.00	3.0	8.2	27.8	-	-	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
28/5/24	6.00	3.0	8.2	27.2	-	-	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
29/5/24	6.00	3.0	8.2	27.3	-	-	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
30/5/24	6.00	3.0	8.2	27.4	-	-	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.5	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
31/5/24	6.00	3.0	8.2	27.1	-	-	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	26.5	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	

SAFETY
SIENNA
PROJECT
GENERAL BUILDING & MFG. CO.

Date	Time	Pool side			Jacuzzi		Lobby		Isle		Sky		Check by
		CL	PH	TEM(°C)	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	
1/6/24	6.00	8.0	8.2	27.5	-	-	3.0	6.8					
	18.00	8.0	8.2	26.8	8.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
2/6/24	6.00	3.0	8.2	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	0.5	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
3/6/24	6.00	3.0	8.2	27.9	3.0	7.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	27.4	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
4/6/24	6.00	3.0	8.2	27.5	3.0	7.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	28.0	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
5/6/24	6.00	3.0	8.2	27.6	6.0	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	26.0	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
6/6/24	6.00	3.0	8.2	27.2	0.0	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	8.2	28.0	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
7/6/24	6.00	0.5	6.8	27.6	5.0	7.8	0.0	6.8					
	18.00	3.0	6.8	28.2	5.0	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
8/6/24	6.00	0.0	6.8	27.7	5.0	7.8	0.0	6.8					
	18.00	5.0	6.8	28.5	5.0	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
9/6/24	6.00	5.0	6.8	27.5	5.0	7.8	0	6.8					
	18.00	0.0	6.8	27.4	3.0	7.8	0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
10/6/24	6.00	5.0	6.8	28.0	1.0	7.8	6.8	6.8					
	18.00	5.0	6.8	27.4	1.5	7.8	1.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
11/6/24	6.00	5.0	6.8	27.8	6.8	7.8	3.0	6.8					
	18.00	5.0	6.8	27.0	3.0	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
12/6/24	6.00	5.0	6.8	28.0	3.0	7.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	6.8	29.5	3.0	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
13/6/24	6.00	3.0	6.8	27.5	6.8	7.8	2.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.9	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
14/6/24	6.00	0.0	8.2	27.4	5.0	7.2	0.0	6.8					
	18.00	3.0	6.8	26.0	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
15/6/24	6.00	3.0	8.2	27.6	5.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	28.9	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
16/6/24	6.00	3.0	7.6	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8	6.8				
	18.00	3.0	8.6	27.4	0.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
17/6/24	6.00	3.0	7.6	27.5	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	27.4	0.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
18/6/24	6.00	3.0	7.6	27.0	6.8	7.2	5.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	28.0	0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
19/6/24	6.00	3.0	7.2	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	28.5	3.0	7.6	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
20/6/24	6.00	3.0	7.2	28	3.0	7.6	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.2	27.3	-	-	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
21/6/24	6.00	3.0	7.6	26.8	3.0	7.6	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	26.5	3.0	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
22/6/24	6.00	3.0	7.8	26.7	3.0	7.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	25.5	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
23/6/24	6.00	3.0	7.8	25.8	3.0	7.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	24.4	3.0	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
24/6/24	6.00	3.0	7.8	26.5	3.0	7.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.6	26.0	3.0	7.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
25/6/24	6.00	3.0	7.6	26.8	3.0	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	25.6	1.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
26/6/24	6.00	3.0	7.8	26.9	6.8	6.8	3.0	6.8	6.8				
	18.00	3.0	7.8	28.0	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
27/6/24	6.00	3.0	7.8	27	5.0	6.8	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.5	5.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
28/6/24	6.00	3.0	7.8	27.3	5.0	7.8	3.0	6.8					
	18.00	1.0	7.6	28.0	5.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
29/6/24	6.00	1.5	7.6	27.6	3.0	7.6	3.0	6.8					
	18.00	1.5	7.6	27.0	3.0	7.2	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
30/6/24	6.00	3.0	7.8	26.7	3.0	7.6	3.0	6.8					
	18.00	3.0	7.8	27.4	3.0	7.6	3.0	6.8	3.0	6.8	3.0	6.8	
1/7/24	6.00												
	18.00												

เอกสารแนบที่ 8

บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ



PSE

เลขที่

371

No

18536

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.19/4-5 Moo 1, Thepkasatri Road, Srisoonthorn, Thalang
PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒน์กิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

SERVICE WORK ORDER NO. _____

Date(วันที่) : 23-4-67

JOB NO : 7091 - 5003

Customer Name : Cape Sienna

Location(สถานที่ทำงาน) : ทึก 3, 4, 5, 6

Contact Person(ผู้ติดต่อ) : ภูธรศักดิ์ 093-9445053

Position(ตำแหน่ง) : _____

Address : _____

UNIT TYPE :

SERIAL NO:

- ☒ SERVICE CONTRACT
☐ COMMISSIONING
☐ SERVICE REPAIR
☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ปฏิบัติงาน)

งาน Service air VRF
 - ทึก 3, 4, 5, 6

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

- ไล่ค่าการสวิตช์แรงดัน (PU รีเลย์) ใหม่
- ทดสอบใช้แผงบอร์ด และ แผง (control) ใหม่
- เปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้า เป็น Volt
- ทดสอบแรงดัน และ เปลี่ยนค่าแรงดัน และ ค่า Sensor

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

Technician	Start Work Time	End Work Time	O.T.
ภูธรศักดิ์	9.00	18.00	
ภูธรศักดิ์			
ภูธรศักดิ์			
ภูธรศักดิ์			



PSE

เลขที่

371

No 18535

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

SERVICE WORK ORDER NO. _____

Date(วันที่) : 29-4-17

JOB NO : 19094 - 0003

Customer Name : บริษัท สีสรร

Location(สถานที่ทำงาน) : บล็อก 1

Contact Person(ผู้ติดต่อ) : นาย กิ่งศักดิ์ 087-6945054

Position(ตำแหน่ง) : _____

Address : _____

UNIT TYPE :

SERIAL NO:

- ☒ SERVICE CONTRACT
☐ COMMISSIONING
☐ SERVICE REPAIR
☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ปฏิบัติงาน)

งาน Service Contract Heat pump

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

- ได้ทำการเข้าตรวจสอบเครื่อง
- ได้ทำการตรวจเช็คระบบ Control
- ตรวจสอบแรงดันของเครื่อง
- ตรวจสอบการทำงานของ Heat pump
- ตรวจสอบการทำงานของ Heat pump

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

Technician	Start Work Time	End Work Time	O.T.
ช่าง	9.00	14.00	
ช่าง			
ช่าง			



PSE

เลขที่

371

No

18537

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒน์กิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

SERVICE WORK ORDER NO. _____

Date(วันที่) : 93-4-67

JOB NO : 767024-6003

Customer Name : (นาย) S. S. S.

Location(สถานที่ทำงาน) : 4, 6

Contact Person(ผู้ติดต่อ) : นาย อธิษฐ์ 081-540556

Position(ตำแหน่ง) : _____

Address : _____

UNIT TYPE :

SERIAL NO:

- ☒ SERVICE CONTRACT
☐ COMMISSIONING
☐ SERVICE REPAIR
☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ปฏิบัติงาน)

งาน Service Heat pump
 - ห้อง 4, 6

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม
- ตรวจสอบแรงดันของปั๊ม
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

* ห้อง 4 ใช้ pump ขนาด 1 นิ้ว กำลัง 1.5 แรงม้า *
 * ห้อง 6 ใช้ pump ขนาด 1 นิ้ว กำลัง 1.5 แรงม้า *

Technician	Start Work Time	End Work Time	O.T.
ผู้ปฏิบัติงาน	09.00	15.00	
ผู้ควบคุม			
ผู้ตรวจสอบ			
ผู้บันทึก			



PSE

เลขที่

372

SERVICE WORK ORDER

No 18567

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒน์กิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

SERVICE WORK ORDER NO. _____

Date(วันที่) : 11 - 04 - 67

JOB NO : _____

Customer Name : บริษัท ภูเก็ต สหพัฒน์กิจ วิศวกรรม จำกัด

Location(สถานที่ทำงาน) : ตึก 4

Contact Person(ผู้ติดต่อ) : คุณ อดิ

Position(ตำแหน่ง) : ผู้จัดการ

Address : 037 3904053

UNIT TYPE :

SERIAL NO:

HPAS-005

10-2306-15

☒ SERVICE CONTRACT☐ COMMISSIONING☐ SERVICE REPAIR☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ปฏิบัติงาน)

ตรวจสอบเช็ค HP ตึก 4

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

1. High Pressure Alarm
เช็ค HP ตึก 4

* เปลี่ยนปั๊ม Chao xian - GRS 165 (81x60cm)

ตอนเช้า 5:45 น.

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

Technician

Start Work Time

End Work Time

O.T.

บอ ชัย ช่าง

09.30

13.00



START UP AND MAINTENANCE HEAT PUMP REPORT

PSE

เลขที่ 038

No 1639

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076-540-556 Fax: 076-540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

☐ START UP

☒ MAINTENANCE

Job Name: MW 2014-2003

Location: ที่ 2

Model Heat Pump: HPAS-016

Serial Number: HPAS01610PH330055206

Power Supply (V/PH/Hz): 240-3-50

V/PH/Hz Run Load Amp (Amps)

7.39

Amp.

Model Motor Condensing: R159A00613

Model Motor Fan:

Model Compressor: ZR44KEE-TTD-57E

Model Expansion Valve: R159A

Type HWCP:

Motor HWCP (KW)

KW

Description	Standard Unit	Before	After	Unit
Unit Voltage				
POWER VOLTAGE (L1-L2, L2-L3, L3-L1) หรือ (L-L)			396.385, 396	Volts
Motor HWCP Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์บีบน้ำ)				
RUN LOAD AMPS (L1 L2 L3)			0.84	Amps
Compressor Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์)				
RUN LOAD AMPS (L1 L2 L3)			4.47, 4.16, 4.71	Amps
Motor Fan Coil Unit Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอยเย็น)				
RUN LOAD AMPS (L1 L2 L3)			0.89	Amps
Refrigerant (ระบบน้ำยา)				
Discharge Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน High)			167	Psig
Suction Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน Low)			40	Psig
WATER SYSTEM				
Tank Water Temperature (อุณหภูมิถังน้ำร้อน)			50.9	°C
Inlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำเข้า Heat Pump)			49.0	°C
Outlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำออก Heat Pump)			50.2	°C
Inlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำเข้า Heat Pump)			-	Psig
Outlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำออก Heat Pump)			70	Psig
AIR SYSTEM				
Inlet Air Relative Humidity				%RH
Flow rate (CFM)				CFM
Temperature Supply (อุณหภูมิลมจ่าย)			25.3	°C
Temperature Return (อุณหภูมิลมกลับ)			30.9	°C

หมายเหตุ

Technic

Custom



START UP AND MAINTENANCE HEAT PUMP REPORT

PSE เลขที่ 033

No 1640

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 540-556 Fax: 076 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี

ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

☐ START UP

☒ MAINTENANCE

Job Name : HW 07A - 5000

Location : ปีก 4

Model Heat Pump : HP 30-000

Serial Number : HPD50000 PHA0035500 (10-7300-1)

Power Supply (V/PH/Hz) : 230V-1-50

V/PH/Hz Run Load Amp (Amps) : 15.0 Amp.

Model Motor Condensing :

Model Motor Fan :

Model Compressor : ER94EE-PFJ-511

Model Expansion Valve : R134a

Type HWCF :

Motor HWCF (KW) : KW

Description	Standard Unit	Before	After	Unit
<u>Unit Voltage</u>				
POWER VOLTAGE (L1-L2 L2-L3 L3-L1) หรือ (L-N)			220	Volts
Motor HWCF Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์บีมน้ำ)				
RUN LOAD AMPS (L1 L2 L3)			0.14	Amps
Compressor Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์)				
RUN LOAD AMPS (L1 L2 L3)			5.5 5.5 5.5	Amps
Motor Fan Coil Unit Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอยเบ้น)				
RUN LOAD AMPS (L1 L2 L3)			2.81	Amps
Refrigerant (ระบบน้ำยา)				
Discharge Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน High)			165	Psig
Suction Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน Low)			52	Psig
<u>WATER SYSTEM</u>				
Tank Water Temperature (อุณหภูมิถังน้ำร้อน)			47.1	°C
Inlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำเข้า Heat Pump)			42.5	°C
Outlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำออก Heat Pump)			43.0	°C
Inlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำเข้า Heat Pump)			2	Psig
Outlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำออก Heat Pump)			6.8	Psig
<u>AIR SYSTEM</u>				
Inlet Air Relative Humidity				%RH
Flow rate (CFM)				CFM
Temperature Supply (อุณหภูมิลมจ่าย)			26.6	°C
Temperature Return (อุณหภูมิลมกลับ)			30.6	°C

หมายเหตุ

R134a

x Pump 30 พลังงาน



START UP AND MAINTENANCE HEAT PUMP REPORT

PSE

เลขที่ 033

No 1641

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang
PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

☐ START UP

☒ MAINTENANCE

Job Name : 777074 - 0003 [Cape Sump]

Location : اتاق 6

Model Heat Pump : HP04-003

Serial Number : HP050058071 HP04-003

Power Supply (V/PH/Hz) : 240-1-50

V/PH/Hz Run Load Amp (Amps) : 15.05

Amp

Model Motor Condensing :

Model Motor Fan :

Model Compressor : ZR24KE-PF3-511

Model Expansion Valve :

Type HWCF :

Motor HWCF (KW) :

KW

Description	Standard Unit	Before	After	Unit
Unit Voltage				
POWER VOLTAGE (L1-L2, L2-L3, L3-L1) หรือ (L-L-N)			220	Volts
Motor HWCF Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำ)				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			0.62	Amps
Compressor Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์)				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			4.4, 4.7, 4.7	Amps
Motor Fan Coil Unit Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอยเย็น)				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			0.61	Amps
Refrigerant (ระบบน้ำยา)				
Discharge Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน High)			167	Psig
Suction Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน Low)			10	Psig
WATER SYSTEM				
Tank Water Temperature (อุณหภูมิถังน้ำร้อน)			50.9	°C
Inlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำเข้า Heat Pump)			44.0	°C
Outlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำออก Heat Pump)			50.8	°C
Inlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำเข้า Heat Pump)			-	Psig
Outlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำออก Heat Pump)			30	Psig
AIR SYSTEM				
Inlet Air Relative Humidity				%RH
Flow rate (CFM)				CFM
Temperature Supply (อุณหภูมิลมจ่าย)			26.8	°C
Temperature Return (อุณหภูมิลมกลับ)			31.0	°C

หมายเหตุ

R-134a



PSE

แผ่นที่ 374

No 18699

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒน์กิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

SERVICE WORK ORDER NO. _____

Date(วันที่) : 7/6/17

JOB NO : 18699-8723

Customer Name : Case Signification 177 Location(สถานที่ทำงาน) : ตึก 3, 5

Contact Person(ผู้ติดต่อ) : 447 Position(ตำแหน่ง) : วิศวกรช่าง

Address : _____

UNIT TYPE :

SERIAL NO:

- ☒ SERVICE CONTRACT
☐ COMMISSIONING
☐ SERVICE REPAIR
☐ WARRANTY

Work to Perform (งานที่ปฏิบัติงาน)

1. Service VDF คอมพิวเตอร์ 8, 4, 1 - 1 - 1 - 6

2. เช็คไฟ, แบตเตอรี่, จอแสดงผล

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

1. เช็คไฟ, แบตเตอรี่, จอแสดงผล (1, 2, 3, 4, 5, 6)

2. เช็คไฟ, แบตเตอรี่, จอแสดงผล (1, 2, 3, 4, 5, 6)

3. เช็คไฟ, แบตเตอรี่, จอแสดงผล (1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. เช็คไฟ, แบตเตอรี่, จอแสดงผล (1, 2, 3, 4, 5, 6)

5. เช็คไฟ, แบตเตอรี่, จอแสดงผล (1, 2, 3, 4, 5, 6) พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

Technician

Start Work Time

End Work Time

O.T.

7/6/17

7/6/17

08:00

17:00

Tac

Cu



PSE

เลขที่

374

No

18698

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

SERVICE WORK ORDER NO. _____

Date(วันที่) : 6/6/67

JOB NO : MW 9024 - 8003

Customer Name : (เจ้าเจ๊เซ้งเซ้ง Cape Sienna)

Location(สถานที่ทำงาน) : ห้อง 9, 4, 6

Contact Person(ผู้ติดต่อ) : รัชศักดิ์ ชื่นขวัญ Hotel

Position(ตำแหน่ง) : ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

Address : _____

UNIT TYPE :

SERIAL NO:

☒ SERVICE CONTRACT☐ COMMISSIONING☐ SERVICE REPAIR☐ WARRANTY**Work to Perform (งานที่ปฏิบัติงาน)**

1. SERVICE VDF ปังคอส ร้อย 1-2-4-6

2. SERVICE ปังคอส ร้อย 1, 4, 6 ที่ได้ทำการซ่อมไว้แล้ว

Work Performed (งานที่ดำเนินการ)

1. ได้ทำการติดตั้งแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ

2. ได้ทำการเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

3. ได้ทำการเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

1. ได้ทำการ SERVICE ติดตั้ง แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ

2. ได้ทำการเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และทำการเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

3. ได้ทำการเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และทำการเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

Recommendations (ข้อเสนอแนะ)

1. ถ้าต้องการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ติดต่อ บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

Technician	Start Work Time	End Work Time	O.T.
นาย			
ประสิทธิ์	09:30	14:30	



START UP AND MAINTENANCE HEAT PUMP REPORT

PSE

เลขที่ 037

No 1818

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Mob 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

☐ START UP

☐ MAINTENANCE

Job Name : ติดตั้งและเดินระบบปรับอากาศ

Location : ตึก 2

Model Heat Pump : HPAG - 011

Serial Number : HPAS011HPH41A8200

Power Supply (V/PH/Hz) : 220 - 3 - 50 V/PH/Hz Run Load Amp (Amps) 7.39 Amp.

Model Motor Condensing : 2-1/2 HP 208-230V

Model Motor Fcu :

Model Compressor : ZR4 KEE T5D-541

Model Expansion Valve :

Type HWCP :

Motor HWCP (KW) : KW

Description	Standard Unit	Before	After	Unit
<u>Unit Voltage</u>				
POWER VOLTAGE (L1-L2, L2-L3, L3-L1) หรือ (L - N)			<u>396.385 396</u>	Volts
<u>Motor HWCP Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์บีมน้ำ)</u>				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			<u>0.64</u>	Amps
<u>Compressor Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์)</u>				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			<u>1</u>	Amps
<u>Motor Fan Coil Unit Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอยเย็น)</u>				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			<u>1.47 1.47 1.47</u>	Amps
<u>Refrigerant (ระบบน้ำยา)</u>				
Discharge Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน High)			<u>180</u>	Psig
Suction Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน Low)			<u>40</u>	Psig
<u>WATER SYSTEM</u>				
Tank Water Temperature (อุณหภูมิถังน้ำร้อน)			<u>50.0</u>	°C
Inlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำเข้า Heat Pump)			<u>49.0</u>	°C
Outlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำออก Heat Pump)			<u>50.0</u>	°C
Inlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำเข้า Heat Pump)			<u>20</u>	Psig
Outlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำออก Heat Pump)			<u>20</u>	Psig
<u>AIR SYSTEM</u>				
Inlet Air Relative Humidity				%RH
Flow rate (CFM)				CFM
Temperature Supply (อุณหภูมิลมจ่าย)			<u>23.4</u>	°C
Temperature Return (อุณหภูมิลมกลับ)			<u>23.7</u>	°C

หมายเหตุ



PSE

เลขที่ 037

No 1819

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.19/4-5 Moo 1, Thepkasattri Road, Srisoonthorn, Thalang
PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒนกิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

☐ START UP☐ MAINTENANCEJob Name : โรงงานผลิตอาหารLocation : จังหวัดModel Heat PUmp : UDA-005Serial Number : HPASSJVAAPHVAA153710Power Supply (V/PH/Hz) : 9.50 - 1 - 60 V/PH/Hz Run Load Amp (Amps) 15.03 Amp.

Model Motor Condensing : _____

Model Motor Fcu : _____

Model Compressor : ZIRUKE - PEJ-511

Model Expansion Valve : _____

Type HWCP : _____

Motor HWCP (KW) : _____ KW

Description	Standard Unit	Before	After	Unit
Unit Voltage				
POWER VOLTAGE (L1-L2, L2-L3, L3-L1) หรือ (L - N)			292	Volts
Motor HWCP Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำ)				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			0.20	Amps
Compressor Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์)			6.046.19	
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			~~0.20~~	Amps
Motor Fan Coil Unit Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอยเย็น)				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			0.92	Amps
Refrigerant (ระบบน้ำยา)				
Dischage Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน High)			203	Psig
Suction Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน Low)			69	Psig
WATER SYSTEM				
Tank Water Temperature (อุณหภูมิถังน้ำร้อน)			51.0	°C
Inlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำเข้า Heat PUmp)			50.7	°C
Outlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำออก Heat Pump)			49.0	°C
Inlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำเข้า Heat Pump)				Psig
Outlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำออก Heat Pump)				Psig
AIR SYSTEM				
Inlet Air Relative Humidity				%RH
Flow rate (CFM)				CFM
Temperature Supply (อุณหภูมิลมจ่าย)			26	°C
Temperature Return (อุณหภูมิลมกลับ)			28	°C

หมายเหตุ



START UP AND MAINTENANCE HEAT PUMP REPORT

PSE

เลขที่ 037

№ 1820

FILING COPY

Phuket Sahapattanakit Engineering Co., Ltd.

19/4-5 Moo 1, Thepkrasattri Road, Srisoonthorn, Thalang

PHUKET 83110

Tel: 076 - 540-556 Fax : 076 - 540-557

บริษัท ภูเก็ต สหพัฒน์กิจ วิศวกรรม จำกัด

19/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

☐ START UP

☐ MAINTENANCE

Job Name : ตรวจสอบและซ่อมแซม

Location : ตึก 6

Model Heat Pump : HDA5-025

Serial Number : 4 DAS025 ACPH 4418.100

Power Supply (V/PH/Hz) : 220-1-50 V/PH/Hz Run Load Amp (Amps) _____ Amp.

Model Motor Condensing : _____

Model Motor Fcu : _____

Model Compressor : 2R24KE-DFT-511

Model Expansion Valve : _____

Type HWCP : _____

Motor HWCP (KW) : _____ KW

Description	Standard Unit	Before	After	Unit
Unit Voltage				
POWER VOLTAGE (L1-L2, L2-L3, L3-L1) หรือ (L - N)			220	Volts
Motor HWCP Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำ)				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			0.25	Amps
Compressor Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์)			702.6, 87.1, 91	
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)				Amps
Motor Fan Coil Unit Motor Current (กระแสไฟฟ้ามอเตอร์คอยเย็น)				
RUN LOAD AMPS (L1, L2, L3)			0.75	Amps
Refrigerant (ระบบน้ำยา)				
Discharge Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน High)			270	Psig
Suction Line Pressure (เพรสเชอร์ด้าน Low)			42	Psig
WATER SYSTEM				
Tank Water Temperature (อุณหภูมิถังน้ำร้อน)			52.0	°C
Inlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำเข้า Heat Pump)			53.5	°C
Outlet Water Temperature (อุณหภูมิน้ำออก Heat Pump)			55.8	°C
Inlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำเข้า Heat Pump)			60	Psig
Outlet Water Pressure (เพรสเชอร์น้ำออก Heat Pump)			62	Psig
AIR SYSTEM				
Inlet Air Relative Humidity				%RH
Flow rate (CFM)				CFM
Temperature Supply (อุณหภูมิลมจ่าย)			26.8	°C
Temperature Return (อุณหภูมิลมกลับ)			30.6	°C

หมายเหตุ

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164		Maintenance 51	Maintenance 52	Inspection
การตรวจเช็ค		✓	✗	Pass / Fail
00	การตรวจเช็ค			
01	การตรวจเช็ค			
02	การตรวจเช็ค			
03	การตรวจเช็ค			
04	การตรวจเช็ค			
05	การตรวจเช็ค			
06	การตรวจเช็ค			
07	การตรวจเช็ค			
08	การตรวจเช็ค			
09	การตรวจเช็ค			
10	การตรวจเช็ค			
11	การตรวจเช็ค			
12	การตรวจเช็ค			
13	การตรวจเช็ค			
14	การตรวจเช็ค			
15	การตรวจเช็ค			
16	การตรวจเช็ค			
17	การตรวจเช็ค			
18	การตรวจเช็ค			
19	การตรวจเช็ค			
20	การตรวจเช็ค			
21	การตรวจเช็ค			
22	การตรวจเช็ค			
23	การตรวจเช็ค			
24	การตรวจเช็ค			
25	การตรวจเช็ค			
26	การตรวจเช็ค			
27	การตรวจเช็ค			
28	การตรวจเช็ค			
29	การตรวจเช็ค			
30	การตรวจเช็ค			
31	การตรวจเช็ค			
32	การตรวจเช็ค			
33	การตรวจเช็ค			
34	การตรวจเช็ค			
35	การตรวจเช็ค			
36	การตรวจเช็ค			
37	การตรวจเช็ค			
38	การตรวจเช็ค			
39	การตรวจเช็ค			
40	การตรวจเช็ค			
41	การตรวจเช็ค			
42	การตรวจเช็ค			
43	การตรวจเช็ค			
44	การตรวจเช็ค			
45	การตรวจเช็ค			
46	การตรวจเช็ค			
47	การตรวจเช็ค			
48	การตรวจเช็ค			
49	การตรวจเช็ค			
50	การตรวจเช็ค			
51	การตรวจเช็ค			
52	การตรวจเช็ค			

หมายเหตุ:
 ✓ = Pass
 ✗ = Fail
 N/A = Not Applicable

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164		Maintenance 51	Maintenance 52	Inspection
การตรวจเช็ค		✓	✗	Pass / Fail
00	การตรวจเช็ค			
01	การตรวจเช็ค			
02	การตรวจเช็ค			
03	การตรวจเช็ค			
04	การตรวจเช็ค			
05	การตรวจเช็ค			
06	การตรวจเช็ค			
07	การตรวจเช็ค			
08	การตรวจเช็ค			
09	การตรวจเช็ค			
10	การตรวจเช็ค			
11	การตรวจเช็ค			
12	การตรวจเช็ค			
13	การตรวจเช็ค			
14	การตรวจเช็ค			
15	การตรวจเช็ค			
16	การตรวจเช็ค			
17	การตรวจเช็ค			
18	การตรวจเช็ค			
19	การตรวจเช็ค			
20	การตรวจเช็ค			
21	การตรวจเช็ค			
22	การตรวจเช็ค			
23	การตรวจเช็ค			
24	การตรวจเช็ค			
25	การตรวจเช็ค			
26	การตรวจเช็ค			
27	การตรวจเช็ค			
28	การตรวจเช็ค			
29	การตรวจเช็ค			
30	การตรวจเช็ค			
31	การตรวจเช็ค			
32	การตรวจเช็ค			
33	การตรวจเช็ค			
34	การตรวจเช็ค			
35	การตรวจเช็ค			
36	การตรวจเช็ค			
37	การตรวจเช็ค			
38	การตรวจเช็ค			
39	การตรวจเช็ค			
40	การตรวจเช็ค			
41	การตรวจเช็ค			
42	การตรวจเช็ค			
43	การตรวจเช็ค			
44	การตรวจเช็ค			
45	การตรวจเช็ค			
46	การตรวจเช็ค			
47	การตรวจเช็ค			
48	การตรวจเช็ค			
49	การตรวจเช็ค			
50	การตรวจเช็ค			
51	การตรวจเช็ค			
52	การตรวจเช็ค			

หมายเหตุ:
 ✓ = Pass
 ✗ = Fail
 N/A = Not Applicable



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Equipment No: 3160004293 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1 / 5
Building Name: Siewa Equipment Name: Work Center: 316 D013 Contract No: 600070
Visit Month: 09 / 13

[illegible]

✓ = Pass
X = Fail
N/A = Not Applicable

✓	= Pass
X	= Fail
N/A	= Not Applicable

OTIS

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา Cape Siema Route ๑๑ หมายเลขสัญญา ๗๓๖๒ หมายเลขเครื่อง ๗๓๐๘๑๙ รุ่น Gen-8

สถาปนาที่ ๑๖/๑/๒๐/๑/๒๔ เวลาเข้า ๘:๐๐ เวลาออก ๑๐:๐๐ ชั่วโมงทำงาน ๒ ชั่วโมงเดินทาง

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมกราคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)			
อันตราย	☒ ถูกหนีบ	☒ ไฟฟ้าช็อต/ฟ้าผ่า	☒ ถูกกระแทก/บาดแผล
	☒ ปวดเคล็ด/เคลียด	☒ สารเคมี	☒ ตกจากที่สูง
ประเด็น FPA	☐ การป้องกันการตก	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ
	☐ การควบคุมกำลังกล	☐ การใช้สาย Jumpers	☐ สารเคมี
การควบคุม	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ	☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน
	☐ ตั้งการป้องกัน Sheave	☐ ตั้งแผงคอกกัน	☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI
	☐ ใส่หมวกนิรภัย	☐ ตั้งเสาค้ำ Weight/Car	☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย
	☒ แต่งกายรัดกุม	☐ เพิ่มแสงสว่าง	☐ สวมแว่นนิรภัย
			☐ ใส่อุปกรณ์กันตก
			☐ การปิดคลุมป้องกัน
			☐ ใส่ถุงมือกันบาด
			☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- ถูกภูมิภายในห้องเครื่อง	N C A L R T
Machine/Break	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดแคบประตูทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Lights & Fans	
- ทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาคลื่นลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by	N C A L R T
- ระยะ Governor run by	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมกราคม	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine (เครื่องลิฟต์)/ Hoist Ropes (สลิง)/Belts	
- สภาพทั่วไปของ Machine Sheave และร่อง Sheave	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Deflector Sheave และร่อง Sheave (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของสลิง/Belts	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ PVT/VTR/Encoder	N C A L R T
- การทำงานของสลิงเบรก/ระยะ Gap ของชุดเบรก (0.3-0.5 mm)	N C A L R T
- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดของ Machine	N C A L R T
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ผื่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	N C A L R T
- เสียงการทำงาน/ประสิทธิภาพการทำงาน	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรคสลิง (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
CSB (เบรค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรค)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T

ผลการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิง (ดูลิฟต์อยู่เสมอนานักถ่วง)	
เส้นที่ 1 = ... mm.	เส้นที่ 2 = ... mm.
เส้นที่ 3 = ... mm.	เส้นที่ 4 = ... mm.
เส้นที่ 5 = ... mm.	เส้นที่ 6 = ... mm.
เส้นที่ 7 = ... mm.	เส้นที่ 8 = ... mm.

หมายเหตุ	N = Normal (ปกติ)	C = Cleaned (ทำความสะอาด)
	A = Adjusted (ปรับแต่ง)	L = Lubricated (หล่อลื่น)
	T = Corrected (แก้ไข)	R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม		
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ		

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน
- ให้ออกงานซ่อมและเปลี่ยนสายสลิง 60' + 4' / 1/2" ที่ถ่วงถ่วง

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานบริการให้คะแนนไปยังลิงค์นี้ <https://www.otis.co.th/online>



OTIS

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา Chae Seinh Route 92 หมายเลขสัญญา MM1462 หมายเลขเครื่อง 716514 รุ่น GEN2

สถาปนาที่ 03/วคป 2/2/04 เวลาเข้า 08:00 เวลาออก 11:00 ชั่วโมงทำงาน 3 ชั่วโมงเดินทาง

☐ ใบ Certificate หักอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนกุมภาพันธ์

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)		M = ห้องเครื่อง	T = หลังคาลิฟต์	P = บอลลิฟต์
อันตราย	M/T/P ถูกหนีบ	M/T/P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	M/T/P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	M/T/P สั่นไหว/สะดุด
	M/T/P บัดเคล็ด/เครียด	M/T/P สารเคมี	M/T/P ตกจากที่สูง	M/T/P อื่นๆ.....
ประเด็น FPA	☐ การป้องกันการตก	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ	☒ การควบคุมไฟฟ้า
	☐ การควบคุมกำลังกล	☐ การใช้สาย Jumpers	☐ สารเคมี	☐ อื่นๆ.....
การควบคุม	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ	☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	☐ ใส่อุปกรณ์กันตก
	☐ ตั้งการ์ดป้องกัน Sheave	☐ ตั้งแผงคอกกัน	☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	☐ การปิดคลุมป้องกัน
	☒ ใส่หมวกนิรภัย	☐ ตั้งเสาตัว Weight/Car	☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	☐ ใส่ถุงมือกันบาด
	☐ แต่งกายรัดกุม	☐ เพิ่มแสงสว่าง	☐ สวมแว่นนิรภัย	☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ		รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนกุมภาพันธ์	
Machine Room (ห้องเครื่อง)		Controller (ผู้ควบคุม)	
ภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)		- แรงดันไฟฟ้าด้านออกทั้งหมดของ Power Supply	N C A L R T
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง 33 องศา C	N C A L R T	- สภาพและความสะอาดของแผง PCB ทั้งหมด	N C A L R T
Machine/Brake		- สภาพทั่วไปของสายไฟที่เข้า Relays/Fuses	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T	- ความแน่นของสายไฟทั้งหมดในตู้ควบคุม	N C A L R T
Controller		- ระบบระบายอากาศตู้ควบคุม	N C A L R T
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 400 Volt	N C A L R T	Governor	
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)		- สภาพพร้อม Sheave/สลิง Governor	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T	- หาล้อเส้นแกนและจุดหมุน	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)		- การหมุนของ Sheave	N C A L R T
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button		- สภาพทั่วไปของ Governor Switch/สายไฟ	N C A L R T
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T	CSB (เบสลิฟต์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสลิฟต์)	
HoistWay (ช่องลิฟต์)		- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
Hoistway Door		- สภาพทั่วไปของมิวสลายพัน CSB	N C A L R T
- การทำงานและความสะอาดประตูทุกชั้น	N C A L R T		
Car Cab (ผู้โดยสาร)		หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)	
Car Operating Panel (C.O.P)		A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T	T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)	
Car Lights & Fans		ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม	
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T	ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ	
Safety Shoes/Detector/Light Rays			
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T		
Intercom / Emergency Bell and Light			
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T		
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)			
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes			
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหล่อลื่นราง	N C A L R T		
Pit (บอลลิฟต์)			
Pit Equipment			
- ความสะอาด	N C A L R T		
- ระยะ Counterweight run by (..... mm.)	N C A L R T		
- ระยะ Governor run by (..... mm.)	N C A L R T		

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online



ชื่อ

ชื่อ

ตรา

OTIS

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา Opic Service Route 08 หมายเลขสัญญา 735/5 หมายเลขเครื่อง Gen 2

ลำดับที่ 14 ว/ด/ป 16/10/24 เวลาเข้า 8.00 เวลาออก 17.00 ชั่วโมงทำงาน 11 ชั่วโมงเดินทาง

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษา ลิฟต์ เดือน มีนาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M = ห้องเครื่อง	T = หลังคาลิฟต์	P = บ่อลิฟต์
อันตราย	M/T/P ถูกหนีบ	M/T/P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	M/T/P ถูกกระแทก/บาดเฉือน	M/T/P สิ้นไกล/สะดุด		
	M/T/P ปวดเคล็ด/เคลียด	M/T/P สารเคมี	M/T/P ตกจากที่สูง	M/T/P อื่นๆ.....		
ประเด็น FPA	☐ การป้องกันการตก	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันม้อ	☐ การควบคุมไฟฟ้า		
	☐ การควบคุมกำลังกล	☐ การใส่สาย Jumpers	☐ สารเคมี	☐ อื่นๆ		
การควบคุม	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันม้อ	☐ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน	☐ ใส่อุปกรณ์กันตก		
	☐ ตั้งการตบองกัน Sheave	☐ ตั้งแรงคอกกัน	☐ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	☐ การปิดคลุมป้องกัน		
	☐ ใส่หมวกนิรภัย	☐ ตั้งเสาตัว Weight/Car	☒ หลีกเลี่ยงการทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	☐ ใส่ถุงมือกันบาด		
	☒ แต่งกายรัดกุม	☐ เพิ่มแสงสว่าง	☐ สวมแว่นนิรภัย	☐ อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ		รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือน มีนาคม	
Machine Room (ห้องเครื่อง)		HoistWay	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	N C A L R T	Equipment of Hoistway Doors	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง 65 องศา C	N C A L R T	- สภาพทั่วไปของประตูบานพักและสลิง Aircord	N C A L R T
Machine/Brake		- สภาพทั่วไปของ Hanger Rollers	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T	- หล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของและความสะดวก Door Locks	N C A L R T
Controller		- ระยะระหว่าง Car Cam กับ Door Lock Rollers (..... mm.)	N C A L R T
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 100 Volt	N C A L R T	- สภาพทั่วไปของหลักเข้าสายและสายไฟ	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)		- สภาพทั่วไปของ Closer Spring/Weight	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T	- สภาพของ Door Guide Shoes และร่อง Sills	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)		CSB (เบลิท) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบลิท)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button		- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T	- สภาพทั่วไปของมิวสยาพาน CSB	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)			
Hoistway Door			
- การทำงานและความสะอาดทั่วประตูทุกชั้น	N C A L R T		
Car Cab (คูโดยสาร)			
Car Operating Panel (C.O.P)			
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T		
Car Lights & Fans			
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T		
Safety Shoes/Detector/Light Rays			
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T		
Intercom / Emergency Bell and Light			
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T		
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)			
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes			
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	N C A L R T		
Pit (บ่อลิฟต์)			
Pit Equipment			
- ความสะอาด	N C A L R T		
- ระยะ Counterweight run by (..... mm.) 110	N C A L R T		
- ระยะ Governor run by (..... mm.) 690	N C A L R T		

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน

- Intercom / Emergency Bell and Light

- RBI. อนุกรม 6000 เปลี่ยน หัวลิฟต์ 10" +

- ลิฟท์ 6000 เปลี่ยน หัวลิฟต์ 10" +

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ โอทีส ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้คะแนนประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online



OTIS

บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา: Route: 92 หมายเลขสัญญา: 222222 หมายเลขเครื่อง: 2100019 รุ่น: 2

ลำดับที่: 1 ว/ด/ป: 15/11/24 เวลาเข้า: 13.00 เวลาออก: 17.00 ชั่วโมงทำงาน: 4 ชั่วโมงเดินทาง:

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนเมษายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)				M = ห้องเครื่อง	T = หลังคาลิฟต์	P = บ่อลิฟต์
อันตราย	M/T/P ถูกหนีบ	M/T/P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	M/T/P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ	M/T/P ลื่นไถล/สะดุด		
	M/T/P บวดเคล็ด/เครียด	M/T/P สารเคมี	M/T/P ตกจากที่สูง	M/T/P	อื่นๆ.....	
ประเด็น FPA	☐ การป้องกันการตก	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ	☐ การควบคุมไฟฟ้า		
	☐ การควบคุมกำลังกล	☐ การใช้สาย Jumpers	☐ สารเคมี	☐ อื่นๆ		
การควบคุม	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ	☒ ล็อคเมกไฟก่อนปฏิบัติงาน	☐ ใส่อุปกรณ์กันตก		
	☐ ตั้งการป้องกัน Sheave	☒ ตั้งแผงคอกกัน	☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI	☐ การปิดคลุมป้องกัน		
	☐ ใส่หมวกนิรภัย	☐ ตั้งเสาตัว Weight/Car	☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	☒ ใส่ถุงมือกันบาด		
	☒ แต่งกายรัดกุม	☐ เพิ่มแสงสว่าง	☐ สวมแว่นนิรภัย	☐ อื่นๆ.....		

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL)	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง	N C A L R T
Machine/Brake	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T
Controller	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส)	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)	
Hall Lantern /Gong/Position Indicators/Button	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไป	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Hoistway Door	
- การทำงานและความสะอาดที่ระดับทุกชั้น	N C A L R T
Car Cab (คูโดยสาร)	
Car Operating Panel (C.O.P)	
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกดและ Key Switches	N C A L R T
Car Lights & Fans	
- ทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T
Safety Shoes/Detector/Light Rays	
- การทำงาน และ สภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T
Intercom / Emergency Bell and Light	
- การทำงาน และ อายุการใช้งาน Bat (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และ ระดับน้ำมันในภาหหล่อลื่นราง	N C A L R T
Pit (บ่อลิฟต์)	
Pit Equipment	
- ความสะอาด	N C A L R T
- ระยะ Counterweight run by (..... mm.)	N C A L R T
- ระยะ Governor run by (..... mm.)	N C A L R T

รายละเอียดงานบริการสำหรับ เดือนเมษายน	
Car Top (หลังคาลิฟต์)	
Environment of Car Door & Operator (ลิฟต์ทุกชั้น)	
- สภาพทั่วไปของ Car Door /Cam/Lock Rollers	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Car Hanger Rollers/Tracks/Air Cord Sling	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและความสะอาดของ Door Operator	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Carbon Brushes Door Operator (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของ Contacts และ Resistors ใน DOCB (ถ้ามี)	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักสายและสายไฟใน DOCB	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของหลักสายและสายไฟ Gate Switch	N C A L R T
- สภาพของ Car Door Guide Shoes	N C A L R T
Car Roller Guides/Guide Shoes	
- สภาพทั่วไปของ Rollers/Guide Shoes	N C A L R T
- สภาพและปริมาณจารบี/ระดับน้ำมัน	N C A L R T
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
Machine Brake	
- ความสะอาดของเบรก ผุ่น คราบน้ำมัน และอื่นๆ	N C A L R T
- เสียงการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรก (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
- ระยะ Gap ของเบรกล็อค (0.3 - 0.5 mm)	N C A L R T
CSB (เบรกล็อค) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรกล็อค)	
- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของมิวสยาพาน CSB	N C A L R T
หมายเหตุ	N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด) A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น) T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน) ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม ภาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทิส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินความพึงพอใจในแบบประเมินส่งคืนให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-262-0000



OTIS

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิท E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา Cable Signa Route ๑๒ หมายเลขสัญญา ๗๓๗๖๙ หมายเลขเครื่อง ๗๗๐๐๘๑๔ รุ่น ๖๐๗

สถาปนาที่ ๑๒ ว/ด/ป ๑๕/๑๔ เวลาเข้า ๑๐ เวลาออก ๑๒.๐๐ ชั่วโมงทำงาน ๗ ชั่วโมงเดินทาง

☐ ใบ Certificate หดอายุ

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)			
อันตราย	☒ M ☒ T ☒ P ถูกหนีบ	☒ M ☒ T ☒ P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	☒ M ☒ T ☒ P ถูกกระแทก/บาดเจ็บ
	☒ M ☒ T ☒ P ปวดเคล็ด/เคลียด	☒ M ☒ T ☒ P สารเคมี	☒ M ☒ T ☒ P ตกจากที่สูง
ประเด็น FPA	☐ การป้องกันการตก	☒ การเข้าออกหลังคา	☐ การควบคุมไฟฟ้า
	☐ การควบคุมกำลังกล	☐ การใช้สาย Jumpers	☐ อื่นๆ
การควบคุม	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ	☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน
	☐ ตั้งการป้องกัน Sheave	☒ ตั้งแผงคอกกัน	☐ ใส่อุปกรณ์กันตก
	☐ ใส่หมวกนิรภัย	☐ ตั้งเสา Wt/Car	☐ การปิดคลุมป้องกัน
	☒ แต่งกายรัดกุม	☐ เพิ่มแสงสว่าง	☒ ใส่ถุงมือกันบาด
		☐ สวมแว่นนิรภัย	☐ อื่นๆ

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ		รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนพฤษภาคม	
Machine Room (ห้องเครื่อง)		Car Top (ห้องคาลิฟต์)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL) - อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง 68 + องศา C	N C A L R T	Car Sheave (ถ้ามี) - สภาพและปริมาณจารบี	N C A L R T
Machine/Brake - สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T	Safety Switch - ทดสอบการทำงานของ Inspection Box	N C A L R T
Controller - แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) 1100 Volt	N C A L R T	- ทดสอบการทำงานของ EEC, SOS, BTS Switch	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)		Door Zone & LV - การทำงาน	N C A L R T
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Bat ทุกปี)	N C A L R T	HoistWay (ช่องลิฟต์)	
Entrance (ชานพัก)		Counter Weight Sheave (ถ้ามี) - สภาพและปริมาณจารบี	N C A L R T
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button - การทำงาน และสภาพทั่วไป	N C A L R T	Stopping Switches (1LS, 2LS, 3LS, 4LS.....)	N C A L R T
HoistWay (ช่องลิฟต์)		- สภาพหน้าสัมผัสและแรงกดของ Switches	N C A L R T
Hoistway Door - การทำงาน และความสะอาดทั่วทุกชั้น	N C A L R T	CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
Car Cab (ผู้โดยสาร)		- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
Car Operating Panel (C.O.P) - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	N C A L R T	- สภาพทั่วไปของมิวสยาพาน CSB	N C A L R T
Lights & Fans - การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T	หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)	
Safety Shoes /Detector /Light Rays - การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T	A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)	
Intercom / Emergency Bell and Light - การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T	T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)	
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)		ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม	
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes - สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลื่น	N C A L R T	กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ	
Pit (บ่อลิฟต์)		รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน	
Pit Equipment - ความสะอาด	N C A L R T	Intercom 15/16 - 100% OK	
- ระยะ Counterweight run by 110 mm.)	N C A L R T	KBS 9 เมตร ระยะ 60 - 70	
- ระยะ Governor run by 990 mm.)	N C A L R T	ลิฟท์ 15/16 - 100% OK	

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้คะแนนโปรดส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง ไปรษณีย์ OTIS Online



OTIS

บริษัท โอทีส เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา Office Building Route 09 หมายเลขสัญญา 7711762 หมายเลขเครื่อง 7710619 รุ่น Gen-2

สัปดาห์ที่ 93 ว/ด/ป 02/06/19 เวลาเข้า 8.00 เวลาออก 16.00 ชั่วโมงทำงาน 2 ชั่วโมงเดินทาง

☐ ใบ Certificate หมาดอายุ ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์อันตรายก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)			
อันตราย	☒ M ☒ T ☒ P ถูกหนีบ	☒ M ☒ T ☒ P ไฟฟ้าช็อต/กำลังกล	☒ M ☒ T ☒ P ถูกกระแทก/บาดเฉือน
	☒ M ☒ T ☒ P ปวดเคล็ด/เคลียด	☒ M ☒ T ☒ P สารเคมี	☒ M ☒ T ☒ P ตกจากที่สูง
ประเด็น FPA	☐ การป้องกันการทำงาน	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ
	☐ การควบคุมกำลังกล	☐ การใช้สาย Jumpers	☐ การควบคุมไฟฟ้า
การควบคุม	☒ การเข้าออกหลังคา	☒ การเข้าออกกันบ่อ	☒ ล็อคเมนไฟก่อนปฏิบัติงาน
	☐ ตั้งการป้องกัน Sheave	☒ ตั้งแรงคูกกัน	☒ ใช้ถุงมือกันไฟฟ้า/GFCI
	☐ ใส่หมวกนิรภัย	☐ ตั้งเสาค้ำ Weigh/Car	☒ หลีกเลี่ยงหรือทำงานบริเวณที่ไม่ปลอดภัย
	☒ แต่งกายรัดกุม	☐ เพิ่มแสงสว่าง	☒ ใส่ถุงมือกันบาด
		☐ สวมแว่นนิรภัย	☐ อื่นๆ.....

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ		รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนมิถุนายน	
Machine Room (ห้องเครื่อง)		Pit (บ่อลิฟต์)	
สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL) <u>++</u>		Pit Safety Switches	
- อุณหภูมิภายในห้องเครื่อง <u>60</u> องศา C	N C A L R T	- ทดสอบการทำงานของ Pit Switches	N C A L R T
Machine/Brake		Under The Car	
- สภาพทั่วไปและการทำงานของเบรก	N C A L R T	- สภาพทั่วไป และยางรองพื้นตู้ลิฟต์	N C A L R T
Controller		Safety Gear	
- แรงดันไฟฟ้า (เฟส-เฟส) <u>1100</u> Volt	N C A L R T	- สภาพ Safety Linkages/Lift Rod	N C A L R T
Automatic Rescue Device (เฉพาะที่มี ARD)		Load Transducers & Micro Switches	
- สภาพทั่วไปและทดสอบการทำงาน (เปลี่ยน Batt ทุกปี)	N C A L R T	- สภาพทั่วไป/หลักสาย และสายไฟ	N C A L R T
Entrance (ชานพัก)		Governor Tension Sheave	
Hall Lantern /Gong /Position Indicators /Button		- ความยาว Governor Run By <u>(990)</u> mm	N C A L R T
- การทำงาน และสภาพทั่วไป	N C A L R T	Selector Tape Sheave (ถ้ามี)	
HoistWay (ช่องลิฟต์)		- สภาพทั่วไป/หล่อลิ้น Sheave Shaft/Tape	N C A L R T
Hoistway Door		Compensating Ropes & Sheave (ถ้ามี)	
- การทำงาน และความปลอดภัยประตูทุกชั้น	N C A L R T	- สภาพ Guide Rails, Sheave, Rope	N C A L R T
Car Cab (ตู้โดยสาร)		Buffers (ลิฟต์ทุกรุ่น)	
Car Operating Panel (C.O.P)		- สภาพระดับน้ำมัน	N C A L R T
- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ปุ่มกด และ Key Switches	N C A L R T	CSB (เบสท์) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบสท์)	
Lights & Fans		- LED status ของกล่อง RBI	N C A L R T
- การทำงาน สภาพทั่วไปของหลอดและพัดลม	N C A L R T	- สภาพทั่วไปของผิวสายพาน CSB	N C A L R T
Safety Shoes /Detector /Light Rays			
- การทำงาน และสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	N C A L R T		
Intercom / Emergency Bell and Light			
- การทำงาน และอายุการใช้งาน Batt (เปลี่ยนทุก 1 ปี)	N C A L R T		
Car Top & Counter Weight (หลังคาลิฟต์)			
Car & CWT Rail Lubricators/ Guide Shoes			
- สภาพทั่วไปของ Guide Shoes และระดับน้ำมันในการหล่อลิ้นราง	N C A L R T		
Pit (บ่อลิฟต์)			
Pit Equipment			
- ความสะอาด	N C A L R T		
- ระยะ Counterweight run by <u>(110)</u> mm.	N C A L R T		
- ระยะ Governor run by <u>(110)</u> mm.	N C A L R T		

หมายเหตุ N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลิ้น)
T = Corrected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
กาเครื่องหมาย / ในช่องที่ดำเนินการ

รายละเอียดการแก้ไข/อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือต้องเปลี่ยน
Supply Intercom 1551
อุณหภูมิสูง 60 + +

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "โอทีส" ☐ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากท่านต้องการประเมินผลงานโดยการให้ผลประเมินส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online



เอกสารแนบที่ ๑
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : ๘, ๗ ๖๗

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	OK	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		



EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: ๘.๑๖๗

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ผู้			Test Water Pressure เช็กระดับน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับ	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 2. 7 67

[illegible]

Month: J. 067

[illegible]

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : February

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	ok	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	ok	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	ok	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	ok	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	ok	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	ok	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	ok	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	ok	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	ok	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	ok	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		



Month: February

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่มปิดเปิดประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระดาษหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สถานะสาย		Equipment อุปกรณ์ในตู้		Test Water Pressure เติมน้ำแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	✓		✓	✓		

Month: February

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่มปิด-เปิด ประตู		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวฉีดเพลิง		Remark
		Good	Broken เศษ	Clean สะอาด	Rust รสน้ำเงิน	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ด.	Broken เศษ	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ด.	Damaged เสียหาย	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Extinguish หักดับไฟ	Working ทำงาน	Not Working ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not Working ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		สายท่อ น้ำดับ
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		ถังดับเพลิง
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		ถังดับเพลิง
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		

Month: February 4

[illegible]

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : พฤษภาคม

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	Ok.	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	Ok.	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	Ok.	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	Ok.	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	Ok.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	Ok.	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	Ok.	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	Ok.	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	Ok.	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		



EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: สิงหาคม

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ตู้			Test Water Pressure เช็กรัดน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓				✓		✓		✓			✓		✓	✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: กันยายน

Cabinet Number	Location	Push bottom of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	Working	Not	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		ตรวจสอบถังไฟ

Checked by: Perb Date 26/09/24

[illegible]

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : Nov 2017

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	OK	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	OK	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	OK	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	OK	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	OK	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: ๙/๑๖/๒๕๖๖

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่มเปิด-ปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เครื่องแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Month: 12/29/2017

Cabinet Number	Location	Push bottom of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง	Remark	
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู	Broken เสีย	สภาพตัวถัง	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	สภาพสาย	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน			Not ไม่ทำงาน
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓			
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	wea daly / mdy		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: *January*

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : May

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	ok	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	ok.	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	ok.	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	ok.	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	ok.	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	ok.	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs. *	NO	ถังดับเพลิง
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs. *	ok.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs. *	ok. *	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs. *	ok.	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs. *	ok. *	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs. *	ok. *	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs. *	ok.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่มเปิด-ปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้		Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: May

Cabinet Number	Location	Push bottom of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment		Test Water Pressure		สายและ หัวดับเพลิง Working Not	Remark
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Axe	Fire Exting	Working	Not		
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	สายและ หัวดับเพลิง
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	สายและ หัวดับเพลิง
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	สายและ หัวดับเพลิง
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Month: May

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่มเปิดประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกรอบหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย		Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage/Leak แตก/เสีย รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : June

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	-	ถังดับเพลิง
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	-	ถังดับเพลิง
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	ok	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	-	ถังดับเพลิง
11	FE-2-1	In Front of HK department	A3C 10 lbs.	-	ถังดับเพลิง
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	-	ถังดับเพลิง
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	-	ถังดับเพลิง
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	ok	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	-	ถังดับเพลิง
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	-	ถังดับเพลิง
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	-	ถังดับเพลิง
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: June

Cabinet Number	Location	Push bottom of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment			Test Water Pressure		Remark
		Good	Broken	Clean	Dirty	Rust	Stain	Clean	Dirty	Good	Dirty	Good	Damage	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓	✓		ทำงาน
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓	✓		ทำงาน
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓	✓		ทำงาน
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓				✓		✓		✓		✓		-	✓		ทำงาน



Month: June

[illegible]

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: June

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition		Equipment		Test Water Pressure		Remark
		ปุ่มปิด-เปิด ประตู	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	อุปกรณ์ในตู้	Axe	Working	Not	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	-	-	-		-		-		-		-		✓	✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness, Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง



เลขทะเบียนนิติบัตร...ผ.๕/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลรัชฎา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.-ร ๒๔๔

ขอรับรองว่า


บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด(โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต)

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๔๐ หมู่ที่ ๖ ถนน นาคาเคย์ ตำบล กมลา อำเภอกะปง จังหวัด ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๗๔ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗





ที่ ภก ๕๒๓๐๑/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา

ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต)


สิ่งที่ส่งมาด้วย วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๔๐ หมู่ที่ ๖ ถนนนาาคาเลย ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรับรองว่า บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕

โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: admin@rasada.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

CAPE
SIENNA
PHUKET
GOURMET HOTEL & VILLAS

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567



CAPE
SIENNA
PHUKET
GOURMET HOTEL & VILLAS


การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567



Emergency Respond Team (ERT) 2024

หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน 2567




CAPE
SIENNA
PHUKET

EVACUATION CHECK CARD NO.1

STEP 1 As soon as you receive this card, make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.	
GUEST ROOM BUILDING 1	Checked
1st Fl.: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110	☒
2nd Fl.: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210	☒
SIENNA ROCK CAFÉ	☒
YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA	
STEP 2 Make your way back to the ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.	
CIRCLE YOUR POSITION CODE:	
GM GMS FC AFC ITM PCM	EHK
AEHK EC ESC HRM CSEC FOM	
AFOU RESM CENG AENG FBM AFBM DOS	
S&MM SPM	
YOU MAY RECEIVE MASTER CARD BUILDING 1 AND NAME LIST GUEST IN HOUSE FROM FRONT OFFICE DEPARTMENT	
NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER	

CARD 1
EVACUATION PASSWAY




CAPE
SIENNA
PHUKET

EVACUATION CHECK CARD NO.2

STEP 1 As soon as you receive this card, make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.	
GUEST ROOM BUILDING 2	Checked
1st Fl.: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109	☒
2nd Fl.: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209	☒
3rd Fl.: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	☒
4th Fl.: 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409	☒
HOUSEKEEPING OFFICE, ENGINEER OFFICE	☒
YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA	
STEP 2 Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.	
CIRCLE YOUR POSITION CODE:	
GM GMS FC AFC ITM PCM	EHK
AEHK EC ESC HRM CSEC FOM	
AFOU RESM CENG AENG FBM AFBM DOS	
S&MM SPM	
YOU MAY RECEIVE MASTER CARD BUILDING 2 AND NAME LIST GUEST IN HOUSE FROM FRONT OFFICE DEPARTMENT	
NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER	

CARD 2
EVACUATION PASSWAY




CAPE SIENNA PHUKET

EVACUATION CHECK CARD NO.3

STEP 1 As soon as you receive this card, make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.	
GUEST ROOM BUILDING 3 1st FL.: 3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110 2nd FL.: 3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210	Checked ☒ ☒
STEP 2 Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.	
CIRCLE YOUR POSITION CODE: GM GM'S FC AFC ITM PCM EHK AEHK EC ESC HRM CSEC FOM AFOM RESM CENG AENG FBM AFBM DOS S&MM SPM	
YOU MAY RECEIVE MASTER CARD BUILDING 3 AND NAME LIST GUEST IN HOUSE FROM FRONT OFFICE DEPARTMENT	
YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA	
NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER	

CARD 3
EVACUATION PASSWAY




CAPE SIENNA PHUKET

EVACUATION CHECK CARD NO.4

STEP 1 As soon as you receive this card, make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.	
GUEST ROOM BUILDING 4 1st FL.: 4101,4102,4103,4104,4105,4106,4107,4108 2nd FL.: 4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208 3rd FL.: 4301,41302,4303,4304,4305,4306,4307,4308 4th FL.: 4401,4402,4403,4404 Roof FL.: TENNIS COURT	Checked ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
STEP 2 Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.	
CIRCLE YOUR POSITION CODE: GM GM'S FC AFC ITM PCM EHK AEHK EC ESC HRM CSEC FOM AFOM RESM CENG AENG FBM AFBM DOS S&MM SPM	
YOU MAY RECEIVE MASTER CARD BUILDING 4 AND NAME LIST GUEST IN HOUSE FROM FRONT OFFICE DEPARTMENT	
YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA	
NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER	

CARD 4
EVACUATION PASSWAY




Ms. Gunder 10/10/24

29/05/24

CAPE
SIENNA
PHUKET

CAPE
SIENNA
PHUKET

<u>STEP 1</u> As soon as you receive this card , make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GUEST ROOM BUILDING 6</th> <th>Checked</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1st FL: 6101,6102,6103,6104,6105,6106</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>2nd FL: 6201,6202,6203,6204,6205,6206</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>3rd FL: 6301,61302,6303,6304,6305,6306</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>4th FL: 6401,6402,6403,6404,6405,6406</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table> <i>2051</i> <i>22/6/24.</i>	GUEST ROOM BUILDING 6	Checked	1st FL: 6101,6102,6103,6104,6105,6106	☒	2nd FL: 6201,6202,6203,6204,6205,6206	☒	3rd FL: 6301,61302,6303,6304,6305,6306	☒	4th FL: 6401,6402,6403,6404,6405,6406	☒																		
GUEST ROOM BUILDING 6	Checked																												
1st FL: 6101,6102,6103,6104,6105,6106	☒																												
2nd FL: 6201,6202,6203,6204,6205,6206	☒																												
3rd FL: 6301,61302,6303,6304,6305,6306	☒																												
4th FL: 6401,6402,6403,6404,6405,6406	☒																												
<u>STEP 2</u> Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.	CIRCLE YOUR POSITION CODE: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>GM</td> <td>GM'S</td> <td>FC</td> <td>AFC</td> <td>ITM</td> <td>PCM</td> <td>EHK</td> </tr> <tr> <td>AEHK</td> <td>EC</td> <td>ESC</td> <td>HRM</td> <td>CSEC</td> <td>FOM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFOU</td> <td>RESM</td> <td>CENG</td> <td>AEAG</td> <td>FBM</td> <td>AFBM</td> <td>DOS</td> </tr> <tr> <td>SS&NM</td> <td>SPM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> YOU MAY RECEIVE MASTER CARD BUILDING 6 AND NAME LIST GUEST IN HOUSE FROM FORNT OFFICE DEPARTMENT NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER	GM	GM'S	FC	AFC	ITM	PCM	EHK	AEHK	EC	ESC	HRM	CSEC	FOM		AFOU	RESM	CENG	AEAG	FBM	AFBM	DOS	SS&NM	SPM					
GM	GM'S	FC	AFC	ITM	PCM	EHK																							
AEHK	EC	ESC	HRM	CSEC	FOM																								
AFOU	RESM	CENG	AEAG	FBM	AFBM	DOS																							
SS&NM	SPM																												



CAPE

SIENNA

PHUKET

EVACUATION CHECK CARD NO.7

STEP 1

As soon as you receive this card , make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.

BUILDIN B

Checked

MEETING TOILET ROOM, MEETING STORGE ROOM

MEETING ROOM 1-2-3

BUCHERY KITCHEN,PURCHASING OFFICE, RECEIVING AREA

STAFF CANTEN, STAFF LOCKER MALE AND FEMALE

YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA

Card #7.

STEP 2

Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.

CIRCLE YOUR POSITION CODE:

GM GM'S FC AFC ITM PCM EHK

AEHK EC ESC HRM CSEC FOM


AFOM RESM CENG AENG FBM AFBM DOS

S8MM SPM

NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER

CARD 7

EVACUATION PASSWAY



CAPE

SIENNA

PHUKET

EVACUATION CHECK CARD NO.8

STEP 1

As soon as you receive this card , make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.

BUILDIN C

Checked

FITNESS ROOM, YOGA ROOM, TOILET ROOM, STORGE ROOM

ALL SPA ROOM, SPA OFFICE

POOL SIDE KITCHEN, POOL SIDE RESTAURANT

SWIMMING-POOL AREA, POOL BAR AREA

POOL SIDE TOILET

YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA

Card #8.

STEP 2

Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.

CIRCLE YOUR POSITION CODE:

GM GM'S FC AFC ITM PCM EHK

AEHK EC ESC HRM CSEC FOM


AFOM RESM CENG AENG FBM AFBM DOS

S8MM SPM

NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER

CARD 8

EVACUATION PASSWAY




EVACUATION CHECK CARD NO.9

CAPE
SIENNA
PHUKET

STEP 1 As soon as you receive this card , make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.		STEP 2 Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.	
BUILDING A	Checked	CIRCLE YOUR POSITION CODE:	
SKY BAR, TOILET, SHOWER ROOM VANILLA SKY BAR, GASTRO PUB PLUM PRIME STEAKHOUSE SALE OFFICE, FRONT OFFICE, LOBBY AREA DE GALLERY, GUEST TOILET HUMAN RESOURCES OFFICE, REEL OFFICE	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	GM GM'S FC AFC ITM PCM EHK AEHK EC ESC HRM CSEC FOM AFOM RESM CENG AEENG FBM AFBM DOS S&MM SPM	
YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA		NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER	

CARD 9
EVACUATION PASSWAY




EVACUATION CHECK CARD NO.10

CAPE
SIENNA
PHUKET

STEP 1 As soon as you receive this card , make your way to the nearest of the following areas and check if they are cleared of any guests or staff.		STEP 2 Make your way back to ASSEMBLY AREA AT SIENNA ROCK to await further instructions.	
BUILDING J	Checked	CIRCLE YOUR POSITION CODE:	
F&B OFFICE, CHIEF OFFICE, ACCOUNTING OFFICE EXECUTIVE OFFICE, MEETING ROOM, TOILET SKY KITCHEN, PLUM KITCHEN	☒ ☐ ☒	GM GM'S FC AFC ITM PCM EHK AEHK EC ESC HRM CSEC FOM AFOM RESM CENG AEENG FBM AFBM DOS S&MM SPM	
YOU HAVE 15 MINUTES TO CHECK YOUR AREA		NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER	

CARD 10
EVACUATION PASSWAY



29/05/24.

COMMUNICATION CHECK CARD NO.11

CAPE
SIENNA
PHUKET

STEP 1 As soon as you receive this card, make your way to the engineering office and make sure the following contacts are made TELEPHONE HOTEL DRIVER # 726 ☒ BANGKOK HOSPITAL # 076-254-425 ☒ PHUKET INT. HOSPITAL # 076-210-935 ☒ VACHIRA HOSPITAL # 076-361-234 ☒ KAMALA POLICE STATION # 076-385-310 ☒ KAMALA SUB- DISTRICT ORGANIZATION OFFICE # 076-385-640-1 ☒ PATONG SUB- DISTRICT ORGANIZATION OFFICE # 076 342600 ☒ FIRE CALL CENTRE # 199 ☒ ACCIDENT CALL CENTER #1669 ☒ BANGWAN WATER SUPPLY # 086-9586017 ☒ SARIYA WATER SUPPLY # 081-8957436 ☒	STEP 2 Return the card to the person in charge and wait for further instructions CIRCLE YOUR POSITION CODE: GM GMS FC AFC ITM PCM EHK AEHK EC ESC HRM CSEC FOM AFOM RESM CENG AENG FBM AFBM DOS S8MM SPM NEVER PUT YOUR LIFE IN DANGER
--	---



เอกสารแนบที่ 11

รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/Generator



บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มตรวจสอบหม้อแปลงชนิดน้ำมัน

วันที่ / /

หน้า 1/2

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator (☐ มีถุงลม ☐ ไม่มีถุงลม) ☐ Nitrogen sealed ☒ Fully with oil sealed ☐ Gas Cushion
☐ Pad Mounted ☐ อื่นๆ _____

รหัสหม้อแปลง _____ เบอร์งานบริการ 2300005788 ชื่อลูกค้า บจก.พาราไดซ์ บิซ กมลดา

ลักษณะงานบริการ ☐ ในประเทศครั้งที่ _____ ☒ สัญญาบริการครั้งที่ 1 ☐ งานจ้างเหมาครั้งเดียว ☐ อื่นๆ _____

ข้อมูล Name Plate ขนาด 1500 kVA, 3 เฟส, ไฟเข้า 33,000 V, 26.25 A., ไฟออก 400/230 V, 2165.1 A., ความถี่ 50 Hz.
 เวกเตอร์กรุป DyN11, ปริมาณน้ำมัน 1430 ลิตร / kg., น้ำหนักรวม 5347 kg., น้ำหนักใส่ 2340 kg., ปีที่ผลิต 2008,
 หมายเลขเครื่อง 5102232, ชนิดของน้ำมัน ☐ Mineral Oil ☐ R-Temp Fluid ☐ Silicone Oil ☒ อื่นๆ FR3

ผู้ผลิต ☒ เอกรัฐ Work Order _____ Item Code _____ ☐ อื่นๆ _____

ลักษณะการติดตั้ง ☒ นอกอาคาร ☒ ในอาคาร ☒ ในห้องหม้อแปลง ☐ Cable Box Type _____ ☐ แขนงเสา ☐ บนนั่งร้าน ☐ อื่นๆ _____

ชนิดตัวนำ HT. Cable / ขนาด 50 SQ.MM, LT. ☐ Bus bar ☐ Bus duct ☐ Cable / ขนาด _____

อุปกรณ์ตัดต่อทางด้านแรงสูง ☒ ฟิวส์ ☐ เบรกเกอร์ ☐ LBS ☒ RMU ☐ อื่นๆ _____

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
1	เสียงการทำงานของหม้อแปลง (ขณะทำงาน)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
2	ตรวจวัดค่าเมกเกอร์ (ที่ 1 นาฬิกา) 1. แรงดัน - กราวด์ (_____ V.) 2. แรงสูง - กราวด์ (2500 V.) 3. แรงสูง - แรงต่ำ (2500 V.)	22-36 kV ≥ 250 M Ω , 6.6-19 kV ≥ 200 M Ω , <6.6 kV ≥ 100 M Ω ที่ 40 °C อุณหภูมิหม้อแปลง 49 °C	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ก่อน _____ M Ω หลัง 300 M Ω ก่อน 300 M Ω หลัง _____ M Ω	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข หลัง _____ M Ω หลัง _____ M Ω	
3	ที่วัดระดับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. กระบอก / พลาตตินั่ม 2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	สะอาด / ใส ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ทำงานถูกต้องตามที่ตั้งค่า	รุ่น/ชื่อ: ดาแมว ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	* Tr.con. ระดับน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมัน * Tr.Fully ระดับน้ำมันเต็ม Scale ของที่วัดระดับน้ำมัน
4	ชุดหม้อกรองอากาศ ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพของกะเปาะแก้ว ☐ 1/2 kg. ☒ 1 kg. 2. สีของซิลิกาเจล 3. ระดับน้ำมันหม้อแปลงที่กั้นด้วย	ไม่แตกร้าว / ซิลิกาไม่มีสภาพ ☐ สีน้ำเงิน ☐ สีส้ม 1/3 - 1/2 ของถ้วย	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
5	ชุดเทอร์โมมิเตอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี 1. กระบอก / พลาตตินั่ม 2. อุณหภูมิสูงสุด ☐ มี ☐ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี	รุ่น ELMEK ติดตั้งตามมองเห็นชัดเจน อุณหภูมิไม่เกิน 100 °C Contact ทำงานถูกต้อง หัดลมทำงานที่ _____ °C	อุณหภูมิปัจจุบัน 42 °C ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	อุณหภูมิปัจจุบัน 45 °C ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	การตั้งอุณหภูมิมาตรฐาน มีหัดลม ไม่มีหัดลม หัดลมทำงานที่ 80 °C AL 90 °C TP 90 °C AL 80 °C TP 90 °C
6	บุชซึ่งด้านแรงสูงและแรงต่ำ ☒ ชนิดด้วย ☐ ชนิด Plug-in ปะเก็นยางที่บุชซึ่ง	ผิวมันวาว / ไม่มีรอยกัดเซาะ สภาพผิวดี / ยึดเหนี่ยว	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
7	ชุดแท่น ☒ Off Load ☐ On Load 1. สภาพภายนอก 2. ตำแหน่งของแท่น 3. กลไกและการล็อกแน่น	ตำแหน่งแท่น 3, ระบบตั้งที่ 33 kV, OLTC ชื่อ _____ รุ่น _____ สภาพดีไม่รั่วซึม ตรงตำแหน่งล็อกที่ต้องการ ไม่คดคัง / ไม่ขยับขณะล็อก	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
8	คอนเนคเตอร์ด้านแรงสูงและแรงต่ำ 1. ชนิด HT. _____ 2. ชนิด LT. _____	ไม่มีสนิม / ไม่หลวมคลาย	☐ ใช้ได้ ☒ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
9	บุชไฮดรอลิก ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ก๊าซที่สะสม 3. ฟังก์ชันการทำงาน	สภาพดีไม่รั่ว / กระบอกมองชัด ไม่มีก๊าซสะสม Contact ทำงานถูกต้อง	รุ่น/ชื่อ: _____ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
10	อุปกรณ์ระบายความดัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	ชนิด ☐ ท่อระเบิด ☒ Pressure Relief Device ☐ อื่นๆ _____ ปกติ ทำงานถูกต้อง	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
11	อุปกรณ์วัดความดัน ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ค่าความดัน	รุ่น/ยี่ห้อ : ปกติ, หน้าปัทมสะอาด มีแรงดันหรือมี Vacuum	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
12	ชุดป้องกัน TR. ☐ มี ☒ ไม่มี ☐ DGPT2 ☐ INTEGRAL SAFETY DETECTOR 1. อุณหภูมิ _____ °C 2. ระดับน้ำมัน 3. แก๊สสะสม 4. ค่าความดัน	สภาพภายนอกดี ปกติ ปกติ ระดับไม่ตก ปกติ ไม่มีการสะสมของแก๊ส มีแรงดันหรือมี Vacuum	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
13	Winding Temperature ☐ มี ☒ ไม่มี 1. กระบอก / พลาตติก ☐ มี ☒ ไม่มี 2. อุณหภูมิสูงสุด ☐ มี ☒ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	รุ่น/ยี่ห้อ : ใส่สะอาดมองเห็นชัด อุณหภูมิไม่เกิน 100 °C Contact ทำงานถูกต้อง หัดลมทำงานที่ _____ °C	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
14	การระบายความร้อนของหม้อแปลง 1. มีพัดลม ☐ มี ☒ ไม่มี 2. สภาพการระบายความร้อน	พัดลมรุ่น / ยี่ห้อ : ทิศทางถูกต้อง, ทำงานถูกต้อง อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40 °C	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
15	การรั่วซึม ☒ น้ำมันหม้อแปลง ☐ แก๊สไนโตรเจน	ไม่มีคราบน้ำมัน มีแรงดันหรือมี Vacuum	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
16	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่ควรมีสนิม	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
17	สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรกเกาะ	☐ ใช้ได้ ☒ ใช้ไม่ได้	☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
18	น๊อต / สกรูของตัวถัง และอุปกรณ์ทุกจุด	ไม่หลวมหรือคลาย	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
19	สายกราวด์ต่อลงดินของตัวถัง	ขันแน่น / สะอาด / น้อยกว่า 5 Ω	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ วัดได้ 3-39 Ω	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้	
20	อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง 1. อาร์คชิ่งฮอร์น ☐ มี ☒ ไม่มี 2. ถ่อฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	ระบบไฟ KV 11, 12 22, 24 33 ระยะ C มม. 88 157 221 สภาพดี	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	ระยะ C คือ ระยะห่างระหว่าง หัวของอาร์คชิ่งฮอร์น
21	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ ขณะที่ไม่มีโหลด	ไม่เกิน ± 5% V _{ab} _____ V, V _{bc} _____ V, V _{ac} _____ V, V _{an} _____ V	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
22	ค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งานปกติ	I _A _____ A., Load _____ %, I _B _____ A., Load _____ %, I _C _____ A., Load _____ %			
23	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง ☒ เก็บ ☐ ไม่เก็บ	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	ตามเอกสารใบ ทดสอบน้ำมัน	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

รายการใดไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ให้ระบุ NA (NOT APPLICABLE) ที่ช่องหมายเหตุ

สรุปผลการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง (ถ้ามี))

☐ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีสภาพปกติ ☐ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีข้อแก้ไข / ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ☐ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข / ปรับปรุงบ้างทันที

หมายเหตุ



Global Marine Tech Co., Ltd.

เลขที่ 123

No. 6121

Service & Inspection Acknowledgment Form

Customer/Project	Cape Siena Phuket	Engine/Equipment Type	Perkins
Customer Address	18/40 Moo 6, Nakalay Road, Kamala, Kathu Phuket 83150	☒ Generator	
		☐ Fire Pump	
		☐ Booster Pump	
Customer Phone	076-374300	☐ Other	
Customer P/O no.	POP2405122	Serial No.	F&BF1415 U 132933
Contract person.	K. Sukasak	No. of MAN	Person
Date of service	31-5-24	Working Time	hrs.
Engine Hour :		Over Time	hrs.

REASON OF JOBS :

DESCRIPTION OF JOBS : ได้เข้ามาติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่อง 150 A จำนวน
2 เครื่อง และ ตรวจสอบ/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 เครื่อง พร้อมทำการ
ทำความสะอาดห้อง เครื่องยนต์และห้องเครื่อง

COMMENTS :

Global Marine Tech Co., Ltd.

58/115 Phoemsin Thani Village, Moo 6 T.Ratsada, A Muangphuket, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 076 373 024 Fax: +66 076 373 025 Email: info@gmthkt.com http: www.gmthkt.com



58/115 Phoenisim Thani Village, Moo 6 T.Ratsada, A.Muangphuket, Phuket 83000 Thailand
Tel. 076 373 024 Fax. 076 373 025 E-mail : info@gmht.com

Global Marine Tech Co.,Ltd.

2013

SERVICE AND INSPECTION REPORT

Customer : Cape Sienna Phuket	Customer Phone : 036-119400 Kluay Surasak
Customer Address : 1410 M Nakalay rd, T.Kamphae A.kathu, Phuket 83190	Quotation : GMT 2910-0449N
Generator model : LG1148 SN CL6B8029	Project : ☐ Pre-Delivery
Alternator model : HPE83 SN 5N139933	☐ Commissioning
Engine model : 1416 SN 0139933	Preventive maintenance / 400 KVA

Item	Description	Check	Clean	Defect			Replace	Remark
				Adjust	Repair			
1	ระบบหล่อเย็น (Cooling System)							
1.1	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ (Top up) ตรวจสอบสถานะน้ำหมัก	✓						
1.2	ตรวจสอบสายพาน Belt Tension, Thermostat Housing	✓						
1.3	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter)	✓						
1.4	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter)	✓						
2	ระบบหล่อเย็น (Cooling System)							
2.1	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
2.2	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
2.3	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
2.4	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
2.5	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
2.6	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
3	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel System)							
3.1	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
3.2	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
3.3	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
3.4	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
3.5	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
4	ระบบอากาศ (Air System & Exhaust System)							
4.1	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
4.2	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
5	ระบบไฟฟ้า (Electric System)							
5.1	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
5.2	DC : ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
5.3	DC : ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
5.4	AC : ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
5.5	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6	Control Panel Functional Operation							
6.1	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.2	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.3	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.4	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.5	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.6	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.7	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.8	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
6.9	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
7	ระบบกันน้ำ (Soundproof System)							
7.1	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
7.2	ตรวจสอบสายพานสายพานขับเคลื่อน (Coolant Filter) (M.O.V. □)	✓						
8	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า							
8.1	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	L1-N 232 V	L2-N 232 V	L3-N 232 V	L1-L2 403 V	L2-L3 403 V	L3-L1 403 V	L3
8.2	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า							

Remark : 01/01/2013 10:00 AM



Global Marine Tech Co., Ltd.
58/115 Phoenisn Thani Village, Moo 6 T.Ratsada, A.Muangphuket, Phuket 83000 Thailand
Tel. 076 373 024 Fax. 076 373 025 E-mail : info@gmthki.com

2054

SERVICE AND INSPECTION REPORT


Customer : Cape Sienna Phuket	Customer Phone : 081-387300
Customer Address : 1840 Moo 6, Nakalay Rd. T.kamala A.kathu, Phuket 83150	Quotation NO : GMT2310-044 PN
Generator model : P400ES SN F0WHPESJ023002	Project : ☐ Pre-Delivery
Alternator model : HPES3 SN F0WHPESJ023002	☐ Commissioning
Engine model : Perkins SN F0PFA15 U102983	Preventive maintenance / 400 KVA

Item	Description	Check	Clean	Adjust	Defect	Repair	Replace	Remark
1	ระบบหล่อเย็น (Cooling System)							
1.1	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ (Top up) ตรวจสอบสภาพของหม้อน้ำ	/						
1.2	ตรวจสอบสภาพของ Belt Tension, Thermostat Housing	/						
1.3	ตรวจสอบสภาพของหม้อน้ำระบายความร้อน, หม้อน้ำ, หม้อน้ำ Radiator, Water pump	/						
1.4	ตรวจสอบสภาพของหม้อน้ำกรอง (Coolant Filter)	/						
2	ระบบหล่อลื่น (Lubrication System)							
2.1	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นใน Dipstick (H / M / L) (□)	/						
2.2	ตรวจสอบสภาพของ Oil Filter ตรวจสอบวันที่เปลี่ยนและเปลี่ยนตามชุดอายุ	/						
2.3	ตรวจสอบสภาพของหม้อกรองน้ำมัน, อากาศในหม้อกรอง, หม้อกรอง Breather pipe, Oil Sampling Point, Filter Cap.	/						
2.4	ตรวจสอบการเติมน้ำมัน (Grease for Cooling pump)	/						
2.5	ตรวจสอบการเติมน้ำมัน (Grease for Belt Tension / Grease)	/						
2.6	ตรวจสอบการเติมน้ำมัน (Grease for Alternator)	/						
3	ระบบน้ำเชื้อเพลิง (Fuel System)							
3.1	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิงในถัง (□/M/□/E/□)	/						
3.2	ตรวจสอบสภาพของ Primary Fuel Filter ตรวจสอบวันที่เปลี่ยนและเปลี่ยนตามชุดอายุ	/						
3.3	ตรวจสอบสภาพของ Secondary Fuel Filter ตรวจสอบวันที่เปลี่ยนและเปลี่ยนตามชุดอายุ	/						
3.4	ตรวจสอบสภาพของ Fuel Injection Pump, Relief Valve, Fuel Lift Pump	/						
3.5	ตรวจสอบสภาพของ Governor, Throttle Lever, Governor Weights	/						
4	ระบบอากาศ (Air System & Exhaust System)							
4.1	ตรวจสอบสภาพของ Air Filter Component	/						
4.2	ตรวจสอบสภาพของ Turbocharger, Inter manifold, Exhaust Manifold	/						
5	ระบบไฟฟ้า (Electric System)							
5.1	ตรวจสอบการชาร์จไฟและตรวจสอบวันที่เปลี่ยนและเปลี่ยนตามชุดอายุ	/						
5.2	DC : ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่, ขั้วแบตเตอรี่, สายไฟ และ สาย Ground	/						
5.3	DC : ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ (Top up) (□/M/□/E/□)	/						
5.4	AC : ตรวจสอบสภาพของแผงวงจรไฟฟ้าของ Circuit Breaker	/						
5.5	ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่ Battery Charger	/						
6	Control Panel Functional Operation							
6.1	ทดสอบหลอดไฟ LED แสดงสัญญาณ (Lamp Test / Reset)	/						
6.2	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
6.3	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
6.4	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
6.5	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
6.6	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
6.7	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
6.8	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
6.9	ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)	/						
7	ระบบเตือนภัย (Soundproof System)							
7.1	ทดสอบความดัง	/						
7.2	ทดสอบความดัง	/						
8	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า							
8.1	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (No Load)	1390	1392	1392	1392	1392	1392	
8.2	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load)							

Remark : 1. ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิงในถัง (□/M/□/E/□) 2. ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ (□/M/□/E/□) 3. ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□) 4. ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□) 5. ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□) 6. ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□) 7. ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□) 8. ตรวจสอบความดันลมในถัง (PSI) (□/M/□/E/□)

เอกสารแนบที่ 12

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย





งานล้างและซ่อมถังบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเคปเซียนน่า ตึก 6

CHOICE
SOLUTIONS
LET'S MAKE SURE YOUR BUSINESS


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



- ลงถังเพื่อถอดอุปกรณ์ข้างในออก ตำราจรอยแตก
- **ทำความสะอาดถังถึงเกราะตึก 6
- ขัดเจียร์รอบแปลชเช็ดทำความสะอาดเพื่อลงเรซิน 1 ครั้ง
- รอรเรซินแห้งและลงใหม่ ใส่ใยแก้ว และลงเรซินทับ พร้อมเคมีโป้วพิเศษเคลือบ รอแห้ง
- ทำความสะอาดถังอีกครั้ง
- ทำการทดสอบน้ำ เพื่อทดสอบรอยรั่ว

CHOICE
SOLUTIONS
LET'S MAKE SURE YOUR BUSINESS





After





CHOICE
SOLUTIONS
LET'S REPAIR YOUR BUSINESS



CHOICE
SOLUTIONS
LET'S REPAIR YOUR BUSINESS

ใบส่งมอบงาน

เรียน หัวหน้าช่าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางบริษัท ช้อยส์ โซลูชั่นส์ ขอส่งมอบ งานล้างและซ่อมถังเกราะ ของตึก 6
โรงแรมเคปเซียร์น่า กมลา จ.ภูเก็ต โดยรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในรอยแผลแตกเดิม
นับแต่วันที่แล้วเสร็จในวันที่ 4 เมษายน 2567

จึงได้มอบใบส่งมอบงานนี้ไว้ให้แก่ท่าน

