

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ รัม 22

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22



รูปที่ 1 อาคารโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 3 ทำความสะอาดพื้นถนนโครงการ



รูปที่ 4 พื้นที่สีเขียว









รูปที่ 4 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ 22

	
<p>รูปที่ 5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์</p>	<p>รูปที่ 6 ลูกศรสัญญาณจราจรบนพื้น</p>
	
<p>รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ 8 ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์</p>
	
<p>รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 10 มิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)







ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ รัม 22

	
<p>รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 12 ถังสำรองน้ำใช้</p>
	
<p>รูปที่ 13 ล้างถังเก็บน้ำใช้</p>	<p>รูปที่ 14 ถังพักมูลฝอยประจำชั้น</p>
	
<p>รูปที่ 15 ถังพักมูลฝอยส่วนกลาง</p>	<p>รูปที่ 16 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)





ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ รัม 22

	
<p>รูปที่ 16 (ต่อ) ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	<p>รูปที่ 17 รถเก็บขยะมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ 18 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>	<p>รูปที่ 19 ระบบระบายอากาศห้องพักขยะ</p>
	
<p>รูปที่ 20 ป่อหนองน้ำ</p>	<p>รูปที่ 21 เครื่องสูบน้ำ</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)






ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ รัม 22

 <p>22/06/2567 13:31:31 47P 674574 1521063 1/4 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>	 <p>22/06/2567 13:36:00 47P 674512 1521091 3 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>
<p>รูปที่ 22 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ 23 หลอดไฟส่องสว่าง</p>
 <p>22/06/2567 13:38:27 47P 674573 1521063 1/4 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>	 <p>22/06/2567 13:31:17 47P 674568 1521068 1/4 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>
<p>รูปที่ 24 สวิตช์ไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ 25 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย</p>
 <p>22/06/2567 13:27:58 47P 674522 1521077 1/3 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>	
<p>รูปที่ 25 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด









การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ 22

	
	
รูปที่ 25 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	
	
รูปที่ 26 จุดรวมพล	รูปที่ 27 กล้องวงจรปิด

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ 22




	
<p>รูปที่ 28 ห้อง CCTV</p>	<p>รูปที่ 29 พื้นที่จอดรถ</p>
	
<p>รูปที่ 29 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ</p>	<p>รูปที่ 30 ระบบเข้า-ออก อัตโนมัติโดยใช้สียการ์ด</p>
	
<p>รูปที่ 31 กระจก้นโค้ง</p>	<p>รูปที่ 32 ถนนทางเข้า-ออกโครงการ</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The MUVE RAM 22 (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มูฟวี่ รัม 22

 <p>22/06/2567 13:32:57 47P 674553 1521093 1/3 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>	 <p>22/06/2567 13:47:38 47P 674542 1521106 1/3 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>
<p>รูปที่ 33 สันนูนชะลอความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 34 ช่องระบายอากาศภายในโครงการ</p>
 <p>22/06/2567 13:39:05 47P 674530 1521074 1/3 ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เดอะมูฟวี่ รัม 22</p>	
<p>รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด