


ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปปี้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปปี้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 1 ช่องทางติดต่อการร้องเรียน



รูปที่ 2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิน ปลั๊ก แอนด์เพลย์ รามคำแหง ทริเบิล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน ปลั๊ก แอนด์เพลย์ รามคำแหง ทริเบิล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 3(ต่อ) พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)




รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนของโครงการ



รูปที่ 6 อาคารที่จอดรถ

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 7 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนนจราจร



รูปที่ 8 คนสวน

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 10 ช่างประจำอาคาร



รูปที่ 11 บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 12 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 13 บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน



รูปที่ 14 พัดลมดูดอากาศ



รูปที่ 15 ถังเก็บน้ำใต้ดินและสายไฟ



รูปที่ 16 ถังเก็บน้ำ




ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 17 ระบบสูบน้ำใช้




รูปที่ 18 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ




รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ต่างๆ ของโครงการ

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 20 แม่บ้านทำความสะอาดโครงการ




รูปที่ 21 สระว่ายน้ำ

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 21(ต่อ) สระว่ายน้ำ




รูปที่ 22 ท่อระบายน้ำ


ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปปี้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปปี้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 23 บ่อหมุนวนน้ำและเครื่องสูบบ่อหมุนวนน้ำ



รูปที่ 24 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 25 ห้องพัสดุฝอยประจำแต่ละชั้น

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 26 พนักงานเก็บขยะจากสำนักงานเขต



รูปที่ 27 ห้องพักมูลฝอยรวม


ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 28 ท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้าง ห้องพัสดุโดยรวม



รูปที่ 29 ระบบไฟฟ้าแบบปกติ





รูปที่ 30 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 31 ป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"



รูปที่ 32 หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)




รูปที่ 33 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง



รูปที่ 34 ป้ายบอกชั้นอาคาร



เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)



ระบบท่อยืน (Stand Pipe)

รูปที่ 35 ระบบป้องกันอัคคีภัย

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (อาคารชุด)




หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (อาคารจอดรถ)



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)



ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)



ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)



ลิฟต์ดับเพลิง

รูปที่ 35 (ต่อ)ระบบป้องกันอัคคีภัย


ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)



เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)




เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual Station)



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Fire Alarm Speaker)





โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire Telephone Outlet)



กระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell)

รูปที่ 36 ระบบเตือนอัคคีภัย

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดี ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 37 บันไดหนีไฟ




รูปที่ 38 จุดรวมพล

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปปี้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปปี้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 39 แผนผังผังของแต่ละชั้นของอาคาร




รูปที่ 40 กระจกอาคาร



รูปที่ 41 ทางเข้า-ออก ของโครงการ

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)




รูปที่ 42 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 43 ป้ายชื่อโครงการ


ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 44 กระจกโค้ง



รูปที่ 45 อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น





รูปที่ 46 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ

ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE ORIGIN PLUG&PLAY Ramkhamhaeng Triple Station (ดิ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชัน
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 47 การตรวจสอบคุณภาพน้ำ pH และ Residual Chlorine



รูปที่ 48 การระบายอากาศ