เอกสารแนบที่ 7

ใบเสร็จมูลฝอย

(9)

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.บริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 473 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 6

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9240 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1460 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก น. ภูเก็ตธนกฤต เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 759.20 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 26 , 3 , 67

เทศบาลนครภูเก็ต
[illegible]

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442517
ประเภท ชั่งรถบรรทุก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	26/03/2567	15:04:08	9,240
รถออก	81-1222			7,780

ราคา	0.52.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	1,460
เป็นเงิน	759.20 บาท	หักน้ำหนัก	0
		นน. สุทธิ	1,460

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.บริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 473 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 14

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☐ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9300 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1520 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตธนกฤต เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 790.40 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 26 , 3 , 67

เทศบาลนครภูเก็ต
[illegible]

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442536
ประเภท ชั่งรถบรรทุก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	26/03/2567	15:54:32	9,300
รถออก	81-1222			7,780

ราคา	[illegible] บาท / ตัน	คงเหลือ	1,520
เป็นเงิน	[illegible] บาท	หักน้ำหนัก	0
		นน. สุทธิ	1,520

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

(1)

เล่มที่ 480 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 20

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 8830 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1050 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.สุวิทย์ ออเจ้าของ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 546 บาท (ห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 26, 3, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
ม.1 ถ.วิชิตปถพีเทศ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

ชื่อ/ชื่อ: บริษัท ภูเก็ตออเจ้าสุวิทย์ จำกัด
ทะเบียน: ทะเบียนรถบรรทุกขนเศษวัสดุ (มังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง: บริษัท ภูเก็ตออเจ้าสุวิทย์ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442343
ประเภท: ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถหนัก	81-1222	26/03/2567	09:49:53	8,830
รถเปล่า	81-1222			7,780

ราคา	520.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	1,050
เป็นเงิน	546.00 บาท	หักน้ำหนัก	0
		นน.สุทธิ	1,050

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 480 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 41

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☑ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9270 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1490 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก คลินิก บ.ธนกฤติ จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 774.80 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 26, 3, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
ม.1 ถ.วิชิตปถพีเทศ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

ชื่อ/ชื่อ: บริษัท ภูเก็ตออเจ้าสุวิทย์ จำกัด
ทะเบียน: ทะเบียนรถบรรทุกขนเศษวัสดุ (มังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง: บริษัท ภูเก็ตออเจ้าสุวิทย์ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442400
ประเภท: ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถหนัก	81-1222	26/03/2567	11:17:02	9,270
รถเปล่า	81-1222			7,780

ราคา	520.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	1,490
เป็นเงิน	774.80 บาท	หักน้ำหนัก	0
		นน.สุทธิ	1,490

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 467 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 49

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9860 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 2080 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตสนทาทา เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1081.60 บาท (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 27, 3, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 468 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 28

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☐ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9560 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1780 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตสนทาทา เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 925.60 บาท (เก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 27, 3, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
๕๑ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนทาทา จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนทาทา จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000443014
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	27/03/2567	17:30:17	9,860
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เงินรับ **1,081.60** บาท

คงเหลือ 2,080
หักน้ำหนัก 0
นน.สุทธิ **2,080**

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
๕๑ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนทาทา จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนทาทา จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442945
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	27/03/2567	14:05:54	9,560
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เงินรับ **925.60** บาท

คงเหลือ 1,780
หักน้ำหนัก 0
นน.สุทธิ **1,780**

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 481 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 37

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9200 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1620 กก. อัตราค่ากำจัด 0.72 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตสนามกอล์ฟ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 842.40 บาท (แปดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร ..... เลขที่ .....
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ ..... ผู้ชั่งน้ำหนัก
(.....)
ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(.....)
วันที่ 27, 3, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
ม.1 ถ.วัชนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนามกฤติ จำกัด
สินค้า ขยะเทศบาลเก็บเงินสด (ผังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนามกฤติ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442993
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1222	27/03/2567	15:42:40	9,400
รถออก	81-1222			7,780

ราคา	520.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	1,620
เป็นเงิน	842.40 บาท	หักน้ำหนัก	0
		นน.สุทธิ	1,620

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด
PUPHA & TAWAN CONSTRUTION CO., LTD
56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 064-2298263 ,094-2298263 Fax:076-619782
E-mail : rachchasak21@hotmail.com
Puphaandtawanconstruction777@gmail.com

ใบส่งสินค้า/ใบวางบิล

นามลูกค้า บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-56115-59-1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-8355-58007-09-8
สำนักงานใหญ่ เล่มที่/เลขที่ 03-67/22
วันที่ 29 มีนาคม 2567

Item	Description	Quantity	Unit price	Amount
1.	งานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา	1	งาน	11,768.00
		TOTAL		11,768.00
		Vat 7%		823.76
	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)	Grand Total		12,591.76

☐ เงินสด
Cash/cashier cheque ☐ เช็ค ธนาคาร.....เลขที่..... ลงวันที่.....
(ใบเสร็จนี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้สั่งจ่ายเรียกเก็บได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

ผู้รับสินค้า/วันที่ 30 MAR 2024
ผู้ส่งสินค้า/วันที่ 29 มี.ค. 2567

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 481 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 8

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 10270 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 2490 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตคอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1294.80 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร ..... เลขที่ .....
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
ลงชื่อ ..... ผู้ชั่งน้ำหนัก (.....)
ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน (.....)
วันที่ 27.3.67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัษฎาภิเศก 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตคอนเทนเนอร์ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตคอนเทนเนอร์ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442856
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1222	27/03/2567	09:51:27	10,270
รถออก	81-1222			7,780

ราคา	520.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	2,490
เป็นเงิน	1,294.80 บาท	หักน้ำหนัก	0
		นน สุทธิ	2,490

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 481 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 26

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่น ๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่น ๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่น ๆ	น้ำหนักรวม 9780 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 2000 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตคอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1040 บาท (หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร ..... เลขที่ .....
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
ลงชื่อ ..... ผู้ชั่งน้ำหนัก (.....)
ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน (.....)
วันที่ 27.3.67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัษฎาภิเศก 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตคอนเทนเนอร์ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตคอนเทนเนอร์ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000442854
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1222	27/03/2567	11:05:35	9,780
รถออก	81-1222			7,780

ราคา	520.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	2,000
เป็นเงิน	1,040.00 บาท	หักน้ำหนัก	0
		นน สุทธิ	2,000

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

② ขาว

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 108 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 01

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 9360 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1580 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ร้านอาหารทะเลสีฟ้า เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 821.60 บาท (แปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 16, 5, 67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนามกรุฑ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (มังกลบ) (001.0)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนามกรุฑ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464259
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	16/05/2567	11:23:15	9,360
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน **821.60** บาท

คงเหลือ	1,580
หักน้ำหนัก	0
นน.สุทธิ	**1,580**

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

④

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 108 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 19

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 8610 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 830 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก คุณศิริ ภูมิศุทธิ์ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 431.60 บาท (สี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย

☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 16, 5, 67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนามกรุฑ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (มังกลบ) (001.0)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนามกรุฑ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464319
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	16/05/2567	13:35:15	8,610
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน **431.60** บาท

คงเหลือ	830
หักน้ำหนัก	0
นน.สุทธิ	**830**

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

④ ถ

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 108 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 50

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 9770 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1990 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตอนุกูล เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1034.80 บาท (หนึ่งพันสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 16 , 5 , 67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.วัชนโกษินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0/8-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตอนุกูล จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (เตาเผา) (001.5)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตอนุกูล จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464382
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	16/05/2567	17:00:19	9,770
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน **1,034.80** บาท

คงเหลือ 1,990
หักน้ำหนัก 0
นน.สุทธิ 1,990

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 109 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 25

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 10380 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 2600 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1222 ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ. ภูเก็ตอนุกูล จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1352 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 17 , 5 , 67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.วัชนโกษินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0/8-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตอนุกูล จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (เตาเผา) (001.5)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตอนุกูล จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464607
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	17/05/2567	09:11:55	10,380
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน **1,352.00** บาท

คงเหลือ 2,600
หักน้ำหนัก 0
นน.สุทธิ 2,600

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 107 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 19

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 9220 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1440 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 748.80 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 16.5.67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464188
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1222	16/05/2567	09:02:47	9,220
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน **748.80** บาท

คงเหลือ 1,440
หักน้ำหนัก 0
นน.สุทธิ **1,440**

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 107 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 33

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 9390 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 1610 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 837.20 บาท (แปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 16.5.67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464221
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1222	16/05/2567	10:04:32	9,390
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน **837.20** บาท

คงเหลือ 1,610
หักน้ำหนัก 0
นน.สุทธิ **1,610**

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.ทวีศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 110 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 18

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 10950 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 3170 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1222 ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตธนกฤต จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1648.40 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 17.5.67

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.ทวีศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตธนกฤต จำกัด
สินค้า ขยะเบ็ดเตล็ดเก็บเงินสด (มีภาษี) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตธนกฤต จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000484733
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1222	17/05/2567	13:49:11	10,950
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน 1,648.40 บาท

คงเหลือ 3,170
หักน้ำหนัก 0
นน. สุทธิ 3,170

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.ทวีศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 110 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 30

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 11040 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 3260 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1222 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตธนกฤต จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,695.20 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
( )
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
( )
วันที่ 17.5.67

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.ทวีศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตธนกฤต จำกัด
สินค้า ขยะเบ็ดเตล็ดเก็บเงินสด (มีภาษี) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตธนกฤต จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000484773
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1222	17/05/2567	15:03:33	11,040
รถออก	81-1222			7,780

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน 1,695.20 บาท

คงเหลือ 3,260
หักน้ำหนัก 0
นน. สุทธิ 3,260

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 109 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 38

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 10990 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 3210 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1222 ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1669.20 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 17 / 5 / 67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464649
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	17/05/2567	10:29:29	10,990
รถออก	81-1222			7,780
			คงเหลือ	3,210
			หักน้ำหนัก	0
			นน.สุทธิ	3,210

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน 1,669.20 บาท

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 110 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 07

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 10740 กก. น้ำหนักรถ 7780 กก. น้ำหนักขยะ 2960 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1222 ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก บ.ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1539.20 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 17 / 5 / 67

เทศบาลนครภูเก็ต

ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง บริษัท ภูเก็ตสนกฤติ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000464651
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1222	17/05/2567	11:43:27	10,740
รถออก	81-1222			7,780
			คงเหลือ	2,960
			หักน้ำหนัก	0
			นน.สุทธิ	2,960

ราคา 520.00 บาท / ตัน
เป็นเงิน 1,539.20 บาท

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จการสูบตะกอน/ไขมัน

ห.ส ฟาร์ดา แม่สลิ้ม
56/330 ม.2 ต.กิ่ง
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
875	086

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาย/นาง/นส CUSTOMER บริษัท ศรีพันวา จำกัด (มหาชน) DATE 5/6/67

ที่อยู่ ADDRESS 88 ม.8 ต.กิ่ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร IDENTIFICATION NO. | เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 货名	หน่วยละ UNIT PRICE 单位	จำนวนเงิน AMOUNT 金额	
2ตา	สบู่สิ่งปฏิกูล - ไขมัน	4,000	8,000	-
	(Habitat - ลูปา)			
บาท BAHT 铢	แปดพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 总计	8,000	-

Date 5/6/24 Sripanwa
Receiving PO No. 13441
Dept. by EN

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินฉบับเต็มให้ตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人 RECEIVER Bee

ผู้ส่งของ 送货人 DELIVER สมชาย

เอกสารแนบที่ 9

ระบบสาธารณูปโภค

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณเก๋ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	:	Hydro MPC-F 3xCR32-4-2 HQQE, B96122012, ปีผลิต P11509
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	:	Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	:	แรงดันไฟฟ้า ## Volt, กำลังไฟฟ้า 7.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 15.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	:	จำนวนปั๊มน้ำ 3 Unit, Preesure Tank HydroLine BEV-500 L.
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	:	โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.9 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรม CU351	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Setpoint = 60 Psi.
2.2	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรมชุด Inverter	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.3	ระบบป้องกันภายในตู้ควบคุมทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =395,398,395 V
2.4	วัดค่าฉนวนขดลวดของมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5	วัดค่าความต้านทานขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =1.6,1.7,1.6 Ω
2.6	ตรวจเช็คกระแสขณะมอเตอร์ทำงาน ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =1.7,1.6,1.6 Ω
2.7	ตรวจเช็คอุณหภูมิมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M3 =1.7,1.7,1.7 Ω
2.8	ตรวจเช็คอุณหภูมิขณะปั๊มน้ำทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =6.1,6.2,6.1 A
2.9	เช็คแรงดันสูงสุด Shut-off head ปั๊มน้ำแต่ละตัว	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =5.9,6.0,6.0 A
2.10	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I3 =5.8,5.9,6.0 A
2.11	ตรวจเช็คอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.12	สภาพประเก็น,โอริงหรือซีลกันรั่วปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.13	เช็คลมในถังแรงดันมีปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M3>100 MΩ
2.14	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วต้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 48 Psi.

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ชั่วโมงการทำงานของปั๊ม P1 = 7,070 h., P2 = 7,086 h., P3 = 7,064 h.

-On-Off 25%, Min Pressure 20 Psi, Max Pressure 75 Psi.

-ลมใน Pressure Tank มากเกินไป วัดค่าได้ 52 Psi. ทำการแก้ไขให้เหลือ 48 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20501

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =398,401,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =N/A
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =7.6,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =N/A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =3.2,3.2,3.3 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1> N/A
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>30 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*พบ Megnetic Contactor Control Pump 1 Contact เฟส T ชำรุด , (ABB A9-30-10) OL 3.4

-พบท่อทางจ่ายเป็นสนิมและมีน้ำซึม

-Pressure Switch ผุเป็นสนิม KP1 จำนวน 2 ตัว

-Pressure Gauge ชำรุด 0-10 Bar.

-แก้ไขเติมลม 45 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCM10-3 AVBE,A968694016, ปีผลิต P1-1926

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos,MG90LC,98543325

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 4.3 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : AquaVessel 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 35 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =400,403,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.8,5.0,5.0 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =3.2,3.1,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT =36 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขเติมลม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20441
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 404,403,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.7,7.6,7.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.2,3.2,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 3.0,2.9,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >30 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >40 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Bearing Motor เสียงดัง
-ท่อเข้าถังแรงดันผุเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, ปีผลิต P1-2208
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.0 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =404,402,404 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.6,4.6,4.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.6,4.6,4.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =3.2,3.2,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =3.4,3.3,3.4 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 50 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ล้างท่อทองแดงเข้า Pressure Switch
-แก้ไขเติมลมใน Pressure Tank 50 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR15-5 HQQE, A96501896, ปีผลิต P10948

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 8.8 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 450 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 65 psi Stop Setting of PSW 1 80 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 50 psi Stop Setting of PSW 2 70 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =398,397,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =1.9,1.9,1.9 Ω

2.4. ตรวจเช็คฉนวนภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =1.9,1.9,1.9 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =6.6,6.5,6.5 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =6.7,6.6,6.8 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>200 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>200 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 58 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump #1,2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

-*Check Valve ทางจ่าย Pump#1 น้ำย้อน (Eurostop 2")

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20532

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 405,404,404V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.9,7.9,7.8 Ω

2.4. ตรวจเช็คฉนวนภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.4,7.7,7.4 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.1,3.2 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.1,3.0,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Bearin Motor Pump1 เสียงดัง

-*Pressure Tank ชำรุด GTH 250V 96528346

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Hydro MPC-F 2xCR20-5 HQQE, A96501894, ปีผลิต P11041
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า ## Volt, กำลังไฟฟ้า 5.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 11.0 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank GT-D 100 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 10.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

		ปกติ	ไม่ปกติ	
2.1	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรม CU351	☐	☒	Setpoint =50 Psi
2.2	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรมชุด Inverter	☐	☒	
2.3	ระบบป้องกันภายในตู้ควบคุมทำงานปกติหรือไม่	☑	☐	Voltage Supply =397,396,396 V
2.4	วัดค่าฉนวนขดลวดของมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑	☐	
2.5	วัดค่าความต้านทานขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑	☐	Resistance : M1 =1.4,1.4,1.4 Ω
2.6	ตรวจเช็คกระแสขณะมอเตอร์ทำงาน ปกติหรือไม่	☑	☐	M2 =1.4,1.4,1.4 Ω
2.7	ตรวจเช็คอุณหภูมิมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑	☐	
2.8	ตรวจเช็คอุณหภูมิขณะปั๊มน้ำทำงานปกติหรือไม่	☑	☐	Current : I1 =6.2,6.1,6.1 A
2.9	เช็คแรงดันสูงสุด Shut-off head ปั๊มน้ำแต่ละตัว	☑	☐	I2 =6.2,6.2,6.3 A
2.10	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐	☒	
2.11	ตรวจเช็คอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมปกติหรือไม่	☑	☐	Insulation : M1>50 MΩ
2.12	สภาพปะเก็น,โอริงหรือซีลกันรั่วปกติหรือไม่	☑	☐	M2>50 MΩ
2.13	เช็คลมในถังแรงดันมีปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑	☐	
2.14	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐	☒	PT =44 Psi.

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ชั่วโมงการทำงานของปั๊ม P1=60 h,P2=0 h

-จอแสดงผลCU351เสื่อมสภาพ ยังใช้งานได้

-On-Off 15%,Min Pressure 20 Psi, Max Pressure 75 Psi

-Inverter Alarm Error 9 ทำการ Reset แล้ว / Inverter Error 4 บ่อย

-Thermostat ERT1C ชำรุด

-พัดลมระบายความร้อนตู้ Control ชำรุด 1 ตัว Inlet 4" 220Vac

-Megnetic LC1D12 K21 มีเสียงครางและมีคราบสีแดงของหน้าContactor

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCR
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 400 Volt, กำลังไฟฟ้า kw, กระแสเต็มพิกัด A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank :
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 12.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

		ปกติ	ไม่ปกติ	
2.1.	ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า	☑	☐	
2.1.1.	Start Setting of PSW 1 50 psi			Stop Setting of PSW 1 80 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2 30 psi			Stop Setting of PSW 2 60 psi
2.2.	ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑	☐	Voltage Supply =397,397,398 V
2.3.	ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑	☐	Resistance : M1 =1.4,1.5,1.4 Ω
2.4.	ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑	☐	M2 =1.4,1.4,1.4 Ω
2.5.	ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑	☐	Current : I1 =6.0,6.2,6.0 A
2.6.	ตรวจเช็คค่า.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑	☐	I2 =6.2,6.3,6.3 A
2.7.	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑	☐	Insulation : M1>5 MΩ
2.8.	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑	☐	M2>5 MΩ
2.9.	เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☐	☒	PT = Tank ชำรุด
2.10.	อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐	☒	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Pressure Tank ชำรุด 300-500 L.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCM10-3, 96806946, ปีผลิต P20448

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.2 kw, กระแสเต็มพิกัด 4.7 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-U 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.2 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =400,396,403 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.6,4.6,4.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.6,4.6,4.6 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.3,3.2,3.3 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.2,3.2,3.2 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>50 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-บนถังแรงดันเป็นสนิม 300V

-Pressure Tank ชำรุด GT-U300V 96573259 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 1/4"

-Compound Gauge, Pressure Gauge ชำรุด

4

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH12-60 CVBE,D4N508030, ปีผลิต P10708,OL Set 4.2 A

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos,1xCM10-3,A98694016,P1-1912,MG90LC,OL Set 5.0 A

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า P1= 4.3 /P2= 5.0 A

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =404,406,403 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.3,4.4,4.4 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =5.0,4.9,5.0 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.3,3.2,3.2 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.5,3.6,3.6 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>60 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 46 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump มีน้ำซึมและเป็นสนิมบริเวณเกลียววาล์ว

-Supprot ท่อทางดูดชำรุด

-แก้ไขเติมลม 46 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20719

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =402,403,402 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.6,7.7,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =7.6,7.6,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.2,3.1,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.1,3.2,3.2 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1>50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>50 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 50 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Megnetic Control Pump เสื่อมสภาพ 2 ตัว (LC1D09 2ตัว) (LRD08 1ตัว)

-*พบ Relay Contact เสื่อมสภาพ (Relay MY2 220VAC 5 ตัว , Realy MY2 24VAC 2 ตัว)

-ฐานปั๊มผุ , ท่อเป็นสนิม

-แก้ไขเติมลม 50 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, ปีผลิต P1-2102

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.0 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =402,404,401 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.6,4.5,4.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.7,4.6,4.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =2.9,3.0,2.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.1,3.0,3.1A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>80 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>80 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT =50 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขเติมลม 50 Psi.

-Supportท่อทางดูดชำรุด

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20544
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 38 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =403,402,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.3,4.3,4.3 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = N/A Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.0,3.0,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =N/A A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2> - MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 44 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่ายผุเป็นสนิม
-แก้ไขเติมลม 44 Psi.
-*Pump 2 ไม่มี

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20612
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 300 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,402,404 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 4.7,4.8,4.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.9,7.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.3,3.2,3.3 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = >10 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >60 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >5 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 50 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#2 ใบพัดรุด เสนอปั๊มใหม่+เปลี่ยนท่อดูดจ่ายใหม่
-สปริงโหลดฐานปั๊มชำรุด
-มีน้ำซึมเกลี่ยววาล์วก่อนเข้าสแตนเนอร์
-ท่อทางดูดและจ่ายผุเป็นสนิมมีน้ำซึม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, ปีผลิต P1-2131

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.0 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : McBell MB-300VL

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 3.5 Bar Stop Setting of PSW 1 4 Bar

2.1.2. Start Setting of PSW 2 2 Bar Stop Setting of PSW 2 3.5 Bar

2.2. ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรมชุด Inverter ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,401,402V

2.3. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.4. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 4.6,4.5,4.5 Ω

2.5. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 4.6,4.6,4.6 Ω

2.6. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.12,3.09,3.10 A

2.7. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.20,3.20,3.17 A

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.10. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 3.2 Bar.

2.11. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่ายไม่มี Pressure Gauge 0-10 Bar. (วาล์ว 1/2" ,สามทาง PPR 1", ต่อตรงเกลียวใน 1/2")

-ปรับตั้งค่า Inverter

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCM10-4 AVBE, A98694017, ปีผลิต P1-1908

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 6.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 6.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =402,401,403 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =3.3,3.2,3.3 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =3.3,3.3,3.3 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =5.0,5.1,5.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =5.0,4.9,4.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1>50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>50 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 38 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Relay R1 MY2 24VAC ชำรุด

-ทำการหรีวาล์วทางจ่ายไว้

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20612
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 38 psi Stop Setting of PSW 1 58 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =398,398,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.5,7.5,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.1,3.0,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = N/A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 37 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อเข้าถังแรงดันและเกลียววาล์วก่อนเข้า PRV ผุเป็นสนิมและมีน้ำซึม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20614
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =398,400,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =5.0,5.1,5.1 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.6,4.8,4.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.9,3.9,3.8A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.0,2.9,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 50 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Pump#1 Overload trip ตรวจเช็คแก้ไขปกติ ทำการ Reset เรียบร้อย
-แก้ไขเติมลม 50 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20546
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =405,405,406 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 5.0,5.0,5.0Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 5.0,5.0,4.9Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =4.0,4.0,4.1A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =4.0,3.9,3.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>200 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>200 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 30 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump 2 มีน้ำซึมและผุเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10612
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =396,399,397 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =7.7,7.8,7.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =3.1,3.0,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 38 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขเติมลม 38 Psi.
-มีน้ำซึมเกลียววาล์วทางจ่ายและเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump1xCM10-3 AVBE,A968694016 ,P1-1413 OL Set 4.5 A
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Booster pump 1xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10713,P2 OL Set 5.0 A
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 4.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า P1 = 4.5 A , P2 = 5.0 A

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi	Stop Setting of PSW 1 65 psi		
2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi	Stop Setting of PSW 2 55 psi		
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =404,405,405 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.6,4.6,4.5 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.9,5.0,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =2.8,2.9,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =4.3,4.3,4.2 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1>80 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียวท่อทางจ่าย Pump 1,2 เป็นสนิมและมีน้ำซึม
-Relay R1 เสื่อมสภาพ MY2 24VAC 1 Ea.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20628
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi	Stop Setting of PSW 1 70 psi		
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi	Stop Setting of PSW 2 45 psi		
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Voltage Supply =405,405,406 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.7,4.7,4.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.7,4.7,4.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =4.2,4.1,4.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =4.2,4.1,4.1 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 10 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump1 เป็นสนิมและมีน้ำซึม
-Pressure Gauge เข็มชำรุด 2.5",0-10 Bar. 1/4"
-Pressure Tank 10 Psi ยางไดอะแฟรมเสื่อมสภาพ
-*Pump 1 Bearing เสียงดัง

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20620
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi	Stop Setting of PSW 1 65 psi		
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi	Stop Setting of PSW 2 45 psi		
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Voltage Supply =404,402,404 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =5.0,5.0,4.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.9,5.0,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =N/A A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =3.9,4.0,3.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 35 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียวท่อทางจ่าย Pump 1มีน้ำซึมและผุเป็นสนิม
-ลมต่ำ
-Pump 1 ใบพัดชำรุดเสนอ Pump ใหม่
-พบรากไขภายใน Tank 1 / แก้ไขแล้ว

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20540
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi	Stop Setting of PSW 1 60 psi		
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi	Stop Setting of PSW 2 45 psi		
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =403,400,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.9,4.9,5.0 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.9,5.0,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =4.1,4.0,4.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =4.0,3.9,3.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	PT = 18 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump 1 ผุเป็นสนิมและมีน้ำซึม
-ลมต่ำ

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20533
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 404,400,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.6,7.7,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.0,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>80 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 32 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายก่อนเข้า PRV ผุเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump Pump1 CM10-3 AVBE, A986940161, ปีผลิต P1-2250
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos Pump2 CH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20608
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 404,402,404 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.6,4.5,4.5 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.9,5.0,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.2,3.1,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =4.0,3.9,4.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>90 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>90 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ลมต่ำ

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1 / 2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10741

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,398,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.8,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.0,3.1,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = 20 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Latching Relary W-LT2 ชำรุด

-ท่อทางจ่ายผุเป็นสนิมและมีน้ำซึม

- ลมต่ำ

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1 / 2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20533

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 404,405,403 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.4,7.7,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.1,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>60 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10877

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 40 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,399,402V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 8.0,8.2,8.2 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 8.0,8.1,8.0 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.8,2.8,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >60 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10725

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 45 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 8.2,8.1,8.1 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 8.0,7.9,7.9 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.0,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,2.9,2.8 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียววาล์วท่อทางจ่าย Pump #1,#2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10822
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 403,401,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.0,2.9,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.6,2.7,2.7A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >60 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 36 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump #1,2 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์ว

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10822
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 403,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.7,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.0,3.9,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.8,2.9,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >150 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >150 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 42 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump #2 บริเวณเกลียววาล์วทางจ่ายเป็นสนิมและมีน้ำซึม

-Pressure Gauge ชำรุด 4" 0-16 PSI. เปลี่ยนเป็น 2.5" 0-10 Bar.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10822

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,402,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.5,7.5,7.5 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = >12.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >20 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#1 ใบพัดรุด (เสนอราคาปั๊มใหม่+ท่อทางจ่าย)

-*ท่อทางจ่ายผุควรเปลี่ยนใหม่

-กระจกตู้ Control แตกชำรุด

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10741

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,401,403 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.5,7.6,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,3.0,3.1 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >200 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายผุเป็นสนิม ควรแก้ไขเปลี่ยน

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10821

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 75 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 398,402,396 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,2.8,2.8 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 20 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายก่อนเข้า PRV. มีน้ำซึมเอายางพันเอาไว้

-ลมต่ำ

-*Pump#1 มีเสียงดังภายในปั๊มขณะ Stop

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10821

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,398,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.1,3.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,3.0,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-กรอบ PSW แตกทั้ง 2 ตัว KP35

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCHB-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,399,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.7,7.8,7.8 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.8,7.8 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.2,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,2.9A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >150 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >150 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 34 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขถอดล้างท่อทองแดงเข้า PSW.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCHB-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,397,397 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.7,7.8,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,2.9,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 36 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขถอดล้างท่อทองแดงเข้า PSW.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,398,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.8,7.8,7.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.8,7.7,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.9,3.0,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 41 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#1 Seal รั่ว , Magnetic Cotrol Pump 1 ชำรุด LC1D01
-*PSW ชำรุด 1 ตัว KP35
-*Pump#1 ปิดทางดูดและทางจ่ายไว้

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.7,7.6,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = N/A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.2,3.1,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 44 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#1 ทำงานสียงดังใบพัดรูด OFF ไว้ เปิดใช้งาน PL
-ท่อทางจ่าย Pump #1,#2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม
-ท่อเข้าถังแรงดันเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต 10817
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 397,400,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.1,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,2.092.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >90 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >90 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 33 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Latching Relay ชำรุด (W-LT2)
-ท่อทางจ่าย Pump2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,397,397 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.0,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 31 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump #1,2 มีน้ำซึมและเป็นสนิมบริเวณเกลียววาล์ว
-กรอบ PSW แตกทั้ง 2 ตัว KP35

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,396,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.8,7.7,7.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.8,7.8,7.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.2,3.1,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,2.9,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 20 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Latching Relay ชำรุด (W-LT2)

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 402,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.8,7.6,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.0,2.9,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,2.9,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >40 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 36 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump #1 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 75 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,400,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.9,8.0,8.0 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.8,7.8,7.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.6,2.7,2.7 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.7,2.7,2.6 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pressure Tank ชำรุด GT-D-170V 96528345

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10719
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 100 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.8,7.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.6,2.6,2.5 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.6,2.7,2.5 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >8 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >6 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*ถังแรงดันมีน้ำออกที่วาล์วลูกศร 100L.
-*ค่าฉนวน Motor ต่ำ
-กระจกตู้ Control ชำรุด

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,399,400 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.9,3.2 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >200 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 38 Psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียวบริเวณข้อต่อแฟรกเข้าถังแรงดัน,ทางจ่าย Pump1 มีน้ำซึมและสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 399,400,398 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.6,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.0,3.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 32 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อเข้าถังแรงดันและทางจ่าย Pump#2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
บุคคลติดต่อ	: คุณพิทักษ์ 087-8892929		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 401,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.65 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.2,3.2,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 3.0,3.1,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 35 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน Motor แตก Pump#1

-*ทางจ่าย Pump1 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์วและเป็นสนิม

-กรอบ Flow Swith ชำรุด KP35

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 40 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 402,399,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.2,3.2,3.3 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 3.2,3.1,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 26 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Latching Relay (W-LT2,WIP) ชำรุด

-ลมต่ำ

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos .

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.1,13.2 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.3,2.2,2.2 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >90 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดชำรุด

-Bearing Motor เสียงดัง

-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 2.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,396,401 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.1,13.1 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,1.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดชำรุด

-Check Valve ทางจ่ายของปั๊มชำรุด Eurostop 1"

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10427
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 2.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,396,398 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.0,13.0,13.1 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,2.0,2.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >80 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดชำรุด
-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม
-แก้ไขเติมลม 45 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,397,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.2,12.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.2,2.0,2.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 42 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-Timer 0-60 Sec. ชำรุด
-แก้ไขเติมลม 42 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10552
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 35 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.2,13.3 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.1,2.0,2.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าด.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >70 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม
-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 398,399,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.0,13.2,13.2 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,2.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าด.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม
-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 42 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,396,398 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.3,13.2,13.2 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.1,2.2,2.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าต.ต.หขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >20 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-กรอบ Pressure Swith แตก
-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,396,398 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.3,12.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,2.1,2.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าต.ต.หขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Bearing Motor เสียงดัง
-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม
-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi	Stop Setting of PSW 1 60 psi		
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi	Stop Setting of PSW 2 N/A psi		
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,396,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 13.2,13.2,13.2 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 2.0,1.9,1.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >150 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-เปิดBypassมาใช้งานอยู่, แก้ไขล่อน้ำทดสอบ
-พบท่อทางดูดรั่ว

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10451
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi	Stop Setting of PSW 1 55 psi		
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi	Stop Setting of PSW 2 N/A psi		
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,398,392 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 13.1,13.2,13.2 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 2.1,2.0,2.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >150 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster Pump 2xCR15-7 HQQE, A96501898, ปีผลิต P10827
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 11.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 12.0 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-U 500V
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 12.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 90 psi Stop Setting of PSW 1 120 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 60 psi Stop Setting of PSW 2 80 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =400,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =1.3,1.3,1.3 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =1.3,1.4,1.4 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =9.5,9.4,9.5 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =9.7,9.6,9.6 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 83 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*ทางจ่าย Pump1,2 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์วและเป็นสนิม
-*ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน Motor แตก Pump#2
-ลมต่ำแก้ไขเติมลม 83 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,399,499 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.4,13.5,13.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,2.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >20 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-กรอบ PSW แตกชำรุด (KP1)
-Timer ชำรุด 1 ตัว
-แก้ไขเติมลม 45 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster Pump 2xCR15-5 HQQE, 96501896, ปีผลิต P10823
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 7.9 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 450L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 60 psi		Stop Setting of PSW 1 80 psi	
2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi		Stop Setting of PSW 2 60 psi	
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =400,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =1.9,1.9,1.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =2.0,1.9,1.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =6.7,6.6,6.7 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =6.9,6.9,6.8 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 55 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☑ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*ท่อทางจ่าย Pump1,2 มีน้ำซึมบริเวณแกลียววาล์ว
-*ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน Motor แตก
-ลมต่ำแก้ไขเติมลม 55 Psi.
-แก้ไขเปลี่ยน Latching Relay

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster Pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20544
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi		Stop Setting of PSW 1 60 psi	
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi		Stop Setting of PSW 2 55 psi	
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =400,400,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =7.6,7.7,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =7.7,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =3.1,3.2,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =3.2,3.2,3.1 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-พบท่อเข้า Pressure Switch ตัน แก้ไขล้างทำความสะอาด
-ลมต่ำแก้ไขเติมลม 45 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR15-3 HQQE, A96501894, ปีผลิต P10833
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 3.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 6.3 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 6.8 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 30 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 20 psi Stop Setting of PSW 2 40 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 407,405,406 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 3.6,3.6,3.5 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 3.6,3.6,3.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 4.4,4.4,4.5 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 4.5,4.5,4.4 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank บำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Tank บำรุดGT-D-300V 96528347 มีน้ำออกวาล์วลูกศร

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Pump CH2-30 PT, 95142026, ปีผลิต P11214
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 0.28 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.3 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 8L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า - Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 20 psi Stop Setting of PSW 1 35 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 223 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 1.93 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 > MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank บำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Tank บำรุด GT-H-*V, 96526321)

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster Pump 3xNB32-200.1/188, A96566333, ปีผลิต P20727
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 7.7 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 7.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,402,404 V
2.1.1. Start Setting of PSW 1 ____ psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 ____ psi Stop Setting of PSW 2 ____ psi
2.1.2. Start Setting of PSW 3 ____ psi Stop Setting of PSW 3 ____ psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 2.4,2.3,2.3 Ω
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 2.4,2.4,2.4 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M3 = 2.4,2.4,2.3 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 4.5,4.5,4.6 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 4.2,4.1,4.0A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ I3 = 4.6,4.6,4.6 A
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ M3 >80 MΩ M2 >80 MΩ
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Pressure Tank ชำรุดมีน้ำออกวาล์วลูกศร GT-D-300V 96528347
-PLC Omron ชำรุด
-Pump2 ไม่สามารถทดสอบได้ Selector Switch ชำรุด
-Check Valve ทางจ่าย Pump 1 ย้อนกลับ Eurostop 11/4"

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 13 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR32-5-2 HQQE, A96420723, ปีผลิต P20417
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 11.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 8.8 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : Zilmet 500L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 10.0 Amp. With Hydro mini control 1 pump

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 90 psi Stop Setting of PSW 1 115 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 80 psi Stop Setting of PSW 2 100 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 0.8,0.8,0.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 1.0,1.0,1.0 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 7.4,7.4,7.5 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 5.9,5.8,6.0A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >150 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-"Pressurs Tank ชำรุด
-Low Flow 30 Psi

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 13 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR15-5 HQQE, A96501896, ปีผลิต P10834
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos 85D15413
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 8.8 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-U 500V
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 60 psi — Stop Setting of PSW 1 120 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi — Stop Setting of PSW 2 60 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 394, 394, 392 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 1.9,1.9,1.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 2.0,2.0,1.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 5.2,5.1,5.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.6,3.6,3.5 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >50 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pressure Tank ชำรุด รอเปลี่ยน
-*Pump#2 ชำรุด รอซ่อมเปลี่ยน
-*พบ Relay MY2 220VAC หน้า Contact เสื่อมสภาพ 4 ตัว
-*พบ Relay MY2 24VAC หน้า Contact เสื่อมสภาพ 3 ตัว

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster Pump 2xCH12-60 CVBE, D4P508030, ปีผลิต P10708
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 3.18 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi — Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi — Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,404,403 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 4.9,5.0,5.0 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 4.9,4.7,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 4.1,4.0,4.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = N/A A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 37 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump2 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์วและเป็นสนิม
-Phase Protector ชำรุด ปัจจุบันต่อตรงไว้ (W-OP4 WIP)
-Pump 2 Seal รั่ว Bearing เสียงดัง CH12-60

[redacted]

#840609392782 *Document Date : 02/02/2567 *Printed : 03-02-2567 08:56:06

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008744205
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	840609392782
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	2,612,388.01
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	011-196247XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before That Day	19 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06101	KPUK9813	6101484872	5124	31/01/2567	01/2567	22-33 KV	6000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	10.686	10.470	1296.00
	OP	8.400	8.240	960.00
	H	10.664	10.452	1272.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1979.600	1931.740	287160.00
	OP	1080.870	1056.960	143460.00
	H	1541.140	1512.100	174240.00
	รวม			604860.00
ปัจจัยการ์		4.363	4.278	510.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1296.00 กว.	132.9300	172,277.28
Off Peak 1272.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 287160.00 หน่วย	4.1839	1,201,448.72
Off Peak 317700.00 หน่วย	2.6037	827,195.49
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		2,201,233.73

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/12/66	588600.00
30/11/66	513900.00
31/10/66	555120.00
30/09/66	393480.00
31/08/66	627900.00
31/07/66	689760.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	2,201,233.73
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	240,250.39
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	2,441,484.12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	170,903.89
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,612,388.01
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,612,388.01

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคูณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67
สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus
แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ว.65

#840609446737 *Document Date : 02/03/2567 *Printed : 02-03-2567 08:55:33

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008744205
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	840609446737
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	2,700,232.89
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	011-196247XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before That Day	19 มีนาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06101	KPUK9813	6101484872	5124	29/02/2567	02/2567	22-33 KV	6000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หลังไฟฟ้าสูงสุด	P	10.916	10.686	1380.00
(กิโลวัตต์)	OP	8.575	8.400	1050.00
	H	10.906	10.664	1452.00
พลังงานไฟฟ้า	P	2029.510	1979.600	299460.00
(หน่วย)	OP	1105.610	1080.870	148440.00
	H	1570.160	1541.140	174120.00
รวม				622020.00
ดีมานด์		4.460	4.363	582.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1380.00 กว.	132.9300	183,443.40
Off Peak 1452.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 299460.00 หน่วย	4.1839	1,252,910.69
Off Peak 322560.00 หน่วย	2.6037	839,849.47
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		2,276,515.80

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
31/01/67	604860.00
31/12/66	588600.00
30/11/66	513900.00
31/10/66	555120.00
30/09/66	393480.00
31/08/66	627900.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	2,276,515.80
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	247,066.34
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	2,523,582.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	176,650.75
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,700,232.89
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,700,232.89

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคูณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67
สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus
แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

#098009832423 *Document Date : 02/04/2567 *Printed : 02-04-2567 16:09:40

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008744205
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	098009832423
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	2,538,965.30
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	011-196247XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before That Day	19 เมษายน 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06101	KPUK9813	6101484872	5124	31/03/2567	03/2567	22-33 KV	6000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หลังไฟฟ้าสูงสุด	P	11.136	10.916	1320.00
(กิโลวัตต์)	OP	8.734	8.575	954.00
	H	11.115	10.906	1254.00
หลังงานไฟฟ้า	P	2074.050	2029.510	267240.00
(หน่วย)	OP	1127.940	1105.610	133980.00
	H	1601.860	1570.160	190200.00
รวม				591420.00
กิโลวาร์		4.547	4.460	522.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1320.00 กว.	132.9300	175,467.60
Off Peak 1254.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 267240.00 หน่วย	4.1839	1,118,105.44
Off Peak 324180.00 หน่วย	2.6037	844,067.47
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		2,137,952.75

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
29/02/67	622020.00
31/01/67	604860.00
31/12/66	588600.00
30/11/66	513900.00
31/10/66	555120.00
30/09/66	393480.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	2,137,952.75
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	234,912.02
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	2,372,864.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	166,100.53
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,538,965.30
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,538,965.30

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ข่าวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
แลกคะแนนเป็นเงินคืนค่าไฟได้ทุกวันแล้วนะ
มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมและแลกคะแนนกันเถอะ
ทำได้ง่าย ๆ บนมือถือในแอปพลิเคชัน PEA SMART Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

#841009557534 *Document Date : 02/05/2567 *Printed : 02-05-2567 08:37:22

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008744205
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	841009557534
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	3,011,851.29
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	011-196247XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before That Day	20 พฤษภาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06101	KPUK9813	6101484872	5124	30/04/2567	04/2567	22-33 KV	6000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	11.398	11.136	1572.00
(กิโลวัตต์)	OP	8.927	8.734	1158.00
	H	11.365	11.115	1500.00
พลังงานไฟฟ้า	P	2127.430	2074.050	320280.00
(หน่วย)	OP	1155.180	1127.940	163440.00
	H	1637.840	1601.860	215880.00
รวม				699600.00
ดีมาน์		4.649	4.547	612.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1572.00 กว.	132.9300	208,965.96
Off Peak 1500.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 320280.00 หน่วย	4.1839	1,340,019.49
Off Peak 379320.00 หน่วย	2.6037	987,635.48
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		2,536,933.17

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/03/67	591420.00
29/02/67	622020.00
31/01/67	604860.00
31/12/66	588600.00
30/11/66	513900.00
31/10/66	555120.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	2,536,933.17
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	277,881.12
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	2,814,814.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	197,037.00
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	3,011,851.29
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	3,011,851.29

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สาดความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงถึง 150 คะแนน
เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบบิลเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้
ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.
อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

#841009611391 *Document Date : 02/06/2567 *Printed : 02-06-2567 09:26:10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008744205
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	841009611391
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	2,661,241.88
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	011-196247XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before That Day	19 มิถุนายน 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06101	KPUK9813	6101484872	5124	31/05/2567	05/2567	22-33 KV	6000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	11.665	11.398	1602.00
(กิโลวัตต์)	OP	9.135	8.927	1248.00
	H	11.624	11.365	1554.00
พลังงานไฟฟ้า	P	2172.530	2127.430	270600.00
(หน่วย)	OP	1179.030	1155.180	143100.00
	H	1671.430	1637.840	201540.00
รวม				615240.00
กิโลวาร์		4.753	4.649	624.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1602.00 กว.	132.9300	212,953.86
Off Peak 1554.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 270600.00 หน่วย	4.1839	1,132,163.34
Off Peak 344640.00 หน่วย	2.6037	897,339.17
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		2,242,768.61

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
30/04/67	699600.00
31/03/67	591420.00
29/02/67	622020.00
31/01/67	604860.00
31/12/66	588600.00
30/11/66	513900.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	2,242,768.61
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	244,373.33
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	2,487,141.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	174,099.94
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,661,241.88
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,661,241.88

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สาดความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงถึง 150 คะแนน
เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบบิลเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้
ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.
อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

#841409664187 *Document Date : 02/07/2567 *Printed : 03-07-2567 08:55:02

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008744205
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	841409664187
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	2,337,515.92
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	011-196247XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before That Day	19 กรกฎาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K06101	KPUK9813	6101484872	5124	30/06/2567	06/2567	22-33 KV	6000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	11.874	11.665	1254.00
(กิโลวัตต์)	OP	9.284	9.135	894.00
	H	11.826	11.624	1212.00
พลังงานไฟฟ้า	P	2210.520	2172.530	227940.00
(หน่วย)	OP	1199.330	1179.030	121800.00
	H	1705.190	1671.430	202560.00
รวม				552300.00
กิโลวาร์		4.836	4.753	498.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1254.00 กว.	132.9300	166,694.22
Off Peak 1212.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 227940.00 หน่วย	4.1839	953,678.17
Off Peak 324360.00 หน่วย	2.6037	844,536.13
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,965,220.76

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
31/05/67	615240.00
30/04/67	699600.00
31/03/67	591420.00
29/02/67	622020.00
31/01/67	604860.00
31/12/66	588600.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,965,220.76
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	219,373.56
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	2,184,594.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	152,921.60
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,337,515.92
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,337,515.92

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด ผ่านระบบ ttb Business one ได้ทั้ง website และ application โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10.- บาทต่อรายการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

เอกสารแนบที่ 10

หนังสือการตอบรับการซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต เทศบาลตำบลรัษฎา

หมายเลขใบอนุญาต ดพฝ.-ร ๒๔๔ หมดอายุ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ภก ๕๒๗๐๑/ว๑๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

<u>ส่วนที่ ๑</u> รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม[illegible]

ประเภทกิจการ โรงแรม

เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๙ ซอย ถนน [illegible]

ตำบล/แขวง [illegible] อำเภอ/แขวง เมือง จังหวัด [illegible]

โทรศัพท์ ๐๖๖-๓๖๖๐๐๐ โทรสาร

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๒๔๐ คน หญิง ๑๐๔ คน ชาย ๑๓๖ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒๔๐ คน หญิง ๑๐๔ คน ชาย ๑๓๖ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๔.๑ นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม ๔.๒ นายประสาร ทองใบ

๔.๓ นายอภิสิทธิ์ จาตุอาภรณ์ ๔.๔ นายสมบูรณ์ เกื้อหนุน

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๔.๑ นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม ๔.๒ นายประสาร ทองใบ

๔.๓ นายอภิสิทธิ์ จาตุอาภรณ์ ๔.๔ นายสมบูรณ์ เกื้อหนุน

ลงชื่อ.....

(นายวัชระ คม)

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....

(ศาสตราจารย์[illegible])

รอง(อาจารย์[illegible])

[illegible]

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

[redacted]

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ฝ.๓๓/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลรัษฎา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๔๔

ขอรับรองว่า

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด (โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต)

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๒๔๐ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

.....

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา