

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Notting Hill Jatujak Interchange ของนิติบุคคลอาคารชุด นอตติง ฮิลล์ จตุจักร อินเตอร์เชนจ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 858 ถนน พหลโยธิน 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ) พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Notting Hill Jatujak Interchange ของนิติบุคคลอาคารชุด นอตติง ฮิลล์ จตุจักร อินเตอร์เชนจ์ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ) คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพสระว่ายน้ำ พบว่า การตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นค่า บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ค่า TSS ในเดือนมีนาคม-เมษายน และมิถุนายน ค่า TDS ในเดือนมกราคม ค่า BOD ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และมิถุนายน ค่า Sulfide ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน ค่า TKN ทุกเดือน พ.ศ. 2567 และบริเวณบ่อกักสุดท้ายก่อนปล่อยออก ่า TSS และ BOD ในเดือนมีนาคม-เมษายน และมิถุนายน ค่า Sulfide ในเดือนเมษายน และมิถุนายน ค่า TKN ในเดือนมกราคม-เมษายน และมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ เนื่องมาจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การล้างห้องพักรถ ล้างรถ ล้างรถบรรทุก น้ำเสียจากห้องน้ำ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำทุกเดือน และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำเพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดต่อไป ตลอดปีระยะดำเนินการ