

6. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการมิได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ทางโครงการมีช่างอาคาร ทำหน้าที่ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นประจำ ทุกเดือน มีการเติมจุลินทรีย์ ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ทำให้การเดินระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดมีประสิทธิภาพดี และจัดทำสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและ รายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ส่งให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ทุกเดือน ในครั้งนี้ เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566

ในช่วงการดำเนินการช่วงต่อไปเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 โครงการได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทเข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการ ระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. และจะรายงานในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระยะเปิดดำเนินการ ฉบับเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ต่อไป

6.2 สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อสำรองน้ำใต้ดิน

โครงการมิได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่ ถังเก็บสำรองน้ำใต้ดิน ในเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 เพื่อตรวจหาเชื้อ อี โคไลน์ ในช่วงการดำเนินการช่วงต่อไปเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 โครงการได้ ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทเข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใช้ของโครงการและจะรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการระยะเปิดดำเนินการ ฉบับเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ต่อไป

6.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ พบว่าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และอยู่ใน สภาพดี เช่น ระบบระบายน้ำ ไม่อุดตัน สามารถระบายน้ำได้ดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศไว้สม่ำเสมอ ภายในอาคารสามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี มีหน้าต่างประตูบาน ใหญ่ ระบายอากาศ โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบ ดูแล ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และระบบประปา และปั๊มสูบน้ำ ท่อน้ำไม่ชำรุด และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ต้นไม้ภายใน โครงการมีการปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ในระดับหนึ่ง การ ระบายอากาศภายในโครงการสามารถระบายอากาศได้ดีเนื่องจากมีพื้นที่โล่งกว้าง ลานจอดรถมีลักษณะ โปร่งโล่ง ไม่เย็นตันที่ปลูกริมอาคารและพื้นที่จอดรถ ให้ความร่มรื่น และสวยงาม ใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำ เสียสามารถนำต้นไม้มั ช่วยให้ประหยัดน้ำได้อีกทางหนึ่ง

โครงการได้รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับ
ผู้พักอาศัยของโครงการและพนักงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมซ่อมอพยพหนีไฟและการใช้
อุปกรณ์ป้องกัน และเตือนอัคคีภัย และการดับเพลิงต่าง ๆ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป ทางโครงการจัดตั้งทีมงานสำหรับเป็นผู้นำในการดำเนินการไว้เป็นประจำทุกปีและจัด
ซ่อมอพยพหนีไฟและการอบรมซ่อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยไว้อย่างเคร่งครัด