

วันที่

มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามการ ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Cooper Siam

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 ฉบับ  
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่บริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 28/6 ซอยรามอินทรา 45/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ **Coon Siam** ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งได้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยมีเงื่อนไขให้โครงการ ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ สผ.พิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างระยะดำเนินโครงการ (รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือน กรกฎาคม 2566 - ธันวาคม 2566 ) และขอให้นำส่งมายังท่านเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวเพื่อโปรดดำเนินการพิจารณา จักขอบคูนยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..........ผู้ลงนาม  
บริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
โดยมีนายสมนึก เคลือวัลย์ เป็นผู้กระทำการแทน  
ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด Cooper Siam





รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ Cooper Siam (ระยะดำเนินการ)

ช่วงเดือน กรกฎาคม 2566 – ธันวาคม 2566



นิติบุคคลอาคารชุด คูเปอร์ สยาม  
เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวงรongเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
เจ้าของโครงการ บริษัท Coon Siam

บริหารงานโดย บริษัท บริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

28/6 ซอยรามอินทรา 45/1

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10240

---





รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ Cooper Siam (ระยะดำเนินการ)

ช่วงเดือน กรกฎาคม 2566 – ธันวาคม 2566



นิติบุคคลอาคารชุด คูเปอร์ สยาม  
เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวงรongเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
เจ้าของโครงการ บริษัท Coon Siam

บริหารงานโดย บริษัท บริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
28/6 ซอยรามอินทรา 45/1  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10240

---

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Cooper Siam

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - ธันวาคม 2566

วันที่ มกราคม 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด Cooper Siam โดย บริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Cooper Siam ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - ธันวาคม 2566 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ตำแหน่ง	
1.นายณัฐวุฒิ	ภุทธิรัฐชัย		ช่างอาคาร
2.นายฤทธิพร	ชนชนะกุล		เจ้าหน้าที่อาคาร
3.นายอนวัช	แก้วพวง		ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการนิติบุคคลลงนาม



โดยบริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

มีนายสมนึก เคลือวัลย์เป็นผู้กระทำการแทน

ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด Cooper Siam

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Cooper Siam

1. โครงการ Cooper Siam
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ Koon Siam
4. สถานที่ติดต่อเลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดยบริษัท บริษัท คุณ สยาม
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งสุดท้ายเมื่อ ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
  - อาคารสูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
  - ขนาดพื้นที่โครงการอาคารชุด ขนาดพื้นที่ (1-2-21.6 ไร่)
  - กิจกรรมในโครงการ(โดยสรุป)
  - \*แหล่งน้ำใช้ใช้น้ำจากการประปานครหลวงสาขาแมนศรี
  - \*การใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง สาขาลongเตย
  - \*การบำบัดน้ำเสียโครงการจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งสมบูรณ์(completely activated Sludge)
  - \*การวัดการขยemelลอย/กากของเสีย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน