

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินและ โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 7 รายงานการฝึกอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (MDB)

เอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จน้ำ/ไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

Certificate of Registration



antivc.com

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
90/2 M. A. Kathu, Kathu, Phuket, Thailand 83110

9/3886 M08 4, Kathy, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001·2015

the provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified

solid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latent Injuries 07 September 2033

THE JOURNAL OF CLIMATE

Printed / Date: 08 September 2024

www.bellacor.com



Mike Tims



Intertivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



รายงานการรับรองมาตรฐานเพื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบอนุญาต 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

บริษัท นิค เมจิชร์ จำกัด

(NIC MECHI CO., LTD.)

ที่อยู่ 0590

(Testing 0590)

02

(Issue No.)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Laboratory Name)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Accreditation No.)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Testing No.)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Laboratory status)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Permanent)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Temporary)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Mobile)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Multisite)

รายการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron {Fe} 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายงานการรับรองมาตรฐานเพื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบอนุญาต 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

บริษัท นิค เมจิชร์ จำกัด

(NIC MECHI CO., LTD.)

ที่อยู่ 0590

(Testing 0590)

02

(Issue No.)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Laboratory Name)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Accreditation No.)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Testing No.)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Laboratory status)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Permanent)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Temporary)

สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ

(Mobile)

ฉบับที่ 02 (Issue No.)	ออกให้ครั้งต่อไปที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) สถาบันวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ <input checked="" type="checkbox"/> ถาวร <input type="checkbox"/> ทดลองสำหรับ <input type="checkbox"/> ชั่วคราว (Permanent) <input type="checkbox"/> สถานที่ <input type="checkbox"/> ชั่วคราว (Site) <input type="checkbox"/> คลังสินค้าทั่วไป <input type="checkbox"/> คลังสินค้าที่เคลื่อนย้ายได้ (Mobile) <input type="checkbox"/> คลังสินค้าที่เคลื่อนย้ายได้ (Multisite)	ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) <input type="checkbox"/> เหลือเช็ค <input type="checkbox"/> คลังสินค้าที่เคลื่อนย้ายได้ (Mobile) <input type="checkbox"/> คลังสินค้าที่เคลื่อนย้ายได้ (Multisite)
สาขาระบบทดสอบ (Field of Testing)	สาขาระบบทดสอบ (Parameter)	รายการทดสอบ (Test Method)

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

(๗) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไนโตรเจนกําลังทำให้เครื่องจักรติดตัวตามสาย แล้วเนยก้าว
น้ำหนักของน้ำมันเดินไปเรื่อยๆ

(๘) การตรวจสอบที่คืนให้รับทำโดยใช้เครื่องเงลเตาดํา (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การติดตั้งน้ำมันเพื่อใช้ต่อจะ จำนวนออกรวมจะงานห้องเชื้อห้องเครื่องย่อมลดลง
ให้เป็นไปตามวิธีการซึ่งจะลดผลกระทบต่อการผลิตภัณฑ์

ข้อ ๑๖ วิธีการติดตั้งอย่างนี้ ความดี และจะลดเวลาในการติดตัวอย่างน่า ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ ให้ปรับปรุงในระหว่างทุกๆ ขั้นตอน

ข้อ ๑๗ บรรณาธิการน้ำมันจะต้องดูแลในระหว่างทุกๆ ขั้นตอน

ประสาร ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

นายพงษ์ พิรุษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ วว 0804/ 16342

สำนักงานเรียนรู้และแผนสิ่งแวดล้อม
ชุดพิมพ์วัสดุฯ 7 ถนนเพชรบุรีที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

A หัวข้อ 2541

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการร่างแบบพื้นที่อิลล์ ภูเก็ต

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต

อ้างอิง หนังสือสำนักงานเรียนรู้และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/3936
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2541

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2541
2. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่โครงการร่างแบบพื้นที่อิลล์ ภูเก็ต
ของบริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด สื้องยืดมีฉบับดังต่อไปนี้

สำนักงานที่อยู่ที่อำเภอเมือง สำนักงานเรียนรู้และแผนสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการร่างแบบพื้นที่อิลล์ ภูเก็ต ของบริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ประกอบด้วยข้อความดังนี้
1. อาคารบ้านพักนักเรียน 3 ห้อง อาคารบ้านพักนักเรียน 14 หลังและอาคารโรงอาหาร 1 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 171 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 7-0-12.7 ไร่ ลักษณะเลขที่ 113/16-18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานนำเสนอตามกำหนดเวลาดังนี้
๑. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่านร่องรอยการที่หากออกศัย บริการซ่อมแซมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของบริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ปรับปรุงแก้ไขราบงานฯ ความดละ 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร บนพื้นที่ 27 หมื่นตารางเมตร 2541 จัดให้บริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ปรับปรุงแก้ไขราบงานฯ ความดละ 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร บนพื้นที่ 27 หมื่นตารางเมตร 2541 จัดให้บริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ดำเนินการตามที่ได้จัดตั้งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ สำนักงานฯ ดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันในส่วนของการพัฒนา รายงานฯ คัดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานเรียนรู้และแผนสิ่งแวดล้อมฯ ได้พิจารณารายงานฯ ฉบับดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชี้นำภูมิภาคฯ สำนักงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมฯ คณะกรรมการที่ก่อตั้งมาด้วย บริการซ่อมแซมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของบริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ปรับปรุงแก้ไขราบงานฯ ความดละ 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร บนพื้นที่ 27 หมื่นตารางเมตร 2541 จัดให้บริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ปรับปรุงแก้ไขราบงานฯ ความดละ 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร บนพื้นที่ 27 หมื่นตารางเมตร 2541 จัดให้บริษัท ภูเก็ต บรรยง จำกัด ดำเนินการตามที่ได้จัดตั้งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ สำนักงานฯ ดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันในส่วนของการพัฒนา รายงานฯ คัดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1


ສັນຕະນະ ອົບຄວາມສິ່ງທີ່ສັນຕະນະ 3 ອື່ນໍ້າ ກຳນົດຈາກພາວກົມຈາກທ່ານການກຳເຫັນ ແລະ
ກວມຖຸງຄູແລກປ່ອງກາງກາງ ນັບຕື່ມ ນາງກູ້ອາຍອື່ນໃຫຍ່ເກີຍເກີຍ ເກີຍອື່ນອຸ່ນຫຼັງພົມ

ຈິງເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງມີການກົມຈາກພາວກົມແລກເຫັນ ແລະ ຂອບເຂົ້າ
ໄສ້ສຳເນົາ ນາງເນັ້ນສືບແຈ້ງ ບ້ານີ້ກູ້ເກີຍ ພຣະຍະ ຈຳກັດ ເພື່ອກ່ຽວຂ້ອງມີການກົມຈາກພາວກົມ

ຊອແສດງກວານເຫັນທີ່ຈີ

(ນາງຕົກເລື້ອນທີ່ ດົງເຕີ)
ເຮົາອົກສໍາເກົາແບບມານແລະແຜ່ສິ່ງຫຼາຍດີ່ນ

ໂອຈົງວິເກຣະເກົ່າມຄະນະທະບຽນສິ່ງແວດ້ວນ
ເທຣ. 2792792, 2799703
ຮ່າງສາຣ. 2785469, 2713226



มาตรการป้องก้าและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการโรงเรียนพิจิตร ภูเก็ต ของเรียบ ภูเก็ต ยรรยง จ้าวพี. ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการฯ จัดตั้งนิธิตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิศาสตร์ ของบริษัท กูเก็ต ยารช์ จำกัด ประกอบด้วยอาชารัฐธรรมนูญ จำนวน ๓ รายการ อาชารูบบิการ ๑๔ หลักกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ จำนวน ๑ รายการ มีจำนวนห้องพักรวม 171 ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ 7-0-13.7 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 113/16-18 ถนนผู้ดูแล ตำบลคคลรุน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดทำโดยมหาวิทยาลัยสังคันธรินทร์ และมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พัฒนาภาระงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการที่พอกอาชีพ บริการชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว ลักษณะ

2. โครงการฯ จึงต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารธุรกิจใหม่ จำนวน ๓ ชั้น อาคารดังกล่าวใช้ระบบ Aerobic Bio-Film (Aerobic Fixed-Film) โดยมี Flow Chart ตามที่แนบมา ถ้าอาคารนั้นๆ ต้องการรับน้ำทิ้ง ๑๔ ลิตร/วินาที และอาคารธุรกิจใหม่ต้องการน้ำทิ้ง ๗๕ ลิตร/วินาที ให้ติดตั้งท่อระบายน้ำ Aerotel รุ่น AT-150E อย่างน้อย ๑ ถัง ซึ่งเพื่อน้ำสามารถนำม้วนได้ เส้นท่อไม่มีคุณภาพเท่าทั้งตามมาตรฐานความกันกรายเสียงจากอาคารจะระเกียบฯ ที่

3. เจ้าของท่าฯ จัดตั้งจัดเลี้ยงน้ำชาที่มีพิธีฐานความรู้ ก่อปีบัญชีประจำปีน้ำปัตรีนี้ เนื่อง
ควบคู่กับ ตรวจสอบ แล้วครั้งมาการทำงานของระบบหน้าบ้าน แล้วซ่างศักดิ์ตรวจสอบและนำร่องรัฐบาลเงินรั่ว
จัดทำในระบบบัญชีด้ เพื่อให้ระบบบัญชีด้สามารถบันทึกบัญชีเก็บได้ตามที่ต้อง

4. รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร ดังนี้

ร. นางรองนบพิริยาลักษ์ ที่ปรึกษาครุภัณฑ์ ผู้อำนวยการกองงบประมาณ กองทุนสืบสานประเพณีประวัติศาสตร์ ใน การ นำ บัดดhist ให้ได้ความน่าเชื่อถือทางวิชาการและน่าทึ่งจากภาคีในประเทศ ท. จัดงานครุภัณฑ์ จัดตั้งห้องเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้สามารถนำบัดดhist ใช้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

๖. ใช้ครั้งการฯ จัดที่โรงเรียนนี้ เนื่องจากส่องคุณสมบัติทางด้านภาษาเป็นอย่างดี แต่ครั้งก่อนๆ ไม่ได้รับอนุมัติ ดังนั้นขออภัยในความไม่สะดวก

7. ក្រុងការទាញយកតម្លៃក្នុងការបង់បាន និងការបង់បានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងការបង់បានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង

๓. ให้สัมภาระฯ จัดทำองค์ประกอบด้านภาคการบริหารที่ต้องสานพลภาพองค์ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ร้อยสังฆการช่าง ชีวิต กะรัง เป็นข้าราชการเดิม และภารกิจของวัฒนธรรมที่ต้องดูแลให้ทั้งภาคการศึกษาและภาคชุมชนที่ต้องดูแลอย่างเข้มแข็ง ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ประการที่หนึ่ง ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้สัมภาระฯ จัดทำแผนแม่บทเพื่อแก้ไขความล้าหลังของภาคล้านนาที่ดีที่สุด ๖ เดือน ที่จะถัดไป วิธีการติดตามตรวจสอบให้ใช้ชีวิตการที่เกิดขึ้นตามมาตราที่ว่าด้วย

๗. ภูมิทัศน์ ๑ แสดงให้เห็น ลักษณะของ ภูมิทัศน์ ที่อยู่ทาง ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นภูมิทัศน์ที่มีความตื้น ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงที่สูงต่ำเท่ากัน และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าภูมิทัศน์ที่สูง ภูมิทัศน์ ที่มีลักษณะนี้จะทำให้เสื่อ ไม่ใช่ส่วนที่สำคัญ รถจักรยาน จักรยาน และสัตว์เลี้ยง เช่น กวาง ควาย เป็นส่วนที่สำคัญมากกว่าภูมิทัศน์ที่สูง ภูมิทัศน์ที่สูงจะเป็นภูมิทัศน์ที่ต้องการ ภูมิทัศน์ที่ต้องการจะต้องมีความสูงและต้องมีความลาดชันที่ต่ำๆ แต่ต้องมีความลาดชันที่ต่ำๆ แต่ต้องมีความลาดชันที่ต่ำๆ

๑๓. ท่านต้องรับทราบว่า วิธีการนี้เป็นวิธีที่ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่เมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้นแล้ว ควรจะนำวิธีการนี้กลับไปใช้ได้ทันที แต่ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติแล้ว ก็ต้องหันมาใช้วิธีการนี้ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ต้องหา ไม่ให้เกิดอันตรายใดๆ ขึ้นมา แต่ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติแล้ว ก็ต้องหันมาใช้วิธีการนี้ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ต้องหา ไม่ให้เกิดอันตรายใดๆ ขึ้นมา

**รายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1 ทรัพยากรทางกายภาพ			
1.1 ภูมิประเทศ	ก. ระหว่างก่อสร้าง - มีผลกระทบบն្តอยมาก เนื่องจากไม่มีการขุดปรับ บริเวณก่อสร้างและทราย ตื้นมากในที่	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
1.2 คุณภาพอากาศ	ก. ระหว่างก่อสร้าง - กัดฝุ่นละอองอัวเนื่อง จากกิจกรรมการก่อ สร้าง ขนาดถ่ายคลาเรียงวัสดุ ก่อสร้าง	- ระหว่างการขุดเจาะวัสดุ ก่อสร้างต้องมีผ้าคลุมรถ ให้ดีขึด - ใช้ผ้าหรือตาข่ายคลุม บนบริเวณที่มีการก่อสร้าง และสร้างรากันบริเวณ ที่ก่อสร้าง - ห้ามความสูงอาคารหนา ถึงวัสดุก่อสร้างก่อ影响 นอกบริเวณก่อสร้างเสมอ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
	ข. ระหว่างดำเนินกิจการ - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลการงานต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ผู้พิเศษ	ก. ระหว่างก่อสร้าง - มีผลกระทบน้อยมาก จากรากเสียจากบริเวณ ก่อสร้างในล่องสู่อุร纨าย น้ำสาธารณะ ทั้งนี้โครง สร้าง จัดให้มีระบบดัก ตะกอนในแม่น้ำบัดก่อน ระบายน้ำลงสู่อุร纨ายน้ำ สาธารณะ ข. ระหว่างดำเนินกิจการ - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการ 1. จัดให้มีบ่อตักตะกอน จากน้ำล้างดักตะกอน ล้างบุ่ม กลางฯ ก่อนระบายน้ำลงสู่ห้อง น้ำสาธารณะ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
1.4 น้ำใต้ดิน	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากน้ำที่เข้าไป การก่อสร้างจะใช้น้ำบ่อตัน ของโรงเรงานเอง ซึ่งมี ปริมาณเพียงพอต่อห้องปั๊ว ข. ระหว่างดำเนินกิจการ - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ เพาะปลูกไว้ได้ ประมาณการประมาณปานกลาง ภูมิภาค	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
2 ทรัพยากรทางชีวภาพ	- ไม่มีผลกระทบเมื่อง จากโครงการฯ ตั้งอยู่ใน เขตสุขาภิบาลกรุง ซึ่ง พืชไม่เป็นพืชที่ห้องเชี่ยว หากแล้ว และไม่เกี่ยวกับกับ แหล่งน้ำใดๆ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ	- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ

องค์ประกอบบ้าน สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์			
3.1 การใช้ไฟ	<p>ก. ระหว่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ระบุว่างการก่อสร้างจะใช้ไฟจากบ่อน้ำด้าน <p>ของโครงการฯ บริเวณ</p> <p>ด้านล่างของบังกาภีล ซึ่งมีพื้นที่ดังนี้</p> <p>ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด</p> <p>ข. ระหว่างดำเนินกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบเนื่อง <p>จากการโครงการฯ เช่น</p> <p>ประปาส่วนหมู่บ้านและทาง</p> <p>โครงการฯ ยังมีถังเก็บน้ำ</p> <p>ทั้งในช่วง 2 ถัง มี</p> <p>ปริมาตรถังละ 220 ลบ.ม</p>	<p>- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ</p>	<p>- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ</p>
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<p>ก. ระหว่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจาก <p>การขันด่านของคานงาน น้ำ</p> <p>เสียจากการใช้น้ำของคน</p> <p>งานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำจากการระบายน้ำ/ <p>ก่อสร้าง</p>	<p>- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพโดยจัดเป็น</p> <p>ระบบ On-site</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างให้ดำเนินการรับป้องกันน้ำเสีย เพื่อแยกเอาส่วนที่เป็นตะกอนหรือออกก่อนที่จะระบาดท้าท่าว่าที่ส่องบนหัวท่อระบายน้ำ 	<p>- ไม่มีมาตรการที่สำคัญ</p>

องค์ประกอบของทางลิงแಡด์ส้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 กระบวนการน้ำและก.ชนห่างก่อสร้าง	<p>พัฒนาทางด้านน้ำเชิงกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทางโครงสร้างพื้นฐานระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสามารถนำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้แต่อาจเกิดผลกระทบด้านทางโครงสร้างพื้นฐานและการตัดต้นไม้ในพื้นที่งานอย่างมีประสิทธิภาพ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดตั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญหรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวมาควบคุมดูแลให้ระบบบำบัดท่องานได้อย่างเต็มเมืองและมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 คน 	<p>-โรงเรียนจัดตั้งเก็บค้าอย่างน้ำเสียไปไว้ในท้องที่ทางเคมีฟิล์เตอร์และแบนค์เรียดังนี้</p> <p>ก.จุดเก็บตัวอย่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - น้ำเสียก่อนผ่านคอลรินจากอาคารโรงเรียน 2 - น้ำเสียก่อนผ่านคอลรินจากอาคารโรงเรียน 3 - น้ำเสียก่อนผ่านคอลรินจากอาคารในหมู่บ้านจะเดินทางไปในแม่น้ำและดูดคราบกัดคุณภาพน้ำทึบ <p>2.ต้นน้ำคุณภาพน้ำ pH DO BOD SS Total Coliform bacteria</p> <p>3.ความต้านทานต่อการเก็บตัวอย่าง</p> <p>4.ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/ครั้ง</p> <p>5.ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนพีชยิลล์</p> <p>6.การรายงาน รายงานผลการวิเคราะห์ไปให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและ อบต.ประจำทุกครั้ง</p>

องค์ประกอบทางสังเคราะห์ ล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบเนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นเนินเขาคลองม้าด้านหน้าซึ่งมีทางระบายน้ำทางราษฎร์ทางถนนทั้งสองข้างของถนนปูรัก ข.ระหว่างดำเนินกิจการ <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบเนื่องจากที่ดินที่โครงการเป็นที่คลองม้าด้านหน้าซึ่งมีทางระบายน้ำทางราษฎร์ทั้งสองข้างของถนนปูรัก เดิน ขวนทั้งโครงการไปทางระบายน้ำทึ่งและน้ำฝนออกด้านถนนแม่น้ำที่เพิ่มขึ้น <ul style="list-style-type: none"> ซึ่งทางระบายน้ำทางด้านถนนแหลมไทรในคลองสู่ทางระบายน้ำทางราษฎร์ถนนปูรัก (คุறายลดเสียดในแม่น้ำแม่ติงทางระบายน้ำ) ก.ระหว่างการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> -มูลฝอย/เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างและจากความไม่สงบในตอนกลางวัน 	<ul style="list-style-type: none"> -ทางโครงการต้องจัดทำระบบดูดทางระบายน้ำฝนของโครงการปีละ 2 ครั้งก่อนจะหลังฝนตกใหม่ให้เกิดการอุดตันจากเศษวัสดุต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการสำคัญ
3.4 ภาระด้านการมุ่งฝ่าย และภาคของเดียว	<ul style="list-style-type: none"> -ทางโครงการจะก่อตั้งจัดให้มีถังรองรับน้ำฝนโดยใช้ถังพลาสติกหรือถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถังมาวางไว้ให้คุณงานนำมูลฝอยลงในถังและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นข้างต้น -มุ่งฝอยต่างๆ ที่เกิดขึ้นห้ามนำไปคุณงานโยนลงจากที่สูง 	<ul style="list-style-type: none"> -ทางโครงการจะก่อตั้งจัดให้มีถังรองรับน้ำฝนโดยใช้ถังพลาสติกหรือถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถังมาวางไว้ให้คุณงานนำมูลฝอยลงในถังและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นข้างต้น 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการที่สำคัญ

องค์ประกอบของทางสังเคราะห์ ที่สอนและคุณค่าค่างๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ข. ระหว่างดำเนินกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบเมือง จากทางโครงการได้มีการ จัดการมูลฝอยที่ดีโดยเก็บ ขยะแยกมูลฝอยแห้งและ เนื้ยกลงในถุงพลาสติกซี ต้าเก็บในห้องเก็บมูลฝอย และหีบขยะใบลาภะขนาด จัดเก็บไปกำจัดหรือไปส่วน มูลฝอยประจำเทศบาล <p>อาหารจากห้องครัวจัด เก็บในถังพลาสติกพิเศษ ฝาปิดและจำหน่ายเป็น อาหารตั้งตัว</p> <p>ก. ระหว่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ <p>ข. ระหว่างดำเนินกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โขความร้อน กลิ่นควัน ที่เกิดจากการปูรุ่งอาหาร ของห้องครัวทางโครงการ ได้จัดให้มีปล่อง กันฟ้าอ่อน Hood สำหรับ คุณและระบบยาการดัง นี้รึ่งไม่มีผลกระทบต้าน มลพิษทางอากาศ <p>ก. ระหว่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ <p>ข. ระหว่างดำเนิน กิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<p>โดยเด็ดขาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
3.5 การระบายน้ำจาก กัลลิ้นกวันและโขความ ร้อน	<p>ก. ระหว่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ <p>ข. ระหว่างดำเนินกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
3.6 พักผ่อนและไฟฟ้า	<p>ก. ระหว่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ <p>ข. ระหว่างดำเนิน กิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ

คงค์ประกอบทางสังคม ที่มีผลต่อความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ภาคบุญมีความค่าต่างๆ	<p>ใช้ในกรณีอุบัติเหตุ</p> <p>ก.ระดับทั่วไปทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปูนซีเมนต์ที่เกิดจากกระบวนการผู้ผลิตอุปกรณ์การก่อสร้าง -อุบัติเหตุจากการตอบรับทุกผู้ผลิตอุปกรณ์การก่อสร้าง <p>ข.ระดับทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบในด้านภาระทางการเมืองมากที่น่าห่วง -ไม่มีผลกระทบในด้านภาระทางเศรษฐกิจมากที่น่าห่วง <p>ก.ระดับทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบ <p>ข.ระดับทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบเมื่อเทียบกับภาระทางเศรษฐกิจที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น -ไม่มีผลกระทบเมื่อเทียบกับภาระทางเศรษฐกิจที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 	<p>-จำกัดตัวอย่างให้รับประทานทุกครั้งดู</p> <p>อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างมีผ้าคลุมอย่างมีประสิทธิภาพล้างส้อรถบรรทุกหนึ่งตันของงานออกพื้นที่โครงสร้างฯ</p> <p>-ให้ค่าน้ำที่ต้องจ่ายทุกปีบิตรากามกbury คาดประมาณ 40 กม./ชม. ในบริเวณโครงการและอนุชัณฑ์ไม่เกิน 60 กม./ชม. นอกพื้นที่โครงการฯ</p> <p>-ในโครงการมีที่จอดรถอยู่ตั้งแต่ 15 ตันรถจักรยานยนต์ 37 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด (กฎกระทรวงฉบับที่ ๗(พ.ศ. ๒๕๑๗))</p> <p>-ไม่มีมาตรการที่สำคัญ</p> <p>-โครงการฯ จัดให้มีการอบรม/ชักชวนดับเพลิงและการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปั๊บ ๒ ครั้ง แผนฉุกเฉินในการระงับชัคคีภัย</p> <p>ก.จัดตั้งศูนย์ที่พำนາกดับเพลิง ได้</p> <p>-โครงการฯ มีตู้ดับเพลิงจำนวน 12 ชุดพร้อมหัวสาย</p>	<p>-ไม่มีมาตรการที่สำคัญ</p>
3.8 การบีบอัดด้วย	<p>ก.ระดับทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบ <p>ข.ระดับทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบเมื่อเทียบกับภาระทางเศรษฐกิจที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น <p>ก.ระดับทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการที่สำคัญ <p>ข.ระดับทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบเมื่อเทียบกับภาระทางเศรษฐกิจที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 	<p>-โครงการฯ จัดให้มีการอบรม/ชักชวนดับเพลิงและการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปั๊บ ๒ ครั้ง แผนฉุกเฉินในการระงับชัคคีภัย</p> <p>ก.จัดตั้งศูนย์ที่พำนາกดับเพลิง ได้</p> <p>-โครงการฯ มีตู้ดับเพลิงจำนวน 12 ชุดพร้อมหัวสาย</p>	<p>-ไม่มีมาตรการที่สำคัญ</p>

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ระยะเวลา 30 เมตรทุกอาคาร และทุกชั้น</p> <p>ข.อัคคีภัยที่ต้องติดต่อประสนงานกับหน่วยงานนายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ที่ตั้งของโครงสร้างฯ ห่างจากที่ตั้งของหน่วยดับเพลิงพูนากิมภาระน้ำประมาณ 400 เมตร มีรถดับเพลิง 1 คันจุน้ำ 2,000 ลิตรและรถน้ำ 2 คันจุน้ำได้ 5,000 ลิตร และ 12,000 ลิตร ตามลำดับ ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อให้หน่วยช่วยเหลือได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที -หน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองภูเก็ต มีรถดับเพลิงประจำท่าฯ 15 คัน ภาระพยาบาลเพลิงที่สามารถดับเพลิงในอาคารสูง 30 เมตรได้ 2 คัน พนักงานแม่บ้านเพลิง 53 คน สามารถเดินทางออกหากที่ตั้งมาถึงโครงการฯได้ภายใน 20 นาทีภายในแหล่งแจ้งเหตุเพลิงให้มั่นคงมากที่สุด โครงการยังมีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงดังนี้ ปริมาณน้ำสำรอง -ถังเก็บน้ำได้ติดอาคารโดยจำนวน 250 ลบ.ม (ตามมาตรฐาน วสท.ถังพักน้ำหรือสวนของถังพักน้ำเพื่อการดับเพลิงกรณีปริมาณน้ำไม่ 	

องค์ประกอบของทางชีวภาพ ตัวอุปสรรคคู่ค้าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>น้ำอย่างต่ำ 120 ลบ.ม.) ในกรณี ที่สูบซ้าย 2 ลบ.ม./นาทีจาก หัวฉีด 1 ½ นิ้วสามารถใช้ ดับเพลิงได้นานเกินกว่า 60 นาที</p> <p>แหล่งน้ำสำรองในกรณีฉุก เฉิน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างรั้วน้ำโครงการใหม่ 200 ลบ.ม. 2. สร้างรั้วน้ำโครงการเดิม 100 ลบ.ม. <p>ในการฉุกเฉินสามารถใช้บัน น้ำดูบันน้ำโดยรถดับเพลิงไป ใช้ในการดับเพลิงได้</p>	
3.9 เสียงและการสั่น สะเทือน	<p>ii. ระห่ำร่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่ขุดฐานแผ่นดินเสียเข้มเจ็บปะทุในวันเสียง - เสียงเกิดจากการขันร่องหินอ่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้รับเหมาทำงานเฉพาะ ในเวลากลางวัน (08.00 - 17.00 น.) เท่านั้น - กำหนดให้รักษาระยะหักหักห้าม ในการเร็วไม่เกิน 40 กม./ ชม. ในบริเวณโครงการและ ไม่เกิน 60 กม./ชม นอกพื้นที่ โครงการฯ - ห้ามมิให้คันงานส่งเสียงดัง บนถนน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
3.10 การใช้ท่อตัน	<p>iii. ระห่ำร่างค่าเสื่อมทิ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการก่อร่องที่ก่อให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะ เทือนหักหักห้ามในขณะออก อาหา ก. ระห่ำร่างก่อสร้าง - ไม่มีผลกระทบเมื่อง จากโครงการฯมีได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการที่สำคัญ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<p>ตั้งอยู่ในเขตที่มีสิ่งแวดล้อมอย่างดี</p> <p>ข. ระหว่างดำเนินกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นไปทางบวกดีอ่อนไหวต่อราคานองที่ดิน ที่สูงขึ้น มีการพัฒนาที่เพื่อรองรับการใช้บริการต่างๆ จากแขกที่มาพัก 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
<p>4 คุณค่าคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</p>	<p>ก. ระหว่างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผลกระทบในด้านบวก คือจะการจ้างแรงงานในที่นี่/นักท่องเที่ยว <p>ข. ระหว่างดำเนินกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่เผยแพร่ผลกระทบเชิงลบ ของบริษัทฯ ครอบคลุม การบริเวณใกล้เคียง เป็นที่ที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยว สวยงามเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมอยู่แล้ว (เดิมอาชีพ-คังค์แบบเกษตรกรรม) และจะมีผลกระทบในด้านบวกอีกด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการที่สำคัญ

องค์ประกอบของทางสังเคราะห์และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ศูนย์รักษากาฬ	<p>ก.ระบุว่างานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบเนื่องจากโครงการสร้างตามหลักแนะนำของพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งมีด้านไม้ใหญ่และด้านมะพร้าวสูงโครงการยังคงรักษาต้นไม้ให้ไว้ได้ ข.ระบุว่างานดำเนินกิจการ <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการยังคงรักษาต้นมะพร้าวเดิมและต้นไม้ใหญ่ไว้ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> -โครงการจัดให้มีสวนและปลูกต้นหญ้าและด้านไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปูกรอบสะพายน้ำ, ส้อมรอบต้นมะพร้าวเดิมที่ยังคงรักษาไว้ กลางกระวายม้า, ด้านหน้าโรงเรือน, บริเวณที่จอดรถ ด้านหน้า และหลัง บริเวณรอบบ่อบัวด้านหน้าและหลังครัวและร้านอาหาร 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่มีมาตรการที่สำคัญ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>ก.ระบุว่างานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -อุบัติเหตุจากภาระงาน 	<p>ผู้รับเหมาจัดต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คุณงานอย่างเพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้รับเหมาจัดต้องเตรียมชุดปฐมพยาบาลให้สำหรับคนงานและเตรียมรถให้เพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อสงผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล <p>-โครงการจัดต้องกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบท่องเที่ยวตามที่กำหนด</p>	<p>โครงการได้จ้างบุรษากลุ่มที่ปรึกษาคุณอยู่แล้วผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบท่องเที่ยวตามที่กำหนด</p> <p>ปลดภัยโดยจะมีวิศวกรหรือผู้ควบคุมประจำไม่น้อยกว่า 3 คน</p>

លេខ័ណ្ឌក្រុមការងារ និងនាគារតំបន់ គ្មានក្នុងក្រសួង	អង្គភាពរបស់ក្រសួង	នាយកដ្ឋានការងារនៃក្រសួង	នាយកដ្ឋានការងារនៃក្រសួង
ឯកសារការងារ និងនាគារតំបន់ គ្មានក្នុងក្រសួង	- ក្រសួងការងារ និងនាគារតំបន់ គ្មានក្នុងក្រសួង	<ul style="list-style-type: none"> - មូលដ្ឋានបានបង្កើតឡើងឡើង - ពាណិជ្ជកម្មសារធនធាន និងរាយការណ៍ នៅក្នុងក្រសួង - ក្រសួងការងារនិងនាគារតំបន់ គ្មានក្នុងក្រសួង 	<ul style="list-style-type: none"> - ក្រសួងការងារនិងនាគារតំបន់ គ្មានក្នុងក្រសួង - ក្រសួងការងារនិងនាគារតំបន់ គ្មានក្នុងក្រសួង

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1,ทส2



Analysis Report

3K Nature Taurus Co., Ltd.

Address: 59365 Village No. A Kader Sub-district, Konkan Taluk, Ratnagiri Dist. (Dist. No. 10) 411513 E-mail: hiranandani@rediffmail.com

062 059 4668 fax: 076 6136455, 062 059 2225, 062 059 4668 Fax: 076 6136455

Analysis Report

หน้า (Page) : ๑ ของ ๒
รายงานผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
(Report No.) : ๔๔-๐๕๒๖๗

អង្គភាពរដ្ឋបាល : ២ នៃ ២
អនុគមន៍នៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល (Report No.) : អ-០៥២/៦៧

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer Name)	บริษัท บีทีจีเคมีคอล จำกัด		
ที่อยู่ (Address)	1: ถนนสุขุมวิท 44 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร (Tel.) : 081-1291505		
วันที่รับตัวอย่าง (Sampling Date)	23/01/2024		
วันที่ส่งตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่ได้ผลลัพธ์ (Result Date)	วันที่ได้ผลลัพธ์ (Result Date)
แหล่งมาของตัวอย่าง (Sampling Source)	ตัวอย่างไม่ระบุแหล่งมา	ตัวอย่าง	ตัวอย่าง
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	กสก.072/2024	กสก.072/2024	กสก.072/2024
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำยาทำความสะอาด อุตสาหกรรม	น้ำยาทำความสะอาด อุตสาหกรรม	น้ำยาทำความสะอาด อุตสาหกรรม
รายละเอียดตัวอย่าง (Parameter)	วินิจ (Unit)	วิธีการตรวจ (Method of Analysis)	ผลการตรวจ (Result)
ชนิดตัวอย่าง (Analysys No.)			มาตรฐาน (Standard) 1:
รายการตัวอย่าง (Sample Description)			มาตรฐาน (Standard) 2:
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C	"	Electrometric Method	5.0-9.0
ผิวน้ำ (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-H C 5-Days BOD Test part 5210B	<30.0
สารละลาย��าแนด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540C	<40.0
ออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen, TDR)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N, B Indometric part 4500-S F	<25.0
น้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น (Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	\$10.0
อนามัยและเชื้อโรค (Microbiology)			1.3

2

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 25th Edition, 2017

[2] วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและการรักษาความ洁净 สำหรับกรองน้ำดื่มน้ำประปา ท้องถิ่น ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

(ฉบับที่ได้รับการอนุมัติโดย สถาบันมาตรฐานประเทศไทย (Approved by Subconcession))

[3] No. 175 Accredited

[4] กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health)

[5] กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)

[6] ไม่ได้รับการอนุมัติโดย สถาบันมาตรฐานประเทศไทย (Not Approved by Subconcession)

.....Certificated ISO 9001:2015 - PH, BOD, TDS, TSN
ผู้อนุมัติการตรวจ:
(Approved by)
Mr. Arif Chansang
2/2561-4-30
Manager Laboratory

卷之三

४८

"Open" principle Reproducibility On standard first service

卷之三

F-8-7.8-01/1 V2, 1 UNIT MUL 2553

1. จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและจัดทำหนังสือพิมพ์ให้กับผู้ท่องเที่ยว
2. จัดทำน้ำดื่มและเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับผู้ท่องเที่ยว

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written consent of the author.)

F-8-7.8-01/1 V2, 1 UNIT MUL 2553

卷之三



Analysis Report

หน้า (Page) 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-202457
ชนิดของตัวอย่าง (Sample Type) : ตัวอย่าง A-250

รายการทดสอบ (Parameter)	ผลการตรวจ (Result)	มาตรฐาน (Standard)	หมายเหตุ
รักษาตัวอย่าง (Analytical No.)	240315	มาตรฐานเดิมที่ คงที่	มาตรฐานเดิมที่ คงที่
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มสะอาด	น้ำดื่มสะอาด	น้ำดื่มสะอาด
ระยะเวลาต้องการ (Sampling Time)	59.30 ว.	ประมาณ 59 ว.	ประมาณ 59 ว.
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Supalopong Pongsiridech	Mr. Supalopong Pongsiridech	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
วันที่ห้องปฏิบัติงาน (Testing Date)	15-19/03/2024	15-19/03/2024	วันที่ห้องปฏิบัติงาน (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)	20/03/2024	20/03/2024	วันที่รายงานผล (Result Date)
รายการทดสอบ (Parameter)	ผลการตรวจ	มาตรฐาน	หมายเหตุ
น้ำดื่ม (Unit)	(Method of Analysis) HI	(Method of Analysis) HI	(Method of Analysis) HI
ค่าคงเหลือตัวอย่าง (Total Suspended Solids)	mg/L	mg/L	mg/L
ระยะเวลาต้องการ (Sampling Time)	5-10 นาที	5-10 นาที	5-10 นาที
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)	คงที่-เย็น ต. 25 °C	คงที่-เย็น ต. 25 °C	คงที่-เย็น ต. 25 °C
การทดสอบตัวอย่าง (Testable Solids) [TS]	mg/L	mg/L	mg/L
การทดสอบตัวอย่าง (Total Coliform) [TC]	MPN/100 mL	MPN/100 mL	MPN/100 mL
การทดสอบตัวอย่าง (Additional details) :			
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition 2017			
[2] ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565			
[3] Net TSI Accredited			
[4] ห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS (analyzed by Subcontractor)			
[5] ห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS (analyzed by Subcontractor)			
[6] Not Department of Industrial Works Accredited			

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565

[3] Net TSI Accredited

[4] ห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS (analyzed by Subcontractor)

[5] ห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS (analyzed by Subcontractor)

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ที่ได้รับรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Supalopong Pongsiridech)
Approved By (Mr. Apitit Chunsudjai)
Scientist

(Approved by) (Mr. Apitit Chunsudjai)
Approving Director

(Approved by) (Mr. Apitit Chunsudjai)
Laboratory Manager

วันที่ (Date) : 20/03/2024

ผู้ที่ได้รับรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Supalopong Pongsiridech)
Approved By (Mr. Apitit Chunsudjai)
Scientist

(Approved by) (Mr. Apitit Chunsudjai)
Approving Director

(Approved by) (Mr. Apitit Chunsudjai)
Laboratory Manager

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลที่แนบมาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เป็นผลลัพธ์จากการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลที่แนบมาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เป็นผลลัพธ์จากการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS เท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full or without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Private Reproductibility On Standard First Service

บริษัท BK Nature Taurus Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้任何人或单位复制或使用此报告的全部或部分。

F-7-8-01/A V2.1 วันที่ 25/3

หน้า (Page) 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-202457

Analysis Report



หน้า (Page) 2 of 2
หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลที่แนบมาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เป็นผลลัพธ์จากการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลที่แนบมาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เป็นผลลัพธ์จากการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในแบบ TS เท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full or without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7-8-01/A V2.1 วันที่ 25/3

BK Nature Taurus Co., Ltd.



Analysis Report

รายงานการตรวจวัด (Sampling Source)		หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจวัด (Method of Analysis) [1]	ผลลัพธ์ (Result)	หมายเหตุ
สำนักงานผู้บริโภค (Customer)	บริษัท ดีบีพี อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด				
ที่อยู่ (Address)	ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110				
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	27/05/2024				
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	27/05/2024				
วันที่ทราบผล (Result Date)	03/06/2024				

รายงานการตรวจวัด (Parameter)		หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจวัด (Method of Analysis) [2]	ผลลัพธ์ (Result)	หมายเหตุ
น้ำเสียทิ้งประจำวัน (Sludge)	mgL	Method of Analysis [2]	Standard [1]		
น้ำเสียทิ้งประจำวัน (Sample Name)			240527/53		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)					มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
วันที่รับตัวอย่าง (Sample Description)					มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
เวลาที่รับตัวอย่าง (Sampling Time)					มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
สภาพของตัวอย่าง (Sample Condition)					มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
PH-ATP (PH) at 25 °C	-	Electrometric Method	6.9	5.0-9.0	
น้ำเสีย (Waste)	mgL	Aide Modification part 4500-H-B			
น้ำเสีย (Waste)	mgL	5-Days BOD Test part 5210B	9.0	5.0-10	
Total Suspended Solids	mgL	Diluted at 103 -105 °C part 2540D	5.5	\$40.0	
Total Dissolved Solids	mgL	Diluted at 100 °C part 2540C	320	\$100	
Nitrogen ตัวอย่าง (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N-B	3.0	\$35.0	
Chloride (Chloride)	mg/L	Iodometric part 4500-S-F	0.03	\$1.0	
Total organic carbon (Tot. Oil & Grease) (TOC)	mgL	Potentiometer part 5220S	0.33	\$20.0	

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional Details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] มาตรฐานตรวจวัดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๓

[3] Not TSI Accredited

[4] ไม่สามารถใช้ตัวอย่างที่ถูกต้องได้

[5] คำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

(Approved by) (Mr. Jerich Nudman) (Approved by) (Mr. Krit Chutusdajai) (Approved by) (Ms. Sowonae Butsuri) (Approved by) (Mr. Jerich Nudman) (Approved by) (Mr. Krit Chutusdajai) (Approved by) (Ms. Sowonae Butsuri)

วันที่ (Date) : 03/06/2024

Analysis Report

รายงานการตรวจวัด (Sampling Source)		หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจวัด (Method of Analysis) [1]	ผลลัพธ์ (Result)	หมายเหตุ
สำนักงานผู้บริโภค (Customer)	บริษัท ดีบีพี อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด				
ที่อยู่ (Address)	ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110				
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	01/06/2024				
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	01/06/2024				
วันที่ทราบผล (Result Date)	01/06/2024				

รายงานการตรวจวัด (Parameter)		หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจวัด (Method of Analysis) [2]	ผลลัพธ์ (Result)	หมายเหตุ
น้ำเสียทิ้งประจำวัน (Sludge)	mgL	Method of Analysis [2]	Standard [1]		
น้ำเสียทิ้งประจำวัน (Sample Name)			27052024		มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			27052024		มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประมาณวันที่รับตัวอย่าง (Sampling Date)			27052024		มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประมาณวันที่ทดสอบ (Testing Date)			27052024		มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประมาณวันที่ทราบผล (Result Date)			01/06/2024		มาตรฐานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional Details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] บัญชีการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๗

[3] Not TSI Accredited

[4] ไม่สามารถใช้ตัวอย่างที่ถูกต้องได้

[5] คำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

[6] Not Department of Industrial Works Accredited


(Approved by) (Mr. Jerich Nudman) (Approved by) (Mr. Krit Chutusdajai) (Approved by) (Ms. Sowonae Butsuri) (Approved by) (Mr. Jerich Nudman) (Approved by) (Mr. Krit Chutusdajai) (Approved by) (Ms. Sowonae Butsuri)

วันที่ (Date) : 03/06/2024

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลชี้แจงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ถนน
 แขวง/ตำบล ถนน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600
 โทรสาร 076371649 มี นายณัฐกิตติ์ ชเนศวิเศษกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประมง โรงแรม (Whitepeach).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกรหัสโดย
 หมอดาย

ชี้แจงมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ຕະຫີດແລະຫຼຸດລາຍກົດທີ່ກົດຈາກແທນກຳນົດມອດພິບ

ການຈຳນວນອາງວາງນາງັດນໍ້າເສີບ

ວັນ ເລືອນ ປີ	ນົບ ການ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ ໃນຖານິຈິກຮຽນ ອຸປະນະນ ມະລັດກຳນົດ ນຳເສີຍ (ຫນວຍ)	ປົງມານ ການຈຳນວນ ນຳເສີຍ (ລ.ມ.)	ປົງມານ ການຈຳນວນ ນຳເສີຍ (ລ.ມ.)	ປົງມານ ການຈຳນວນ ນຳເສີຍ (ລ.ມ.)	ການຈຳນວນອາງວາງນາງັດນໍ້າເສີບ			ການຈຳນວນອາງວາງນາງັດນໍ້າເສີບ			ນົບ ການ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ ໃນຖານິຈິກຮຽນ ອຸປະນະນ ມະລັດກຳນົດ ນຳເສີຍ (ລ.ມ.)
					ລະບົບນຳນັດ ນຳເສີຍ	ຫຼູ້ອສາງ ນຳເສີຍ	ສ້າງ ສັດ (ປົກຕິປົດປົກຕິ) ຈົງວາພັກ ໄຊ້ (ຮູ້/ ຍົມາຍ)	ລະບົບນຳນັດ ນຳເສີຍ	ຫຼູ້ອສາງ ນຳເສີຍ (ປົກຕິປົດປົກຕິ) (ປົກຕິປົດປົກຕິ) (ປົກຕິປົດປົກຕິ)	ລະບົບນຳນັດ ນຳເສີຍ (ປົກຕິປົດປົກຕິ) (ປົກຕິປົດປົກຕິ) (ປົກຕິປົດປົກຕິ)	ລະບົບນຳນັດ ນຳເສີຍ (ປົກຕິປົດປົກຕິ) (ປົກຕິປົດປົກຕິ) (ປົກຕິປົດປົກຕິ)
01/1/2567	48.73	27.45	21.96	10	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
02/1/2567	48.73	29.25	23.40	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
03/1/2567	48.73	30.60	24.48	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
04/1/2567	48.73	31.50	25.20	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
05/1/2567	48.73	32.40	25.92	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
06/1/2567	48.73	31.05	24.84	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
07/1/2567	48.73	30.15	24.12	20	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
08/1/2567	48.73	31.50	25.20	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
09/1/2567	48.73	32.85	26.28	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
10/1/2567	48.73	24.30	19.44	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
11/1/2567	48.73	26.10	20.88	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
12/1/2567	48.73	29.70	23.76	10	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
13/1/2567	48.73	32.85	26.28	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
14/1/2567	48.73	33.30	26.64	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
15/1/2567	48.73	35.10	28.08	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
16/1/2567	48.73	34.65	27.72	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ
17/1/2567	48.73	33.75	27.00	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	-	-	ປາທີ

ຕະຫຼາດຕະຫຼາດຫົວໜ້າຈາກແຮງກ່າວເນີນມືພູ

အမြန်များ

ပုဂ္ဂိုလ်

(မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ)

မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ

ပုဂ္ဂိုလ်

(မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ)

မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ

ပုဂ္ဂိုလ်

(မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ)

မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ

မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ

မြန်မာနိုင်ငြခဲ့သူများ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ - ซอย - ถนน กะรน แขวง/ตำบล กะรน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600 โทรสาร 076-371649 มี.นายณัฐกิตติ์ ชเนคิวเชษยกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท โรงเรน (WhitePeach) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมวดอาชญากรรม หมอดำ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายณัฐกิตติ์ ชเนคิวเชษยกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายทวีช สุวรรณภักดี)
ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอาชญากรรม
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอาชญากรรม
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเตินอากาศ ความสามารถในการร่องรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 35 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- แบบต่อเนื่อง 24... ชั่วโมง/วัน
- แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ)-
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ดำเนินการจะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1,560.13.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากการระบบบำบัดน้ำเสียระบายนางส่วน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)90.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากการระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7..... หมู่ที่ -..... ซอย -..... ถนน กะรน เข渭/ตำบล กะรน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600 โทรสาร 076-371649 มี.นายณัฐกิตติ์ ชานวิเศษกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประมง โกร์แรม (WhitePeach) ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมคอาชัย

ในการนี้ของรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายณัฐกิตติ์ ชานวิเศษกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายทวีช สุวรรณภักดี)
ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาชัย
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาชัย
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเคมีอากาศ ความสามารถในการร่องรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 35 ลิบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- แบบต่อเนื่อง 24... ชั่วโมง/วัน
- แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ)-
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ดำเนินสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1,413.17.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)1,055.70.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)844.56.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบายนางส่วน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)60.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำໄไปกำจัด (ลบ.ม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-
-


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อมูลเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสกัดและข้อมูลชิ้นแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ - ซอย - ถนน กะรน
 แขวง/ตำบล กะรน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600
 โทรสาร 076371649 มี นายณัฐกิตติ์ ชเนศวิเศษกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประมง โรงเรม (Whitepeach) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
 หน่วย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสกัดและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ສະຕິແລດວ່າອຸນຫວັດການແຂວງກໍາເນີດນຳ

ตัดติดและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งอื่นดำเนินผลพิม

๑๙๘๘๖๖ ๑. ให้การอภิปรายโดยทั่วไปของนายกรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรีและนายกฯ ไม่ต่อหน้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ได้เป็นการประชุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการประชุมของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามไว้แล้ว

๑๙๘๘๖๗ ๑. ไม่จัดประชุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี

๑๙๘๘๖๘ ๑. ให้การอภิปรายโดยทั่วไปของนายกรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรีและนายกฯ ไม่ต่อหน้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ได้เป็นการประชุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการประชุมของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามไว้แล้ว

๑๙๘๘๖๙ ๑. ผู้อภิปรายโดยทั่วไปของนายกรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรีและนายกฯ ไม่ต่อหน้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ได้เป็นการประชุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการประชุมของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามไว้แล้ว

๑๙๘๘๗๐ ๑. ผู้อภิปรายโดยทั่วไปของนายกรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรีและนายกฯ ไม่ต่อหน้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ได้เป็นการประชุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการประชุมของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามไว้แล้ว

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ - ซอย - ถนน กะรน แขวง/ตำบล กะรน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600 โทรสาร 076-371649 มี.นายณัฐกิตติ์ ชเนคิวเษยกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประมง โรงแรม (WhitePeach) ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมุดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายณัฐกิตติ์ ชเนคิวเษยกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายทวิช สุวรรณภักดี)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ ความสามารถในการร่องรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 35 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- แบบต่อเนื่อง 24... ชั่วโมง/วัน
- แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ)-
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)สำrageสารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1510.63.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1066.95.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 853.56.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบายนางส่วน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)90.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-
-


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือห้ามเข้าทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือห้ามเข้าทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7..... หมู่ที่ -..... ซอย -..... ถนน ถนน
แขวง/ตำบล ถนน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600.....
โทรสาร 076371649..... มี นายณัฐกิตติ์ ชเนศวิเศษกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประมง โรงเรม (Whitepeach).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกรหัสโดย
หนอดอาชญากรรม

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ຕະດີຕື່ອງກັບມົນອີກຕະຫຼາດການທີ່ກຳນົດ

ສະດີຕີເລັກຖຸອົງກໍານົມຈາກຫຼວງທີ່ມີຄວາມ

๒๔. ในการผลิตระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพติดตั้งคร่าวๆ ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้น้ำที่ต้องการและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย แต่ไม่สามารถลดลงได้มากกว่านี้

କୁଳପାତ୍ର ପାଦିଲାଙ୍କ ପାଦିଲାଙ୍କ ପାଦିଲାଙ୍କ ପାଦିଲାଙ୍କ ପାଦିଲାଙ୍କ

.....เข้าทางหัวรือสู่กรอบแม่ทั้งกำเนิดคนพิม
.....(นายบดีสกิตต์ โนนศิริศัยหาด)

အသုတေသနပြည်သူများရှိခိုင်မြဲမြေ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ ซอย ถนน ถนน แขวง/
ตำบล ถนน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600 โทรสาร
..... 076-371649 มี.นายณัฐกิตติ์ ชเนค维奇กุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการ
ประเภท โรงแรม (WhitePeach) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย หมุดอายุ
..... -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายณัฐกิตติ์ ชเนค维奇กุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายทวิช สุวรรณภักษ์)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ ความสามารถในการ
รองรับน้ำดิยของระบบบำบัดน้ำเสีย 35 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำดีดี

- แบบต่อเนื่อง 24... ชั่วโมง/วัน
- แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องงาน/ผสมน้ำเสีย เครื่องงาน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)-
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ดำเนินการจะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1,461.90.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)1072.35.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)857.88.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสียระบายนางส่วน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)60.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องงาน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องงาน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-
-


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบนำ้บัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ถนน
 แขวง/ตำบล ถนน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600
 โทรสาร 076371649 มี นายณัฐกิตติ์ นนkvicakul เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงเรม (Whitepeach).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
 หน่วย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบนำบัคน้ำเสียไปรากภูมิตามตาราง ดังนี้

ສັບຕະເລະຫຼຸດສຳຄັນຈາກທະໜົງກິດມີຄວາມພື້ນ

ລ/ດອນ ໄປ	ນັ່ງມາດ ການໃຊ້ ໃຫ້	ນັ່ງມາດ ການຮຽນ ການຮຽນ	ນັ່ງເສີຫຼື ເຫັນ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ການກຳນົດນັ່ງສັນເຊີຍ		ການກຳນົດນັ່ງສັນເຊີຍ		ການກຳນົດນັ່ງສັນເຊີຍ	
							ລົງມາດ ການຮຽນ	ລົງມາດ ການຮຽນ	ລົງມາດ ການຮຽນ	ລົງມາດ ການຮຽນ	ລົງມາດ ການຮຽນ	
ວັນ	ໄພທໍາ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ນັ່ງສັນເຊີຍ ຮຽນ	ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ) ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ)	ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ) ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ)	ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ) ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ)	ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ) ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ)	ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ) ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ)	ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ) ສັນເຊີຍ (ປົກຕິດປົກຕິ)
01/5/2566	48.73	29.70	23.76	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
02/5/2566	48.73	29.25	23.40	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
03/5/2566	48.73	28.35	22.68	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
04/5/2566	48.73	27.90	22.32	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
05/5/2566	48.73	29.70	23.76	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
06/5/2566	48.73	28.80	23.04	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
07/5/2566	48.73	22.95	18.36	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
08/5/2566	48.73	29.25	23.40	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
09/5/2566	48.73	29.70	23.76	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
10/5/2566	48.73	21.15	16.92	ຮະນາຍານສ່ວນ	20	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
11/5/2566	48.73	20.25	16.20	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
12/5/2566	48.73	20.70	16.56	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
13/5/2566	48.73	19.35	15.48	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
14/5/2566	48.73	18.90	15.12	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
15/5/2566	48.73	19.80	15.84	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
16/5/2566	48.73	18.90	15.12	ຮະນາຍານສ່ວນ	10	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	
17/5/2566	48.73	18.45	14.76	ຮະນາຍານສ່ວນ	-	-	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	ປົກຕິ	-	

ລາຍງຸ
ຕົ້ນ
ຜູ້ນັ່ງ
ກິດ

สหภาพเดชะป้อมถือเป็นจากแหน่งทำเนินดงพิม

ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามภาระ										
วันที่/เดือน/ปี	บริษัทฯ	บุรุษ	น้ำแข็ง ในถุง	บริษัทฯ	การตรวจสอบ		การท่องเที่ยว			จำนวน
					น้ำเสีย	น้ำเสีย	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	
18/5/2566	48.73	18.45	14.76	ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
19/5/2566	48.73	15.75	12.60	ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
20/5/2566	48.73	16.20	12.96	ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
21/5/2566	48.73	18.90	15.12	ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
22/5/2566	48.73			ระบบส้วม	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
23/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
24/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
25/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
26/5/2566	48.73			ระบบส้วม	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
27/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
28/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
29/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
30/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
31/5/2566	48.73			ระบบส้วม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

ອົບນີ້ເວັບໄດ້ຢູ່ທີ່ມີການສະຫງົບສະຫຼຸບໃຫຍ່

น้ำของหรือผู้กรอกบาร์โค้ดแต่ละสำเนาในบันทึกพิมพ์

(ເສັ້ນພາຍໃຕ້
ແຫຼວງຊາດ)

ឧប្បជ្ជកម្មបានិភ័យ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบันทึกน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ ซอย ถนน ถนน แขวง/
ตำบล ถนน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600 โทรสาร
..... 076-371649 มี.นายณัฐกิตติ์ ชเนคิวเศยกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการ
ประเภท โรงเรน (WhitePeach) ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมุดอายุ
.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบันทึกน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายณัฐกิตติ์ ชเนคิวเศยกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบันทึกน้ำเสีย
(นายทวิช สุวรรณภักดี)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบันทึกน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบันทึกน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบันทึกน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ ความสามารถในการ
รองรับน้ำเสียของระบบบันทึกน้ำเสีย 35 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบันทึกน้ำเสีย

- แบบต่อเนื่อง 24... ชั่วโมง/วัน
- แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ)-
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ดำเนินสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1,461.90.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)1072.35.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)857.88.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบายน้ำส่วน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)60.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-
-


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสติ๊กและข้อมูลชิ้นเสียงผลการทำงานของระบบนำบัดน้ำเสียง
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดผลพิษ ดังอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ถนน
 แขวง/ตำบล ถนน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371600
 โทรสาร 076371649 มี นายณัฐกิตติ์ ธนาศิวะษกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดผลพิษ
 ประกอบกิจการประมง รองแรม (Whitepeach) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
 หน่วย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบนำบัคหน้าเสียปะกฏามตาราง ดังนี้

ก็ติดแต่ละข้อมูลให้บนจากแท่งกำกันนิดหน่อย

สถิติและป้อมลูกที่เก็บจากแหล่งกำเนิดน้ำพิม

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกผลิตและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีผลิตและข้อมูลอื่น ๆ ไม่ต่อวัน
๒. ในกรณีรวมบ้านเดียวซึ่งมีการติดต่อครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องทั้งคุณภาพพื้นที่และคุณภาพอาหารเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงกว่าเดิม

ขอรับรองว่าการที่นำมาต่อแต่ละบ้านคือการที่ดีที่สุดของครอบครัวที่ดีที่สุดที่สุด

เจ้าของห้องรับผู้ครอบครองแห่งสำนักงานที่ดินพิมพ์

(นายสมศักดิ์ ภานุสิทธิ์)

ผู้ควบคุมบ้านทำเลที่ดิน

(นายวิจิตร ถวารจน์ก้าด)

ใบอนุญาตเลขที่ หน้าที่
ออกให้โดย
ผู้รับจำนำที่ปรึกษานำเงินเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หน้าที่
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗..... หมู่ที่ -..... ซอย -..... ถนน กะรน แขวง/ตำบล กะรน เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๓๗๑๖๐๐ โทรสาร ๐๗๖-๓๗๑๖๔๙ มีนายณัฐกิตติ์ ชเนดวิเศษกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประมง โรงแรน (WhitePeach) ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -..... อายุ ๕๐ ปี หมดอายุ -.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ส๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายณัฐกิตติ์ ชเนดวิเศษกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายทวีช สุวรรณภักดี)
ใบอนุญาตเลขที่ อายุ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ อายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเพณี/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเคมีทางอากาศ ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๕ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- แบบต่อเนื่อง ๒๔... ชั่วโมง/วัน
- แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมน้ำยา
 เครื่องงาน/ผสมน้ำเสีย เครื่องงาน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ)-
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ดำเนินการจะตาม.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1,461.90.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)1072.35.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)857.88.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบายน้ำส่วน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)60.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องเติมน้ำยา ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องงาน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องงาน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)-
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-
-

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗