



พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1



พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 8

รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2 การดูแลรักษาภูมิทัศน์



ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ (ต่อ)



ดูแลพื้นที่สีเขียว

รูปที่ 2 การดูแลรักษาภูมิทัศน์ (ต่อ)



ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



จุดรวมพล



Alarm Bell



การปฏิบัติตนขณะเกิดเพลิงไหม้



แบบแปลนแสดงเส้นทางหนีไฟ



ตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

รูปที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย



Smoke Detector



ป้ายบอกทางหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



Fire Department Connection



Heat Detector



Fire Annunciator Panel



Fire Hose Cabinet



Portable Fire Extinguisher



อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
รูปที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



ถนน



ลานจอดรถ



ที่จอดรถอัตโนมัติ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการ



กระจกนูน



ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายดับเครื่องยนต์เมื่อจอด และป้ายห้ามใช้แตร



ไฟส่องสว่างบริเวณที่จอดรถ และทางเดินรถ

รูปที่ 4 การจราจร



ตู้ควบคุมที่จอดรถอัตโนมัติ




กล่องฝากกุญแจรถ


รูปที่ 4 การจราจร (ต่อ)



รูปที่ 5 การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ




สูบลากโซลัน และสิ่งปฏิกูลจากระบบบำบัดน้ำเสีย



บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



เจ้าหน้าที่ตักกากไขมันจากถังดักไขมัน

รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)



ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน




ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า




ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

รูปที่ 7 ถังเก็บน้ำใช้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ STAY WITH NIMMAN (ขยายกิจการ) ของบริษัท โฮเทล คัลเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด (ระยะดำเนินการ)




รูปที่ 8 การประชาสัมพันธ์/การณรงค์



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นท่อประปา และระบบจ่ายน้ำ



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ



ถังรองรับมูลฝอย



ห้องพักมูลฝอย

รูปที่ 11 การจัดการมูลฝอย



ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อมูลฝอยจากโครงการ




ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



เก็บขนมูลฝอย


รูปที่ 11 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)



ผ้ากันเปื้อน



ผ้าปิดปาก-จมูก




ถุงมือยางหนา

รูปที่ 12 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับแม่บ้านของโครงการ



รูปที่ 13 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน



รูปที่ 14 โถงทางเดิน




หม้อแปลงไฟฟ้า

ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง

ห้องควบคุมไฟฟ้า

รูปที่ 15 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 16 การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน



รูปที่ 16 การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน (ต่อ)



กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ห้องพยาบาล






รูปที่ 17 มาตรการด้านสุขภาพและสาธารณสุข




รูปที่ 18 จุติบริการเจลแอลกอฮอล์




รูปที่ 19 กำจัดสัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ 20 การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566



รูปที่ 20 การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 (ต่อ)






โครงสร้างสระว่ายน้ำ



ที่ล้างตัวก่อนลงสระ

ป้ายบอกความลึก


เก็บ ตย.น้ำเพื่อวิเคราะห์ประจำเดือน




อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

ทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 21 สระว่ายน้ำ



ดูตะกอนสระว่ายน้ำ



ราวกันตก



ไฟฟาส่องสว่างเวลากลางคืน



ห้องน้ำแยกชาย-หญิง



ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

รูปที่ 21 สระว่ายน้ำ (ต่อ)



ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV



กล้องวงจรปิด CCTV

รูปที่ 22 ระบบ CCTV



รูปที่ 23 การอบรม และซักซ้อมวิธีการนำรถออกจากที่จอดรถอัตโนมัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน