

เลขที่ 001 / ๒๕๖๕

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคาร คสล. ๘ ชั้น (อาคาร A)
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๑๗๑ ตรอก/ซอย ซอยป่าไม้อุทิศ ถนน - หมู่ที่ ๓
ตำบลแขวง บางรักใหญ่ อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ประจำปีภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบ ร.๑ จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี



เลขที่ 004/๒๕๖๕

แบบ 7.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... อาคาร คสล. ๘ ชั้น (อาคาร D)
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๑๗๑ ตรอก/ซอย ซอยป่าไม้อุทิศ ถนน - หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง บางรักใหญ่ อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์ดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ประจำปีภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบ ร.๑ จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี



เลขที่ 00 ๕ / ๒๕๖๕

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคาร คสล. ๘ ชั้น (อาคาร B)
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๑๗๑ ตรอก/ซอย ซอยป่าไม้อุทิศ ถนน - หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง บางรักใหญ่ อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ประจำปีภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบ ร.๑ จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี



เลขที่ 003/๒๕๖๕

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคาร คสล. ๘ ชั้น (อาคาร C)
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๑๗๑ ตรอก/ซอย ซอยป่าไม้อุทิศ ถนน - หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง บางรักใหญ่ อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ประจำปีภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบ ร.๑ จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

