ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19) (ระยะรื้อถอน)





ภาพที่ 1 การประชาสัมพันธ์ก่อนก่อสร้างโครงการ





ภาพที่ 2 กองวัสดุจากการรื้อถอน





ภาพที่ 3 รั้วชั่วคราวความสูง 6 เมตร






ภาพที่ 10 พื้นที่สำหรับจอดรถภายในโครงการ



ภาพที่ 11 ป้ายชื่อโครงการและสัญลักษณ์แสดงทางเข้า-ออก



ภาพที่ 12 ถังสำรองน้ำใช้



ภาพที่ 4 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบเรียลไทม์



ภาพที่ 5 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยติดพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 6 ติดตามข่าวสารฝุ่นละอองประจำวัน



ภาพที่ 7 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่รื้อถอน



ภาพที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 9 การเข้าสำรวจบ้านพักอาศัยติดพื้นที่โครงการ