

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

30 สิงหาคม 2567






หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567


() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
น.ส. นวลกานดา ศิริอาชวะวัฒน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. ชนิษฐา ตอ้งโพนทอง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. ทิฆัมพร มิ่งขวัญ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. ปิยรัตน์ ไชยราช		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. สุภาพร กองแก้ว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนวลกานดา ศิริอาชวะวัฒน์)

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

1. ชื่อโครงการ

โครงการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

2. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราชนคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

3. ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

4. สถานที่ติดต่อ

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราชนคร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

5. จัดทำโดย

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อเดือนเมษายน 2563

7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

8. สถานภาพดำเนินโครงการ

ระยะดำเนินการ