






รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราษานคร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลศรีราษานคร จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
- () กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- () อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
น.ส. นวลกานดา ศิริอาชวะวัฒน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. ขนิษฐา ต้องโพนทอง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. ทิฆัมพร มิ่งขวัญ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. ปิยรัตน์ ไชยราช		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส. สุภาพร กองแก้ว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนวลกานดา ศิริอาชวะวัฒน์)

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

1. ชื่อโครงการ

โครงการอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ระยะดำเนินการ)

2. สถานที่ตั้ง

ถนนสุศักดิ์สงวน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

3. ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชาชนคร จำกัด (มหาชน)

4. สถานที่ติดต่อ

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชาชนคร จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราชาชนคร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ : คุณวรรัตน์ อินทเส ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร

แผนกวิศวกรรมอาคาร ร.พ.พญาไท ศรีราชา

เบอร์ติดต่อ 089-245-1480

5. จัดทำโดย

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตามหนังสือที่ ทส.1009.5/5929
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555

7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

8. สถานภาพดำเนินโครงการ

ระยะดำเนินการ