# ภาคผนวก


| | | |
|---|---|---|
| ภาคผนวกที่ | 1 | ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ |
| ภาคผนวกที่ | 2 | ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (อ.5) |
| ภาคผนวกที่ | 3 | ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 4 | เอกสารการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 |
| ภาคผนวกที่ | 5 | เอกสารการรับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก |
| ภาคผนวกที่ | 6 | เอกสารการสูบตะกอน |
| ภาคผนวกที่ | 7 | แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย |
| ภาคผนวกที่ | 8 | เอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรมของผู้ดูแลสระว่ายน้ำ |
| ภาคผนวกที่ | 9 | แบบรายงาน ทส.1 และ ทส. 2 |
| ภาคผนวกที่ | 10 | ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง และเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 11 | ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (รายวัน) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 12 | เอกสารการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย |

# ภาคผนวกที่ 1

## ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ



ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/ ๑๒๒๑๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 170505/405960 ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 170786/405960 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 170819/405960 ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๕. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๔๐๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ และ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา

และในการ



และในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด โดยให้ บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโข อุบลทิพย์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
**และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
**ที่โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA)**
**ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 406 ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ 6-2-84.50 ไร่ ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 17 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสนับสนุน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องน้ำและห้องปั๊ม และป้อมยาม โดยมีพื้นที่ใช้สอย 29,496 ตารางเมตร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

รับรองจำนวน 1/132 หน้า
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานกรณีเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อมารี พัทยา จำกัด

รับรองจำนวน 2/132 หน้า
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | | | |
| 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ | เนื่องพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรมจากการดำเนินการโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารโรงแรม โดยโครงการมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างไปจากสภาพพื้นที่เดิม ทำให้สภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปน้ำตกน้อย มากพิจารณาปรียบเทียบกับสภาพโดยรอบโครงการ ทบว่าส่วนใหญ่ มีการพัฒนาเป็นโรงแรม ที่พักอาศัย ร้านอาหาร อาคารพาณิชยกรรม เป็นต้น ซึ่งพบว่าการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนกับสภาพปัจจุบันและสภาพภูมิประเทศโดยรอบ นอกจากนี้ โครงการมีการปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน ดังนั้นการพัฒนาโครงการคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ | (1) ควบคุมและดูแลสภาพในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้<br>(2) ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ | |
| 1.2 ทรัพยากรดิน | เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพโดยรอบโครงการในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่ดินที่ไปแตกต่างกัน จากสภาพพื้นที่ที่โครงการมีระดับความสูงที่ไม่แตกต่างกับพื้นที่โดยรอบโครงการ อีกทั้งโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการบางประการด้วย ไม่ขึ้นกับการพังทลายของหน้าดิน และดูดซับน้ำ โดยการดำเนินการจะจัดทำระบบระบายน้ำ | (1) ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน<br>(2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง | |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยพิพัฒ์ พิริยะวรสกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 52/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | โดยรอบพื้นที่โครงการที่อ่อนไหวรับน้ำฝนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อลักษณะสมบัติของดินจะอยู่ในระดับปานกลาง | (3) ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ | |
| 1.3 คุณภาพอากาศ | เมื่อเปิดดำเนินการผลกระทบสำคัญคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่าง ๆ ขยายบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักอาศัย เพื่อความสะดวกสบาย และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถจำนวน 155 คัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากมลพิษที่จอดรถยนต์ โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าโครงการบริเวณโดยรอบโครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ<br>จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้สำหรับรถยนต์ในโครงการทั้งหมด 155 คัน ที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ขับขี่ผู้อาศัยรวมถึงผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสถานีวิทยาเทศบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบางในพื้นที่ | (1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วสัญญาณเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน<br>(2) พรั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนพื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะกวาดล้างถนนเป็นครั้งคราว<br>(3) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์จอดรถภายในพื้นที่โครงการ<br>(4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง<br>(5) โครงการจัดให้มีปลูกต้นไม้ล้อม ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลการที่ปล่อยออกจากรถยนต์ ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภท ไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มใกล้กลิ่น พุ่มหนา และดอกไม้ทรงสูง ใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ $CO_2$ จากต้นหาก และเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสารพลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลดีต่อการช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่บริเวณโดยรอบ<br>(6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ $O_2$ ในอากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นในโครงการ | |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยพิพัฒ์ พิริยะวรสกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 53/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุนต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | โครงการ เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้<br>(1) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสถานีทหารบาลเทพาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558<br>- มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.000017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ ผลการตรวจวัดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.118 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.118017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร<br>- มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ($NO_2$) 0.000096 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้ข้อมูลต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง สูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.057 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.057096 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน<br>- มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ($SO_2$) 0.000003 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้ข้อมูลต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง | (7) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด<br>(8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า-เย็น เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศของการจราจร | |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
OZO Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 54/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุนต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | สูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.038 ส่วนในล้านส่วนจึงเท่ากับ 0.038003 ส่วนในล้านส่วน<br>(2) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่โครงการ วันที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2558<br>- มีการระบายฝุ่นละอองรวม (TSP) 0.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.019 0.026 และ 0.027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.019011 0.02601 0.02701 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร<br>- มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.000017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.009 0.016 และ 0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.00902 0.01602 0.01702 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน<br>- มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.000220 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0011 0.0089 และ 0.0010 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.00132 | | |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
OZO Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 55/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | 0.00112 0.00122 ส่วนในล้านส่วนซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน<br>- มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ($NO_2$) เท่ากับ 0.000100 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0225 0.0195 และ 0.0224 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.02260 0.01960 0.02250 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน<br>- มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ($SO_2$) 0.000003 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0011 0.0011 และ 0.0011 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.00110 0.00110 0.00110 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน<br>- มีการระบายไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.000130 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 2.57 2.64 และ 2.95 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 2.57013 2.64013 2.95013 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน | | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 56/132 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา หักบิ่น)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | จะเห็นได้ว่า มลพิษที่ระบายออกมาจากรถยนต์ที่ใช้ในช่วงเปิดดำเนินการของโครงการจำนวน 155 คัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาพักแรม หน่วยงานและผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียงกับโครงการ เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสามแยกหนองปรือ ตำบลบางละมุง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พบว่าคุณภาพอากาศไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์ ดังนั้นผลกระทบจากมลพิษที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะจึงได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการคิดเป็น 1,452.11 ตารางเมตร โครงการจะกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การควบคุมระบบการจราจรภายในโครงการไม่ให้ติดขัด ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถยนต์ที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ | | |
| 1.4 ระดับเสียง | การดำเนินการของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นโรงแรม ซึ่งมีจำนวนห้องพักอาศัย เท่ากับ 406 ห้อง และที่จัดเตรียมที่จอดรถทั้งหมดจำนวน 155 คัน ดังนั้น เสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ คาดว่าจะมาจากกิจกรรมด้านการจราจรเข้า-ออกของโครงการเป็นหลัก ซึ่งการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากรถยนต์จะพิจารณาที่ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล (A) ที่ระยะห่าง | (1) ประชาสัมพันธ์ให้ทำการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ<br>(2) บริษัทฯ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลาให้ผู้รับจ้างรถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง<br>(3) ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังรบกวนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 57/132 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา หักบิ่น)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | จากระยะระยะทาง 1 เมตร (อ้างอิงจากรายงาน เรื่องมลภาวะทางเสียง, จรรยา เลือกคู่ วลาริน ทักษิณ และบุรีรัตน์และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) โดยสามารถสรุปผลการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ได้ดังนี้<br>(1) ภาวะสถานะรับเสียงจากแหล่งกำเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบ<br>จากผลการคำนวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของโครงการ พบว่าระดับเสียงที่ผู้รับอาศัยที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน จะได้รับมีค่า 44.7-62.1 เดซิเบล (อ) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (อ) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้<br>(2) ค่าแวดระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นบริเวณผู้ได้รับผลกระทบ<br>จากค่าระดับเสียงจากกระบวนที่เกิดขึ้นไปยังบริเวณพื้นที่อาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการบาดที่สุดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 44.7-62.1 (เดซิเบล (อ) นำมารวมกับระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ได้จากการตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการ 3 วันต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 วันทำการ และ 1 วันหยุด ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่มีค่าสูงสุดในวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีค่าเท่ากับ 58.3 เดซิเบล (อ) | | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 58/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | จากการคำนวณค่าระดับเสียงรวมตามสภาการรวมเสียง พบว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการทั้ง 4 ทิศ ได้รับมีค่าอยู่ในช่วง 58.49-64.57 เดซิเบล (อ) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (อ) พบว่า ระดับเสียงที่พื้นที่ข้างเคียงโครงการทั้ง 4 ด้าน มีค่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ | | |
| 2. ทรัพยากรชีวภาพ | (1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก<br>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่อำนาจนิยมรวมและเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการในปัจจุบันประกอบด้วย อาคารพาณิชยกรรม ร้านค้า และโรงแรม เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะการพัฒนาอาคารไปแนวราบและแนวสิ่งผสมผสานกัน และไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญหรือพบอาณาเขตกระทบคุณค่าต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกแต่อย่างใด<br>(2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ<br>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่อำนาจนิพักอาศัย | ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด<br>คุณภาพระบบปนัดโน้มเสียของโครงการได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 59/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | อาคารพาณิชยกรรม ร้านค้า และอาคารพักอาศัย แหล่งน้ำผิวดิน ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยบัว โดยปกติจะมีน้ำนองบ้าง ช่วงในฤดูฝน และในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อยมีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็น แหล่งน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งสำรองน้ำใช้เป็น หลัก ดังนั้นการดำเนินการของโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบ ด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำแต่อย่างใด | | |
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์<br>3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน<br>(1) การใช้น้ำ | โครงการมีปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงเปิดดำเนินการ ประมาณ 325 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะรับบริการน้ำประปาจาก การประปาเมืองพัทยา บริษัทที่ปรึกษาได้ดำการประเมินผลกระทบ จากการดำเนินโครงการต่อการจ่ายน้ำของการประปาดังกล่าว พร้อม เสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว | (1) หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปาในช่วงความต้องการ ใช้น้ำสูงสุดของแต่ละวัน ช่วงเวลา 06.00-09.00 น.และช่วงเวลา 16.00-20.00 น.โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>(2) จัดให้มีจุดจ่ายน้ำที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการ ซ่อมแซมทันที<br>(3) จัดให้มีการสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคประมาณ 3,473.67 ลบ.ม.สำรองน้ำใช้ได้นานถึง 7.99 วัน<br>(4) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้น้ำอย่าง ประหยัด | (1) ตรวจสอบเส้นท่อประปาและ การทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์ว ต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง<br>(2) จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพ น้ำใช้ที่มีการสำรองไว้ใช้ ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล ฮีตาฮีโลไอ้อสทรอปเจนิส ทอลสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน<br>(3) ล้างทำความสะอาดถังสำรอง น้ำใช้ทุกแห่งเดือนละ 6 ครั้ง |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 60/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| (2) การใช้ไฟฟ้า | โครงการมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 2,465 kVA/วัน โดยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางละมุง โดยใน แต่ละช่วงมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งหม้อแปลงเพื่อรองรับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ | (1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2500 kVA จำนวน 1 ชุด<br>(2) โครงการจะต้องพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ สองสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยภายใน โครงการ.<br>(3) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ ใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด | ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ |
| (3) การจัดการมูลฝอย | (1) การจัดการมูลฝอยของโครงการ<br>เมื่อเปิดโครงการปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดำเนิน โครงการประมาณ 2.77 ลูกบาศก์เมตร (0.83 ตัน/วัน) โดยโครงการ จัดให้มีห้องพักมูลฝอยขนาด 18.60 ลูกบาศก์เมตร ระดับถังเก็บ 1.20 เมตร ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า<br>(2) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทยา<br>เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่ามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประมาณ 2.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เทียบ 0.83 ตัน/วัน) สำหรับการเก็บ รวบรวมมูลฝอยในพื้นที่โครงการ คือ ฝ่ายรักษาความสะอาดเมือง พัทยา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการควบคุมและการเก็บ ขนมูลฝอย พื้นที่ประมาณ 208.10 ตารางกิโลเมตร โดยการจัดเก็บ มูลฝอยเมืองพัทยาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เมืองพัทยาจะมีหน้าที่ รับผิดชอบเก็บมูลฝอย ร้อยละ 30 และส่วนที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของ | (1) จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยรวมโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือห้องพักมูลฝอยเหลือ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพัก มูลฝอยปิดกั้น และห้องพักมูลฝอยอันตรายรองรับมูลฝอยได้นาน 24 วัน<br>(2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด และจัดเก็บมูลฝอย จากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และทำการแยกมูลฝอยก่อนนำไป รวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเพื่อให้รถเก็บขน มูลฝอยของเมืองพัทยามาเก็บต่อไป<br>(3) การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มีปริมาตรเกินน้ำหนัก มากเกินไป<br>(4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพัก มูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอย กระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย | (1) ตรวจสอบการจัดการมูลฝอย ภายในโครงการทุกวันตลอดช่วง ดำเนินการ<br>(2) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย รวมและฉีดพ่นภายในโครงการทุกครั้ง ภายหลังการเก็บขนมูลฝอยของเมือง พัทยาตลอดช่วงดำเนินการ<br>(3) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย รวมและฉีดพ่นภายในโครงการทุกครั้ง ภายหลังการเก็บขนมูลฝอยของเมือง พัทยาตลอดช่วงดำเนินการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 61/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ร่วมครัว แอดวานซ์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีศักยภาพในการเก็บมูลฝอยได้ทั้งหมดร้อยละ 100 โดยมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ทั้งหมดประมาณ 10,200 ตันต่อเดือน (หรือประมาณ 340 ตัน/วัน) จำนวนพนักงานที่เก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 79 คน โดยรถเก็บมูลฝอยจำนวน 30 คัน ช่วงเวลาในการเก็บขนมูลฝอยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 03.00-13.00 น. 19.00-21.00 น. และ 05.00-07.00 น. หากมีข้อร้องเรียนว่ามีการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานหรือเส้นทางใดมีความสามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยของฝ่ายรักษาความสะอาด เมืองพัทยา จึงมีความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยไปกับโครงการได้อย่างเพียงพอ | (5) จัดให้มีสารทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งของเชื้อโรค<br>(6) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดสนิท เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และจะจัดรถบริวารโดยระเบียดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น<br>(7) บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวม ต้องจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ<br>(8) จัดให้มีแผ่นป้ายคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม ของโครงการ<br>(9) ประสานงานกรุงจัดเก็บมูลฝอยกับเมืองพัทยา ในส่วนมูลฝอยจากโครงการอย่างน้อยทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายในโครงการ<br>(10) ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงโครงการ ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก<br>(11) พิจารณาส่งเสริมบาทการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจัง | |
| (4) การบำบัดน้ำเสีย | (1) ปริมาณน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย<br>เมื่อมีการดำเนินการปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการรวม 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง | (1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าแตะเกณฑ์การยอมรับเป็นไปตามข้อกำหนด<br>(2) ควบคุมให้มีคุณสมบัติน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง ได้แก่<br>1. pH<br>2. BOD |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 62/132 หน้า

บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนาวาลัสพิทย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | (Conventional Activated Sludge System) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด<br>(2) ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของโครงการ<br>ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีความสามารถในการบำบัด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย ขั้นตอนดักไขมัน ขั้นตอนแยกกรวดทราย ขั้นตอนเติมอากาศ และขั้นตอนตกตะกอน โดยออกแบบให้มีค่าบีโอดี (BOD) เข้าระบบจากส่วนครัว 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำเสียจากห้องน้ำ และห้องซักรวม 250.15 มิลลิกรัม/ลิตร และมีบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร<br>โดยปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นของโครงการ จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 300ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ซึ่งโครงการจัดเป็นอาคารโรงแรม โดยมีจำนวนห้องพักทั้งหมด 406 ห้อง ดังนั้น โครงการจึงจัดอยู่ประเภท ก. โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับให้เช่าเป็นห้องพักรวมตั้งแต่ทุกชั้นของ | พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ซึ่งอาคารโครงการจัดเป็นอาคารโรงแรม โดยมีจำนวนห้องพักรวมทั้งหมด 406 ห้อง จะบำบัดน้ำเสียรวมแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยโครงการได้ส่งผลให้มีบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร<br>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ<br>(4) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ<br>(5) โครงการได้กำหนดให้มีการขูดตะกอนทุก 1 เดือน โดยใช้บริการรถสูบสิ่งปฏิกูลจากเมืองพัทยา<br>(6) สักไขมันจากบ่อดักไขมันออกระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน | 3. Suspended Solids<br>4. Sulfide<br>5. Total Dissolved Solids<br>6. Settleable Solids<br>7. Fat Oil & Grease<br>8. TKN<br>9. Total Colliform Bacteria<br>10. Faceal Coliform Bacteria<br>บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบและจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ลายละเอียดในการตรวจวัดทุกเดือนหลอดจะยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>(2) ตูมตะกอนบริเวณบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน<br>(3) สักไขมันจากบ่อดักไขมันของบำบัดน้ำเสียทุกสัปดาห์ และถังบ่อดักไขมันทุก 6 เดือน |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 63/132 หน้า

บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนาวาลัสพิทย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) ซึ่งกำหนดให้มีการบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดแบบเอ็กซ์เทนเดดแอร์เรชั่น (Extended Aeration) ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนหมุนเวียนนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในโครงการ (ตามระบบระบายน้ำ (Site Drainage)<br>(3) การบำบัดละอองน้ำ (Aerosol) จากระบบหอหมักน้ำเสีย<br>ระบบบำบัดแบบเอ็กซ์เทนเดดแอร์เรชั่นที่โครงการเลือกใช้คำนึงถึงมลพิษทางอากาศ ที่เป็นตัวอย่างในการดูแล ซึ่งบรรจุอยู่ในท่อขนาด 150 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร จำนวน 3 ท่อ โดยมีปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5.30 ลูกบาศก์เมตร/นาที) จึงสามารถบำบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโครงการได้ทั้งหมด<br>(4) การกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย<br>โครงการมีปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดประมาณ 9.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน (24,275.13 มิตร/วัน) ดังนั้นโครงการจัดให้มีระบบการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยจะทำการต่อท่อระบายอากาศ เพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังเฟอกาตะกอน ไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน ซึ่งใช้วิธีการบำบัดด้วยวิธี Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษาด้วยกลางหลากหลายชนิด และคุณสมบัติของตัวกลาง พบว่า การใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ที่ 2,400 มิลลิตร/ตารางเมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการต้องเตรียมขนาดพื้นที่สำหรับไม่น้อยกว่า 10.11 ตารางเมตร โดยโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ดิน | | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 64/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักบิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | ขนาด 3.50x3.00 เมตร หรือขนาด 10.50 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จำนวน 8 บ่อ<br>(5) การดูแลและรักษาบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย<br>สำหรับดักไขมันของโครงการจะเป็นแบบท่อพีวีซี PVC 8 นิ้ว เจาะรูรอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร ให้ระเหยผ่านดินหุ้มด้วย Geotextile ปิดฝาท่อด้วยตาข่ายไนล่อน การดูแลและบำรุงรักษาระบบกำจัดก๊าซมีเทน | | |
| 3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | สำหรับระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบท่อแยก (Separate Sewer System) ระหว่างน้ำฝนกับน้ำเสีย<br>(1) ระบบรวบรวมและระบายน้ำทิ้ง<br>การระบายน้ำฝนภายในอาคาร จะประกอบด้วยท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำฝนจากดาดฟ้าของอาคาร และระเบียงห้องต่าง ๆ เข้าสู่ท่อระบายน้ำแนวนอนเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว จากนั้นน้ำฝนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ ระหว่างที่เป็นบ่อพักน้ำฝนก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนพัทยา-นาเกลือ ด้วยท่อระบายน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ การระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการจะใช้วิธีการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก | (1) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการขจัดตะแกรงทุกเดือน<br>(2) กำหนดให้การขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ<br>(3) ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนาไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ | สำหรับให้การขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 65/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....


(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักบิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | (2) ระบบระบายน้ำฝนและป้องกันน้ำท่วม<br>การออกแบบระบบระบายน้ำฝนภายในอาคาร โครงการได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นท่อระบายน้ำกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง พร้อมบ่อพักน้ำ (Manhole) ตามมาตรฐานของ ... ในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ โดยรอบอาคาร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำฝนของโครงการ ก่อนรวบรวมไปยังบ่อหน่วงน้ำฝน ที่ใช้สำหรับหน่วงน้ำฝนที่เกิดขึ้นไว้ภายในโครงการ โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ<br>(3) ปริมาณน้ำฝนที่ต้องจัดเก็บภายในโครงการ<br>โครงการจะต้องจัดให้มีการหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่โครงการขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร (ไม่น้อยกว่า 161.10 ลูกบาศก์เมตร) โดยโครงการจะทำการหน่วงในบ่อหน่วงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ระดับก้นลึก 2 เมตร ความจุ 180 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมด โดยมีอัตราการระบายน้ำออกโครงการควบคุมโดยบริเวณจุดน้ำ 0.150 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 ชุด ทำงาน 1 ชุด สำรอง 1 ชุด ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการคือ 0.160 ลูกบาศก์เมตร/วินาที | | |



กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิรัชวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอใช่ พัทยา จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 66/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 3.3 การคมนาคมขนส่ง | (4) การควบคุมการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ<br>หลังฝนหยุดตก<br>ภายหลังจากฝนหยุดตก โครงการจะดำเนินการระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำฝน ซึ่งทำหน้าที่เป็นบ่อหน่วงน้ำฝน ด้วยท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ท่อระบายน้ำ โดยมีอัตราการระบายออกสิ่นสุดโครงการไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ เพื่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนพัทยา-นาเกลือต่อไป<br>ถนนสาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ<br>(ถนนพัทยา-นาเกลือ)<br>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อรองรับรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 155 คัน หรือคิดเป็น 155 PCU เพื่อนำมาประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการจราจร โดยที่คิดรถยนต์ออกจากพื้นที่โครงการพร้อมกันทั้งหมดใน 1 ชั่วโมง หรือมีค่าเท่ากับ 155 PCU/ชั่วโมง สามารถสรุปผลการประเมินผลกระทบต่อการจราจรได้ดังนี้<br>(1) การนำเสนอปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ<br>- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง มีค่า V/C Ratio บนถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ (พัทยา-นาเกลือ) เท่ากับ 0.24 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับความแออัดและความ | (1) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการ ให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อไม่ให้การสัญจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวก<br>(2) จัดให้มีพนักงานจราจรควบคุมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการในการเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว<br>(3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ถูกสรุปสถานที่สำคัญบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่เหมาะสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ<br>(4) จัดทำสันนูนระบายความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดความเร็วรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรติดขัดได้ | |



กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิรัชวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอใช่ พัทยา จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 67/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | คล่องตัวของจราจร พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก/เบ็ดเสร็จ เคลื่อนตัวได้ดีมาก<br>- ภายหลังเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.39 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจร พบว่า สภาพการจราจรยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก/เบ็ดเสร็จ เคลื่อนตัวได้ดีมาก<br>(2) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด<br>- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง มีค่า V/C Ratio บนถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ (หัวหยง-นาเกลือ) ทั้งโครงการ (ขาออกเมือง) เท่ากับ 0.27 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจร พบว่า มีสภาพการจราจรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก/เบ็ดเสร็จ เคลื่อนตัวได้ดีมาก<br>- ภายหลังเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. และ พ.ศ. 2563 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.47 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจร พบว่า สภาพการจราจรยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก/เบ็ดเสร็จ เคลื่อนตัวได้ดี | (5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน<br>(6) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรและไม่ขัดขวางการจราจรในการเข้า-ออกจากโครงการ<br>(7) จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 155 คัน ซึ่งเพียงพอตามกฎหมาย | |
| 3.4 การใช้ที่ดิน | (E) ผลกระทบด้านรูปแบบการใช้ที่ดิน<br>การดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมมากนัก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะผสมผสานกับโครงการ ซึ่งจะทำให้เกิดความ | (1) ดำเนินการตามแบบแปลน และข้อกฎหมายผังเมืองรวมทั้งจัดสรรจนาดที่ดินให้มีความเหมาะสมในแต่ละบริเวณใช้เป็นไปตามการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Pattaya Co., Ltd.
กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 68/132 หน้า
กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวนิมฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | สัมพันธ์กับลักษณะพื้นที่บริเวณโดยรอบและของรับการใช้บริการของประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ที่ตั้งโครงการอยู่ในย่านแหล่งที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และพื้นที่อยู่อาศัย และมีการพัฒนาด้านการค้าและการประกอบธุรกิจอยู่ทั่วบริเวณ รูปแบบของอาคารส่วนใหญ่ จะเป็นอาคารที่พัฒนาในแนวราบและแนวสูงสลับกัน ได้แก่ โรงแรม บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบและของอาคารโครงการกับอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่าอาคารโครงการไม่แตกต่างจากอาคารที่ก่อสร้างโดยรอบพื้นที่โครงการมากนัก ดังนั้น อาจเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความสอดคล้องกับรูปแบบของการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ดินของชุมชนโดยรอบที่มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรวมทั้งการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทำให้การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา ผลกระทบไม่เกิดขึ้นเด่นชัดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง<br>(3) ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงมิได้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558<br>จากการตรวจสอบตามกฎกระทรวงได้ไว้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 พบว่า โครงการตั้งอยู่บนที่ดินหมายเลข 4.4 (สีแดง) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถานีบริการการบริการสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ | (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขัดแย้งกับแนวเขตที่ได้รับอนุญาตไว้โดยเด็ดขาด | |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Pattaya Co., Ltd.
กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 69/132 หน้า
กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวนิมฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทที่ไม่แต่ละบริเวณที่ดินประเภทที่ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดทั้งหมด 13 ประเภท<br>โดยสรุปเมื่อพิจารณาที่ตั้งโครงการมีความสอดคล้องกับสังเขปรวมดังกล่าว ผลตรวจว่าลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่ขัดแย้งกับข้อห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ประเภทพาณิชยกรรม แต่อย่างใด โดยโครงการกำหนดให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 1.20 : 1 (ไม่เกิน 7:1) และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 58.78 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5)<br>(3) ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553<br>พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ 1 ซึ่งการดำเนินการประเภทโรงแรมไม่อยู่ในข้อห้าม ทั้งนี้ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณพื้นที่บริเวณที่ 1 ซึ่งไม่ใช่ กรณีที่ต้องห้าม<br>โดยสรุปแล้วพื้นที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณที่ 1 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 สำหรับโครงการภายหลัง | | |




กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยพิทย์ พิริยะวรสกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 70/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....


(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | การเปลี่ยนแปลงอาคารก่อสร้างใหม่อยู่ในระยะห่างมากกว่า 500 เมตรขึ้นไป โดยระดับความลาดชันของพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งสามารถก่อสร้างได้ในบริเวณดังกล่าว<br>(4) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553<br>โดยสรุปที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ 3 ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า โครงการสามารถดำเนินการได้ในบริเวณนี้ เนื่องจากไม่มีกิจกรรมที่อยู่ในข้อห้าม และที่ตั้งโครงการก็ได้ตั้งอยู่ในระยะของเขตทางทั้งสองฝั่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ดังนั้น โครงการจึงสามารถดำเนินการได้ในบริเวณดังกล่าว | | |
| 4. คุณค่าคุณภาพชีวิต<br>4.1 ดุลทางสังคม-เศรษฐกิจ | (1) ผลกระทบด้านรายได้ อาชีพ และการจ้างงาน<br>(ผลกระทบด้านบวก)<br>ภายหลังการเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีจำนวนผู้มาใช้บริการทั้งหมด จำนวน 922 คน ต่อวันของโครงการ ซึ่งที่ตั้งอยู่ในย่านสถานที่ท่องเที่ยว และมีการจัดหาล้านหางานพิเศษกรรม พร้อมทั้ง | (1) ขอให้รับข้อร้องเรียนจากผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ให้โครงการรับดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน<br>(2) จำนวนลูกจ้างเมียนในการหักอาศัยที่จัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการและไม่ส่งผลกระทบ | |




กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยพิทย์ พิริยะวรสกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 71/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | มีการขยายตัวของโรงแรมและที่พักอาศัยจำนวนมาก ปัจจุบันพื้นที่โครงการมีศักยภาพการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โรงแรม อาคารพาณิชย์กรรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจที่จะมีการเติบโตขึ้นในทางบวก สภาพพื้นที่โครงการนี้เอื้อต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีความพร้อมในด้านการขนส่งมวลชนและการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและครบครัน และเป็นบริเวณที่จะรองรับความเจริญในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการสร้างรายได้ ในด้านเศรษฐกิจ-สังคม ในเชิงบวก<br>(2) ผลกระทบด้านการศึกษา (ไม่มีผลกระทบ)<br>เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการศึกษา ลักษณะที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในเรื่อง (1) การเข้าถึงและความเพียงพอของสถานศึกษาในพื้นที่ (2) โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระบบเมื่อพิจารณาในลักษณะดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากโครงการเป็นประเภทโรงแรม และไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนั้นการดำเนินการของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบด้านศึกษาต่อพื้นที่ใกล้เคียง<br>(3) ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ไม่มีผลกระทบ)<br>เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสาธารณสุขการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อ | ต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ | |

บริษัท ปรึกษาวิศวกรรม คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 72/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์เกษมางวสัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิมฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | วัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน โครงการจะสามารถร่วมสร้างผลกระทบในแง่บวกให้เพิ่มขึ้นได้จากการสำรวจสถานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาบริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่มีศาสนสถาน ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด | | |
| 4.2 ทรัพยากรธรรมชาติ | เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบป้องกันน้ำท่วมที่สามารถป้องกันและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำฝนที่จะไหลลงสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการยังมีสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก<br>ปัจจัยคุณภาพที่มีผลกระทบด้านสุขภาพสามารถสรุปได้ดังนี้<br>(1) การระบายอากาศเครื่องยนต์<br>การเลือกใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะและเครื่องยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ<br>ผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจ<br>- ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย ปอดจะดูดซับ และทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบิน ซึ่ง | ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ<br>(1) แจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบเครื่องยนต์ทุกครั้งภายหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ<br>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรภายในโครงการและด้านหน้าโครงการตลอด24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดการจราจรติดขัดจากยานพาหนะภายในโครงการ<br>(3) จัดให้มีการทำความสะอาดและดูแลถนนภายในโครงการ พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง<br>(4) จัดให้มีการดูแลต้นไม้ในโครงการ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดช่วงดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการโครงการ<br>ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสียงรบกวน<br>(1) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนภายในพื้นที่โครงการ<br>(2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปรึกษาความปลอดภัยในการขับขี่ | (1) ดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางทุกเดือน<br>(2) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันดีจิโอมูลฉา ปีละ 2 ครั้ง บริเวณท่อน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ<br>(3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดและหลังการบำบัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>(4) ทำความสะอาดห้องพักบุคคลของโครงการทุกครั้งภายหลังจากการเข้าพักของห้องพักนั้น<br>(5) ทำความสะอาดห้องพักบุคคลของในแต่ละชั้นของโครงการทุกวัน |

บริษัท ปรึกษาวิศวกรรม คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 73/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์เกษมางวสัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิมฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | CO จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินได้ดีเหว่าออกซิเจนทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกายในปริมาณไม่มาก ร่างกายจะขับเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่ถ้ามีปริมาณมากกว่า 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ลูกบาศก์เมตร ของอากาศ จึงจะมีความเป็นพิษรุนแรง<br>- ก๊าซ $NO_2$ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้<br>- ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัลกลายเป็นหมอกผสมควันทำให้เกิดการระคายเคืองตา และทางเดินหายใจ ส่วนบน (ที่มา: พัชนา บูลหนุน, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539)<br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ<br>การกลัวอันตรายต่อชีวิตหรือเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ<br>(2) เสียงรบกวน<br>เสียงจากกระดูกของผู้ที่ทำงานในโครงการ<br><br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย<br>องค์การอนามัยโลกได้กำหนดขอบเขตของเสียงที่เป็นอันตรายไว้หมายถึงเสียงที่สูงเกิน 85 เดซิเบล (ก) ที่ทุกความถี่ ถ้าสัมผัสนาน | ให้ผู้รับเหมาดูแลก่อสร้างเครื่องยนต์ทุกครั้ง<br>(3) ไม่ให้ผู้ที่ก่อสร้างกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง<br>ผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำเสีย<br>(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งโดยระบบปรับน้ำเสียต้องออกแบบให้มีความสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้ทั้งหมด<br>(2) การบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นการบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มีคุณภาพน้ำที่จะมีค่าบีโอดีออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจึงมีขนาดและประสิทธิภาพที่จะรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ<br>(3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้<br>(4) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ<br>ผลกระทบต่อคุณภาพจากมูลฝอย<br>(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแยกเป็นถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยอันตราย และถังมูลฝอยรีไซเคิล | ภายในพื้นที่โครงการทุกวัน<br>(2) ดูแลความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นในอาคารและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
OZO Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | เกินไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งสุขภาพทางกายและทางใจ<br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย เช่น ทำให้หัวใจเต้นแรง อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลง ทำให้ความดันโลหิตสูง ทำให้กล้ามเนื้อกระตุก เกิดอาการเหนื่อยหอบและเหงื่อออกไม่หลับทำให้ประสาทหูเสื่อม อาจทำให้บุพิการ หูหนวก สามารถแบ่งเป็น<br>1) อันตรายอย่างเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่การได้ยินสูญเสียไปทันทีทันใด เป็นผลจากการได้รับเสียงดังมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน เสียงประทัด เสียงท้ายปืนต้น ซึ่งมีระดับเสียงเกิน 120 เดซิเบล (ก)<br>2) การสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในกลุ่มผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น จากรายงานการวิจัยของ US. EPA พบว่า ผู้ที่ได้รับเสียงเกินกว่า 70 เดซิเบล เป็นเวลา 40 ปี จะทำให้ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลง 5 เดซิเบล (ก) (สนธิ คชรัตน์, 2534) สามารถจำแนกการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากเสียงดัง ได้เป็น 2 แบบ คือ 1) การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว เช่น ปูอี๋ เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับเสียงที่มีระดับความดังของพื้นจะทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน และต้องสัมผัสเป็นระยะเวลานานพอ การกลับสู่สภาพเดิมจะเกิดขึ้นภายใน 2-4 ชั่วโมงนับจากเวลาหลังการหยุดพักจากการได้ยินเสียง 2) การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร เป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานต่อเนื่องจนในที่สุดทำให้เกิดการ | ภายในห้องพักมูลฝอยรวมอย่างชัดเจน<br>(2) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห้องมีความสะอาดและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขนมูลฝอยจากห้องพักขยะ<br>(3) น้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยต้องรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้ง เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจะนำกลับไปใช้ประโยชน์/ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป<br>(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ<br>(5) ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยตามขั้นตอนที่โครงการกำหนดไว้ ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ<br>(6) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยภายในอาคารทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ<br>(7) ร่วมรณรงค์และส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจัง<br>ผลกระทบต่อคุณภาพการกีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุจากการขนส่ง<br>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมอำนวยความสะดวกในช่วง | ภายในพื้นที่โครงการทุกวัน |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
OZO Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | สูญเสียการใช้ประโยชน์ของที่ดิน<br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย<br>ก่อให้เกิดอาการทุกข์ทางใจ ร่างกายไม่สบาย ประสาทหรือเครียด นอนไม่หลับ มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ก่อให้เกิดการตื่นตกใจเฉียบพลัน (สิริพรต ผลสินธุ์, 2534)<br>(3) น้ำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่<br>แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ตะกอนดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำ นั่นคือจากกิจกรรมของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่บ่งชี้การขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น หากมีปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง อหิวาห์กโรค ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ปริมาณที่รองรับน้ำทิ้งมีการหน่วงเหนี่ยว มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง<br>การควบคุมไม่ให้ระบายน้ำเสียลงท่อระบายน้ำโดยตรง และให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด | รถยนต์เข้า-ออกโครงการ<br>(2) ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ บำบัดเสียง ป้องกันและบำบัดมลพิษทางอากาศ<br>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักรและสัญญาณต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา | |

บริษัท ที่ปรึกษาเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 76/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ ที่ปรึกษา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | (4) มูลฝอยทั่วไป<br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย<br>มูลฝอยที่เกิดจากโครงการประมาณ 2,32 ลูกบาศก์เมตร/วัน หากการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดการสะสมและแหล่งระบาดของเชื้อโรค และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น<br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่<br>หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี จะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน<br>การที่มีรวบรวมและกำจัดมูลฝอยในช่วงดำเนินการ แม้จะมีถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่เกิดการสะสมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับมูลฝอยเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้พักอาศัยใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่ำ<br>(5) การที่คนงานก่อสร้างและอุบัติเหตุจากการขนส่งกิจกรรมการจราจรเข้า-ออกโครงการจากการประเมิน | | |

บริษัท ที่ปรึกษาเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 77/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ ที่ปรึกษา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | ความหนาแน่นของการจราจรในปัจจุบันของถนนสาธารณะประโยชน์ ด้านหน้าโครงการ (ถนนพัทยา-นาเกลือ) เปรียบเทียบกับช่วงเปิดดำเนินการของโครงการ พบว่า สภาพการจราจรทั้งกรณีที่มีโครงการและไม่มีโครงนั้นมีสภาพที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการมีน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงข่ายจราจรไม่มาก เช่นโรงพัก คลองตนสภาพการจราจรยังอยู่ในระดับต่ำ<br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย<br>การจราจรจอกรณของผู้ขับขี่และผู้ที่เข้ามาติดต่ออาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้<br>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่<br>การเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความหวาดหวั่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเครียดและเสียเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ<br>(6) ความเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ<br>การเพิ่มขึ้นของผู้ขับขี่ในโครงการ จำนวน 922 คน อาจมีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการให้บริการของสถานบริการทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มขึ้น | | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 78/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย<br>หากสถานบริการไม่เพียงพอ หรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้<br>จำนวนผู้เข้าหัดอาศัยและพนักงานประมาณ 922 คน ดังนั้น ภระการรองรับผู้ป่วยของสถานบริการสาธารณสุขอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คลองตนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครบครัน ทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ดังนั้น จำนวนสถานบริการและอาคารเพียงพอของหน่วยงานทางด้านสุขภาพจึงมีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ<br>ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานสาธารณสุข<br>เมื่อพิจารณาสถานที่พร้อมของสถานบริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชนและผู้อาศัยในโครงการเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ทั้งนี้ เนื่องจากมีจำนวนของสถานบริการทางด้านสาธารณสุขขั้นภาครัฐและเอกชนตามแต่ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการและมีความเพียงพอในการรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนในพื้นที่ศึกษา คือ โรงพยาบาลเมืองพัทยา และโรงพยาบาล | | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 79/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....


(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและตัวแปรต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.3 ชีวอนามัยและความปลอดภัย | บางอย่าง ดังนั้น ผลกระทบด้านการสาธารณสุขในช่วงดำเนินโครงการทั้งต่อผู้รักอาศัยในโครงการ ชุมชนและความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานบริการอยู่ในระดับต่ำ<br><br>(1) ที่แท่นรวมพล<br>โครงการได้จัดเตรียมจุดรวมพลไว้ที่ของรับผู้อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด 263 ตารางเมตร โดยคำนวณจากจำนวนผู้ที่พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ จำนวน 922 คน ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมสำหรับจุดรวมพลไว้ 3 แห่ง<br>สรุป จุดรวมพลของโครงการแต่ละแห่งมีความสอดคล้องตามแนวทางของ สผ. ต้องมีพื้นที่จุดรวมพลของโครงการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 0.29 ตารางเมตร/คน ซึ่งยังสอดคล้องตามแนวทางของ สผ. ที่กำหนดไว้ขนาดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อคนต้องไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน<br>(2) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานราชการ<br>จากระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยที่โครงการจัดเตรียมไว้รวมทั้งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินดังอธิบายไว้ในบทที่ 2 เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันตนเองในขีดความสามารถระดับแรกเท่านั้น ดังนั้น การประสานงานกับหน่วยงานราชการใกล้เคียงโดยมีการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ | (1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายการควบคุมอาคารว่าด้วยความปลอดภัย ประกอบด้วย<br>1) ถังดับเพลิงเคมี<br>2) น้ำยมยอกหางหนีไฟ<br>3) ไฟฟ้าช่องสว่างฉุกเฉิน<br>4) ป้ายไดหนีไฟ<br>5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้<br>6) ระบบป้องกันอัคคีภัยรายอาคารสำคัญ<br>7) ระบบท่อยืนดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง<br>8) ติดป้ายและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้พักอาศัยหรือผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที<br>9) หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดข้อต่อหมุนเร็ว จำนวน 1 แห่ง<br>(2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน | (1) ติดตามและดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>(2) ตรวจทดสอบและปฏิบัติการซ้อมอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง<br>(3) ติดตามและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยหนีไฟของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |



กันยายน 2560 ถงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


รับรองจำนวน 80/132 หน้า

กันยายน 2560 ถงชื่อ.....

(นางสาวชนิษรา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและตัวแปรต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | ทั้งหมดไม่มีสถานีดับเพลิงและมีการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยในพื้นที่ดังกล่าวโครงการสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยของสถานีดับเพลิงเมืองพัทยา (เขตพัทยาใต้)<br>จะเห็นได้ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการได้จัดเตรียมไว้สามารถดับเพลิงได้ในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยงานดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึงโครงการ ดังนั้นผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึ้นในเส้นอัคคีภัยจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ<br>โครงการอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของดับเพลิงเมืองพัทยา (เขตพัทยาใต้) สถานี ซึ่งสามารถขอเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนจากสถานีดับเพลิงเมืองพัทยา (เขตนาเกลือ) และสถานีดับเพลิงเมืองพัทยา (เขตหนองปรือ) ซึ่งสถานีดับเพลิงทั้ง 3 สถานี มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ โครงการได้จัดเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงไว้สำหรับโครงการ ซึ่งสามารถดับเพลิงได้นานอย่างน้อย 30 นาที/อาคาร | (3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา<br>(5) จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้พักอาศัยร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้<br>(6) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 3 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ<br>(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ<br>(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยและโครงการปฏิบัติในโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยหรามทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้<br>(9) จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอโดยให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานนโยบาย | (1) ติดตามและดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>(2) ตรวจทดสอบและปฏิบัติการซ้อมอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง<br>(3) ติดตามและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยหนีไฟของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |



กันยายน 2560 ถงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 81/132 หน้า

กันยายน 2560 ถงชื่อ.....

(นางสาวชนิษรา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | (5) จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ | |
| 4.4 ทัศนียภาพ | | | |
| (1) แหล่งโบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติ | โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติขึ้นสำรองอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2523) จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร มีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จำนวน 1 แห่ง คือ หาดพัทยา | - | - |
| (2) ความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ | จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นอาคารโรงแรม ซึ่งหากพิจารณาจากความสูงอาคารโรงแรม มีลักษณะรูปแบบและความสูงที่กลมกลืนและใกล้เคียงกับอาคารต่าง ๆ ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงผู้บริเวณโดยรอบ อาทิ โรงแรม อาคารพาณิชยกรรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการยังเลือกใช้ไม้ยืนต้นภายนอกอาคารที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโทนสีที่มีความสบายตา โครงการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมดเท่ากับ 1,452.11 ตารางเมตร | (1) โครงการเลือกใช้ไม้ยืนต้นภายนอกอาคารที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโทนสีที่มีความสบายตา<br>(2) โครงการมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด เท่ากับ 1,452.11 ตารางเมตร<br>(3) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ<br>(4) เลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ | ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ |


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


รับรองจำนวน 83/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอ ไข่ พัทยา จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.4 ทัศนียภาพ | | | |
| (1) แหล่งโบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติ | โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติขึ้นสำรองอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2523) จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร มีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จำนวน 1 แห่ง คือ หาดพัทยา | - | - |
| (2) ความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ | จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นอาคารโรงแรม ซึ่งหากพิจารณาจากความสูงอาคารโรงแรม มีลักษณะรูปแบบและความสูงที่กลมกลืนและใกล้เคียงกับอาคารต่าง ๆ ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงผู้บริเวณโดยรอบ อาทิ โรงแรม อาคารพาณิชยกรรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการยังเลือกใช้ไม้ยืนต้นภายนอกอาคารที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโทนสีที่มีความสบายตา โครงการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมดเท่ากับ 1,452.11 ตารางเมตร | (1) โครงการเลือกใช้ไม้ยืนต้นภายนอกอาคารที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโทนสีที่มีความสบายตา<br>(2) โครงการมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด เท่ากับ 1,452.11 ตารางเมตร<br>(3) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ<br>(4) เลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ | ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 83/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอ ไข่ พัทยา จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษา จึงได้ดำเนินการถ่ายภาพมุมมองสิ่งต่อจากแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนาโครงการ โดยสถานที่สำคัญ คือ วัดพระพิทยา มีระยะห่างจากโครงการ 227 เมตร ดังนั้น จากการเปรียบเทียบมุมมองจากแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไปยังโครงการ พบว่า สามารถมองเห็นอาคารโครงการได้ในระดับความสูงของอาคารโรงแรม มีความสูง 17 ชั้น และมีระยะห่างที่ไม่ไกลจากโครงการมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาบริเวณรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ มีอาคารที่มีการใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกันโดยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งเมื่อตรวจสอบการดำเนินการของโครงการคบว่า ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แต่อย่างใด | | |
| (3) ผลกระทบต่อพัฒนียภาพจากบริเวณพื้นที่โดยรอบ | ลักษณะทัศนภาพแวดล้อมในปัจจุบันโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย โรงแรม ร้านอาหาร อาคารพาณิชยกรรม เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินการของโครงการ พบว่า ไม่มีทัศนภาพที่ไม่แตกต่างจากเดิม เมื่อเปิดดำเนินการมีความสัมพันธ์กับอาคารโดยรอบอีกด้วย | | |
| 4.5 ผลกระทบด้านการบดบังทัศนียภาพ | ทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมที่พัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่สองเหตุผลกาลเป็นลมมาจากทางทิศใต้ ลมที่พัดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เป็นลมมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลมที่พัดในช่วงเดือน | (1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัด โทรศัพท์สายตรง ผู้ร้องเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนอย่างกระบวนการ เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 84/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายการค้าเสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน เป็นลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ระดับขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สอยที่ดินบริเวณข้างเคียงเป็นเกณฑ์ ดังนั้นการบดบังทัศนียภาพรวมมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชนข้างเคียง แต่ผลกระทบในหัวข้อนี้มีระดับที่ยอมรับได้ ทัศนียภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้<br>(1) ลมพัดจากทิศใต้<br>ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม พบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่อาคารของโครงการด้านทิศเหนือ ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ<br>(2) ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้<br>ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่อาคารของโรงแรมปาล์มการ์เด้น ด้านทิศตะวันออกส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ<br>(3) พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ<br>ช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม พบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่อาคารของโรงแรมอมรี จอมเทียน รีสอร์ท ฯ ด้านทิศตะวันเฉียงใต้ ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ | (2) ทำข้อร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพรวมของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน<br>(3) ในกรณีที่ฝ่ายของโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ จัดตั้งคณะทำงานประสานงานแก้ปัญหาประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาข้อคำขอต่อ ตามการหาทางออก | |
| 4.6 การประเมินผลกระทบจากการบดบังแสงแดด | หากพิจารณาตามผังทอดงาของอาคาร โครงการแล้ว พบว่า การทอดเงาของโครงการส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการทั้ง 4 ทิศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการบดบังแสงแดดจากตัวอาคาร พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการ มีได้ถูกบดบังแสงแดดหรือถูกผลจากอาคาร | (1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัด โทรศัพท์สายตรง ผู้ร้องเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนอย่างกระบวนการ เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับ | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 85/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายการค้าเสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | โครงการตลอดทั้งวัน โดยจะหมุนไปตามช่วงเวลาการขึ้น-ลงของดวงอาทิตย์ ในแต่ละวัน ทั้งนี้ จากที่ราษฎรอาศัยโดยรอบโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่พักอาศัยและสถานประกอบการ จึงจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดในบางช่วงเวลาเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น ดังนั้น การบดบังแสงแดดจากโครงการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริเวณดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ปานกลาง<br>จากการประเมินพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้<br>จากที่ราษฎรอาศัยโดยรอบโครงการส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทั้งวัน ส่งผลกระทบเฉพาะตัวอาคารของโครงการ และบางช่วงเวลาที่บดบังแสงแดดในพื้นที่ด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก บริเวณโรงแรมคุสิตธานี โรงแรมปาล์มการ์เด้น และบ้านพักอาศัยบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการบดบังแสงแดดจากตัวอาคาร พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการมีได้รับผลบดบังแสงแดดหรือถูกเงาจากอาคารโครงการตลอดทั้งวัน โดยจะหมุนไปตามช่วงเวลาการขึ้น-ลงของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ จากที่ราษฎรอาศัยโดยรอบโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่พักอาศัยและสถานประกอบการ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดในบางช่วงเวลาเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น ดังนั้น | ผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ<br>(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของอาคาร โครงการหมายแก้ไขโดยเร่งด่วน<br>(3) ในกรณีที่เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ จัดตั้งคณะ ทำงานประสานงานแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาข้อคำชี้แจง ตามความเหมาะสม | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 86/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์เสถียร)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | การบดบังแสงแดดจากโครงการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริเวณดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ | | |
| 4.7 การประเมินผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ | ในทางปฏิบัติผู้ที่ได้รับอิทธิพลแต่ละสถานีจะมีการปล่อยสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ให้สามารถสะท้อนและกลบกลุ่มพื้นที่แต่ละโซน ด้วยการติดตั้งสถานีการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงมีการพัฒนาการเทคโนโลยีให้สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่และปัจจุบันการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ได้การมีพัฒนาการส่งสัญญาณด้วยระบบ UHF แทน VHF เพื่อให้สามารถตะลุสิ่งกีดขวางจากการบดบังของตัวอาคาร หรือที่เกิดขวางทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถรับสัญญาณสถานีโทรทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาคารโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงพบว่า บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอาคารโรงแรม ร้านอาหาร อาคารพาณิชยกรรม ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมิได้อยู่ในมุมรับหรือถูกอาคารโครงการบดบังแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ | (1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัด โทรศัพท์สายตรงผู้ร้องเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งผลกับผู้ร้องเรียนอย่างครบวงจร เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ<br>(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน<br>(3) ในกรณีที่เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ จัดตั้งคณะ ทำงานประสานงานแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาข้อคำชี้แจง ตามความเหมาะสม<br><br>ส่วนที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ<br>(1) มาตรการด้านการออกแบบ<br>· ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทวิธีการหนาของอาคาร และมาตรการหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ | |
| 4.8 การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน | | | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 87/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์เสถียร)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และมูลเหตุต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | หลังงาน พ.ศ. 2552<br>- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในอาคาร เช่น หลอดไฟฟ้า<br>(2) มาตรการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน<br>กำหนดให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับสิทธิขอเครดิตการดำเนินการตามมาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้<br>1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคารโดยพิจารณาตั้งแต่การออกแบบอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสมกับความร้อนที่แผ่งกาเรือนกระจกที่ระทบกับแสงอาทิตย์<br>2) เครื่องปรับอากาศ (กรณีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)<br>(ก) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด (High Economic Efficiency Ratio (EER))<br>(ข) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ โดยข้อแนะนำทั่วไป มีดังนี้<br>- ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุการใช้งานของระบบ<br>- ตั้ง Thermostat ให้ ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำเกินไป และ | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 88/132 หน้า

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
Ozo Pattaya Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และมูลเหตุต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | ทันตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่เหมาะ คือ 24-26 C°<br>- เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทำความสะอาดผงกรองอากาศ ล้างอุปกรณ์ตกค้างสกปรก พื้นผิวรับความร้อนจะถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี ทำให้น้ำยาที่กลับไปยังเครื่องทำน้ำเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพที่เครื่องทำน้ำเย็นต่ำลงด้วย<br>- ทำความสะอาดคอยล์ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำและตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความร้อน<br>- หัวลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่นโดยอัดจาระบีเข้าตลับลูกปืนอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา<br>- ตรวจสอบการรั่วของท่อลมเพื่อจะเกิดขึ้นได้และซ่อมแซมจนกว่าท่อลมที่รั่วจะหมด<br>- ตรวจสอบแม่เหล็กของประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนภายนอกเล็ดเข้าสู่อาคารหรือไม่<br>3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอด LED โคมไฟที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ควรใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือชนิด Electronics Ballast<br>4) บุคลากร | |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 89/132 หน้า

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
Ozo Pattaya Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | - อบรมเจ้าหน้าที่นิติบุคคลทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำทำสมอ<br>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน<br>- จัดเจ้าหน้าที่ให้เดินทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองนี่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง<br>(3) การประชาสัมพันธ์<br>- ห้องนี้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ ภายในลิฟต์เป็นต้น เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด<br>- รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการในโครงการมีพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน | |
| 4.9 เชื้อลีจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ | - | (1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโครงการ<br>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาบริเวณท่อน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ | (1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ปีละ 3 ครั้ง<br>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา ปีละ 2 ครั้ง |
| 4.10 สระว่ายน้ำ | - | (1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ | (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ โดยมี |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 90/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิรียะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทัศมิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | - ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำโดยการมีพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้<br>1. pH<br>2. คลอรีนอิสระ<br>3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น<br>4. ค่าความเป็นด่าง<br>5. ความกระด้าง<br>6. กรดไซยานูริค<br>7. คลอไรด์<br>8. แอมโมเนีย<br>9. ไนเตรท<br>10. โทลิฟอร์มทั้งหมด<br>11. ฟีคอลโคลิฟอร์ม<br>12. *Escherichia coli*<br>13. *Staphylococcus aureus*<br>14. *Pseudomonas aeruginosa*<br>- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง<br>- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์ม | พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด ดังนี้<br>1. pH<br>2. คลอรีนอิสระ<br>3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น<br>4. ค่าความเป็นด่าง<br>5. ความกระด้าง<br>6. กรดไซยานูริค<br>7. คลอไรด์<br>8. แอมโมเนีย<br>9. ไนเตรท<br>10. โคลิฟอร์มทั้งหมด<br>11. ฟีคอลโคลิฟอร์ม<br>12. *Escherichia coli*<br>13. *Staphylococcus aureus*<br>14. *Pseudomonas aeruginosa*<br>ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง หลอดการดำเนินโครงการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 91/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิรียะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทัศมิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | (2) มาตรการด้านโครงสร้างและกายภาพป้องกันของระบายน้ำ<br>1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนถาวร ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี<br>2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้ระบายน้ำในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณระบายน้ำเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน<br>3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบระบายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย<br>4) จัดให้มีรางระบายน้ำสิ้นมีฝาเปิดรอบระบายน้ำ มีความลึกไม่เป็นสนิม แข็งแรงทำความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง<br>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ และผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่ระบายน้ำเปิดบริการ<br>6) ตรวจสอบสภาพที่แวดระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว หากพบจะต้องทำหมดจุดบริเวณที่ระบายน้ำออก | (2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระลงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการระบายน้ำ<br>(3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์ม เดือนละ 1 ครั้ง |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 92/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันฐรา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | ร้าว แตกหรือหลุด โดยกำหนดให้เป็นจุดอับตราย โดยแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย และห้ามว่ายน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด<br>7) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ว่ายน้ำ ห่วงยูชีพ ไฟเบ่งชีพ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา<br>(3) มาตรการลดผลกระทบจากน้ำของการใช้สระว่ายน้ำของโครงการ<br>1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ<br>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างน้อย จำนวน 1 คนต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน โครงการออกแบบสระว่ายน้ำที่สามารถใช้บริการได้สูงสุดประมาณ 56 คน ดังนั้นโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระจำนวน 1 คน และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ | |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 93/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันฐรา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | | 3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้<br>(ก) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน<br>(ข) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือหุ่นถอยูกได้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของธระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน<br>(ค) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดที่ควบยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของธระว่ายน้ำ<br>(ง) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด<br>(จ) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำธระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด<br>4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาลสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่ที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ | |

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ไอโซ่ ทัทยา จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุด 6 เสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมืองพัทยา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินโครงการ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2560

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 94/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย ขจรเจริดศักดิ์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ ทัทยา จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| 1. คุณภาพน้ำ<br>1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด | - จำนวน 1 จุด/แห่ง บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | (1) pH<br>(2) BOD<br>(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)<br>(4) ซัลไฟด์ (Sulfide)<br>(5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)<br>(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)<br>(7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)<br>(8) TKN<br>(9) Total Coliform Bacteria<br>(10) Faecal Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 104/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด | - จำนวน 1 จุด/แห่ง บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง | (1) pH<br>(2) BOD<br>(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)<br>(4) ซัลไฟด์ (Sulfide)<br>(5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)<br>(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)<br>(7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)<br>(8) TKN<br>(9) Total Coliform Bacteria<br>(10) Faecal Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - ส่วนตกตะกอน | - สูบตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย | - ทุก 2 เดือนตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - ปอดักไขมัน | - ดักไขมันทุกวันใส่ถุงดำก่อนส่งให้เมืองทัทยาไปกำจัด | - ดักไขมันทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 105/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | - จัดทำบันทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 | - จัดเก็บผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและบันทึกผลทุกวัน ตามแบบ ทส. 1 เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล | เจ้าของโครงการ |
| | | - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ | - เดือนละ 1 ครั้ง โดยการเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เมืองทิพย) ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ | เจ้าของโครงการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 106/132 หน้า

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวขนิษฐา หักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | | เกี่ยวกับสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 | ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน และการส่งรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน | |
| 2. ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้ | - แนวท่อประปา | - ตรวจสอบสันท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 107/132 หน้า

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด
Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวขนิษฐา หักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | - ถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ | - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่<br>1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย<br>2. เอสเชอริเชียโคไล<br>3. สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส<br>4. คลอสตริเดียม | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | - ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| 3. มูลฝอย | - ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคาร<br>- ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ | (1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ | - ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ | - ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของพื้นที่ | - ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ | - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจากเจ้าพนักงานตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

รับรองจำนวน 108/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักนิ่ม)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| 4. ระบบป้องกันอัคคีภัย | - อุปกรณ์สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย | - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง | - ทดสอบระบบแบตเตอรี่สำรองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - ป้ายและเครื่องหมายการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ | - ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการหนีไฟให้ชัดเจน ไม่ลบเลือน | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่<br>* เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ | - ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | * หัวรับน้ำดับเพลิง | (1) ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) อุปกรณ์สามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

รับรองจำนวน 109/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักนิ่ม)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | * สายฉีดน้ำดับเพลิง (และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) | - ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - บันไดหนีไฟ เส้นทางการหนีไฟและจุดรวมพล | - ตรวจสอบหน้าต่างและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| 5. ระบบระบายอากาศ | - ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู | - ตรวจสอบหน้าต่างและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - พัดลมระบายอากาศ | - ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| 6. พื้นที่สีเขียว | - ต้นไม้ภายในโครงการ | (1) ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ | - ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ | - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 110/132 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวนินฐา หักมิ่ง)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| 7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | - ท่อระบายน้ำ | (1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ | - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ | - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| 8. การจราจร | - ถนนในโครงการ | (1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง | - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ | - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | - ทางเข้า-ออกโครงการ | - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา | - ตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| 9. สุขภาพและสาธารณสุข 1) เชื้อลีจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ | - เครื่องปรับอากาศบริเวณห้องพักแรม | (1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องพักแรม | - ทุก 3 เดือน | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศของแต่ละเครื่องในห้องพักแรม | - ปีละ 2 ครั้ง | เจ้าของโครงการ |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 111/132 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวนินฐา หักมิ่ง)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| 2) สระว่ายน้ำ | - สระว่ายน้ำในโครงการ | (1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ<br>1. คลอรีนอิสระคงเหลือ<br>2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง | - วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ<br>1. โคลิฟอร์มทั้งหมด<br>2. ฟีคอลโคลิฟอร์ม | - เดือนละ 1 ครั้ง | เจ้าของโครงการ |
| | | (3) ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำโดยพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้<br>1. pH<br>2. คลอรีนอิสระ<br>3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น<br>4. ค่าความเป็นด่าง<br>5. ความกระด้าง<br>6. กรดไซยานูริก<br>7. กลอไรด์ | - ปีละ 4 ครั้ง | เจ้าของโครงการ |

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิรียะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ ทัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 112/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวพิมรา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | | 8. แอมโมเนีย<br>9. ไนเตรท<br>10. โคลิฟอร์มทั้งหมด<br>11. ฟีคอลโคลิฟอร์ม<br>12. *Escherichia coli*<br>13. *Staphylococcus aureus*<br>14. *Pseudomonas aeruginosa* | | |
| | - ห้องน้ำและห้องอาบน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ | (1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ | - วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ | - วันละ 1 ครั้ง | เจ้าของโครงการ |
| | | (3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ | - ปีละ 1 ครั้ง | เจ้าของโครงการ |

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิรียะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ ทัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 113/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....
(นางสาวพิมรา ทักษิณ)
ผู้จำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | - มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัย | (1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ/ |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 114/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | | (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยสามารถผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (6) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว หากพบจะต้องกำหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด โดยกำหนดให้เป็นจุดอันตราย โดยแสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย และห้ามว่ายน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Ozo Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ทิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 115/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | - มาตรการต้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำของการใช้สระว่ายน้ำ | (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จำนวน 1 คนประจำสระว่ายน้ำ และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำและสามารถให้การปฐมยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (2) กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นักศึกษาอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
| | | (3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ ดังนี้ | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

รับรองจำนวน 116/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์แสนวงวัลย์ทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิบฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | | 1) โฟมช่วยชีวิต จำนวน 2 อัน<br>2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน<br>3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายคู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ<br>4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก อย่างละ 1 ชุด<br>5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ | | |

รับรองจำนวน 117/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์แสนวงวัลย์ทิพย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิบฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ | ความถี่ในการตรวจวัด | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| | | และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด<br>(4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียกได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา (หน่วยงานผู้อนุญาต) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ที่มา : บริษัท ดอนชัดแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2560

บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....


(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยพิชย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท ดอนชัดแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด DONCHAD PARTNERS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 116/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวพนิฐรา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดอนชัดแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด




รูปที่ 1 ผังบริเวณของโครงการ

บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด OZO Pattaya Co., Ltd.

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....


(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยพิชย์ พิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท ไอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท ดอนชัดแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด DONCHAD PARTNERS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 119/132 หน้า

กันยายน 2560 ลงชื่อ.....

(นางสาวพนิฐรา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดอนชัดแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด




รูปที่ 2 สังเขปแสดงพื้นที่ว่าง 12 เมตร รอบแนวเขตที่ดินโครงการ

รับรองจำนวน 120/132 หน้า

ลงชื่อ .....
(นายภูดิศร์ ตรณะจิตต์ยกะนางวาลัยทิพย์ ทีริยะวรกฤต)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด




รูปที่ 3 สังเขปแสดงแนวถนน 6 เมตร โดยรอบโครงการ

รับรองจำนวน 121/132 หน้า

ลงชื่อ .....
(นายภูดิศร์ ตรณะจิตต์ยกะนางวาลัยทิพย์ ทีริยะวรกฤต)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด





รูปที่ 1 ผังแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวก และตำแหน่งที่จอดรถ ตามรูปที่ได้ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

รับรองจำนวน 122/132 หน้า

ลงชื่อ ..... (นายอุทรชัย ธรณะจิตติ และมาศวัลย์ศิริ ศิริสะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ไอโร่ สัทยา จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด





รูปที่ 2 จุดเชื่อมต่อท่อประปาของโครงการ

รับรองจำนวน 123/132 หน้า

ลงชื่อ ..... (นายอุทรชัย ธรณะจิตติ และมาศวัลย์ศิริ ศิริสะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ไอโร่ สัทยา จำกัด


ลงชื่อ ..... (นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด




รูปที่ 6 ผังระบบระบายน้ำเสียของโครงการ

(นายยุทธชัย ชรณะชิตพันธุ์ นาวาอัศวิทย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด


ลงชื่อ .....
(นางสาวพินธุรา ภักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด




รูปที่ 7 ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และจุดจอดรถเก็บขนขยะภายในโครงการ

ลงชื่อ .....
(นายยุทธชัย ชรณะชิตพันธุ์ นาวาอัศวิทย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวพินธุรา ภักษิณ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด




รูปที่ 1 ผังบริเวณแม่งอุดรวมเพลและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้


ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นายอุดร ธรณะจิรกิตติกุล) (นางสาวปนัฐรา ทักษิณ)

ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างบริษัท กรอบรัชแอนด์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

รับรองจำนวน 126/132 หน้า




รูปที่ 2 ผังบริเวณแม่งอุดรวมเพลและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้


ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นายอุดร ธรณะจิรกิตติกุล) (นางสาวปนัฐรา ทักษิณ)

ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างบริษัท กรอบรัชแอนด์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

รับรองจำนวน 127/132 หน้า




รูปที่ 10 ผังพื้นที่ที่เขียวภายในพื้นที่โครงการ


รับรองจำนวน 128/132 หน้า


กันยายน 2560 ลงชื่อ ..... กันยายน 2560 ลงชื่อ .....

(นายยุทธชัย จรณะโรจน์พันธุ์และวาณิชพันธุ์ ที่ปรึกษาวิศวกรรมควบคุม) (นางสาวนิมฐา พักมัย)

ผู้รับมอบอำนาจของนาย ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สัญลักษณ์
พื้นที่ดินที่เขียวที่เหลือ
พื้นที่ดินที่เขียวยั่งยืน
รวมพื้นที่ดินที่เขียวยั่งยืน = 837.94 ตร.ม.
1- ไทรย้อยใบแหลม
2- ของกวาง
3- หญ้านัดปรอก
4- มหาโพธิ์
5- ต้นหูกวางยอดขาว
6- ต้นหูกวางยอดขาว
7- ปาล์มพาราไดซ์
8- ปาล์มพาราไดซ์
9- ปาล์มพาราไดซ์
10- ปาล์มพาราไดซ์
แนวทางเดินเท้า
แนวทางเดินเท้า
แนวทางเดินเท้า
แนวทางเดินเท้า
แนวทางเดินเท้า
ของกวาง
ของกวาง
ของกวาง





รูปที่ 12 ผังตำแหน่งไม้พุ่มและไม้กลุ่มเด่นภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ

รับรองจำนวน 130/132 หน้า

ลงชื่อ .....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโน ไทยี จำกัด





รูปที่ 13 ผังรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

รับรองจำนวน 131/132 หน้า

ลงชื่อ .....
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์และนางวลัยทิพย์ ศิริยะวรสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโน ไทยี จำกัด







สัญลักษณ์

ที่ตั้งโครงการ

1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

1 ภายในพื้นที่โครงการบริเวณริมขั้วด้านทิศตะวันออก

2 บริเวณโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ระยะห่าง 516 เมตร

รูปที่ 14 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงข้างต้นซึ่งของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นายสุทธิชัย ธรณะสิทธิ์นนทมาวณิชกิจ ศิริยะวะสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
บริษัท โอโซ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

# ภาคผนวกที่ 2

## ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง
## หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (อ.5)

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักการช่าง

เล่มที่ ๕๕๙ เลขที่ ๓๓
ลว. ๑๖ ส.ค. ๖๔
เงิน ๑๐๐ บาท

แบบ อ.๕

# ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๒๙/ ๒๕๖๔

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๐/๔๓ ตรอก/ซอย -
ถนน - หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง นาเกลือ อำเภอ/เขต บางละมุง
จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๕๐
ได้ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต
ในใบอนุญาต เลขที่ ๒๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ใบรับแจ้ง เลขที่ ๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร (๔๐๖ ห้อง)

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๑๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม ภัตตาคาร จอดรถยนต์
พื้นที่อาคาร/ความยาว ๒๙,๙๔๖ ตร.ม. โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๕๕ คัน

(๒) ชนิด ค.ส.ล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ห้องเครื่องและห้องน้ำ
พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด ค.ส.ล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ป้อมยาม

(๔) ชนิด สระว่ายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ สระ เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ
พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พัทยาเหนือ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๕๐
โดยมี บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร
หรือ บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร
ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่น ๆ เลขที่ ๒๑๗๒๑๑ และ ๒๑๗๒๑๒
เป็นที่ดินของ นายอิทธิ ชวลิตธำรง

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ๑.นายคำชร กมุกะมกุล ส-สถ.๑ ๒.นายฉัตร โกมลเวชกุล สย.๗๙๔๕
๓.นายสมเกียรติ ฮุนนางกูร วก.๕๗๐ ๔.นายดำรง ติรณะรัต วฟก.๕๘๓
๕.นายสุภา สมสวัสดิ์ วส.๒๓ เป็นผู้ควบคุมงาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต
(นายสนธยา คณปลื้ม)
ตำแหน่ง นายกเมืองพัทยา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

## คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองของอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

หมายเหตุ ไม่ได้กำหนดเลขหมายประจำบ้าน
เลขที่ ๓๘/๔๘ หมู่ ๓ ต.พลูตาหลวง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศรีสุบล ไกรขะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางกุลอัญชิตา เรืองเศรษฐากูร
นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา
๑ ก.ย. ๒๕๖๔

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๘๑๒

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕

# กระทรวงมหาดไทย

## ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

---

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๑/๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โอโซ่ นอร์ธ พัทยา

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) OZO NORTH PATTAYA

โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๔๐๖ ห้อง

สถานที่ตั้ง ๒๔๑/๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ๒๕๖๕ถึง วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ



# ใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม
## ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

เลขที่ ๓๙ /๒๕๖๕

ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า [redacted]
อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๐/๑๖ หมู่ที่ ๘ ตรอก/ซอย - ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
ตำบล/แขวง สำโรงกลาง อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
เป็นผู้จัดการโรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐/๔๓ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง นาเกลือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียนแล้ว

จึงออกใบรับแจ้งฉบับนี้ไว้ให้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

[redacted]

# ภาคผนวกที่ 3

## ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansinitwong Rd. Bangkhunsi. Bangkoknoi. Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

ENG 19-02

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 25/01/2023

**Receive Date** : 26/01/2023

**Analytical Date** : 26/01/2023

**Report Date** : 31/01/2023

**Report No.** : WT3820166001

| Parameter | Unit | Method** | 0237/01/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Influent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.5 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 71 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 59 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 448 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | 1.9 | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | 22.5 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | 1.8 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 38.6 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >5,000 | ไม่เกิน 5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >1,600 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Sediment/Turbidity gray | |

**Remark** :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Anslyst
๖-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
31/01/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๖-๒๓๘-ก-๗๘๐๐
31/01/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

OZO NORTH PATTAYA
DATE 25/1/23
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนจักรสินธุ์วงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6651 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Chaksinthuwong Rd. Bangkhunnon, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6651 Fax. (662)868-6543

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water **Analytical Date** : 28/02/2023

**Sampling Method** : Grab **Report Date** : 07/03/2023

**Sampling Date** : 27/02/2023 **Report No.** : WT3820266001

**Receive Date** : 28/02/2023

| Parameter | Unit | Method** | 0595/02/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Influent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.1 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 59 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 40 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 475 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | 2.0 | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | 20.0 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | 1.6 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 37.4 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >5,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >1,600 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Sediment/Turbidity gray | |

**Remark** :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๓-๒๓๘-๑-๑๘๐๑
07/03/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๓-๒๓๘-๓-๑๘๐
07/03/2023

OZO NORTH PATTAYA
DATE
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

ENG 19.08

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-860-6651 โทรสาร. 02-860-6541
307/223 Charoenkrung Rd. Bangkhonsi, Bangkolaem, Bangkok 10500 Thailand Tel. (662)860-6651 Fax. (662)860-6541

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 20/03/2023

**Receive Date** : 21/03/2023

**Analytical Date** : 21/03/2023

**Report Date** : 28/03/2023

**Report No.** : WT3820366001

| Parameter | Unit | Method** | 0795/03/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Influent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 90 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 70 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 646 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | 2.3 | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | 5.3 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | 1.1 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 40.8 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >160,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >160,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Sediment/Turbidity gray | |

**Remark** :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
28/03/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๓-๗๘๐
28/03/2023

OZO NORTH PATTAYA
DATE 6 / 4 / 23
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6674 โทรสาร. 02-868-6743
307/223 Charansanitwong Rd. Bangkhunnon, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6674 Fax. (662)868-6743

ENG 19-09

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 24/04/2023

**Receive Date** : 25/04/2023

**Analytical Date** : 25/05/2023

**Report Date** : 02/05/2023

**Report No.** : WT3820466001

| Parameter | Unit | Method** | 1375/04/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Influent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.5 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 130 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 95 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 680 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | 10.1 | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | 10.4 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | 1.9 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 130.0 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >160,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >160,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Sediment/Turbidity gray | |

**Remark :**

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
02/05/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐
02/05/2023

OZO NORTH PATTAYA
DATE 6/5/23
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-9671 โทรสาร 02-868-9541
307/223 Charansanitwong Rd. Bangkhunnoi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. 0623869671 Fax. 0623869541

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 27/05/2023

**Receive Date** : 27/05/2023

**Analytical Date** : 27/05/2023

**Report Date** : 01/06/2023

**Report No.** : WT3820566001

| Parameter | Unit | Method** | 1477/05/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Influent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | APHA: 4500-O(C)5210 B | 149 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 91 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 700 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | 8.4 | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | 12.1 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | 2.1 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 141.0 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >160,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >160,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Sediment/Turbidity gray | |

**Remark** :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA.AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

.....

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑

01/06/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

.....

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๑-๒๓๘-๓-๐๘๐

OZO NORTH PATTAYA

DATE 01/06/2023

SIGNATURE.....

CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansiritwong Rd. Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 21/06/2023

**Receive Date** : 22/06/2023

**Analytical Date** : 22/06/2023

**Report Date** : 29/06/2023

**Report No.** : WT3820666001

| Parameter | Unit | Method** | 1784/06/23 Influent | Standard *** |
|---|---|---|---|---|
| *pH | - | Electrometric Method | 7.4 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | APHA: 4500-O(C)5210 B | 117 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 96 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 471 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | 4.8 | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | 18.0 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | 2.6 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 138.0 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | 49,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | 21,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Sediment/Turbidity gray | |

**Remark** :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
29/06/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๓-๗๘๐
29/06/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6651 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansinitwong Rd. Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6651 Fax. (662)868-6543

ENG 19-02

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 25/01/2023

**Receive Date** : 26/01/2023

**Analytical Date** : 26/01/2023

**Report Date** : 31/01/2023

**Report No.** : WT3820166001

| Parameter | Unit | Method** | 0238/01/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Effluent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.3 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 10 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 15 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 388 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | ND | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | <0.1 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | ND | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 14.0 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >5,000 | ไม่เกิน 5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >1,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Light Yellow | |

**Remark :**

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Anslyst
๖-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
31/01/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๖-๒๓๘-ค-๗๘๐๐
31/01/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

OZO NORTH PATTAYA DATE 25/2/23 SIGNATURE CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
107/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6651 โทรสาร. 02-868-6543
107/223 Charansiritwong Rd. Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6651 Fax. (662)868-6543

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ว-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water **Analytical Date** : 28/02/2023

**Sampling Method** : Grab **Report Date** : 07/03/2023

**Sampling Date** : 27/02/2023 **Report No.** : WT3820266001

**Receive Date** : 28/02/2023

| Parameter | Unit | Method** | 0596/02/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Effluent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.3 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 16 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 20 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 334 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | ND | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | <0.1 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | ND | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 7.0 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >5,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >1,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Light Yellow | |

**Remark :**

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
ว-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
07/03/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
ว-๒๓๘-ค-๗๘๐๐
07/03/2023

OZO NORTH PATTAYA
DATE 7/3/23
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 Charansanitwong Rd. Bangkhanoi, Bangkok, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662) 868-6651 Fax. (662) 868-6651

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ว-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 20/03/2023

**Receive Date** : 21/03/2023

**Analytical Date** : 21/03/2023

**Report Date** : 28/03/2023

**Report No.** : WT3820366001

| Parameter | Unit | Method** | 0796/03/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Effluent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 6.8 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 20 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 18 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C | 481 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | ND | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | <0.1 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | <0.1 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 21.4 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >160,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >160,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Light Yellow | |

**Remark** :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
ว-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
28/03/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
ว-๒๓๘-๓-๗๘๐๐
28/03/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
107/223 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6651 โทรสาร 02-868-6543
107/223 Charansanitwong Rd. Bangkhunnon, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6651 Fax. (662)868-6543

## Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ว-๒๓๘

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 24/04/2023

**Receive Date** : 25/04/2023

**Analytical Date** : 25/04/2023

**Report Date** : 02/05/2023

**Report No.** : WT3820466001

| Parameter | Unit | Method** | 1376/04/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Effluent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.5 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 24 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 25 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 284 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | ND | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | <0.1 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | <0.1 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 14.5 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >160,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >160,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Light Yellow | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA.AWWA.WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
ว-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
02/05/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
ว-๒๓๘-๓-๗๘๐๐
02/05/2023

OZO NORTH PATTAYA
DATE ...../...../.....
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Boromrajchonnee Rd. Bangkhunnon, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

ENG 19.07

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 27/05/2023

**Receive Date** : 27/05/2023

**Analytical Date** : 27/05/2023

**Report Date** : 01/06/2023

**Report No.** : WT3820566001

| Parameter | Unit | Method** | 1478/05/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Effluent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.2 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | APHA: 4500-O(C)5210 B | 14 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 19 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 320 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | ND | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | <0.1 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | <0.1 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 20.1 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | >160,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | >160,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Light Yellow | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
01/06/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๐
01/06/2023

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

OZO PATTAYA
DATE 6/6/23
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนดจี คอรปอเรชัน จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansanitwong Rd, Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

## Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘**

**Customer Name** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Waste Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 21/06/2023

**Receive Date** : 22/06/2023

**Analytical Date** : 22/06/2023

**Report Date** : 29/06/2023

**Report No.** : WT3820666001

| Parameter | Unit | Method** | 1785/06/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Effluent | *** |
| *pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 5.5-9.0 |
| *BOD | mg/L | APHA: 4500-O(C)5210 B | 15 | <30 |
| *Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 $^{0}$C | 21 | <40 |
| *Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 $^{0}$C | 386 | <500 |
| Oil & Grease | mg/L | Partition Gravimetric | 2.0 | <20 |
| Settleable Solids | mg/L | Volumetric Method | <0.1 | <0.5 |
| Sulfide | mg/L | Idometric Method | <0.1 | <1.0 |
| TKN | mg/L | Kjeldahl | 15.0 | <35 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA: 9221 B | 47,000 | <5,000 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA: 9221 E | 19,000 | <1,000 |
| **Sample Condition** | | **Observation** | Light Yellow | |

**Remark :**

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017

(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๖-๒๓๘-๑-๓๘๐๑
29/06/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๖-๒๓๘-ก-๓๘๐๐
29/06/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 Charansiritong Rd. Bangkhuntien, Bangkok, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6651 Fax. (662)868-6543

# Analysis/Test Report

## Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Tap Water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 27/06/2023

**Received Date** : 28/06/2023

**Analytical Date** : 28/06/2023

**Report Date** : 05/07/2023

**Report No.** : WT3820666001

| Parameter | Unit | Method** | 1920/06/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Storage tank | *** |
| Coliform, Total | MPN/1000 mL | APHA: 9221 B | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 B | ND | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark : :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020

.....

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๗๘๐๑

05/07/2023

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

.....

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-ค-๗๘๐๐

05/07/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

## รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66030100505 

| | | | |
|---|---|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** | - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** | บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** | 21/02/2566 | **ที่อยู่** | 307/223<br>ถนนจรัญสนิทวงศ์<br>แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย<br>กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** | 21/02/2566 | | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** | 66016731001 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** | 20/02/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** | น้ำ | **ปริมาณที่รับ** | 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร |
| **ชื่อตัวอย่าง** | Cold water Basin guest Room 823 | | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** | - | | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

| | |
|---|---|
| **ผู้ทดสอบ** | นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์<br>นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ<br>นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์ |
| **ผู้ตรวจสอบ** | นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ |
| **วันที่ทดสอบ** | 22/02/2566 |
| **วันที่ออกรายงาน** | 01/03/2566 |

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

ilac-MRA QUALITY ASSURANCE Q DMSc

หมายเลขทะเบียน 4016/49

# รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66030100503 

| | |
|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** 21/02/2566 | **ที่อยู่** 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** 21/02/2566 | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** 66016731002 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** 20/02/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** น้ำ | **ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร |
| **ชื่อตัวอย่าง** Hot water Basin guest Room 823 | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** - | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

**ผู้ทดสอบ** นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
**ผู้ตรวจสอบ** นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
**วันที่ทดสอบ** 22/02/2566
**วันที่ออกรายงาน** 01/03/2566

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

# รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66030100498



| | | | |
|---|---|---|---|
| หนังสือนำส่งที่ | - | ผู้ส่งตัวอย่าง | บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ลงวันที่ | 21/02/2566 | ที่อยู่ | 307/223<br>ถนนจรัญสนิทวงศ์<br>แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย<br>กรุงเทพมหานคร 10700 |
| วันที่รับตัวอย่าง | 21/02/2566 | | |
| หมายเลขตัวอย่าง | 66016731004 | วันที่เก็บตัวอย่าง | 20/02/2566 |
| ชนิดตัวอย่าง | Swab | ปริมาณที่รับ | 1 swab swabละ - หน่วย |
| ชื่อตัวอย่าง | Swab Drain Air guest Room 823 | | |
| ลักษณะตัวอย่าง | - | | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

| | |
|---|---|
| ผู้ทดสอบ | นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์<br>นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ<br>นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์ |
| ผู้ตรวจสอบ | นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ |
| วันที่ทดสอบ | 22/02/2566 |
| วันที่ออกรายงาน | 01/03/2566 |

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข**
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
**โทรศัพท์** 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

# รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66030100501 

| | |
|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** 21/02/2566 | **ที่อยู่** 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** 21/02/2566 | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** 66016731003 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** 20/02/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** น้ำ | **ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร |
| **ชื่อตัวอย่าง** Swimming pool | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** - | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

**ผู้ทดสอบ** นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
**ผู้ตรวจสอบ** นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
**วันที่ทดสอบ** 22/02/2566
**วันที่ออกรายงาน** 01/03/2566

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

## รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66030100497



| | |
|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** 21/02/2566 | **ที่อยู่** 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** 21/02/2566 | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** 66016731005 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** 20/02/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** น้ำ | **ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร |
| **ชื่อตัวอย่าง** Cooling Tower | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** - | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

**ผู้ทดสอบ** นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์
นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
**ผู้ตรวจสอบ** นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
**วันที่ทดสอบ** 22/02/2566
**วันที่ออกรายงาน** 01/03/2566

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

## รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66060800951 

| | | | |
|---|---|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** | - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** | บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** | 30/05/2566 | **ที่อยู่** | 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** | 30/05/2566 | | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** | 66051656001 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** | 27/05/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** | น้ำ | **ปริมาณที่รับ** | 1 ขวด ขวดละ 500 ML. |
| **ชื่อตัวอย่าง** | Cold water Basin guest Room 1835 | | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** | - | | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

**ผู้ทดสอบ** นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นายยุทธนา ผลสะอาด
**ผู้ตรวจสอบ** นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
**วันที่ทดสอบ** 30/05/2566
**วันที่ออกรายงาน** 08/06/2566

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข**
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
**โทรศัพท์** 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

## รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66060800950 

| | |
|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** 30/05/2566 | **ที่อยู่** 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** 30/05/2566 | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** 66051656002 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** 27/05/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** น้ำ | **ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 ML. |
| **ชื่อตัวอย่าง** Hot water Basin guest Room 1835 | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** - | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

**ผู้ทดสอบ** นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นายยุทธนา ผลสะอาด
**ผู้ตรวจสอบ** นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
**วันที่ทดสอบ** 30/05/2566
**วันที่ออกรายงาน** 08/06/2566

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข**
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
**โทรศัพท์** 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4016/49

# รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66060800948 

| | |
|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** 30/05/2566 | **ที่อยู่** 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** 30/05/2566 | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** 66051656004 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** 27/05/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** น้ำ | **ปริมาณที่รับ** 1 swab swabละ - หน่วย |
| **ชื่อตัวอย่าง** Swab Drain Air guest Room 1835 | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** - | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

**ผู้ทดสอบ** นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นายยุทธนา ผลสะอาด
**ผู้ตรวจสอบ** นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
**วันที่ทดสอบ** 30/05/2566
**วันที่ออกรายงาน** 08/06/2566

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข**
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
**โทรศัพท์** 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

**หมายเลขทะเบียน** 4016/49

## รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66060800949 

| | |
|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** 30/05/2566 | **ที่อยู่** 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** 30/05/2566 | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** 66051656003 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** 27/05/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** น้ำ | **ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 ML. |
| **ชื่อตัวอย่าง** Swimming pool | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** - | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

**หมายเหตุ** 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

| | |
|---|---|
| **ผู้ทดสอบ** | นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ<br>นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์<br>นายยุทธนา ผลสะอาด |
| **ผู้ตรวจสอบ** | นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ |
| **วันที่ทดสอบ** | 30/05/2566 |
| **วันที่ออกรายงาน** | 08/06/2566 |

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข**
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
**โทรศัพท์** 0-2589-9850 **โทรสาร**
http://nih.dmsc.moph.go.th/

**หมายเลขทะเบียน** 4016/49

# รายงานผลการทดสอบ

**เลขที่รายงาน** R66060800947 

| | |
|---|---|
| **หนังสือนำส่งที่** - | **ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| **ลงวันที่** 30/05/2566 | **ที่อยู่** 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
| **วันที่รับตัวอย่าง** 30/05/2566 | |
| **หมายเลขตัวอย่าง** 66051656005 | **วันที่เก็บตัวอย่าง** 27/05/2566 |
| **ชนิดตัวอย่าง** น้ำ | **ปริมาณที่รับ** 1 ขวด ขวดละ 500 ML. |
| **ชื่อตัวอย่าง** Cooling Tower | |
| **ลักษณะตัวอย่าง** - | |

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน | ไม่พบเชื้อ *Legionella* spp. | เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ |

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : OZO North Pattaya
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

**ผู้ทดสอบ** นางสาวมู้กัลโสม ประมาณ
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์
นายยุทธนา ผลสะอาด
**ผู้ตรวจสอบ** นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
**วันที่ทดสอบ** 30/05/2566
**วันที่ออกรายงาน** 08/06/2566

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.
307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansanitwong Rd. Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๖-๒๓๙**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 25/01/2023

**Received Date** : 26/01/2023

**Analytical Date** : 26/01/2023

**Report Date** : 31/02/2023

**Report No.** : WT0510165002

| Parameter | Unit | Method** | | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Swimming Pool | *** |
| pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.7 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.9 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 98 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 310 | 250 – 600 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 38.50 | 30 – 60 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 230 | <600 |
| Ammonia as Nitrogen | mg/L | Phenate Method | 7.0 | <20 |
| Nitrate as Nitrogen | mg/L | Nitrate Electrode | 0.7620 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 B | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๖-๒๓๙-๑-๗๘๐๑
31/01/2023

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๖-๒๓๙-๓-๗๘๐๐
31/01/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 20/02/2023

**Received Date** : 21/02/2023

**Analytical Date** : 21/02/2023

**Report Date** : 28/02/2023

**Report No.** : WT0510265002

| Parameter | Unit | Method** | 0623/02/23 Swimming Pool | Standard *** |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | Electrometric Method | 7.9 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.62 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.92 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 91 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 255 | 250 – 600 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 37.10 | 30 – 50 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 220 | <600 |
| Ammonia as Nitrogen | mg/L | Phenate Method | 8.0 | <20 |
| Nitrate as Nitrogen | mg/L | Nitrate Electrode | 1.20 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 B | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๖-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
28/02/2023

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๖-๒๓๘-๓-๗๘๐๐
28/02/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 20/03/2023

**Received Date** : 21/03/2023

**Analytical Date** : 21/03/2023

**Report Date** : 28/03/2023

**Report No.** : WT3820366003

| Parameter | Unit | Method** | 0804/03/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Swimming Pool | *** |
| pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.66 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.90 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 91 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 20 | <300 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 39.0 | 30 – 60 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 200 | <600 |
| Ammonia | mg/L | Phenate Method | 7.0 | <20 |
| Nitrate | mg/L | Nitrate Electrode | 1.10 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 E | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
28/03/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๓-๗๘๐๐
28/03/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water **Analytical Date** : 25/04/2023

**Sampling Method** : Grab **Report Date** : 02/05/2023

**Sampling Date** : 24/04/2023 **Report No.** : WT0510465002

**Received Date** : 25/04/2023

| Parameter | Unit | Method** | 1384/04/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Swimming Pool | *** |
| pH | - | Electrometric Method | 7.8 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 1.0 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.85 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 90 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 320 | 250 – 600 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 39.00 | 30 – 50 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 211 | <600 |
| Ammonia as Nitrogen | mg/L | Phenate Method | 10.8 | <20 |
| Nitrate as Nitrogen | mg/L | Nitrate Electrode | 0.7400 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 B | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | - | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
02/05/2023

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-ก-๗๘๐๐
02/05/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water **Analytical Date** : 27/05/2023

**Sampling Method** : Grab **Report Date** : 01/06/2023

**Sampling Date** : 27/05/2023 **Report No.** : WT0510565002

**Received Date** : 27/05/2023

| Parameter | Unit | Method** | 1484/05/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Swimming Pool | *** |
| pH | - | Electrometric Method | 7.8 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.95 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.99 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 87 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 22 | <300 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 41.00 | 30 – 60 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 170 | <600 |
| Ammonia as Nitrogen | mg/L | Phenate Method | 8.0 | <20 |
| Nitrate as Nitrogen | mg/L | Nitrate Electrode | 0.7900 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 B | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๑๑
01/06/2023

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-ก-๗๘๐๐
01/06/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water **Analytical Date** : 22/06/2023

**Sampling Method** : Grab **Report Date** : 29/06/2023

**Sampling Date** : 21/06/2023 **Report No.** : WT0510665002

**Received Date** : 22/06/2023

| Parameter | Unit | Method** | 1797/06/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Swimming Pool | *** |
| pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 1.0 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.56 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 88 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 25 | <300 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 38.60 | 30 – 60 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 399 | <600 |
| Ammonia as Nitrogen | mg/L | Phenate Method | 7.8 | <20 |
| Nitrate as Nitrogen | mg/L | Nitrate Electrode | 0.7600 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 B | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๑๘๐๑
29/06/2023

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๑-๑๘๐๐
29/06/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water

**Sampling Method** : Grab

**Sampling Date** : 20/03/2023

**Received Date** : 21/03/2023

**Analytical Date** : 21/03/2023

**Report Date** : 28/03/2023

**Report No.** : WT3820366003

| Parameter | Unit | Method** | 0804/03/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Swimming Pool | *** |
| pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.66 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.90 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 91 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 20 | <300 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 39.0 | 30 – 60 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 200 | <600 |
| Ammonia | mg/L | Phenate Method | 7.0 | <20 |
| Nitrate | mg/L | Nitrate Electrode | 1.10 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 E | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๗๘๐๑
28/03/2023

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๓-๗๘๐๐
28/03/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

# Analysis/Test Report

**Private Laboratory Registration ๑-๒๓๘**

**Customer** : OZO North Pattaya

**Address** : 240/43 Moo.5 Tumbon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi

**Sample Type** : Swimming water **Analytical Date** : 22/06/2023

**Sampling Method** : Grab **Report Date** : 29/06/2023

**Sampling Date** : 21/06/2023 **Report No.** : WT0510665002

**Received Date** : 22/06/2023

| Parameter | Unit | Method** | 1797/06/23 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| | | | Swimming Pool | *** |
| pH | - | Electrometric Method | 7.6 | 7.2 – 8.4 |
| Free chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 1.0 | 0.6 – 1.0 |
| Combined chlorine | ppm | Photometer (DPD) | 0.56 | 0.5 – 1.0 |
| Alkalinity | ppm | Titration Method | 88 | 80 – 100 |
| Total hardness | mg/L | Titration Method | 25 | <300 |
| Cyanuric acid | mg/L | Turbidimetric | 38.60 | 30 – 60 |
| Chloride | mg/L | Titration Method | 399 | <600 |
| Ammonia as Nitrogen | mg/L | Phenate Method | 7.8 | <20 |
| Nitrate as Nitrogen | mg/L | Nitrate Electrode | 0.7600 | <50 |
| Coliform, Total | MPN/1000mL | APHA: 9221 B | ND | <10 |
| Coliform, Fecal | MPN/1000mL | APHA: 9221 E | ND | Not detected |
| E.coli | MPN/1000mL | APHA: 9221 G | ND | Not detected |
| Staphylococcus aureus | MPN/1000mL | APHA: 9213 B | ND | Not detected |
| Pseudomonas auruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622 | ND | Not detected |
| Appearance | | Observation | Clear | |

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

(Miss.Phitsinee Phetcharut)
Analyst
๑-๒๓๘-๑-๑๘๐๑
29/06/2023

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด D&G CORPORATION CO.,LTD.

(Mrs.Siripen Vitethap)
Laboratory Supervisor
๑-๒๓๘-๑-๑๘๐๐
29/06/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

**ภาคผนวกที่ 4**

**เอกสารการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน**
**และแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ**
**สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565**

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด North Pattaya
ที่อยู่ 240/43 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 419 419 โทรสาร 038 419 425

ที่

1 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565

เรียน นายกเมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/12216 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2565 จำนวน 2 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อนายกเมืองพัทยา

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้นายกเมืองพัทยาในฐานะหน่วยงานอนุญาต ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

.....

( ชื่อ นายสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ )
ผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคตะวันออก
บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด

บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด • OZO • Ozo Pattaya Co., Ltd.

OZO North Pattaya 240/43 Pattaya Beach Road, Chonburi, 20150, Thailand
T +66 (0) 3841 9419 F +66 (0) 3841 9425
E northpattaya@ozohotels.com
www.ozohotels.com

An ONYX brand

ไสริมอกศรหลัว
ศัลเรอิมศ
๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

# ภาคผนวกที่ 5

## เอกสารการรับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

OZO
North Pattaya

# สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด เลขที่ 240/43 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่าง บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด โดย คุณสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ เรียกว่า"ผู้ขาย"/ฝ่ายหนึ่งกับ นางอารยา บุญชู
บ้านเลขที่ 56/2 หมู่ 6 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ถือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 3-2005-00059-70-8 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า"ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาซื้อขายมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้ซื้อตกลงที่จะมาขนขยะแห้ง เช่น กล่องกระดาษ กระดาษหนังสือพิมพ์ หนังสือนิตยสาร เศษกระดาษ ขวดเบียร์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ปี๊ปเปล่า ปี๊ปน้ำมันที่ใช้แล้ว กระป๋องเปล่าทุกชนิด
2. ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระค่าขยะแห้งเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 4,000.- บาท
3. โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายก่อนวันที่ 1 ของทุกเดือน
4. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิขนทรัพย์สินของโรงแรมฯ ออก นอกจากสิ่งของที่ระบุตามสัญญานี้
5. ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาตามข้อ 1.ถึง ข้อ 4. ผู้ขายขอสงวนสิทธิคิดค่าปรับวันละ 1,000บาท
6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. โดยผู้ซื้อจะต้องเข้ามาทันทีที่ผู้ขายแจ้งให้เข้ามา
7. ผู้ซื้อจะต้องทำความสะอาดในบริเวณที่เก็บขยะทุกครั้งที่มาเก็บขยะ
8. สัญญาฉบับนี้มีกำหนด 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567
9. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายไทย หนังสือสัญญาซื้อขายนี้ทำขึ้นไว้เป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน

" คู่สัญญาเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์แล้วจึงได้ลงชื่อ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ผู้ขายเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ ผู้ซื้อเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ"

โอโซ่ พัทยา จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

( นางอารยา บุญชู )

ลงชื่อ..... ผู้ขาย

( คุณสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ )

ลงชื่อ..... พยาน

( นายสุรัตน์ กลางโนน )

ลงชื่อ..... พยาน

( คุณปุณณภา ไตรธนาชาติ )

OZO North Pattaya 240/43 Pattaya Beach Road, Chonburi, 20150, Thailand
T +66 (0) 3841 9419 F +66 (0) 3841 9425
E northpattaya@ozohotels.com
www.ozohotels.com

An ONYX brand

# ภาคผนวกที่ 6

## เอกสารการสูบตะกอน

**OZO Pattaya Co.,Ltd.**
240/43 Moo 5 , OZO North Pattaya Building
Tumbol Nakiua, Amphur Banglamung, Chonburi
**VAT Registration ID :** 0205559023963
**Tel :** 038-419 419
**Fax :**
**Email :** accounting.pattaya@ozohotels.com

# Purchase Order

ONYX Managed by Onyx Hospitality Group

**NO.** POL-ONP2303-0013
**DATE** 07/03/23
**PAGE** 1 / 1

**SUPPLIER :** V-00186 : PETTY CASH
**ADDRESS :**
**TEL :** **FAX:**
**Contact :**

**P.R. NO. :**
**DEPARTMENT :** 74 : Property Operation & Maintenance
**CURRENCY :** THB

| No. | ITEM NO. | DESCRIPTION | QTY. | UNIT | UNIT PRICE | DISC. | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8280 | CLEAN THE GRESE TRAP | 2 | LOT | 3,700.00 | | 7,400.00 |

**Remark :** FOR CLEAN THE GREASE TRAP TANK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 7,400.00 |
| **DISCOUNT** | | |
| **TOTAL** | | 7,400.00 |
| **VAT (0%)** | | |
| **GRAND TOTAL** | | 7,400.00 |

| **DELIVERY DATE :** | |
|---|---|
| **PAYMENT TERMS :** | Cash |
| **PLACE OF DELIVERY :** | |
| **AMOUNT :** | SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED AND 0/100 THB |

| PURCHASING | 1st APPROVER | AUTHORIZED BY | | |
|---|---|---|---|---|
| Team Leader, Purchase | | DFC | GM ONP | Area GM |
| (or) PO. ISSUER | DEPARTMENT HEAD | | | |

**CONDITIONS :**

1. All items should be delivered in good condition, must have indicate "Expiry Date" not less than 06 months that will be accepted, supplier shall be responsible to collect back the wrongly delivered items from the resort.
2. This PO Number must appear on each delivery noted & original invoice during delivery.
3. Hotel is not liable of the payment for any item delivered which is not specified in the PO authorization.
4. In case of non-availability and /or price change of PO. item, should be notify immediately in writing before delivery.

**OZO Pattaya Co.,Ltd.**
240/43 Moo 5 , OZO North Pattaya Building
Tumbol Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi
20150
**VAT Registration ID :** 0205559023963
**Tel :** 038-419 419
**Fax :**
**Email :** accounting.pattaya@ozohotels.com

# Purchase Order

ONYX Managed by Onyx Hospitality Group

**NO.** POL-ONP2303-0005
**DATE** 28/03/23
**PAGE** 1 / 1

**SUPPLIER :** V-00186 : PETTY CASH
**ADDRESS :**
**TEL :** **FAX:**
**Contact :**

**P.R. NO. :**
**DEPARTMENT :** 74 : Property Operation & Maintenance
**CURRENCY :** THB

| No. | ITEM NO. | DESCRIPTION | QTY. | UNIT | UNIT PRICE | DISC. | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8280 | CLEAN THE SEPTIC TANK | 3 | LOT | 1,000.00 | | 3,000.00 |

**Remark :** FOR CLEAN THE SEPTIC TANK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DELIVERY DATE :** | | **SUBTOTAL** | 3,000.00 |
| **PAYMENT TERMS :** | Cash | **DISCOUNT** | |
| **PLACE OF DELIVERY :** | | **TOTAL** | 3,000.00 |
| **AMOUNT :** | THREE THOUSAND AND 0/100 THB | **VAT (0%)** | |
| | | **GRAND TOTAL** | 3,000.00 |

| PURCHASING | 1st APPROVER | AUTHORIZED BY | | |
|---|---|---|---|---|
| Team Leader, Purchase | | DFC | GM ONP | Area GM |
| (or) PO. ISSUER | DEPARTMENT HEAD | | | |

**CONDITIONS :**

1. All items should be delivered in good condition, must have indicate "Expiry Date" not less than 06 months that will be accepted, supplier shall be responsible to collect back the wrongly delivered items from the resort.
2. This PO Number must appear on each delivery noted & original invoice during delivery.
3. Hotel is not liable of the payment for any item delivered which is not specified in the PO authorization.
4. In case of non-availability and /or price change of PO. item, should be notify immediately in writing before delivery.

**OZO Pattaya Co.,Ltd.**
240/43 Moo 5 , OZO North Pattaya Building
Tumbol Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi
20150
**VAT Registration ID :** 0205559023963
**Tel :** 038-419 419
**Fax :**
**Email :** accounting.pattaya@ozohotels.com

# Purchase Order

**NO.** POL-ONP2304-0102
**DATE** 21/04/23
**PAGE** 1 / 1

ONYX Managed by Onyx Hospitality Group

**SUPPLIER :** V-00186 : PETTY CASH
**ADDRESS :**
**TEL :** **FAX:**
**Contact :**

**P.R. NO. :**
**DEPARTMENT :** 74 : Property Operation & Maintenance
**CURRENCY :** THB

| No. | ITEM NO. | DESCRIPTION | QTY. | UNIT | UNIT PRICE | DISC. | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8280 | CLEAN THE SEPTIC TANK | 1 | LOT | 600.00 | | 600.00 |

**Remark :** FOR CLEAN THE SEPTIC TANK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DELIVERY DATE :** | | **SUBTOTAL** | 600.00 |
| **PAYMENT TERMS :** | Cash | **DISCOUNT** | |
| **PLACE OF DELIVERY :** | | **TOTAL** | 600.00 |
| **AMOUNT :** | SIX HUNDRED AND 0/100 THB | **VAT (0%)** | |
| | | **GRAND TOTAL** | 600.00 |

| PURCHASING | 1st APPROVER | AUTHORIZED BY | | |
|---|---|---|---|---|
| Team Leader, Purchase | | DFC | GM ONP | Area GM |
| (or) PO. ISSUER | DEPARTMENT HEAD | | | |

**CONDITIONS :**

1. All items should be delivered in good condition, must have indicate "Expiry Date" not less than 06 months that will be accepted, supplier shall be responsible to collect back the wrongly delivered items from the resort.
2. This PO Number must appear on each delivery noted & original invoice during delivery.
3. Hotel is not liable of the payment for any item delivered which is not specified in the PO authorization.
4. In case of non-availability and /or price change of PO. item, should be notify immediately in writing before delivery.

**OZO Pattaya Co.,Ltd.**
240/43 Moo 5 , OZO North Pattaya Building
Tumbol Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi
20150
**VAT Registration ID :** 0205559023963
**Tel :** 038-419 419
**Fax :**
**Email :** accounting.pattaya@ozohotels.com

# Purchase Order

**NO.** POL-ONP2304-0140
**DATE** 27/04/23
**PAGE** 1 / 1

ONYX Managed by Onyx Hospitality Group

**SUPPLIER :** V-00186 : PETTY CASH
**ADDRESS :**
**TEL :** **FAX:**
**Contact :**

**P.R. NO. :**
**DEPARTMENT :** 74 : Property Operation & Maintenance
**CURRENCY :** THB

| No. | ITEM NO. | DESCRIPTION | QTY. | UNIT | UNIT PRICE | DISC. | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8280 | CLEAN THE GREASE TRAP | 2 | LOT | 3,700.00 | | 7,400.00 |

**Remark :** FOR CLEAN THE GREASE TRAP TANK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 7,400.00 |
| **DISCOUNT** | | |
| **TOTAL** | | 7,400.00 |
| **VAT (0%)** | | |
| **GRAND TOTAL** | | 7,400.00 |

| | |
|---|---|
| **DELIVERY DATE :** | |
| **PAYMENT TERMS :** | Cash |
| **PLACE OF DELIVERY :** | |
| **AMOUNT :** | SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED AND 0/100 THB |

| PURCHASING | 1st APPROVER | AUTHORIZED BY | | |
|---|---|---|---|---|
| Team Leader, Purchase | | DFC | GM ONP | Area GM |
| (or) PO. ISSUER | DEPARTMENT HEAD | | | |

**CONDITIONS :**

1. All items should be delivered in good condition, must have indicate "Expiry Date" not less than 06 months that will be accepted, supplier shall be responsible to collect back the wrongly delivered items from the resort.
2. This PO Number must appear on each delivery noted & original invoice during delivery.
3. Hotel is not liable of the payment for any item delivered which is not specified in the PO authorization.
4. In case of non-availability and /or price change of PO. item, should be notify immediately in writing before delivery.

# ภาคผนวกที่ 7

## แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

# FIRE DRILL & EVACUATION PLAN



## Basic Fire

Fire is a serious hazard which requires quick and decisive actions to combat it. In order to minimize the chances of a fire erupting and adequately fighting it, a basic understanding of the different matters related to fire and methods to extinguish it is therefore necessary.

**ไฟคือภัยอันตรายใกล้ตัวที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องการมีตัดสินใจอย่างแม่นยำและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จริง  และเพื่อเป็นการลดโอกาสการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ก่อให้เกิดไฟ และรู้วิธีต่อสู้ ด้วยการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง**

## Causes of fires in hotels สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้

- 72% from human error ความเลินเล่อของคน
- 15% from machinery malfunction อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
- 9% from electric fault ไฟฟ้าลัดวงจร
- 4% from arson การลอบวางเพลิง

## Pattaya Emergency Call หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในพัทยา

| | |
|---|---|
| สถานีตำรวจดับเพลิงเมืองพัทยา<br>Pattaya Fire Brigade | 199, 038-221000 |
| สำนักงานเมืองพัทยา<br>Pattaya City Hall | 1337 |
| โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์<br>Pattaya International Hospital | 038-428374 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา<br>Bangkok-Pattaya Hospital | 038-427751-5 , 1669 |
| โรงพยาบาลบางละมุง<br>Banglamung Hospital | 038-427580 |
| การไฟฟ้าเมืองพัทยา<br>Electrical Pattaya City | 038-426463 |

Sleep. Connect. Explore.

## Type of fires and appropriate extinguishers
## ประเภทของไฟและการใช้ถังดับเพลิง



### Class A — Ordinary Combustible Fires

(e.g. wood, paper, cloth, etc.)

ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสติ๊ก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

***Extinguishers***

1. *Water hose*
2. *Dry chemical extinguisher (not to be used in a closed area)*
3. *Carbon dioxide extinguisher*
4. *Halon extinguisher*

### Class B — Flammable Liquids

ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอย



***Extinguishers***

1. *Dry chemical extinguisher (not to be used in a closed area)*
2. *Carbon dioxide extinguisher*
3. *Halon extinguisher*

Sleep. Connect. Explore.

## Class C

**Electrical Equipment**

**ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด การอาร์ค การสปาร์ค**



***Extinguishers***

1. *Dry chemical extinguisher (not to be used in a closed area)*
2. *Carbon dioxide extinguisher*

## Class D

**Combustible Metals**

(e.g. magnesium, aluminium, titanium, etc.)

**ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะและสารเคมีติดไฟ เช่น วัตถุระเบิด,ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต), ผงแมกนีเซียม ฯลฯ**

***Extinguishers***

1. *Dry powder extinguisher*
2. *Carbone dioxide extinguisher*

## Class E

**Cooking Oils ไฟที่เกิดจากน้ำมันในการประกอบอาหาร**

***Extinguisher***

1. *Wet chemical extinguisher*



## Fire Extinguisher, type ABC




### Dry Chemical Fire Extinguisher

เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงในการ ดับเพลิงที่เกิดจาก ผ้า ไม้ กระดาษ น้ำมัน ไฟฟ้า แก๊ส และแอลกอฮอล์ มีเกย์วัด สามารถวัดดู แรงดันภายในตัวเครื่องได้ พร้อมกับได้รับใบรับรองแรงอัดจากกรมวิทยาศาสตร์, ใบรับรองคุณภาพจากกอง บังคับการตำรวจดับเพลิง, ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.332-2537

## Fire Extinguisher type CO2



### Carbon Dioxide , CO2

เครื่องดับเพลิงชนิด CO2 (Cabon Dioxide) สะสมความดันของแก๊ส 900-1000 ปอนด์/ตารางนิ้ว ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ฉีดได้ระยะทาง 4-5 เมตร แผ่กระจายเป็นหน้ากระดาน ใช้ดับเพลิงได้ทุกชนิด มีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานที่อับอากาศ ตัวถังทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีน้ำหนักเบา ทนต่อทุกสภาพอากาศ การเก็บรักษา ควรวางในที่ร่มปราศจากแสงแดดส่องหรือใกล้เตาไฟ



## การตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและฮาโลตรอน




รูปที่ 1.
เครื่องดับเพลิงในสภาพใช้งานได้
(เข็มชี้ในช่องเขียว)

รูปที่ 2.
เครื่องดับเพลิงในสภาพขัดข้อง
(เข็มชี้ด้าน RECHARGE ซ้ายมือ)

**ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง**


1. ดึง (สาย)
1. ปลด (สลัก)
1. กด
1. ส่าย



Sleep. Connect. Explore.

## Fire Suppression Systems





**Kitchen**



**MDB & Server Room**


Sleep. Connect. Explore.

# Fire Fighting ( EST Teams ) Equipment

Fire Cart



Fire Suit Cabinet



Sleep. Connect. Explore.

# Fire Pump System

**Control Panel**



**Jockey Pump**



**Fire Pump Engine**



Sleep. Connect. Explore.

## Fire Hose Cabinet
## ตู้เก็บอุปกรณ์ และสายดับเพลิง



The Fire hose cabinets are provided throughout the building as regulation, which is consists as following;

1. Nozzles of bronze for hose reel
   หัวฉีดสายดับเพลิง

2. Angle hose valve 40 mm. and valve
   วาล์วควบคุมสำหรับการเปิดปิด ขนาด 40 มิลลิเมตร

3. 4.5 kg portable type ABC, dry chemical fire extinguisher
   เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ประเภทผงเคมีแห้ง น้ำหนักบรรจุ 4.5 กิโลกรัม

Sleep. Connect. Explore.

## สื่อสัญญาณมือเพื่อควบคุมน้ำดับเพลิง



1. สัญญาณเปิดน้ำ "เปิดน้ำ"
ยกมือ (ข้างใดข้างหนึ่ง) ขึ้นเหยียดตรงให้สุดแขนหันฝ่ามือไปทางผู้รับสัญญาณ



2. สัญญาณเร่งน้ำ "เพิ่มแรงดัน"
กำมือตั้งตรงด้านข้าง ยกขึ้นลงในแนวดิ่ง



3. สัญญาณเบาน้ำ "เบาน้ำ"
เหยียดแขนออกไปด้านข้างขนานกับพื้นคว่ำมือ แล้วโบกขึ้นลงให้เป็นมุมกว้าง



4. สัญญาณตัดน้ำ "ปิดน้ำ"
ยกมือซ้ายหรือขวาเหยียดตรงเหนือศีรษะ หันฝ่ามือไปทางผู้รับสัญญาณ ยกมือขวา หรือซ้ายระดับอก คว่ำมือ สับแขนเข้า-ออกจากหน้าอกไปด้านหน้าหลายครั้ง

Sleep. Connect. Explore.

# Sprinkler Head





**( Red Type)**
The sprinkler heads provided a nominal temperature rating of 68 C.
apply for:
- Guest rooms and Corridor
- Meeting rooms
- Restaurants
- Public Areas etc.



**( Green Type)**
The sprinkler heads provide a high temperature rating of 93 C. apply for all of the Kitchen areas.


Sleep. Connect. Explore.

# Fire Alarm System


**Control Panel**



**Graphic Annunciator**



**Fire Alarm Monitoring**



Sleep. Connect. Explore.

# อุปกรณ์ตรวจจับ ( Detector device )





**อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)**

ทำหน้าที่ตรวจจับควันตามพื้นที่ที่กำหนด
Photo Electric Smoke Detector (Addressable) ภายในจะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงที่ฉายตรงไปยังอุปกรณ์ไวแสง (Photosensitive Device) มีสภาพเป็นตัวนำ อุปกรณ์ตรวจจับจะเริ่มสัญญาณเมื่ออนุภาคควันผ่านเข้ามาคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับอุปกรณ์ไวแสงทำให้ปริมาณแสงลดลงถึงจุดที่กำหนด





**อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)**
ทำหน้าที่ตรวจจับความร้อนตามพื้นที่ที่กำหนด
Rate of Rise & Fixed Temperature (Conventional) การตรวจความร้อนโดยอาศัยหลักการ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ถ้ามีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ณ บริเวณนั้น เกินกว่า 9 องศาเซลเซียสต่อ 1 นาที หรือ 57 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ก็จะทำงานและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมย่อย




## Fire Pull Station

**อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดเริ่มสัญญาณโดยการดึง**
อุปกรณ์ตรวจจับชนิดเริ่มสัญญาณโดยการกด (Manual Press Station) จะอาศัยการทำงานเมื่อถูกกด และส่งสัญญาณไปยังหน้าสัมผัส (Contact) โดยจะทำงานเมื่อถูกกด แล้วส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมย่อย (Module)

## อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Signal Device)

อุปกรณ์ส่งสัญญาณโดย Bell และ Fire Speaker ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทราบและรีบอพยพออกจากอาคารดังกล่าว โดยให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟท์



Fire Speaker




Bell Alarm



## ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน (Emergency Public Announcement System)

ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงพูดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทราบและรีบอพยพออกจากอาคารดังกล่าว โดยใช้บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน







**Sound System**




**Public Area Speaker**

# Fire Alarm Control Diagrom







# Fire Alarm Floor Plan




Fire Alarm Floor Plan : 5th Floor

# Other Safety Equipment

CCTV System




Fire Exit Light



Emergency Light



Fire Stair




Fire Escape Plan




Pressurized Fan







Fire Blanket



## Assembly Point Floor Plan



- Hydrants
- Assembly Point:
- Commander center
  Security Control Room
- Fire truck routing

## HYDRANTS




## ASSEMBLY POINT






## ORGANIZATION CHART
## FIRE EVACUATION TEAMS

**General Commander**
Khun Thomas Ehrhart
GM

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Commander Team**<br>Khun Kanchana S.<br>MFO | **Fire Fighting Team**<br>Khun Anusorn C.<br>MEG | **Evacuation Team**<br>Khun Somjai W.<br>MHK | **Security Team**<br>Khun Jirawan L<br>MHR | **First Aid Team**<br>Khun Weerayut U<br>Chef | **Belonging & Transportation Team**<br>FI |
| **Asst. Commander**<br>MFO-A | **Asst. Fire Fighting**<br>Khun Supachai | **Asst. Evacuation**<br>MHK-A | **Asst. Security**<br>Khun Jiradaj S<br>MSC | **Asst. First Aid**<br>Khun Prawech K.<br>FB-A | **Asst. Belonging**<br>MAC-A<br>Tel: |
| Team Members<br>- Executive Office<br>- Front Office<br>- Operator<br>- Reservations<br>- Sales & Marketing | Team Members<br>- Engineering Team | Team Members<br>- Housekeeping<br>- Attendant, Rooms<br>- Attendant, PA | Team Members<br>- HR Office<br>- Learning &Dev.<br>- Security Team | Team Members<br>- F&B Service<br>- F&B Kitchen<br>- Steward | Team Members<br>- Finance Office<br>- Store<br>- IT |






# ขั้นตอนการแจ้งเหตุ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้น

1. เมื่อพนักงานที่เกี่ยวข้องพบเหตุการณ์อัคคีภัย ให้**กดสัญญาณเตือนอัคคีภัย**ด้วยมือในบริเวณที่ใกล้ที่สุด

2. หาโทรศัพท์ เพื่อ**ติดต่อกับรักษาความปลอดภัย หมายเลข 5129** (หมายเลขฉุกเฉินที่ Security Control Room ) พร้อมทั้ง**แจ้งรายละเอียดของตนเอง เช่น ชื่อ และแผนกอย่างถูกต้อง รวมถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่พบเห็น และตำแหน่งของเพลิงไหม้ หรือควันอย่างชัดเจน** จากนั้น Security จะประสานงานต่อไปยัง ERT Teams เข้าตรวจสอบ และ Front desk **หมายเลข 5105** เพื่อแจ้ง Code 1

3. ERT Teams เข้าตรวจสอบ ถ้าไม่พบเหตุ โทรแจ้ง **หมายเลข** 5129 และทาง Security โทร **หมายเลข** 5105 Front desk เพื่อแจ้ง Code 1 clear

4. ถ้า ERT Teams เข้าตรวจสอบพบเหตุเพลิงไหม้จริง โทรแจ้ง **หมายเลข** 5129 และทาง Security โทร **หมายเลข** 5105 Front desk เพื่อแจ้ง Code2 และแจ้ง EST Teams เข้าควบคุมเพลิง ( GM stand by at security Room )

5. EST teams เข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้ ถ้าสามารถดับได้ โทรแจ้ง **หมายเลข** 5129 และทาง Security โทร **หมายเลข** 5105 Front desk เพื่อแจ้ง Code 2 clear

6. ถ้า EST teams เข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้ **ไม่สามารถควบคุม**เพลิงได้ ทรแจ้ง **หมายเลข** 5129 ขออนุมัติ Code 3 จาก GM และทาง Security โทร **หมายเลข** 5105 Front desk เพื่อแจ้ง Code 3

7. ทุกแผนกทำตามหน้าที่ของตนเอง พร้อมไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล

## หน้าที่และความรับผิดชอบ
## Commander หน่วยบัญชาการ

**Executive Office แผนกผู้บริหาร**
- รวบรวมมาสเตอร์คีย์ นำมาที่จุดรวมพล
- เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสำคัญของโรงแรมและนำมาที่จุดรวมพล
- ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก รวมถึงปิดแอร์ในสำนักงาน หรือดึงปลั๊กและสวิตช์ที่อยู่ใกล้ๆ เหตุเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไฟลุกลามก่อนที่จะอพยพออกจากตัวอาคารสำนักงาน
- อพยพไปที่จุดรวมพลซึ่งอยู่ที่หน้าศาลพระพรหม

**Front Office ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ และพนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์**
- ต้องเก็บรวบรวมเอกสารการลงทะเบียนของแขกที่เข้าพัก และ รวบรวมกุญแจรถของโรงแรม
- จะต้องพิมพ์รายชื่อของแขกที่เข้าพักกับโรงแรม และนำมาที่จุดรวมพลเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อของแขกว่าอยู่ครบตามรายชื่อหรือไม่
- ต้องนำเงินสด, เช็ค และสลิปบัตรเครดิตมาที่จุดรวมพล และส่งมอบให้กับผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า
- ต้องนำทรัพย์สินของแขกที่ฝากไว้ในตู้นิรภัยมาที่จุดรวมพล และส่งมอบให้กับผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า
- ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก รวมถึงปิดแอร์ในสำนักงาน หรือดึงปลั๊กและสวิตช์ที่อยู่ใกล้ๆ เหตุเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไฟลุกลามก่อนที่จะอพยพออกจากตัวอาคารสำนักงาน
- อพยพไปที่จุดรวมพลซึ่งอยู่ที่หน้าศาลพระพรหม
- นำตารางการเข้างานของพนักงานมาที่จุดรวมพลด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
- สอบถามรายชื่อแขกทุกคนที่วิ่งมาถึงจุดรวมพล และตรวจสอบอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น เพื่อส่งต่อหน่วยปฐมพยาบาล

***หมายเหตุ*** *กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือฉุกเฉิน ในช่วงเวลากลางคืน จำเป็นต้องโทรแจ้ง General Commander (GM) ทันที*



## หน้าที่และความรับผิดชอบ
## Commander หน่วยบัญชาการ

**Telephone Operator พนักงานรับโทรศัพท์**
- ไม่อนุญาตให้รับโทรศัพท์หรือโทรออก ยกเว้นได้รับคำสั่งจาก GMเท่านั้น
- ต้องรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
- ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก รวมถึงปิดแอร์ในสำนักงาน หรือดึงปลั๊กและสวิตช์ที่อยู่ใกล้ๆ เหตุเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไฟลุกลามก่อนที่จะอพยพออกจากตัวอาคารสำนักงาน
- อพยพไปที่จุดรวมพล

**Reservations พนักงานรับจองห้องพัก**
- ต้องพิมพ์รายงานการจองห้องพัก และส่งมอบให้กับผู้จัดการแผนกสำรองห้องพัก ณ จุดรวมพล
- ต้องนำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักภายในระยะเวลา 3 เดือนล่าสุดไปที่จุดรวมพล (Group file, Commission Statement file, Commercial file and Arrival report)
- ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก รวมถึงปิดแอร์ในสำนักงาน หรือดึงปลั๊กและสวิตช์ที่อยู่ใกล้ๆ เหตุเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไฟลุกลามก่อนที่จะอพยพออกจากตัวอาคาร
- อพยพไปที่จุดรวมพล

**Sales & Marketing ฝ่ายขาย การตลาด**
- ต้องรวบรวมเอกสารต่างๆ และนำไปที่จุดรวมพล (Commercial name list file, Name cards collection etc.)
- ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก รวมถึงปิดแอร์ในสำนักงาน หรือดึงปลั๊กและสวิตช์ที่อยู่ใกล้ๆ เหตุเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไฟลุกลามก่อนที่จะอพยพออกจากตัวอาคารสำนักงาน
- อพยพไปที่จุดรวมพล
- ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลทั่วไปกับแขก ณ จุดรวมพล

Sleep. Connect. Explore.

## หน้าที่และความรับผิดชอบ
## Fire Fighter Team (ERT & EST Teams)หน่วยผจญเพลิง

**Engineering แผนกช่าง**

- เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และควบคุมสถานการณ์
- ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทั้งหมดในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- พยายามดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงให้ถูกประเภท
  - ใช้น้ำดับเพลิงในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ เช่น กระดาษ ผ้า-สิ่งทอ หรือ ไม้ เป็นต้น
  - ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือ ถังก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ดับเพลิงในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันเบนซิน สีทาบ้าน แลคเกอร์ จาระบี และต้นเพลิงที่เกิดจาก เครื่องใช้ไฟฟ้า
  - ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผ้ากันไฟในสถานที่ทำอาหาร ในครัว หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะทำอาหาร
- หัวหน้าช่างเป็นผู้สั่งการให้ทีมช่างปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้
  - ตัดกระแสไฟฟ้าที่จะจ่ายเข้าสู่ตัวอาคาร หรือในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ยกเว้นไฟฉุกเฉิน
  - จะต้องแน่ใจว่าเครื่องจ่ายไฟสำรองมีน้ำมันเพียงพอถึง 12 ชั่วโมง
  - จะต้องแน่ใจว่าระบบปั๊มน้ำดับเพลิงมีน้ำเพียงพอ และถังสำรองน้ำใต้ดินมีน้ำเพียงพอ
  - ถังสำรองน้ำจะต้องมีน้ำเต็มเพียงพอสำหรับสูบไปยังหัวจ่ายน้ำ
  - จะต้องปิดระบบเครื่องต้มน้ำร้อน และเครื่องทำความเย็น
  - ต้องปิดระบบแก๊ซที่จ่ายเข้าตัวอาคาร หรือที่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
  - จะต้องปิดเครื่องดูดอากาศภายในตัวอาคารทั้งหมด หรือในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- เลขาช่างต้องเก็บรวบรวมแบบพิมพ์เขียวของโรงแรม และนำไปที่จุดรวมพลเพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าช่าง
- หัวหน้าช่างจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบพิมพ์เขียว โครงสร้างของตัวอาคาร และทางหนีไฟภายในอาคารให้กับพนักงานดับเพลิงทราบ
- นำตารางการเข้างานของพนักงานมาที่จุดรวมพลด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ



## หน้าที่และความรับผิดชอบ
## Evacuation Team หน่วยอพยพ

**Housekeeping แผนกแม่บ้าน**
**กรณีอพยพ (Evacuation Order)**

- หัวหน้าหน่วยอพยพ (MHK) นำทีมแม่บ้านช่วยกันค้นหาแขกตามห้องพักทุกห้อง และทุกชั้น พร้อมแขวนป้ายไว้ที่ด้ามจับหน้าประตูห้อง หรือใช้ชอล์คขีดกากะบาทหน้าประตู หมายความว่า**"ห้องนี้ได้รับการตรวจค้นแล้ว - ห้ามเข้า"** / "This room has been checked please do not enter" เพื่อป้องกันการเข้าค้นหาซ้ำอีก
- ทีมแม่บ้านเตรียมพร้อมอุปกรณ์ และเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยังจุดรวมพล
  - กระเป๋าปฐมพยาบาล ไฟฉาย ถุงอ๊อกซิเจน (ถ้ามี) และ อื่นๆ
  - รายชื่อพนักงานแผนกแม่บ้าน ที่เข้าทำงานในวันนั้นๆ เพื่อตรวจสอบพนักงานสูญหาย
- ต้องให้แน่ใจว่าปิดประตู และหน้าต่างทุกบาน เพื่อป้องกันไฟ หรือควันไฟลุกลาม
- ย้ายรถเข็นออกจากบริเวณทางเดิน เพื่อเก็บในห้องเก็บของ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเข้าออก
- พยายามถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือปิดแอร์บริเวณใกล้เหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันไฟลุกลาม
- ทีมแม่บ้านพาแขกหลบหนีไปยังทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด เพื่อไปรวมกันที่จุดรวมพล (ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด)
- กรณีเพลิงไหม้ลุกลาม โดยไม่สามารถควบคุมได้ ให้พนักงานแม่บ้านทุกคนหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ และไปรวมกันที่จุดรวมพล

## หน้าที่และความรับผิดชอบ
## Belonging and Transportation หน่วยขนย้ายทรัพย์สินและขนส่ง

**Finance แผนกบัญชีและการเงิน**

- ต้องรวบรวมเอกสารที่สำคัญดังต่อไปนี้ และนำไปที่จุดรวมพลเพื่อส่งมอบให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
  (Payment & Journal vouchers / Contract agreement file / General ledger file / Income, general cashier reports / Debit notes / Debit cards / Payroll )
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินจะเป็นตัวแทนแคชเชียร์ ซึ่งจะต้องรอจนกว่าพนักงานแคชเชียร์ในแต่ละห้องอาหารนำเอกสารทางการเงิน เงินสด เช็ค และสลิปบัตรเครดิตมาที่จุดรวมพล เพื่อส่งมอบให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินจะต้องเก็บเงินสด และเอกสารสำคัญของโรงแรมไว้ในตู้นิรภัยของโรงแรมและต้องล็อคให้เรียบร้อย
- ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก รวมถึงปิดแอร์ในสำนักงาน หรือดึงปลั๊กและสวิตช์ที่อยู่ใกล้ๆ เหตุเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไฟลุกลามก่อนที่จะอพยพออกจากตัวอาคารสำนักงาน
- กรณีเพลิงไหม้ลุกลาม โดยไม่สามารถควบคุมได้ อพยพไปที่จุดรวมพล
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินจะต้องอยู่ที่จุดรวมพลเพื่อตรวจสอบเอกสาร และรอส่งมอบให้กับผู้จัดการใหญ่
- นำตารางการเข้างานของพนักงานมาที่จุดรวมพลด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

**สำนักงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์**

- ต้องสำรองข้อมูลต่างๆ ของโรงแรมจากคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เช่น ระบบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น
- อพยพไปที่จุดรวมพล



## หน้าที่และความรับผิดชอบ

## First Aid Team & Public Evacuation
## หน่วยปฐมพยาบาล

**Food & Beverage Service แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม**
**กรณีอพยพ (Evacuation Order)**

- ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงปิดแอร์ในสำนักงานหรือในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ก่อนที่จะอพยพออกจากตัวอาคาร
- ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นผู้นำทีมปฐมพยาบาลไปช่วยเหลือแขกของโรงแรมและพนักงานของโรงแรมที่บาดเจ็บ ณ จุดรวมพล
- นำตารางการเข้างานของพนักงานมาที่จุดรวมพลด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
- จะต้องจัดหาสถานที่สำหรับปฐมพยาบาล ณ จุดรวมพลเพื่อให้ความช่วยเหลือทีมอพยพ เมื่อพบผู้บาดเจ็บ
- ผู้ที่อยู่ในทีมปฐมพยาบาลจะต้องแบ่งทีม เพื่อทำการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR = Cardio Pulmonary Resuscitation) และสามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยวิธีที่ถูกต้องได้
- ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ



Chair Stair

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

# First Aid Team & Public Evacuation
# หน่วยปฐมพยาบาล

**Kitchen แผนกทำอาหาร / ครัว**

- หัวหน้าพ่อครัวใหญ่จะต้องกำชับกับพนักงานในครัวให้หยุดทำการประกอบอาหาร และปิดอุปกรณ์การทำอาหาร รวมถึงระบบแก๊ซหุงต้มทุกชนิดดังตัวอย่างด้านล่าง
  - เตาหุงต้ม
  - พัดลมระบายอากาศ
  - ตู้เย็น หรือตู้แช่แข็ง
  - เตาทอดอาหาร เตาไมโครเวฟ
  - ถังแก๊ซ
  - เครื่องล้างจาน/ เครื่องล้างแก้ว เป็นต้น
- อพยพไปที่จุดรวมพล
- นำตารางการเข้างานของพนักงานมาที่จุดรวมพลด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
- ผู้ที่อยู่ในทีมปฐมพยาบาลจะต้องแบ่งทีม เพื่อทำการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR = Cardio Pulmonary Resuscitation) และสามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยวิธีที่ถูกต้องได้

# ภาคผนวกที่ 8

## เอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรมของผู้ดูแลสระว่ายน้ำ

ELLISEDUCATION
SERVICES

# International Lifeguard Training Program

**Certification Issued to:**

Pisanu Kongsri

**Certification Number:**

1108-5534

**Completed on:**
09/13/2022 *(mm/dd/yyy)*

**Certification Expires on:**
09/13/2023 *(mm/dd/yyy)*

**Training Level:** Pool

Includes Health Care Provider BLS, First Aid, Oxygen Administration, and BBP

**Training Depth:** 10 ft | 3.0 m

**Instructor Name:** Hassan Ramadan

**Training Center:** ILTP - Waves Training Centre

The bearer of this certification has demonstrated the knowledge and the skills required to successfully complete this Ellis Education Services course, provided by an authorized Training Center and Instructor. Complete curriculum information and validation of this certification may be confirmed by scanning the QR code above or by entering the certification number into the validation tool located at: https://jellis.com. I acknowledge and grant permission for Jeff Ellis & Associates, Inc. to photograph and/or video record me while performing my duties as a lifeguard or instructor for use in any textbooks, training videos, marketing and/or other educational materials or products, and waive my rights to payment for same.

Questions or comments? Email us at: education@jellis.com

© 2022 Ellis & Associates, Inc. | 500 Winderley Pl, Suite 116, Maitland, FL 32751 | Phone: (407) 401-7136

ELLISEDUCATION
SERVICES

**International Lifeguard Training Program**

Certification Issued to:
Pisanu Kongsri

Course Completed:
09/13/2022 (mm/dd/yyy)

Certification Expires:
09/13/2023 (mm/dd/yyy)

Training Center: ILTP - Waves Training Centre
Instructor: Hassan Ramadan
Training Level: Pool (Includes HCP BLS, First Aid, O2 Admin & BBP) Depth: 10 ft | 3.0 m

**International Lifeguard Training Program**
**Cert# 1108-5534**

The bearer of this certification has demonstrated the knowledge and the skills required to successfully complete this Ellis Education Services course, provided by an authorized Training Center and Instructor. Complete curriculum information and validation of this certification may be confirmed by scanning the QR code above or by entering the certification number into the validation tool located at: https://jellis.com. I acknowledge and grant permission for Jeff Ellis & Associates, Inc. to photograph and/or video record me while performing my duties as a lifeguard or instructor for use in any textbooks, training videos, marketing and/or other educational materials or products, and waive my rights to payment for same.
Questions or comments? Email us at: education@jellis.com

ELLISEDUCATION
SERVICES

# International Lifeguard Training Program

**Certification Issued to:**

Vivat Srinamkham

**Certification Number:**

1146-7789

**Completed on:**
09/13/2022 *(mm/dd/yyyy)*

**Certification Expires on:**
09/13/2023 *(mm/dd/yyyy)*

**Training Level:** Pool

Includes Health Care Provider BLS, First Aid, Oxygen Administration, and BBP

**Training Depth:** 10 ft | 3.0 m

**Instructor Name:** Hassan Ramadan

**Training Center:** ILTP - Waves Training Centre

The bearer of this certification has demonstrated the knowledge and the skills required to successfully complete this Ellis Education Services course, provided by an authorized Training Center and Instructor. Complete curriculum information and validation of this certification may be confirmed by scanning the QR code above or by entering the certification number into the validation tool located at: https://jellis.com. I acknowledge and grant permission for Jeff Ellis & Associates, Inc. to photograph and/or video record me while performing my duties as a lifeguard or instructor for use in any textbooks, training videos, marketing and/or other educational materials or products, and waive my rights to payment for same.

Questions or comments? Email us at: education@jellis.com

© 2022 Ellis & Associates, Inc. | 500 Winderley Pl, Suite 116, Maitland, FL 32751 | Phone: (407) 401-7136

ELLISEDUCATION
SERVICES

**International Lifeguard Training Program**

Certification Issued to:
Vivat Srinamkham

Course Completed:
09/13/2022 *(mm/dd/yyyy)*

Certification Expires:
09/13/2023 *(mm/dd/yyyy)*

Training Center: ILTP - Waves Training Centre
Instructor: Hassan Ramadan
Training Level: Pool *(Includes HCP BLS, First Aid, O2 Admin & BBP)*
Depth: 10 ft | 3.0 m

International Lifeguard Training Program
Cert# 1146-7789

The bearer of this certification has demonstrated the knowledge and the skills required to successfully complete this Ellis Education Services course, provided by an authorized Training Center and Instructor. Complete curriculum information and validation of this certification may be confirmed by scanning the QR code above or by entering the certification number into the validation tool located at: https://jellis.com. I acknowledge and grant permission for Jeff Ellis & Associates, Inc. to photograph and/or video record me while performing my duties as a lifeguard or instructor for use in any textbooks, training videos, marketing and/or other educational materials or products, and waive my rights to payment for same.
Questions or comments? Email us at: education@jellis.com

# ภาคผนวกที่ 9


แบบรายงาน ทส.1 และ ทส. 2


แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .. 240/43.... หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน .. เลียบชายหาดพัทยา..... แขวง/ตำบล ..นาเกลือ..... เขต/อำเภอ..บางละมุง.....
จังหวัด ..ชลบุรี..... โทรศัพท์ ..038-419419. โทรสาร ..038-418499.....
มี ...นาย สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ...โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .. 18/2565..... ออกให้โดย .. จังหวัดชลบุรี... หมดอายุ ... 24/02/2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

OZO
NORTH PATTAYA
DATE 5 / 5 / 23
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบ บำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1-เม.ย.-66 | 350.9 | 274 | 208 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 2-เม.ย.-66 | 365.6 | 240 | 160 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 3-เม.ย.-66 | 336.1 | 141 | 66 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 4-เม.ย.-66 | 350.7 | 180 | 91 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 5-เม.ย.-66 | 350.9 | 244 | 155 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 6-เม.ย.-66 | 352.1 | 293 | 203 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 7-เม.ย.-66 | 356.2 | 243 | 175 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 8-เม.ย.-66 | 545.8 | 169 | 95 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 9-เม.ย.-66 | 360.9 | 200 | 134 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 10-เม.ย.-66 | 139.1 | 226 | 150 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 11-เม.ย.-66 | 359.1 | 254 | 175 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 12-เม.ย.-66 | 348.5 | 136 | 68 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 13-เม.ย.-66 | 371.9 | 206 | 115 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 14-เม.ย.-66 | 380.6 | 263 | 173 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 15-เม.ย.-66 | 376.2 | 269 | 188 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 16-เม.ย.-66 | 371 | 249 | 173 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 17-เม.ย.-66 | 337.1 | 247 | 184 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 18-เม.ย.-66 | 335.7 | 221 | 153 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 19-เม.ย.-66 | 343.8 | 67 | 0 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 20-เม.ย.-66 | 345.3 | 236 | 162 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 21-เม.ย.-66 | 362.1 | 218 | 152 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 22-เม.ย.-66 | 367.4 | 138 | 72 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | 3 | - | |
| 23-เม.ย.-66 | 366.8 | 242 | 159 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 24-เม.ย.-66 | 315.7 | 259 | 210 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 25-เม.ย.-66 | 518.9 | 206 | 130 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 26-เม.ย.-66 | 347 | 103 | 53 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 27-เม.ย.-66 | 354.7 | 247 | 198 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 28-เม.ย.-66 | 351.6 | 238 | 145 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 29-เม.ย.-66 | 176.4 | 127 | 56 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 30-เม.ย.-66 | 361.7 | 219 | 149 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....อนุศร จันทนโชติวงศ์.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 240/43 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เลียบชายหาดพัทยา แขวง/ตำบล : นาเกลือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 03841 9419 โทรสาร : 038419499

มี : บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 18/2565 ออกให้โดย : จังหวัดชลบุรี หมดอายุ : 24/02/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย อนุศร จันทนโชติวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,597.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,606.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,390.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .. 240/43.... หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน .. เลียบชายหาดพัทยา..... แขวง/ตำบล ..นาเกลือ..... เขต/อำเภอ..บางละมุง.....
จังหวัด ..ชลบุรี..... โทรศัพท์ ..038-419419. โทรสาร ..038-418499.....
มี ...นาย สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ...โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .. 18/2565..... ออกให้โดย .. จังหวัดชลบุรี.... หมดอายุ ... 24/02/2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

OZO
NORTH PATTAYA
DATE 6/6/23
SIGNATURE .....
CHIEF ENGINEER

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1-พ.ค.-66 | 323.4 | 247 | 195 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 2-พ.ค.-66 | 345.8 | 183 | 135 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 3-พ.ค.-66 | 337.9 | 135 | 83 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 4-พ.ค.-66 | 353.9 | 253 | 197 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 5-พ.ค.-66 | 342.6 | 243 | 162 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 6-พ.ค.-66 | 358 | 239 | 145 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 7-พ.ค.-66 | 343.4 | 177 | 78 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 8-พ.ค.-66 | 313.4 | 214 | 131 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | 6 | - | Tina |
| 9-พ.ค.-66 | 336.3 | 237 | 178 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 10-พ.ค.-66 | 336.6 | 40 | 0 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 11-พ.ค.-66 | 342.7 | 147 | 88 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 12-พ.ค.-66 | 340.8 | 211 | 144 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 13-พ.ค.-66 | 345.2 | 196 | 124 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 14-พ.ค.-66 | 338.4 | 221 | 139 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 15-พ.ค.-66 | 291.9 | 249 | 169 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 16-พ.ค.-66 | 335.4 | 217 | 130 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 17-พ.ค.-66 | 327.4 | 129 | 53 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 18-พ.ค.-66 | 306.3 | 207 | 143 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 19-พ.ค.-66 | 323.9 | 131 | 47 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 20-พ.ค.-66 | 338.5 | 81 | 0 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 21-พ.ค.-66 | 339.8 | 324 | 228 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 22-พ.ค.-66 | 292 | 311 | 222 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 23-พ.ค.-66 | 311 | 262 | 162 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 24-พ.ค.-66 | 317.5 | 66 | 17 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 25-พ.ค.-66 | 332.9 | 272 | 201 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 26-พ.ค.-66 | 302.8 | 236 | 169 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 27-พ.ค.-66 | 333.8 | 156 | 77 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 28-พ.ค.-66 | 324.4 | 239 | 174 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 29-พ.ค.-66 | 275.2 | 145 | 93 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 30-พ.ค.-66 | 344.9 | 105 | 54 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |
| 31-พ.ค.-66 | 379.7 | 239 | 156 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Tina |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....อนุศร จันทนโชติวงศ์.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 240/43 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เลียบชายหาดพัทยา แขวง/ตำบล : นาเกลือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 03841 9419 โทรสาร : 038419499

มี : บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 18/2565 ออกให้โดย : จังหวัดชลบุรี หมดอายุ : 24/02/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย อนุศร จันทนโชติวงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำเสียเมืองพัทยา

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทภายนอกเข้าดูดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,234.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,834.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,591.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] ระบายทุกวัน

[ X ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) 20.0000 วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 6.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


OZO
NORTH PATTAYA
DATE 6/6/23
SIGNATURE .....
CHIEF ENGINEER


แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .. 240/43.... หมู่ที่ ..... ซอย .....
ถนน .. เลียบชายหาดพัทยา..... แขวง/ตำบล ..นาเกลือ..... เขต/อำเภอ..บางละมุง.....
จังหวัด ..ชลบุรี..... โทรศัพท์ ..038-419419. โทรสาร ..038-418499.....
มี ...นาย สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ...โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .. 18/2565..... ออกให้โดย .. จังหวัดชลบุรี.... หมดอายุ ... 24/02/2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | | | |
| 1-มิ.ย.-66 | 188.9 | 46 | 0 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 2-มิ.ย.-66 | 379.3 | 296 | 182 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 3-มิ.ย.-66 | 388.3 | 147 | 71 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 4-มิ.ย.-66 | 405.3 | 224 | 129 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 5-มิ.ย.-66 | 735.5 | 284 | 198 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 6-มิ.ย.-66 | 370.8 | 74 | 16 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 7-มิ.ย.-66 | 372.1 | 177 | 141 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 8-มิ.ย.-66 | 189.5 | 190 | 117 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 9-มิ.ย.-66 | 195.8 | 144 | 77 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 10-มิ.ย.-66 | 384.2 | 166 | 115 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 11-มิ.ย.-66 | 377.6 | 275 | 224 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 12-มิ.ย.-66 | 341.1 | 59 | 9 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 13-มิ.ย.-66 | 361.7 | 192 | 141 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 14-มิ.ย.-66 | 373.2 | 202 | 118 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 15-มิ.ย.-66 | 385.9 | 211 | 100 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 16-มิ.ย.-66 | 386.9 | 223 | 124 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 17-มิ.ย.-66 | 385.5 | 189 | 92 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 18-มิ.ย.-66 | 374.7 | 188 | 105 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 19-มิ.ย.-66 | 339.3 | 244 | 181 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 20-มิ.ย.-66 | 379.8 | 198 | 122 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 21-มิ.ย.-66 | 380.6 | 109 | 37 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 22-มิ.ย.-66 | 377.1 | 234 | 204 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 23-มิ.ย.-66 | 366.5 | 228 | 158 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 24-มิ.ย.-66 | 365.9 | 93 | 22 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 25-มิ.ย.-66 | 366 | 238 | 179 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Anurak |
| 26-มิ.ย.-66 | 333.2 | 253 | 182 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 27-มิ.ย.-66 | 359.9 | 184 | 118 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 28-มิ.ย.-66 | 357.8 | 66 | 2 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | Kraiwoot |
| 29-มิ.ย.-66 | 359.8 | 255 | 194 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |
| 30-มิ.ย.-66 | 360.5 | 127 | 54 | ไม่ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | ปกติ | - | - | - | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....อนุศร จันทนโชติวงศ์.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 240/43 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : เลียบชายหาดพัทยา แขวง/ตำบล : นาเกลือ เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 03841 9419 โทรสาร : 038419499

มี : บริษัท โอโซ่ พัทยา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 18/2565 ออกให้โดย : จังหวัดชลบุรี หมดอายุ : 24/02/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

OZO NORTH PATTAYA DATE 4/7/66 SIGNATURE..... CHIEF ENGINEER

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำเสียเมืองพัทยา

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทภายนอกเข้าดูดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 11,133.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,559.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,407.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] ระบายทุกวัน

[X] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) 20.0000 วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | [X] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 10

**ผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง**
**และเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง**
**ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566**

FIRE EXTINGUISHER
IMPERIAL
บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด
FIRE-ENGINE IMPERIAL CO., LTD.
381/7 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เลขผู้เสียภาษี 0105523005940
381/7 SOI RAMA NINE 58 (SOI 7 SERI 7), PATTANAKARN, SUANLUANG, BANGKOK 10250 WWW.IMPERIAL.CO.TH
TEL. 02-3186445, 02-7183939 FAX. 02-3186449 E-mail : contact@imperial.co.th

3 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

เรียน KhunAnusorn

OZO North Pattaya

ตามที่บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้กับทาง Amari Pattaya / OZO North Pattaya ตั้งอยู่เลขที่ 240 Moo 5, Pattaya - Naklua Road, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150 ผลการตรวจเช็คสามารถใช้งานได้ตามปกติ มีรายละเอียด ดังนี้

| TYPE | SIZE | QUANTITY |
|---|---|---|
| - Dry chemical | 10 lb | 86 Tank |
| - Carbon dioxide type (CO2) | 10 lb | 20 Tank |
| - SC-AFFF PLUS | | 5 Tank |
| - Carbon dioxide type (CO2) | 50 lb | 1 Tank |
| - Low Pressure Water Mist | 50 lb | 1 Tank |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

OZO
NORTH PATTAYA
DATE 10 / 5 / 23
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ .....

( นายสมโพธน์ พาตน )
ผู้ตรวจเช็ค
บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

FLS 10-03

| OZO | Monthly Inspection | DEPARTMENT: | ENGINEERING | FLS 10 - 02 |
|---|---|---|---|---|
| | Portable Fire Extinguishers | DATE: Jan / 23 | | |

| NO | CODE | Location | TYPE OF CHEMICAL | PRESSURE GAUGE | | NOZZLE / HOSE | | HANDLE | | SAFETY PIN | | CHEMICAL | | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| 1 | ONP-PFE-001 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | ONP-PFE-002 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | ONP-PFE-003 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | ONP-PFE-004 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | ONP-PFE-005 | 1st Floor ; Front of Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | ONP-PFE-006 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 16Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | ONP-PFE-007 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 16Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | ONP-PFE-008 | 1st Floor ; Pazza Bar | SC-AFFF PLUS 16Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | ONP-PFE-009 | 1st Floor ; EAT Restaurant Outdoor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | ONP-PFE-010 | 1st Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | ONP-PFE-011 | 1st Floor ; FHC Reciving Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | ONP-PFE-012 | 1st Floor ; FHC Entrance BOH | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | ONP-PFE-013 | 1st Floor ; FHC Big Chill | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | ONP-PFE-014 | 1st Floor ; FHC Pizza Bar | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | ONP-PFE-015 | 1st Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | ONP-PFE-016 | 1st Floor ; Fire Cart | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | ONP-PFE-017 | 2nd Floor ; Front of MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | ONP-PFE-018 | 2nd Floor ; MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 19 | ONP-PFE-019 | 2nd Floor ; Generator Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 20 | ONP-PFE-020 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 21 | ONP-PFE-021 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 22 | ONP-PFE-022 | 2nd Floor ; Parking Area 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 23 | ONP-PFE-023 | 2nd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 24 | ONP-PFE-024 | 2nd Floor ; FHC Parking 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 25 | ONP-PFE-025 | 2nd Floor ; FHC Parking 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 26 | ONP-PFE-026 | 2nd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 27 | ONP-PFE-027 | 2nd Floor ; FHC in front of AHU Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 28 | ONP-PFE-028 | 3rd Floor ; Chiller Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 29 | ONP-PFE-029 | 3rd Floor ; Parking Area 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 30 | ONP-PFE-030 | 3rd Floor ; Front of Talk Meeting Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 31 | ONP-PFE-031 | 3rd Floor ; IT Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 32 | ONP-PFE-032 | 3rd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 33 | ONP-PFE-033 | 3rd Floor ; FHC Parking 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 34 | ONP-PFE-034 | 3rd Floor ; FHC Parking 3B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 35 | ONP-PFE-035 | 3rd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 36 | ONP-PFE-036 | 3rd Floor ; FHC Office Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 37 | ONP-PFE-037 | 4th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 38 | ONP-PFE-038 | 4th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 39 | ONP-PFE-039 | 4th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 40 | ONP-PFE-040 | 4th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 41 | ONP-PFE-041 | 4th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 42 | ONP-PFE-042 | 5th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 43 | ONP-PFE-043 | 5th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 44 | ONP-PFE-044 | 5th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 45 | ONP-PFE-045 | 5th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 46 | ONP-PFE-046 | 5th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 47 | ONP-PFE-047 | 6th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 48 | ONP-PFE-048 | 6th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 49 | ONP-PFE-049 | 6th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 50 | ONP-PFE-050 | 6th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 51 | ONP-PFE-051 | 6th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 52 | ONP-PFE-052 | 7th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 53 | ONP-PFE-053 | 7th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 54 | ONP-PFE-054 | 7th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 55 | ONP-PFE-055 | 7th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 56 | ONP-PFE-056 | 7th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 57 | ONP-PFE-057 | 8th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 58 | ONP-PFE-058 | 8th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 59 | ONP-PFE-059 | 8th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 60 | ONP-PFE-060 | 8th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 61 | ONP-PFE-061 | 8th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 62 | ONP-PFE-062 | 9th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ONP-PFE-063 | 9th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 64 | ONP-PFE-064 | 9th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 65 | ONP-PFE-065 | 9th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 66 | ONP-PFE-066 | 9h Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 67 | ONP-PFE-067 | 10th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 68 | ONP-PFE-068 | 10th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 69 | ONP-PFE-069 | 10th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 70 | ONP-PFE-070 | 10th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 71 | ONP-PFE-071 | 10th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 72 | ONP-PFE-072 | 11th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 73 | ONP-PFE-073 | 11th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 74 | ONP-PFE-074 | 11th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 75 | ONP-PFE-075 | 11th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 76 | ONP-PFE-076 | 11th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 77 | ONP-PFE-077 | 12th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 78 | ONP-PFE-078 | 12th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 79 | ONP-PFE-079 | 12th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 80 | ONP-PFE-080 | 12th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 81 | ONP-PFE-081 | 12th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 82 | ONP-PFE-082 | 14th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 83 | ONP-PFE-083 | 14th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 84 | ONP-PFE-084 | 14th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 85 | ONP-PFE-085 | 14th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 86 | ONP-PFE-086 | 14th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 87 | ONP-PFE-087 | 15th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 88 | ONP-PFE-088 | 15th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 89 | ONP-PFE-089 | 15th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 90 | ONP-PFE-090 | 15th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 91 | ONP-PFE-091 | 15th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 92 | ONP-PFE-092 | 16th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 93 | ONP-PFE-093 | 16th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 94 | ONP-PFE-094 | 16th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 95 | ONP-PFE-095 | 16th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 96 | ONP-PFE-096 | 16th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 97 | ONP-PFE-097 | 17th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 98 | ONP-PFE-098 | 17th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 99 | ONP-PFE-099 | 17th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 100 | ONP-PFE-100 | 17th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 101 | ONP-PFE-101 | 17th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 102 | ONP-PFE-102 | 18th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 103 | ONP-PFE-103 | 18th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 104 | ONP-PFE-104 | 18th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 105 | ONP-PFE-105 | 18th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 106 | ONP-PFE-106 | 18th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 107 | ONP-PFE-107 | 19th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 108 | ONP-PFE-108 | 19th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 109 | ONP-PFE-109 | 19th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 110 | ONP-PFE-110 | Swimming Pool Toilet | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 111 | ONP-PFE-111 | Swimming Pool Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 112 | ONP-PFE-112 | 1st Floor ; Fire Pump Room | CO2 50 Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 113 | ONP-PFE-113 | 2nd Floor ; Generator Room | VAPOR 50 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

***NOTED: Amount of Fire Extinghisher***

| | | |
|---|---|---|
| Dry Chemical | 89 | Tube |
| CO2 | 21 | Tube |
| SC-AFFF PLUS | 3 | Tube |
| VAPOR | 1 | Tube |
| TOTAL | 113 | Tube |

| Inspection | Supervisor Verification | Head of Department Acknowledge |
|---|---|---|
| REPORT BY: Apisit / Chanasin | SUPERVISOR BY: | HOD : |
| DATE: 18/1/23 | DATE: 18/1/23 | DATE: |

OZO
NORTH PATTAYA
DATE 31/1/23
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

| OZO | Monthly Inspection | DEPARTMENT: | ENGINEERING | FLS 10 - 02 |
|---|---|---|---|---|
| | Portable Fire Extinguishers | DATE: | Feb 23 | |

| NO | CODE | Location | TYPE OF CHEMICAL | PRESSURE GAUGE | | NOZZLE / HOSE | | HANDLE | | SAFETY PIN | | CHEMICAL | | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| 1 | ONP-PFE-001 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | ONP-PFE-002 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | ONP-PFE-003 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 4 | ONP-PFE-004 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 5 | ONP-PFE-005 | 1st Floor ; Front of Pump Room | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 6 | ONP-PFE-006 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 7 | ONP-PFE-007 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 8 | ONP-PFE-008 | 1st Floor ; Pazza Bar | SC-AFFF PLUS 15Lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 9 | ONP-PFE-009 | 1st Floor ; EAT Restaurant Outdoor | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 10 | ONP-PFE-010 | 1st Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 11 | ONP-PFE-011 | 1st Floor ; FHC Reciving Area | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 12 | ONP-PFE-012 | 1st Floor ; FHC Entrance BOH | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 13 | ONP-PFE-013 | 1st Floor ; FHC Big Chill | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 14 | ONP-PFE-014 | 1st Floor ; FHC Pizza Bar | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 15 | ONP-PFE-015 | 1st Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 16 | ONP-PFE-016 | 1st Floor ; Fire Cart | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 17 | ONP-PFE-017 | 2nd Floor ; Front of MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 18 | ONP-PFE-018 | 2nd Floor ; MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 19 | ONP-PFE-019 | 2nd Floor ; Generator Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 20 | ONP-PFE-020 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 21 | ONP-PFE-021 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 15 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 22 | ONP-PFE-022 | 2nd Floor ; Parking Area 2B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 23 | ONP-PFE-023 | 2nd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 24 | ONP-PFE-024 | 2nd Floor ; FHC Parking 2A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 25 | ONP-PFE-025 | 2nd Floor ; FHC Parking 2B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 26 | ONP-PFE-026 | 2nd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 27 | ONP-PFE-027 | 2nd Floor ; FHC in front of AHU Room | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 28 | ONP-PFE-028 | 3rd Floor ; Chiller Room | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 29 | ONP-PFE-029 | 3rd Floor ; Parking Area 3A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 30 | ONP-PFE-030 | 3rd Floor ; Front of Talk Meeting Room | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 31 | ONP-PFE-031 | 3rd Floor ; IT Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 32 | ONP-PFE-032 | 3rd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 33 | ONP-PFE-033 | 3rd Floor ; FHC Parking 3A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 34 | ONP-PFE-034 | 3rd Floor ; FHC Parking 3B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 35 | ONP-PFE-035 | 3rd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 36 | ONP-PFE-036 | 3rd Floor ; FHC Office Area | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 37 | ONP-PFE-037 | 4th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 38 | ONP-PFE-038 | 4th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 39 | ONP-PFE-039 | 4th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 40 | ONP-PFE-040 | 4th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 41 | ONP-PFE-041 | 4th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 42 | ONP-PFE-042 | 5th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 43 | ONP-PFE-043 | 5th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 44 | ONP-PFE-044 | 5th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 45 | ONP-PFE-045 | 5th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 46 | ONP-PFE-046 | 5th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 47 | ONP-PFE-047 | 6th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 48 | ONP-PFE-048 | 6th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 49 | ONP-PFE-049 | 6th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 50 | ONP-PFE-050 | 6th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 51 | ONP-PFE-051 | 6th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 52 | ONP-PFE-052 | 7th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 53 | ONP-PFE-053 | 7th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 54 | ONP-PFE-054 | 7th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 55 | ONP-PFE-055 | 7th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 56 | ONP-PFE-056 | 7th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 57 | ONP-PFE-057 | 8th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 58 | ONP-PFE-058 | 8th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 59 | ONP-PFE-059 | 8th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 60 | ONP-PFE-060 | 8th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 61 | ONP-PFE-061 | 8th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | / | | / | | / | | / | | |
| 62 | ONP-PFE-062 | 9th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | / | | / | | / | | / | | / | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ONP-PFE-063 | 9th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ONP-PFE-064 | 9th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ONP-PFE-065 | 9th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ONP-PFE-066 | 9h Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 67 | ONP-PFE-067 | 10th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ONP-PFE-068 | 10th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ONP-PFE-069 | 10th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ONP-PFE-070 | 10th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ONP-PFE-071 | 10th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 72 | ONP-PFE-072 | 11th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ONP-PFE-073 | 11th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ONP-PFE-074 | 11th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ONP-PFE-075 | 11th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 76 | ONP-PFE-076 | 11th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 77 | ONP-PFE-077 | 12th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ONP-PFE-078 | 12th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ONP-PFE-079 | 12th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ONP-PFE-080 | 12th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ONP-PFE-081 | 12th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 82 | ONP-PFE-082 | 14th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ONP-PFE-083 | 14th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ONP-PFE-084 | 14th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ONP-PFE-085 | 14th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 86 | ONP-PFE-086 | 14th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 87 | ONP-PFE-087 | 15th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ONP-PFE-088 | 15th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ONP-PFE-089 | 15th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ONP-PFE-090 | 15th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 91 | ONP-PFE-091 | 15th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 92 | ONP-PFE-092 | 16th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 93 | ONP-PFE-093 | 16th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ONP-PFE-094 | 16th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ONP-PFE-095 | 16th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ONP-PFE-096 | 16th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 97 | ONP-PFE-097 | 17th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ONP-PFE-098 | 17th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 99 | ONP-PFE-099 | 17th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 100 | ONP-PFE-100 | 17th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 101 | ONP-PFE-101 | 17th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 102 | ONP-PFE-102 | 18th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 103 | ONP-PFE-103 | 18th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 104 | ONP-PFE-104 | 18th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 105 | ONP-PFE-105 | 18th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 106 | ONP-PFE-106 | 18th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | | | | | | | | | | | | |
| 107 | ONP-PFE-107 | 19th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 108 | ONP-PFE-108 | 19th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 109 | ONP-PFE-109 | 19th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 110 | ONP-PFE-110 | Swimming Pool Toilet | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 111 | ONP-PFE-111 | Swimming Pool Pump Room | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 112 | ONP-PFE-112 | 1st Floor ; Fire Pump Room | CO2 50 Lbs | | | | | | | | | | | | |
| 113 | ONP-PFE-113 | 2nd Floor ; Generator Room | VAPOR 50 lbs | | | | | | | | | | | | |

***NOTED: Amount of Fire Extinghisher***

| | | |
|---|---|---|
| Dry Chemical | 89 | Tube |
| CO2 | 21 | Tube |
| SC-AFFF PLUS | 3 | Tube |
| VAPOR | 1 | Tube |
| TOTAL | 113 | Tube |

Inspection

REPORT BY: V. monkaew

DATE: 25/02/2023

Supervisor Verification

SUPERVISOR BY:

DATE: 28/2/23

Head of Department Acknowledge

HOD : OZO NORTH PATTAYA

DATE: 3/3/23

SIGNATURE.....

CHIEF ENGINEER



Created By: Anusorn C.

| OZO | Monthly Inspection | DEPARTMENT: | ENGINEERING | FLS 10 - 02 |
|---|---|---|---|---|
| | Portable Fire Extinguishers | DATE: | Mar 23 | |

| NO | CODE | Location | TYPE OF CHEMICAL | PRESSURE GAUGE | | NOZZLE / HOSE | | HANDLE | | SAFETY PIN | | CHEMICAL | | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| 1 | ONP-PFE-001 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | ONP-PFE-002 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | ONP-PFE-003 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | ONP-PFE-004 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | ONP-PFE-005 | 1st Floor ; Front of Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | ONP-PFE-006 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | ONP-PFE-007 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | ONP-PFE-008 | 1st Floor ; Pazza Bar | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | ONP-PFE-009 | 1st Floor ; EAT Restaurant Outdoor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | ONP-PFE-010 | 1st Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | ONP-PFE-011 | 1st Floor ; FHC Reciving Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | ONP-PFE-012 | 1st Floor ; FHC Entrance BOH | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | ONP-PFE-013 | 1st Floor ; FHC Big Chill | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | ONP-PFE-014 | 1st Floor ; FHC Pizza Bar | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | ONP-PFE-015 | 1st Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | ONP-PFE-016 | 1st Floor ; Fire Cart | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | ONP-PFE-017 | 2nd Floor ; Front of MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | ONP-PFE-018 | 2nd Floor ; MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 19 | ONP-PFE-019 | 2nd Floor ; Generator Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 20 | ONP-PFE-020 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 21 | ONP-PFE-021 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 22 | ONP-PFE-022 | 2nd Floor ; Parking Area 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 23 | ONP-PFE-023 | 2nd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 24 | ONP-PFE-024 | 2nd Floor ; FHC Parking 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 25 | ONP-PFE-025 | 2nd Floor ; FHC Parking 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 26 | ONP-PFE-026 | 2nd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 27 | ONP-PFE-027 | 2nd Floor ; FHC in front of AHU Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 28 | ONP-PFE-028 | 3rd Floor ; Chiller Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 29 | ONP-PFE-029 | 3rd Floor ; Parking Area 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 30 | ONP-PFE-030 | 3rd Floor ; Front of Talk Meeting Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 31 | ONP-PFE-031 | 3rd Floor ; IT Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 32 | ONP-PFE-032 | 3rd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 33 | ONP-PFE-033 | 3rd Floor ; FHC Parking 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 34 | ONP-PFE-034 | 3rd Floor ; FHC Parking 3B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 35 | ONP-PFE-035 | 3rd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 36 | ONP-PFE-036 | 3rd Floor ; FHC Office Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 37 | ONP-PFE-037 | 4th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 38 | ONP-PFE-038 | 4th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 39 | ONP-PFE-039 | 4th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 40 | ONP-PFE-040 | 4th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 41 | ONP-PFE-041 | 4th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 42 | ONP-PFE-042 | 5th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 43 | ONP-PFE-043 | 5th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 44 | ONP-PFE-044 | 5th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 45 | ONP-PFE-045 | 5th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 46 | ONP-PFE-046 | 5th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 47 | ONP-PFE-047 | 6th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 48 | ONP-PFE-048 | 6th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 49 | ONP-PFE-049 | 6th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 50 | ONP-PFE-050 | 6th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 51 | ONP-PFE-051 | 6th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 52 | ONP-PFE-052 | 7th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 53 | ONP-PFE-053 | 7th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 54 | ONP-PFE-054 | 7th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 55 | ONP-PFE-055 | 7th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 56 | ONP-PFE-056 | 7th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 57 | ONP-PFE-057 | 8th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 58 | ONP-PFE-058 | 8th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 59 | ONP-PFE-059 | 8th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 60 | ONP-PFE-060 | 8th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 61 | ONP-PFE-061 | 8th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 62 | ONP-PFE-062 | 9th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ONP-PFE-063 | 9th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 64 | ONP-PFE-064 | 9th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 65 | ONP-PFE-065 | 9th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 66 | ONP-PFE-066 | 9h Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 67 | ONP-PFE-067 | 10th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 68 | ONP-PFE-068 | 10th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 69 | ONP-PFE-069 | 10th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 70 | ONP-PFE-070 | 10th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 71 | ONP-PFE-071 | 10th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 72 | ONP-PFE-072 | 11th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 73 | ONP-PFE-073 | 11th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 74 | ONP-PFE-074 | 11th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 75 | ONP-PFE-075 | 11th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 76 | ONP-PFE-076 | 11th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 77 | ONP-PFE-077 | 12th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 78 | ONP-PFE-078 | 12th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 79 | ONP-PFE-079 | 12th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 80 | ONP-PFE-080 | 12th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 81 | ONP-PFE-081 | 12th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 82 | ONP-PFE-082 | 14th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 83 | ONP-PFE-083 | 14th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 84 | ONP-PFE-084 | 14th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 85 | ONP-PFE-085 | 14th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 86 | ONP-PFE-086 | 14th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 87 | ONP-PFE-087 | 15th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 88 | ONP-PFE-088 | 15th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 89 | ONP-PFE-089 | 15th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 90 | ONP-PFE-090 | 15th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 91 | ONP-PFE-091 | 15th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 92 | ONP-PFE-092 | 16th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 93 | ONP-PFE-093 | 16th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 94 | ONP-PFE-094 | 16th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 95 | ONP-PFE-095 | 16th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 96 | ONP-PFE-096 | 16th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 97 | ONP-PFE-097 | 17th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 98 | ONP-PFE-098 | 17th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 99 | ONP-PFE-099 | 17th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 100 | ONP-PFE-100 | 17th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 101 | ONP-PFE-101 | 17th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 102 | ONP-PFE-102 | 18th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 103 | ONP-PFE-103 | 18th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 104 | ONP-PFE-104 | 18th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 105 | ONP-PFE-105 | 18th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 106 | ONP-PFE-106 | 18th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 107 | ONP-PFE-107 | 19th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 108 | ONP-PFE-108 | 19th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 109 | ONP-PFE-109 | 19th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 110 | ONP-PFE-110 | Swimming Pool Toilet | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 111 | ONP-PFE-111 | Swimming Pool Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 112 | ONP-PFE-112 | 1st Floor ; Fire Pump Room | CO2 50 Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 113 | ONP-PFE-113 | 2nd Floor ; Generator Room | VAPOR 50 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

***NOTED: Amount of Fire Extinghisher***

| | | |
|---|---|---|
| **Dry Chemical** | 89 | Tube |
| **CO2** | 21 | Tube |
| **SC-AFFF PLUS** | 3 | Tube |
| **VAPOR** | 1 | Tube |
| **TOTAL** | **113** | Tube |

| Inspection | Supervisor Verification | Head of Department Acknowledge |
|---|---|---|
| REPORT BY: Anurak / Tim. | SUPERVISOR BY: | HOD : |
| DATE: 23/3/23 | DATE: 25/3/23 | DATE: |

OZO
NORTH PATTAYA
DATE 5/4/23
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

| OZO | Monthly Inspection | DEPARTMENT: | ENGINEERING | FLS 10 - 02 |
|---|---|---|---|---|
| | Portable Fire Extinguishers | DATE: | Apr / 23 | |

| NO | CODE | Location | TYPE OF CHEMICAL | PRESSURE GAUGE | | NOZZLE / HOSE | | HANDLE | | SAFETY PIN | | CHEMICAL | | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| 1 | ONP-PFE-001 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | ONP-PFE-002 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | ONP-PFE-003 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | ONP-PFE-004 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | ONP-PFE-005 | 1st Floor ; Front of Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | ONP-PFE-006 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | ONP-PFE-007 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | ONP-PFE-008 | 1st Floor ; Pazza Bar | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | ONP-PFE-009 | 1st Floor ; EAT Restaurant Outdoor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | ONP-PFE-010 | 1st Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | ONP-PFE-011 | 1st Floor ; FHC Reciving Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | ONP-PFE-012 | 1st Floor ; FHC Entrance BOH | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | ONP-PFE-013 | 1st Floor ; FHC Big Chill | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | ONP-PFE-014 | 1st Floor ; FHC Pizza Bar | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | ONP-PFE-015 | 1st Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | ONP-PFE-016 | 1st Floor ; Fire Cart | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | ONP-PFE-017 | 2nd Floor ; Front of MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | ONP-PFE-018 | 2nd Floor ; MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 19 | ONP-PFE-019 | 2nd Floor ; Generator Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 20 | ONP-PFE-020 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 21 | ONP-PFE-021 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 22 | ONP-PFE-022 | 2nd Floor ; Parking Area 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 23 | ONP-PFE-023 | 2nd Floor ; FHC In front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 24 | ONP-PFE-024 | 2nd Floor ; FHC Parking 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 25 | ONP-PFE-025 | 2nd Floor ; FHC Parking 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 26 | ONP-PFE-026 | 2nd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 27 | ONP-PFE-027 | 2nd Floor ; FHC In front of AHU Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 28 | ONP-PFE-028 | 3rd Floor ; Chiller Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 29 | ONP-PFE-029 | 3rd Floor ; Parking Area 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 30 | ONP-PFE-030 | 3rd Floor ; Front of Talk Meeting Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 31 | ONP-PFE-031 | 3rd Floor ; IT Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 32 | ONP-PFE-032 | 3rd Floor ; FHC In front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 33 | ONP-PFE-033 | 3rd Floor ; FHC Parking 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 34 | ONP-PFE-034 | 3rd Floor ; FHC Parking 3B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 35 | ONP-PFE-035 | 3rd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 36 | ONP-PFE-036 | 3rd Floor ; FHC Office Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 37 | ONP-PFE-037 | 4th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 38 | ONP-PFE-038 | 4th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 39 | ONP-PFE-039 | 4th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 40 | ONP-PFE-040 | 4th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 41 | ONP-PFE-041 | 4th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 42 | ONP-PFE-042 | 5th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 43 | ONP-PFE-043 | 5th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 44 | ONP-PFE-044 | 5th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 45 | ONP-PFE-045 | 5th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 46 | ONP-PFE-046 | 5th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 47 | ONP-PFE-047 | 6th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 48 | ONP-PFE-048 | 6th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 49 | ONP-PFE-049 | 6th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 50 | ONP-PFE-050 | 6th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 51 | ONP-PFE-051 | 6th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 52 | ONP-PFE-052 | 7th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 53 | ONP-PFE-053 | 7th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 54 | ONP-PFE-054 | 7th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 55 | ONP-PFE-055 | 7th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 56 | ONP-PFE-056 | 7th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 57 | ONP-PFE-057 | 8th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 58 | ONP-PFE-058 | 8th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 59 | ONP-PFE-059 | 8th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 60 | ONP-PFE-060 | 8th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 61 | ONP-PFE-061 | 8th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 62 | ONP-PFE-062 | 9th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ONP-PFE-063 | 9th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 64 | ONP-PFE-064 | 9th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 65 | ONP-PFE-065 | 9th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 66 | ONP-PFE-066 | 9h Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 67 | ONP-PFE-067 | 10th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 68 | ONP-PFE-068 | 10th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 69 | ONP-PFE-069 | 10th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 70 | ONP-PFE-070 | 10th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 71 | ONP-PFE-071 | 10th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 72 | ONP-PFE-072 | 11th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 73 | ONP-PFE-073 | 11th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 74 | ONP-PFE-074 | 11th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 75 | ONP-PFE-075 | 11th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 76 | ONP-PFE-076 | 11th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 77 | ONP-PFE-077 | 12th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 78 | ONP-PFE-078 | 12th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 79 | ONP-PFE-079 | 12th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 80 | ONP-PFE-080 | 12th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 81 | ONP-PFE-081 | 12th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 82 | ONP-PFE-082 | 14th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 83 | ONP-PFE-083 | 14th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 84 | ONP-PFE-084 | 14th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 85 | ONP-PFE-085 | 14th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 86 | ONP-PFE-086 | 14th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 87 | ONP-PFE-087 | 15th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 88 | ONP-PFE-088 | 15th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 89 | ONP-PFE-089 | 15th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 90 | ONP-PFE-090 | 15th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 91 | ONP-PFE-091 | 15th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 92 | ONP-PFE-092 | 16th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 93 | ONP-PFE-093 | 16th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 94 | ONP-PFE-094 | 16th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 95 | ONP-PFE-095 | 16th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 96 | ONP-PFE-096 | 16th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 97 | ONP-PFE-097 | 17th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 98 | ONP-PFE-098 | 17th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 99 | ONP-PFE-099 | 17th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 100 | ONP-PFE-100 | 17th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 101 | ONP-PFE-101 | 17th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 102 | ONP-PFE-102 | 18th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 103 | ONP-PFE-103 | 18th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 104 | ONP-PFE-104 | 18th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 105 | ONP-PFE-105 | 18th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 106 | ONP-PFE-106 | 18th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 107 | ONP-PFE-107 | 19th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 108 | ONP-PFE-108 | 19th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 109 | ONP-PFE-109 | 19th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 110 | ONP-PFE-110 | Swimming Pool Toilet | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 111 | ONP-PFE-111 | Swimming Pool Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 112 | ONP-PFE-112 | 1st Floor ; Fire Pump Room | $CO_2$ 50 Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 113 | ONP-PFE-113 | 2nd Floor ; Generator Room | VAPOR 50 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

***NOTED: Amount of Fire Extinghisher***

| | | |
|---|---|---|
| Dry Chemical | 89 | Tube |
| $CO_2$ | 21 | Tube |
| SC-AFFF PLUS | 3 | Tube |
| VAPOR | 1 | Tube |
| TOTAL | 113 | Tube |

| Inspection | Supervisor Verification | Head of Department Acknowledge |
|---|---|---|
| REPORT BY: | SUPERVISOR BY: | HOD : |
| DATE: 27/4/23 | DATE: 30/4/23 | DATE: |

OZO
NORTH PATTAYA
DATE 10/5/23
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

| OZO | Monthly Inspection | DEPARTMENT: | ENGINEERING | FLS 10 - 02 |
|---|---|---|---|---|
| | Portable Fire Extinguishers | DATE: | May 23 | |

| NO | CODE | Location | TYPE OF CHEMICAL | PRESSURE GAUGE | | NOZZLE / HOSE | | HANDLE | | SAFETY PIN | | CHEMICAL | | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| 1 | ONP-PFE-001 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | ONP-PFE-002 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | ONP-PFE-003 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | ONP-PFE-004 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | ONP-PFE-005 | 1st Floor ; Front of Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | ONP-PFE-006 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | ONP-PFE-007 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | ONP-PFE-008 | 1st Floor ; Pazza Bar | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | ONP-PFE-009 | 1st Floor ; EAT Restaurant Outdoor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | ONP-PFE-010 | 1st Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | ONP-PFE-011 | 1st Floor ; FHC Reciving Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | ONP-PFE-012 | 1st Floor ; FHC Entrance BOH | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | ONP-PFE-013 | 1st Floor ; FHC Big Chill | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | ONP-PFE-014 | 1st Floor ; FHC Pizza Bar | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | ONP-PFE-015 | 1st Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | ONP-PFE-016 | 1st Floor ; Fire Cart | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | ONP-PFE-017 | 2nd Floor ; Front of MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | ONP-PFE-018 | 2nd Floor ; MDB Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 19 | ONP-PFE-019 | 2nd Floor ; Generator Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 20 | ONP-PFE-020 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 21 | ONP-PFE-021 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 22 | ONP-PFE-022 | 2nd Floor ; Parking Area 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 23 | ONP-PFE-023 | 2nd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 24 | ONP-PFE-024 | 2nd Floor ; FHC Parking 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 25 | ONP-PFE-025 | 2nd Floor ; FHC Parking 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 26 | ONP-PFE-026 | 2nd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 27 | ONP-PFE-027 | 2nd Floor ; FHC in front of AHU Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 28 | ONP-PFE-028 | 3rd Floor ; Chiller Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 29 | ONP-PFE-029 | 3rd Floor ; Parking Area 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 30 | ONP-PFE-030 | 3rd Floor ; Front of Talk Meeting Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 31 | ONP-PFE-031 | 3rd Floor ; IT Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 32 | ONP-PFE-032 | 3rd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 33 | ONP-PFE-033 | 3rd Floor ; FHC Parking 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 34 | ONP-PFE-034 | 3rd Floor ; FHC Parking 3B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 35 | ONP-PFE-035 | 3rd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 36 | ONP-PFE-036 | 3rd Floor ; FHC Office Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 37 | ONP-PFE-037 | 4th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 38 | ONP-PFE-038 | 4th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 39 | ONP-PFE-039 | 4th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 40 | ONP-PFE-040 | 4th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 41 | ONP-PFE-041 | 4th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 42 | ONP-PFE-042 | 5th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 43 | ONP-PFE-043 | 5th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 44 | ONP-PFE-044 | 5th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 45 | ONP-PFE-045 | 5th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 46 | ONP-PFE-046 | 5th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 47 | ONP-PFE-047 | 6th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 48 | ONP-PFE-048 | 6th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 49 | ONP-PFE-049 | 6th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 50 | ONP-PFE-050 | 6th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 51 | ONP-PFE-051 | 6th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 52 | ONP-PFE-052 | 7th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 53 | ONP-PFE-053 | 7th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 54 | ONP-PFE-054 | 7th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 55 | ONP-PFE-055 | 7th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 56 | ONP-PFE-056 | 7th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 57 | ONP-PFE-057 | 8th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 58 | ONP-PFE-058 | 8th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 59 | ONP-PFE-059 | 8th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 60 | ONP-PFE-060 | 8th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 61 | ONP-PFE-061 | 8th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 62 | ONP-PFE-062 | 9th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ONP-PFE-063 | 9th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 64 | ONP-PFE-064 | 9th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 65 | ONP-PFE-065 | 9th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 66 | ONP-PFE-066 | 9h Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 67 | ONP-PFE-067 | 10th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 68 | ONP-PFE-068 | 10th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 69 | ONP-PFE-069 | 10th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 70 | ONP-PFE-070 | 10th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 71 | ONP-PFE-071 | 10th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 72 | ONP-PFE-072 | 11th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 73 | ONP-PFE-073 | 11th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 74 | ONP-PFE-074 | 11th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 75 | ONP-PFE-075 | 11th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 76 | ONP-PFE-076 | 11th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 77 | ONP-PFE-077 | 12th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 78 | ONP-PFE-078 | 12th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 79 | ONP-PFE-079 | 12th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 80 | ONP-PFE-080 | 12th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 81 | ONP-PFE-081 | 12th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 82 | ONP-PFE-082 | 14th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 83 | ONP-PFE-083 | 14th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 84 | ONP-PFE-084 | 14th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 85 | ONP-PFE-085 | 14th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 86 | ONP-PFE-086 | 14th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 87 | ONP-PFE-087 | 15th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 88 | ONP-PFE-088 | 15th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 89 | ONP-PFE-089 | 15th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 90 | ONP-PFE-090 | 15th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 91 | ONP-PFE-091 | 15th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 92 | ONP-PFE-092 | 16th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 93 | ONP-PFE-093 | 16th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 94 | ONP-PFE-094 | 16th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 95 | ONP-PFE-095 | 16th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 96 | ONP-PFE-096 | 16th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 97 | ONP-PFE-097 | 17th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 98 | ONP-PFE-098 | 17th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 99 | ONP-PFE-099 | 17th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 100 | ONP-PFE-100 | 17th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 101 | ONP-PFE-101 | 17th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 102 | ONP-PFE-102 | 18th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 103 | ONP-PFE-103 | 18th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 104 | ONP-PFE-104 | 18th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 105 | ONP-PFE-105 | 18th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 106 | ONP-PFE-106 | 18th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | | | | | | | | | | |
| 107 | ONP-PFE-107 | 19th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 108 | ONP-PFE-108 | 19th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 109 | ONP-PFE-109 | 19th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 110 | ONP-PFE-110 | Swimming Pool Toilet | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 111 | ONP-PFE-111 | Swimming Pool Pump Room | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | |
| 112 | ONP-PFE-112 | 1st Floor ; Fire Pump Room | $CO_2$ 50 Lbs | | | | | | | | | | |
| 113 | ONP-PFE-113 | 2nd Floor ; Generator Room | VAPOR 50 lbs | | | | | | | | | | |

***NOTED: Amount of Fire Extinghisher***

| | | |
|---|---|---|
| **Dry Chemical** | 89 | Tube |
| **$CO_2$** | 21 | Tube |
| **SC-AFFF PLUS** | 3 | Tube |
| **VAPOR** | 1 | Tube |
| **TOTAL** | 113 | Tube |

| Inspection | Supervisor Verification | Head of Department Acknowledge |
|---|---|---|
| REPORT BY: Kongwan J. | SUPERVISOR BY: | HOD : OZO NORTH PATTAYA |
| DATE: 23/09/23 | DATE: 31/5/23 | DATE: 5/6/23 |

SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

Created By: Anusorn C.

| OZO | Monthly Inspection | DEPARTMENT: | ENGINEERING | FLS 10 - 02 |
|---|---|---|---|---|
| | Portable Fire Extinguishers | DATE: | Jan 2023 | |

| NO | CODE | Location | TYPE OF CHEMICAL | PRESSURE GAUGE | | NOZZLE / HOSE | | HANDLE | | SAFETY PIN | | CHEMICAL | | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | |
| 1 | ONP-PFE-001 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | ONP-PFE-002 | 1st Floor ; Gas station | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | ONP-PFE-003 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | ONP-PFE-004 | 1st Floor ; Front of Fire Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | ONP-PFE-005 | 1st Floor ; Front of Pump Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | ONP-PFE-006 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | ONP-PFE-007 | 1st Floor ; Kitchen Area | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | ONP-PFE-008 | 1st Floor ; Pazza Bar | SC-AFFF PLUS 15Lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | ONP-PFE-009 | 1st Floor ; EAT Restaurant Outdoor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | ONP-PFE-010 | 1st Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 11 | ONP-PFE-011 | 1st Floor ; FHC Reciving Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | ONP-PFE-012 | 1st Floor ; FHC Entrance BOH | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | ONP-PFE-013 | 1st Floor ; FHC Big Chill | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | ONP-PFE-014 | 1st Floor ; FHC Pizza Bar | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | ONP-PFE-015 | 1st Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | ONP-PFE-016 | 1st Floor ; Fire Cart | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | ONP-PFE-017 | 2nd Floor ; Front of MDB Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 18 | ONP-PFE-018 | 2nd Floor ; MDB Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 19 | ONP-PFE-019 | 2nd Floor ; Generator Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 20 | ONP-PFE-020 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 21 | ONP-PFE-021 | 2nd Floor ; Parking Area 2A | Dry 15 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 22 | ONP-PFE-022 | 2nd Floor ; Parking Area 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 23 | ONP-PFE-023 | 2nd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 24 | ONP-PFE-024 | 2nd Floor ; FHC Parking 2A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 25 | ONP-PFE-025 | 2nd Floor ; FHC Parking 2B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 26 | ONP-PFE-026 | 2nd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 27 | ONP-PFE-027 | 2nd Floor ; FHC in front of AHU Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 28 | ONP-PFE-028 | 3rd Floor ; Chiller Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 29 | ONP-PFE-029 | 3rd Floor ; Parking Area 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 30 | ONP-PFE-030 | 3rd Floor ; Front of Talk Meeting Room | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 31 | ONP-PFE-031 | 3rd Floor ; IT Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 32 | ONP-PFE-032 | 3rd Floor ; FHC in front of Fire Stair Parking B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 33 | ONP-PFE-033 | 3rd Floor ; FHC Parking 3A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 34 | ONP-PFE-034 | 3rd Floor ; FHC Parking 3B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 35 | ONP-PFE-035 | 3rd Floor ; FHC Fire Man Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 36 | ONP-PFE-036 | 3rd Floor ; FHC Office Area | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 37 | ONP-PFE-037 | 4th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 38 | ONP-PFE-038 | 4th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 39 | ONP-PFE-039 | 4th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 40 | ONP-PFE-040 | 4th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 41 | ONP-PFE-041 | 4th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 42 | ONP-PFE-042 | 5th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 43 | ONP-PFE-043 | 5th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 44 | ONP-PFE-044 | 5th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 45 | ONP-PFE-045 | 5th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 46 | ONP-PFE-046 | 5th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 47 | ONP-PFE-047 | 6th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 48 | ONP-PFE-048 | 6th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 49 | ONP-PFE-049 | 6th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 50 | ONP-PFE-050 | 6th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 51 | ONP-PFE-051 | 6th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 52 | ONP-PFE-052 | 7th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 53 | ONP-PFE-053 | 7th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 54 | ONP-PFE-054 | 7th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 55 | ONP-PFE-055 | 7th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 56 | ONP-PFE-056 | 7th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 57 | ONP-PFE-057 | 8th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 58 | ONP-PFE-058 | 8th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 59 | ONP-PFE-059 | 8th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 60 | ONP-PFE-060 | 8th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 61 | ONP-PFE-061 | 8th Floor ; EE Room | $CO_2$ 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| 62 | ONP-PFE-062 | 9th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ONP-PFE-063 | 9th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ONP-PFE-064 | 9th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ONP-PFE-065 | 9th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ONP-PFE-066 | 9h Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 67 | ONP-PFE-067 | 10th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ONP-PFE-068 | 10th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ONP-PFE-069 | 10th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ONP-PFE-070 | 10th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ONP-PFE-071 | 10th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 72 | ONP-PFE-072 | 11th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ONP-PFE-073 | 11th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ONP-PFE-074 | 11th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ONP-PFE-075 | 11th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 76 | ONP-PFE-076 | 11th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 77 | ONP-PFE-077 | 12th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ONP-PFE-078 | 12th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ONP-PFE-079 | 12th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ONP-PFE-080 | 12th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ONP-PFE-081 | 12th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 82 | ONP-PFE-082 | 14th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ONP-PFE-083 | 14th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ONP-PFE-084 | 14th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ONP-PFE-085 | 14th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 86 | ONP-PFE-086 | 14th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 87 | ONP-PFE-087 | 15th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ONP-PFE-088 | 15th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ONP-PFE-089 | 15th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ONP-PFE-090 | 15th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 91 | ONP-PFE-091 | 15th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 92 | ONP-PFE-092 | 16th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 93 | ONP-PFE-093 | 16th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ONP-PFE-094 | 16th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ONP-PFE-095 | 16th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ONP-PFE-096 | 16th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 97 | ONP-PFE-097 | 17th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ONP-PFE-098 | 17th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 99 | ONP-PFE-099 | 17th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 100 | ONP-PFE-100 | 17th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 101 | ONP-PFE-101 | 17th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 102 | ONP-PFE-102 | 18th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 103 | ONP-PFE-103 | 18th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 104 | ONP-PFE-104 | 18th Floor ; FHC Fire Man Lift Lobby | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 105 | ONP-PFE-105 | 18th Floor ; Corridor | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 106 | ONP-PFE-106 | 18th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | | | | | | | | | | | | |
| 107 | ONP-PFE-107 | 19th Floor ; FHC Fire Stair A | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 108 | ONP-PFE-108 | 19th Floor ; FHC Fire Stair B | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 109 | ONP-PFE-109 | 19th Floor ; EE Room | CO2 10Lbs | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| 110 | ONP-PFE-110 | Swimming Pool Toilet | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 111 | ONP-PFE-111 | Swimming Pool Pump Room | Dry 10 lbs | | | | | | | | | | | | |
| 112 | ONP-PFE-112 | 1st Floor ; Fire Pump Room | CO2 50 Lbs | | | | | | | | | | | | |
| 113 | ONP-PFE-113 | 2nd Floor ; Generator Room | VAPOR 50 lbs | | | | | | | | | | | | |

***NOTED: Amount of Fire Extinghisher***

| | | |
|---|---|---|
| Dry Chemical | 89 | Tube |
| CO2 | 21 | Tube |
| SC-AFFF PLUS | 3 | Tube |
| VAPOR | 1 | Tube |
| TOTAL | 113 | Tube |

| Inspection | Supervisor Verification | Head of Department Acknowledge |
|---|---|---|
| REPORT BY: Chanasin | SUPERVISOR BY: | HOD : |
| DATE: 25/6/23 | DATE: 25/6/23 | DATE: |

OZO
NORTH PATTAYA
DATE 3/7/23
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

# ภาคผนวกที่ 11

**ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (รายวัน)**

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 1-1-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 2-1-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☒ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anwak | สิงหาล | สิงหาล | Anwak | สิงหาล | สิงหาล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

OZO NORTH PATTAYA
DATE
SIGNATURE
CHAIRMAN HEALTH & SAFETY

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 3-1-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 4/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | - | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anwak | สิงหาล | สิงหาล | Apisit | สิงหาล | สิงหาล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 5-1-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 6-1-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | - | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anwak | Apisit | สิงหาล | Anwak | สิงหาล | สิงหาล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 7/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 8/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Apisit | Apisit | สิงหาล | Anwak | สิงหาล | สิงหาล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Nuvo Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 9/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 10/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | X | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 20 | Water Spout Pump UV | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 21 22 | Slider Pump UV | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | Tien | สังวาล | Anurak | สังวาล | สังวาล |

HOD Approved:_____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Nuvo Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 11/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 12/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 20 | Water Spout Pump UV | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 21 22 | Slider Pump UV | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Apa | สังวาล | สังวาล | สังวาล | Anurak | สังวาล |

HOD Approved:_____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Nuvo Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 13/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 14/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 20 | Water Spout Pump UV | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 21 22 | Slider Pump UV | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | สังวาล | สังวาล | Anurak | สังวาล | สังวาล |

HOD Approved:_____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Nuvo Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 15/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 16/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.3 |
| 11 | Chlorine FAC/DRP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Mildium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 20 | Water Spout Pump UV | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 21 22 | Slider Pump UV | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Apa | สังวาล | สังวาล | สังวาล | สังวาล | สังวาล |

HOD Approved:_____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 17/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 18/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | ศิวกร | ศิวกร | อนุรัก์ | Apisit | ศิวกร |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 19/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 20/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | Apisit | ศิวกร | Anurak | ศิวกร | ศิวกร |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 21/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 22/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | ศิวกร | ศิวกร | Anurak | ศิวกร | ศิวกร |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 23/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 24/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | ศิวกร | ศิวกร | Anurak | ศิวกร | ศิวกร |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 25-1-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 26/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.03 | ☐ No.F.03 ☑ No.F.03 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.03 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☐ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anuwat | ธีรวรรค | ธีรวรรค | Anuwat | ธีรวรรค | ธีรวรรค |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: ซ่อมปั๊ม Toddler's Filteration Pump No.2
(ซ่อมเสร็จแล้วใช้งานได้ปกติ Timer ทำงาน ปกติดี)

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 24/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 25/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.03 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.03 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.02 ☑ No.F.03 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.03 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ธีรวรรค | ธีรวรรค | ธีรวรรค | ธีรวรรค | ธีรวรรค | ธีรวรรค |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark:

4/5 21.05

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 29/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 30/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | | |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | | |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | |
| Inspector By: | | | Anuwat | | | Anuwat | | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

OZO NORTH PATTAYA DATE 31/1/23 SIGNATURE CHAIRMAN HEALTH & SAFETY

Remark:

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 31-1-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | | | | | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | | | | | |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | | | | | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | | | | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | | | | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | | | | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | | | | | |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | | | | | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | | | | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | | | | |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | | | | | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | | | | | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | | | | | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | | | | | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | | | | | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | | | | | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | | | | | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | | | | | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | | | | | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | | | | | |
| Inspector By: | | | Anuwat | | | | | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark:

H/S 18-05

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 1/2/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 2/2/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 ☐ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | T.J. | สิริมงคล | สิริมงคล | T._ | สิริมงคล | สิริมงคล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

OZO NORTH PATTAYA DATE 6.2.23 SIGNATURE CHANMUAN HEALTH & SAFETY

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 3/2/2023 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 4/2/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 ☐ UV-03 | ☐ No.P.04 ☐ UV-03 | ☐ No.P.04 ☐ UV-03 | ☐ No.P.04 ☐ UV-03 | ☐ No.P.04 ☐ UV-03 | ☐ No.P.04 ☐ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | M.Sirivi | Amorak | สิริมงคล | Amorak | Amorak | สิริมงคล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 5/2/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 6/2/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☒ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☒ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Amorak | Amorak | สิริมงคล | Amorak | สิริมงคล | สิริมงคล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 7/2/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 8/2/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Amorak | T_ | สิริมงคล | Amorak | สิริมงคล | สิริมงคล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuah Pahayo

| No | Disciplines | Mark | Date: 9/10/23 | | | Date: 10/12/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | M. Khair | Amarak | Apm | Amarak | Amarak | Apm |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuah Pahayo

| No | Disciplines | Mark | Date: 9/10/2023 | | | Date: 11-3-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | M. Khair | Amarak | Apm | Amarak | Amarak | Apm |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuah Pahayo

| No | Disciplines | Mark | Date: 12/3/23 | | | Date: 19/3/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | Amarak | Amarak | Apm | Amarak | Apm | Apm |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuah Pahayo

| No | Disciplines | Mark | Date: 12/3/23 | | | Date: 19/3/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | Amarak | Amarak | Apm | Amarak | Apm | Apm |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Pools Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 16/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 17/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.03 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.03 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.03 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-05 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-06 | ☐ UV-01 ☑ UV-03 ☑ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | T- | Siriya | Siriya | Anurak | Anurak | Siriya |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Pools Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 18/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 19/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | Anurak | Siriya | Anurak | Anurak | Siriya |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Pools Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 20/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 21/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | Anurak | Siriya | Anurak | Anurak | Siriya |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Pools Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 22/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 23/12/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anurak | Apisit | Siriya | [illegible] | Apisit | Siriya |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Health Perfayan

| No | Discriptions | Mark | Date: 24/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 25/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.6 | | 7.8 | 7.8 | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | H | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | | 7.8 | 7.8 | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | H | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| Inspector By: | | | Anmol | Anmol | | Anmol | Anmol | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Health Perfayan

| No | Discriptions | Mark | Date: 26/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 27/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 6.8 | 7.2 | | 7.2 | | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | | |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | | N | | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | | 7.8 | | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | | N | | |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | | Y | | |
| Inspector By: | | | Anmol | Ameek | | Anmol | | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

H/S 18-05

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Health Perfayan

| No | Discriptions | Mark | Date: 28/1/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 1/3/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | | 7.8 | | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | | | 2.0 | | |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | | H | | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | | 7.8 | | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | | | 1.5 | | |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | | H | | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | | | Y | | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | | | Y | | |
| Inspector By: | | | Anmol | | | Anmol | | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Health Perfayan

| No | Discriptions | Mark | Date: 1/3/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 2/3/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Ameek |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

OZO HEALTH & SAFETY

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hyatt Regency

| No | Descriptions | Mark | Date: 3/3/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 4/3/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Ajay | Ajay | Aruna | Suma | Suma | Aruna |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hyatt Regency

| No | Descriptions | Mark | Date: 5/3/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 6/3/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Suma | Suma | Aruna | Suma | Suma | Aruna |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hyatt Regency

| No | Descriptions | Mark | Date: 7/3/2023 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 8/3/2023 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | M. Bhat | Ajay | Suma | Ajay | M. Bhat | Suma |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hyatt Regency

| No | Descriptions | Mark | Date: 9/3/2023 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 10/3/2023 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | – | – | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C | – | – | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | M. Bhat | Suma | Aruna | M. Bhat | Aruna | Aruna |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark : _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuok Penang

| No | Discriptions | Mark | Date: 11/08/25 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 12/08/25 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | สิงกาล | Anwak | Anwak | สิงกาล | สิงกาล | Anwak |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuok Penang

| No | Discriptions | Mark | Date: 13/08/2025 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 14/08/2025 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ภูมิ | สิงกาล | สิงกาล | ภูมิ | สิงกาล | สิงกาล |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.013

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuok Penang

| No | Discriptions | Mark | Date: 15/08/2025 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 16/08/2025 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | [illegible] | สิงกาล | สิงกาล | [illegible] | สิงกาล | Anwak |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.013

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Kuok Penang

| No | Discriptions | Mark | Date: 17/8/25 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 18/8/25 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 4.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | ~ | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 4.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | ~ | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Water Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | [illegible] | Anwak | Anwak | สิงกาล | [illegible] | Anwak |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pattaya

| No | Discipline | Mark | Date: 19/05/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 20/05/2366 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | – | | – | – | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | – | | | – | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☐ No.P.03 ☐ No.P.04 ☐ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☐ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☐ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☐ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☐ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☐ No.F.03 ☑ No.F.04 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 | ☐ No.P.05 | ☐ No.P.05 | ☐ No.P.05 | ☐ No.P.05 | ☐ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ No.P.06 ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ No.P.06 ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ No.P.06 ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | สังวาล | Anwark | Anwark | Mr.Bhr | สังวาล | Anwark |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pattaya

| No | Discipline | Mark | Date: 21/05/2366 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 22/05/2366 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | – | | | – | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.6 |
| 12 | Temperature | C. | – | | | – | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☐ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Mr.Bhr | Anwark | Anwark | สังวาล | สังวาล | Anwark |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pattaya

| No | Discipline | Mark | Date: 23/05/2366 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 24/05/2366 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | – | | | – | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | – | | | – | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | สังวาล | สังวาล | สังวาล | สังวาล | สังวาล | Anwark |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pattaya

| No | Discipline | Mark | Date: 20/05/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 26/05/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | – | | | – | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/DPF > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | – | | | – | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.04 ☑ No.P.05 | ☐ No.P.03 ☐ No.P.04 ☐ No.P.05 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.04 | ☐ No.F.03 ☐ No.F.04 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☐ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ No.P.06 ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | สังวาล | สังวาล | สังวาล | สังวาล | สังวาล | Anwark |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pumps

| No | Discription | Mark | Date: 27/04/2566 | | | Date: 28/04/2566 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | | 7.9 | 7.8 | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 0.6 | | 2.0 | 1.5 | |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | H | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | | 7.8 | 7.8 | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | | 0.5 | 0.7 | |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | H | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 30 | Physical and underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| | Inspector By: | | M. Sham | Aps | | M. Sham | | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pumps

| No | Discription | Mark | Date: 26/04/2023 | | | Date: 27/04/2566 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical and underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | M. Sham | Aps | Aps | M. Sham | Aps | Pmarak |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: 9/04 Slider pump No.P.6 n/a. run 30mn/hr n/a. 6mth Sham.

H&S 18-05 2,7

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pumps

| No | Discription | Mark | Date: 31/05/23 | | | Date: 1/06/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:0? Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | | 7.8 | | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | | | 0.2 | | |
| 3 | Temperature | C. | - | | | - | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | | H | | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | | 7.8 | | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | | | 2.0 | | |
| 12 | Temperature | C. | - | | | - | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | | H | | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | | | Y | | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | | | Y | | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | | | Y | | |
| | Inspector By: | | รังสรรค์ | | | รังสรรค์ | | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hush Pumps

| No | Discription | Mark | Date: 1/04/2566 | | | Date: 2/04/2566 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | | | | - | - | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| 12 | Temperature | C. | | | | - | - | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | M. Sham | รังสรรค์ | รังสรรค์ | รังสรรค์ | M. Sham | Pmarak |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

OZO HEALTH & SAFETY DATE 10.5.23 SIGNATURE CHAIRMAN HEALTH & SAFETY

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoch Putrajaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 5/4/23 | | | Date: 6/4/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19<br>20 | Water Spout Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 |
| 21<br>22 | Slider Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | | | | | | |
| Inspector By: | | | Siti | M. Shah | Anwar | Siti | M. Shah | Anwar |

HOD Approval: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoch Putrajaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 5/4/23 | | | Date: 6/4/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19<br>20 | Water Spout Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 |
| 21<br>22 | Slider Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | | | | | | |
| Inspector By: | | | Siti | M. Shah | Anwar | Siti | M. Shah | Anwar |

HOD Approval: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoch Putrajaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 9/4/23 | | | Date: 10/4/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19<br>20 | Water Spout Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 |
| 21<br>22 | Slider Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | | | | | | |
| Inspector By: | | | Siti | M. Shah | Anwar | Siti | M. Shah | Anwar |

HOD Approval: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Herb Pumps

| No | Discriptions | Mark | Date: 11-4-23 | | | Date: 12-4-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ธีรยาส | M.ชัยวัฒน์ | Anuwat | ธีรยาส | M.ชัยวัฒน์ | ธีรยาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Herb Pumps

| No | Discriptions | Mark | Date: 9/10/23 | | | Date: 10/10/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| 12 | Temperature | C. | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ธีรยาส | ชัยวัฒน์ | Anuwat | ธีรยาส | ชัยวัฒน์ | Anuwat |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Herb Pumps

| No | Discriptions | Mark | Date: 10/4/23 | | | Date: 11/4/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | – | – | | – | – | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | – | – | | – | – | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ธีรยาส | | Anuwat | ธีรยาส | ชัยวัฒน์ | Anuwat |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Herb Pumps

| No | Discriptions | Mark | Date: 8/10/23 | | | Date: 10-4-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | – | – | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 12 | Temperature | C. | – | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☑ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ธีรยาส | | Anuwat | ชัยวัฒน์ | | Anuwat |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoth Putaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 19/4/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 20/4/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☐ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☐ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | สิริยากร | T. | Annual | สิริยากร | T. | Annual |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoth Putaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 21/4/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 22/4/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | | - | - | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | | - | - | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | สิริยากร | T. | Annual | สิริยากร | T. | Annual |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoth Putaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 23/4/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 24/4/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | | 7.8 | 7.4 | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Temperature | C. | - | - | | - | - | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | H | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.9 | | 7.8 | 7.9 | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | | 0.2 | 0.5 | |
| 12 | Temperature | C. | - | - | | - | - | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | | H | H | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 ☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-04 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☐ No.P.05 ☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☐ UV-04 ☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | | Y | Y | |
| | Inspector By: | | สิริยากร | M. Mon | | สิริยากร | สิริยากร | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoth Putaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 25-4-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 26-4-23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | - | | 0.2 | - | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 8.2 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | | - | - | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | สิริยากร | T. | Annual | สิริยากร | T. | Annual |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hua Hin Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 29-A-bb | | | Date: 30-A-bb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | 7.8 | 7.8 | | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | | 1.0 | 1.8 | | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | - | | - | - | | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | H | H | | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02<br>☐ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02<br>☐ No.F.03 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02<br>☑ No.F.03 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | | 7.8 | 7.8 | | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | | 1.0 | 0.2 | | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | - | | - | - | | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | | H | H | | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☐ UV-01<br>☐ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☐ UV-01<br>☐ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☐ No.P.05<br>☐ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☐ No.P.05<br>☐ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☐ UV-04<br>☐ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☐ UV-04<br>☐ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | | Y | Y | | Y |
| | Inspector By: | | สิงหา | | Anuwat | สิงหา | | Anuwat |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hua Hin Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 29-A-bb | | | Date: 30-A-bb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 1.9 | 1.00 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | | - | - | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02<br>☐ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02<br>☐ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | | - | - | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | สิงหา | M.Jithar | Anuwat | สิงหา | M.Jithar | Anuwat |

HOD Approved: _____ Date: _____ Pol by No: P.HS.01.012

Remark :

HDS 11-05

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hua Hin Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 1-M-bb | | | Date: 2-D-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | สิงหา | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

HOD Approved: _____ Date: 6-23 Policy No: P.HS.01.012

Remark :

HUA HIN PATTAYA
SAFETY
CHANGING LIVING SAFETY

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hua Hin Pattaya

| No | Discriptions | Mark | Date: 3-5-23 | | | Date: 4-5-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 | ☑ UV-01<br>☑ UV-03 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | สิงหา | สิงหา | Anuwat | สิงหา | สิงหา | Anuwat |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoch Petnpo

| No | Disciplines | Mark | Date: 5/10/23 | | | Date: 6/10/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19<br>20 | Water Spout Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 |
| 21<br>22 | Slider Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | สาคร | ชัยวาส | ชัยวาส | ชาคริน | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoch Petnpo

| No | Disciplines | Mark | Date: 7/10/23 | | | Date: 8/10/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19<br>20 | Water Spout Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 |
| 21<br>22 | Slider Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ชาคริน | ชัยวาส | ชัยวาส | ชาคริน | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoch Petnpo

| No | Disciplines | Mark | Date: 9-10-66 | | | Date: 10-10-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 3.5 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19<br>20 | Water Spout Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 |
| 21<br>22 | Slider Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | สาคร | ชัยวาส | สาคร | สาคร | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hoch Petnpo

| No | Disciplines | Mark | Date: 11/10/23 | | | Date: 12/10/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | - | - | | - | - |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19<br>20 | Water Spout Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 | ☑ No.P.04<br>☑ UV-03 |
| 21<br>22 | Slider Pump<br>UV | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06<br>☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | สาคร | ชัยวาส | สาคร | สาคร | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Koh Patayo

| No | Discriptions | Mark | Date: 14-5-66 | | | Date: 15-5-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.04 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | ทศพล | ชัยวาส | ชัยวาส | ทศพล | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Koh Patayo

| No | Discriptions | Mark | Date: 15.5.66 | | | Date: 16.5.66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | – | – | – | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | Temperature | C. | – | – | – | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.04 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | ทศพล | ชัยวาส | ชัยวาส | ชัยวาส | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Koh Patayo

| No | Discriptions | Mark | Date: 14-5-66 | | | Date: 18-5-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.81 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.04 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | ทศพล | ชัยวาส | ชัยวาส | คณพล | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Koh Patayo

| No | Discriptions | Mark | Date: 19/05/23 | | | Date: 20/5/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.04 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☐ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☒ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Inspector By: | | คณพล | ชัยวาส | ชัยวาส | ทศพล | ชัยวาส | ชัยวาส |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hanh Putaya

| No | Discription | Mark | Date: 1-5-66 | | | Date: 2-5-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.5 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ศักดิ์ดา | สิงวาล | ท.ศักดิ์ | ศักดิ์ดา | สิงวาล | สิงวาล |

HOD Approved: _____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :_____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hanh Putaya

| No | Discription | Mark | Date: 30-5-23 | | | Date: 31-5-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ศักดิ์ดา | สิงวาล | ท.ศักดิ์ | ศักดิ์ดา | สิงวาล | ท.ศักดิ์ |

HOD Approved: _____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :_____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hanh Putaya

| No | Discription | Mark | Date: 25/5/23 | | | Date: 26/5/23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Amarak | สิงวาล | สิงวาล | Amarak | สิงวาล | สิงวาล |

HOD Approved: _____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :_____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hanh Putaya

| No | Discription | Mark | Date: 27-5-66 | | | Date: 28-5-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.03 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.03 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ศักดิ์ดา | สิงวาล | ท.ศักดิ์ | ศักดิ์ดา | สิงวาล | ท.ศักดิ์ |

HOD Approved: _____ Date:_____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :_____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 29-5-66 | | | Date: 30-5-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☐ UV-04<br>☐ UV-05 | ☐ UV-04<br>☐ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 31-5-66 | | | Date: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | | | |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | | | |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02<br>☐ UV-03<br>☐ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | | | |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.5 | 1.0 | | | |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | | | |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 | ☐ No.P.01<br>☐ No.P.02<br>☐ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 | ☐ No.F.01<br>☐ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02 | ☐ UV-01<br>☐ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 | ☐ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 | ☐ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☐ No.P.05<br>☐ No.P.06 | ☐ No.P.05<br>☐ No.P.06 | ☐ No.P.05<br>☐ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☐ UV-04<br>☐ UV-05 | ☐ UV-04<br>☐ UV-05 | ☐ UV-04<br>☐ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | | | |
| Inspector By: | | | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | | | |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

HS 18.05

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 1-6-23 | | | Date: 2-6-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ชัยวงศ | ศักดิ์สิน | ชัยวงศ | ชัยวงศ | ศักดิ์สิน | ชัยวงศ |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

OZO NORTH PATTAYA
DATE 4.7.23
SIGNATURE
CHAIRMAN HEALTH & SAFETY

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Discription | Mark | Date: 3/6/23 | | | Date: 4-6-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C. | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C. | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน | ศักดิ์สิน |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 5-6-66 | | | Date: 6-6-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☐ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☐ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☐ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☐ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.01 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anwar | [illegible] | M.Shah | Anwar | [illegible] | [illegible] |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 7/6/66 | | | Date: 8/6/66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anwar | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 9/6/66 | | | Date: 10/6/66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☐ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☐ UV-01 ☐ UV-02 ☐ UV-03 ☐ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anwar | [illegible] | [illegible] | Anwar | [illegible] | [illegible] |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pattaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 11/6/66 | | | Date: 12/6/66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Middum/Low) | H/M/L | H | | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 | ☑ No.P.05 |
| 22 | UV | Mark | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anwar | [illegible] | [illegible] | Anwar | [illegible] | [illegible] |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pahang

| No | Descriptions | Mark | Date: 18/6/25 | | | Date: 19/6/25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anuar | Hanisham | Hafiyyan | Anuar | Hanisham | Hafiyyan |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pahang

| No | Descriptions | Mark | Date: 18/6/25 | | | Date: 19/6/25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anuar | Hanisham | Hafiyyan | Anuar | Hanisham | Hafiyyan |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Pahang

| No | Descriptions | Mark | Date: 18/6/25 | | | Date: 19/6/25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Midium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Anuar | Hanisham | Hafiyyan | Anuar | Hanisham | Hafiyyan |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark :

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Point

| No | Descriptions | Mark | Date: 21/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 22/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☐ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☐ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.6 | >7.2 - 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☐ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☐ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 ☐ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☐ No.P.05 ☑ No.P.06 ☐ UV-04 ☐ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 22 | UV | Mark | | | | | | |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Vijai Vert | Vanakkam | Sharon | Amarok | Vanakkam | Vanakkam |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Point

| No | Descriptions | Mark | Date: 23/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 24/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.6 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.6 | >7.2 - 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 22 | UV | Mark | | | | | | |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Amarok | Vanakkam | M. Vert | Amarok | Vanakkam | M. Vert |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Point

| No | Descriptions | Mark | Date: 25/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 26/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 22 | UV | Mark | | | | | | |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Amarok | Vanakkam | M. Vert | Amarok | Vanakkam | M. Vert |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

## Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO North Point

| No | Descriptions | Mark | Date: 29/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | Date: 28/6/23 6:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | PH | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filtration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 ☑ UV-03 ☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Slide Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH > 7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filtration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 | ☑ No.P.01 ☑ No.P.02 ☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 | ☑ No.F.01 ☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 | ☑ UV-01 ☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 | ☑ No.P.04 ☑ UV-03 |
| 20 | UV | | | | | | | |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 | ☑ No.P.05 ☑ No.P.06 ☑ UV-04 ☑ UV-05 |
| 22 | UV | Mark | | | | | | |
| 23 | Condition of Ladders. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Amarok | Vanakkam | M. Vert | Amarok | Vanakkam | M. Vert |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS.01.012

Remark: _____

Swimming Pool Daily Log Sheet

OZO Hotel Putrajaya

| No | Descriptions | Mark | Date: 29/12/25 | | | Date: 30/12/25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs | 9:00 Hrs | 12:00 Hrs | 18:00 Hrs |
| | **Main Swimming Pool** | | | | | | | |
| 1 | pH | >7.2 - 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Temperature | C | | | | | | |
| 4 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Filteration Pump 7.4 KW, 10 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☐ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02 |
| 8 | Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02<br>☑ No.F.03 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 9 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02<br>☑ UV-03<br>☑ UV-04 |
| | **Toddler's & Kids Pool** | | | | | | | |
| 10 | PH >7.2 - 7.8 | >7.2 - 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | Chlorine FAC/ORP > 1.0 - 3.0 ppm | > 1.0 - 3.0 ppm | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Temperature | C | | | | | | |
| 13 | Clarity | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Surge Tank Water Level (High/Medium/Low) | H/M/L | H | H | H | H | H | H |
| 15 | Control Panel (Conditions YES/NO) | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Toddler's Filteration Pump 2.2 KW, 3 HP | Mark | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 | ☑ No.P.01<br>☑ No.P.02<br>☑ No.P.03 |
| 17 | Toddler's Filter | Mark | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 | ☑ No.F.01<br>☑ No.F.02 |
| 18 | UV | Mark | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 | ☑ UV-01<br>☑ UV-02 |
| 19 | Water Spout Pump | Mark | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 | ☑ No.P.04 |
| 20 | UV | | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 | ☑ UV-03 |
| 21 | Slider Pump | Mark | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 | ☑ No.P.05<br>☑ No.P.06 |
| 22 | UV | Mark | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 | ☑ UV-04<br>☑ UV-05 |
| 23 | Condition of Ladders | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Condition of Pool Deck | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | Condition of Gutters and Overflow | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | Presence and condition of depth markings and "No Diving" signs. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Presence and condition of Swimming Pool Rules and Regulations signage. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Presence and condition of emergency floatation devices. | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Operational Test of Emergency Stop Button & Emergency Phone | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Physical underwater inspection of light fittings | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | Condition Shower Head 01 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | Condition Shower Head 02 | Yes/No | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inspector By: | | | Azwadi | Kanagaraj | Kanagaraj | Azwadi | Kanagaraj | Kanagaraj |

HOD Approved: _____ Date: _____ Policy No: P.HS 01.022

Remark :

# ภาคผนวกที่ 12

## เอกสารการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| OZO North Pattaya | Daily Inspection | DEPARTMENT: | Engineering | ENG 19-04 |
|---|---|---|---|---|
| | Waste water treatment plant | MONTH: | Jan 23 | |

| Date | Details | | | | | | | | | | | | | | Checked By | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controller | | No Alarm | | No Overload | | Waste Water Storage Tank | | | Reuse Water Storage Tank | | | Waste water Fillter Plant | | | |
| | Good | Not | Yes | No | Yes | No | Hi | Me | Lo | Hi | Me | Lo | Good | Not | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |

| Supervisor Acknowledge | Date 31/1/23 | Head Of Department Acknowledge | Date |
|---|---|---|---|

OZO NORTH PATTAYA
DATE ...../...../23
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER

| OZO North Pattaya | Daily Inspection | DEPARTMENT: | Engineering | ENG 19-04 |
|---|---|---|---|---|
| | Waste water treatment plant | MONTH: | Feb 23 | |

| Date | Details | | | | | | | | | | | | | | Checked By | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controller | | No Alarm | | No Overload | | Waste Water Storage Tank | | | Reuse Water Storage Tank | | | Waste water Fillter Plant | | | |
| | Good | Not | Yes | No | Yes | No | Hi | Me | Lo | Hi | Me | Lo | Good | Not | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Tim | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Tim | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Tim | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Tim | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Tim | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Tim | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Ajmal | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Ajmal | |
| 24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Tim | |
| 28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anurak | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Supervisor Acknowledge | | Head Of Department Acknowledge | |
|---|---|---|---|
| | Date 24/2/23 | | Date |

OZO NORTH PATTAYA
DATE 4/3/23
SIGNATURE
CHIEF ENGINEER

| OZO North Pattaya | Daily Inspection | DEPARTMENT: | Engineering | ENG 19-04 |
|---|---|---|---|---|
| | Waste water treatment plant | MONTH: | Mar 23 | |

| Date | Details | | | | | | | | | | | | | | Checked By | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controller | | No Alarm | | No Overload | | Waste Water Storage Tank | | | Reuse Water Storage Tank | | | Waste water Fillter Plant | | | |
| | Good | Not | Yes | No | Yes | No | Hi | Me | Lo | Hi | Me | Lo | Good | Not | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | √ | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | Anurak | |
| 16 | √ | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | √ | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | |
| 23 | √ | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | √ | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | |
| 31 | √ | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | |

| Supervisor Acknowledge | | Head Of Department Acknowledge | |
|---|---|---|---|
| | Date 31/3/23 | | SIGNATURE ..... Date ..... |

OZO NORTH PATTAYA DATE 31/3/23 CHIEF ENGINEER

| OZO North Pattaya | Daily Inspection | DEPARTMENT: | Engineering | ENG 19-04 |
|---|---|---|---|---|
| | Waste water treatment plant | MONTH: | Apr-23 | |

| Date | Details | | | | | | | | | | | | | | Checked By | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controller | | No Alarm | | No Overload | | Waste Water Storage Tank | | | Reuse Water Storage Tank | | | Waste water Fillter Plant | | | |
| | Good | Not | Yes | No | Yes | No | Hi | Me | Lo | Hi | Me | Lo | Good | Not | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 3 | / | | / | | / | | | | / | / | | | ✓ | | | |
| 4 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 5 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 6 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 7 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 8 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 9 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 10 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 11 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 12 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 13 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 14 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 15 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 16 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 17 | / | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 19 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 20 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 21 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 22 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 23 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 24 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 25 | ✓ | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 26 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 27 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 28 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 29 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 30 | / | | / | | / | | | | / | / | | | / | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Supervisor Acknowledge | | Head Of Department Acknowledge | |
|---|---|---|---|
| | Date 30/4/23 | SIGNATURE | Date 10 May 23 |

OZO NORTH PATTAYA
CHIEF ENGINEER

| OZO North Pattaya | Daily Inspection | DEPARTMENT: | Engineering | ENG 19-04 |
|---|---|---|---|---|
| | Waste water treatment plant | MONTH: | May 23 | |

| Date | Details | | | | | | | | | | | | | | Checked By | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controller | | No Alarm | | No Overload | | Waste Water Storage Tank | | | Reuse Water Storage Tank | | | Waste water Fillter Plant | | | |
| | Good | Not | Yes | No | Yes | No | Hi | Me | Lo | Hi | Me | Lo | Good | Not | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Somjai | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Anuak | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kraiwoot | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kraiwoot | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kraiwoot | |
| 26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | Kanawan | |
| 27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |

| Supervisor Acknowledge | Date 31/5/23 | Head Of Department Acknowledge | SIGNATURE ..... Date ..... |
|---|---|---|---|

OZO NORTH PATTAYA Kanawat DATE 6/6/23 Kraiwoot CHIEF ENGINEER

| OZO North Pattaya | Daily Inspection | DEPARTMENT: | Engineering | ENG 19-04 |
|---|---|---|---|---|
| | Waste water treatment plant | MONTH: | Jan 2023 | |

| Date | Details | | | | | | | | | | | | | | Checked By | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controller | | No Alarm | | No Overload | | Waste Water Storage Tank | | | Reuse Water Storage Tank | | | Waste water Fillter Plant | | | |
| | Good | Not | Yes | No | Yes | No | Hi | Me | Lo | Hi | Me | Lo | Good | Not | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Supervisor Acknowledge | | Head Of Department Acknowledge | |
|---|---|---|---|
| | Date 30/6/23 | | DATE 3/7/23 Date |

OZO NORTH PATTAYA
SIGNATURE.....
CHIEF ENGINEER