

## ภาคผนวก 3

# ภาพประกอบผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ บี คอนโด

 <p>9 ธ.ค. 2024 17:09:38 56/6 ซอย ศรีหิรัญ ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ</p>	 <p>8 ธ.ค. 2024 09:47:15</p>
<p>ภาคผนวกที่ 3.1 สภาพรั้วบริเวณโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.2 งานทำความสะอาดภายในโครงการ</p>




	
<p>ภาคผนวกที่ 3.3 งานดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.4 งานป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ</p>

โครงการ บี คอนโด

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.6 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>
	
<p>ภาคผนวกที่ 3.7 ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.8 ตรวจสอบความสะอาดถังเก็บน้ำใช้</p>



โครงการ บี คอนโด

 <p>8 ธ.ค. 2024 09:47:23</p>	 <p>10 ธ.ค. 2567 09:30:44</p>
<p>ภาคผนวกที่ 3.9 ทำความสะอาดบริเวณทางเดินสระว่ายน้ำ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.10 การตรวจสอบวัดค่าความเป็นกรดต่าง (PH) และปริมาณคลอรีน</p>
 <p>9 ธ.ค. 2024 16:55:23</p>	
<p>ภาคผนวกที่ 3.11 ตรวจสอบสภาพสระว่ายน้ำ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.12 ตรวจสอบคุณภาพน้ำ</p>

โครงการ บี คอนโด

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.13 ตรวจสอบดูแลบ่อพักน้ำ ภายในโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.14 ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.15 ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอย</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.16 ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตราย บริเวณที่ หม้อแปลงไฟฟ้า</p>



โครงการ บี คอนโด

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.17 ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.18 ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.19 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ระบบป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.20 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย</p>

โครงการ บี คอนโด

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.21 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.22 ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ</p>
	
<p>ภาคผนวกที่ 3.23 ตรวจสอบบันไดหนีไฟ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.24 ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ</p>

โครงการ บี คอนโด

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.25 ตรวจสอบป้ายจุดรวมพล</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.26 ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ</p>
	
<p>ภาคผนวกที่ 3.27 ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.28 ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจร</p>



โครงการ บี คอนโด

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.29 ตรวจสอบถนนภายในโครงการและบริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.30 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องหมายจราจรภายในโครงการ</p>


	
<p>ภาคผนวกที่ 3.31 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจัดทำกล่องรับความคิดเห็นจากผู้พักอาศัย</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.32 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ</p>




ภาคผนวกที่ 3.33 ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ ให้มีความสมบูรณ์ สวยงามทุกวัน



ภาคผนวกที่ 3.34 ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ





ภาคผนวกที่ 3.35 การตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด ( CCVT )



ภาคผนวกที่ 3.36 ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อส่งน้ำประปา





	
<p>ภาคผนวกที่ 3.37 ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.38 ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างภายในอาคาร</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.39 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.40 จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำ</p>



	
<p>ภาคผนวกที่ 3.41 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบและทำความสะอาดกรองสรวายน้ำ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.42 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบและทำความสะอาดสรวายน้ำ</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.43 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เป็นประจำ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.44 ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถัง</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.45 จัดให้มีพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดแมลง</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.46 จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบ บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลง</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.47 จัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ ไฟฟ้า</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.48 จัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย</p>




โครงการ บี คอนโด

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.49 จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและไฟฉุกเฉิน</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.50 ตรวจสอบถังดับเพลิงภายในโครงการ</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.51 ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.52 ตรวจสอบสภาพบันไดหนีไฟภายในโครงการ</p>



	
<p>ภาคผนวกที่ 3.53 ตรวจสอบสภาพช่องระบายอากาศ ต่างๆภายในโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.54 จัดให้มีพนักงานรักษาความ ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรทั้ง ภายในและด้านหน้าโครงการ</p>


<p>ภาคผนวกที่ 3.56 ตรวจสอบการทำงานของ ระบบ CCVT</p>