

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ก-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG PETROLEUM TERMINAL SAMUT SONGKHRAM
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : AUGUST 20, 2024
SAMPLING TIME : 11:00 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR ACHITA SAENGJAN
ANALYZED BY : MISS AKSARIN BUNKONG

RECEIVED DATE : AUGUST 20, 2024
ANALYTICAL DATE : AUGUST 20-28, 2024
ISSUE DATE : AUGUST 29, 2024
REPORT NO. : 2024-U079568
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24AS945-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			POND API T24AS945-0001	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	8.0 (31°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	< 2.0	2.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	ND	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^c	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	ND	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	970	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

ND : NOT DETECTED.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG PETROLEUM TERMINAL SAMUT SONGKHRAM
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : AUGUST 20, 2024
SAMPLING TIME : 11:10 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR ACHITA SAENGJAN
ANALYZED BY : MISS AKSARIN BUNKONG
RECEIVED DATE : AUGUST 20, 2024
ANALYTICAL DATE : AUGUST 20-28, 2024
ISSUE DATE : AUGUST 29, 2024
REPORT NO. : 2024-U079569
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24AS945-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			POND A T24AS945-0002	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	8.3 (31°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	< 2.0	2.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	25.3	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^c	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	ND	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,385	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

ND : NOT DETECTED.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG PETROLEUM TERMINAL SAMUT SONGKHRAM
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : AUGUST 20, 2024
SAMPLING TIME : 10:50 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR ACHITA SAENGJAN
ANALYZED BY : MISS AKSARIN BUNKONG

RECEIVED DATE : AUGUST 20, 2024
ANALYTICAL DATE : AUGUST 20-28, 2024
ISSUE DATE : AUGUST 29, 2024
REPORT NO. : 2024-U079570
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24AS945-0003

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			POND D T24AS945-0003	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.9 (31°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	< 2.0	2.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	ND	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^c	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	ND	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,052	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

ND : NOT DETECTED.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG PETROLEUM TERMINAL SAMUT SONGKHRAM
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : NOVEMBER 21, 2024
SAMPLING TIME : 13:35 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR CHOKCHAI PHUMSAWAI
ANALYZED BY : MISS AKSARIN BUNKONG

RECEIVED DATE : NOVEMBER 21, 2024
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 21-29, 2024
ISSUE DATE : DECEMBER 2, 2024
REPORT NO. : 2024-U112766
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24BB470-0003

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			POND API T24BB470-0003	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.5 (31.1°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	< 2.0	2.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	< 25.0	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	< 5.0	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,056	25
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG PETROLEUM TERMINAL SAMUT SONGKHRAM
SAMPLE TYPE : EFFLUENT **RECEIVED DATE** : NOVEMBER 21, 2024
SAMPLING DATE : NOVEMBER 21, 2024 **ANALYTICAL DATE** : NOVEMBER 21-29, 2024
SAMPLING TIME : 13:45 HOUR **ISSUE DATE** : DECEMBER 2, 2024
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2024-U112768
SAMPLING BY : MR CHOKCHAI PHUMSAWAI **WORK NO.** : 2024-001325
ANALYZED BY : MISS AKSARIN BUNKONG **ANALYSIS NO.** : T24BB470-0005

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			POND A T24BB470-0005	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.4 (29.7°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	< 2.0	2.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	< 25.0	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	< 5.0	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,030	25
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG PETROLEUM TERMINAL SAMUT SONGKHRAM
SAMPLE TYPE : EFFLUENT **RECEIVED DATE** : NOVEMBER 21, 2024
SAMPLING DATE : NOVEMBER 21, 2024 **ANALYTICAL DATE** : NOVEMBER 21-29, 2024
SAMPLING TIME : 13:55 HOUR **ISSUE DATE** : DECEMBER 2, 2024
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2024-U112767
SAMPLING BY : MR CHOKCHAI PHUMSAWAI **WORK NO.** : 2024-001325
ANALYZED BY : MISS AKSARIN BUNKONG **ANALYSIS NO.** : T24BB470-0004

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			POND D T24BB470-0004	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.4 (29.9°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	< 2.0	2.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	< 25.0	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	< 5.0	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,135	25
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ภาคผนวก ก-2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG RIVER (NORTH)
SAMPLE TYPE : SURFACE WATER
SAMPLING DATE : AUGUST 20, 2024
SAMPLING TIME : 09:50 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR ACHITA SAENGJAN
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : AUGUST 20, 2024
ANALYTICAL DATE : AUGUST 20-28, 2024
ISSUE DATE : AUGUST 29, 2024
REPORT NO. : 2024-U079564
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24AS946-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			SURFACE WATER T24AS946-0001	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.9 (31°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	1.4	1.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	25.3	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	86.2	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^c	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,310	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

ND : NOT DETECTED.

Piyapat S.
.....
(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG RIVER (SOUTH)
SAMPLE TYPE : SURFACE WATER
SAMPLING DATE : AUGUST 20, 2024
SAMPLING TIME : 09:40 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR ACHITA SAENGJAN
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : AUGUST 20, 2024
ANALYTICAL DATE : AUGUST 20-28, 2024
ISSUE DATE : AUGUST 29, 2024
REPORT NO. : 2024-U079565
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24AS946-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			SURFACE WATER T24AS946-0002	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.8 (32°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	1.1	1.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	ND	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	95.4	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^c	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,684	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	ND	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

ND : NOT DETECTED.

Piyapat S.
.....
(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG RIVER (NORTH)
SAMPLE TYPE : SURFACE WATER
SAMPLING DATE : NOVEMBER 21, 2024
SAMPLING TIME : 14:20 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR CHOKCHAI PHUMSAWAI
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : NOVEMBER 21, 2024
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 21-29, 2024
ISSUE DATE : DECEMBER 2, 2024
REPORT NO. : 2024-U112764
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24BB470-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			SURFACE WATER T24BB470-0001	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.5 (30.3°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	1.9	1.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	53.3	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	11.0	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^c	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	18,240	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 90 CW TOWER A (33RD FLOOR) HUAI KHWANG HUAI KHWANG BANGKOK 10310
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 3469 6661 e-mail : supattarachai.ch@pt.co.th
SAMPLING SOURCE : MAE KLONG RIVER (SOUTH)
SAMPLE TYPE : SURFACE WATER
SAMPLING DATE : NOVEMBER 21, 2024
SAMPLING TIME : 14:40 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR CHOKCHAI PHUMSAWAI
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : NOVEMBER 21, 2024
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 21-29, 2024
ISSUE DATE : DECEMBER 2, 2024
REPORT NO. : 2024-U112765
WORK NO. : 2024-001325
ANALYSIS NO. : T24BB470-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			SURFACE WATER T24BB470-0002	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.6 (30.1°C)	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	3.9	1.0
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^c	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	88.9	25.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	9.9	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^c	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	21,120	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ภาคผนวก ข



ภาคผนวก ข-1

หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/1615



ที่ วว 0804/ 1615

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวน 7 ถนนธรรมมาภิบาล 6
กรุงเทพฯ 10400

๗ กุมภาพันธ์ 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือของบริษัท
ภาคใต้เรือเพลิง จำกัด (มหาชน) สาขาคลังแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 092/2543
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 003/2544
ลงวันที่ 24 มกราคม 2544
3. มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือของบริษัท ภาคใต้เรือเพลิง
จำกัด (มหาชน) สาขาคลังแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามที่บริษัท ภาคใต้เรือเพลิง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือของบริษัท
ภาคใต้เรือเพลิง จำกัด สาขาคลังแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้สำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและเสนอรายงานฉบับดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ โครงสร้าง
พื้นฐาน และอื่นๆ พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2544 คณะกรรมการ
มีมติให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้

2/ สำนักงาน.....

- 2 -

สำนักงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคม
2544 โดยให้ บริษัท ภาคใต้เรือเพลิง จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภาคใต้เรือเพลิง จำกัด (มหาชน) ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ ศิลปอาชา
อธิบดีกรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 2792792, 2714232 - 8 ต่อ 179

โทรสาร 2785469

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือของ

บริษัท ภาคใต้เรือเพลิง จำกัด (มหาชน) สาขาลังแม็กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอื่น ๆ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือของ บริษัทภาคใต้เรือเพลิง จำกัด (มหาชน) สาขาลังแม็กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544 โดยให้ บริษัทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานดังกล่าวและรายละเอียดตามเอกสารแนบ อย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบ เมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้าง/ดำเนินการ จากกรมเจ้าท่า พร้อมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต เพื่อสำนักงานฯ จะได้ใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบโครงการ
2. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะต้องดำเนินการป้องกันแก้ไขโดยเร่งด่วน และจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว
4. บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบตามกำหนดเวลาที่เสนอไว้ในรายงานทุกครั้ง พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าว ในรอบปีให้ทราบทุกปี
5. หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานฯ พิจารณา ก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

พิธีการแบบ

สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
<p>มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.1 อุบัติการณ์และคุณภาพน้ำ</p> <p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.1 ปศุสัตว์และป่าไม้</p> <p>3. คุณภาพน้ำประปา</p> <p>3.1 การปนเปื้อนของน้ำประปา</p>	<p>- ห้ามไม่ใช้ดินถมทะเลหรือวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง</p> <p>- ห้ามไม่ใช้ดินถมทะเลหรือวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง</p> <p>- หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบตามกำหนดเวลาที่เสนอไว้ในรายงานทุกครั้ง พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าว ในรอบปีให้ทราบทุกปี</p>	<p>บริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</p> <p>กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</p> <p>กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</p>	<p>บริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</p> <p>กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</p> <p>กรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
3.2 การทำกิจกรรมปลูกฝัง 3.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> ทางโครงการต้องทำซ้ำให้คนงานถึงมือตรงในภาระของกับขมอดที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในพื้นที่โครงการ ทุกครั้งที่จะเข้ามาในคลังน้ำให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด คนงานที่จะเข้ามาภายในคลังน้ำให้จะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงทางเข้าทุกครั้ง และเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องติดบัตรอนุญาตไว้กับตัวในที่ที่เห็นได้ชัดเจน ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงานและในสถานที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ ห้ามใส่รองเท้าที่ใส่พื้นรองเท้ามีส่วนประกอบของโลหะที่กระทบกับพื้นซีเมนต์แล้วเกิดประกายไฟ รวมทั้งห้ามใส่รองเท้าแตะทำงาน ก่อนจะเริ่มงานใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดประกายไฟต้องให้ความระมัดระวังจากอุปกรณ์คลังน้ำให้หรือหัวน้ำแตกหักเกิดความผิดปกติทุกครั้ง และจะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 	-	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่รอบข้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ	-

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
<p>ช่วงดำเนินการ</p> <p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางอากาศ</p> <p>1.1 คุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาในน้ำ</p> <p>- การเดินผ่านน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามที่ได้มีข้อกำหนดการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมอันอาจจะก่อให้เกิดอันตราย และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบทันที ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตลอดเวลา หรือเมื่อพบกรณีผิดปกติ ในการปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม การทำงานให้กระทำในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ทางโครงการต้องจัดหาเรือเก็บขยะบริเวณบ่อ 24 ชม. ไว้ 5 ไมล์ทะเล/ชม. บวกทุกคนได้ประมาณ 16 คน เพื่อเก็บขยะที่ตกค้างในการป้องกันขยะกำจัดความ 	-	ท่าเทียบเรือของโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	<p>น้ำดื่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความคุ้มครองเรื่องที่จะเข้ามาเห็นพ้องเพื่อทำการขนถ่ายน้ำดื่ม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุการรั่วของเรือบรรทุกน้ำมัน อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ คือ ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือโคลนกันทะเล อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโคลนกัน พ.ศ. 2520 - ต้องทำการล่อลมทุกครั้งที่มีการขนถ่ายน้ำมัน - ต้องทำการควบคุมการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา - ดำเนินการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือให้เรียบร้อย ระบบที่มีภาชนะป้องกันการรั่วไหลลงแม่น้ำแม่กลองเป็นอย่างดี - ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบดูแลการขนถ่ายน้ำมันอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้มีการวาง 					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	<p>แผน และเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อดำเนินการแก้ไขหากเกิดกรณีฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจและรายงานความปลอดภัยบนเรือและบนบก และให้รายงานหรือแจ้งข่าวเมื่อพบว่ามีกรณีฉุกเฉินของน้ำมันเกิดขึ้น - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาเรือน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงเพื่อจัดท่าเทียบเรือทางหลวงในแม่น้ำแม่กลอง - ทดสอบความดันของท่อระบายเป็นประจำทุก 6 เดือน และท่อส่งน้ำดื่มเป็นประจำทุก 1 ปี กำหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณไขมันที่ - ระหว่างการขนถ่ายน้ำมันหากเกิดมีกลิ่นเหม็นหรืออาจจะเป็นอันตราย พนักงานเรือกับสันเรือจะต้องหยุดการขนถ่ายทันที - จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับเก็บค่ารักษาพยาบาลที่อาจป่วยเป็นโรคของน้ำมันกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันแพร่กระจาย 					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
- น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการฝึกซ้อมระดับเขตอุตสาหกรรมเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานของโครงการได้ความคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น - ระบบระบายน้ำของโครงการจะต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ โดยจะทำการขนทรายน้ำในจากผิวบ่อตกน้ำที่มีทุกสัปดาห์ - ต้องทำความสะอาดรางระบายน้ำฝนทุกเดือน - ต้องทำความสะอาดบ่อตกน้ำฝนทุก 4 เดือน - น้ำฝนที่ตกซึมขึ้นมามีได้ต้องส่งเข้าระบบ DAF ส่วนตะกอนจากการทำความสะอาดบ่อตกน้ำฝนให้นำไปใช้ปลูกใน 10,000 ต. ซึ่งอยู่ในบริเวณลานเก็บเก็บผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกากตะกอนจากระบบ DAF และตะกอนจากการล้างถังเก็บน้ำฝน - ระบบ DAF ต้องได้รับการดูแลรักษาตามคู่มือภาพปฏิบัติงาน - ทำการปรับปรุง API ที่อาคารฝึกการล้าง 	-	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางบ้านบริเวณวิสาหกิจ 2.1 ทรัพยากรป่าไม้	<p>เทคนิค (บ่อ E) และบ่อ API ภายในบริเวณลานเก็บเก็บผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บ่อ C, บ่อ B, บ่อ F และ บ่อ A โดยคิดทั้งเครื่องเติมอากาศอากาศเพื่อเติมอากาศการลอยตัวของอากาศจะสามารถลดเวลาการกักเก็บให้เหลือเพียง 5-10 นาที</p> <p>- ให้ทำการก่อสร้างบ่อ API ที่บริเวณโรงจ่ายน้ำดิบขนาด 22.0 ลบ.ม. ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำฝนที่ตกบริเวณโรงจ่ายน้ำดิบได้ภายใน 30 นาที</p> <p>- ให้ทำการก่อสร้างบ่อ API ขนาด 3. ลบ.ม. ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงปริมาณ 0.6 ลบ.ม. API ได้ภายใน 4 นาที หรือติดตั้งเครื่องเติมอากาศอากาศเพื่อเติมอากาศการลอยตัวของอากาศ</p> <p>- ทางโครงการต้องจัดหาเรือสีกขนาดเล็กเครื่องยนต์ 24 แรงม้า ความเร็ว 5 ไมล์ต่อชั่วโมง บรรทุกคนได้ประมาณ 15 คน เพื่อเพิ่มประ-</p>	-	พื้นที่บริเวณของโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	<p>สิทธิการห้ามการป้องกันและกำจัดความ น้ำนั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความคุ้มครองเรื่องที่จะเข้ามาเห็นพ้องเพื่อทำการ ขนถ่ายน้ำมัน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน กันอุบัติเหตุการชนกันของเรือบรรทุกน้ำมัน อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ คือ ต้องปฏิบัติตาม อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาว่าด้วย กฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือ โคลนกับในทะเล อนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยบนเรือในทะเล ทุกข. การเดินเรือในแม่น้ำไทย พ.ศ. 2456 และ ทบ. ป้องกันเรือโคลนกัน พ.ศ. 2520 - ต้องทำการล้อมกั้นทุกครั้งที่มีการขนถ่ายน้ำ นั้น - ต้องทำการควบคุมการขนถ่ายน้ำมันที่ท่า เพื่อให้เป็นสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา - ดำเนินการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าให้เรียบร้อยด้วย ระบบที่มีการป้องกันการรั่วไหลลงแม่น้ำ กลองเป็นอย่างดี - ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจตราดูแลการขน 					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	<p>กักเก็บน้ำอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการวาง แผน และเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อดำเนินการ การแก้ไขหากเกิดภาวะฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจและรายงานความ ปลอดภัยบนเรือและบนบก และให้รายงาน หรือแจ้งข่าวเมื่อพบว่ามีภาวะรั่วไหลของน้ำมัน เกิดขึ้น - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำ เรือน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงเพื่อจัดทำแผน การวางทางน้ำในแม่น้ำลงตลอด - ทดสอบความถี่ของห้องดับยางเป็นประจำ ทุก 6 เดือน และหล่อลื่นถังเหล็กเป็นประจำ ทุก 6 ปี กำหนดหน่วยการชำรุดให้พร้อม พร้อมกัน - ระหว่างการขนถ่ายน้ำมันหากเกิดมีกลิ่น แรงซึ่งอาจจะเป็นอันตราย พนักงานเรือ ก็ให้รีบวิ่งหนีหรือหยุดการขนถ่ายทันที - จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับ กำจัดความน้ำมันที่อาจเป็นพิษลงสู่แม่น้ำใน กรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้รั่ว 					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์						
3.1 การคมนาคมทางบก	<p>- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ควรจัดระบบการจราจรที่เหมาะสมภายในบริเวณคลังน้ำมันโดย เฉพาะบริเวณลานจอดรถและโรงเก็บน้ำมัน</p> <p>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกน้ำมันที่เข้ามา รับน้ำมันไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก และช่วยลด การเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่ง นอกจากเพื่อการรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยดูแลการจราจรภายในโครงการ โดย เฉพาะบริเวณทางเข้า - ออก รวมทั้งบริเวณ ทางวิ่งประสิทธิ์</p>	-	ถนนภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-
3.2 การคมนาคมทางน้ำ	<p>- ควบคุมให้เรือที่จะเข้ามาเทียบท่าเพื่อทำการ ขนถ่ายน้ำมัน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน อุบัติเหตุการชนกันของเรือบรรทุกน้ำมัน</p>	-	ท่าเทียบเรือของโครงการ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
3.3 การใช้ไฟฟ้า	<p>อุปกรณ์เป็นมาตรฐาน คือ ต้องปฏิบัติตาม อนุญาตให้ใช้เครื่อง คือ อนุญาตให้ใช้ด้วย กฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือ โคลนกันทะเล อนุญาตให้ใช้ระหว่างประเทศ ด้วยความปลอดภัยแก่ชีวิตและทะเล</p> <p>ทบท. การเดินเรือในปากน้ำไทย พ.ศ. 2456 และ ทบท. มุ่งกันเรือโคลนกัน พ.ศ. 2520</p> <p>- หากโครงการต้องรู้รักษาและตรวจสอบการ ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นประ จำทุก 3 เดือน</p>	-	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-
3.4 การบำบัดน้ำเสีย	<p>- ระบบระบายน้ำของโครงการจะต้องได้กับ การทำความสะดวกเป็นประจำ โดยจะทำ การรื้อถอนน้ำขึ้นจากผิวบ่อพักน้ำมันทุก สัปดาห์</p> <p>- ต้องทำความสะดวกระบายน้ำฝนทุก เดือน</p> <p>- ต้องทำความสะดวกปล่อยน้ำทิ้งทุก 4 เดือน น้ำทิ้งที่เกิดหรือขึ้นมาได้ต้องส่งเข้าระบบ DAF ส่วนตะกอนจากการทำความสะอาดบ่อพัก น้ำทิ้งให้น้ำไปเก็บในถัง 18,000 ลิ. ซึ่งอยู่ใน</p>	-	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	<p>บริเวณลานทิ้งเก็บผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาค ตะกอนจากระบบ DAF และตะกอนจากการ ล้างถังเก็บแก๊ส</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบ DAF ต้องได้รับการดูแลรักษาตามคู่มือ การปฏิบัติงาน - ทำการปรับปรุง API ที่อาจมีปัญหาความ เทคนิค (ป่อ E) และป่อ API ภายในบริเวณ ลานทิ้งเก็บผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ป่อ C, ป่อ B, ป่อ F และ ป่อ A โดยติดตั้งเครื่องเก็บการนำ อากาศเพื่อเพิ่มอัตราการลอยตัวของอากาศ จะสามารถลดผลกระทบได้เป็นอย่างดี 5-10 นาที - ให้ทำการก่อสร้างป่อ API ที่บริเวณโรงจ่าย น้ำมันขนาด 22.0 ลบ.ม. ซึ่งสามารถเก็บกัก น้ำมันที่ตกบริเวณโรงจ่ายน้ำมันได้นาน 30 นาที - ให้ทำการก่อสร้างป่อ API ขนาด 3. ลบ.ม. ซึ่ง สามารถเก็บกักน้ำมันที่หกบนท่าเทียบเรือ ซึ่งมีปริมาตร 0.6 ลบ.ม. ให้นาน 4 นาที หรือทั้งติดตั้งเครื่องเก็บการนำอากาศ เพื่อ 					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
<p>4. คุณค่าสิ่งแวดล้อมชีวิต 4.1 ภาวะเศรษฐกิจ-สังคม</p>	<p>เพิ่มอัตราการลอยตัวของอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครง การได้ทราบถึงรายละเอียดความเป็นมาของ โครงการ รวมทั้งประสิทธิภาพและผลกระทบ ในการควบคุมภาวะมลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้ ลดความวิตกกังวลด้านจิตใจในเรื่องเกี่ยว กับปัญหามลภาวะ การระเบิด อุปกรณ์ ต่าง ๆ และสุขภาพอนามัย - สร้างความสัมพันธที่ดีกับประชาชน เพื่อเป็น การส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์และทัศนคติที่ดี ต่อโครงการ - เข้าร่วมจัดและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์กับชุมชนให้ รับทราบ 		<p>ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตลอดระยะงานในท้องถิ่น</p>	<p>ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p>	เจ้าของโครงการ	

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
4.2 การสาธารณูปโภค	- หากโครงการต้องหมั่นตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งบริเวณท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเป็นประจำ เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ อันจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงหมั่นตรวจสอบการสาธารณูปโภคของท้องถิ่น	-	ท่าเทียบเรือของโครงการและภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-
4.3 สุขอนามัยและสภาพทาง อื่นๆ	- หากโครงการต้องจัดหาเรือเส็กขนาดเครื่องยนต์ 24 แรงม้า ความเร็ว 5 ไมล์ต่อชั่วโมง, บรรทุกคนได้ประมาณ 15 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดคราบน้ำมัน - ความถี่ในการที่จะเข้ามาเทียบท่าเพื่อทำการขนถ่ายน้ำมัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุการขนถ่ายน้ำมันของเรือบรรทุกน้ำมัน อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ คือ ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือเดินทะเล อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแก่ชีวิตในทะเล	-	ท่าเทียบเรือของโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	<p>ทบ. การเดินเรือไม่ผ่านโดย พ.ศ. 2458 และ ทบ. ปิดกั้นเรือเดิน พ.ศ. 2520</p> <p>- ต้องทำการล้อมทุบกู้ในกรณีขนถ่ายน้ำมัน</p> <p>- ต้องทำการควบคุมการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา</p> <p>- ดำเนินการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเทียบเรือด้วยระบบที่มีการป้องกันการรั่วไหลลงแม่น้ำแม่กลองเป็นอย่างดี</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจตราดูแลการขนถ่ายน้ำมันอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้มีการวางแผน และเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อดำเนินการในหากเกิดกรณีฉุกเฉิน</p> <p>- กำหนดให้มีการตรวจและรายงานความปลอดภัยบนเรือและบนบก และให้รายงานหรือแจ้งข่าวเมื่อพบว่ามีกรณีรั่วไหลลงน้ำเกิดขึ้น</p> <p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำเรือเข้ากันในบริเวณใกล้เคียวก่อนเพื่อจัดทำแผนการวางวางน้ำมันแม่กลอง</p>					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
4.4 ชวนี้อ่อนแอและความ ปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบความมั่นคงของห้องขุมเป็นประจำ ทุก 6 เดือน และต่อลำเลียงเหล็กเป็นประจำ ทุก 1 ปี ถ้าหากพบว่ามีการชำรุดให้รีบซ่อม แซมทันที - ระหว่างการขนถ่ายน้ำในทางเกิดโคลนเลน แรงซึ่งอาจจะเป็นอันตราย พนักงานหรือ อุปกรณ์จะต้องหยุดการขนถ่ายทันที - จัดเตรียมเครื่องเรืออุปกรณ์สำหรับเก็บ ถ้าจับความถี่น้ำที่อาจปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำใน กรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้ไหล แพร่กระจาย - จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรจนเกิด น้ำขึ้นว่าไหลลงอย่างไรละ 2 ครั้ง เพื่อให้ พนักงานของโครงการมีความคุ้นเคยกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น - จัดให้มีแผนงานความปลอดภัย และรักษา ความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ จะตรวจสอบว่าเป็นที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุใน โครงการ 	-	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อ ดูแลความปลอดภัยในการดำเนินงาน ร่วมกัน - จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย โดย เฉพาะที่เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ที่หายากให้พนักงาน งาน และบุคลากรภายนอก - จัดให้มีระบบเตือนภัยเมื่อเกิดการเก็บกักทุก ชนิดพันธุ์ เช่น ระดับน้ำขึ้นลง น้ำขึ้นลง และความถี่ภายในถัง เป็นต้น - ระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องเป็น ระบบไฟฟ้า - มีระบบป้องกันฟ้าผ่า - จัดให้มีการซ้อมแผนระบบดับเพลิง และการ อพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. คุณภาพน้ำ	- ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของโครงการ ด้วยคุณภาพน้ำที่ทำการวิเคราะห์ pH, BOD5, SS, DS, และ Fat, Oil & Grease	Standard Methods for Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF	จำนวน 2 ตัวอย่าง ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของท่าเรือโครงการ	ทุก 3 เดือน	เจ้าของโครงการ	4000 บาท/ครั้ง
	- ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อ API ปอด A ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการและบ่อ E ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ รวมทั้งบ่อ API ขนาด 3 ลบ.ม. ซึ่งรับน้ำจากบริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ ด้วยคุณภาพน้ำที่ทำการวิเคราะห์ pH, BOD5, SS, DS, และ Fat, Oil & Grease	Standard Methods for Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF	จำนวน 3 ตัวอย่าง	ทุก 3 เดือน	เจ้าของโครงการ	8000 บาท/ครั้ง
2. นิเวศวิทยาในน้ำ	- ทำการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน, หอยหวาน (หอยกระดุก=Merelina) ปลากระบอก/กุ้งก้ามกราม และ Polychaete ในแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือของโครงการไปยังท้ายน้ำประมาณ 500 ม., บริเวณหน้าท่าเรือของโครงการ และห่างจากท่าเรือของโครงการ	วิธีฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรสโกปี (Fluorescence spectroscopy) โดยเปรียบเทียบค่ามาตรฐานโคลีน	จำนวน 3 ตัวอย่าง	ปีละครั้ง	เจ้าของโครงการ	85000 บาท/ครั้ง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	ไม่ฝังดินน้ำประมาณ 50 ม. เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณของสารไฮโดรคาร์บอน					

ภาคผนวก ข-2

ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ



ที่ คค ๐๓๑๓/สส.

๕๕๑



สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓

ถนนเอกชัย สส ๗๕๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ ได้ตรวจสอบ
ท่าเทียบเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไปของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน
สาขาสมุทรสงคราม ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามคำร้องของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน
สาขาสมุทรสงคราม ปรากฏว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้มีอายุถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓

หมายเหตุ กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้เมื่อปรากฏว่า ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ
มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายหนังสือรับรอง
ที่ คค ๐๓๑๓/สส. ๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

๑. ห้ามเททิ้ง หรือกระทำการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หินกรวด ทราบ ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือการตื่นขึ้นหรือตกตะกอน หรือสิ่งสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอย ได้สะดวก และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาความสะอาด แก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือ ต้องไม่มี เศษสินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัย ทั้งที่บริเวณ ท่าเทียบเรือ และบริเวณโกดังสินค้า
๕. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขเหตุฉุกเฉินของท่าเรือ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับแผนฯ และเสนอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น
๖. ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและขจัดคราบน้ำมันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และต้องแจ้ง กรมเจ้าท่าทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
๗. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๘. ติดป้ายแสดงเขตพื้นที่อันตรายและข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริเวณโครงการ เพื่อเตือนให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๙. น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้งจากจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ ดัชนีคุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีค่าดังต่อไปนี้ ค่าของความ เป็นกรดและด่าง (pH Value) สารแขวนลอย (Suspended Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) อย่างน้อย เดือนละครั้ง โดยต้องรายงานค่าการตรวจวัดข้างต้น ให้ ทางสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สมุทรสงครามทราบทุก สามเดือน นับจากได้รับใบอนุญาตฉบับนี้
๑๐. ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หรือภาชนะรองรับน้ำมันบริเวณข้อต่อ หน้าแปลนหรือจุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ระบบ การสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอ
๑๑. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบแจ้ง ดำเนินการแก้ไขและแจ้งกรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว
๑๒. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายหนังสือ อนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๒. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ทำเหมืองแร่ ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

/๑๓. ทำเรื่องต้อง...

๑๓. ทำเรื่องต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยให้บันทึกภาพครอบคลุมพื้นที่ทำเหมืองแร่ทั้งหมด และเชื่อมต่อสัญญาณภาพมายังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามได้ตลอดเวลา

๑๔. ให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำทำเรือ เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากเคมีภัณฑ์และสารที่เป็นอันตราย ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓๔/๒๕๖๔ และแผนจัดการของเสียจากเรือ ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๑๓๗/๒๕๖๔ เสนอต่อเจ้าท่า เพื่ออนุมัติแผนดังกล่าวและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติอย่างเคร่งครัด

๑๕. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน


ลงชื่อ



ผู้ออกหนังสือรับรอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือรับรอง ที่ คค ๐๓๑๓/สส.



วันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

ภาคผนวก ข-3

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย





บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เรียน นายเรือ : Thareratana 1

วันที่

15/06/2020

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย

ด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใด ๆ อย่างปลอดภัยของทางคลังน้ำมัน ท่านในฐานะนายเรือท่านหนึ่ง ที่ได้นำเรือมาเทียบท่าของทางคลัง ฯ เพื่อปฏิบัติการสูบน้ำถ่ายสินค้า ทางคลัง ฯ ขอทำความเข้าใจไว้เสียแต่ที่แรกเลยว่า บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางคลัง ฯ มีโอกาสที่จะได้รับความกระทบกระเทือนและเสียหายขึ้นได้หากเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากเรือของท่านดังนั้นเพื่อเป็นมาตรการหรือข้อบังคับซึ่งป้องกัน ทางคลัง ฯ ประทานเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ และความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด ซึ่งจะระบุไว้ใน “รายการตรวจสอบความปลอดภัยบนเรือ (บรรทุกน้ำมัน) และบนบก ” ก่อนที่การปฏิบัติการใด ๆ ร่วมกันจะเริ่มขึ้น

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติและยอมรับโดยทั่วไปของเรือและอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่แล้ว ทางคลัง ฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน และผู้บังคับบัญชาของท่านได้ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด ในข้อปฏิบัติดังกล่าวตลอดเวลาที่เรือของท่านเทียบท่าของทางคลัง ฯ ในส่วนของทางคลัง ฯ ก็พร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันกับท่านในลักษณะอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุถึงความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับของทางคลัง ฯ ว่าท่านได้ทำตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ฉะนั้น ก่อนที่การปฏิบัติงานจะเริ่มขึ้น (และอาจจะมีหลังจากนั้นเป็นครั้งคราว) ทางคลัง ฯ จะมีเจ้าหน้าที่ ฯ (นายท่า) ไปตรวจสอบเรือของท่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่ประจำการบนเรือ การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบปกติ ได้แก่ บริเวณปากระวางสินค้า ห้องพักอาศัย ห้องเครื่องยนต์ ห้องสูบน้ำถ่าย หรือบริเวณอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม จะแจ้งท่านหรือเจ้าหน้าที่ประจำการของท่านให้ทราบทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง หากพบอีกว่าการดำเนินการแก้ไขนั้น ๆ ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาอันควรแล้ว ทางคลัง ฯ จะมีมาตรการซึ่งพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นมาใช้ และทางคลัง ฯ จะแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรของทางคลัง ฯ ได้ละเมิดหรือละเลยต่อข้อปฏิบัติเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่

หน้าท่าหรือบนเรือก็ตาม โปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของทางคลัง ฯ ทันที ถ้าทางเรือเห็นว่าการละเมิดใด ๆ มีผลต่อความปลอดภัยของทางเรือ ไม่ว่าจะเกิดจากเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของทางคลัง ฯ แล้ว ทางเรือมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะหยุดการ (สูบน้ำถ่าย) ทันที หรือติดต่อผู้มีอำนาจของคลัง ฯ ที่ประจำการอยู่โดยวิทยุติดต่อที่จัดไว้ให้บนเรือ

เมื่อไรก็ตาม หากเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการละเลยไม่เอาใจใส่ หรือไม่คำนึงถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรือลำใดก็ตาม ทางคลัง ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งการให้หยุดการปฏิบัติการใด ๆ ทั้งหมดและสั่งการให้เรือออกจากหน้าท่า พร้อมกันนั้นจะมีมาตรการที่เหมาะสมต่อผู้เช่าเรือ หรือเจ้าของเรือที่เกี่ยวข้องต่อไป

CC : Ship



บริษัท พิธิจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เรียน นายเรือ : Thareratana 1

วันที่ 15/06/2020

ข่าวสารและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

นอกเหนือจาก "รายการตรวจความปลอดภัยบนเรือ (บรรทุกน้ำมัน) และบนบก" ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว ยังมีข้อปฏิบัติบางประการที่ทางคลังฯ ใคร่ขอให้ทางเรือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกันตลอด

1. อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ทุกตัวต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นต้นว่า สายน้ำดับเพลิงฉีดน้ำตลอดเวลอลอยอย่างน้อย 1 เส้น และอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 1 ชุด ประจำไว้ที่ห้องสูบน้ำ
2. การสูบน้ำขึ้นเรือ ได้ถูกควบคุมและอนุญาตเฉพาะภายใน "ห้องที่สูบน้ำขึ้นได้" เท่านั้น ห้ามสูบน้ำขึ้นภายนอกห้องนี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบ ๆ เรือ ปากระวาง บริเวณหน้าท่าหรือภายในรั้วของคลังฯ ยกเว้นสถานที่ที่ทางคลังฯ จัดไว้ให้สูบน้ำขึ้นได้เท่านั้นห้ามเรื่องการสูบน้ำขึ้นร่วมไปถึง การห้ามพกไม้ขีดไฟ ไฟแช็กภายในคลังฯ อีกด้วย
3. การสร้างมลภาวะให้หลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันด้วยแล้วมาตรการต่าง ๆ ที่จะป้องกันคราบน้ำมันตกลงแม่น้ำถือเป็นสิ่งที่จำเป็น พร้อมกันนั้นการเปิดปิด Sea Valve ทางเรือจะต้องคอยควบคุมด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษอีกด้วย
4. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจะต้องห้ามขึ้นเรือโดยเด็ดขาด เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ทราบกฎระเบียบของทางคลังฯ ดีพอจึงมีโอกาสก่อเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ และหากอยู่บนเรือจะต้องให้ออกจากเรือทันที ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนี้มักจะมาจากเรือเล็กซึ่งทางคลังฯ ลงความเห็นว่าการรู้เห็นจากลูกเรือ ดังนั้นทางคลังฯ ขอให้ทางเรือจัดยามปากระวางคอยตรวจตราดูแลเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านี้ด้วย
5. การที่เรืออื่นแล่นเฉียดเข้าใกล้เรือที่เทียบท่า ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งและเป็นข้อห้ามโดยกฎของกรมเจ้าท่าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในขณะที่เทียบท่าทางเรือต้องคอยสังเกต หากคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จึงจะมีผลต่อความปลอดภัยของทางเรือ ทางเรือจะต้องหยุดการสูบน้ำ (หรือถ่วงน้ำเรือ) และปิดวาล์วประจำถ่วงน้ำสูบน้ำและวาล์วอื่น ๆ ที่เป็นทั้งหมดในขณะเดียวกันจะต้องส่งสัญญาณหวุดหรือเสียงสัญญาณเตือนภัยที่แสดงถึงว่าอยู่ในสภาวะอันตราย
6. การขัดข้องของเครื่องยนต์ การที่ทางเรือไม่สามารถออกจากท่าได้ในเวลาที่สมควรหลังจากที่ได้รับการร้องขอแล้วถือเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน รวมทั้งการซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในเรือขณะที่เรือเทียบที่หน้าท่า ทางเรือจะต้องแจ้งทางคลังฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อทางคลังฯ อนุญาตจึงจะสามารถทำการซ่อมแซมได้โดยยึดถือข้อกำหนดในด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นมาตรฐาน และรวมถึงการซ่อมทำอื่น ๆ ภายในเรือด้วยเช่นกัน
7. โทรศัพท์ติดต่อ หากทางเรือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใด ๆ สามารถโทรศัพท์ติดต่อบุคคลของทางคลังฯ ที่เกี่ยวข้องกับทางเรือ หรือติดต่อโดยทางวิทยุสื่อสารที่จัดไว้ให้บนเรือ
8. ห้ามนำสิ่งของหรือขนถ่ายสินค้าขณะทำการสูบน้ำผลิตภัณฑ์ขึ้นฝั่ง

โปรดลงนามเพื่อรับทราบข้อปฏิบัติข้างต้นว่าทางเรือได้ทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



นายเรือ




คลังน้ำมัน

ภาคผนวก ข-4

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ และขจัดมลพิษประจำท่าเรือ
สำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ประจำปี 2567



		แบบบันทึกผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เนื่องจาก.....น้ำมันรั่วไหล.....			หน้า 1/1	
รหัสหน่วยงาน 116200001		หน่วยงาน คลังน้ำมันแม่กลองร่วมกับหน่วยราชการ		ฝ่าย ปฏิบัติการ		
ผลการดำเนินการฝึกซ้อม/การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน		ว/ด/ป 19/12/2567		เวลาที่ใช้ - ชั่วโมง 58 นาที		
1. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน						
ผลการตอบโต้แผนฉุกเฉิน		ภาพรวมที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี				
ปัญหาที่เกิดขึ้น		การเลือกช่องทางในการนำอุปกรณ์เก็บกู้ไปยังพื้นที่เกิดเหตุค่อนข้างทำได้ล่าช้า หากเกิดเหตุการณ์จริงอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการกักรั่วไหลได้				
มาตรการแก้ไข		สื่อสารเส้นทางเข้า-ออกของผู้สำรวจเส้นทางและหัวหน้าทีมจัดคราบ ของพื้นที่เกิดเหตุการณ์โดยกำหนดผู้สำรวจเส้นทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเลือกเส้นทาง โดยจะกำหนดในการซ้อม Table Top Exercise ทุกครั้ง				
2.การอพยพ						
ผลการอพยพ		ไม่มีการอพยพ				
ใช้ระยะเวลา.....-.....นาที						
ปัญหาที่เกิดขึ้น		ไม่มี				
มาตรการแก้ไข		ไม่มี				
3.การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม						
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบๆ คลังน้ำมัน				
ปัญหาที่เกิดขึ้น		ไม่พบปัญหา				
มาตรการแก้ไข		ไม่พบปัญหา				
4. การบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟู						
ผลการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู		ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบๆ คลังน้ำมัน				
ปัญหาที่เกิดขึ้น		ไม่มี				
มาตรการแก้ไข		ไม่มี				
ผลการประเมิน	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	1.ฝึกซ้อมใหม่		2.ปรับปรุงแผนและฝึกซ้อมใหม่	
ผู้จัดทำ		ผู้ทบทวน		ผู้อนุมัติ		
ตำแหน่ง Senior Safety Officer		ตำแหน่ง Senior Operations Specialist		ตำแหน่ง Head Of Depot		

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2567

1. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
2. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้รับรอง
Senior Safety Officer	Senior Operations Specialist	Head Of Depot
...19..../...12..../...2567....	...19..../...12..../...2567....	...19..../...12..../...2567....

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

1. สถานที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง
เลขที่ 88 หมู่ 1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร 0-3476-2938-9 โทรสาร 0-3476-2937

2. วันและเวลาดำเนินการ

- 2.1 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และตรวจสอบอุปกรณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00-09.00 น.

- 2.2 ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00-11.30 น.

3. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

พนักงานทั้งหมด	87	คน
พนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อม	16	คน

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ/ส่วนคลังน้ำมัน

ค่าอาหาร	6,600	บาท
รวมทั้งสิ้น	6,600	บาท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สถานการณ์สมมติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีการสูบน้ำมันที่ท่าเทียบเรือ แต่มีการเดินสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามปกติ พบมีหน้าแปลนน้ำมันมีน้ำมันรั่วไหลเป็นจำนวนมาก และได้ไหลลงสู่น้ำแม่กลองเรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวมีน้ำมันหกรั่วไหลออกมาโดยไม่เกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือได้ตรวจสอบวาล์วพบว่าไม่ได้ดำเนินการปิดวาล์ว ทำให้มีแรงดันเกิดหน้าแปลนรั่วซึม ทางเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือได้แจ้งโดยนายท่า ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้จัดการคลังน้ำมันทราบและพนักงานเจ้าหน้าที่นำถังดับเพลิงประจำที่จุดเกิดเหตุ 1 ถัง เพื่อเฝ้าระวังเหตุ

เมื่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินมาถึงที่เกิดเหตุได้ประเมินเหตุการณ์ พบว่ามีน้ำมันรั่วไหลไม่เกิน 300 ลิตร จึงให้เจ้าหน้าที่คลังน้ำมันเข้าประจำตามหน้าที่และเตรียมพร้อมอุปกรณ์ตามในแผนปฏิบัติการ ฯ พร้อมสั่งการ ดังนี้

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการลากบูม พร้อมแจ้งกรมเจ้าท่าส่วนภูมิภาค เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2. ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน สั่งการให้นำ Skimmer และอุปกรณ์ มาดูดน้ำมันรั่วไหล และให้พนักงาน 2 คน ประจำที่ FIXED MONITOR (น้ำ/โฟม) กรณีอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 ฟังของท่าเทียบเรือ
3. ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงาน 1 คน เตรียมแผ่นซับน้ำมัน (Absorbent) และประจำบริเวณเรือเล็ก
4. พนักงานทุกคน เข้าระงับเหตุตามแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือ จนเหตุการณ์สงบ
5. ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน สั่งตรวจวัดค่าแก๊สและออกซิเจน ให้ค่า (LEL= 0 / ออกซิเจน = 20.8)
6. หัวหน้าทีมระงับเหตุฉุกเฉิน สั่งการทีมขจัดคราบ 2 คน สำรวจรอบ ๆ บริเวณสถานที่ที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันที่อาจหลุดลอยออกไป

ทางคลังน้ำมันได้ดำเนินการดูเก็บคราบน้ำมัน จนเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากนั้นจะมีการประชุมหาสาเหตุการเกิด และสรุปสาเหตุการเกิดลงในแบบรายงานแจ้งการเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลเพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำในครั้งต่อไป

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันสาขามะกอล

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

1. เริ่มเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล 10.00 น.
2. ใช้เวลาทำการฝึกซ้อมทั้งสิ้น 58 นาที

ลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จับเวลานับจากแจ้งเหตุฉุกเฉินดังนี้

- 10.02 เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจความปลอดภัยเบื้องต้นตามปกติ
- 10.04 พบมีน้ำปนน้ำมันมีน้ำมันรั่วไหลเป็นจำนวนมาก และได้ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเรียบร้อยแล้ว
- 10.04 เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือที่พบเหตุการณ์ได้สำรวจและทำการปิดวาล์วบริเวณหน้าแปลนและแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 10.05 เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ที่พบเหตุการณ์ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนำถังดับเพลิงไปยังจุดเกิด 1 ถัง
- 10.05 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแจ้งให้ผู้จัดการคลังน้ำมันทราบและแจ้งให้นายท่าตรวจสอบวาล์วอีกครั้งทันที
- 10.05 ผู้จัดการคลังน้ำมัน สั่งการทีมสื่อสารและต้อนรับ ประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน และแจ้งให้ทีมตัดเชื้อเพลิง และกำจัดคราบน้ำมัน ให้เตรียมนำบูมล้อมบริเวณที่มีคราบน้ำมัน และไดอะแฟรมปั๊มดูดคราบน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์ในการเก็บกู้เข้าระงับเหตุทันที
- 10.13 ทีมตัดเชื้อเพลิง และกำจัดคราบน้ำมัน ขนอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมันมาถึงที่เกิดเหตุ
- 10.13 ทีมตัดเชื้อเพลิง และกำจัดคราบน้ำมัน เริ่มต่อไดอะแฟรมปั๊ม และประจำที่ FIXED MONITOR (น้ำ/ไฟ)
- 10.20 ทีมตัดเชื้อเพลิง นำเครื่อง skimmer ลงในแม่น้ำแม่กลองเพื่อเก็บกูดน้ำมัน
- 10.20 พนักงาน 1 คน จับสายดูดไดอะแฟรมปั๊ม
- 10.20 ผู้อำนวยการทีมระงับเหตุฉุกเฉิน โทรศัพท์แจ้งเหตุกับกรมเจ้าท่า ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีน้ำมันดีเซลรั่วไหลลงแม่น้ำแม่กลอง ประมาณ 300-400 ลิตร ซึ่งทางบริษัทฯ สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้เอง และถ้ามีความคืบหน้าจะโทรศัพท์แจ้งอีกครั้ง
- 10.31 หัวหน้าทีมตัดเชื้อเพลิงและกำจัดคราบน้ำมันรายงานต่อผู้อำนวยการเหตุว่าขณะนี้คราบน้ำมันในบูมอีก ประมาณ 100 ลิตร
- 10.40 ทีมตัดเชื้อเพลิง ช่วยกันดูดคราบน้ำมัน และเคลียร์พื้นที่ที่น้ำมันรั่วไหล
- 10.43 หัวหน้าทีมตัดเชื้อเพลิงและกำจัดคราบน้ำมันรายงานต่อผู้อำนวยการเหตุว่าขณะนี้เก็บคราบน้ำมันหมด
- ทีมตัดเชื้อเพลิง และกำจัดคราบน้ำมัน ใช้แผ่นซับน้ำมัน (Absorbent) ดูดซับน้ำมันที่เหลืออยู่
- 10.45 สำรวจผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียง และตรวจวัดค่า LEL และค่าออกซิเจน พบว่าค่า LEL=0
- ปริมาณค่าออกซิเจน = 20.8
- 10.55 นำเรือเล็กเพื่อสำรวจพื้นที่ใกล้เคียง (ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง)
- 11.00 ยกเลิกแผนขจัดคราบ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ภาพการดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายน้ำมัน คลังน้ำมันแม่กลอง



เตรียมความพร้อมทำความเข้าใจแผนปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแจ้งให้ผู้จัดการคลังทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น



จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับเก็บกู้น้ำมันที่ท่าเรือ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ภาพการดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษท่าเทียบเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน คลังน้ำมันแม่กลอง



เริ่มดำเนินการฝึกซ้อม พนักงานรับเรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้จัดการคลังน้ำมันให้รับทราบ



ทีมตัดเชือกเพลิงและกำจัดคราบน้ำมันทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ลงไปที่เก็บกู้บริเวณหน้าท่าเรือ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ภาพการดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษท่าเทียบเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน คลังน้ำมันแม่กลอง




ทีมตัดเชื้อเพลิง และกำจัดคราบน้ำมัน ขนอุปกรณ์ ขจัดคราบน้ำมันมาถึงบริเวณท่าเรือ



ทีมตัดเชื้อเพลิง และกำจัดคราบน้ำมัน ประจำที่ FIXED MONITOR

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง
การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ภาพการดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายน้ำมัน คลังน้ำมันแม่กลอง



ดำเนินการเก็บกู้คราบน้ำมัน โดยใช้เครื่องไคอะแฟรม พร้อมดูดซับน้ำมันที่ผิวหน้าน้ำโดยใช้แผ่นดูดซับน้ำมัน



ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและเข้าสำรวจพื้นที่ชุมชนรอบข้าง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน ระดับที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ภาพการดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษท่าเทียบเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน คลังน้ำมันแม่กลอง




ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉินการปฏิบัติการขจัดมลพิษประจำท่าเทียบสำหรับการขนถ่ายน้ำมันเรือ


ภาคผนวก ข-5

รายงานสรุปผลการตรวจความปลอดภัยคลังน้ำมัน และขนส่ง



	แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคสังน้ำมัน (ประจำเดือน)	ประจำปี : 2567
		ครั้งที่ : 0
		วันที่ : 10/11/67
พื้นที่/หน่วยงาน : พื้นที่รับ-จัดเก็บ-จ่าย	คลังน้ำมันสาขา : คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง	
รหัสหน่วยงาน : 116200001	ประจำเดือน พฤศจิกายน 67	
ผู้ประเมิน/ตำแหน่ง : (Senior Safety Officer)	ผู้ประเมิน/ตำแหน่ง : นายโนนชน มั่นคง (Senior Operation Specialist)	

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		รายละเอียดหลักฐานที่ตรวจพบ หรือรูปภาพ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
1	การบริหารงานความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคสังน้ำมัน			
1.1	พนักงานทราบถึงนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	พนักงานทราบถึงกฎระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การประเมินความเสี่ยงด้าน SSHE ที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องความปลอดภัยในงานที่พนักงานรับผิดชอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	พนักงานเข้าใจถึงขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์เกือบอุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	กรณีมีการปฏิบัติงานในเขตไวไฟ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามกำหนด ไม่พบไฟแช็ค อุปกรณ์ก่อให้เกิดประกายไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	ไม่มีการใช้โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่ไม่ป้องกันระเบิดในพื้นที่เขตไวไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	การควบคุมอันตรายในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่หวงห้าม			
2.1	ป้ายชี้บ่ง ป้ายห้าม ป้ายเตือน แสดงสถานะชัดเจน ไม่หลุดลอก หรือชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	มีกล้อง CCTV มีปรก.เฝ้าทางเข้า-ออก มีการลาดตระเวน รวั และ ประตู แข็งแรง ไม่ชำรุด ไม่มีการลักลอบเข้ามารบกวนคสังน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	มีสิ่งแสดงเส้นทางหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล ประตูลูกเงิน และมีไฟฉุกเฉินพร้อมแสงสว่างเพียงพอ ติดสัญลักษณ์ชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่มีสิ่งกีดขวาง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	ไม่มีสิ่งของวางกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง และระบบดับเพลิงแจ้งเหตุฉุกเฉิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	มีการจัดเวชภัณฑ์และยาสำหรับการปฐมพยาบาล อย่างน้อยตามรายการที่กฎหมายกำหนด และเพียงพอต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็ลสนาม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) อยู่ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	การจัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงาน มีการกั้นแยกพื้นที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการลื่น สะดุด หรือตกจากที่สูง และกั้นแยกอันตรายจากกระแสไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	ไฟสัญญาณต่างๆ ทำงานตามปกติ ไฟส่องสว่างไม่ชำรุด เต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือ เบี่ยงนำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9	ถังเติมน้ำมันต่าง ๆ มีเขื่อน กำแพง ทำนบ มั่นคง หรือถาดรองรับ กักไม่ให้ไหลล่ออกภายนอก และไม่มีน้ำมันตกค้างในถังรองเติมน้ำมันต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	พื้นทางเดิน Walk Way อยู่ในสภาพใช้งานได้ สีสันหลุดลอก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.12	ท่อน้ำมัน ท่อน้ำดับเพลิง และท่อน้ำดับไฟไหม อยู่ในสภาพใช้งานได้ อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่เป็นสนิม/ผุพัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.13	อุปกรณ์วาล์ว หรือหน้าแปลน อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่เป็นสนิม/ผุพัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.14	ปั๊มรับ - จ่าย วาล์ว ข้อต่อต่างๆ ไม่รั่วซึม มีสายดินเรียบร้อย และมีเดอร้จ่าย วงจ่าย และ เครื่องวัดสารเติมแต่ง อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.15	มีการแขวนกฎแฉ, คับสายดิน วางหมอนหนุนล้อทุกครั้ง และรถบรรทุกน้ำมันทำการครอบท่อน้ำมันเมื่อเคลื่อนย้ายเวลาที่อยู่ในเขตพื้นที่ไวไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.16	สถานะ PM ของ อุปกรณ์แต่ละชิ้น ยังไม่ครบกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.17	อุปกรณ์ สังทหรย หรือนายากำจัดครบน้ำมัน ใช้งานได้ มีเพียงพอ อยู่ในบริเวณที่สะดวกในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สิ่งแวดล้อมบริเวณคสังน้ำมัน			
3.1	บ่อคักไขมัน รวบรวมไขมัน อยู่ในสภาพพร้อมงาน ได้สะอาด ไม่ลุดตัน ไม่พบเศษขยะ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	วาล์วที่รอบค้ำพวงบัน หรือค้ำพวงเก็บกักน้ำมัน และวาล์วตัวสุดท้ายก่อนออกคสังน้ำมัน จะต้องอยู่ในลักษณะปิดทุกตัวเสมอ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	ถังขยะแยกประเภทขยะชัดเจน ถังขยะมีฝาดมิดชิด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	ภาชนะบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุแข็งแรง กรณีมีการถ่ายเทสารเคมี ต้องมีการติดชื่อ และสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนภาชนะที่บรรจุใหม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


	แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคสังน้ำมัน (ประจำเดือน)	ประจำปี : 2567									
		ครั้งที่ : 0									
		วันที่ : 10/11/67									
4 อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง ปืนน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์เก็บกู้											
4.1 ถังดับเพลิง											
ถังที่	รหัสถังดับเพลิง	ที่ตั้ง/สถานที่จัดเก็บ	ชนิดสารดับเพลิง				ขนาด (ปอนด์)	ผลการตรวจ			
			ผงเคมีแห้ง	CO2	น้ำยาโฟม	สูตรน้ำพิเศษ		เกาต์	ตัวถัง	สายฉีด	คันบีบ
1	002-FE-001	บ้านพักพนักงานชั้นที่1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	002-FE-002	บ้านพักพนักงานชั้นที่1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	002-FE-003	บ้านพักพนักงานชั้นที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	002-FE-004	บ้านพักพนักงานชั้นที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	002-FE-005	บ้านพักพนักงานชั้นที่ 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	002-FE-006	บ้านพักพนักงานชั้นที่ 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	002-FE-007	บ้านพักพนักงานชั้นที่ 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	002-FE-008	บ้านพักพนักงานชั้นที่ 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	002-FE-010	บ้อม รปภ.หน้าคลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	002-FE-011	บ้อม รปภ.หน้าคลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	002-FE-012	โรงเครื่องปั่นไฟ (ตู้ No.11)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	002-FE-013	โรงเครื่องปั่นไฟ (ตู้ No.11)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	002-FE-014	โรงเครื่องปั่นไฟ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	002-FE-015	ข้างห้องเก็บเอกสารส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	002-FE-016	ข้างห้องเก็บเอกสารส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	002-FE-017	ห้องเก็บน้ำมันเครื่อง 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	002-FE-018	หน้าอาคารสำนักงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	002-FE-019	หน้าอาคารสำนักงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	002-FE-020	ข้างตู้ควบคุมน้ำมันดีเซล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	002-FE-021	ข้างตู้ควบคุมน้ำมันดีเซล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	002-FE-022	ข้างตู้ควบคุมน้ำมันดีเซล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	002-FE-023	อาคารสำนักงานชั้น2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	002-FE-024	อาคารสำนักงานชั้น3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	002-FE-025	อาคารสำนักงานชั้น4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	002-FE-026	ตู้เบ็กใช้น้ำมันวิ่ง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	002-FE-027	ข้างถังนอนน้ำมันเบ็กใช้ ตู้ No.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	002-FE-028	Rack ADO (ตู้ No.12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	002-FE-029	Rack ADO (ตู้ No.12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	002-FE-030	Rack ADO (บน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	002-FE-031	Rack ADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	002-FE-032	Rack ADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	002-FE-035	Rack ULG/ADO (ตู้ No.13)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	002-FE-036	Rack ULG/ADO (ตู้ No.13)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	002-FE-037	Rack ULG/ADO (บน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36	002-FE-038	Rack ULG/ADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37	002-FE-039	Rack ULG/ADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38	002-FE-040	Rack GHS.91/ 95 (บน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


PTG ENERGY GROUP		แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคั้งน้ำมัน (ประจำปีเดือน)				ประจำปี : 2567 ครั้งที่ : 0 วันที่ : 10/11/67	
4.2 อุปกรณ์ดับเพลิง							
ที่	ที่ตั้ง/สถานที่จัดเก็บ	รายการอุปกรณ์	ขนาด	จำนวน	ผลการตรวจ		รายละเอียดที่พบ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
	ตู้ 1 กำแพงด้านหลังห้องปั๊มไฮดรอลิก	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-001,002)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-001,002)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 2 กำแพงด้านหลังห้องเสาไฟฟ้าแรงสูง	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-003,004)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-003,004)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 3 กำแพงด้านหลังห้องเครื่องคอนโด	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-005,006)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-005,006)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 4 กำแพงหน้าคอนโด	สายนำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว (FH-007)	1.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-007)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 5 กำแพงหน้าปั๊มน้ำมันความปลอดภัย	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-008)	2.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ตามปั๊ม (FN-008)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 6 ด้านหน้าโรงเครื่องปั่นไฟ	สายนำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว (FH-009,010,011)	1.5	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-012)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ปืนฉีดมีด้ามจับ (FN-009,010,011)		3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 7 ประตูหน้าโรงเครื่องปั่นไฟ	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-013,014)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-012,013)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 8 หน้าห้องซ่อมบำรุงคลัง	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-015,016)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-014,015)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	โรงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 1	สายนำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (FH-017,018,019)	1.5	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		สายนำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (FH-020,021)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-016)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ปืนฉีดมีด้ามจับ (FN-017,018,019)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด อะลูมิเนียมลำตรง (FN-020)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		ข้อต่อสายดับเพลิง (ข้อแยกตัววาง) (WW-001,002,003)		3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		รถโฟม (Foam Car) / พร้อมสายฉีดดับเพลิง (FC-001)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดโฟม (FI-001)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		ม่านน้ำตั้งพื้น (FW-001)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		เสื้อดับเพลิง		6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		รองเท้าดับเพลิง		6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หมวกดับเพลิง		6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		ถุงมือดับเพลิง		6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 9 ข้างตู้จ่ายน้ำมันวิ่ง	สายนำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (FH-022)	2.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-021)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ตู้ 10 ข้างหลังโรงต้น	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-023,024)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-022,023)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PTG ENERGY GROUP		แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคั้งน้ำมัน (ประจำปีเดือน)				ประจำปี : 2567 ครั้งที่ : 0 วันที่ : 01/11/67	
ตู้ 11	ชั้นสูบน้ำบาดาล1	สายนำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (FH-025)	2.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		สายนำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (FH-026)	1.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-024)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 12	ชั้นสูบน้ำบาดาล2	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-027,028)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-025,026)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 13	ตรงข้ามสูบน้ำบาดาล	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-029,030)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-027,028)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 14	มุมกำแพง T 17	สายนำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (FH-031)	1.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		สายนำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (FH-032)	1.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-029)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 15	ข้าง fix monitor ตัวที่ 4	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-033,034)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-030,031)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 16	ข้าง fix monitor ตัวที่ 6	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-035,036)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-032,033)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 17	มุมกำแพงโรงหอย 1	สายนำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (FH-037)	1.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		สายนำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (FH-038)	2.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-034,035)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 18	มุมกำแพงโรงหอย 2	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-039,040)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-036,037)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2 อุปกรณ์ดับเพลิง (ต่อ)							
ที่	ที่ตั้ง/สถานที่จัดเก็บ	รายการอุปกรณ์	ขนาด	จำนวน	ผลการตรวจ		รายละเอียดที่พบ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
ตู้ 19	มุมกำแพงโรงหอย 3	สายนำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (FH-041)	1.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		สายนำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (FH-042)	2.5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-038,039)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 20	มุมกำแพงโรงหอย 2	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-043,044)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-040,041)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 21	ข้าง fix monitor ตัวที่ 9	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-045,046)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-042,043)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 22	บันไดทางขึ้นข้างต้ง13	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-047,048)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-044,045)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 23	ข้างห้องหน้าท่า	สายนำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (FH-049,050)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-046)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตู้ 24	หน้าต้ง slop tank หน้าท่า	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-051,052)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็กรูปรี้นฝอย (FN-047,048)		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PTG ENERGY GROUP		แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคลังน้ำมัน (ประจำเดือน)			ประจำปี : 2567
					ครั้งที่ : 0
					วันที่ : 10/11/67
	โรงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 1	หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-049)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ปืนฉีดมีถ่านจับ (FN-050)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		รถต่อสาดดับเพลิง (ข้อแยกส้ววาม) (WW-004)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		รถโฟม (Foam Car) / พร้อมสายฉีดดับเพลิง (FC-002)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		หัวฉีดโฟม (FI-002)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ผาน้ำดับเพลิง (FW-002)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		เสื้อดับเพลิง	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		รองเท้าบูทดับเพลิง	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		หมวกดับเพลิง	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ถุงมือดับเพลิง	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ตู้ 25 ข้าง fix monitor ตัวที่ 15 (1)	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-053,054)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-051,052)		2	<input checked="" type="checkbox"/>
	ตู้ 26 ข้าง fix monitor ตัวที่ 15 (2)	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-055,056)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-053,054)		2	<input checked="" type="checkbox"/>
	ตู้ 27 ข้าง fix monitor ตัวที่ 16	สายนำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว (FH-057,058)	1.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-055,056)		2	<input checked="" type="checkbox"/>
	ตู้ 28 กำแพงคลังเซลล์น้ำมัน B100	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-058,059)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-057,058)		2	<input checked="" type="checkbox"/>
	ตู้ 29 กำแพงคลังเซลล์น้ำมันจ่าย	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-060,061)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-059,060)		2	<input checked="" type="checkbox"/>
	ตู้ 30 กำแพงคลังเซลล์โรงจลกรรณ	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-062,063)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-061,062)		2	<input checked="" type="checkbox"/>
	ตู้ 31 ข้างป้อมรปภ.	สายนำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว (FH-064,065)	2.5	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		หัวฉีดดับเพลิง ชนิด ท่อเหล็องปรับฝอย (FN-063,064)		2	<input checked="" type="checkbox"/>

PTG ENERGY GROUP		แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคลังน้ำมัน (ประจำเดือน)			ประจำปี : 2567
					ครั้งที่ : 0
					วันที่ : 10/11/67
	ช่างสูบน้ำดับเพลิงในกิจการ	หัวรับน้ำดับเพลิง No.01	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ชั้นสูบน้ำบาดาล	หัวรับน้ำดับเพลิง No.02	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ชั้นสูบน้ำบาดาล	หัวรับน้ำดับเพลิง No.03	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	หน้าทางเข้าคลัง	หัวรับน้ำดับเพลิง No.04	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ช่างสูบน้ำดับเพลิงในกิจการ	หัวรับน้ำดับเพลิง No.05	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงคั้น	หัวรับน้ำดับเพลิง No.06	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงคั้น	หัวรับน้ำดับเพลิง No.07	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงคั้น	หัวรับน้ำดับเพลิง No.08	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มุมกำแพง Tank 17	หัวรับน้ำดับเพลิง No.09	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มุมกำแพง Tank 17	หัวรับน้ำดับเพลิง No.10	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.04	หัวรับน้ำดับเพลิง No.11	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.04	หัวรับน้ำดับเพลิง No.12	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.05	หัวรับน้ำดับเพลิง No.13	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.05	หัวรับน้ำดับเพลิง No.14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.06	หัวรับน้ำดับเพลิง No.15	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.06	หัวรับน้ำดับเพลิง No.16	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอย	หัวรับน้ำดับเพลิง No.17	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอย	หัวรับน้ำดับเพลิง No.18	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอย	หัวรับน้ำดับเพลิง No.19	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอย	หัวรับน้ำดับเพลิง No.20	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอย	หัวรับน้ำดับเพลิง No.21	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอย	หัวรับน้ำดับเพลิง No.22	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอยหน้าท่า	หัวรับน้ำดับเพลิง No.23	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างกำแพงโรงหอยหน้าท่า	หัวรับน้ำดับเพลิง No.24	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ป้อมหน้า	หัวรับน้ำดับเพลิง No.25	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	หน้าท่า	หัวรับน้ำดับเพลิง No.26	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	หน้าท่า	หัวรับน้ำดับเพลิง No.27	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	หน้าท่า	หัวรับน้ำดับเพลิง No.28	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างถึงเก็บน้ำดับเพลิง No.3	หัวรับน้ำดับเพลิง No.29	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้างถึงเก็บน้ำดับเพลิง No.3	หัวรับน้ำดับเพลิง No.30	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.15	หัวรับน้ำดับเพลิง No.31	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.15	หัวรับน้ำดับเพลิง No.32	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.16	หัวรับน้ำดับเพลิง No.33	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ข้าง Fix Foam/ น้ำ No.16	หัวรับน้ำดับเพลิง No.34	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงเก็บ B100	หัวรับน้ำดับเพลิง No.35	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงเก็บ B100	หัวรับน้ำดับเพลิง No.36	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงจ่ายน้ำมัน	หัวรับน้ำดับเพลิง No.37	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงจ่ายน้ำมัน	หัวรับน้ำดับเพลิง No.38	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	โรงจ่ายน้ำมัน	หัวรับน้ำดับเพลิง No.39	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่งน้ำมันแยกใช้	หัวรับน้ำดับเพลิง No.40	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคสิ่งน้ำมัน (ประจำเดือน)		ประจำปี : 2567	
			ครั้งที่ : 0	
			วันที่ : 01/11/67	
สรุปผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง				
รายการอุปกรณ์	ขนาด/ประเภท	จำนวนพร้อมใช้งาน	จำนวนชำรุด/ส่งซ่อม	หมายเหตุ
สายน้ำดับเพลิง	1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	16	0	
	1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร	0	0	
	2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	8	0	
	2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร	42	0	
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	ปืนฉีดมีด้ามจับ	9	0	
	ทองเหลืองปรับได้	55	0	
	อะลูมิเนียมลำตรง	1	0	
หัวฉีดโฟมดับเพลิง	แบบเคลื่อนที่ได้	2	0	
	แบบต่อ INDUCTOR	2	0	
	อื่น.....			

	แบบตรวจความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคสิ่งน้ำมัน (ประจำเดือน)		ประจำปี : 2567		
			ครั้งที่ : 0		
			วันที่ : 01/11/67		
สรุปผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง					
รายการอุปกรณ์	ขนาด/ประเภท	จำนวนพร้อมใช้งาน	จำนวนชำรุด/ส่งซ่อม	หมายเหตุ	
ข้อแยกตัววาย		4			
ตัวทำมาน้ำ		2			
ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง		31			
Fix monitor (น้ำ/โฟม)		25			
รถโฟม (Mobile Foam)		2			
แผ่นขั้มน้ำมัน (Absorbent)		200			
สรุปผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง					
รายการอุปกรณ์	ขนาด/ประเภท	จำนวนพร้อมใช้งาน	จำนวนชำรุด/ส่งซ่อม	หมายเหตุ	
ชุดผจญเพลิง	ชุดดับเพลิง	12			
	หมวกดับเพลิง	12			
	รองเท้าดับเพลิง	12			
	ถุงมือดับเพลิง	12			
น้ำยาโฟม	ยี่ห้อ 3M	-			
	ยี่ห้อ NFNational	11049			
	ยี่ห้อ ไบรตัน โฟม	1685			
4.3 ระบบดับเพลิง					
รายการเครื่องมือน้ำดับเพลิง	เครื่องที่ 1 ยี่ห้อ/รุ่น/สเปคเครื่อง		เครื่องที่ 2 ยี่ห้อ/รุ่น/สเปคเครื่อง		รายละเอียด
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
การทดสอบเครื่องมือน้ำดับเพลิง และเอกสารการทดสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ไม่พบจุดรั่วซึมของระบบน้ำดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขีลป็นน้ำ มีน้ำไหลย้อน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขนาดน้ำดับเพลิงอยู่ในถึงไม่บ่อยกว่า 2/3 ของถึง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
แจ้งควบคุมมือน้ำดับเพลิง แสดงสถานะผิดปกติ "ปรากฏขึ้น"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
สภาพการใช้งานของกรออากาศของระบบมือน้ำดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
เครื่องยนตทำงานเป็นปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
แบตเตอรี่ มีไฟพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
สภาพทั่วไป และโรงมือน้ำดับเพลิงสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.4 อุปกรณ์กู้ภัย และขจัดคราบน้ำมัน					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	จำนวนพร้อมใช้งาน	ชำรุด	รายละเอียด
1	ชุดประแจ ขนาด.....	1 ชุด	1		
2	ชุดไขควง ขนาด.....	1	1		
3	เทปกันเขตรอันตราย	1	1		
4	กรวยจราจร	10	10		
5	ป้ายขจัดคราบ	4	4		
6	แผ่นซับน้ำมัน (Absorbent)	150	250		
7	อุปกรณ์เก็บน้ำมัน (Boom)	180 เมตร 1 ชุด	180		
8	เครื่องดูดคราบน้ำมัน (Skimmer)	1	1		
9	ถังสเปรย์น้ำยาขจัดคราบ	1	1		
10	อุปกรณ์ทำความสะอาด				
11	ไม้กวาด	1	1		
12	มีดพร้า	2	2		
13	ค้อน	1	1		
14	เลื่อย	2	2		
15	เลื่อย	1	1		
16	เปลสนาม	1	1		
17	อุปกรณ์อื่นๆ				
	1. เสื้อสะท้อนแสง	9	9		
	2. ถังเก็บน้ำมัน 200 ลิตร	2	2		
	3. ผ้าใบรองน้ำมัน	2	2		

4.5 อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	จำนวนพร้อมใช้งาน	ชำรุด	รายละเอียด
1	ไฟฉายกระเป๋	5	5		
2	เครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector)	1	1		
3	ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)	2	2		
4	เข็มขัดนิรภัย	6	6		
5	วิทยุสื่อสาร รุ่น GP 300	2	2		
6	วิทยุสื่อสาร รุ่น GP 328	15	15		
7	อุปกรณ์อื่นๆ				
	1. ...รายการไฟฉุกเฉิน.....	4	4		
	2.....				
	3.....				

ผู้ตรวจสอบ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
<div style="background-color: black; height: 50px; width: 100%;"></div> <p>ตำแหน่ง Senior Safety officer วันที่ 10 / 11 / 67</p>	<div style="background-color: black; height: 50px; width: 100%;"></div> <p>ตำแหน่ง Senior Operations Team Lead วันที่ 10 / 11 / 67</p>	<div style="background-color: black; height: 50px; width: 100%;"></div> <p>ตำแหน่ง Head of Depot วันที่ 10 / 11 / 67</p>

HSSE CHECKLIST					แก้ไขครั้งที่ 02
					วันที่ส่งกลับคืนใช้ 08/07/62
ชื่อผู้ตรวจประเมิน					วันที่ตรวจ 10-11-67
พื้นที่	รายการตรวจ	หมวด	ผล	รายละเอียดที่พบ	
			ผ่าน ไม่ผ่าน		
ท่าเทียบเรือ	1 วาล์ว, ท่อ, หน้าแปลน, สายสูบน้ำมัน(Hose) อยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่วซึมทั้งท่อน้ำมัน และ ท่อน้ำดับเพลิง	S-Safety	✓		
	2 ไม่มีน้ำมันตกค้างในถังรองแตรต่างๆ	E-สิ่งแวดล้อม	✓		
	3 วาล์วสูบน้ำดับเพลิง, ท่อไม่มีกีดขวางหรือรั่วไหลและดีเซลควบคุม	S-Security	✓		
	4 บั๊มน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	S-Safety	✓		
	5 บั๊มน้ำมันทางเรือ ไม่รั่วซึม มีสายดินเรียบร้อย	S-Safety	✓		
	6 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับเรือจัดเก็บตามมาตรฐาน	S-Safety	✓		
	7 อุปกรณ์ดับเพลิง และ สายดับเพลิงจัดวางเป็นระเบียบ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และ เพียงพอ	S-Safety & สภาพฉุกเฉิน	✓		
	8 อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดน้ำมัน ใช้งานได้ มีเพียงพอ อยู่ในบริเวณที่สะดวกในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุ	E-สิ่งแวดล้อม & สภาพฉุกเฉิน	✓		
	9 ไฟสัญญาณต่างๆ ทำงานตามปกติ ไฟส่องสว่างไม่ชำรุด	S-Safety	✓		
	สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือ เปียกน้ำ		✓		
	10 บ่อบำบัดสะอาด วาล์วก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำต้องปิดอยู่	E-สิ่งแวดล้อม	✓		
	11 พื้นที่โดยรอบสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีดินไม่ขึ้นบริเวณรั้ว โครงสร้าง หรือ ทำน้ำ และหญ้าตัดเรียบร้อย	S-Safety & E-สิ่งแวดล้อม	✓		
	12 รั้ว และ ประตู แข็งแรง ไม่ชำรุด ไม่มีร่องรอยการลักลอบเข้ามาบริเวณท่าโดยไม่ได้รับอนุญาต	S-Security	✓		
	13 บ้ายขึ้น และ แสดงสถานะชัดเจน ไม่หลุดลอก	S-Safety	✓		
	14 สถานะ PM ของ อุปกรณ์แต่ละชิ้น ยังไม่ครบกำหนด	S-Safety	✓		
ลานดัง	1 วาล์ว, ท่อ, หน้าแปลน อยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่วซึม ทั้งท่อน้ำมัน ท่อน้ำดับเพลิง และ ท่อฉีดโฟม	S-Safety	✓		
	2 ถังแตรน้ำมัน บั๊มน้ำมัน และ ท่อสำหรับแตรน้ำ อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่มีน้ำมันขังอยู่	E-สิ่งแวดล้อม	✓		
	3 อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานในลานดังเป็นไปตามมาตรฐาน สภาพสายดินเรียบร้อย	S-Safety	✓		
	5 บ่อตกไขมันภายในบ้นสะอาด ไม่พบเศษขยะภายในบ่อ	E-สิ่งแวดล้อม	✓		
	6 ไฟสัญญาณต่างๆ ทำงานตามปกติ ไฟส่องสว่างไม่ชำรุด	S-Safety	✓		
	สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือ เปียกน้ำ		✓		
	7 พื้นที่โดยรอบและรางระบายน้ำ สะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีดินไม่ขึ้นบริเวณกำแพงบัน โครงสร้าง หรือ ขอบคัน และหญ้าตัดเรียบร้อย ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานอยู่ในพื้นที่	S-Safety & H-health	✓		


พื้นที่	รายการตรวจ	หมวด	ผล		รายละเอียดที่พบ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	8 โครงสร้างบันไดข้ามบัน บันไดดังกล่าว อยู่ในสภาพดี ไม่มีสนิม ไม่สั่นคลอน กำแพงบันอยู่ในสภาพดี	S-Safety	✓		
	9 ปริมาณแก๊สที่บริเวณลานดัง ด้านล่าง ปกติ	S-Safety	✓		
	10 บ้ายซีบิง และ แสดงสถานะชัดเจน ไม่หลุดลอก	S-Safety	✓		
	11 สถานะ PM ของ อุปกรณ์แต่ละชิ้น ยังไม่ครบกำหนด	S-Safety	✓		
	12 Relief Vale รับ - จ่ายหน้าถังของทุกถัง จะต้องอยู่ในลักษณะ เปิดทุกตัวเสมอ เพื่อลดแรงดันในท่อรับ - จ่ายน้ำมันหากจำเป็น ต้องมีการปิดชั่วคราว จะต้องแจ้ง ผจก.คลังทราบทุกครั้ง	S-Safety	✓		
ทางเดิน	1 วาล์ว, ท่อ, หน้าแปลน อยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่วซึม ทั้งท่อน้ำดับเพลิง และ ท่อฉีดโฟม	S-Safety	✓		
	2 อุปกรณ์ดับเพลิง และ สายดับเพลิงจัดวางเป็นระเบียบ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และ เพียงพอ	S-Safety & สภาวะฉุกเฉิน	✓		
	3 บัมน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	S-Safety	✓		
	4 ไฟสัญญาณต่างๆ ทำงานตามปกติ ไฟส่องสว่างไม่ชำรุด สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือ เปียกน้ำ	S-Safety	✓		
	5 พื้นที่โดยรอบและวางระบายนํ้า สะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีต้นไม้อื่นขึ้นบริเวณกำแพงบัน โครงสร้าง หรือ ขอบถัง และหม้อต้มน้ำร้อน ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับงานอยู่ในพื้นที่	S-Safety & H-health	✓		
	6 รั้ว และ ประตู แข็งแรง ไม่ชำรุด ไม่มีร่องรอยการลักลอบเข้ามาบริเวณท่าโดยไม่ได้รับอนุญาต	S-Security	✓		
	8 บ้ายซีบิง และ แสดงสถานะชัดเจน ไม่หลุดลอก	S-Safety	✓		
	9 สถานะ PM ของ อุปกรณ์แต่ละชิ้น ยังไม่ครบกำหนด	S-Safety	✓		
	10 Oi Vale (Oil Interceptor Valve) ที่รอบกำแพงบัน 3 จุดและ วาล์ว ตัวสุดท้ายก่อนออกแม่น้ำ จุดจะต้องอยู่ในลักษณะ ปิดทุกตัวเสมอ หากจำเป็นต้องเปิดชั่วคราว ต้องแจ้ง ผจก. คลังทราบทุกครั้ง	S-Safety	✓		
	11 บั้มโฟม อยู่ในสภาพที่ดี สามารถพร้อมใช้งานได้	S-Safety	✓		
โรงบ่มจ่าย และ บั้ม B100	1 วาล์ว, ท่อ, หน้าแปลน อยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่วซึม ทั้งท่อน้ำมัน ท่อน้ำดับเพลิง และ ท่อฉีดโฟม	S-Safety	✓		
	2 บั้มจ่ายน้ำมัน&สารเติมแต่ง ไม่รั่วซึม มีสายดินเรียบร้อย	S-Safety	✓		
	3 บั้มลม ไม่มีคราบน้ำมัน ระดับน้ำมันเครื่องเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่มีลมรั่วซึม	S-Safety	✓		
	4 อุปกรณ์ดับเพลิง และ สายดับเพลิงจัดวางเป็นระเบียบ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และ เพียงพอ	S-Safety & สภาวะฉุกเฉิน	✓		
	5 ไฟสัญญาณต่างๆ ทำงานตามปกติ ไฟส่องสว่างไม่ชำรุด สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือ เปียกน้ำ	S-Safety	✓		

พื้นที่	รายการตรวจ	หมวด	ผล		รายละเอียดที่พบ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	6 พื้นที่โดยรอบและวางระบายนํ้า สะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีต้นไม้อื่นขึ้นบริเวณกำแพงบัน โครงสร้าง หรือ ขอบถัง และหม้อต้มน้ำร้อน ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับงานอยู่ในพื้นที่	S-Safety & H-health	✓		
	7 บ้ายซีบิง และ แสดงสถานะชัดเจน ไม่หลุดลอก	S-Safety	✓		
	8 สถานะ PM ของ อุปกรณ์แต่ละชิ้น ยังไม่ครบกำหนด	S-Safety	✓		
โรงจ่ายน้ำมัน	1 วาล์ว, ท่อ, หน้าแปลน อยู่ในสภาพดี ไม่มีการรั่วซึม ทั้งท่อน้ำมัน ท่อน้ำดับเพลิง และ ท่อฉีดโฟม	S-Safety	✓		
	2 มิเตอร์จ่าย วงจ่าย และ เครื่องวัดสารเติมแต่ง อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม		✓		
	3 ไฟสัญญาณต่างๆ ทำงานตามปกติ ไฟส่องสว่างไม่ชำรุด สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือ เปียกน้ำ	S-Safety	✓		
	4 อุปกรณ์ดับเพลิง และ สายดับเพลิงจัดวางเป็นระเบียบ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และ เพียงพอ	S-Safety & สภาวะฉุกเฉิน	✓		
	5 อุปกรณ์และนํ้ายาก็จัดคราบน้ำมัน ใช้งานได้ มีเพียงพอ อยู่ในบริเวณที่สะดวกในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุ	E-สิ่งแวดล้อม & สภาวะฉุกเฉิน	✓		
	6 ไฟสัญญาณต่างๆ ทำงานตามปกติ ไฟส่องสว่างไม่ชำรุด สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือ เปียกน้ำ	S-Safety	✓		
	7 พื้นที่โดยรอบและวางระบายนํ้า สะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีต้นไม้อื่นขึ้นบริเวณกำแพงบัน โครงสร้าง หรือ ขอบถัง และหม้อต้มน้ำร้อน ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับงานอยู่ในพื้นที่	S-Safety & H-health	✓		
	8 บ้ายซีบิง และ แสดงสถานะชัดเจน ไม่หลุดลอก	S-Safety	✓		
	9 สถานะ PM ของ อุปกรณ์แต่ละชิ้น ยังไม่ครบกำหนด	S-Safety	✓		
พนักงาน หรือ ผู้รับเหมาขณะปฏิบัติงานในเขตไวไฟ	1 กรณีมีการปฏิบัติงานในเขตไวไฟ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามกำหนด	S-Safety & H-health	✓		
	2 การจัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงาน มีการกันแยกพื้นที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการสั่น สะดุด หรือ ตกจากที่สูงได้ รวมถึงการกันแยกกันตรอยจากกระแสไฟฟ้า	S-Safety	✓		
	3 ได้รับอนุญาตในการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำ	S-Safety & H-health	✓		
	4 พนักงานผู้รับเหมา ได้รับการอบรมตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานที่ทำในพื้นที่	HSSE	✓		
	5 การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปตามนโยบาย HSSE	HSSE	✓		

ทบทวนโดย

วันที่

10/14/67

 แบบตรวจสอบสภาพถังน้ำมัน		เดือน <u>พฤศจิกายน</u> ปี <u>๒๕๖๗</u> ครั้งที่ <u>๑๗</u> วันที่ <u>๑๐/๑๑/๒๕๖๗</u>			
หน่วยงาน.....คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง.....รหัสหน่วยงาน..... 116200001.....		ประจำปี <u>๒๕๖๗</u>			
ลำดับ ที่	รายการ	หลักเกณฑ์การตรวจ	ผลการตรวจ		
			Y	N	N/A
1 โครงสร้างถัง					
1.1	ผนังถัง	ไม่พบสิ่งหลุดหล่นหรือการกัดกร่อนของสนิม	/		
1.2	รอยต่อผนังถัง	ไม่มีร่องรอยการรั่วซึม, ร้าว หรือพบความชื้นจากรอยเชื่อม	/		
1.3	บันได,ราวจับกันตก	ไม่พบสิ่งหลุดหล่นหรือการกัดกร่อนของสนิม ราวจับกันตกและด้านใต้ของพื้นบันได, โครงสร้างไม่เสียหาย	/		
1.4	หลังคาถัง	ไม่พบความเสียหายที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่นการกัดกร่อนของสนิมที่มากเกินใบหรือ รอยหลุมที่ผิดปกติบนหลังคาถัง	/		
2. ฐานรองถัง					
2.1	รูปทรงของขอบฐาน	รูปทรงและบริเวณขอบฐานยังคงเดิม	/		
2.1	พื้นขอบฐาน	ไม่พบร่องรอยการแตกร้าวหรือทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน	/		
		การระบายน้ำออกจากถังได้ดี	/		
2.3	การขึ้นน้ำ	ไม่พบร่องรอยการรั่วของน้ำบริเวณขอบถัง	/		
3. ส่วนต่อกับถัง					
3.1	วาล์ว	วาล์วสามารถใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดและไม่เป็นสนิม	/		
		วาล์วทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งานหรืออยู่ในลักษณะปิดจะต้องมีการล็อกด้วยแม่กุญแจ	/		
3.2	ช่องระบายอากาศ	ไม่พบสิ่งอุดตันจากแมลงหรือรังนกปีติระบบระบายอากาศ	/		
3.3	สายดิน	สายดินอยู่ในสภาพดี ไม่หลุดหรือ จุดต่อระหว่างตัวถังและสายดินไม่หลวม	/		
3.4	สายล่อฟ้า	ต้องอยู่ในสภาพดีไม่เป็นสนิมและจุดต่อสายล่อฟ้ากับถังจะต้องยึดติดจะไม่คลายตัว	/		
4. อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถัง					
4.1	ระบบ Cooling	ไม่มีการจุดติดจากขยะ, แมลงทำรัง หรือสาย Cooling เป็นสนิม	/		
4.2		ตัวยึดและ Support ระหว่างสายท่อไฟที่ถังจะต้องไม่หลวมและเป็นสนิม	/		
4.3	ระบบไฟดับเพลิง	สายไฟดับเพลิงจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่เป็นสนิม	/		
		วาล์วที่ถังจะต้องอยู่ในลักษณะเปิด	/		
		ตัวยึดและ Support ระหว่างสายท่อไฟที่ถังจะต้องไม่หลวมและเป็นสนิม	/		
5. อุปกรณ์ป้องกันการล้น					
5.1	High level alarm	สัญญาณแจ้งเตือนทำงานถูกต้อง	/		
6. FAST DRAIN					
6.1	ระบบ FAST DRAIN	ทดสอบการทำงานของ Fast drain	/		
		ตรวจสอบรอยรั่วซึมว่าปกติหรือไม่	/		
หมายเหตุ					

CHECKLIST



รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีกำจัดคราบน้ำมัน

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี สาขา ..แม่กลอง.....วันที่ ๑๐ / ๑๑ / ๒๕๖๗

ที่	รายการการตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ปริมาณ	จำนวน	
1	ทุ่นกักคราบน้ำมัน : BOOM			
	ชนิด Permanent Boom	150	<u>150</u>	
	ชนิด minimax 17" บูมอ่อน	240	<u>240</u>	
2	อุปกรณ์เก็บคราบน้ำมัน : SKIMMER			
	AQUA-GUARD DISC SKIMMER 15 HP	1	<u>1</u>	
3	แผ่นดูดซับน้ำมัน	200		
	ทางรถ	100	<u>100</u>	
	ทางเรือ	200	<u>200</u>	
4	เครื่องฉีดพ่นสารเคมี	1	<u>1</u>	
5	สารเคมีกำจัดคราบน้ำมัน : oil dispersant	80 ลิตร		
	nobile superdispersant -25 ถึงละ 19 ลิตร	80 ลิตร	<u>80</u>	
6	ถังเก็บกู้รองรับน้ำมัน	2 ถัง		

ผู้ปฏิบัติงาน 1. 

(.....)

วันที่ ๑๐ / ๑๑ / ๒๕๖๗

ผู้จัดการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง อ.น.ก. ปฐกษิต งาม
วันที่ ๑๐/๑๑/๒๕๖๗ตำแหน่ง อ.น.ก. ปฐกษิต งาม
วันที่ ๑๐/๑๑/๒๕๖๗

เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบไฟฉุกเฉิน



บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี สาขา Mk.
วันที่ 10 / 11 / 67

วันที่ 10, 11, ๑๓

[illegible]

1. [REDACTED]

YES = ปกติ
NO = ไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 10 / 11 / 67

ผู้จัดการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

วันที่ 10 / 11 / 67

ผู้จัดการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

อุปกรณ์แจ้งเตือนอันตราย (ไซเรนหมุนมือ)



บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี สาขา แม่แก้ว
วันที่ 10 / 11 / 62

วันที่ 10 / 11 / 65

[illegible]

សូមបញ្ជាក់ថា ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឹក្សាអប់រំ

YES = ปกติ
NO = ไม่ปกติ

ผู้ตรวจลง
วันที่ 10 / 11 / 62
ผู้จัดการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

PM CHECKLIST

อุปกรณ์อ่างล้างตาฉุกเฉิน



บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี สาขา PK

วันที่ 10 / 11 / 67

ที่	ขั้นตอนการตรวจเช็ค	NO.1		NO.2		หมายเหตุ
		Y	N	Y	N	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก ร้าว รอยน้ำรั่วซึม พร้อมใช้งานหรือไม่	/		/		
2	ติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่มั่นคง	/		/		
3	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าทางเข้าอ่างล้างตา	/		/		
4	สะอาด ไม่มีคราบสกปรก	/		/		
5	แรงดันน้ำพุ่งสูงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร	/		/		
6	มีการระบายน้ำทิ้งอย่างเหมาะสม	/		/		
7	มีการติดป้ายชี้ไปยังอุปกรณ์อย่างเห็นได้ชัดเจน	/		/		

ผู้ปฏิบัติงาน 1.

(.....)

YES = ปกติ

NO = ไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ ..

(.....)

วันที่ 10 / 11 / 67

ผู้จัดการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ภาคผนวก ข-6

รายงานการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเรือกับท่าเรือ





บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างเรือกับท่า

(Ship/Shore Safety Check-List - according to ISGOTT Sixth Edition)

Ship's Name : Bigsea 9	Issue Date : 29/12/2567	Port : PTG.Maeklong	Report No. 144 / 2567
---------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------

Instructions for completing the Ship/Shore Safety Checklist

Before completing the SSSCL, tanker and terminal representatives should read and understand the following instructions to ensure satisfactory completion. An effective application of the SSSCL will provide a basis for safe operations while the tanker is at terminal. It is important that each applicable part is completed as required to ensure this.

คำแนะนำในการกรอกรายการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ / ชายฝั่ง

ก่อนที่จะเรือเสร็จสิ้น SSSCL ตัวแทนเรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้ SSSCL อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ในขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันอยู่ท่าเรือ เป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้

1. Pre-arrival ก่อนเรือถึง
2. Checks after mooring การตรวจสอบหลังเทียบเรือ
3. Checks before transfer - the pre-transfer conference ตรวจสอบก่อนส่งสินค้า - การประชุมก่อนส่งสินค้า
4. The declaration รายการแจ้งทราบ
5. Summary of repetitive checks during and after transfer สรุปการตรวจสอบระหว่างสูบน้ำและหลังสูบน้ำ

1. Pre-arrival ก่อนเรือถึง

The tanker should complete part 1A (and 1B if using an IG system) and then forward a copy to the terminal for review before arrival, the terminal should complete part 2 and then similarly forward a copy to the tanker for review before arrival. On completion of the pre-arrival parts, if it is not possible to send a copy of the completed part to the tanker and/or terminal, then a message should be sent confirming the time and date of completion to the relevant party before arrival. If there are any outstanding issues not marked 'Yes' in the status box, this should be explained in this communication.

เรือบรรทุกน้ำมันควรทำส่วน 1A ให้เสร็จสมบูรณ์ (และ 1B หากใช้ระบบ IG) จากนั้นส่งต่อสำเนาไปยังท่าเพื่อตรวจสอบก่อนเดินทางมาถึง เมื่อส่วนเตรียมการเข้าท่าเสร็จสมบูรณ์หากไม่สามารถส่งสำเนาของส่วนที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังเรือบรรทุกน้ำมันและ / หรือท่าเรือได้ควรส่งข้อความยืนยันเวลาและวันที่เสร็จสิ้นไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางมาถึง หากมีปัญหาค้างอยู่ใด ๆ ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายควรได้รับการอธิบายไว้ในคำสื่อสารนี้

ISGOTT Checks after mooring Ship/Shore Safety Checklist

Part 1A. Tanker Checks Per-arrival เรือ : รายการตรวจสอบก่อนเรือถึง			
Item	Check	Status	Remark
1	Pre-arrival information is exchanged (5.5.21.2) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเรือและท่า	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	
2	International shore fire connection is available (5.5.19 4.3.1) ข้อต่อ International shore fire connection พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	
3	Transfer hoses are of suitable construction (18.2) ท่อยางและท่อรับน้ำมันอยู่ในสภาพดี ข้อต่ออย่างเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	
4	Terminal information booklet reviewed การทบทวนคู่มือข้อมูลท่าเรือ (15.2.2)	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	
5	Pre-berthing information is exchanged (21.3.22.3) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเรือและท่า ก่อนการเทียบท่า	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	
6	Pressure/vacuum valves and/or high velocity vents are operational (11.1.8) ระบบระบายอากาศในถังสินค้าพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	
7	Fixed and portable oxygen analyzers are operational (2.4) เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจน พร้อมใช้งาน	N / A	

2. Checks after mooring การตรวจสอบหลังเทียบเรือ

The tanker should complete part 3 and give a copy to the Terminal Representative as soon as possible, but no later than

a copy. This requires completion by ALL tankers.บุคลากรเรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรทำส่วน 5A ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมก่อนการเตรียมการขนถ่ายสินค้าแต่ละฝ่ายควรเก็บสำเนาไว้ สิ่งนี้ต้องทำให้เสร็จก่อนขนถ่ายสินค้าทั้งหมด If bulk chemicals are to be transferred, the tanker and terminal personnel should also complete the additional part 5B as part of the pre-transfer conference, and each should retain a copy (for further information, see ICS' Tanker Safety Guide: Chemicals).หากต้องขนย้ายสารเคมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่ประจำเรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรดำเนินการในส่วนเพิ่มเติม 5B ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมก่อนการเตรียมการส่งสินค้าแต่ละฝ่ายควรเก็บสำเนาไว้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือความปลอดภัยเรือบรรทุกน้ำมันของ ICS: สารเคมี) If bulk gases are to be transferred, the tanker and terminal personnel should also complete the additional part 5C as part of the pre-transfer conference, and each party should retain a copy (for further information, see ICS' Tanker Safety Guide: Liquefied Gas).หากมีการถ่ายโอนก๊าซจำนวนมากเจ้าหน้าที่ประจำเรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรดำเนินการส่วน 5C เพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ในส่วนของการประชุมก่อนการเตรียมการส่งสินค้าแต่ละฝ่ายควรเก็บสำเนาไว้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือความปลอดภัยเรือบรรทุกของ ICS: ก๊าซเหลว).หากมีการถ่ายโอนก๊าซจำนวนมากเจ้าหน้าที่ประจำเรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรดำเนินการส่วน 5C เพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ในส่วนของการประชุมก่อนการเตรียมการส่งสินค้าแต่ละฝ่ายควรเก็บสำเนาไว้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือความปลอดภัยเรือบรรทุกของ ICS: ก๊าซเหลว).The tanker and terminal personnel should discuss and agree the content of part 6 (Agreements), which summaries the detailed operational factors agreed at the pre-transfer conference. A reference copy for personnel on the tanker and in the terminal should be displayed at the relevant control stations.เจ้าหน้าที่เรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรหาหรือและตกลงเนื้อหาของส่วนที่ (ข้อตกลง) ซึ่งสรุปรายละเอียดปัจจัยการปฏิบัติงานที่ตกลงกันในการประชุมก่อนการเตรียมการขนถ่ายสินค้า ควรแสดงสำเนาอ้างอิงสำหรับบุคลากรบนเรือบรรทุกน้ำมันและในท่าเรือหรือสถานที่ควบคุมที่เกี่ยวข้อง Tanker personnel should also complete the additional pre-transfer checks for all tankers in part 7A immediately before beginning transfer operations.บุคลากรเรือบรรทุกน้ำมันควรทำการตรวจสอบก่อนการถ่ายโอนเพิ่มเติมสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหมดในส่วน 7A ทันทีก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการถ่ายโอนสินค้า

ISGOTT Checks after mooring Ship/Shore Safety Checklist

Date and time วันที่และเวลา... 29/12/2567 14.26 144 / 2567

Tanker ชื่อ... Bigsea 9

Port เมืองท่า... Samutsongkhram

Terminal ท่าเทียบ... PTG...Maeklong...

Product to be transferred สินค้า: ADO รับเข้า T.15 GSH รับเข้า T.12

Part 5A. Tanker and terminal: pre-transfer conference เรือและท่าเรือประชุมก่อนขนถ่ายสินค้า				
Item	Check	Tanker Status	Terminal Status	Remark
23	Tanker is ready to move at agreed notice period (9.11, 21.7.1.1, 22.5.) เรือพร้อมที่จะขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรของเรือเองในเวลาที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	N/A	ภายในเวลา.....15.....นาที
24	Effective tanker and terminal communications are established (21.1.1.21.1.2) ได้มีการตกลงเกี่ยวกับการช่องทางสื่อสารระหว่างเรือและท่า	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	VHF Ch : 13 / 72
25	Transfer equipment is in safe condition (isolated, drained and de-pressurized) (18.4.1) ท่อส่งสินค้า, ท่อยางและท่อรับน้ำมันอยู่ในสภาพดี มีการตัดแยก ถ่ายน้ำมันค้างท่อ และระบายแรงดันอย่างเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	
26	Operation supervision and watch keeping is adequate (7.9, 23.11) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	เรือ 3/15 คน ท่าเรือ 5 คน
27	There are sufficient personnel to deal with an emergency (9.11.2.23.11) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเพียงพอสำหรับเหตุฉุกเฉิน	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	เรือ 15 คน ท่าเรือ 5 คน
28	Smoking restrictions and designated smoking areas are established (4.10, 23.10) มีการตกลงข้อกำหนดในการสูบบุหรี่ และมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	N/A	เรือ Mess room ท่าเรือ ...N / A.....
29	Naked light restrictions are established (4.10.1) มีการตกลงสำหรับข้อห้ามในการใช้ไฟแสงสว่างที่ไม่มีฝาครอบ	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	

Part 6. Tanker and terminal: agreements pre-transfer เรือและท่าลงความเห็นร่วมกันก่อนขนถ่ายสินค้า				
Part 6 Item	Agreement	Details	Tanker status	Terminal status
51	Tanker maneuvering readiness ความพร้อมในการการออกจากท่าเรือบรรทุกน้ำมัน	Notice period (maximum) for full readiness to man oeuvre: 15 min ระยะเวลาการแจ้งเตือน (สูงสุด) สำหรับความพร้อมเต็มที่จะออกจากท่า: 15 นาที Period of disablement (if permitted): 15 min ระยะเวลาที่เรือสามารถออกจากท่าได้(ถ้าได้รับอนุญาต)		
52	Security protocols มาตรการด้านความมั่นคงได้มีการตกลง	Security level ระดับความปลอดภัย: 1 2-3 Local requirements ข้อกำหนดของท้องถิ่น: 1 2-3		
53	Effective tanker/terminal Communications ระบบการสื่อสารที่ใช้กัน	Primary system ระบบหลัก: VHF Ch.13 Backup system ระบบสำรอง: VHF Ch.72		
54	Operational supervision and watch keeping มีการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างเพียงพอทั้งบนเรือและท่าตลอดเวลา	Tanker เรือน้ำมัน: คน Terminal ท่าเรือ: 5 คน		
55	Dedicated smoking areas and naked lights restrictions ระบุห้องสูบบุหรี่ และข้อห้ามสำหรับไฟแสงสว่างที่ไม่มี	Tanker เรือน้ำมัน: Mess Room Terminal ท่าเรือ: N/A.....		
56	Maximum wind, current and sea/swell criteria or other environmental factors กำหนดความเร็วลมสูงสุดและลักษณะคลื่น ในระหว่างการปฏิบัติงานในกรณีต่อไปนี้หยุดสูบน้ำ ถอดท่อและนำเรือออกจากท่า	Stop cargo transfer หยุดการส่งสินค้า: 17 ..knots..... Disconnect ถอดท่อ: 25 ..knots..... Unberth ออกจากท่า: 35 ..knots.....		
57	Limits for cargo bunkers and Ballast handling ระบุข้อจำกัดของการสูบน้ำสินค้าและน้ำถ่วงเรือ	Maximum transfer rate : 640 m3 (อัตราการสูบน้ำสูงสุด) Topping off rates: ..640 m3...(อัตราการ topping สูงสุด) Maximum manifold pressure: 70 PSI (แรงดันสูงสุด) Cargo temperature: 45.0 C. (อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ในการสูบน้ำ)		
58	Pressure Gurge control มาตรการควบคุมแรงดัน	Minimum number of cargo tanks open:จำนวนถังบรรทุกขึ้นต่ำที่เปิด: Tank switching protocols:ขั้นตอนการเปลี่ยนถัง:..... Full load rate อัตราการไหลสินค้าสูงสุด:..640.....m3..Topping off rate:อัตราการเพิ่มเติม:.....m3 Closing time of automatic valves:เวลาปิดวาล์วอัตโนมัติ:.....		
59	Cargo transfer management procedures การจัดการเกี่ยวกับการสูบน้ำสินค้า	Action notice periods: 30 min ระยะเวลาแจ้งการดำเนินการ Transfer stop protocols: 10 min ขั้นตอนการหยุดส่งสินค้า		
60	Routine for regular checks on cargo transferred are agreed (23.7.2) มีการตกลง ระยะเวลาในการตรวจสอบการสูบน้ำสินค้า	Routine transferred quantity checks: 1 Hr การตรวจสอบปริมาณสินค้าตามปกติ		
61	Emergency signals and shutdown procedures are agreed (12.1.6.3, 18.5, 21.1.2)มีการตกลงสัญญาณฉุกเฉินและขั้นตอนการหยุดปฏิบัติงานฉุกเฉินทั้งของเรือและท่าได้มีการอธิบายและทำความเข้าใจแล้ว	Tanker เรือน้ำมัน:..... Terminal ท่าเรือ: 034-762938 / 089-9198019		
62	Tank venting system ระบบระบายอากาศ	Procedure: Auto / Manual กระบวนการ		

4. Declaration รายการแจ้งทราบ

When completed, each separate checklist part should be checked off and initialed by tanker personnel, terminal personnel, or both, in the relevant boxes on the declaration form. เมื่อเสร็จสิ้นรายการตรวจสอบแต่ละส่วนควรตรวจสอบและเริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่เรือน้ำมัน, บุคลากรท่าเรือหรือทั้งสองอย่างในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มประกาศ When all parts are addressed, tanker and terminal representatives should agree the interval at which they will undertake repetitive checks of items applicable to their responsibility from the SSSCL, and that could impact on the safety of the operation if not monitored. This interval should be noted in the declaration, after which the two representatives may agree to start operations and add their details. เมื่อทุกส่วนได้รับการแก้ไขตัวแทนเรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรตกลงช่วงเวลาที่จะดำเนินการตรวจสอบซ้ำของรายการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบจาก SSCL และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน หากไม่ได้รับการตรวจสอบ ควรสังเกตช่วงเวลานี้ในการประกาศหลังจากนั้นตัวแทนทั้งสองอาจตกลงที่จะเริ่มดำเนินการและเพิ่มรายละเอียดของพวกเขา

repetitive checks in part 8 at the agreed intervals. The record should be available for terminal personnel to review. เจ้าหน้าที่ประจำเรือบรรทุกน้ำมัน ควรทำการตรวจสอบซ้ำในส่วนที่ 8 ตามช่วงเวลาที่ตั้งกลงกัน ควรมีบันทึกไว้ให้เจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจสอบ The terminal personnel should complete the repetitive checks noted in part 9 at the agreed intervals. The record should be available for tanker personnel to review. เจ้าหน้าที่ปลายทางควรดำเนินการตรวจสอบซ้ำตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9 ตามช่วงเวลาที่ตั้งกลงกัน ควรมีการบันทึกไว้เพื่อให้บุคลากรประจำเรือบรรทุกตรวจสอบ The tanker and terminal personnel should provide a final copy of their parts 8 and 9 to the other when operations are completed. This will provide a basis for review of the operation and verification of checks undertaken. เจ้าหน้าที่ปลายทางควรดำเนินการตรวจสอบซ้ำตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9 ตามช่วงเวลาที่ตั้งกลงกัน ควรมีการบันทึกไว้เพื่อให้บุคลากรประจำเรือบรรทุกตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ประจำเรือบรรทุกน้ำมันและท่าเรือควรจัดเตรียมสำเนาสุดท้ายของชิ้นส่วน 8 และ 9 ให้กับอีกส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติการเสร็จสิ้น สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบการดำเนินการ

ISGOTT Checks during transfer Ship/Shore Safety checklist

Repetitive checks

Part 8. Tanker: repetitive checks during and after transfer เรือ: รายการตรวจสอบซ้ำขณะและหลังการขนถ่าย								
Interval time ช่วงเวลาที่ตกลง:2..... Hrs. (ชั่วโมง)								
Item ref	Check	Time 1140	Time 1340	Time 1500	Time	Time	Time	Remark
63	Inert gas system pressure and oxygen recording operational ระบบบันทึกแรงดันของก๊าซเฉื่อยและออกซิเจนพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
64	Inert gas system and all associated equipment are operational ระบบก๊าซเฉื่อยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
65	Mooring arrangement is effective การเทียบเรือและการขันเชือกปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
66	Access to and from the tanker is safe มีช่องทางขึ้นลงระหว่างเรือกับท่าที่ปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
67	Scuppers and save-alls are plugged ลูกดูดและถาดรองต่างๆ บนเรือมีการอุดแน่นและถาดรองน้ำมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
68	Extremal opening in superstructures are controlled ประตูที่เปิดออกนอกที่หักงอภัยมีการควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
69	Pump room ventilation is effective ระบบระบายอากาศในห้องปั๊มพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
70	Tanker is ready to move at agreed notice period เรือพร้อมที่จะขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรของเรือเองในเวลาที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
71	Fendering is effective เชื้อเทียบกับยางกันกระแทกได้พอดี อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
72	Communications are effective ช่องทางสื่อสารระหว่างเรือกับท่าสามารถใช้งานได้	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
73	Supervision and watch keeping is adequate มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
74	Sufficient personnel are available to deal with an Emergency มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเพียงพอสำหรับเหตุฉุกเฉิน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
75	Smoking restrictions and designated smoking areas are complied with มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่ที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	

93	Control of electrical devices and equipment in hazardous zones is complied มีการควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในโซนอันตราย	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
94	Emergency response Preparedness is satisfactory มีการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
95	Electrical insulation of the tanker/terminal interface is effective มีระบบป้องกันการถ่ายประจุไฟฟ้าระหว่างเรือกับท่าที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
96	Tank venting system and closed operation procedures are as agreed ระบบระบายอากาศและขั้นตอนการทำงานระบบปิดได้มีการตกลงกัน	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> YES	
initials เซ็นชื่อ								

หมายเหตุ (Note) : 1. จัดทำเมื่อเรือเทียบท่า และถ้าทางท่า มีแบบฟอร์มนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มของทางท่า

(Shall be applied when ship berth at port and if port have this form, shall use port form)

2. เก็บรักษาเอกสารไว้ 1 ปี (To be kept for 1 years)

90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (10310)

90 CW TOWER A (33 ro Floor), Ratchadaphisek Road, Huekwang, Bangkok, Thailand (10310)

TEL.0 2168 3377 , 0 2168 3388 FAX : 0 2168 3379 , 0 216 3389

116100001-FM-013 Rev.04



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เรียน นายเรือ : Bigsea 9

วันที่ 29/12/2567

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย

ด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใด ๆ อย่างปลอดภัยของทางคลังน้ำมัน ท่านในฐานะนายเรือท่านหนึ่ง ที่ได้นำเรือมาเทียบท่าของทางคลัง ฯ เพื่อปฏิบัติการสูบน้ำดิบจากทางคลัง ฯ ขอทำความเข้าใจไว้เสียแต่ที่แรกเลยว่า บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางคลัง ฯ มีโอกาสที่จะได้รับความกระทบกระเทือนและเสียหายขึ้นได้หากเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากเรือของท่านดังนั้นเพื่อเป็นมาตรการหรือข้อบังคับเชิงป้องกัน ทางคลัง ฯ ประารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ และความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด ซึ่งระบุไว้ใน " รายการตรวจสอบความปลอดภัยบนเรือ (บรรทุกน้ำมัน) และบนบก " ก่อนที่การปฏิบัติการใด ๆ ร่วมกันจะเริ่มขึ้น

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติและยอมรับโดยทั่วไปของเรือและอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่แล้ว ทางคลัง ฯ คาดหวังเป็นอย่างมากว่าท่าน และผู้ได้บังคับบัญชาของท่านได้ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด ในข้อปฏิบัติดังกล่าวตลอดเวลาที่เรือของท่านเทียบท่าของทางคลัง ฯ ในส่วนของทางคลัง ฯ ก็พร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันกับท่านในลักษณะอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุถึงความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้เป็นที่มั่นใจของทางคลัง ฯ ว่าท่านได้ทำตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ฉะนั้น ก่อนที่การปฏิบัติงานจะเริ่มขึ้น (และอาจจะมีหลังจากนั้นเป็นครั้งคราว) ทางคลัง ฯ จะมีเจ้าหน้าที่ ฯ (นายท่า) ไปตรวจสอบเรือของท่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่ประจำการบนเรือ การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบปกติ ได้แก่ บริเวณปลาระวงสินค้า ห้องพักอาศัย ห้องเครื่องยนต์ ห้องสูบน้ำ หรือบริเวณอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม จะแจ้งท่านหรือเจ้าหน้าที่ประจำการของท่านให้ทราบทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง หากพบอีกว่าการดำเนินการแก้ไขนั้น ๆ ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาอันควรแล้ว ทางคลัง ฯ จะมีมาตรการซึ่งพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นมาใช้ และทางคลัง ฯ จะแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ในทำนองเดียวกัน หากทางเรือพบว่าเจ้าหน้าที่ของทางคลัง ฯ ได้ละเมิดหรือละเลยต่อข้อปฏิบัติเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่หน้าท่าหรือบนเรือก็ตาม โปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของทางคลัง ฯ ทันที ถ้าทางเรือเห็นว่าการละเมิดใด ๆ มีผลต่อความปลอดภัยของทางเรือ ไม่ว่าจะเกิดจากเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของทางคลัง ฯ แล้ว ทางเรือมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะหยุดการ (สูบน้ำ) ทันที หรือติดต่อผู้มีอำนาจของคลัง ฯ ที่ประจำการอยู่โดยวิทยุติดต่อที่จัดไว้ให้บนเรือ

เมื่อไรก็ตาม หากเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการละเลยไม่เอาใจใส่ หรือไม่คำนึงถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรือลำใดก็ตาม ทางคลัง ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งการให้หยุดการปฏิบัติการใด ๆ ทั้งหมดและสั่งการให้เรือออกจากหน้าท่า พร้อมกันนั้นจะมีมาตรการที่เหมาะสมต่อผู้เช่าเรือ หรือเจ้าของเรือที่เกี่ยวข้องต่อไป

โปรดลงนามเพื่อรับทราบข้อความข้างต้น

[Signature]

เวลา : 11.30

CC : Ship

ในนามบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

[Signature]

เวลา : 11.30



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เรียน นายเรือ : Bigsea 9

วันที่ 29/12/2567

ข่าวสารและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

นอกเหนือจาก "รายการตรวจความปลอดภัยบนเรือ (บรรทุกน้ำมัน) และบนบก" ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว ยังมีข้อปฏิบัติบางประการที่ทางคลังฯ ใคร่ขอให้ทางเรือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกันตลอด

- อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ทุกตัวต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นต้นว่า สายน้ำดับเพลิงฉีดน้ำตลอดเวลอย่างน้อย 1 เส้น และอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 1 ชุด ประจำไว้ที่ท่อสูบน้ำ
 - การสูบน้ำบนเรือ ได้ถูกควบคุมและอนุญาตเฉพาะภายใน "ห้องที่สูบน้ำได้" เท่านั้น ห้ามสูบน้ำภายนอกห้องนี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบ ๆ เรือ ปากระวาง บริเวณหน้าท่าหรือภายในรั้วของคลังฯ ยกเว้นสถานที่ที่ทางคลังฯ จัดไว้ให้สูบน้ำได้เท่านั้นขอห้ามเรื่องการสูบน้ำที่ร่วมไปถึง การห้ามพกพาไม้ขีดไฟ ไฟแช็กภายในคลังฯ อีกด้วย
 - การสร้างมลภาวะให้เสี่ยงโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันด้วยแล้วมาตรการต่างๆที่จะป้องกันคราบน้ำมันตกลงแม่น้ำถือเป็นสิ่งที่จำเป็น พร้อมกันนั้นการเปิดปิด Sea Valve ทางเรือจะต้องคอยควบคุมด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วย
 - ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจะต้องห้ามขึ้นเรือโดยเด็ดขาด เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ทราบกฎระเบียบของทางคลังฯ ดีพอจึงมีโอกาสก่อเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ และหากอยู่บนเรือจะต้องให้ออกจากเรือทันที ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนี้มักจะมาจากเรือเล็กซึ่งทางคลังฯ ลงความเห็นว่าการรับรู้เห็นจากลูกเรือ ดังนั้นทางคลังฯ ขอให้ทางเรือจัดยามปากระวางคอยตรวจตราดูแลเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านี้ด้วย
 - การที่เรืออื่นแล่นเฉียดเข้าใกล้เรือที่เทียบท่า ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งและเป็นข้อห้ามโดยกฎของกรมเจ้าท่าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในขณะที่เทียบท่าทางเรือต้องคอยสังเกต หากคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยของทางเรือ ทางเรือจะต้องหยุดการสูบน้ำ (หรือถ่วงน้ำเรือ) และปิดวาล์วประจำถังวาล์วสูบน้ำและวาล์วอื่น ๆ ในขณะเดียวกันจะต้องส่งสัญญาณหวุดหรือเสียงสัญญาณเตือนภัยที่แสดงถึงว่าอยู่ในสถานะอันตราย
 - การขัดข้องของเครื่องยนต์ การที่ทางเรือไม่สามารถออกจากท่าได้ในเวลาที่สมควรหลังจากที่ได้รับการร้องขอแล้วถือเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน รวมทั้งการซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในเรือขณะที่เรือเทียบที่หน้าท่า ทางเรือจะต้องแจ้งทางคลังฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อทางคลังฯ อนุญาตจึงจะสามารถทำการซ่อมแซมได้โดยยึดถือข้อกำหนดในด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นมาตรฐาน และรวมถึงการซ่อมทำอื่น ๆ ภายในเรือด้วยเช่นกัน
 - โทรศัพท์ติดต่อกับทางเรือมีข้อสงสัยหรือข้อขัดถามใด ๆ สามารถโทรศัพท์ติดต่อบุคคลของทางคลังฯ ที่เกี่ยวข้องกับทางเรือ หรือติดต่อโดยทางวิทยุสื่อสารที่จัดไว้ให้บนเรือ
 - ห้ามนำสิ่งของหรือขนถ่ายสินค้าขณะทำการสูบน้ำผลิตภัณฑ์ขึ้นฝั่ง
- โปรดลงนามเพื่อรับทราบข้อปฏิบัติข้างต้นว่าทางเรือได้ทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในนามบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เวลา :

นายเรือ

CC : Ship

เวลา : 11.30

คลังน้ำมัน



PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Ballast / Deballast Declaration

I, the undersigned ข้าพเจ้า นาย [REDACTED] ผู้ลงนามท้ายเอกสารนี้

Commanding the vessel เป็นผู้ควบคุมเรือ Bigsea 9

Belonging to ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทเรือชื่อ BIGSEA CO.,LTD.

Declare that the tanks containing ballast on board my vessel will be discharged to the river

whilst berthed at the PT MAEKLONG Depot. Contain water which is clean and free from

pollution. ขอประกาศว่า น้ำที่สูบน้ำออกจากเรือลงแม่น้ำในระหว่างที่เรือจอดอยู่ในท่าของ

คลังน้ำมัน PT แม่กลองแห่งนี้ เป็นน้ำที่สะอาด และปราศจากมลพิษ

If however in the event of these tanks causing a pollution when discharged overboard,

I accept full responsibility for all the consequences.

แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดมลพิษในขณะที่สูบน้ำดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอยอมรับ และจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

Signed :

[REDACTED]
Master / Chief Officer

Date : 29/12/2567

Time : 11.30



PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

คำเตือน

WARNING

ในขณะที่เรือเทียบท่า ห้ามสูบบุหรี่บนเรือ นอกจากในท้องที่ได้ทำการตกลงกันระหว่างทางเรือ และนายท่า และเมื่ออนุญาตให้สูบบุหรี่บนเรือส่งน้ำมันขณะเทียบท่า

SMOKING IS STRICTLY PROHIBITED ON THE TANKER BERTH, AND ON BOARD VESSELS ALONGSIDE EXCEPT IN THOSE ENCLOSED SPACES ABOARD SHIP SPECIFICALLY DESIGNATED BY THE MASTER AND AGREED BY THE SHELL LOADING MASTER AS "SMOKING AREAS ". SMOKING IS NOT PERMITTED ON BOARD BUNKER BARGES WHILST ALONGSIDE THE TERMINAL. PTG.Maeklong

THESE ARE LOCATED

(A) Mess Room

(B) Smoking Room

(C) -

หากตรวจพบว่าการฝ่าฝืนกฎ นายท่ามีสิทธิที่จะหยุดการสูบบุหรี่ และให้เรือออกจากท่า จนกว่าการสอบสวนจะเรียบร้อย และได้รับหนังสือยืนยันจากนายเรือไว้เป็นหลักฐาน

FAILURE TO COMPLY WITH THIS REGULATION CAN INVOLVE CESSATION OF OPERATIONS AND UNBERTHING PENDING COMPLETE INVESTIGATION AND RECEIPT OF WRITTEN ASSURANCE FROM THE MASTER THAT EFFECTIVE CONTROLS HAVE BEEN ESTABLISHED.

คลังขอสงวนสิทธิที่จะห้ามการสูบบุหรี่ในทุกเวลา, ทุกสถานที่, หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่า ในระหว่างการปฏิบัติงาน

THE TERMINAL MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT IN UNUSUAL CIRCUMSTANCES TO PROHIBIT SMOKING AT ANY TIME, IN ANY PLACE ON OR ADJACENT TO THE TERMINAL JETTIES DURING OPERATIONS.

MT Bigsea 9

MT BIGSEA 9

Signed

For Ship

Date :

29/12/2567

Signed

For Terminal

Time :

11.30

116100001-FM-015 Rev.03

CC : Ship



PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

SMOKING AREA

Smoking is permitted inside this space provided that doors and ports remain closed

Date : 29/12/2567 Time : 11-30

M / T : Bigsea 9

Signed for Ship :

Signed for Terminal :

Please note that under no circumstances are matches or lighters to be carried within the Terminal Area or on the vessel's deck by ship's crew or visitors

Emergency Signals

IN CASE OF FIRE DO NOT HESITATE TO RAISE THE ALARM

TERMINAL FIRE ALARM

The terminal fire alarm signal is a continuous sounding of the general alarm system.

ONSHORE ALARM MAY BE RAISED BY ACTIVATING ONE OF THE BREAK GLASS FIRE ALARMS SITUATED AT NUMEROUS POINTS THROUGHOUT THE TERMINAL

ภาคผนวก ข-7

เอกสารทดสอบความดันท่อสุบยางและท่อลำเลียงเหล็ก





PTG ENERGY PUBLIC COMPANY SSK



Project : PTG-SSK PM 2024

Contractor : DRK.Engineering & Service Ltd.,Part

Date 11/10/2024



Prepared by :		Approved by :	
Date :		Date :	



CHECK SHEET FOR PM WORKS




Owner : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่

Contractor : DRK.Engineering & Service LTD.,Part

Ref. Job spec No. : JS-M-013	Description : Hoist-Test	PRODUCT 2 2 Ton	Page No.: 1/1
Location : Jetty SSK	PM. Date : 11/10/2024	Next PM. : 1/4/2025	Frequency : 2 Time/Year

ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ชำรุด	รื้อ	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค Manualchain Hoist & Pneumaticchain Hoist					ADO
1	ลิ้นก้านตะขอ (Hook)	√	-	-	
2	สภาพของเฟือง	√	-	-	
3	ตะขอของโครงสร้าง	√	-	-	
4	ตะขอของ Hoist	√	-	-	
5	สภาพโซ่ยก	√	-	-	
6	โซ่ดึงแคร่	√	-	-	
7	ลูกกลิ้ง (Roller) และ เพลา	√	-	-	
8	ทดสอบยกน้ำหนัก 1.5 เท่า ของน้ำหนักใช้งานสูงสุด	√	-	-	700 kg.
9	พ้นสปีดน้ำหนัทดสอบ และวันที่ทดสอบครั้งต่อไป	√	-	-	ตาม Report
10	หยอดน้ำมันหล่อลื่น จาระบี ทุก ๆ จุดหมุน	√	-	-	
รายการตรวจเช็ค Pneumaticchain Hoist					
1	สภาพท่อลมจ่าย	-	-	-	
2	การรั่วของลม	-	-	-	
3	การควบคุมของ Valve ขณะมี Load ขึ้น - ลง	-	-	-	
4	ระดับน้ำมันภายในชุด Air service unit	-	-	-	
5	ระดับน้ำมันภายในชุด Spocket ขับ โซ่	-	-	-	

Note : -





CHECK SHEET FOR PM WORKS



Owner : พิธิจิ เอ็นเนอร์ยี

Contractor : DRK.Engineering & Service LTD.,Part

Ref. Job spec No. : JS-M-013	Description : Hoist-Test	PRODUCT 4 2 Ton	Page No.: 1/1
Location : Jetty SSK	PM. Date : 11/4/2024	Next PM. : 1/4/2025	Frequency : 2 Time/Year

ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ชำรุด	รื้อ	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค Manualchain Hoist & Pneumaticchain Hoist					MOGAS
1	ลิ้นก้านตะขอ (Hook)	✓	-	-	
2	สภาพของเฟือง	✓	-	-	
3	ตะขอของโครงสร้าง	✓	-	-	
4	ตะขอของ Hoist	✓	-	-	
5	สภาพโซ่ยก	✓	-	-	
6	โซ่ดึงแคร่	✓	-	-	
7	ลูกกลิ้ง (Roller) และ เพลา	✓	-	-	
8	ทดสอบยกน้ำหนัก 1.5 เท่า ของน้ำหนักใช้งานสูงสุด	✓	-	-	700 kg.
9	พ้นสปีดน้ำหนักทดสอบ และวันที่ทดสอบครั้งต่อไป	✓	-	-	ตาม Report
10	หยอดน้ำมันหล่อลื่น จาระบี ทุก ๆ จุดหมุน	✓	-	-	
รายการตรวจเช็ค Pneumaticchain Hoist					
1	สภาพท่อลมจ่าย	-	-	-	
2	การรั่วของลม	-	-	-	
3	การควบคุมของ Valve ขณะมี Load ขึ้น - ลง	-	-	-	
4	ระดับน้ำมันภายในชุด Air service unit	-	-	-	
5	ระดับน้ำมันภายในชุด Spocket ขับ โซ่	-	-	-	

Note : -





CHECK SHEET FOR PM WORKS



Owner : พิทีจี เอ็นเนอร์ยี

Contractor : DRK.Engineering & Service LTD.,Part

Ref. Job spec No. : JS-M-013	Description : Hoist-Test	PRODUCT 5 2 Ton	Page No.: 1/1
Location : Jetty SSK	PM. Date : 11/10/2024	Next PM. : 1/4/2025	Frequency : 2 Time/Year

ลำดับที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ชำรุด	รื้อ	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค Manualchain Hoist & Pneumaticchain Hoist					รอกสะพาน
1	ลิ้นก้นตะขอ (Hook)	✓	-	-	
2	สภาพของเฟือง	✓	-	-	
3	ตะขอของโครงสร้าง	✓	-	-	
4	ตะขอของ Hoist	✓	-	-	
5	สภาพโซ่ยก	✓	-	-	
6	โซ่ดึงแคร่	✓	-	-	
7	ลูกกลิ้ง (Roller) และ เพลา	-	-	-	
8	ทดสอบยกน้ำหนัก 1.5 เท่า ของน้ำหนักใช้งานสูงสุด	✓	-	-	700 kg.
9	พ่นสีบอกน้ำหนักทดสอบ และวันที่ทดสอบครั้งต่อไป	✓	-	-	ตาม Report
10	หยอดน้ำมันหล่อลื่น จาระบี ทุก ๆ จุดหมุน	✓	-	-	
รายการตรวจเช็ค Pneumaticchain Hoist					
1	สภาพท่อลมจ่าย	-	-	-	
2	การรั่วของลม	-	-	-	
3	การควบคุมของ Valve ขณะมี Load ขึ้น - ลง	-	-	-	
4	ระดับน้ำมันภายในชุด Air service unit	-	-	-	
5	ระดับน้ำมันภายในชุด Spocket ขับ โซ่	-	-	-	

Note : -





DRK.Engineering And Services Ltd.,Part.

Project : PM. PTG-SSK 2024

Location : PTG SSK

Client : PTG Energy Public Company Limited.

Contract: DRK Engineering And Services Ltd.,Part.

PROJECT PHOTOGRAPHS





DRK.Engineering And Services Ltd.,Part.

Project : PM. PTG-SSK 2024

Location : PTG SSK

Client : PTG Energy Public Company Limited.

Contract: DRK Engineering And Services Ltd.,Part.

PROJECT PHOTOGRAPHS





INSULATION FLANGE TESTING

Date.11/10/2024

LOCATION: JETTY		DEPOT: PTG SSK		NEXT PM: 04/2025	
EQUIPMENT NUMBER Diccharge		EQUIPMENT NUMBER To Tank T.10,T.11		EQUIPMENT NUMBER To Tank T.6,T.12,T.13	
PRODUCT ADO		PRODUCT ULR		PRODUCT	
PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input checked="" type="checkbox"/> 8"		PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input checked="" type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"		PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"	
OK CL RE TEST PROCEDER		OK CL RE TEST PROCEDER		OK CL RE TEST PROCEDER	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = 0.02 MΩ		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = 0.10MΩ		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = 0 Mโอมห์	
NOTE: ค่าเดิมที่ทำการวัดได้เมื่อ 04/2024 = 0.46 เมกกะโอมห์		NOTE: ค่าเดิมที่ทำการวัดได้เมื่อ 04/2024 = 2.66 เมกกะโอมห์		NOTE:	
EQUIPMENT NUMBER Loading		EQUIPMENT NUMBER Diccharge		EQUIPMENT NUMBER	
PRODUCT ADO		PRODUCT ADO		PRODUCT	
PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"		PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"		PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"	
OK CL RE TEST PROCEDER		OK CL RE TEST PROCEDER		OK CL RE TEST PROCEDER	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = 9 Mโอมห์		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = 1 M โอมห์		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = mA	
NOTE:		NOTE:		NOTE	
EQUIPMENT NUMBER		EQUIPMENT NUMBER		EQUIPMENT NUMBER	
PRODUCT		PRODUCT		PRODUCT	
PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"		PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"		PIPE SIZE <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 8"	
OK CL RE TEST PROCEDER		OK CL RE TEST PROCEDER		OK CL RE TEST PROCEDER	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพทั่วไปจนวนไม่มีรอยฉีกขาด	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คราบสกปรกบริเวณ BOLT, SLEEVE	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สภาพน็อตทุกตัวต้องขันแน่น	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = mA		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = mA		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ค่าความเบี่ยงจนวน = mA	
NOTE:		NOTE:		NOTE:	

OK = ปกติ CL = ทำความสะอาด RE = ซ่อม/เปลี่ยน

Asset Ower PT

DATE:



DRK.Engineering And Services Ltd.,Part.

Project : PM. PTG-SSK 2024

Location : PTG SSK


Client : PTG Energy Public Company Limited.

Contract: DRK Engineering And Services Ltd.,Part.


PROJECT PHOTOGRAPHS

Insulation Flange Test

ADO Pipeline



MOGAS Pipeline





Ref.job spec.no.:	js-m-008	Description:	Hose	Page No:	1
Location:	PTG SSK	Pm Date:	11/10/2024		

HOSE HYDROSTATIC TEST REPORT

Client:	PTG SSK	Std.Pressure Gauge No.:		Range:	0-230 Psi
Service By:	DRK. Eng	Std.Tape No.:		Range:	30.m.
Pressure Dest:	150 psi				

[illegible]



DRK.Engineering And Services Ltd.,Part.



Project : PM. PTG-SSK 2024

Location : PTG SSK

Client : PTG Energy Public Company Limited.

Contract: DRK Engineering And Services Ltd.,Part.

PROJECT PHOTOGRAPHS



ภาคผนวก ข-8

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



PM CHECKLIST

เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องปั้นไฟ



บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี สาขา

เลขที่ 6

วันที่ 16 / 12 / 67

ที่	ขั้นตอนการตรวจเช็ค	NO 1		หมายเหตุ
		Y	N	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำว่ามีน้ำหรือไม่ ถ้าไม่มีน้ำให้ทำการเติมน้ำทันที	/		
3	ตรวจเช็คคาน้ำกลั่นในเบตเตอร์จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด	/		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับไม้วัดที่กำหนด	/		
5	ตรวจเช็คสภาพสายพานจะต้องไม่ตึง-หย่อน และมีสภาพพร้อมใช้งาน	/		
6	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ	/		
7	ทดสอบการทำงานของเครื่องโดยการสตาร์ท และฟังเสียงผิดปกติ	/		
8	ตรวจเช็ค VOLTAGE ให้ได้ 220 V และ 380 V ทุกเฟสขณะสตาร์ท	/		
9	ตรวจเช็คความถี่ 50 CYCLE ขณะสตาร์ทเครื่อง	/		
10	ตรวจเช็คอุณหภูมิ และระบบความร้อนระหว่าง 75-90 องศา	/		
11	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันจากหม้อน้ำ เมื่อครบ 500 ชม. ทำงานของเครื่อง หรือทุก 1 ปี	/		
12	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เมื่อครบ 200 ชม. ทำงานของเครื่อง หรือทุก 1 ปี	/		
13	เปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ำมันเครื่อง เมื่อครบ 200 ชม. ทำงานของเครื่อง หรือทุก 1 ปี	/		
14	เปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบ 200 ชม. ทำงานของเครื่อง หรือทุก 1 ปี	/		
15	เปลี่ยนถ่ายไส้กรองอากาศ เมื่อครบ 200 ชม. ทำงานของเครื่อง หรือทุก 1 ปี	/		
16	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับป้ายแสดงสถานะ	/		

ผู้ปฏิบัติงาน 1

ผู้ตรวจสอบ

YES = ปกติ

NO = ไม่ปกติ

วันที่ 16 / 12 / 67

ผู้จัดการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ภาคผนวก ข-9

คู่มือการปฏิบัติงานในการดูแลระบบ DAF





แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี

ประจำปี
.....2567.....

แก้ไขครั้งที่
.....2/67.....

หน้า
.....5.....

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์		แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน																																																							
		มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
38.Fix Monitor	แผน																																																								
No.1-25	ปฏิบัติ																																																								
39.Diapharagm Pump	แผน																																																								
No.1-2	ปฏิบัติ																																																								
40.Tank B-100	แผน																																																								
No.1-5	ปฏิบัติ																																																								
41.ถังบรรจุสารเติมแต่ง	แผน																																																								
No.1-4	ปฏิบัติ																																																								
42.มอเตอร์ปั้มGx-3 แบบเคลื่อนที่	แผน																																																								
No.1	ปฏิบัติ																																																								
43.Roper pump แบบเคลื่อนที่	แผน																																																								
No.1	ปฏิบัติ																																																								
44. มอเตอร์ปั้มน้ำ Office	แผน																																																								
No.1	ปฏิบัติ																																																								
45.มอเตอร์ปั้มน้ำใต้แท่งค้ประปา	แผน																																																								
No.1	ปฏิบัติ																																																								
46.มอเตอร์ปั้มน้ำ บ้านพัก	แผน																																																								
No.1	ปฏิบัติ																																																								
47. มอเตอร์ปั้มน้ำบำบัดน้ำเสีย	แผน																																																								
No.1	ปฏิบัติ																																																								
ลงนามผู้จัดทำ		ลงนามผู้ทบทวน																ลงนามผู้อนุมัติ																																							
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง		หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ																ผู้จัดการคลัง																																							

หมายเหตุ A = ปกติ B = ชำรุด แจ้งซ่อม C = ชำรุด และซ่อมทันที

ภาคผนวก ข-10
แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี 2567





แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี

ประจำปี
.....2567.....

แก้ไขครั้งที่
.....2/67.....

หน้า
.....1.....

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Accuload-ADO No.1-2-3-4	แผน							X																																							
	ปฏิบัติ							A																																							
2.Lc Meter No.5-12	แผน							X																																							
	ปฏิบัติ							A																																							
3.Loading Arm No.1-12	แผน							X																																							
	ปฏิบัติ							A																																							
4.Additive Injector No.1-4 -11-12	แผน								X																																						
	ปฏิบัติ								A																																						
5.มอเตอร์ปั๊มจ่าย Gould Pumps No.1-12	แผน											X																																			
	ปฏิบัติ											A																																			
6.มอเตอร์ปั๊ม Gx-3 B-100 No.1	แผน											X																																			
	ปฏิบัติ											A																																			
7.มอเตอร์ปั๊มสาร No.1-4	แผน												X																																		
	ปฏิบัติ												A																																		
8.มอเตอร์ปั๊มน้ำมันทางรถ No.1-2-3	แผน				X																																										
	ปฏิบัติ				A																																										

ลงนามผู้จัดทำ	ลงนามผู้ทบทวน	ลงนามผู้อนุมัติ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง	หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ	ผู้จัดการคลัง

หมายเหตุ A = ปกติ B = ขาดู แจ้งซ่อม C = ขาดู และซ่อมทันที



แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี


ประจำปี
.....2567.....

แก้ไขครั้งที่
.....2/67.....

หน้า
.....2.....

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์		แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน																																																											
		มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
9.มอเตอร์ปั๊มจ่ายทางเรือ 6"	แผน						X																																																						
	ปฏิบัติ						A																																																						
10.มอเตอร์ปั๊มจ่ายทางเรือ 8"	แผน						X																																																						
	ปฏิบัติ						A																																																						
11.ปั๊มลม	แผน			X																																																									
	ปฏิบัติ			A																																																									
12.เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง	แผน														X																																														
	ปฏิบัติ														A																																														
13.ระบบไฟดับเพลิง	แผน						X																																																						
	ปฏิบัติ						A																																																						
14.JOCKY PUMP	แผน														X																																														
	ปฏิบัติ														A																																														
15.เครื่องปั่นไฟ	แผน																		X																																										
	ปฏิบัติ															A																																													
16.Wind Speed	แผน									X																																																			
	ปฏิบัติ									A																																																			
17.มอเตอร์ปั๊ม/ถังน้ำบาดาล	แผน						X																																																						
	ปฏิบัติ						A																																																						
ลงนามผู้จัดทำ																																																													
ลงนามผู้ทบทวน																																																													
ลงนามผู้อนุมัติ																																																													
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง																																																													
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ																																																													
ผู้จัดทำ																																																													

หมายเหตุ A = ปกติ B = ชำรุด แข็งแรง C = ชำรุด และซ่อมทันที



ประจำปี
.....2567.....

แก้ไขครั้งที่
.....2/67.....

หน้า
.....3.....

[illegible]

หมายเหตุ A = ปกติ B = ขำรุด แฉ่งซ่อม C = ขำรุด และซ่อมทันที



ประจำปี
.....2567.....

แก้ไขครั้งที่
.....2/67.....

หน้า 4

[illegible]

หมายเหตุ A = ปกติ B = ชำรุด แจ้งซ่อม C = ชำรุด และซ่อมทันที



แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี

ประจำปี
.....2567.....

แก้ไขครั้งที่
.....2/67.....

หน้า
.....5.....

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์		แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน																																																						
		มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
38.Fix Monitor	แผน																																																							
No.1-25	ปฏิบัติ																																																							
39.Diaphragm Pump	แผน																																																							
No.1-2	ปฏิบัติ																																																							
40.Tank B-100	แผน																																																							
No.1-5	ปฏิบัติ																																																							
41.ถังบรรจุสารเติมแต่ง	แผน																																																							
No.1-4	ปฏิบัติ																																																							
42.มอเตอร์ปั้มGX-3 แบบเคลื่อนที่	แผน																																																							
No.1	ปฏิบัติ																																																							
43.Roper pump แบบเคลื่อนที่	แผน																																																							
No.1	ปฏิบัติ																																																							
44. มอเตอร์ปั้มน้ำ Office	แผน																																																							
No.1	ปฏิบัติ																																																							
45.มอเตอร์ปั้มน้ำใต้แท้งค์ประปา	แผน																																																							
No.1	ปฏิบัติ																																																							
46.มอเตอร์ปั้มน้ำ บ้านพัก	แผน																																																							
No.1	ปฏิบัติ																																																							
47. มอเตอร์ปั้มน้ำบำบัดน้ำเสีย	แผน																																																							
No.1	ปฏิบัติ																																																							
ลงนามผู้จัดทำ												ลงนามผู้ทบทวน										ลงนามผู้อนุมัติ																																		
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง												หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ										ผู้จัดการคลัง																																		

หมายเหตุ A = ปกติ B = ชำรุด แจ้งซ่อม C = ชำรุด และซ่อมทันที

ภาคผนวก ข-11

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน
และระบบความปลอดภัยต่าง ๆ



การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ของพนักงานปฏิบัติการ คลัง.....
 เครื่องจักร/อุปกรณ์/โครงสร้างโรงจ่ายน้ำมัน และบริเวณพื้นที่รอบๆ ลานจ่ายน้ำมัน
 ประจำวันที่ ๐๒ ๑๒ ๖๗ ถึง ๐๓ ๑๒ ๖๗

รายการตรวจเช็ค	วันจันทร์		วันอังคาร		วันพุธ		วันพฤหัสบดี		วันศุกร์		วันเสาร์		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ตรวจสอบความสะอาดบริเวณโรงจ่าย และเครื่องมือต่าง ๆ วาล์ว, ลิ้น, ท่อ													
1.1 บริเวณลานจ่าย, พื้น, ถังน้ำมัน ไม่มีคราบน้ำมัน ลวดรัด ชิด ระเบิด หลุดขึ้นสูง	/		/		/		/		/		/		
1.2 บริเวณโครงสร้างโรงจ่ายพื้นเสียดายต้องไม่มีคราบน้ำมัน และสิ่งไม่เกี่ยวข้องอื่นวางอยู่	/		/		/		/		/		/		
1.3 รางจ่ายไม่รั่วซึม ไม่มีคราบน้ำมัน และไม่มีคราบน้ำมันไหล	/		/		/		/		/		/		
1.4 บริเวณ LC มิเตอร์ และมิเตอร์สาร วาล์วต่างๆ สะอาด และไม่มีคราบน้ำมัน	/		/		/		/		/		/		
1.5 บริเวณมิเตอร์จ่าย มอเตอร์สาร สะอาดไม่มีคราบน้ำมัน ชิด ลวดรัด และฉนวน	/		/		/		/		/		/		
1.6 ท่อและวาล์วจากถังถึงรางจ่ายน้ำมัน, มอเตอร์จ่ายน้ำมัน ไม่มีนิรภัยหลวมคลอน	/		/		/		/		/		/		
2 สภาพเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายน้ำมัน													
2.1 คีมหนีบที่ติดอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยหัก นิรภัยไม่หลวมคลอน	/		/		/		/		/		/		
2.2 เทอร์โมมิเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ และจัดเก็บในที่เย็นไว้ใช้งานได้สะดวก	/		/		/		/		/		/		
3 สภาพสายดินของโรงจ่ายน้ำมันทั้งหมด													
3.1 สายดิน ไม่มีรอยขาด รอยแตกเปลือกหุ้มสายอยู่ในสภาพปกติ	/		/		/		/		/		/		
3.2 ที่ดินสายดินอยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน	/		/		/		/		/		/		
3.3 ปลั๊กสายดินต้องอยู่กับตัวดิน นิรภัยแน่น สายไม่ขาดอยู่	/		/		/		/		/		/		
4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ และโครงสร้างของโรงจ่าย (เสียง, ลาการัน)													
4.1 เสียงมอเตอร์จ่ายน้ำมัน, มอเตอร์สาร, LC มิเตอร์, มิเตอร์วัดสารมีเสียงอยู่ในปกติ	/		/		/		/		/		/		
4.2 ไตรท์รับ-จ่าย ไม่มีเสียงดัง และสั่นจากผิดปกติ	/		/		/		/		/		/		
4.3 เสียงเครื่องโครงสร้าง โรงจ่าย และอาคารอื่นของโรงจ่ายเป็นปกติ	/		/		/		/		/		/		
5 ตรวจสอบรั้วรั้วของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ													
5.1 ไตรท์รับ-จ่าย, วาล์ว, ข้อต่อต่างๆ ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/		/		/		/		/		/		
5.2 LC มิเตอร์, รางจ่ายไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/		/		/		/		/		/		
5.3 ปืนจ่ายน้ำมัน และมิเตอร์ไม่มีการรั่วซึมออกมา	/		/		/		/		/		/		
5.4 ถังถัง และบริเวณพื้นถังน้ำมันไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/		/		/		/		/		/		
6 ตรวจสอบเคเบิลสายของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ													
6.1 ทหาราปี่แกนมอเตอร์จ่าย, มอเตอร์สาร และแกนมอเตอร์จ่าย	/		/		/		/		/		/		
6.2 สัคจารปี่หัวของโรงจ่ายทุกตัวตรงสู่สัคจารปี่	/		/		/		/		/		/		
6.3 สัคจารปี่รับจ่าย, ปืนสารที่มีสู่สัคจารปี่	/		/		/		/		/		/		
7 ตรวจสอบความแน่นของนิรภัย, สกรูของเครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมด													
7.1 นิรภัยของมอเตอร์จ่าย และมอเตอร์สารแน่นพอประมาณทุกตัว	/		/		/		/		/		/		
7.2 นิรภัยของหัวแป้นท่อ วาล์วต่างๆ แน่นพอประมาณไม่หลวมคลอน	/		/		/		/		/		/		
7.3 นิรภัยของ LC มิเตอร์ และอุปกรณ์ในโรงจ่ายแน่นปกติทุกตัว	/		/		/		/		/		/		
8 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือไปประจำคลัง													
8.1 แบกเกอร์ทุกตัวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ	/		/		/		/		/		/		
8.2 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมันเสมอ	/		/		/		/		/		/		
8.3 ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เต็มอยู่เสมอ	/		/		/		/		/		/		
8.4 น้ำมันเครื่องที่สายวัดอยู่ในระดับที่กำหนดที่สายวัด	/		/		/		/		/		/		
8.5 น้ำมันหม้อน้ำเต็มอยู่เสมอ	/		/		/		/		/		/		
8.6 สลักหัวเครื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 1 ชั่วโมง	/		/		/		/		/		/		
9 ตรวจสอบบริเวณถัง, ท่อรับ-จ่ายน้ำมัน และวาล์วที่ทำเทอมเรอ													
9.1 วาล์วรับน้ำมันที่ท่าเทียบเรือทุกตัวต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	/		/		/		/		/		/		
9.2 บริเวณท่าเทียบเรือ และท่อเก็บอุปกรณ์	/		/		/		/		/		/		
9.3 สายท่อรับน้ำมันจากท่าเรือถึงบริเวณวาล์วสกรูสามมิติ	/		/		/		/		/		/		
9.4 บริเวณวาล์วสกรูสามมิติถึงวาล์วรับน้ำถังถัง	/		/		/		/		/		/		
9.5 บริเวณถังน้ำมันทุกถังจนถึงวาล์วรับ-จ่าย และวาล์วสกรูน้ำทุกตัว	/		/		/		/		/		/		
9.6 สายท่อจ่ายน้ำมันจากวาล์วถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/		/		/		/		/		/		
9.7 สายท่อจ่ายน้ำมันจากห้องปั๊มถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/		/		/		/		/		/		
9.8 ถังสารและปั๊มสารรวมทั้งท่อสารจากถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/		/		/		/		/		/		
10 บริเวณเครื่องมือวัดบนหลังเครื่องที่ 1 ที่ท่าเรือ และเครื่องถังที่ 2 ข้างถัง 9													
10.1 น้ำมันหม้อน้ำเต็มอยู่เสมอ	/		/		/		/		/		/		
10.2 น้ำมันเครื่องอยู่ระดับขีดบนของสายวัด	/		/		/		/		/		/		
10.3 สายพานพัดลมดีพอประมาณ	/		/		/		/		/		/		
10.4 น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับกึ่งกลางของถังอยู่เสมอ	/		/		/		/		/		/		
10.5 จำนวนแบตเตอรี่ไม่หลวม และน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่เต็มอยู่เสมอ	/		/		/		/		/		/		
10.6 นิรภัยถังน้ำมันทุกตัว	/		/		/		/		/		/		
10.7 ตัวเครื่องปั๊ม และบริเวณห้องปั๊มสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน และน้ำเงินนอง	/		/		/		/		/		/		
10.8 บัวยับรับถัง.....ค แข็งแรง ไม่มีรั่วซึมหรือชำรุด	/		/		/		/		/		/		
10.9 จักรกัมมัน.....มือ และฉนวนนิรภัย	/		/		/		/		/		/		
10.10 เพลย์รับมี.....ของน้ำเป็นปกติ	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจเช็ค.....

ตำแหน่ง.....

ผู้ตรวจ.....

ตำแหน่ง.....

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ของพนักงานปฏิบัติการ คลัง MK
เครื่องจักรอุปกรณ์โครงสร้างโรงจ่ายน้ำมัน และบริเวณพื้นที่รอบๆ สถานีจ่ายน้ำมัน
ประจำวัน 09 02 67 14 02 67

รายการตรวจเช็ค	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์	หมายเหตุ
	ปกติ / ไม่ปกติ	ปกติ / ไม่ปกติ	ปกติ / ไม่ปกติ	ปกติ / ไม่ปกติ	ปกติ / ไม่ปกติ	ปกติ / ไม่ปกติ	
1 ตรวจสอบความสะอาดบริเวณโรงจ่าย และเครื่องมือต่าง ๆ วาล์ว, ลิ้น, ฟอย							
1.1 บริเวณลานจ่าย, พื้นลานถักน้ำมัน ไม่มีคราบน้ำมัน วัตถุสิ่ง ชี้บะ หนุ่ยอื่นสูง	/	/	/	/	/	/	
1.2 บริเวณโครงสร้างโรงจ่ายที่ติดตั้งถังต้องมีคราบน้ำมัน และสิ่งไม่เกี่ยวข้องอื่นวางอยู่	/	/	/	/	/	/	
1.3 โรงจ่ายไม่มีรั่วซึม ไม่มีคราบน้ำมัน และไม่มีคราบน้ำมันไหล	/	/	/	/	/	/	
1.4 บริเวณ LC มิเตอร์ และมิเตอร์วัด วาล์วต่างๆ สะอาด และไม่มีคราบน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
1.5 บริเวณมอเตอร์จ่าย มอเตอร์วัด สะอาดไม่มีคราบน้ำมัน ชีบ วัตถุสิ่ง และขยะ	/	/	/	/	/	/	
1.6 ฟอยและวาล์วจากถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน, มอเตอร์จ่ายน้ำมัน ไม่มีข้อบกพร่อง	/	/	/	/	/	/	
2 สภาพเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจ่ายน้ำมัน							
2.1 คีมหนีบชีตอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยร้าว ข้อต่อไม่หลวมคลอน	/	/	/	/	/	/	
2.2 เครื่องหนีบชีตอยู่ในสภาพใช้งานได้ และจัดเก็บในที่หยิบใช้งานได้สะดวก	/	/	/	/	/	/	
3 สภาพสายดินของโรงจ่ายน้ำมันทั้งหมด							
3.1 สายดิน ไม่มีรอยขาด รอยแตกเปลือกหุ้มสายอยู่ในสภาพปกติ	/	/	/	/	/	/	
3.2 ที่จับสายดินอยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	
3.3 ปลั๊กสายดินต้องอยู่คู่กับสายที่ฝังดิน ข้อต่อจับแน่น สายไม่ขาดอยู่	/	/	/	/	/	/	
4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ และโครงสร้างของโรงจ่าย (เสียง, อนุกรมต้น)							
4.1 เสียงมอเตอร์จ่ายน้ำมัน, มอเตอร์วัด, LC มิเตอร์, มิเตอร์วัดสารมีเสียงอยู่ในระดับปกติ	/	/	/	/	/	/	
4.2 ไทป์ท่อรับ-จ่าย ไม่มีเสียงดัง และสั่นมากเกินไป	/	/	/	/	/	/	
4.3 เสียงดังของโครงสร้าง โรงจ่าย และอาคารที่โรงจ่ายเป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	
5 ตรวจจุดรั่วซึมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ							
5.1 ไทป์ท่อน้ำมัน วาล์ว, ข้อต่อต่างๆ ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
5.2 LC มิเตอร์, โรงจ่ายไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
5.3 ป้อนน้ำมัน และปั๊มสารไม่มีการรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
5.4 ก้านถัง และบริเวณพื้นถักน้ำมันไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
6 ตรวจจุดเชื่อมต่อของสายของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ							
6.1 ทาจารบีที่ปั๊มมอเตอร์จ่าย, มอเตอร์วัด และแกนวาล์วทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
6.2 ถัดจากบีที่ข้อต่อของโรงจ่ายตัวตรวจวัดจารบี	/	/	/	/	/	/	
6.3 ถัดจากบีที่ปั๊มจ่าย, ปั๊มสารที่มีจุดจารบี	/	/	/	/	/	/	
7 ตรวจเช็คความแน่นของน็อต, สกรูของเครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมด							
7.1 น็อตถ่วงของมอเตอร์จ่าย และมอเตอร์วัดบนเพลาประมาณทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
7.2 น็อตของหน้าแปลนท่อ วาล์วต่างๆ แน่นพอประมาณไม่หลวมคลอน	/	/	/	/	/	/	
7.3 น็อตของ LC มิเตอร์ และอุปกรณ์บนโรงจ่ายแม่ปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
8 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องปั๊มไฟฟ้าประจำคลัง							
8.1 เบรกเกอร์ทุกตัวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ	/	/	/	/	/	/	
8.2 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมันเสมอ	/	/	/	/	/	/	
8.3 ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่มีระดับอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
8.4 น้ำมันเครื่องที่สายวัดอยู่ในระดับที่กำหนดที่สายวัด	/	/	/	/	/	/	
8.5 น้ำมันหล่อลื่นมีระดับอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
8.6 สกรูหัวเครื่องสกรู 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง	/	/	/	/	/	/	
9 ตรวจสอบบริเวณถัง, ท่อรับ-จ่ายน้ำมัน และวาล์วที่ท่าเทียบเรือ							
9.1 วาล์วรับน้ำมันที่ท่าเทียบเรือทุกตัวต้องมีน้ำมันรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	
9.2 บริเวณท่าเทียบเรือ และห้องเก็บอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	
9.3 สายท่อรับน้ำมันจากท่าเรือถึงบริเวณวาล์วสกรูตามต	/	/	/	/	/	/	
9.4 บริเวณวาล์วสกรูตามตถึงวาล์วรับหน้าถังถ่วง	/	/	/	/	/	/	
9.5 บริเวณถังน้ำมันใหญ่ถึงวาล์วรับ-จ่าย และวาล์วบนถังน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
9.6 สายท่อจ่ายน้ำมันจากวาล์วหน้าถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
9.7 สายท่อจ่ายน้ำมันจากห้องถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
9.8 ถังสารและถังสารรวมถึงท่อจ่ายสารจากถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
10 บริเวณเครื่องปั๊มน้ำมันดับเพลิงเครื่องที่ 1 ที่ท่าเรือ และเครื่องถังที่ 2 ข้างถัง 9							
10.1 น้ำมันมีระดับอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
10.2 น้ำมันเครื่องมีระดับขึ้นบนของสายวัด	/	/	/	/	/	/	
10.3 สายพานพัดลมดับเพลิงพร้อม	/	/	/	/	/	/	
10.4 น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับกึ่งกลางของถังอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
10.5 หัวแบตเตอรี่ไม่หลวม และน้ำกลั่นในหัวแบตเตอรี่มีระดับอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
10.6 น็อตสกรูต่างๆแน่นทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
10.7 ตัวเครื่องปั๊ม และบริเวณห้องถังสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน และน้ำแข็งบน	/	/	/	/	/	/	
10.8 ป้ายชี้ไปต่างๆ สะอาด เป็นระเบียบ รวมถึงโครงสร้างสะอาด แข็งแรง ไม่มีสิ่งรบกวนอยู่	/	/	/	/	/	/	
10.9 จักรกบปั๊ม และเครื่องปั๊มน้ำมันดับเพลิง 1. ทำความสะอาดหัวถังเชื้อเพลิง และถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	
10.10 เครื่องปั๊มน้ำมันดับเพลิงเครื่องที่ 1, 2 ถังดับเพลิง และวาล์วบนถังน้ำมันปกติ	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ของพนักงานปฏิบัติการ คลัง MK
เครื่องจักร/อุปกรณ์/โครงสร้างโรงจ่ายน้ำมัน และบริเวณพื้นที่รอบๆ สถานีจ่ายน้ำมัน
ประจำวัน 16.92.67-29.42.67

รายการตรวจเช็ค	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1 ตรวจสอบความสะอาดบริเวณโรงจ่าย และเครื่องมือต่าง ๆ วาล์ว, ถัง, พ้อ							
1.1 บริเวณลานจ่าย, พื้นลานถังน้ำมัน ไม่มีคราบน้ำมัน สลัดสิ่ง ชีต ขยะ หนีวขึ้นสูง	/	/	/	/	/	/	
1.2 บริเวณโครงสร้างโรงจ่ายพื้นแห้งสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน และสิ่งไม่เกี่ยวข้องอื่นวางอยู่	/	/	/	/	/	/	
1.3 โรงจ่ายไม่มีรั่วซึม ไม่มีคราบน้ำมัน และไม่มีคราบน้ำมันไหล	/	/	/	/	/	/	
1.4 บริเวณ LC มิเตอร์ และมิเตอร์สาร วาล์วต่างๆ สะอาด และไม่มีคราบน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
1.5 บริเวณเมื่อเครื่องจ่าย มอเตอร์สาร สะอาดไม่มีคราบน้ำมัน ชีต สลัดสิ่ง และขยะ	/	/	/	/	/	/	
1.6 พ้อและวาล์วจากถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน มอเตอร์จ่ายน้ำมัน ไม่มีน้ำมันหกเลอะ	/	/	/	/	/	/	
2 สภาพเครื่องมืออุปกรณ์ที่คงใช้ในการจ่ายน้ำมัน							
2.1 หิมกับที่ติดอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยร้าว มีดไม่แหลมคม	/	/	/	/	/	/	
2.2 เทอร์โบมิเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ และจัดเก็บในที่หิอบใช้งานได้สะดวก	/	/	/	/	/	/	
3 สภาพสายดินของโรงจ่ายน้ำมันทั้งหมด							
3.1 สายดิน ไม่มีรอยขาด รอยแตกเลือกให้สายอยู่ในสภาพปกติ	/	/	/	/	/	/	
3.2 ที่ดินสายดินอยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	
3.3 ปลดสายดินต้องอยู่กัส่วนที่ขั้วดิน นี้อันบนแน สายไม่ขาด	/	/	/	/	/	/	
4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ และโครงสร้างของโรงจ่าย (เมียง, อาการพัน)							
4.1 เสียมอเตอรืจ่ายน้ำมัน, มอเตอรืสาร, LC มิเตอร์, มิเตอร์วัดสารมีเสียงอยู่ในขั้วปกติ	/	/	/	/	/	/	
4.2 โดนไฟรั่ว-จ่าย ไม่มีเสียงดัง และสันจามีปกติ	/	/	/	/	/	/	
4.3 เสียงดังของโครงสร้าง โรงจ่าย และอาการพันของโครงสร้างข้างปกติ	/	/	/	/	/	/	
5 ตรวจจุดรั่วซึมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ							
5.1 โดนไฟรั่ว, วาล์ว, ข้อต่อต่างๆ ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
5.2 LC มิเตอร์, โรงจ่ายไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
5.3 บั้มจ่ายน้ำมัน และปั้มสารไม่มีการรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
5.4 กันดั้ และบริเวณพื้นถังน้ำมันไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมา	/	/	/	/	/	/	
6 ตรวจจุดเค็มสารหล่อลื่นของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ							
6.1 ทาจารบีที่แกมมอเตอรืจ่าย, มอเตอรืสาร และแกนวาล์วทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
6.2 จัดจารบีที่ข้อต่อของโรงจ่ายทุกตัวตรงจุดจารบี	/	/	/	/	/	/	
6.3 จัดจารบีที่ปั้มจ่าย, ปั้มสารที่มีจุดจารบี	/	/	/	/	/	/	
7 ตรวจเช็คความแน่นของน็อต, สกรูของเครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมด							
7.1 น็อตสกรูของมอเตอรืจ่าย และมอเตอรืสารแน่นพอประมาณทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
7.2 น็อตของหน้าแปลนถัง วาล์วต่างๆ แน่นพอประมาณไม่หลวมเคลื่อน	/	/	/	/	/	/	
7.3 น็อตของ LC มิเตอร์ และอุปกรณ์โรงจ่ายแน่นปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
8 ตรวจความพร้อมของเครื่องปั้มไฟฟ้ากำลัง							
8.1 เมรกเกอร์ทุกตัวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ	/	/	/	/	/	/	
8.2 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมันเสมอ	/	/	/	/	/	/	
8.3 ระดับน้ำกลั่นในเบคเตอร์รีเต็มอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
8.4 น้ำมันเครื่องที่สายวัดอยู่ในระดับที่กำหนดที่สายวัด	/	/	/	/	/	/	
8.5 น้ำในหม้อน้ำเต็มอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
8.6 สลัดวาล์วเครื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง	/	/	/	/	/	/	
9 ตรวจเช็คบริเวณถัง, พ้อรับ-จ่ายน้ำมัน และวาล์วที่ทำเหิอบเรือ							
9.1 วาล์วรับน้ำมันที่ทำเหิอบเรือทุกตัวต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	
9.2 บริเวณทำเหิอบเรือ และห้องเก็บอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	
9.3 สายท่อรับน้ำมันจากทำเหิอบเรือถึงบริเวณวาล์วสรวรรณิต	/	/	/	/	/	/	
9.4 บริเวณวาล์วสรวรรณิตถึงวาล์วรับหน้าถังทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
9.5 บริเวณถังน้ำมันทุกถังรวมถึงวาล์วรับ-จ่าย และวาล์วควบคุมน้ำทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
9.6 สายท่อจ่ายน้ำมันจากวาล์วหน้าถังถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
9.7 สายท่อจ่ายน้ำมันจากห้องมีถังโรงจ่ายน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
9.8 ถึงสารและปั้มสารรวมถึงท่อจ่ายสารจากบั้มถึงโรงจ่ายน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	
10 บริเวณเครื่องปั้มน้ำดื่มเพลิงเครื่องที่ 1 ที่ทำเหิอบเรือ และเครื่องถังที่ 2 ข้างถัง 9							
10.1 น้ำในหม้อน้ำเต็มอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
10.2 น้ำมันเครื่องอยู่ระดับขั้วบนของสายวัด	/	/	/	/	/	/	
10.3 สายพานพัดลมดีเจอบประมาณ	/	/	/	/	/	/	
10.4 น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับกึ่งกลางของถังอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
10.5 ขั้วเบคเตอร์รีไม่หลวม และน้ำกลั่นในหม้อเบคเตอร์รีเต็มอยู่เสมอ	/	/	/	/	/	/	
10.6 น็อตสกรูต่างแน่นทุกตัว	/	/	/	/	/	/	
10.7 ตัวเครื่องปั้ม และบริเวณห้องปั้มสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน และน้ำเจ็จนอง	/	/	/	/	/	/	
10.8 ป้ายชี้บ่งต่างๆ สะอาด เป็นระเบียบ รวมถึงโครงสร้างสะอาด แฉ่งแวง ไม่มีสิ่งรบกวนอยู่	/	/	/	/	/	/	
10.9 จีอกัปั้ม และเก็วอ้อมน้ำมันหลัง 1, ทำงานทั้งสรวรรณิตปั้ม และอ้อมโนมิ	/	/	/	/	/	/	
10.10 เครื่องปั้มน้ำดื่มเพลิงเครื่องที่ 1, 2 สลัดวาล์ว และแรววาล์วของน้ำเป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	

จับเวลา meter 6 ชั่วโมง

ผู้ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

MK

புத்தகங்கள்
மேலும்

ภาคผนวก ข-12

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง
และสิ่งแวดล้อม





นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

การจัดการคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เรามุ่งมั่นในการกำกับดูแล ความคุ้มครองการทำงาน การบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity Improvement) ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ต่อสินค้าและบริการของเรา โดยมีการจัดการความเสี่ยง และต่อยอดโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE และการจัดการองค์ความรู้ เป็นไปตามค่านิยมของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดขององค์กร ข้อกำหนดลูกค้า และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก
2. มุ่งมั่นให้มีการบริหารคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ตรงตามข้อกำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการ และคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
3. ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ทรัพย์สิน กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนส่งเสริมอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของพนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปกป้ององค์กรจากโรคติดต่อ ภัยพิบัติ ภัยคุกคามด้านความมั่นคง และปัจจัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามปณิธานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
4. ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศมุ่งเน้นการบรรเทา และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
5. ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งมีการรับฟัง ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อุปทานของ กลุ่มบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนปฏิบัติงาน ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง เข้าถือครองสินทรัพย์ การรวบรวม และการเข้าซื้อกิจการต่างๆ (Mergers & Acquisitions) ตลอดสายโซ่อุปทานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาคผนวก ข-13

แผนงานการรักษาความปลอดภัยประจำปี 2567



หน่วยงาน : คลังแม่กลอง				รหัสหน่วยงาน : 116200001														
ลำดับ	รายละเอียด/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กำหนดการ/ระยะเวลา												เป้าหมาย	ผู้ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	แจ้งรายงานผลดำเนินงาน จปว./จปท.		-													กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงาน		
2	ขึ้นทะเบียน จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ		-															กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงาน
3	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย, สารเคมีหกรั่วไหล และฉุกเฉินทางการแพทย์		19,000															1ครั้ง/ปี
4	การฝึกซ้อมแผนการก่อวินาศกรรม		6,000															1ครั้ง/ปี
5	การฝึกซ้อมแผนการจัดมลพิษประจำท่าเทียบเรือ		13,200															2ครั้ง/ปี
6	การทบทวนแผนเก็บกูน้ำมันทางรถ		-															1ครั้ง/ปี
7	การตรวจความปลอดภัยประจำคลังน้ำมันสาขา		-															1ครั้ง/เดือน
8	การตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำมัน		-															1ครั้ง/ปี
9	การตรวจวัดและเฝ้าระวังด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม		-															1ครั้ง/ปี
10	การติดตามรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)		-															4 ครั้ง/ปี
	- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งและน้ำผิวดิน																	
	- การส่งรายงาน Monitoring (EIA)																	กรมเจ้าท่า
11	การจัดทำและทบทวน Pre-fire plan		-															1ครั้ง/ปี
12	การทบทวนและประเมินความเสี่ยง (Safety)		-															1ครั้ง/ปี
13	การทบทวนและประเมินความเสี่ยง (ด้านสุขภาพ)	-														1ครั้ง/ปี		
14	การทบทวนและประเมินความเสี่ยง (การยศาสตร์)	-														1ครั้ง/ปี		

หน่วยงาน : คลังแม่กลอง				รหัสหน่วยงาน : 116200001														
ลำดับ	รายละเอียด/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กำหนดการ/ระยะเวลา												เป้าหมาย	ผู้ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
15	การทบทวนและประเมินความเสี่ยง (ความหลากหลายทางชีวภาพ)		-													1ครั้ง/ปี		
16	การติดตามหัวข้อทางกฎหมาย		-															4 ครั้ง/ปี
	- ทบทวนและประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย																	1ครั้ง/เดือน
	- การสื่อสารด้านกฎหมาย																	
17	แจ้งรายละเอียดสารเคมีอันตราย (สอ.1,สอ.3,จผส.)		-	1								3	3	จผส	จผส	จผส		กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
18	แจ้งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 ทส.2)		-															1ครั้ง/เดือน
19	การประเมินความเสี่ยงส่งกรมธุรกิจพลังงาน		-															1ครั้ง/ปี
20	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)		-															1ครั้ง/เดือน
21	การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส		-															2ครั้ง/ปี
22	การสอบเทียบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์		-															2ครั้ง/ปี
23	การสอบเทียบเครื่องวัดระดับความดัน		-															1ครั้ง/ปี
24	อบรมความปลอดภัยในการทำงาน		-															1ครั้ง/เดือน
25	ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา,ลูกค้า		-															1ครั้ง/เดือน
26	ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และความดัน		-															1ครั้ง/เดือน
27	ตรวจสอบสารเสพติด		-															1ครั้ง/เดือน
28	Update รายการวิทยุสื่อสาร	-														1ครั้ง/ปี		
29	รายงานสถิติเดือนเรือทะเล	-														1ครั้ง/เดือน		

หน่วยงาน : คลังแม่กลอง				รหัสหน่วยงาน : 116200001														
ลำดับ	รายละเอียด/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กำหนดการ/ระยะเวลา												เป้าหมาย	ผู้ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
30	แจ้งรายงานการใช้ยุทธภัณฑ์□		-													1ครั้ง/เดือน		
31	การทบทวนและประเมินความเสี่ยง (ความมั่นคง)		-															1 ครั้ง/ปี
32	การทบทวนและประเมินลักษณะปัญหา สวล. (ENV)		-															1 ครั้ง/ปี
33	ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า		-															1 ครั้ง/ปี
34	จัดทำรายงานการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุและกำหนดมาตรการ		-															1ครั้ง/เดือน
35	5ส. ปรับปรุงพื้นที่รอบคลัง		-															1ครั้ง/เดือน
36	จัดส่งขยะอันตรายเพื่อกำจัด		-															1 ครั้ง/ปี
37	ตรวจติดตามระบบการจัดการ (ISO14001/45001)		-						IN	IN	EX	EX						1 ครั้ง/ปี
38	การรณรงค์สื่อสารเกี่ยวกับการจัดการ QSSHE		-															4 ครั้ง/ปี
	การทบทวนและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ QSSHE		-															1ครั้ง/เดือน
	การรับฟัง และปรึกษาปัญหาเกี่ยว QSSHE		-															1ครั้ง/เดือน
39	รายงานประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		-															1ครั้ง/เดือน
40	งาน INSPECTION TANK ครบวาระ 15 ปี		-															1 ครั้ง/ปี
41	งานปรับปรุงโรงรับน้ำมันเข้าคลังสาขา	-														1 ครั้ง/ปี		
42	งานปรับปรุง LC Meter	-														1 ครั้ง/ปี		



**แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง**

ประจำปี : 2567
แก้ไขครั้งที่ : 01
หน้า : 04

หน่วยงาน : คลังแม่กลอง				รหัสหน่วยงาน : 116200001														
ลำดับ	รายละเอียด/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กำหนดการ/ระยะเวลา												เป้าหมาย	ผู้ติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
43	งานปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน		-													1 ครั้ง/ปี		
44	งานปรับปรุงที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)		-															1 ครั้ง/ปี
45	งานปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถของคลังน้ำมัน		-															1 ครั้ง/ปี
46	งานปรับปรุงแสงสว่างเพิ่มเติม เพื่อควบคุมความเสี่ยง		-															1 ครั้ง/ปี
47	งานติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม		-															1 ครั้ง/ปี
48	กิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชน		-															1 ครั้ง/ปี
49	กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย (หลัก)		-															4 ครั้ง/ปี
50	กิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ CSR		-															1 ครั้ง/ปี
51	ทบทวนการบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม พร้อมหาแนวทางในการแก้ไข		-															1ครั้ง/เดือน
52	กิจกรรม Safety Hunter (Potential Incident Report)		-															1ครั้ง/เดือน
53	กิจกรรม Safety Terminal and Transport Award		-															1 ครั้ง/ปี
54	กิจกรรม Driver Zero Award 2567		-															2 ครั้ง/ปี
55	กระตุ้นให้พนักงานเข้าถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงบวก SAFETY SO EASY	-														3 ครั้ง/ปี		
ผู้จัดทำ/ผู้วิเคราะห์						ผู้อนุมัติ												
<div>(..... ตำแหน่งSenior Safety Officer..... วันที่...29.../....2..../....2567.....</div>						<div>(..... ตำแหน่งHead Of Depot..... วันที่...29.../....2..../....2567.....</div>												

ภาคผนวก ข-14

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย





คำสั่ง

บริษัท พทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 039/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

.....

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยได้รับความร่วมมือ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำคลังน้ำมันแม่กลอง

1.		ประธานกรรมการ
2.		กรรมการผู้แทนนายจ้าง
3.		กรรมการผู้แทนนายจ้าง
4.		กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
5.		กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
6.		กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7.		กรรมการและเลขานุการ

โดยให้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการเสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3. รายงาน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการกิจการ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ
5. พิจารณาคำร้องว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
6. สืบรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

\\.....11. ประเมินผลการ.....

11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 จนครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568

สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566



President and Chief Executive Officer

ภาคผนวก ข-15

บันทึกผลการซ่อมแผน ระบุข้อบกพร่อง
และการอพยพหนีไฟ ปี พ.ศ. 2567





PTG ENERGY GROUP

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมป้องกัน และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินคลังน้ำมัน





ประจำปี : 2567

ครั้งที่ : 1

วันที่ : 15-พ.ย.

แผนฉุกเฉิน :	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	คลังน้ำมันสาขา :	สมุทรสงคราม
ผู้จัดการคลัง :		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพื้นที่ :	
ผู้ประเมิน (1) / ตำแหน่ง :		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพื้นที่ :	-
ผู้ประเมิน (2) / ตำแหน่ง :		ผู้ประเมิน (4) / ตำแหน่ง :	-
ผู้ประเมิน (3) / ตำแหน่ง :		ผู้ประเมิน (5) / ตำแหน่ง :	-

ลำดับ	รายการ	ข้อเสนอแนะ	คะแนน (ที่ใด)	คะแนน (เต็ม)
1	การเตรียมการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน และความพร้อมของอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน	- ให้บททวน Pre-Fire Plan และแผนฉุกเฉินให้ครอบคลุมระบบดับเพลิงที่มีการปรับปรุงใหม่ - ควรมีการรายงานผลการตรวจความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ดับเพลิงต่อที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยคลังน้ำมัน เพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไข	4.6	5
2	การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top)	- มีการสั่งเป็นลำดับขั้นตามโครงสร้าง แต่ควรเพิ่มความถี่ในการทบทวนและฝึกซ้อมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงสถานการณ์จำลองให้ดียิ่งขึ้น	3.4	5
3	ระบบเตือนภัย	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	5.0	5
4	การสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุของผู้อำนวยความสะดวกฉุกเฉิน, หัวหน้าชุดผลญเพลิง	- แนะนำเรื่องการสั่งการกับทีมดับเพลิงภายใน และหน่วยงานภายนอกในการจัดทีมเข้าระงับเหตุไม่ควรเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุจนเกินไป	8.0	10
5	การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ	- พบทีมเคลื่อนย้ายใส่ชุดผลญเพลิงมาเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บย้ายที่จุด Cold Zone และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บควรใช้เก้าอี้	7.6	10
6	การควบคุมการจราจร และการผ่านเข้าออก	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	9.2	10
7	การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย	- แนะนำทีมดับเพลิงในการสวมใส่ชุดเผชิญเหตุให้ถูกต้องในพื้นที่ Hot Zone เช่น การสวมหมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง	12.0	15
8	การติดต่อสื่อสารภายใน ภายนอก และการจัดการต่อสื่อมวลชน	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	9.2	10
9	ห้องควบคุม / ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	- ไม่พบการนำคู่มือแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	8.6	10
10	การอพยพ	- ไม่มีข้อเสนอแนะ	10.0	10
11	การจัดการหลังเหตุการณ์ยุติ	- แนะนำให้มีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรอการพิสูจน์หลักฐานหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว - แนะนำให้มีการนับบุคคลากรทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการรายงานทรัพยากรที่ใช้และที่เสียหายก่อนยุติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	5.6	10
ผลการประเมิน			B (ดีมาก)	83.2
				100

ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคลังน้ำมัน	ผู้บริหารหน่วยงาน ลงนามรับทราบ
 ตำแหน่ง Safety Team lead วันที่ 15 / 11 / 2567	 ตำแหน่ง Senior Safety Team lead วันที่ 15 / 11 / 2567	 ตำแหน่ง Senior Safety Officer วันที่ 15 / 11 / 2567	 ตำแหน่ง Head of Depot วันที่ 15 / 11 / 2567

ภาคผนวก ข-16

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567





บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณนคร
รับที่ 3636
วันที่ 26 ก.ค. 2567
เวลา 14.31 น.

ที่ PTG (Maeklong) ๐๑๗/๒๕๖๗

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณนคร

อ้างถึง ๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ฉบับ
๒) CD-ROM ๓ ชุด

ตามที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) เดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และ ๒) จึงขอส่งรายงานให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณนคร เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตราที่ ๕๑/๕ ดังสิ่งที่อ้างถึง ๑) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ดังสิ่งที่อ้างถึง ๒) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมัน สาขาแม่กลอง