

ภาคผนวก 5

เอกสารตรวจสอบระบบอาคาร

รอบใหญ่ประจำปี 2566

และเอกสารตรวจสอบป้องกันอัคคีภัย

เลขที่ **247** / 2566

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร.....ชุดเคฟ ทียู (อาคาร A)

ตั้งอยู่เลขที่.....168.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....7

ตำบล/แขวง.....คลองหนึ่ง.....อำเภอ/เขต.....คลองหลวง.....จังหวัด.....ปทุมธานี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ.....บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๖



(.....) นายเอกพงษ์ ปานเย็น

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีเมืองคลองเตย

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ **248** / 2566

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุด เคฟ ทียู (อาคาร B)

ตั้งอยู่เลขที่ 168 ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 7

ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ บิวลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2566



(นายเอกพจน์ ปานเย็น)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ **249** / 2566

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุดเคฟทียู (อาคาร C)

ตั้งอยู่เลขที่ 168 ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 7

ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัทเพอร์ฟอร์แมนซ์ บิวคิง เซอร์วิส จำกัด แล้ว
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2566



(นายเอกพจน์ ปานเย็น)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ **250** / 2566

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร **ชุดเคพี ทียู (อาคาร D)**

ตั้งอยู่เลขที่ **168** ตรอก/ซอย **ถนน** หมู่ที่ **7**

ตำบล/แขวง **คลองหนึ่ง** อำเภอ/เขต **คลองหลวง** จังหวัด **ปทุมธานี**

ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ **บริษัท เพอร์ฟอร์มเม็กซ์ บิวคิง เซอร์วิส จำกัด** แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ **21** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2566**



(**นายเอกพงษ์ ปานแป้น**)
ตำแหน่ง **นายกเทศมนตรีเมือง-คลองหลวง**
เซ็นให้ลงนามต่อ

เลขที่ น.๐.๐๘๑/๒๕๕๐

แบบ รต.๑



ใช้เป็นหลักฐานประกอบยื่นขอเป็นผู้อนุมัติ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

สำนักงานชื่อ	บริษัท เพอร์ฟอร์มแม็กซ์ บิวติง เซอร์วิส จำกัด	ตั้งอยู่ที่	๒๔/๔
ตรอก/ซอย	บริษัท เพอร์ฟอร์มแม็กซ์ บิวติง เซอร์วิส จำกัด	หมู่ที่	
ตำบล/แขวง	เกษมสันต์ ๑	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
		ผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล	๑๖
		หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่	๑๗
		ออกให้ ณ วันที่	๑๗
			๒๕๕๐


Performax Building Service Co., Ltd.
บริษัท เพอร์ฟอร์มแม็กซ์ บิวติง เซอร์วิส จำกัด

(นายพงษ์ศักดิ์ ภิรมย์รัตน์)
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ตรวจสอบตู้ดับเพลิง เดือน กรกฎาคม 2567

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
		ถังเก็บดับเพลิง	วาล์วน้ำ				รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.A-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.A-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/07/67
Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/07/67
Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/07/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร B



Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.B-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.B-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/07/67

Date / วันที่ 20/07/67

Date / วันที่ 21/07/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 14.00 น.

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.C-001	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
1	FHC.C-002	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.C-003	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.C-004	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.C-005	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.C-006	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.C-007	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.C-008	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.C-009	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.C-010	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.C-011	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.C-012	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.C-013	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.C-014	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.C-015	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.C-016	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 16.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 19.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/07/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	Seal	Key		
		ถังเก็บดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.D-001	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
1	FHC.D-002	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.D-003	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.D-004	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.D-005	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.D-006	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.D-007	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.D-008	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.D-009	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.D-010	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.D-011	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.D-012	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.D-013	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.D-014	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.D-015	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.D-016	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/07/67

Time / เวลา

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เดือน สิงหาคม 2567

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเก็บดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.A-001	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
1	FHC.A-002	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.A-003	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.A-004	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.A-005	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.A-006	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.A-007	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.A-008	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.A-009	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.A-010	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.A-011	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.A-012	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.A-013	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.A-014	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.A-015	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.A-016	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/08/67
Time / เวลา 14.00 น.

Date / วันที่ 20/08/67
Time / เวลา 18.00 น.

Date / วันที่ 21/08/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฟ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.B-001	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
1	FHC.B-002	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.B-003	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	FHC.B-004	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.B-005	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3	FHC.B-006	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.B-007	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	FHC.B-008	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.B-009	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	FHC.B-010	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.B-011	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	FHC.B-012	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.B-013	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	FHC.B-014	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.B-015	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	FHC.B-016	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 21/08/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 18.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel สายฉีดแบบ	Hose Rack สายฉีดแบบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวท่อน	ท่อใส่ใบ		รอยรั่วและซีด	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.C-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.C-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)



Date / วันที่ 21/08/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อพับเก็บ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.D-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.D-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 21/08/67

Time / เวลา 14.00น.

Time / เวลา 14.00น.

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เดือน กันยายน 2567

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.A-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.A-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/09/67

Date / วันที่ 20/09/67

Date / วันที่ 21/09/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 16.00 น.

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel สายฉีดแบบ	Hose Rack สายฉีดแบบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.B-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.B-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / นร.)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.09 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/09/67

Time / เวลา

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.C-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.C-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/09/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.D-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.D-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/09/67

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน ตุลาคม 2567

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อสไลโบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีด	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.A-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.A-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

ทศพร ธีร

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

ทศพร ธีร

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

ทศพร ธีร

Date / วันที่ 21/10/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	Seal	Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.B-001	/	/	/	/	-	/			
1	FHC.B-002	/	/	/	/	-	/			
2	FHC.B-003	/	/	/	/	-	/			
2	FHC.B-004	/	/	/	/	-	/			
3	FHC.B-005	/	/	/	/	-	/			
3	FHC.B-006	/	/	/	/	-	/			
4	FHC.B-007	/	/	/	/	-	/			
4	FHC.B-008	/	/	/	/	-	/			
5	FHC.B-009	/	/	/	/	-	/			
5	FHC.B-010	/	/	/	/	-	/			
6	FHC.B-011	/	/	/	/	-	/			
6	FHC.B-012	/	/	/	/	-	/			
7	FHC.B-013	/	/	/	/	-	/			
7	FHC.B-014	/	/	/	/	-	/			
8	FHC.B-015	/	/	/	/	-	/			
8	FHC.B-016	/	/	/	/	-	/			
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM-7 / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/10/67

Date / วันที่ 20/10/67

Date / วันที่ 21/10/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 15.00 น.

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.C-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.C-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/17

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/17

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/10/17

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	Seal	Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและขีด	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.D-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.D-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/17

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/17

Time / เวลา 15.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/10/17

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน พฤศจิกายน 2567

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ				รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.A-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.A-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 15.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 18.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 21/11/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อค้ำใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.B-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.B-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67
Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup./ หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67
Time / เวลา 15.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M./ ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/11/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.C-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.C-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/11/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเก็บดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.D-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.D-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / วิศว)

Date / วันที่ 20/11/67
Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67
Time / เวลา 15.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/11/67

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน ธันวาคม 2567

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel สายฉีดแบบ	Hose Rack สายฉีดแบบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.A-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.A-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.A-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.A-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.A-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.A-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.A-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.A-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.A-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 21/12/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 16.00 น.

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	Seal	Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อผ้าใบ		รอยรั่วและซีก	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.B-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.B-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.B-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.B-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.B-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.B-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.B-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.B-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.B-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 21/12/67

Time / เวลา 14.00 ชม.

Time / เวลา 18.00 ชม.

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet / Glass /		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ ท่อค้ำใบ	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
1	FHC.C-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.C-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.C-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.C-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.C-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.C-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.C-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.C-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.C-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67
Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67
Time / เวลา 16.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (PM- / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/12/67

KAVE TU

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม 2567

Building / โครงการ KAVE TU อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ				รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
1	FHC.D-001	/	/	/	/	-	/	/	/	/
1	FHC.D-002	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-003	/	/	/	/	-	/	/	/	/
2	FHC.D-004	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-005	/	/	/	/	-	/	/	/	/
3	FHC.D-006	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-007	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	FHC.D-008	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-009	/	/	/	/	-	/	/	/	/
5	FHC.D-010	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-011	/	/	/	/	-	/	/	/	/
6	FHC.D-012	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-013	/	/	/	/	-	/	/	/	/
7	FHC.D-014	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-015	/	/	/	/	-	/	/	/	/
8	FHC.D-016	/	/	/	/	-	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , n Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 15.00 น.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/12/67

Time / เวลา

ตรวจสอบไฟฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	A-EM-FL.1-1	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-2	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-3	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-4	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-5	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-6	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-7	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-8	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-9	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-10	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-11	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-12	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-2	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-3	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-4	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-5	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-6	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-7	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-8	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-1	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-3	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-4	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-5	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-1	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-2	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-4	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-5	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-7	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/07/67

Date / วันที่ 21/07/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 18.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
5	A-EM-FL.5-1	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-2	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-3	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-5	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-6	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-7	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-1	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-2	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-3	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-4	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-6	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-7	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-1	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-2	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-3	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-4	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-5	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-1	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-2	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-3	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-4	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-5	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-6	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-7	✓		✓		✓		
Roof	A-EM-RF.1	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจกแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	A-EM-ST.1-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.1-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.1-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.1-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.1-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.1-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.1-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.1-8	✓		✓		✓		
Roof	A-EM-ST.1-9	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.2-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.2-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.2-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.2-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.2-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.2-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.2-8	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.3-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.3-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.3-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.3-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.3-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.3-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.3-8	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 21/07/67

Time / เวลา 17.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	B-EM-FL.1-1	/		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-2	/		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-3	/		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-4	/		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-5	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-6	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-7	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-8	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-9	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-10	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-11	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-12	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-13	✓		✓		✓		
G	B-EM-FL.1-14	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-1	/		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-2	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-3	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-4	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-5	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-6	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-7	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-8	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-9	✓		✓		✓		
2	B-EM-FL.2-10	✓		✓		✓		
3	B-EM-FL.3-1	✓		✓		✓		
3	B-EM-FL.3-2	✓		✓		✓		
3	B-EM-FL.3-3	✓		✓		✓		
3	B-EM-FL.3-4	✓		✓		✓		
3	B-EM-FL.3-5	✓		✓		✓		
3	B-EM-FL.3-6	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 22/07/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/07/67

Time / เวลา 17.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	B-EM-FL.4-1	✓		✓		✓		
4	B-EM-FL.4-2	✓		✓		✓		
4	B-EM-FL.4-3	✓		✓		✓		
4	B-EM-FL.4-4	✓		✓		✓		
4	B-EM-FL.4-5	✓		✓		✓		
4	B-EM-FL.4-6	✓		✓		✓		
5	B-EM-FL.5-1	✓		✓		✓		
5	B-EM-FL.5-2	✓		✓		✓		
5	B-EM-FL.5-3	✓		✓		✓		
5	B-EM-FL.5-4	✓		✓		✓		
5	B-EM-FL.5-5	✓		✓		✓		
5	B-EM-FL.5-6	✓		✓		✓		
6	B-EM-FL.6-1	✓		✓		✓		
6	B-EM-FL.6-2	✓		✓		✓		
6	B-EM-FL.6-3	✓		✓		✓		
6	B-EM-FL.6-4	✓		✓		✓		
6	B-EM-FL.6-5	✓		✓		✓		
6	B-EM-FL.6-6	✓		✓		✓		
7	B-EM-FL.7-1	✓		✓		✓		
7	B-EM-FL.7-2	✓		✓		✓		
7	B-EM-FL.7-3	✓		✓		✓		
7	B-EM-FL.7-4	✓		✓		✓		
7	B-EM-FL.7-5	✓		✓		✓		
7	B-EM-FL.7-6	✓		✓		✓		
8	B-EM-FL.8-1	✓		✓		✓		
8	B-EM-FL.8-2	✓		✓		✓		
8	B-EM-FL.8-3	✓		✓		✓		
8	B-EM-FL.8-4	✓		✓		✓		
8	B-EM-FL.8-5	✓		✓		✓		
8	B-EM-FL.8-6	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/07/57

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 21/07/57

Time / เวลา 17:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	B-EM-ST.1-1	✓		✓		✓		
2	B-EM-ST.1-2	✓		✓		✓		
3	B-EM-ST.1-3	✓		✓		✓		
4	B-EM-ST.1-4	✓		✓		✓		
5	B-EM-ST.1-5	✓		✓		✓		
6	B-EM-ST.1-6	✓		✓		✓		
7	B-EM-ST.1-7	✓		✓		✓		
8	B-EM-ST.1-8	✓		✓		✓		
Roof	B-EM-ST.1-9	✓		✓		✓		
1	B-EM-ST.2-1	✓		✓		✓		
2	B-EM-ST.2-2	✓		✓		✓		
3	B-EM-ST.2-3	✓		✓		✓		
4	B-EM-ST.2-4	✓		✓		✓		
5	B-EM-ST.2-5	✓		✓		✓		
6	B-EM-ST.2-6	✓		✓		✓		
7	B-EM-ST.2-7	✓		✓		✓		
8	B-EM-ST.2-8	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

..... อดิษฐ์ ภะวัน

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

..... 19/

Date / วันที่ 21/07/67

Time / เวลา 18.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะการประจุไฟของแบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	C-EM-FL.1-1	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-2	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-3	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-4	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-5	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-6	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-7	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-8	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-9	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-10	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-11	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-12	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-13	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-14	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-15	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-16	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-17	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-18	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-19	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-20	✓		✓		✓		
G	C-EM-FL.1-21	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-1	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-2	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-3	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-4	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-5	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-6	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-7	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-8	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-9	✓		✓		✓		
2	C-EM-FL.2-10	✓		✓		✓		
3	C-EM-FL.3-1	✓		✓		✓		
3	C-EM-FL.3-2	✓		✓		✓		
3	C-EM-FL.3-3	✓		✓		✓		
3	C-EM-FL.3-4	✓		✓		✓		
3	C-EM-FL.3-5	✓		✓		✓		
3	C-EM-FL.3-6	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 15.00

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 21/07/67

Time / เวลา 18.00 น.

Eng/141/2013

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	C-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-6	/		/		/		
ROOF	C-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

..... จิรพันธ์ น้อยปลั่งศรี

.....

Date / วันที่ 20/07/67

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 19:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	C-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	C-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	C-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

..... นน นน นน นน นน นน

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

..... นน นน นน นน นน นน

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14:00 น.

อาคาร D

Time / 1701 18.00 16

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	D-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-5	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-5	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-5	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-5	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-5	/		/		/		
ROOF	D-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 18:00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	D-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	D-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	D-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/07/67

Time / เวลา 16:00 น.

ตรวจสอบไฟฉุกเฉินเดือนสิงหาคม

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	A-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-12	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-8	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-6	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-6	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-7	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 18.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
5	A-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-6	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-7	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-6	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-7	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-6	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-7	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-6	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-7	/		/		/		
Roof	A-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 21/08/67

Time / เวลา 16:00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

စာနာရ A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	A-EM-ST.1-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.1-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.1-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.1-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.1-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.1-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.1-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.1-8	✓		✓		✓		
Roof	A-EM-ST.1-9	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.2-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.2-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.2-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.2-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.2-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.2-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.2-8	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.3-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.3-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.3-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.3-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.3-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.3-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.3-8	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ตายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ตายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

๑. มาด, บัญชี

.....

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่... 20/08/67

Time / (30) 14:00 u.

Time / 時間 18:00 迄.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	B-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

วันที่ 20/08/67

Date / วันที่

Time / เวลา 14.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

วันที่ 20/08/67

Date / วันที่

Time / เวลา 16.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	B-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	B-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	B-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	B-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14.00 น.

Time / เวลา 16.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ จากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	C-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-14	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-15	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-16	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-17	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-18	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-19	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-20	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-21	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	C-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-6	/		/		/		
ROOF	C-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / ฉบับที่ 100

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)
จิรพันธ์ นันทพงษ์

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
ASR

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 18:00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	C-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	C-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	C-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 18:00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ จากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	D-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-7	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-5	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 18.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	D-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-5	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-5	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-5	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-5	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-5	/		/		/		
ROOF	D-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	D-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	D-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	D-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / ฉบับที่ กอโย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/08/67

Date / วันที่ 20/08/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 16:00 น.

ตรวจสอบไฟฉุกเฉินเดือนกันยายน

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	A-EM-FL.1-1	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-2	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-3	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-4	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-5	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-6	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-7	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-8	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-9	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-10	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-11	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-12	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-2	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-3	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-4	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-5	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-6	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-7	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-8	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-1	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-3	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-4	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-5	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-1	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-2	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-4	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-5	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-7	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....
ลงนาม ตรวจสอบ

.....
ลงนาม

Date / วันที่ 20/09/57

Date / วันที่ 20/09/57

Time / เวลา 14.00

Time / เวลา 18.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
5	A-EM-FL.5-1	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-2	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-3	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-5	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-6	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-7	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-1	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-2	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-3	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-4	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-6	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-7	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-1	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-2	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-3	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-4	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-5	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-1	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-2	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-3	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-4	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-5	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-6	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-7	✓		✓		✓		
Roof	A-EM-RF.1	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 16.00

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	A-EM-ST.1-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.1-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.1-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.1-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.1-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.1-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.1-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.1-8	✓		✓		✓		
Roof	A-EM-ST.1-9	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.2-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.2-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.2-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.2-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.2-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.2-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.2-8	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.3-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.3-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.3-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.3-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.3-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.3-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.3-8	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/09/17

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/09/17

Time / เวลา 16.00

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	B-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/03/67

Time / เวลา 16.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/03/67

Time / เวลา 19.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจเช็คสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	B-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

 Date / วันที่ 19/03/17
 Time / เวลา 16.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

 Date / วันที่ 20/03/17
 Time / เวลา 17.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	B-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	B-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	B-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 19/03/67

Date / วันที่ 20/03/67

Time / เวลา 16.00 น.

Time / เวลา 17.00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	C-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-14	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-15	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-16	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-17	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-18	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-19	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-20	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-21	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.00

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 15.00 น.

Eng/141/2013

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	C-EM-FL.4-1	✓		✓		✓		
4	C-EM-FL.4-2	✓		✓		✓		
4	C-EM-FL.4-3	✓		✓		✓		
4	C-EM-FL.4-4	✓		✓		✓		
4	C-EM-FL.4-5	✓		✓		✓		
4	C-EM-FL.4-6	✓		✓		✓		
5	C-EM-FL.5-1	✓		✓		✓		
5	C-EM-FL.5-2	✓		✓		✓		
5	C-EM-FL.5-3	✓		✓		✓		
5	C-EM-FL.5-4	✓		✓		✓		
5	C-EM-FL.5-5	✓		✓		✓		
5	C-EM-FL.5-6	✓		✓		✓		
6	C-EM-FL.6-1	✓		✓		✓		
6	C-EM-FL.6-2	✓		✓		✓		
6	C-EM-FL.6-3	✓		✓		✓		
6	C-EM-FL.6-4	✓		✓		✓		
6	C-EM-FL.6-5	✓		✓		✓		
6	C-EM-FL.6-6	✓		✓		✓		
7	C-EM-FL.7-1	✓		✓		✓		
7	C-EM-FL.7-2	✓		✓		✓		
7	C-EM-FL.7-3	✓		✓		✓		
7	C-EM-FL.7-4	✓		✓		✓		
7	C-EM-FL.7-5	✓		✓		✓		
7	C-EM-FL.7-6	✓		✓		✓		
8	C-EM-FL.8-1	✓		✓		✓		
8	C-EM-FL.8-2	✓		✓		✓		
8	C-EM-FL.8-3	✓		✓		✓		
8	C-EM-FL.8-4	✓		✓		✓		
8	C-EM-FL.8-5	✓		✓		✓		
8	C-EM-FL.8-6	✓		✓		✓		
ROOF	C-EM-RF.1	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 16.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	C-EM-ST.1-1	✓		✓		✓		
2	C-EM-ST.1-2	✓		✓		✓		
3	C-EM-ST.1-3	✓		✓		✓		
4	C-EM-ST.1-4	✓		✓		✓		
5	C-EM-ST.1-5	✓		✓		✓		
6	C-EM-ST.1-6	✓		✓		✓		
7	C-EM-ST.1-7	✓		✓		✓		
8	C-EM-ST.1-8	✓		✓		✓		
Roof	C-EM-ST.1-9	✓		✓		✓		
1	C-EM-ST.2-1	✓		✓		✓		
2	C-EM-ST.2-2	✓		✓		✓		
3	C-EM-ST.2-3	✓		✓		✓		
4	C-EM-ST.2-4	✓		✓		✓		
5	C-EM-ST.2-5	✓		✓		✓		
6	C-EM-ST.2-6	✓		✓		✓		
7	C-EM-ST.2-7	✓		✓		✓		
8	C-EM-ST.2-8	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้เต็ม Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ จากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	D-EM-FL.1-1	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-2	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-3	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-4	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-5	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-6	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-7	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-8	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-9	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-10	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-11	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-12	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-13	✓		✓		✓		
G	D-EM-FL.1-14	✓		✓		✓		
2	D-EM-FL.2-1	✓		✓		✓		
2	D-EM-FL.2-2	✓		✓		✓		
2	D-EM-FL.2-3	✓		✓		✓		
2	D-EM-FL.2-4	✓		✓		✓		
2	D-EM-FL.2-5	✓		✓		✓		
2	D-EM-FL.2-6	✓		✓		✓		
2	D-EM-FL.2-7	✓		✓		✓		
3	D-EM-FL.3-1	✓		✓		✓		
3	D-EM-FL.3-2	✓		✓		✓		
3	D-EM-FL.3-3	✓		✓		✓		
3	D-EM-FL.3-4	✓		✓		✓		
3	D-EM-FL.3-5	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 18.00

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	D-EM-FL.4-1	✓		✓		✓		
4	D-EM-FL.4-2	✓		✓		✓		
4	D-EM-FL.4-3	✓		✓		✓		
4	D-EM-FL.4-4	✓		✓		✓		
4	D-EM-FL.4-5	✓		✓		✓		
5	D-EM-FL.5-1	✓		✓		✓		
5	D-EM-FL.5-2	✓		✓		✓		
5	D-EM-FL.5-3	✓		✓		✓		
5	D-EM-FL.5-4	✓		✓		✓		
5	D-EM-FL.5-5	✓		✓		✓		
6	D-EM-FL.6-1	✓		✓		✓		
6	D-EM-FL.6-2	✓		✓		✓		
6	D-EM-FL.6-3	✓		✓		✓		
6	D-EM-FL.6-4	✓		✓		✓		
6	D-EM-FL.6-5	✓		✓		✓		
7	D-EM-FL.7-1	✓		✓		✓		
7	D-EM-FL.7-2	✓		✓		✓		
7	D-EM-FL.7-3	✓		✓		✓		
7	D-EM-FL.7-4	✓		✓		✓		
7	D-EM-FL.7-5	✓		✓		✓		
8	D-EM-FL.8-1	✓		✓		✓		
8	D-EM-FL.8-2	✓		✓		✓		
8	D-EM-FL.8-3	✓		✓		✓		
8	D-EM-FL.8-4	✓		✓		✓		
8	D-EM-FL.8-5	✓		✓		✓		
ROOF	D-EM-RF.1	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

..... พล.ต.ท. 11.09.06

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 17.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

..... 18.00

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 18.00

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	D-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	D-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	D-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

..... ด.ช. ชัย ทรัพย์กุล

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

..... Nw

Date / วันที่ 20/09/67

Time / เวลา 16.00

ตรวจสอบไฟฉุกเฉินเดือนตุลาคม

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	A-EM-FL.1-1	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-2	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-3	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-4	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-5	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-6	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-7	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-8	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-9	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-10	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-11	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-12	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-2	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-3	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-4	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-5	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-6	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-7	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-8	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-1	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-3	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-4	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-5	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-1	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-2	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-4	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-5	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-7	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

.....

Date / วันที่ 20/10/67

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 14.00

Time / เวลา 16.00น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
5	A-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-6	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-7	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-6	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-7	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-6	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-7	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-6	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-7	/		/		/		
Roof	A-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 16:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	A-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	A-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	A-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.2-8	/		/		/		
1	A-EM-ST.3-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.3-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.3-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.3-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.3-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.3-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.3-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.3-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 14:00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 18:00

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	B-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30/10/67

Date / วันที่ 30/10/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 15:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	B-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 16.00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 16.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	B-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	B-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	B-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 16:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	C-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-14	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-15	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-16	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-17	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-18	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-19	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-20	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-21	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 18:00 น.

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

Eng/141/2013

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	C-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-6	/		/		/		
ROOF	C-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	C-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	C-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	C-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 14:00 r.

Time / เวลา 16:00 r.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ จากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	D-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-7	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-5	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	D-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-5	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-5	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-5	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-5	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-5	/		/		/		
ROOF	D-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. #53)

Date / วันที่ 20/10/17

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/10/17

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	D-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	D-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	D-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 18:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/10/67

Time / เวลา 18:00 น.

ตรวจสอบไฟฉุกเฉินเดือนพฤศจิกายน

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้อยู่ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	A-EM-FL.1-1	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-2	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-3	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-4	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-5	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-6	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-7	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-8	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-9	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-10	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-11	✓		✓		✓		
G	A-EM-FL.1-12	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-2	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-3	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-4	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-5	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-6	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-7	✓		✓		✓		
2	A-EM-FL.2-8	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-1	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-3	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-4	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-5	✓		✓		✓		
3	A-EM-FL.3-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-1	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-2	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-4	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-5	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-6	✓		✓		✓		
4	A-EM-FL.4-7	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 15.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
5	A-EM-FL.5-1	/		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-2	/		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-3	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-5	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-6	✓		✓		✓		
5	A-EM-FL.5-7	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-1	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-2	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-3	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-4	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-6	✓		✓		✓		
6	A-EM-FL.6-7	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-1	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-2	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-3	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-4	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-5	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-FL.7-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-1	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-2	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-3	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-4	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-5	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-6	✓		✓		✓		
8	A-EM-FL.8-7	✓		✓		✓		
Roof	A-EM-RF.1	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / ควบคุมโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 16.00

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	A-EM-ST.1-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.1-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.1-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.1-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.1-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.1-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.1-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.1-8	✓		✓		✓		
Roof	A-EM-ST.1-9	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.2-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.2-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.2-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.2-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.2-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.2-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.2-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.2-8	✓		✓		✓		
1	A-EM-ST.3-1	✓		✓		✓		
2	A-EM-ST.3-2	✓		✓		✓		
3	A-EM-ST.3-3	✓		✓		✓		
4	A-EM-ST.3-4	✓		✓		✓		
5	A-EM-ST.3-5	✓		✓		✓		
6	A-EM-ST.3-6	✓		✓		✓		
7	A-EM-ST.3-7	✓		✓		✓		
8	A-EM-ST.3-8	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 16.00

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้อุปกรณ์ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	B-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	B-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	B-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	B-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	B-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

..... 20 พ.ย. 67

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

..... 20 พ.ย. 67

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	C-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-14	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-15	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-16	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-17	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-18	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-19	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-20	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-21	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 16:00 น.

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

Eng/141/2013

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	C-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-6	/		/		/		
ROOF	C-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	C-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	C-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	C-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 16.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	D-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-7	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-5	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	D-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-5	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-5	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-5	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-5	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-5	/		/		/		
ROOF	D-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

..... น.น.ร. น.น.ร. น.น.ร.

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา 16:00 น.

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สำหรับการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	D-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	D-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	D-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.2-8	/		/		/		

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ด้ายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

นิทาน ป่าละเมาะ

.....

Date / วันที่ 20 / 11 / 67

Date / วันที่ ๒๐17/1/๒7

Date / Jan
Time / 1200 14:00 h.

Time / 1301 18.09.16

ตรวจสอบไฟฉุกเฉินเดือนธันวาคม

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	A-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-12	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-8	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-6	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-6	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-7	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
5	A-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-6	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-7	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-6	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-7	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-6	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-7	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-6	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-7	/		/		/		
Roof	A-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / ฉบับที่ 100

Signature / ทยเชษฐ์ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ทยเชษฐ์ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	A-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	A-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	A-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.2-8	/		/		/		
1	A-EM-ST.3-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.3-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.3-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.3-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.3-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.3-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.3-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.3-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 19.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	B-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)

.....

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	B-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

..... จักรพันธ์ นิลปลั่งดง

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	B-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	B-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	B-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup./ หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 18:00 น.

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	C-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-14	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-15	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-16	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-17	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-18	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-19	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-20	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-21	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 19:00 น.

Eng/141/2013

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	C-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-6	/		/		/		
ROOF	C-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14.06 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 16.00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากระบบแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	C-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	C-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	C-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 12:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	D-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-7	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-5	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
 *ชินนร. นวพงศ์*
 Date / วันที่ 20/11/67
 Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
 *[Signature]*
 Date / วันที่ 20/12/67
 Time / เวลา 16:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	D-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-5	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-5	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-5	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-5	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-5	/		/		/		
ROOF	D-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 18:00 น.

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2567

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	D-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	D-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	D-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, a Normal, r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, a ปกติ, r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/67

Date / วันที่ 20/12/67

Time / เวลา 14:00 น.

Time / เวลา 18:00 น.