



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2  
ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ก

สถิติชั่วโมงการทำงานอย่างปลอดภัย ประจำปี 2567

# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

QSHE Statistic									
Accident	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss		
	Tier1	Tier2	Tier3	Pipeline	Underground FOC	Aerial FOC			
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case	1 case(s)		
Work Related	Personal Safety (Injury)			Operation & Office Accident		Security Violation		SSHE	
6 case(s)	LTA	MTC	FAC					1 case(s)	
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)		4 case(s)			
Non Work Related	Car Accident			Quality, Reliability, Rebiling			Quality, Reliability, Rebiling		
	Major car accident	Other car accident		Quality	Reliability	Rebiling			
0 case(s)	0 case(s)	1 case(s)		0 case(s)	1 case(s)	0 case(s)		0 case(s)	
Substandard (Action/Condition/Tier4)					1 / 29 / 0				
Security				ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567					

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

พบป้ายเตือนสูญหาย จำนวน 7 ป้าย และเสาป้ายชำรุดเสียหาย จำนวน 2 ต้น บริเวณ RC0697 ช่วง KP3+100 ถึง 8+900



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.

จากการ Patrolling ในพื้นที่เข้าถึงยากพบว่าป้ายเตือนโดนขโมยหายไป 8 ป้าย บริเวณ RC0690 ช่วง KP.64 – 65



วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.

ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสาย FOC ในบ่อ manhole บริเวณ RC0690 KP.55+042 ชำรุด จากการโดนบุคคลที่ 3 มาทำลาย จึงทำให้สัญญาณขาดหาย



วันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 13.10 น.

รับแจ้งจาก PTT digital ว่าสัญญาณ FOC ขาดหายช่วง WK4 - WK5 โดยจากการ Patrolling ไม่พบกิจกรรมตามแนวท่อก๊าซฯ ในช่วงและวันดังกล่าว หลังจากนั้นตรวจสอบพบว่าสาย FOC ในบ่อ Manhole บริเวณ RC0690 KP.64+700 ชำรุด จากการโดนบุคคลที่ 3 มาทำลาย จึงทำให้สัญญาณขาดหาย