รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
๒. สถานที่ตั้ง ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-343-8900 โทรสาร -
e-mail info@lh.co.th
๕. จัดทำโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรชส์ จำกัด
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม 2567
๘. รายละเอียดโครงการ
- ลักษณะ/ประเภทโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 262 แปลง
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง เนื้อที่รวมเท่ากับ 215-2-7.5 ไร่ (344,830 ตารางเมตร)
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีการติดตั้งระบบบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ในการให้น้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้วยระบบซึมดิน

* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
- มีการตรวจสอบคุณภาพคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ โดยพบว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย
- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- มีการจัดเตรียมถังขยะรองรับไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ