



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ก

สถิติชั่วโมงการทำงานอย่างปลอดภัย ประจำปี 2567

### ชั่วโมงการทำงาน ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3)

หน่วยงานย่อย	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
พนักงาน	4,826	4,664	4,945	4,288	4,752	4,764	4,957	5,095	4,862	5,073	4,849	3,296
ผู้รับเหมาประจำ	25,176	23,705	25,821	24,577	25,707	24,983	25,819	25,535	24,966	26,077	25,137	24,477
ผู้รับเหมาไม่ประจำ	3,943	6,085	1,655	5,316	10,019	15,913	14,909	12,418	12,407	88	2,374	6,121
รวม	33,944	34,454	32,420	34,181	40,478	45,660	45,685	43,047	42,235	31,238	32,360	33,894



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

**ภาคผนวก ก**

**สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ**

**ประจำปี 2567**

# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

## QSHE Statistic

Accident	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss
	Tier1	Tier2	Tier3	Pipeline	Underground FOC	Aerial FOC	
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case	
Work Related	Personal Safety (Injury)			Operation & Office Accident		Security Violation	SSHE
	LTA	MTC	FAC	0 case(s)		1 case(s)	0 case(s)
Non Work Related	Car Accident			Quality, Reliability, Rebilling			Quality, Reliability, Rebilling
	Major car accident	Other car accident		Quality	Reliability	Rebiling	
	0 case(s)	2 case(s)		0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	1 case(s)
Substandard (Action/Condition/Tier4)				0 / 33 / 4			
ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567							

### Car Accident


**ปท.3 : วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 15.15 น.**

รถกระบะหน่วยงานเฉียวชน รถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางในขณะที่กำลังถอยหลังออกจากซอย ส่งผลให้แผงรถกระบะหลังด้านขวาถูกขีดเป็นรอย ส่วนรถ ปตท. ไฟท้าย ขวา, แผงกระบะ ขวา, กันชนเสริมหลังได้รับความเสียหาย



**ปท.3 : วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น.**

หลังจากที่ปฏิบัติตรวจสอบแนวท่อ RC03402106 Tycoon แล้วเสร็จ ได้แวะซื้อน้ำดื่มใกล้ตลาดนิคมพัฒนาและได้จอดรถไว้ริมถนน (โดยมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดต่อท้าย และมีรถเก๋งจอดต่อลำดับถัดมา) เมื่อกลับมาแล้วสตาร์ทรถกำลังเตรียมตัวจะกลับออฟฟิศ รู้สึกว่ามีอะไรมากระแทกด้านท้ายรถจึงลงไปดูพบว่า มีรถเก๋งได้พ่วงชนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่จอดต่อท้ายของรถยนต์ 4ขว-5734 ที่ได้ขับไปปฏิบัติงาน จนทำให้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันดังกล่าวกระเด็นมาชนที่ท้ายรถยนต์ทำให้เกิดความเสียหาย



### Security

**ปท.3 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น.**

รองหัวหน้า รปภ. คุณบุญช่วย ไม้เลียง ได้ดำเนินการลาดตระเวน Block Valve ตามแผนประจำวัน ได้ตรวจสอบพบรั้ว Chain Link บริเวณ Vent Stack ที่ Block Valve 4.2 ถูกขโมย จำนวน 8 แผ่น (ขนาด 2 เมตร x 4 เมตร) โดยหลังจากตรวจสอบความเสียหายได้ทำการแจ้งในกลุ่มไลน์ "รปภ.ปท.3/2567" เวลา 20:30 น. และหน่วยงาน ปท.3-3 ได้ทำการแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์ "Region 3 Team" เวลา 20:56 น. เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงานทราบ





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3


ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

**ภาคผนวก ท**

Defensive Driving

## หลักสูตรการอบรม Defensive Driving โดย PTT PLLI


**ENROLLED**





**PTT E-Learnings** • Direction / Assignment


### Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 **PLLI**

 3 h 12 m

 **5.0** (11)

 **PLLI**

Search

My Profile

แจ้งเตือน

Home

LEARNING AND DEVELOPMENT

Public Request

In-house Program


**PTT E-Learning**

Online Learning

Learning Rally

E-Library

All PTT E-Learnings > PTT E-Learnings: Defensive Driving ต่อใบ...



**Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)**

1 instructor





**CONTINUE LEARNING**

ID: CD-PL-0040

**CURRICULUM** ADDITIONAL INFO

**CURRICULUM**

Total 5 sections with 5 mandatory materials and 0 optional materials

 <b>03:12:00</b> Time to achieve	 <b>03:12:00</b> Time Spending	 <b>No Expiry</b> Expiry Date	 <b>No Expiry</b> Days Left
---	---	--	--

5 SCORMs

Section 1 - DD_Chapter_0	1 material	00:15:00	^
Section 2 - DD_Chapter_1	1 material	00:40:00	^
Section 3 - DD_Chapter_2	1 material	01:23:00	^
Section 4 - DD_Chapter_3	1 material	00:37:00	^
Section 5 - DD_Chapter_4	1 material	00:17:00	^


**DESCRIPTION**

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**CONDITION**


พนักงานระดับ 4-13 อายุไม่เกิน 59 ตามรายชื่อคนลงทะเบียนเรียน Defensive Driving (ไม่ขึ้นพื้นฐานใดๆ)

**INSTRUCTOR**

 **PLLI Instructor**

See Detail

**CONTENT PROVIDER**

 **PLLI**

See Detail