

รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

> ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ

> บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

ป้ายชื่อโครงการ และบริเวณภายนอกตัวอาคาร

ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง

กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ

อุปกรณ์ดับเพลิง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

วางระบายน้ำภายในโครงการ

จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ

ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ มีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว


บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ

บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่เขียว

แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

» ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ



» บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

ภาพด้านหน้าโครงการ



ภาพด้านหลังโครงการ



ภาพด้านขวาโครงการ



ภาพด้านซ้ายโครงการ



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» ป้ายชื่อโครงการ และบริเวณภายนอกตัวอาคาร




นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง



ติดตั้งกล้องแดง จุดตรวจตำรวจสายตรวจ




นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» กระจัดกระจายบริเวณทางโค้ง



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี



» กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



Monitorและเครื่อง DVR บันทึกเหตุการณ์ 24 ชม.

นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟภายในอาคาร



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» อุปกรณ์ดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» หัวรับน้ำดับเพลิง

อาคาร A



อาคาร B



» หัวจ่ายน้ำดับเพลิง ประจำชั้นพักอาศัย



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» รางระบายน้ำภายในโครงการ





นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ (แยก ชาย-หญิง)




» ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ




นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่สีเขียว



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

» แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง,น้ำประปา และสระว่ายน้ำ เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์



» แสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำประจำวัน

