

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน2 (ส่วนที่พัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ระยะดำเนินการ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
มาตรการทั่วไป		
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบฯ ที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน2 (ส่วนที่พัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว (ระยะดำเนินการ) และนำเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฯ.)	-
2) กฟผ. จะต้องปลูกป่าชดเชยในพื้นที่โครงการหรือใกล้เคียงโครงการโดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกทดแทนให้ต้องมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ที่ซึ่ตามสภาพพื้นที่เดิมเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม	- โครงการฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปลูกป่าทดแทนให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการจัดทำพื้นที่และปลูกป่าทดแทนตามมาตรการฯ กำหนดต่อไป	-



ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
3) กฟผ. จะต้องออกแบบโครงสร้าง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความ ปลอดภัยและสามารถรองรับความ เสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ ได้	- กฟผ. ได้ดำเนินการออกแบบแบบโครงสร้าง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถรองรับ ความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวใน พื้นที่ดังรายละเอียดในบทที่ 1 หน้า 1-8	-
4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู้ รับจ้างในการออกแบบ/ก่อสร้าง/ ดำเนินการ กฟผ.ต้องนำรายละเอียด มาตรการในแผนปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อมไปควบคุมการทำงาน ของบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ในทางปฏิบัติ	- ดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ ดำเนินการจึงมีเฉพาะกิจกรรมของ เจ้าหน้าที่หน่วยบำรุงรักษาและระบบ โครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น (ภาคผนวก ง.)	-
5) หากการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา เหล่านี้โดยเร็ว และหากเกิด เหตุการณ์ใดๆ ที่ ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อกุศลภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้งให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงานของ รัฐซึ่งมีอำนาจจวนกฎหมาย ทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ปฏิบัติตามที่มาตราการฯ กำหนด โดย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบประเดิมปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ในระยะดำเนินการ	-
6) หากยังมีประเดิมปัญหาข้อวิตก กังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการ ดำเนินโครงการ กฟผ. ต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ ต้องไม่ยืนยมให้ราชภูรในพื้นที่หรือ บริเวณใกล้พื้นที่เข้าครอบครองทำ กินในพื้นที่แนวเขตระบบโครงข่าย ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม	- ชุมชนสามารถแจ้งปัญหาข้อวิตกกังวล ต่อการดำเนินโครงการระบบโครงข่าย ไฟฟ้า 500 กิโลโวัลต์ จอมบึง-บางสะพาน 2 ได้ที่ กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนคร หลวง อาคาร ท.010 ชั้น 3 เลขที่ 53/303 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โดยใน ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนจาก ชุมชน	-

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ^{ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข}
1. ด้านทรัพยากรป่าไม้		
<p>1) กฟผ.ประสานกับกรมป่าไม้ และสำนักงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดพื้นที่ปลูกป่าและดำเนินการปลูกป่า ชุดเชย โดยพิจารณาพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เท่าของพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมที่ขอใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าแรงสูง (195 ไร่) โดยคิดเป็นพื้นที่ปลูกป่าชุดเชย 585 ไร่ โดยใช้ชนิดไม้ป่าที่มีความเหมาะสมกับระบบนิเวศป่าไม้เดิม รวมถึงการปลูกพืชที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ เช่น ลูกหว้า มะขามป้อม เป็นต้น ทั้งนี้จะดำเนินการปลูกป่าในปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และดูแลรักษาเป็นเวลาอีกไม่น้อยกว่า 9 ปี</p> <p>2) ดูแลและถอดกิ่งไม้/ยอดไม้เป็นประจำทุกเดือนโดย โดยให้มีระยะปลอดภัย (Clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้องไม่ตัดฟันเพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้</p> <p>3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมถึงการสอดส่องตรวจสอบและรับมั่นใจว่าไม่มีการบุกรุกแห้วางป่าในบริเวณติดต่อกันโดยเด็ดขาด หรือตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ในสายสัมภាតามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้หากพบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	<p>- โครงการฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปลูกป่าทดแทนให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการจัดทำพื้นที่และปลูกป่าทดแทนตามมาตรการฯ กำหนดต่อไป</p> <p>- เจ้าหน้าที่หน่วยบำรุงรักษาสายสั่ง ทำการลิดกิ่ง/ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟที่ระดับต่ำที่สุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร และเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ทุกๆ 6 เดือน</p> <p>- มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีรายงานการบุกรุกพื้นที่ป่าในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง</p>	-



ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ^{ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข}
2.ด้านเศรษฐกิจและสังคม		
<p>1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะข้อมูล เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นใจและ คลายความกังวลโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หอกระจายข่าว โซเชียลมีเดีย กล่องรับฟังความคิดเห็น และโทรศัพท์สายตรง เป็นต้น</p> <p>2) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน (รูปที่ 6.3.6-1) โดยผู้ร้องสามารถทำ หนังสือร้องเรียนถึงโครงการโดยตรง หรือ ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชน ระบบโทรศัพท์ สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 และเอกสารต่างๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย อี เมล โทร อนิ กส ไปที่ EGATCALLCENTER@egat.co.th) โดยมี เจ้าหน้าที่ดูแลและรับเรื่องร้องเรียน ในการดำเนินการซึ่งจะทำการแจ้ง ขั้นตอนการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันที ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกับส่ง เรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง ในพื้นที่/ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยแยก เป็นกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน ดังนี้</p> <p>- กรณีทั่วไป: ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/ สาเหตุเบื้องต้นภายใน 48 ชั่วโมง และ ดำเนินการแก้ไข (วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางและวิธีการ และแก้ไข ปัญหาให้เรียบร้อย) ภายใน 3 วัน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 กฟผ. จัดกิจกรรมทำปีงเที่ยมและทุ่งหญ้า แหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าในพื้นที่ รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติกุบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสายสั่งไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 3 แนวสายพาดผ่าน (115 230 และ 500 กิโลโวัลต์) โดย กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย พันธมิตรในการสนับสนุนการกิจ ของ กฟผ. และงานบำรุงรักษาสาย สั่งไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งสนับสนุน การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ ใกล้แหล่งผลิตไฟฟ้าและสายสั่ง ไฟฟ้าแรงสูงอีกด้วย (ภาคผนวก ง.)</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ โครงการฯ ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ถึงระยะดำเนินการ รวมทั้งช่องทาง การสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น อี นๆ เช่น เว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th นอกจากนี้ชุมชน สามารถแจ้งปัญหาข้อวิตกังวล ต่อการดำเนินโครงการระบบ โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวัลต์ จอมบึง-บางสะพาน 2 ได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง อาคาร ท.010 ชั้น 3 เลขที่ 53/303 หมู่ 2 ถนนสันทิวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 เบอร์โทรศัพท์ 0 2436 2433 หรือ 08 0654 8686</p>	-

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
<p>- กรณีฉุกเฉิน : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุเบื้องต้นทันที และดำเนินการแก้ไข ปัญหาทันที และให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง</p> <p>ทั้งนี้จะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้รับทราบทันทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ แอปพลิเคชัน Line ทั้งกรณีที่แก้ไขสำเร็จและไม่สำเร็จ ซึ่งในกรณีแก้ไขไม่สำเร็จจะต้องดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ถูกล่วงโดยจะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนเป็นระยะ ทุกๆ 1 เดือน และเมื่อแก้ไขสำเร็จแล้วให้จัดทำสรุปและบันทึก/รายงาน รวมทั้งประสานงานและนัดหมายผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบเอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา/ร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ และติดประกาศแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบภายใน 5 วันทำการ เช่น ศาลประชากม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเว็บไซต์ของ กฟผ. (www.egat.co.th) เป็นต้น</p>		

