ภาคผนวก ก-20

เอกสารการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3 และ เอกสารประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม

“พิธีมอบเงินเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2567”

เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่ดำเนินของบริษัทฯ

ทั้งหมด 17 โรงเรียน

จากพื้นที่ 5 อำเภอ (ในเขตพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ)

ประกอบด้วย อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา, อำเภอนาหม่อม, อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนระดับจังหวัดฯให้มีการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ดำเนินงานบริษัทฯ สรุปดังนี้

ประเภทโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนของรัฐ)

โรงเรียนในเขตพื้นที่	จำนวน
หมู่บ้านโดยตรง	*40*
หมู่บ้านใกล้เคียง	*38*

คำนวนสัดส่วนของโรงเรียนดังนี้

อำเภอ	รวมโรงเรียน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	โรงเรียน หมุนเวียนต่อปี	งบที่ได้รับต่อโรงเรียน
จะนะ	29	37%	200,000	10	20,000
เทพา	7	9%	40,000	2	20,000
นาหม่อม	10	13%	60,000	3	20,000
หาดใหญ่	8	10%	50,000	2	25,000
สะเดา	24	31%	150,000	6	25,000
	78	*100%*	*500,000*	*23*	

****หลักการฟิจารณาจะสงวนสิทธิ์ในโรงเรียนในเขตพื้นที่หมู่บ้านโดยตรงทั้งหมดก่อนโรงเรียนในเขตพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง*

ความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ครั้งที่ 3 / 2567

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมดิงส์ตัน ชั้น 5 เฟส 3 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เวลา 10.00 – 12.00 น.

อำเภอเทพา

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2567
จำนวนเงิน 40,000 บาทต่อปี ปีละ 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท ดังนี้

ลำดับ	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ
1	โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ	สะกอม	เทพา
2	โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม	สะกอม	เทพา

อำเภอนาหม่อม

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2567
จำนวนเงิน 60,000 บาทต่อปี ปีละ 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท ดังนี้

ลำดับ	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ
1	โรงเรียนวัดแม่เปียะ	คลองหรัง	นาหม่อม
2	โรงเรียนบ้านนาทองสก	ทุ่งขมิ้น	นาหม่อม
3	โรงเรียนวัดทุ่งข้อโฆษิตตาราม	นาหม่อม	นาหม่อม

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

“พิธีมอบเงินเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2567”

ทั้งหมด 17 โรงเรียน

จากพื้นที่ 5 อำเภอ (ในเขตพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ)

- ❑ อำเภอจะนะ
- ❑ อำเภอเทพา
- ❑ อำเภอนาหม่อม
- ❑ อำเภอหาดใหญ่
- ❑ อำเภอสะเดา

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

อำเภอหาดใหญ่

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2567
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อปี ปีละ 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 25,000 บาท ดังนี้

ลำดับ	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ
1	โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198	พะตง	หาดใหญ่
2	โรงเรียทุ่งปรือวิทยาคม	พะตง	หาดใหญ่

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

อำเภอจะนะ

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2567
จำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปี ปีละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท ดังนี้

ลำดับ	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ
1	โรงเรียนบ้านโคกม้า	บ้านนา	จะนะ
2	โรงเรียนบ้านนา	บ้านนา	จะนะ
3	โรงเรียนบ้านลางา	บ้านนา	จะนะ
4	โรงเรียนบ้านปากบาง	สะกอม	จะนะ
5	โรงเรียนบ้านสะกอม	สะกอม	จะนะ
6	โรงเรียนจะนะวิทยา	สะกอม	จะนะ
7	โรงเรียนบ้านเลียบ	สะกอม	จะนะ
8	โรงเรียนบ้านป่าชิง	ป่าชิง	จะนะ
9	โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง	คลองเปียะ	จะนะ
10	โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ	นาทับ	จะนะ

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

อำเภอสะเดา

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นทุนการศึกษานักเรียน ประจำปี 2567
เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท/ปี ปีละ 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 25,000 บาท ดังนี้

ลำดับ	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ
1	โรงเรียนบ้านควนเสม็ด	ปริก	สะเดา
2	โรงเรียนวัดม่วงก็อง	พังลา	สะเดา
3	โรงเรียนบ้านสำนักหว้า	เขามีเกียรติ	สะเดา
4	โรงเรียนบ้านทับโกบ	สำนักขาม	สะเดา
5	โรงเรียนบ้านม่วง	สำนักแต้ว	สะเดา
6	โรงเรียนวัดห้วยคู	สำนักแต้ว	สะเดา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

(รายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 2)

“ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา”

3.1 แจ้งความคืบหน้าโครงการหยุดการผลิตซ่อมบำรุงประจำปี 2567

- ตามที่บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย) แจ้งปิดดำเนินการเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ในรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ซึ่งได้หยุดดำเนินการกิจกรรมส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (แหล่ง JDA)

- ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานร่วมประมาณ 1,000 คน เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

- ในส่วนของชุมชน ทั้งพื้นที่โรงแยกก๊าซฯ(อำเภอจะนะ) และพื้นที่บล็อกวาว 8 (อำเภอสะเดา) ทีทีเอ็มได้จัดกิจกรรมสื่อความ เพื่อแจ้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการแจ้งความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมซ่อมบำรุงครั้งนี้สามารถดำเนินการเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

3.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฉุกเฉินทางทะเล

- วันที่ 5 กันยายน 67 ที่ผ่านมา ทีทีเอ็มร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 จังหวัดสงขลา (ศรชล) ได้ดำเนินการประชุมเตรียมการและซักซ้อมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุทางละเล ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการฝึกป้องกันความเสี่ยงเหตุฉุกเฉินทางทะเลเชิงรุกในอนาคต (แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย - มาเลเซีย) โดยมี พล.ร.ต ไชยนันท์ ชูใหม่ รอง ผอ.ศรชล.ภาค2 เป็นประธานคณะทำงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการตอบสนองต่อภาวะเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ในพื้นที่

ยอดงบประมาณกองทุนฯ ที่ได้รับ (กองทุนพัฒนาสังคม)

อำเภอ	หมู่บ้านโดยตรง	หมู่บ้านใกล้เคียง	รวมหมู่บ้าน	ยอดเงินต่ออำเภอ
จะนะ	26	44	70	3,863,829.00
เทพา	2	6	8	372,340.00
นาหม่อม	14	15	29	1,830,851.00
หาดใหญ่	11	10	21	1,387,234.00
สะเดา	20	19	39	2,545,744.00
รวม	73	94	167	**10,000,000.00**

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.3 ความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 20 ตำบล 167 หมู่บ้าน รอบโรงแยกก๊าซฯ และแนวท่อส่งก๊าซฯ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาหม่อม หาดใหญ่ และสะเดา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

<u>ตามข้อกำหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)</u>

กำหนดให้ทีทีเอ็มสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ และท่อส่งก๊าซฯ ช่วงดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 10 ล้านบาท/ปี (ครอบคลุม 5 อำเภอ)
- กองทุนพัฒนาอาชีพประมง 1 ล้านบาท/ปี (อำเภอจะนะและอำเภอเทพา)
- กองทุนนกเขาชวาเสียง 1 ล้านบาท/ปี (อำเภอจะนะ)

<u>รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท / ปี</u>

กรอบนโยบาย
กองทุนนกเขาชวา และกองทุนประมง ประจำปี 2566

กองทุนนกเขาชวาเสียง (1,000,000 บาท)

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม(ระดับจังหวัด) อนุมัติกรอบการดำเนินงานกองทุนตามประเภทโครงการหลักดังนี้

1. โครงการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง
2. โครงการจัดซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกเขาชวาเสียง
3. โครงการเพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนกเขาชวาเสียง

กองทุนประมง (1,000,000 บาท)

1.พื้นที่หลัก ตำบลตลิ่งชัน (ม.2,7,8) หมู่ละ 100,000 บาท
ตำบลสะกอมจะนะ (ม.4,6,7) หมู่ละ 100,000 บาท
2. พื้นที่รอง ตำบลนาทับ (ทั้งตำบล 14 หมู่บ้าน) 200,000บาท
ตำบลสะกอมเทพา (ม.1,2,8) 200,000 บาท

แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม 67

แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

ลำดับ	แผนงาน	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
1	ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการแก่ชุมชน	เดือน มกราคม 2567
2	ชุมชนส่งข้อเสนอโครงการ ปี 2567	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
3	ประชุมกลั่นกรองโครงการฯ ระดับอำเภอ	เดือน มีนาคม-เมษายน 2567
4	มอบเงินกองทุนทีทีเอ็ม ประจำปี 2567	เดือน เมษายน 2567
5	คณะอนุกรรมการกองทุนฯระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการฯ	เดือน กันยายน–ตุลาคม 2567
6	ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (สรุปผลโครงการฯ และกำหนดกรอบนโยบายประจำปี 2568)	เดือน ธันวาคม 2567

การประชุมสรุปผลโครงการกองทุนฯ ประจำปี 2566 และ กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

อ้างถึงรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม

โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กรอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน (10,000,000 บาท)

****กำหนดเฉพาะหมู่บ้านโดยตรง**

1. **ไม่น้อยกว่า 40 % โครงการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน** เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา, อบรมภาคฤดูร้อน, การให้ความรู้ทั้งเด็กนักเรียนและคนในชุมชน เป็นต้น
2. **ไม่น้อยกว่า 20 % โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของชุมชน** เช่น กลุ่มอาชีพ, อบรมด้านอาชีพ, การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เป็นต้น
3. **ไม่น้อยกว่า 10 % โครงการเพื่อสังคมสงเคราะห์** เช่น โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง, คนยากไร้ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
4. **30% หรือ % ที่เหลือ โครงการ**
   - โครงการเพื่อสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน
   - โครงการเพื่อการก่อสร้างปรับปรุงและบริการชุมชน
   - โครงการเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

****หมู่บ้านใกล้เคียง**

****ไม่กำหนดสัดส่วนให้ขึ้นอยู่กับประชาคมของหมู่บ้านนั้น ๆ**

การดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567 ในพื้นที่ 5 อำเภอ

ภาพมอบประกาศเกียติบัตรและเงินรางวัล

โครงการดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม และ โครงการส่งเสริมอาชีพดีเด่น ประจำปี 2567

ภาพการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

กิจกรรมกองทุนทีทีเอ็ม พื้นที่อำเภอจะนะ

ภาพการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

กิจกรรมกองทุนทีทีเอ็ม พื้นที่อำเภอเทพา

ภาพการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

กิจกรรมกองทุนทีทีเอ็ม พื้นที่อำเภอจะนะ

ภาพการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

กิจกรรมกองทุนทีทีเอ็ม พื้นที่อำเภอนาหม่อม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

ลำดับ	แผนงาน	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
1	ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการแก่ชุมชน	เดือน มกราคม 2567
2	ชุมชนส่งข้อเสนอโครงการ ปี 2567	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
3	ประชุมกลั่นกรองโครงการฯ ระดับอำเภอ	เดือน มีนาคม-เมษายน 2567
4	มอบเงินกองทุนทีทีเอ็ม ประจำปี 2567	เดือน เมษายน 2567
5	คณะอนุกรรมการกองทุนฯระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการฯ	เดือน สิงหาคม–ตุลาคม 2567
6	ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (สรุปผลโครงการฯ และกำหนดกรอบนโยบายประจำปี 2568)	เดือน ธันวาคม 2567

ภาพการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

กิจกรรมกองทุนทีทีเอ็ม พื้นที่อำเภอหาดใหญ่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

แผนการลงพื้นที่

พื้นที่กองทุนฯ	จำนวน/หมู่บ้าน	จำนวนวันลงพื้นที่/วัน
อำเภอจะนะ	70	7
อำเภอเทพา	8	1
อำเภอนาหม่อม	29	4
อำเภอหาดใหญ่	21	2
อำเภอสะเดา	39	4
รวม	167	18

ภาพการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

กิจกรรมกองทุนทีทีเอ็ม พื้นที่อำเภอสะเดา

ภาพการลงพื้นที่ติดตามโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามโครงการตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567

ภาพทีทีเอ็มสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปี 2567

มอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังให้แก่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา

ทีทีเอ็มกำหนดแผนในการติดตามโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567 ในพื้นที่ 5 อำเภอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วันที่	พื้นที่
10 ก.ย. 67	อ.หาดใหญ่ (ต.คอหงส์)
12 ก.ย. 67	อ.หาดใหญ่ (ต.พะตง+ต.บ้านพรุ)
16 ก.ย. 67	อ.สะเดา (ต.สำนักแต้ว)
17 ก.ย. 67	อ.สะเดา (ต.ปริก)
23 ก.ย. 67	อ.กระแสสินธุ์ (ต.สะกอม)
24 ก.ย. 67	อ.จะนะ (ต.จะโหนง)
25 ก.ย. 67	อ.จะนะ (ต.สะกอม)
26 ก.ย. 67	อ.สะเดา (ต.พังลา+ต.เขามีเกียรติ)
30 ก.ย. 67	อ.สะเดา (ต.สำนักขาม)

ทีทีเอ็มกำหนดแผนในการติดตามโครงการกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567 ในพื้นที่ 5 อำเภอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วันที่	พื้นที่
1 ต.ค. 67	อ.จะนะ (ต.คลองเรือ)
8 ต.ค. 67	อ.จะนะ (ต.บ้านนา)
9 ต.ค. 67	อ.จะนะ (ต.คลองเปียะ)
10 ต.ค. 67	อ.นาหม่อม (ต.พิจิตร+ต.ทุ่งขมิ้น)
15 ต.ค. 67	อ.จะนะ (ต.นาทับ)
22 ต.ค. 67	อ.นาหม่อม (ต.นาหม่อม)
21 ต.ค. 67	อ.จะนะ (ต.ป่าชิง)
24 ต.ค. 67	อ.นาหม่อม (ต.คลองหรัง)
29 ต.ค. 67	อ.จะนะ (กองทุนนกเขาชวาเฉลิม)

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานกลาง โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

การตรวจติดตามโครงการ

1. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการของชุมชนที่ได้รับเงินกองทุนฯ ของปี 2567
2. เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนหมู่บ้านและคัดเลือกโครงการส่งเสริมอาชีพดีเด่น ประจำปี 2567

จะนำเรียนความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

❑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567

1. โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 มาตรการ (มาตรการย่อย 212 ข้อ) บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ได้ปฏิบัติตามมาตรการครบทุกข้อ

2. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 78 รายการ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ได้ปฏิบัติตามมาตรการครบทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.4 การพิจารณาตรวจรับรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานกลาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

โดย คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานกลาง โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

3.5 แจ้งประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

❑ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพอากาศ (ค่าเบนซิน) คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำทะเล คุณภาพน้ำทิ้งรายวัน รายเดือน คุณภาพน้ำในคูระบายน้ำก่อนออกจากพื้นที่โครงการ และคุณภาพน้ำจาก Oily Water Receiving Sump พบว่า มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

- กำหนดการ วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2567 (3วัน2คืน)
- กลุ่มเป้าหมาย 120 ท่าน
  - คณะกรรมการไตรภาคี
  - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม
  - องค์กรภาคประชาชน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

(1) ให้หน่วยงานกลางหรือ TTM รวบรวมข้อมูลความปลอดภัย มาตรการป้องกันลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหากเกิดกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลรั่วไหล เพื่อเป็นข้อมูลและสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

(2) ให้ TTM นำเสนอแนวทางการซ่อมบำรุงประจำปีของโครงการพร้อมมาตรการการดำเนินงานระหว่างการซ่อมบำรุงให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานกลางฯ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอคณะกรรมการไตรภาคีฯ

(3) แก้ไขผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเด็นขยะและของเสียอันตรายในส่วนขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำไปทำปุ๋ยและรีไซเคิลได้จากเดิมมีการนำส่งไปกำจัดที่หลุมฝังกลบของเทศบาลนครหาดใหญ่ไปยังสถานที่อื่นเนื่องจากหลุมฝังกลบของเทศบาลนครหาดใหญ่หยุดให้บริการ

(4) ในการนำเสนอผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับช่วงการซ่อมบำรุงประจำปี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

๑๘. นายอำเภอสะเดา กรรมการ
๑๙. นายอำเภอจะนะ กรรมการ
๒๐. นายอำเภอนาหม่อม กรรมการ
๒๑. นายอำเภอเทพา กรรมการ
๒๒. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด จำนวน ๒๒ คน ผนวก ก กรรมการ
๒๓. กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน
ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด จำนวน ๒๒ คน ผนวก ข กรรมการ
๒๔. ผู้แทนประชาชน
ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด จำนวน ๒๒ คน ผนวก ค กรรมการ
๒๕. ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือผู้แทนสื่อมวลชน จำนวน ๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน
ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด รวม ๑๐ คน ผนวก ง กรรมการ
๒๖. ผู้แทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผนวก จ กรรมการ
๒๗. ผู้แทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผนวก จ กรรมการและเลขานุการ
๒๘. ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สิ่งที่ต้องเตรียม

- หนังสือยืนยันการเดินทาง
- (สำเนา)หนังสือเดิน(พาสปอร์ต)ที่ยังไม่หมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

แจ้งตามหนังสือยืนยันส่งมาที่ทีทีเอ็ม ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (UAE)

คำสั่งจังหวัดสงขลา
ที่ ๑๔๙๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ซึ่งคณะกรรมการตามธรรมนูญ คณะกรรมการโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย - มาเลเซีย และมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ขึ้นองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	ประธานกรรมการ
๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด)	รองประธานกรรมการ
๔. ปลัดจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๕. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๗. เจ้าหน้าที่ด่านจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๙. อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๑๐. ประมงจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๑๒. แรงงานจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๑๓. พลังงานจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา	กรรมการ
๑๗. นายอำเภอหาดใหญ่	กรรมการ
๑๘. นายอำเภอสะเดา	กรรมการ
๑๙. นายอำเภอจะนะ	กรรมการ
๒๐. นายอำเภอนาหม่อม	กรรมการ
๒๑. นายอำเภอเทพา	กรรมการ
๒๒. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด จำนวน ๒๒ คน ผนวก ก	กรรมการ
๒๓. กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด จำนวน ๒๒ คน ผนวก ข	กรรมการ
๒๔. ผู้แทนประชาชน ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด จำนวน ๒๒ คน ผนวก ค	กรรมการ
๒๕. ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือผู้แทนสื่อมวลชน จำนวน ๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน ตามที่ธรรมนูญฯ กำหนด รวม ๑๐ คน ผนวก ง	กรรมการ
๒๖. ผู้แทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผนวก จ	กรรมการ
๒๗. ผู้แทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผนวก จ	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ยินดีต้อนรับ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม
โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย–มาเลเซีย

วันที่ 11 ธันวาคม 2567

BEST COOPERATION
FOR SUSTAINABLE ENERGY

ความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงาน

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหราบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

(ตามเอกสารแนบ 2)

ระเบียบวาระการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม
โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย – มาเลเซีย
ครั้งที่ 1/2567
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงแรมบูรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 20 ตำบล 167 หมู่บ้าน รอบโรงแยกก๊าซฯ และแนวท่อส่งก๊าซฯ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาหม่อม หาดใหญ่ และสะเดา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

1.กองทุนพัฒนาสังคม ยอดงบประมาณกองทุนฯ ที่ได้รับ 10 ล้านบาท/ปี

อำเภอ	หมู่บ้านโดยตรง	หมู่บ้านใกล้เคียง	รวมหมู่บ้าน	ยอดเงินต่ออำเภอ
จะนะ	26	44	70	3,863,829.00
เทพา	2	6	8	372,340.00
นาหม่อม	14	15	29	1,830,851.00
หาดใหญ่	11	10	21	1,387,234.00
สะเดา	20	19	39	2,545,744.00
รวม	73	94	167	10,000,000.00

2.กองทุนประมง (1,000,000 บาท/ปี) เขตพื้นที่ *อำเภอจะนะ กับอำเภอเทพา*

3.กองทุนนกเขา (1,000,000 บาท/ปี) เขตพื้นที่ *อำเภอจะนะ*

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ตามข้อกำหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

กำหนดให้ทีทีเอ็มสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ และท่อส่งก๊าซฯ ช่วงดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 10 ล้านบาท/ปี (ครอบคลุม 5 อำเภอ)
- กองทุนพัฒนาอาชีพประมง 1 ล้านบาท/ปี (อำเภอจะนะและอำเภอเทพา)
- กองทุนนกเขาชวาเสียง 1 ล้านบาท/ปี (อำเภอจะนะ)

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท / ปี

กรอบนโยบายและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน (10,000,000 บาท)

**กำหนดเฉพาะหมู่บ้านโดยตรง

1. ไม่น้อยกว่า 40 % โครงการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา, อบรมภาค ฤดูร้อน, การให้ความรู้ทั้งเด็กนักเรียนและคนในชุมชน เป็นต้น
2. ไม่น้อยกว่า 20 % โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ, อบรมด้านอาชีพ, การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เป็นต้น
3. ไม่น้อยกว่า 10 % โครงการเพื่อสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส
   % ที่เหลือ โครงการ
   - โครงการเพื่อสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน
   - โครงการเพื่อการก่อสร้างปรับปรุงและบริการชุมชน
   - โครงการเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมู่บ้านใกล้เคียง

ไม่กำหนดสัดส่วนให้ขึ้นอยู่กับประชาคมของหมู่บ้านนั้น ๆ

กองทุนประมง (1,000,000 บาท)

1.พื้นที่หลัก ตำบลตลิ่งชัน (ม.2,7,8) หมู่ละ 100,000 บาท
ตำบลสะกอมจะนะ (ม.4,6,7) หมู่ละ 100,000 บาท
2. พื้นที่รอง ตำบลนาทับ (ทั้งตำบล 14 หมู่บ้าน) 200,000บาท
ตำบลสะกอมเทพา (ม.1,2,8) 200,000 บาท

กองทุนนกเขาชวาเสียง (1,000,000 บาท)

คณะกรรมการบริหารกองทุนนกเขาเสียงอำเภอจะนะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม (ระดับจังหวัด) พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีกรอบข้อเสนอโครงการ คือ

1. โครงการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง
2. โครงการจัดซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกเขาชวาเสียง
3. โครงการเพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนกเขาชวาเสียง

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสังคมทีทีเอ็ม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปกราฟรวมประเภทโครงการ พื้นที่ 5 อำเภอ ประจำปี 2567



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

อ้างถึงรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม

โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สรุปรวมโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

ลำดับที่	กองทุน	จำนวนโครงการ	โครงการที่สำเร็จ
1	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอจะนะ	147	147
2	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอเทพา	11	11
3	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอนาหม่อม	51	51
4	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอหาดใหญ่	60	60
5	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอสะเดา	99	99
6	กองทุนประมงอำเภอจะนะ	7	7
7	กองทุนประมงอำเภอเทพา	3	3
8	กองทุนนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ	7	7
	รวมทั้งสิ้น	385	385

100%

สุดยอด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปกราฟรวมประเภทโครงการ พื้นที่ 5 อำเภอ ประจำปี 2567

(เฉพาะหมู่บ้านโดยตรง)

1.ด้านการศึกษา 50% *2.ด้านส่งเสริมอาชีพชุมชน 20%* *3.สังคมสงเคราะห์ 10%*



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

ลำดับ	แผนงาน	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
1	ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการแก่ชุมชน	เดือน มกราคม 2567
2	ชุมชนส่งข้อเสนอโครงการ ปี 2567	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
3	ประชุมกลั่นกรองโครงการฯ ระดับอำเภอ	เดือน มีนาคม-เมษายน 2567
4	มอบเงินกองทุนทีทีเอ็ม ประจำปี 2567	เดือน เมษายน 2567
5	คณะอนุกรรมการกองทุนฯระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการฯ	เดือน สิงหาคม–ตุลาคม 2567
6	ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (สรุปผลโครงการฯ และกำหนดกรอบนโยบายประจำปี 2568)	วันที่ 11 ธันวาคม 2567

ทีทีเอ็มมอบเงินกองทุนทั้งหมด 12 ล้านบาท ช่วงปลายเดือนเมษายน 2567

และมอบเงินสนับสนุนโครงการหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2566

- หมู่บ้านดีเด่น กองทุนพัฒนาสังคม
- หมู่บ้านส่งเสริมอาชีพดีเด่น

เป็นจำนวนเงินรวม 400,000 บาท/ปี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ภาพรวมโครงการของแต่ละพื้นที่

อำเภอจะนะ



อำเภอนาหม่อม



อำเภอเทพา



อำเภอหาดใหญ่



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ภาพรวมการดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่

อำเภอจะนะ

กิจกรรมมอบอุงยังชีพ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ภาพรวมโครงการของแต่ละพื้นที่

อำเภอสะเดา



ภาพรวมการดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ภาพรวมการดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ภาพรวมการดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ภาพรวมการดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

อำเภอหาดใหญ่ (3 ตำบล) ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 10, 12, กันยายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

การติดตามโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม

พื้นที่ 5 อำเภอ เวลา 19 วัน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2567

ปัจจุบัน

การติดตามโครงการกองทุนพัฒนาสังคมแล้วเสร็จ

100%

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ



อำเภอสะเดา (5 ตำบล) ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16, 17, 26 และ 30 กันยายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

พื้นที่กองทุนฯ	จำนวน/หมู่บ้าน	จำนวนวันลงพื้นที่/วัน
อำเภอจะนะ	70	7
อำเภอเทพา	8	1
อำเภอนาหม่อม	29	4
อำเภอหาดใหญ่	21	2
อำเภอสะเดา	39	4
(กองทุนนกเขาชวา)	(7 โครงการ)	1
รวม	167	19

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ



อำเภอจะนะ (7 ตำบล) ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24, 25 กันยายน 2567



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ



อำเภอเทพา (1 ตำบล) ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ



อำเภอจะนะ (7 ตำบล) ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8, 9, 17, 21 และ 25 ตุลาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ



อำเภอนาหม่อม (4 ตำบล) ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 10, 24, และ 29 ตุลาคม 2567



ติดตามโครงการกองทุนนกเขาชวาเสียง

26 พฤษภาคม 2567



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

หมู่บ้านโครงการดีเด่น
กองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

1.กองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้านดีเด่น

(ตำบลละ 1 หมู่บ้าน) ทั้งหมด 20 ตำบล รวมทั้งสิ้น 20 หมู่บ้าน

2.กองทุนส่งเสริมด้านอาชีพดีเด่น (อำเภอละ 2 หมู่บ้าน) 5 อำเภอ

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ติดตามโครงการกองทุนนกเขาชวาเสียง

30 พฤศจิกายน 2567

ทั้งหมดดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ติดตามโครงการกองทุนนกเขาชวาเสียง ประจำปี 2567

1	โครงการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ประเทศไทย	300,000
2	โครงการจัดซื้อจัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ	300,000
3	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผลิตกรงนกเขาที่ระลึกและทำนาข้าวนก	150,000
4	โครงการติดตามโครงการตามที่ได้รับอนุมัติและบริหารจัดการกองทุน	100,000
5	โครงการดูแลสนามหวังดี	100,000
6	โครงการดูแลงานประชาสัมพันธ์ (เพจเฟคบุค)	36,000
7	โครงการกองทุนยานกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ	14,000
		1,000,000

ทั้งหมดดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

1. การกำหนดกรอบนโยบายแบ่งสัดส่วนงบประมาณทำให้ดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกองทุน (ผู้ใหญ่บ้าน) และกรรมการ ทำให้ไม่ประสานงานต่อกับคณะกรรมการชุดใหม่
3. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ของชุมชน หลายหมู่บ้านที่จัดซื้อสิ่งของเหมือนกัน แต่ราคาต่างกันมาก จึงควรมีการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อสิ่งของ
4. การทำโครงการเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ แพะ วัว ไม่มีคณะกรรมการที่มีความรู้เรื่องปศุสัตว์เพื่อมากำหนด ราคากลาง

4.1 พิจารณารับรองโครงการหมู่บ้านดีเด่น และส่งเสริมอาชีพดีเด่น กองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

4.1.1 โครงการดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567

4.1.2 โครงการดีเด่นด้านส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2567

ติดตามโครงการกองทุนประมง ประจำปี 2567



สรุปรวมโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2567

ลำดับที่	กองทุน	โครงการที่สำเร็จ
1	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอจะนะ	147
2	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอเทพา	11
3	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอนาหม่อม	51
4	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอหาดใหญ่	60
5	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านอำเภอสะเดา	99
6	กองทุนประมงอำเภอจะนะ	7
7	กองทุนประมงอำเภอเทพา	3
8	กองทุนนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ	7
ทั้งหมดสำเร็จ 100%		385

กองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567

อำเภอ	โครงการหมู่บ้าน
จะนะ	7
เทพา	1
นาหม่อม	4
หาดใหญ่	3
สะเดา	5
	รวมทั้งหมด 20 โครงการหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

เงื่อนไขในการได้เสนอเป็นโครงการดีเด่น

- โครงการดำเนินตามกรอบนโยบาย ตามมติคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัด ประจำปี 2567
- มีการดำเนินโครงการจริง ชัดเจน ให้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม และมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเรียบร้อย
- คณะกรรมการหมู่บ้านให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระดับอำเภอ และมีเอกสารรายงานปิดโครงการเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ

✓ หมู่ที่ 8 บ้านวังงู

❑ โครงการส่งเสริมอาชีพปลาแป้งแดง (ปลาส้ม) จำนวนเงิน 20,000 บาท (การบริหารจัดการของกลุ่มดีเยี่ยม)



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

สิทธิประโยชน์หมู่บ้านที่ได้รับการรับรอง

- มีประกาศเกียรติบัตรมอบให้หมู่บ้านโครงการดีเด่นฯ
  เสนอลงนามโดยท่านผู้ว่าฯ, ท่านนายอำเภอ และผู้จัดการใหญ่ ทีทีเอ็ม
- มีเงินเพิ่มในการจัดทำโครงการในปี 2568 (1 ปี)
  - โครงการพัฒนาสังคมดีเด่นจะได้เพิ่ม 20,000 บาท
  - โครงการส่งเสริมอาชีพดีเด่นจะได้เพิ่ม 10,000 บาท
- มีภาพโครงการดีเด่นฯ อยู่ในป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านพื้นที่ 5 อำเภอ เป็นเวลา 1 ปี (ในโครงการ 2568)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ

- ✓ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ผาสุข
- ❑ โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ทำบุญไทยพุธ และมุสลิม) จำนวนเงิน 28,723.40 บาท (การบริหารจัดการภายใต้ 2 วัฒนธรรม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ

- ✓ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสัก
- ❑ โครงการต่อยอดอาชีพ กลุ่มทำไข่เค็ม (จัดซื้อวัตถุดิบ) จำนวนเงิน 20,000 บาท (การบริหารจัดการของกลุ่มดีเยี่ยม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ

- ✓ หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง
- ❑ โครงการจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสบริการชุมชน จำนวนเงิน 28,723.40 บาท (จุดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการ การให้บริการแก่มาชิก)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ

- ✓ หมู่ที่ 2 บ้านนา(ชวาทอง)
- ❑ โครงการทำป้ายกุโบร์ โต๊ะเหย๊าะ จำนวนเงิน 28,723.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลสะกอม อำเภอเทพา

✓ หมู่ที่ 5 บ้านท่าแมงลัก

❑ โครงการต่อยอดต่อเติมศาลาประชาคมที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 28,723.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ

✓ หมู่ที่ 7 บ้านสลุด

❑ โครงการทำป้ายชื่อหมู่บ้าน จำนวนเงิน 28,723.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม

✓ หมู่ที่ 4 บ้านพลีควาย

❑ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องครัวและชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อบริการชุมชน จำนวน 28,723.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ

✓ หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่า

❑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์บริการชุมชน (โต๊ะ เก้าอี้ ถาดอาหาร เครื่องปริ้น หมึกเครื่องปริ้น) จำนวนเงิน 28,723.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม

- ✓ หมู่ที่ 4 บ้านแซะ
- ❑ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวบ้านแซะ จำนวน 18,787.23 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม

- ✓ หมู่ที่ 3 บ้านพรุเมา
- ❑ โครงการจัดทำโต๊ะเก้าอี้เอนกประสงค์ของหมู่บ้าน จำนวน 30,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

- ✓ หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านในไร่
- ❑ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายบริเวรศาลาอเนกประสงค์ 28723.40 บาท (เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชน)



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม

- ✓ หมู่ที่ 5 บ้านนา
- ❑ โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้และผ้าปูโต๊ะ จำนวน 47,200 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา

✓ หมู่ที่ 3 บ้านสำนักหว้า

❑ โครงการติดกล้องวงจรปิดโรงเรียนและทางแยกในหมู่บ้าน 28,723.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่

✓ หมู่ที่ 11 บ้านคลองปอมใน

❑ โครงการอบรมคุณธรรมพัฒนาเยาวชน (การเรียนการสอนอัลกรุอ่าน) และจัดหาอุปกรณ์แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวนเงิน 50,000

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลพังลา อำเภอสะเดา

✓ หมู่ที่ 5 บ้านคลองแงะ

❑ โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ไข่เค็มอัญชันพร้อมต่อยอดเป็นผลิตชุมชน จำนวนเงิน 40,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่

✓ หมู่ที่ 4 บ้านปลักเด

❑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกและบำรุงรักษาต้นทุเรียน และโครงการวางระบบประปาโซล่าเซลล์ 70,000 บาท

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา

- ✓ หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว
- ❑ โครงการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนเงิน 50,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลปริก อำเภอสะเดา

- ✓ หมู่ที่ 10 บ้านควนเสม็ด
- ❑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 28,723.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการส่งเสริมอาชีพดีเด่น ประจำปี 2567

คัดเลือกจากพื้นที่

5 อำเภอ

อำเภอละ 2 โครงการตำบล

***ยกเว้นอำเภอจะนะและอำเภอเทพาที่มีเงินคงค้างของปี 65 คณะกรรมการจะคัดเลือกเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการหมู่บ้านดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา

- ✓ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำลัด
- ❑ โครงการสร้างที่เก็บอุปกรณ์ด้านกิจการฝังศพของหมู่บ้าน จำนวนเงิน 30,000 บาท

โครงการด้านส่งเสริมอาชีพดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

อำเภอเทพา

1. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือประมงให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน หมู่ 2 บ้านสวรรค์ ตำบลสะกอม จำนวนเงิน 50,000บาท

2. โครงการส่งเสริมอาชีพทำปลาแดดเดียว หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย ตำบลสะกอม จำนวนเงิน 50,000 บาท



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

กองทุนพัฒนาอาชีพดีเด่น ประจำปี 2567	
อำเภอ	โครงการอาชีพ
จะนะ	2
เทพา	2
นาหม่อม	2
หาดใหญ่	2
สะเดา	2
	รวมทั้งหมด 10 โครงการอาชีพ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการด้านส่งเสริมอาชีพดีเด่น(กองทุนพัฒนาสังคม)ประจำปี 2567

อำเภอนาหม่อม

1. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกตามฤดูกาล หมู่ที่ 6 บ้านคลองบ่วงตก ตำบลพิจิตร จำนวน 12,200 บาท

2. โครงการส่งเสริมอาชีพทำไข่เค็ม หมู่ที่ 6 บ้านใน ตำบลนาหม่อม จำนวนเงิน 20,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการด้านส่งเสริมอาชีพดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

อำเภอจะนะ

1. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบ) จำนวนเงิน 20,000 บาท บ้านป่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ

2. โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมโดนัท จำนวนเงิน 20,000 บาท บ้านโคกทราย หมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 พิจารณากรอบนโยบายกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการด้านส่งเสริมอาชีพดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

อำเภอหาดใหญ่

1. โครงการส่งเสริมอาชีพร้านค้าชุมชนบ้านคลองหวะ ตำบลคอหงส์ จำนวนเงิน 20,000 บาท

2. โครงการกลุ่มอาชีพทำปลาส้ม หมู่ที่ 8 บ้านคลองปอมนอก ตำบลบ้านพรุ จำนวนเงิน 30,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

กรอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็มปี2568

4.2.1 กองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้านทีทีเอ็ม

4.2.2 กองทุนนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ

4.2.3 กองทุนประมง อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง

โครงการด้านส่งเสริมอาชีพดีเด่นกองทุนพัฒนาสังคม ประจำปี 2567

อำเภอสะเดา

1. โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จัดซื้อชุดเครื่องครัวให้กับกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 บ้านระตะ ตำบลพังลา จำนวนเงิน 50,000 บาท

2. โครงการต่อยอดการทำสบู่และน้ำยาล้างจาน,น้ำยาปรับผ้านุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านแปดร้อยไร่ ตำบลสำนักแต้ว จำนวนเงิน 20,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2.2 กรอบนโยบายกองทุนนกเขาชวาเสียงประจำปี 2568

ประเภทโครงการ	กรอบโครงการปี 2567 (จำนวนเงิน)	สัดส่วนโครงการ ปี 2568	
		ข้อเสนอ 1	ข้อเสนอ 2
1. โครงการส่งเสริมการแข่งขันและดูแลสนาม	40%	ใช้กรอบโครงการ ปี 2567	
2. โครงการซื้อสายพันธุ์นกเขาชวาและกองทุนยา	31%		
3. โครงการส่งเสริมอาชีพ	15%		
4.โครงการประชาสัมพันธ์	10%		
5.โครงการติดตามและส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน	4%		
รวมจำนวนเงิน 1,000,000 บาท			

(หมายเหตุ ค่าบริหารจัดการ 5% เพื่อใช้ในการดำเนินงานกองทุนฯ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณากรอบนโยบายกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมประจำปี 2568

4.2.1 กองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้านทีทีเอ็ม

ลำดับที่	ประเภทโครงการ	สัดส่วนปี 67	สัดส่วนโครงการปี 2568	
			ข้อเสนอ 1	ข้อเสนอ 2
1	โครงการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน	40%	ดำเนินโครงการตามกรอบนโยบาย ปี 2567	กำหนดสัดส่วนปรับปรุงตามความเหมาะสมดังนี้
2	โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน	20%		
3	โครงการเพื่อสังคมสงเคราะห์	10%		
4	โครงการเพื่อปรับปรุงก่อสร้างและบริการชุมชน	30%		
5	โครงการเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น			
6	โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน			

*เฉพาะหมู่บ้านโดยตรง งบประมาณ 100,000/ปี (เท่านั้น)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

(หมายเหตุ ค่าบริหารจัดก

4.2.2 กรอบนโยบายกองทุนนกเขาชวาเสียงประจำปี 2568

กองทุนนกเขาชวาเสียงประจำปี 2567

1	โครงการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ประเทศไทย	300,000
2	โครงการจัดซื้อจัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ	300,000
3	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผลิตกรงนกเขาที่ระลึกและทำนาข้าวนก	150,000
4	โครงการติดตามโครงการตามที่ได้รับอนุมัติและบริหารจัดการกองทุน	100,000
5	โครงการดูแลสนามหวังดี	100,000
6	โครงการดูแลงานประชาสัมพันธ์ (เพจเฟคบุค)	36,000
7	โครงการกองทุนยานกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ	14,000

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณากรอบนโยบายกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมประจำปี 2568

4.2.1 กองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้านทีทีเอ็ม

กลุ่ม	ประเภทโครงการ	สัดส่วน
1(Soft Power)	• โครงการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน • โครงการเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	40
2 (Hard Power)	• โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน • โครงการเพื่อปรับปรุงก่อสร้างและบริการชุมชน	30
3 (Health Power)	• โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน • โครงการเพื่อสังคมสงเคราะห์	30

*เฉพาะหมู่บ้านโดยตรง งบประมาณ 100,000 บาท/ปี (เท่านั้น)

เรื่องอื่นๆ

4.2.3 กรอบนโยบายกองทุนประมง อำเภอจะนะ และ อำเภอเทพา ประจำปี 2568

อำเภอ	ประเภทพื้นที่	ตำบล/หมู่บ้าน	สัดส่วน
จะนะ	พื้นที่หลัก	ตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 2, 7, 8	300,000 บาท
	พื้นที่หลัก	ตำบลสะกอม หมู่ที่ 4, 6, 7	300,000 บาท
	พื้นที่รอง	ตำบลนาทับ	200,000 บาท
เทพา	พื้นที่รอง	ตำบลสะกอม หมู่ที่ 1, 2, 8	200,000 บาท
รวมจำนวนเงิน 1,000,000 บาท			

ขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน

แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2568		
ลำดับ	แผนงาน	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
1	ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการแก่ชุมชน	เดือน มกราคม 2568
2	ชุมชนส่งข้อเสนอโครงการ ปี 2568	เดือน กุมภาพันธ์ 2568
3	ประชุมกลั่นกรองโครงการฯ ระดับอำเภอ	เดือน มีนาคม-เมษายน 2568
4	มอบเงินกองทุนทีทีเอ็ม ประจำปี 2568	เดือน เมษายน 2568
5	คณะอนุกรรมการกองทุนฯระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการฯ	เดือน สิงหาคม–กันยายน 2568
6	ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (สรุปผลโครงการฯ และกำหนดกรอบนโยบายประจำปี 2568)	เดือน ธันวาคม 2568

ภาคผนวก ก-21

รายงานผลการตรวจสอบการกัดกร่อนของผิวในท่อ ด้วยการปล่อยกระสวยสำรวจท่อ (Intelligent PIG)

Client: PGB-TTM MALAYSIAA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 36CHACNG
Inspection Type: .XT
Date of Inspection: 10-Nov-2020
Revision No.: 0

ROSEN
empowered by technology

FINAL REPORT
ROGEO INSPECTION SERVICE
XT

Petronas Gas Berhad
Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited

36" Natural Gas Pipeline
Songkhla Gas Separation Plant to BV ML 417 Lunas Station

In-line Inspection in November 2020

Revision Date	31-Dec-2020
Revision Number	0
ROSEN Project Number	8-6000-14572
ROSEN Line Name	36CHACNG

H. ROSEN Engineering (M) Sdn. Bhd.
No. 2 Jalan JuruUkur U1/19,
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Phone +06 (03) 5561 8904
Fax +06 (03) 5569 6000
rosen-asiapacific@rosen-group.com

www.rosen-group.com

Prepared by [redacted]
Mohd Aidhafidzuddin Irfan Azzhar (Data Analyst, Level 2)

Checked by [redacted]

Approved by [redacted]

Rev.	Date	Description	Prepared by	Checked by	Approved by
A	30-Dec-2020	Draft for Review			
0	31-Dec-2020	Submission			

ROSEN
empowered by technology

This document is classified as confidential

ROSEN
empowered by technology

TABLE OF CONTENTS

1	**INTRODUCTION**	**4**
2	**MANAGEMENT SUMMARY**	**5**
2.1	**Management Summary Statement**	**5**
2.2	**Inspection Findings**	**6**
2.3	**Distribution of All Geometry Anomalies**	**7**
2.4	**O'clock Position of All Geometry Anomalies**	**8**
2.5	**Pipeline Mapping Overview**	**9**
2.6	**Pipeline Height Profile**	**10**
2.7	**Inspection Parameters**	**11**
2.7.1	Pipeline Information	11
2.7.2	Data Analysis Parameters	11
2.8	**Data Quality Summary**	**12**
3	**INSPECTION ACTIVITIES**	**13**
3.1	**Versatile In-Line Pre-Inspection and Operational Cleaning**	**13**
3.1.1	RoClean CLP Data Sheet	13
3.2	**In-line High Resolution Geometry and Dent Assessment (RoGeo XT)**	**14**
3.2.1	RoGeo XT Data Sheet	15
3.2.2	RoGeo XT Tool Velocity	15
3.2.3	RoGeo XT Sensor Loss and Tool Rotation	15
4	**DETAILED INSPECTION RESULTS**	**16**
4.1	**List of Geometry Anomalies**	**17**
4.2	**List of Components**	**18**
4.3	**List of Marker Positions**	**19**
4.4	**Individually Sentenced Anomaly Reports (ISARs)**	**20**
4.4.1	Internal Geometry Anomalies	20
4.5	**Pipe Tally**	**21**
5	**APPENDIXES**	**22**
5.1	**Pipeline Questionnaire**	**22**
5.2	**Site Survey Report**	**22**
5.3	**Preliminary Inline Inspection Report**	**22**
5.4	**Technical Reference Document**	**22**
5.5	**Electronic Data Disks**	**22**
5.6	**Legal Information and Notices**	**22**

Client: PGB-TTM MALAYSIAA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 36CHACNG
Inspection Type: .XT
Date of Inspection: 10-Nov-2020
Revision No.: 0

ROSEN
empowered by technology

1 INTRODUCTION

This inspection survey report describes the pipeline inspection carried out by ROSEN on the **36" Songkhla Gas Separation Plant to BV ML 417 Lunas Station, 220.0 km Natural Gas** line segment in **November 2020** for **Petronas Gas Berhad Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited**, which known as **PGB-TTM MALAYSIAA** in this Final Inline Inspection Report.

This report has been distributed to:

• **PGB-TTM MALAYSIAA**	2 copies
• **ROSEN Asia Pacific**	1 copy

The inspection activities included the following:

- Cleaning and Gauging with Versatile In-line Pre-inspection and Operational Cleaning (RoClean CLP)
- Tool Setup and Preparation
- Internal Geometry Inspection with In-line High Resolution Geometry and Dent Assessment (RoGeo XT)
- Preparation and Elaboration of Preliminary Inline Inspection Report
- Preparation and Elaboration of Final Inline Inspection Report
- Implementation of the Complete Inspection Results in ROSOFT for Pipelines

*A summarized management conclusion is described in section **2, 'Management Summary'**.*

The format of this Inspection Report is in line with the 'Specifications and Requirements for Intelligent Tool Inspection of Pipelines, as subscribed by the members of the Pipeline Operator Forum (hereafter referred to as 'POF').

This Final Inline Inspection Report includes the results of all inspection runs performed by ROSEN during these inspection activities. All anomalies that meet or exceed the reporting thresholds established for this project are listed in this report.

*The inspection results in detail are given in section **4, 'Detailed Inspection Results'**.*

All technical information, including Terms and Definitions and Dig Procedures as well as ROSEN Standard Performance Specifications (in *.pdf), are provided and available in ROSOFT (Disc 1).

ROSEN would like to thank **PGB-TTM MALAYSIAA** for the assistance and cooperation we received during the course of this project.

2 MANAGEMENT SUMMARY

This section describes in summary the general condition of the inspected pipeline. For more detailed findings please refer to Section 4.

2.1 Management Summary Statement

The internal geometry inspection by RoGeo XT was performed in one (1) run. The inspection was completed and the major results of this in-line inspection can be summarized as follows:

- Data recorded quality was generally of acceptable quality for majority of the pipeline data, except at the areas affected by the tool velocity fluctuations. For detail of data quality, please refer to *section **2.6, 'Data Quality Summary'.***
- A total of 313 geometry anomalies (ANOM-DENT) above the reporting threshold of 1% pipeline ID were detected in the pipeline. Please take note that several dent anomalies were detected within area where data quality is restricted due to sensor loss as well as within close proximity to girthweld or spiralweld area. Due to that, the anomaly detection and sizing is restricted and ROSEN Performance Specification might not be applicable.
- The highest calculated dent part was **3.1%**, located at log distance 131019.49 m, approximately 60.38 upstream of AGM67. For detail of this anomaly, please refer to ***section 4.4 Individual Sentenced Anomaly Reports***.
- Additionally, a total of 122 above ground markers (AGM) were detected and reported along the pipeline. The markers information is available at *section **4.3, 'List of Markers'.***

*For further details please refer to section **2.2, 'Inspection Findings'** and section **4, 'Detailed Inspection Results'.***

Client: PGB-TTM MALAYSIAA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 36CHACNG
Inspection Type: .XT
Date of Inspection: 10-Nov-2020
Revision No.: 0

2.2 Inspection Findings

The findings of the inspection activities performed in this line segment are listed below.

Geometry Anomalies	
Number of dents (ANOM-DENT):	313
Number of ovalities (ANOM-OVAL):	0
Total	**313**

Components	
Bends:	1097
Casings:	3
Clamps:	2
External supports:	0
Flanges:	2
Offtakes:	3
Others:	5
Pipeline fixtures:	0
Tees:	14
Valves:	10
Total	**1136**

2.3 Distribution of All Geometry Anomalies

This graph includes all geometry anomalies that meet and exceed the reporting threshold. It displays the number of anomalies versus pipeline length in increments of 20000 meter.

ROSEN
empowered by technology

36" Songkhla GSP to BV ML417 Lunas, 220.0 km
Final Inline Inspection Report
DISTRIBUTION OF ALL GEOMETRY ANOMALIES

www.rosen-group.com
Client: PGB-TTM MALAYSIA
Inspection Date: 10-Nov-2020
Revision Number: 0
ROSEN Proj. No.: 8-6000-14572
Inspection Type: XT



2.4 O'clock Position of All Geometry Anomalies

This plot shows the o'clock orientation of all reported geometry anomalies versus pipeline length. The o'clock position is given as the leading upper corner of the anomaly rectangle looking in the downstream direction of the pipeline.

ROSEN
empowered by technology

36" Songkhla GSP to BV ML417 Lunas, 220.0 km
Final Inline Inspection Report
O'CLOCK POSITION OF ALL GEOMETRY ANOMALIES



www.rosen-group.com
Client: PGB-TTM MALAYSIA
Inspection Date: 10-Nov-2020
Revision Number: 0
ROSEN Proj. No.: 8-6000-14572
Inspection Type: XT

2.5 Pipeline Mapping Overview

This graph shows the XYZ-Mapping of the pipeline as an overview.

The pipe direction is from top to bottom

ROSEN
empowered by technology

36" Songkhla GSP to BV ML417 Lunas, 220.0 km
Final Inline Inspection Report
XYZ MAPPING OVERVIEW

www.rosen-group.com
Client: PGB-TTM MALAYSIA
Inspection Date: 10-Nov-2020
Revision Number: 0
ROSEN Proj. No.: 8-6000-14572
Inspection Type: XT



2.6 Pipeline Height Profile

This graph shows the height profile of the pipeline.

The height profile is displayed versus the log distance with reference to the center of the pipeline

36" Songkhla GSP to BV ML417 Lunas, 220.0 km
Final Inline Inspection Report
XYZ HEIGHT PROFILE

www.rosen-group.com

Client: PGB-TTM MALAYSIA
Inspection Date: 10-Nov-2020
Revision Number: 0
ROSEN Proj. No.: 8-6000-14572
Inspection Type: XT



2.7 Inspection Parameters

This information is based on the pipeline information as received from the client prior to the inspection and on information as collected by the tool.

*For further details please refer to the **'Appendix'** section 5.1, 'Pipeline Questionnaire'.*

2.7.1 Pipeline Information

nominal diameter	36 inch
type of pipe	longitudinal weld
grade	API 5L X70
nominal wall thickness	13.06 mm. 17.00 mm
MAOP	6.90 MPa
Design Pressure	6.90 MPa
SMYS	483 MPa
SUTS	565 MPa
minimum bend radius	5.0 D
length	220.00 km
build in	2004
pipeline product	natural gas
inspection history	ROSEN 2010 (from KP0 to KP98)

2.7.2 Data Analysis Parameters

The following parameters were observed during the analysis activities. During the RoGeo XT inspection, a recording threshold was defined by the sensitivity of data recording during the run. The reporting thresholds applied to this line segment are as follows:

for ID anomaly ≥ 1% of pipeline ID (RoGeo XT)

Client: PGB-TTM MALAYSIAA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 36CHACNG
Inspection Type: .XT
Date of Inspection: 10-Nov-2020
Revision No.: 0

2.8 Data Quality Summary

The following provides an overview of the quality of data recorded during the tool run(s). Data quality is dependent on the specifications given for the tool used. Furthermore, the quality can be affected by the type of the pipe (grade, etc.) and the number of sensors damaged during the run (if any).

The internal geometry inspection by RoGeo XT performed in one (1) run. Data recorded was complete where all measuring channels functioned properly during the survey, except for total of 1.96% sensor loss. Please take note detection and sizing of geometry anomaly within sensor loss area was restricted and ROSEN standard performance specification might not be applicable.

*For more detailed information refer to **Section 3 'Inspection Activities'.***

Client: PGB-TTM MALAYSIA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 08CHADRG
Inspection Type: MFL-A · XT
Date of Inspection: 19-Nov-2020
Revision No.: 0

FINAL REPORT
ROCOMBO INSPECTION SERVICE
MFL-A/XT

Petronas Gas Berhad
Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited

08” LPG Pipeline
Songkhla Gas Separation Plant to Block Valve Station M5

In-line Inspection in November 2020

Revision Date	08-Jan-2021
Revision Number	0
ROSEN Project Number	8-6000-14572
ROSEN Line Name	08CHADRG

H. ROSEN Engineering (M) Sdn. Bhd.
No. 2 Jalan JuruUkur U1/19,
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Phone +06 (03) 5561 8904
Fax +06 (03) 5569 6000
rosen-asiapacific@rosen-group.com

www.rosen-group.com

Prepared by [redacted]

Checked by [redacted]

Approved by [redacted]

Rev.	Date	Description	Prepared by	Checked by	Approved by
A	08-Jan-2021	Draft for Review	[redacted]		
0	08-Jan-2021	Submission			

This document is classified as confidential

ROSEN
empowered by technology

TABLE OF CONTENTS

1	**INTRODUCTION**	**4**
2	**MANAGEMENT SUMMARY**	**5**
2.1	**Management Summary Statement**	**5**
2.2	**Inspection Findings**	**6**
2.3	**Depth Distribution of All Metal Loss Anomalies**	**8**
2.4	**O'clock Position of All Metal Loss Anomalies**	**9**
2.5	**Wall Loss Distribution Plot**	**10**
2.6	**Pipeline Mapping Overview**	**11**
2.7	**Pipeline Height Profile**	**12**
2.8	**List of 25 Most Severe Anomalies**	**13**
2.9	**Inspection Parameters**	**14**
2.9.1	Pipeline Information	14
2.9.2	Data Analysis Parameters	14
2.10	**Data Quality Summary**	**15**
3	**INSPECTION ACTIVITIES**	**16**
3.1	**Versatile In-Line Pre-Inspection and Operational Cleaning**	**16**
3.1.1	RoClean CLP Data Sheet	16
3.2	**In-line High Resolution Geometry and Dent Assessment (RoGeo XT)**	**17**
3.2.1	RoGeo XT Data Sheet	18
3.2.2	RoGeo XT Tool Velocity	18
3.2.3	RoGeo XT Sensor Loss and Tool Rotation	18
3.2.4	RoGeo XT Tool Temperature	18
3.3	**In-line High Resolution Metal Loss Detection and Sizing equipped with Precision Pipeline Route Mapping (RoCorr MFL-A)**	**19**
3.3.1	RoCorr MFL-A Data Sheet	20
3.3.2	RoCorr MFL-A Tool Velocity	20
3.3.3	RoCorr MFL-A Sensor Loss and Tool Rotation	20
3.3.4	RoCorr MFL-A Magnetization Level	20
4	**DETAILED INSPECTION RESULTS**	**21**
4.1	**List of Anomalies**	**22**
4.2	**List of Clusters and Clustered Anomalies**	**23**
4.3	**List of Geometry Anomalies**	**24**
4.4	**List of Components**	**25**
4.5	**List of Marker Positions**	**26**
4.6	**Special Graphs**	**27**
4.6.1	ERF Distribution Graph	27
4.6.2	MAOP, Pdesign and Theoretical Defect Failure Pressure Graph	27
4.6.3	Sentenced Anomaly Plot	27
4.6.4	Metal Loss Graphs	27
4.7	**Special POF Statistic**	**28**
4.7.1	Summary Tables	28
4.7.2	Histograms	29
4.7.3	Orientation vs. Distance To Closest Girth Weld Plot	29
4.8	**Individually Sentenced Anomaly Reports (ISARs)**	**30**
4.8.1	Internal Geometry Anomalies	30
4.8.2	Metal Loss Anomalies	30
4.9	**Pipe Tally**	**31**
5	**APPENDIXES**	**32**
5.1	**Pipeline Questionnaire**	**32**
5.2	**Site Survey Report**	**32**
5.3	**Preliminary Inline Inspection Report**	**32**
5.4	**Technical Reference Document**	**32**
5.5	**Electronic Data Disks**	**32**
5.6	**Legal Information and Notices**	**32**

Client: PGB-TTM MALAYSIA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 08CHADRG
Inspection Type: MFL-A · XT
Date of Inspection: 19-Nov-2020
Revision No.: 0

ROSEN
empowered by technology

1 INTRODUCTION

This inspection survey report describes the pipeline inspection carried out by ROSEN on the **08" Songkhla Gas Separation Plant to Block Valve Station M5, 127.0 km LPG** line segment in **November 2020** for **Petronas Gas Berhad Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited**, which known as **PGB-TTM MALAYSIA** in this Final Inline Inspection Report.

This report has been distributed to:

• **PGB-TTM MALAYSIA**	2 copies
• **ROSEN Asia Pacific**	1 copy

The inspection activities included the following:

- Tool Setup and Preparation
- Cleaning and Gauging with Versatile In-line Pre-inspection and Operational Cleaning (RoClean CLP)
- Internal Geometry Inspection with In-line High Resolution Geometry and Dent Assessment (RoGeo XT)
- Metal Loss and Mapping Inspection with In-line High Resolution Metal Loss Detection and Sizing equipped with Precision Pipeline Route Mapping (RoCorr MFL-A)
- Preparation and Elaboration of Preliminary Inline Inspection Report
- Preparation and Elaboration of Final Inline Inspection Report
- Implementation of the Complete Inspection Results in ROSOFT for Pipelines

*A summarized management conclusion is described in section **2, 'Management Summary'**.*

The format of this Inspection Report is in line with the 'Specifications and Requirements for Intelligent Tool Inspection of Pipelines, as subscribed by the members of the Pipeline Operator Forum (hereafter referred to as 'POF').

This Final Inline Inspection Report includes the results of all inspection runs performed by ROSEN during these inspection activities. All anomalies that meet or exceed the reporting thresholds established for this project are listed in this report.

*The inspection results in detail are given in section **4, 'Detailed Inspection Results'**.*

All technical information, including Terms and Definitions and Dig Procedures as well as ROSEN Standard Performance Specifications (in *.pdf), are provided and available in ROSOFT (USB).

ROSEN would like to thank **PGB-TTM MALAYSIA** for the assistance and cooperation we received during the course of this project.

2 MANAGEMENT SUMMARY

This section describes in summary the general condition of the inspected pipeline. For more detailed findings please refer to Section 4.

2.1 Management Summary Statement

The internal geometry inspection by RoGeo XT and metal loss inspection by RoCorr MFL-A were individually performed in two (2) separate runs. For combined reporting purpose, the RoGeo XT distance recording was adapted to the RoCorr MFL-A recorded distance.

The inspections were completed and the major results of this in-line inspection can be summarized as follows:

- The geometry inspection data was evaluated and a total of **58** dent anomalies (ANOM-DENT) and **two (2)** ovality anomalies (ANOM-OVAL) above reporting threshold of 1% pipeline ID were detected in the pipeline. These geometry anomalies were mainly detected at the bottom section of the pipeline between 03:00 to 09:00 o'clock orientation.
  - The highest calculated dent part for ANOM-DENT was **3.7%**, located at log distance 53964.86 m, approximately 0.24 km upstream of above ground marker (AGM) identified as AGM 54 and 1.33 km upstream from a valve at log distance 55291.83 m, respectively.
  - The minimum ID detected in the pipeline was 191.13 mm located at a valve at log distance 85384.82 m.

- While for the metal loss inspection, the pipeline was mainly affected by light to severe metal loss features. A total of 208 metal loss anomalies with calculated depth ≥ 10% were detected in the pipeline. These anomalies were classified as 140 internal and non-internal corrosion anomalies (ANOM-CORR) as well as 68 internal and non-internal pipe mill anomalies (ANOM-MIAN). These features were scattered throughout the pipeline without any specific pattern.

- The highest calculated depth was **60%**, for a non-internal pipe mill anomaly reported at log distance 86027.07 m. This anomaly was located approximately 0.63 km downstream of a valve at log distance 85393.24 and AGM 87c, respectively.

- Besides, the highest calculated **depth** for a corrosion anomaly was **32%** with the highest calculated **ERF** of **0.93**, for an internal corrosion anomaly reported at log distance 94589.77 m. This anomaly was located approximately 86 m downstream of AGM 95 and 3.96 km upstream of a valve at log distance 98545.66 m, respectively.

- No anomalies with calculated ERF ≥ 1.0 were reported in the pipeline.

- Additionally, one (1) milling anomaly (ANOM-MILL) and a total of nine (9) girth weld anomalies (ANOM-GWAN) were also detected in the pipeline. These indications were reported without depth and for informational purpose only.

- Other than that, a total of 178 above ground markers (AGMs) were placed along the pipeline from Songkhla GSP to BV Station M5. Out of these, 172 AGMs were successfully recorded by the tool. The marker information is available at *section **4.5, 'List of Markers'.***

Further light metal loss indications were recorded in the pipeline but not reported due to out of reporting

*For further details please refer to section **2.2, 'Inspection Findings'** and section **4, 'Detailed Inspection Results'.***

Client: PGB-TTM MALAYSIA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 08CHADRG
Inspection Type: MFL-A · XT
Date of Inspection: 19-Nov-2020
Revision No.: 0

2.2 Inspection Findings

The findings of the inspection activities performed in this line segment are listed below.

Corrosion Anomalies (ANOM-CORR):

Depth range	Total	Anomaly at Internal Pipewall		
		yes	no	n/a
≥ 50 %	none	none	none	none
30 – 49 %	2	2	none	none
20 – 29 %	6	6	none	none
10 – 19 %	132	64	68	none
Total	**140**	**72**	**68**	**none**

Non-Corrosion Anomalies (ANOM-GOUG / ANOM-MIAN):

Depth Range	Total	Anomaly at Internal Pipewall		
		yes	no	n/a
≥ 50 %	2	1	1	none
30 – 49 %	4	2	2	none
20 – 29 %	10	2	8	none
10 – 19 %	52	14	38	none
Total	**68**	**19**	**49**	**none**

Metal Loss Anomalies:

Depth Range	Total
≥ 50 %	2
30 – 49 %	6
20 – 29 %	16
10 – 19 %	184
Total	**208**

Number of metal loss anomalies with ERF ≥ 1	0
Number of metal loss anomalies with 0.95 ≤ ERF < 1	0
Number of metal loss anomalies with wall loss ≥ 80 %	0
Number of metal loss anomalies with 20%≤ depth < 80%	24

Other indications without depths calculation	
Number of construction anomalies (COFE):	0
Number of other anomalies (OTHE):	0
Number of girth anomalies (GWAN):	9
Number of longitudinal weld anomalies (LWAN):	0
Number of milling anomalies (MILL):	1
Number of spiral weld anomalies (SWAN):	0
Total	**10**

Geometry Anomalies	
Number of dents (ANOM-DENT):	58
Number of ovalities (ANOM-OVAL):	2
Total	**60**

Components	
Bends:	57
Casings:	2
Clamps:	1100
External Supports:	45
Flanges:	7
Offtakes:	24
Others:	3
Pipeline Fixtures:	19
Tees:	30
Valves:	32
Total	**1319**

Client: PGB-TTM MALAYSIA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 08CHADRG
Inspection Type: MFL-A · XT
Date of Inspection: 19-Nov-2020
Revision No.: 0

2.3 Depth Distribution of All Metal Loss Anomalies

This graph includes all metal loss anomalies that meet and exceed the reporting threshold. It displays the number of anomaly versus pipeline length in increments of 10000 meter.

The metal loss anomalies are grouped into four (4) categories:

- depth 10 – 19 %
- depth 20 – 29 %
- depth 30 – 49 %
- depth ≥ 50 %

08" Songkhla GSP to BV Station M5, 127.0 km

Final Inline Inspection Report

DEPTH DISTRIBUTION OF ALL METAL LOSS ANOMALIES



2.4 O'clock Position of All Metal Loss Anomalies

This plot shows the o'clock orientation of all reported metal loss anomalies versus pipeline length. The o'clock position is given as the leading upper corner of the anomaly rectangle looking in the downstream direction of the pipeline.

The metal loss anomalies are displayed following the classifications as specified below:

- depth 10 – 19 %
- depth 20 – 29 %
- depth 30 – 49 %
- depth ≥ 50 %

This document is classified as confidential

Client: PGB-TTM MALAYSIA
Inspection Date: 19-Nov-2020
Revision Number: 0
ROSEN Proj. No.: 8-6000-14572
Inspection Type: MFL-A • XT

08" Songkhla GSP to BV Station M5, 127.0 km

Final Inline Inspection Report

O'CLOCK POSITION OF ALL METAL LOSS ANOMALIES



This document is classified as confidential

Client: PGB-TTM MALAYSIA
ROSEN Project No.: 8-6000-14572
ROSEN Line Name: 08CHADRG
Inspection Type: MFL-A • XT
Date of Inspection: 19-Nov-2020
Revision No.: 0

2.5 Wall Loss Distribution Plot

The plot shows the anomaly wall loss distribution versus pipeline length for all metal loss anomalies with surface location.

08" Songkhla GSP to BV Station M5, 127.0 km

Final Inline Inspection Report

WALL LOSS DISTRIBUTION PLOT



2.6 Pipeline Mapping Overview

This graph shows the XYZ-Mapping of the pipeline as an overview.

The pipe direction is from top to bottom.

This document is classified as confidential

08" Songkhla GSP to BV Station M5, 127.0 km

Final Inline Inspection Report
PIPELINE MAPPING OVERVIEW



2.7 Pipeline Height Profile

This graph shows the height profile of the pipeline.

The height profile is displayed versus the log distance with reference to the center of the pipeline.

This document is classified as confidential

2.8 List of 25 Most Severe Anomalies

The following list shows the most severe anomalies, up to a maximum of 25 anomalies. These anomalies have been selected in accordance to the following priority rules where, the 'Estimated Repair Factor (ERF)' has been calculated in accordance with ASME B31G defect assessment method:

Rule 1 Anomalies with peak depth greater than or equal to 80% wall loss
Rule 2 Anomalies with ERF greater than or equal to 1
Rule 3 Anomalies with ERF greater than or equal to 0.95 and less than 1.0
Rule 4 Anomalies with peak depth greater than or equal to 20% but less than 80%

The list includes the following information:

Reference information
- upstream weld log distance in [m]
- distance from the upstream girth weld to the anomaly in [m]
- joint number
- joint length in [m]
- nominal wall thickness in [mm]

Anomaly information
- log distance, upstream edge of the anomaly rectangle in [m]
- o'clock position, rotating clockwise the upstream edge of the anomaly rectangle
- anomaly type
- anomaly identification
- outer dimension of anomaly
- anomaly depth in [%]
- anomaly length in [mm]
- anomaly width in [mm]
- Estimated Repair Factor (ERF)
- anomaly at internal pipe wall [internal/non-internal/not applicable]
- comment
- location classification of the deepest point of the anomaly
  - W = on weld (± 0.025 m)
  - C = close to weld (± 0.025 m - 0.300 m)
  - J = in pipe body

Note

In case that single anomalies within a corrosion cluster have different internal / non-internal distinction (combination of internal and external corrosion at the same location), the 'surface location' will be set to 'n/a'.

Anomaly cluster method is according to POF Anomaly interaction rule which refer to ROSEN 01 (L x W). For further details regarding the specified interaction rule, please refer to the Terms and Definitions included in ROSOFT. The weld location indicators are calculated using the coordinates of the deepest point of the anomaly rectangle.

The weld location indicators are calculated using the coordinates of the upstream edge of the anomaly rectangle. Please note that anomaly on weld (W) is within Heat-Affected-Zone, where accuracy of calculated depth and dimension as well as surface location is restricted. ROSEN Standard Accuracy might not be achieved.

All standard abbreviations used in the list are described in the 'Appendix: Terms and Definitions'. However, specific comments for this particular Final Inline Inspection Report are described below.

Comments	
FUIN	Further metal loss indication at surroundings.

08" Songkhla GSP to BV Station M5, 127.0 km
Final Inline Inspection Report
PIPELINE HEIGHT PROFILE



08" Songkhla GSP to BV Station M5, 127.0 km

Final Inline Inspection Report
List of 25 Most Severe Anomalies

weld log distance m	anomaly to weld m	joint number	joint length m	nominal wall thickness mm	log distance m	o'clock orientation	anomaly type	anomaly identification	dimension	depth %	length mm	width mm	ERF ASME	surface location	comment	location class
86018.77	-8.29	73490	12.43	6.35	86027.07	12:33	Anomaly	Pipe Mill	Circumferential Grooving	60	16	60		Non-Internal	FUIN	--J--
100374.98	-9.89	86700	12.33	6.35	100384.88	01:11	Anomaly	Pipe Mill	Circumferential Grooving	56	12	38		Internal	FUIN	--J--
44030.97	-8.96	37370	12.15	6.35	44039.93	03:42	Anomaly	Pipe Mill	Circumferential Grooving	45	16	34		Non-Internal	FUIN	--J--
35029.54	-11.54	29650	12.43	6.35	35041.08	05:54	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	41	15	23		Internal	FUIN	--J--
101034.26	-10.26	87250	12.02	6.35	101044.52	05:18	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	39	22	26		Non-Internal	FUIN	--J--
94587.62	-2.15	81390	8.14	6.35	94589.77	09:33	Anomaly	Corrosion	Circumferential Grooving	32	24	49	0.94	Internal	FUIN	--J--
94587.62	-2.20	81390	8.14	6.35	94589.82	09:45	Anomaly	Corrosion	Pitting	32	20	37	0.93	Internal	FUIN	--J--
117097.36	-0.41	101000	11.93	6.35	117097.77	09:45	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	31	26	49		Internal	FUIN	--J--
33821.76	-5.61	28560	12.38	6.35	33827.38	09:54	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	28	17	32		Non-Internal	FUIN	--J--
49255.97	-7.84	41780	12.34	6.35	49263.81	10:07	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	28	15	28		Non-Internal	FUIN	--J--
99769.21	-9.26	86170	12.41	6.35	99778.47	11:48	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	27	24	37		Non-Internal	FUIN	--J--
16595.84	-7.82	14030	12.33	6.35	16603.65	07:27	Anomaly	Corrosion	Pitting	25	18	35	0.92	Internal	FUIN	--J--
117452.83	-11.84	101300	11.87	6.35	117464.67	07:41	Anomaly	Corrosion	Circumferential Grooving	25	16	44	0.92	Internal	FUIN	-C---
34631.86	-6.67	29310	12.41	6.35	34638.52	11:54	Anomaly	Pipe Mill	Circumferential Grooving	25	11	27		Non-Internal	FUIN	--J--
56825.20	-9.04	48560	9.50	6.35	56834.24	04:26	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	25	16	28		Non-Internal	FUIN	--J--
77144.63	-9.88	65790	12.43	6.35	77154.51	06:30	Anomaly	Pipe Mill	Circumferential Grooving	25	13	56		Non-Internal	FUIN	--J--
70533.70	-10.79	60110	12.22	6.35	70544.50	07:57	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	24	12	22		Internal	FUIN	--J--
93153.63	-1.76	79610	11.91	6.35	93155.39	06:42	Anomaly	Corrosion	Circumferential Grooving	23	16	34	0.92	Internal	FUIN	--J--
34133.16	-0.12	28840	2.24	6.35	34133.28	02:08	Anomaly	Pipe Mill	Circumferential Grooving	23	12	45		Non-Internal	FUIN	-C---
62291.22	-0.53	53120	12.43	6.35	62291.76	02:49	Anomaly	Pipe Mill	Circumferential Grooving	23	17	44		Internal	FUIN	--J--
94587.62	-2.55	81390	8.14	6.35	94590.16	09:36	Anomaly	Corrosion	Pitting	21	15	22	0.92	Internal	FUIN	--J--
33962.82	-11.17	28690	12.33	6.35	33973.98	06:56	Anomaly	Corrosion	Pitting	20	18	35	0.92	Internal	FUIN	--J--
97390.42	-2.71	83990	8.80	6.35	97393.13	08:44	Anomaly	Corrosion	Circumferential Grooving	20	12	55	0.91	Internal	FUIN	--J--
103233.39	-10.22	89090	12.46	6.35	103243.62	02:01	Anomaly	Pipe Mill	Pitting	20	20	38		Non-Internal	FUIN	--J--

Clusters generated according to ROSEN # 01

2.9 Inspection Parameters

This information is based on the pipeline information as received from the client prior to the inspection and on information as collected by the tool.

*For further details please refer to the **'Appendixes'** section **5.1, 'Pipeline Questionnaire'**.*

2.9.1 Pipeline Information

nominal diameter	08 inch
type of pipe	seamless
grade	API 5L X52
nominal wall thickness	6.35 mm [1] | 8.00 mm [2]
MAOP	9.80 MPa
Design Pressure	9.86 MPa
SMYS	359 MPa
SUTS	455 MPa
minimum bend radius	5.0 D
length	127.0 km
build in	2004
pipeline product	LPG
inspection history	ROSEN 2010

[1] Refers to nominal pipeline section
[2] Refers to installations area along the pipeline

2.9.2 Data Analysis Parameters

The following parameters were observed during the analysis activities. During the RoGeo XT and RoCorr MFL-A inspections, a recording threshold was defined by the sensitivity of data recording during the run. The reporting thresholds applied to this line segment are as follows:

- for joint anomalies (J): ≥ 10% wall loss (RoCorr MFL-A)
- for close to weld anomalies (C): ≥ 10% wall loss (RoCorr MFL-A)
- for weld anomalies (W): ≥ 10% wall loss (RoCorr MFL-A)
- for ID anomaly ≥ 1% of pipeline ID (RoGeo XT)

A differentiation between internal and non-internal has been performed for **all** metal loss anomalies. For all other anomalies, distinctions may not be provided. Furthermore, it should be noted that mid-wall anomalies may be classified as 'non-internal'.

An interaction rule was applied to individual corrosion anomalies in the event they were in close proximity to one another. The interaction rule applied was based on the Pipeline Operators Forum (POF) standard, unless specified otherwise by client.

Additionally, a pressure based corrosion assessment has been performed on the findings based on the ASME B31G Code. These results have been expressed in the form of an Estimated Repair Factor (ERF). Please refer to the Terms and Definitions included in ROSOFT for more information regarding this calculation.

This document is classified as confidential

2.10 Data Quality Summary

The following provides an overview of the quality of data recorded during the tool run(s). Data quality is dependent on the specifications given for the tool used. Furthermore, the quality can be affected by the type of the pipe (grade, etc.) and the number of sensors damaged during the run (if any).

The RoGeo XT and RoCorr MFL-A inspections were individually performed in two (2) separate runs.

In RoGeo XT Run 1 inspection, data recorded was complete where all measuring channels functioned properly during the survey. The tool moved within the pre-agreed range with an average velocity of 0.47 m/s.

In RoCorr MFL-A Run 1 inspection, data recorded was complete where all measuring channels functioned properly during the survey. The tool velocity was within the specified limit with an average velocity of 0.49 m/s. In addition, the magnetization levels achieved were within the specified range of 10 – 30 kA/m along the inspection with variations at installation areas.

The XYZ-mapping of the pipeline was performed by measuring the three dimensional pipeline route with an Inertial Measurement Unit (IMU) equipped inspection tool.

Other than that, a total of 178 above ground markers (AGMs) were placed along the pipeline from Songkhla GSP to BV Station M5. Out of these, 172 AGMs were successful in recording the tool passage time.

The above AGM locations used as reference tie points (RTP) for inertial data evaluation and to transform the spatial XYZ-Mapping coordinates into final coordinate in Malaysian RSO Grid System, WGS 1984 Datum.

As the DGPS data are applied to transform the inertial navigation data into the national geographical grid, the overall XYZ-Mapping inspection accuracy is related to the accuracy of the provided DGPS coordinates. However, please note that at area where distance between reference tie-points was more than 2 km the accuracy of XYZ Mapping data might not be achieved.

*For more detailed information refer to section **3, 'Inspection Activities'.***

ภาคผนวก ก-22

มติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัด นิเวศทางบกจากคณะกรรมการไตรภาคี

รายงานการประชุม

คณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ครั้งที่ 1/2559

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมดุวรรคสมิลา โรงแรมวรพงัคลาสงขลานอร์ธเกต อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้มาประชุม

ผู้แทนส่วนราชการ

1.	[redacted]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ประธาน
2.		จัยการจังหวัดสงขลา/ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
3.		(แทน) ปลัดจังหวัดสงขลา/กรรมการ
4.		(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา/กรรมการ
5.		(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
6.		(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6/กรรมการ
7.		ผู้อำนวยการสำนักงาน ทสจ.สงขลา/กรรมการ
8.		ตัวแทนที่ส่วนสื่อมวลชน สนง. ทสจ. สงขลา/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9.		(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา/กรรมการ
10.		(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4/กรรมการ
11.		(แทน) พลังงานจังหวัดสงขลา/กรรมการ
12.		(แทน) แรงงานจังหวัดสงขลา/กรรมการ
13.		ประมงจังหวัดสงขลา/กรรมการ
14.		(แทน) เจ้าหน้างานที่ดิน/จังหวัดสงขลา/กรรมการ
15.		(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
16.		(แทน)นายอำเภอจะนะ/กรรมการ
17.		นายอำเภอนาหม่อม/กรรมการ
18.		(แทน) นายอำเภอหาดใหญ่/กรรมการ
19.		นายอำเภอสะเดา/กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

20.	[redacted]	ผู้แทน เทศบาลเมืองทองหล่อ/กรรมการ
21.		ผู้แทน เทศบาลตำบลบ้านไร่/กรรมการ
22.		ผู้แทน อบต.เขามีเกียรติ/กรรมการ
23.		ผู้แทน อบต.พังลา/กรรมการ

(3.6) ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดนิเวศทางบก เสนอให้คณะกรรมการวิเคราะห์พิจารณาในการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1/2559 (นำเสนอโดยบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด)

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานกลาง (บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด) ในโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในรอบประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

3.2 เห็นชอบการดำเนินการศึกษาวิจัยในหัวข้อ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพลวัตของทะเลและชายฝั่งบริเวณด้านตะวันตก ตำบลดอนสัก และตำบลสะกอม อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

3.3 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดนิเวศทางบก ดังนี้

(1) เปลี่ยนสถานีตรวจสอบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณสถานที่ 1 และสถานีที่ 7 เพื่อให้มีข้อมูลด้านนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผลการศึกษา

(2) เพิ่มสถานีตรวจสอบนิเวศป่าไม้ โดยการ (1) สร้างแปลงตัวแทนบริเวณป่าเสม็ดขาวในพื้นที่โรงแยกก๊าซเพื่อศึกษาการสืบโตและการทดแทนของสังคมพืชเสม็ด และ (2) กำหนดจุดติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณชายหาดที่ยังคงเหลือสังคมพืชชายหาดอยู่ จำนวน 1 จุด เพื่อศึกษาการสืบโตและการทดแทนของสังคมพืชกลุ่มป่าชายหาดที่มีต้นสนทะเล

นายอรวงศ์ ศรีระสันต์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ตอบข้อซักถามว่าทะเลส่วนนั้นมีที่จุดไหนของแนวเขต

นางสาวินธร สุภสอาด เจ้าหน้าที่หน่วยงาน (SGS) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะให้ดูตามแผนงานที่นำเสนอ คือ เราทำสังศึกษาเพิ่มเติมของทะเล ทั้งทะเลชายฝั่งที่ด้านตะวันตก ตำบลดอนสัก และตำบลสะกอม พื้นที่ตามที่นำเสนอขอบเขตการศึกษามีอิทธิพลต่อธรณีวิทยาสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นใช้แบบจำลองคาดการณ์ล่วงหน้า เรามีการเก็บตัวอย่าง มีการสำรวจขอบเขตตะกอนซึ่งวิธีการใช้มี 3 แบบจำลอง คือ แบบสภาพอากาศ แบบจำลองธรณีวิทยา และ แบบจำลองคลื่น เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการกัดเซาะชายฝั่ง หากมีโครงการใดๆ เกิดขึ้น ก็จะทำไว้เพื่อป้องกันและการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง

นายประเวิฐ ชาหีมชา ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การวิจัยในส่วนนี้ผมขอฝากในเรื่องของพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะของ หมู่ 4-5 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ และหมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอสทิงพระ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกกัดเซาะอย่างมาก

ภาคผนวก ก-23

รายงานการกักเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

ระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม
(iSingleForm)

หน้าหลัก | คู่มือการใช้งานระบบ

เลขทะเบียนโรงงาน : 1090020012546S
ชื่อโรงงาน : โรงแยกกากของธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ใช้งานระบบโดย : 3929900152782

รายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด)
ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ได้ยืนยันการรายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) แล้วเมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2567

ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษภากอุตสาหกรรม (ถ้ามี)	เลขบัตรประชาชน	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	เลขทะเบียนผู้ควบคุม
	3929900152782	นาย	[redacted]		1234800354

รายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

รายงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการจัดเก็บ	ลักษณะบรรจุภัณฑ์	เหตุผลความจำเป็น	ภาพถ่าย
1	160215	Electronic Waste	เป็นอันตราย	1.997	ในอาคาร	ถังเหล็ก	อยู่ระหว่างหาผู้รับดำเนินการ	ภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภาพสถานที่จัดเก็บ ภาพแผนผัง
2	150110	Contaminated Container	เป็นอันตราย	0.01	ในอาคาร	ถัง 200 ลิตร	มีปริมาณน้อย	ภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภาพสถานที่จัดเก็บ ภาพแผนผัง
3	191202	Metal Scrap	ไม่อันตราย	1.494	ในอาคาร	ลังไม้	อยู่ระหว่างหาผู้รับดำเนินการ	ภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภาพสถานที่จัดเก็บ ภาพแผนผัง

ย้อนกลับ
ยืนยันการรายงานข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว >>

ระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม
(iSingleForm)

หน้าหลัก | คู่มือการใช้งานระบบ

เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
ชื่อโรงงาน : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ใช้งานระบบโดย : 3929900152782

รายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด)
ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ได้ยืนยันการรายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด) แล้วเมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2567

ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม (ถ้ามี)	เลขบัตรประชาชน	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	เลขทะเบียนผู้ควบคุม
	3929900152782	นาย	[redacted]		1234800354

รายงานการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน | รายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

รายงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	รหัสกำจัด	ชื่อผู้รับกำจัดนำบัด
1	160708	Oily wastewater	HA	55.0	042	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
2	150203	Air Filter		4.14	071	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
3	150110	Contaminated Container (ภาชนะปนเปื้อน)	HM	2.0	049	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
4	191201	Metal Scrap		15.306	011	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
5	080113	Paint Sludge	HM	1.298	042	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
6	160215	Electronic Waste (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)	HA	1.003	049	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
7	150202	Contaminated Fabric (ผ้าปนเปื้อน)	HM	1.0	042	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
8	170604	Used Insulation (ฉนวนกันความร้อน)		0.7	071	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
9	150202	Contaminated material (วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน)	HM	0.5	042	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
10	170107	Ceramic		0.389	071	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
11	190999	Water filter		0.157	071	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
12	160305	Off Spec Product	HM	0.005	075	บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ย้อนกลับไปยังหน้าจอการยืนยันการรายงานข้อมูล >>

<< กลับ | ต่อไป >>

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินและการติดต่อ
ได้ที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 0 2430 6807 ต่อ 3601 - 3607
สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
โทร.02
โทร. 02 430 6384 ต่อ 2401 และ 2414
หมอกู้ชีพกู้ภัยสถานพยาบาลใกล้เคียง
โทร. 097-0362749

การติดต่อ ขอความช่วยเหลือ
ด้านการใช้
โทร. 02 430 6725
Email : service_it@industry.go.th
Line : @industry
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร.02 430 6808 ต่อ 2150 (เจ้าหน้าที่ 7
Line : @mdes

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0867-072989-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 51-3329 กท พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Molecular sieve	150202	ถังเหล็กความจุ 200	80	16.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 16 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 16 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 17/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : ชลบุรี
ใช้ระยะเวลา : 2 วัน
วันที่มาถึง : 19/08/2567
เวลาที่มาถึง : 08:20

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 14.44 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 19/08/2567 เวลาที่มอบ : 08:40
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.44 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 17:13
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-0867-064283-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 50-1517 กท พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	IBC Tank	6	6.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 6 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 6 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 15/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 15/08/2567
เวลาที่มาถึง : 17:30

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 6.69 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 20/08/2567 เวลาที่มอบ : 08:30
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ฐลิตา เทพกูล ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 6.69 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 23/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0867-073023-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted]ร เลขทะเบียนพาหนะ : 72-0776 สข พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Molecular sieve	150202	ถังเหล็กความจุ 200	80	16.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 16 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 16 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 17/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการรองนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ไ[redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : ชลบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 19/08/2567
เวลาที่มาถึง : 10:00

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ร[redacted]ายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 13.81 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 19/08/2567 เวลาที่มอบ : 10:10
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]ายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 13.81 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 17:15
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0867-073009-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 72-7575 ขบ พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Molecular sieve	150202	ถังเหล็กความจุ 200	80	16.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 16 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 16 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 17/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการรองนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : ชลบุรี
ใช้ระยะเวลา : 2 วัน
วันที่มาถึง : 19/08/2567
เวลาที่มาถึง : 08:20

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 14.57 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 19/08/2567 เวลาที่มอบ : 08:30
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.57 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 17:12
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0867-076222-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 71-6877 สข พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Molecular sieve	150202	ถังเหล็กความจุ 200	80	16.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 16 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 16 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 18/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : นายวรพัฒน์ รอดเกลี้ยง ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : ชลบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 19/08/2567
เวลาที่มาถึง : 15:50

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 13.79 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 19/08/2567 เวลาที่มอบ : 15:50
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 13.79 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 17:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0867-076210-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 71-8210 สข พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Molecular sieve	150202	ถังเหล็กความจุ 200	80	16.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 16 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 16 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 18/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : ชลบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 19/08/2567
เวลาที่มาถึง : 15:10

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 15.02 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 19/08/2567 เวลาที่มอบ : 15:10
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] มือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 15.02 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 16:57
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-0867-041458-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 50-1517 กท พาหนะที่ใช้ : รถแทงค์
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	Tanker	1	10.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 10 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 10 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 09/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :
[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 10/08/2567
เวลาที่มาถึง : 14:27

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 9.74 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 15/08/2567 เวลาที่มอบ : 09:00
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 9.74 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 16/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 09:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0867-076224-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 71-9470 สข พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Molecular sieve	150202	ถังเหล็กความจุ 200	80	16.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 16 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ธรรมศักดิ์ ศรีสุขใส ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 16 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 18/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :
[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : ชลบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 19/08/2567
เวลาที่มาถึง : 10:00

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 14.61 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 19/08/2567 เวลาที่มอบ : 10:00
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.61 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 17:14
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-0867-046468-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 51-3329 กท พาหนะที่ใช้ : รถแทงค์
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถังเหล็กความจุ 15	2	25.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 25 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 25 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 11/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :
[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 11/08/2567
เวลาที่มาถึง : 18:15

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 21.37 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 15/08/2567 เวลาที่มอบ : 09:00
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 21.37 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 16/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 09:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 06/09/2567

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-0867-044522-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 72-7373 ชบ พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	22	22.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 22 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 22 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 10/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :
[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 10/08/2567
เวลาที่มาถึง : 17:30

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 23.07 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 15/08/2567 เวลาที่มอบ : 09:00
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 23.07 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 09:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ [redacted] วันที่ : 06/09/2567

เลขที่อ้างอิง 1-90-0867-052915-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 51-3329 กท พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	22	22.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 22 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 22 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 13/08/2567
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 13/08/2567
เวลาที่มาถึง : 18:00

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 23.85 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 15/08/2567 เวลาที่มอบ : 09:00
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 23.85 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 27/08/2567 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] วันที่ : 06/09/2567

WMSD
WMS Depot Co., Ltd.

a member of DOWA

03-EN-F071/00

Finger Print Report/เอกสารแสดงลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 3-90-1067-048853-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย				เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465	
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลคลิ้งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :				เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :	
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : นายนิพนธ์ สุวรรณการณ์		เลขทะเบียนพาหนะ : 50-1517 กท		พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก	
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา			ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน	
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด				เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498	
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :				เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :	
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Metal Scrap	191201	BOX 30Q	1	2.0

2.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย



หมายเหตุ: อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด WMS DEPOT Co., Ltd.

[redacted]

Environmetal Supervisor

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 3-90-1067-048853-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย				เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465	
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลคลิ้งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :				เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :	
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted]		เลขทะเบียนพาหนะ : 50-1517 กท		พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก	
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา			ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน	
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด				เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498	
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :				เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :	
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Metal Scrap	191201	BOX 30Q	1	2.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 2 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] ลายมือชื่อ [redacted] ที่ : 11/10/2567

ปริมาณที่ส่งมอบ : 2 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 11/10/2567
เวลาที่ส่งมอบ : 16.00น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : นายนิพนธ์ สุวรรณการณ์ ลายมือชื่อ : [redacted] ที่ : 11-10-24

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้า[redacted]
ตามที่ระบุข้างต้นมา[redacted]
ลงชื่อผู้รับดำเนินกา[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 11-10-24
เวลาที่มาถึง : 18.45 น.

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] ที่ : 24-10-24

ปริมาณที่รับมอบ : 1.043 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 24-10-24 เวลาที่มอบ : 9:00
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินก[redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] ที่ : 25-10-24

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1.043 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 25-10-24 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 16:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 01/11/2567

WMSD
WMS Depot Co., Ltd.

a member of DOWA

03-EN-F071/00

Finger Print Report/เอกสารแสดงลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1067-048891-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : นายนิพนธ์ สุวรรณการณ์		เลขทะเบียนพาหนะ : 50-1517 กท	พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก		
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Contaminated Fabric (ผ้าปนเปื้อน)	150202	กล่องกระดาษ	20	1.0

2.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย



หมายเหตุ: อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566

[redacted]

Environmetal Supervisor

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1067-048891-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)	
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด	
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย	เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130	
เบอร์โทรติดต่อ :	เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :	
ชื่อผู้ขับขี่ : นายนิพนธ์ สุวรรณการณ์ เลขทะเบียนพาหนะ : 50-1517 กท	พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา	ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด	เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	
เบอร์โทรติดต่อ :	เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :	

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Contaminated Fabric (ผ้าปนเปื้อน)	150202	กล่องกระดาษ	20	1.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ธรรมศักดิ์ ศรีสุขใส ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 11/10/2567

ปริมาณที่ส่งมอบ : 1 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 11/10/2567

เวลาที่ส่งมอบ : 16.00 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : นายนิพนธ์ สุวรรณการณ์ ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 11-10-24

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้า[redacted]

ตามที่ระบุข้างต้นมา[redacted]

ลงชื่อผู้รับดำเนินกา[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 11-10-24

เวลาที่มาถึง : 18.45 น.

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : Talha วันที่ 24-10-24

ปริมาณที่รับมอบ : 0.625 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 24-10-24 เวลาที่มอบ : 9:00

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ[redacted]

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 25-10-24

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.625 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 25-10-24 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 16:00

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 01/11/2567

WMSD
WMS Depot Co., Ltd.

a member of DOWA

03-EN-F071/00

Finger Print Report/เอกสารแสดงลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1167-037607-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลคลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : นายนอพันธ์ แก้วกังเพชร		เลขทะเบียนพาหนะ : 72-7373 ชบ	พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง		
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	20	17.0

2.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

หมายเหตุ: อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด WMS DEPOT Co., Ltd.

[redacted]

Environmetal Supervisor

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1167-037607-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลคลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted]		เลขทะเบียนพาหนะ : 72-7373 ชบ	พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง		
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	20	17.0
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 17 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ : 17 ตัน วันที่ส่งมอบ : 09/11/2567 เวลาที่ส่งมอบ : 14.00น.		
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ธรรมศักดิ์ ศรีสุขใส ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 09/11/2567					
๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือ[redacted] วันที่ : 09/11/2567					
[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
ส่วนที่ ๓/๑ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ ลงชื่อผู้รับดำเนิน[redacted]			ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลา : 1 วัน วันที่มาถึง : 9/11/24 จำนวน : 19 IBC tank เวลาที่มาถึง : 17:40		
ส่วนที่ ๓/๒ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย [redacted] ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] วันที่ : 13-11-24			ปริมาณที่รับมอบ : 16.98 ตัน [/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ วันที่รับมอบ : 13-11-24 เวลาที่มอบ : 8.00 น. [/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ [ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] วันที่ : 3-12-24			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 16.98 ตัน วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 3-12-24 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.00น. ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน [/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น [/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓) [ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕) [ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖) [ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗) ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ลายมือชื่อ : วันที่ :					

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF019/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-056	Sampling Date	: 11/11/2024
Sample Name	: Oily waste water	Sampling Time	: 09.30 AM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 11/11/2024
Manifest No.	: 19011670376070N	Sample Test Date	: 12/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF)

Test Parameter	Method	Unit	Result
Mercury (Hg)	[1] Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	< 5
Chloride (Cl)	[2] Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	<100

The results shown in this test report only to the sample tested unless otherwise stated.
This test report cannot be reproduced except in full, without written approval of laboratory.
Remark :
- ND = Not Detect
- TTLC = Total Threshold Limit Concentration
- STLC = Soluble Threshold Limit Concentration
- ASTM = American Society for Testing and Materials
- [1] = Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00
- [2] = Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00
- [3] = Soil, Based on WI-EDXRF-00
- [4] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7470A, 1994
- [5] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7471B, 2007
- [6] = EPA Method 7473 (SW-846): Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry
- [7] = APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.23rd Edition. Washington, DC : APHA, 2017. Part 5220D. Closed Reflux, Colorimetric Method.

Reported By : : [redacted] Senior Chemist

LABORATORY
WMS DEPOT COMPANY LIMITED

Reviewed By [redacted] Assistant Manager

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF019/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-056	Sampling Date	: 11/11/2024
Sample Name	: Oily waste water	Sampling Time	: 09.30 AM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 11/11/2024
Manifest No.	: 19011670376070N	Sample Test Date	: 12/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Finger Print Test Result

Test Parameter	Method	Results
Finger Print Test		
Physical Appearance	ASTM D4979-08	
- Color		Brown
- Turbidity		Cloudy
- Viscosity		Low
- Layering		Single
- Odor		Strong
- State		Liquid
pH	pH paper	6
Temperature	Thermometer	25°C
Stability & Miscibility with	ASTM D5232-92	
- Air		Negative
- Water		Negative
- Oil		Non Compatibility
- Acid		Positive
- Base		Positive
- Leachate		Negative
Oxidizer	ASTM D4981-19	Negative
Ignitability Potential	ASTM D4982-12	Negative
Sulfide	ASTM D4978-16	Positive
Cyanide	ASTM D5049-90	Negative
Polymerize	ASTM D5058-90	Negative

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMS Depot Co., Ltd. a member of DOWA

03-EN-F071/00

Finger Print Report/เอกสารแสดงลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1167-037557-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลสิงขัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : นายสมชาย พงเกษ เลขทะเบียนพาหนะ : 72-8998 ชบ พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง					
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา			ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	20	17.0

2.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

หมายเหตุ: อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด WMS DEPOT Co., Ltd.

[redacted]

Environmetal Supervisor

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1167-037557-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลสิงขัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : 72-8998 ชบ พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง					
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา ไปยังจังหวัด : สงขลา			ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	20	17.0
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 17 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ธรรมศักดิ์ ศรีสุขใส ลายมือชื่อ [redacted] :09/11/2567					ปริมาณที่ส่งมอบ : 17 ตัน วันที่ส่งมอบ : 09/11/2567 เวลาที่ส่งมอบ : 14.00น.
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 09/11/2567					
[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
ส่วนที่ ๓/๑ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]					ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลา : 1. วัน วันที่มาถึง : 9/11/24. เวลาที่มาถึง : 16:00
ส่วนที่ ๓/๒ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] :13-11-24					ปริมาณที่รับมอบ : 17.62 ตัน [/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ วันที่รับมอบ : 13-11-24 เวลาที่มอบ : 9:00 [ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ [/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ส่วนที่ ๓/๓ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] วันที่ : 27-11-24					ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 17.62 ตัน วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 27-11-24 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10:00 ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน [/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น [/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓) [ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕) [ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖) [ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗) ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด [redacted] วันที่ : 01/12/2567					

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF018/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-055	Sampling Date	: 11/11/2024
Sample Name	: Oily waste water	Sampling Time	: 09.30 AM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 11/11/2024
Manifest No.	: 19011670375570N	Sample Test Date	: 12/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF)

Test Parameter	Method	Unit	Result
Mercury (Hg)	[1] Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	< 5
Chloride (Cl)	[2] Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	<100

The results shown in this test report only to the sample tested unless otherwise stated.
This test report cannot be reproduced except in full, without written approval of laboratory.
Remark :
- ND = Not Detect
- TTLC = Total Threshold Limit Concentration
- STLC = Soluble Threshold Limit Concentration
- ASTM = American Society for Testing and Materials
- [1] = Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00
- [2] = Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00
- [3] = Soil, Based on WI-EDXRF-00
- [4] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7470A, 1994
- [5] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor techaique). SW-846 Method 7471B, 2007
- [6] = EPA Method 7473 (SW-846): Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry
- [7] = APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.23rd Edition. Washington, DC : APHA, 2017. Part 5220D. Closed Reflux, Colorimetric Method.

Reported By : [redacted]
Senior Chemist

LABORATORY
WMS DEPOT COMPANY LIMITED

Reviewed By : [redacted]
Assistant Manager

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF018/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-055	Sampling Date	: 11/11/2024
Sample Name	: Oily waste water	Sampling Time	: 09.30 AM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 11/11/2024
Manifest No.	: 19011670375570N	Sample Test Date	: 12/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Finger Print Test Result

Test Parameter	Method	Results
Finger Print Test		
Physical Appearance	ASTM D4979-08	
- Color		Brown
- Turbidity		Cloudy
- Viscosity		Low
- Layering		Single
- Odor		Strong
- State		Liquid
pH	pH paper	6
Temperature	Thermometer	25°C
Stability & Miscibility with	ASTM D5232-92	
- Air		Negative
- Water		Negative
- Oil		Non Compatibility
- Acid		Positive
- Base		Positive
- Leachate		Negative
Oxidizer	ASTM D4981-19	Negative
Ignitability Potential	ASTM D4982-12	Negative
Sulfide	ASTM D4978-16	Positive
Cyanide	ASTM D5049-90	Negative
Polymerize	ASTM D5058-90	Negative

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMSD
WMS Depot Co., Ltd.

a member of DOWA

03-EN-F071/00

Finger Print Report/เอกสารแสดงลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1167-029312-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลคลิ้งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : นายสมภพ แก้วโชติ	เลขทะเบียนพาหนะ : 51-3329 กท	พาหนะที่ใช้ : รถแทงค์			
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา	ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน			
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	Tanker	1	23.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 23 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ธรรมศักดิ์ ศรีสุขไส ลายมือชื่อ [redacted] วันที่ : 08/11/2567

ปริมาณที่ส่งมอบ : 23 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 08/11/2567
เวลาที่ส่งมอบ : 16.00 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ [redacted] วันที่ : 8-11-24

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่[redacted]และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด — เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : กทม มายังจังหวัด : สงขลา
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 8-11-24 รถหัว 2 Tanker
เวลาที่มาถึง : 15.20 น. WMS-4035 WM-4045

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 12-11-24

ปริมาณที่รับมอบ : 24.59 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 12-11-24 เวลาที่มอบ : 9:00
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 14-11-24

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 24.59 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 14-11-24 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10:00
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 01/12/2567

2.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

หมายเหตุ: อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด WMS DEPOT Co., Ltd.

[redacted]

Environmetal Supervisor

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF016/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-048	Sampling Date	: 08/11/2024
Sample Name	: Oily waste water WMS-4035	Sampling Time	: 04.00 PM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 09/11/2024
Manifest No.	: 19011670293120N	Sample Test Date	: 11/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF)

Test Parameter	Method	Unit	Result
Mercury (Hg)	[1] Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	< 5
Chloride (Cl)	[2] Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	<100

The results shown in this test report only to the sample tested unless otherwise stated.
This test report cannot be reproduced except in full, without written approval of laboratory.
Remark :
- ND = Not Detect
- TTLC = Total Threshold Limit Concentration
- STLC = Soluble Threshold Limit Concentration
- ASTM = American Society for Testing and Materials
- [1] = Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00
- [2] = Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00
- [3] = Soil, Based on WI-EDXRF-00
- [4] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7470A, 1994
- [5] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7471B, 2007
- [6] = EPA Method 7473 (SW-846): Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry
- [7] = APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.23rd Edition. Washington, DC : APHA, 2017. Part 5220D. Closed Reflux, Colorimetric Method.

Reported By : : [redacted] Senior Chemist

LABORATORY
WMS DEPOT COMPANY LIMITED

Reviewed By : [redacted] Assistant Manager

Address : 51/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF016/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-048	Sampling Date	: 08/11/2024
Sample Name	: Oily waste water WMS-4035	Sampling Time	: 04.00 PM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 09/11/2024
Manifest No.	: 19011670293120N	Sample Test Date	: 11/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Finger Print Test Result

Test Parameter	Method	Results
Finger Print Test		
Physical Appearance	ASTM D4979-08	
- Color		Brown
- Turbidity		Cloudy
- Viscosity		Low
- Layering		Single
- Odor		Mild
- State		Liquid
pH	pH paper	7
Temperature	Thermometer	25°C
Stability & Miscibility with	ASTM D5232-92	
- Air		Negative
- Water		Negative
- Oil		Non Compatibility
- Acid		Positive
- Base		Positive
- Leachate		Negative
Oxidizer	ASTM D4981-19	Negative
Ignitability Potential	ASTM D4982-12	Negative
Sulfide	ASTM D4978-16	Positive
Cyanide	ASTM D5049-90	Negative
Polymerize	ASTM D5058-90	Negative

Address : 51/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF017/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-049	Sampling Date	: 08/11/2024
Sample Name	: Oily waste water WMS-4045	Sampling Time	: 04.00 PM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 09/11/2024
Manifest No.	: 19011670293120N	Sample Test Date	: 11/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF)

Test Parameter	Method	Unit	Result
Mercury (Hg)	[1] Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	< 5
Chloride (Cl)	[2] Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	<100

The results shown in this test report only to the sample tested unless otherwise stated.
This test report cannot be reproduced except in full, without written approval of laboratory.
Remark :
- ND = Not Detect
- TTLC = Total Threshold Limit Concentration
- STLC = Soluble Threshold Limit Concentration
- ASTM = American Society for Testing and Materials
- [1] = Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00
- [2] = Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00
- [3] = Soil, Based on WI-EDXRF-00
- [4] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7470A, 1994
- [5] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7471B, 2007
- [6] = EPA Method 7473 (SW-846): Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry
- [7] = APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.23rd Edition. Washington, DC : APHA, 2017. Part 5220D. Closed Reflux, Colorimetric Method.

Reported By : : [redacted] Senior Chemist

LABORATORY
WMS DEPOT COMPANY LIMITED

Reviewed By [redacted] Assistant Manager

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF017/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-049	Sampling Date	: 08/11/2024
Sample Name	: Oily waste water WMS-4045	Sampling Time	: 04.00 PM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 09/11/2024
Manifest No.	: 19011670293120N	Sample Test Date	: 11/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Finger Print Test Result

Test Parameter	Method	Results
Finger Print Test		
Physical Appearance	ASTM D4979-08	
- Color		Brown
- Turbidity		Cloudy
- Viscosity		Low
- Layering		Single
- Odor		Strong
- State		Liquid
pH	pH paper	7
Temperature	Thermometer	25°C
Stability & Miscibility with	ASTM D5232-92	
- Air		Negative
- Water		Negative
- Oil		Non Compatibility
- Acid		Positive
- Base		Positive
- Leachate		Negative
Oxidizer	ASTM D4981-19	Negative
Ignitability Potential	ASTM D4982-12	Negative
Sulfide	ASTM D4978-16	Positive
Cyanide	ASTM D5049-90	Negative
Polymerize	ASTM D5058-90	Negative

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMSD
WMS Depot Co., Ltd.

a member of DOWA

03-EN-F071/00

Finger Print Report/เอกสารแสดงลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1167-026188-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลคลิ้งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : นายสมชาย พงเกษ	เลขทะเบียนพาหนะ : 74-8228 ชบ	พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง			
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา	ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน			
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	20	23.0

2.รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

หมายเหตุ: อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด WMS DEPOT Co., Ltd.

[redacted]

Environmetal Supervisor

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-90-1167-026188-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย			เลขทะเบียนโรงงาน : 10900200125465		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 181 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลคลิ้งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : น[redacted]	เลขทะเบียนพาหนะ : 74-8228 ชบ	พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง			
โดยขนส่งจากจังหวัด : สงขลา	ไปยังจังหวัด : สงขลา	ใช้ระยะเวลาประมาณ : 2 วัน			
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498		
สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Oily wastewater	160708	ถัง IBC	20	23.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 23 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ	ปริมาณที่ส่งมอบ : 23 ตัน
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ธรรมศักดิ์ ศรีสุขไส ลายมือชื่อ[redacted] วันที่ : 07/11/2567	วันที่ส่งมอบ : 07/11/2567
	เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : นายสมชาย พงเกษ ลายมือชื่อ[redacted] วันที่ : 7-11-24

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการ[redacted]และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72210000225498

ส่วนที่ ๓/๑ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ	ขนส่งจากจังหวัด : สงขลา มายังจังหวัด : สงขลา ใช้ระยะเวลา : 1 วัน วันที่มาถึง : 7/11/24
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted]	เวลาที่มาถึง : 16.20
ส่วนที่ ๓/๒ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม	ปริมาณที่รับมอบ : 17.97 ตัน [/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ วันที่รับมอบ : 12-11-24 เวลาที่มอบ : 9:00
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 12-11-24	[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ [/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ส่วนที่ ๓/๓ คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต	ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 17.87 ตัน วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 4-12-24 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10:00 ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 4-12-24	[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ : 18/12/2567

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF015/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-044	Sampling Date	: 08/11/2024
Sample Name	: Oily waste water	Sampling Time	: 10.30 AM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 08/11/2024
Manifest No.	: 19011670261880N	Sample Test Date	: 11/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF)

Test Parameter	Method	Unit	Result
Mercury (Hg)	[1] Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	< 5
Chloride (Cl)	[2] Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00	mg/kg	<100

The results shown in this test report only to the sample tested unless otherwise stated.
This test report cannot be reproduced except in full, without written approval of laboratory.
Remark :
- ND = Not Detect
- TTLC = Total Threshold Limit Concentration
- STLC = Soluble Threshold Limit Concentration
- ASTM = American Society for Testing and Materials
- [1] = Mercury calibration curve (Hg in 2% Nitric acid), Based on WI-EDXRF-00
- [2] = Lube Oils, Based on WI-EDXRF-00
- [3] = Soil, Based on WI-EDXRF-00
- [4] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7470A, 1994
- [5] = United States Environmental Protection Agency. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor technique). SW-846 Method 7471B, 2007
- [6] = EPA Method 7473 (SW-846): Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry
- [7] = APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.23rd Edition. Washington, DC : APHA, 2017. Part 5220D. Closed Reflux, Colorimetric Method.

Reported By : : [redacted]
Senior Chemist

LABORATORY
WMS DEPOT COMPANY LIMITED

Reviewed By [redacted]
Assistant Manager

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

WMS Depot Co., Ltd.

Test Report

Report No. : REF015/11-2024
Revision No. : 00

Customer Name : Trans Thai – Malay (Thailand) Co, Ltd.
Address : 181 Moo 8, T.Talingchan , A.Chana Songkhla 90130.
Sample Description

Sample No.	: STS11-044	Sampling Date	: 08/11/2024
Sample Name	: Oily waste water	Sampling Time	: 10.30 AM
Waste Profile No.	: H93508	Sample Received Date	: 08/11/2024
Manifest No.	: 19011670261880N	Sample Test Date	: 11/11/2024
Sampling By	: Anon	Report Date	: 12/11/2024

Finger Print Test Result

Test Parameter	Method	Results
Finger Print Test		
Physical Appearance	ASTM D4979-08	
- Color		Black
- Turbidity		Cloudy
- Viscosity		Low
- Layering		Single
- Odor		Strong
- State		Liquid
pH	pH paper	7
Temperature	Thermometer	25°C
Stability & Miscibility with	ASTM D5232-92	
- Air		Negative
- Water		Negative
- Oil		Non Compatibility
- Acid		Positive
- Base		Positive
- Leachate		Negative
Oxidizer	ASTM D4981-19	Negative
Ignitability Potential	ASTM D4982-12	Negative
Sulfide	ASTM D4978-16	Positive
Cyanide	ASTM D5049-90	Negative
Polymerize	ASTM D5058-90	Negative

Address : 31/9 Moo 4 Soi 3, Souther Industrial Estate, Tambon Chalung, Ampher Hat-Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : (66)-74-206-049 Fax : (66)-74-206-050
www. wms-thailand.com E-mail : info@wms-thailand.com
Bangkok Office: Tel : (66)-2-745-6926-7 Fax : (66)-2-745-6928

ภาคผนวก ก-24

ผังส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร

Corporate Affairs Division

Approved Manpower = 10
Existing Headcount = 10
(9 + 1 assigned)



*Note: 2 permanent CSR Staff and 1 assigned CSR Staff (from pooled optimization manpower).