

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัศกร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และตัดแต่งต้นไม้	
	
รูปที่ ผ7.2 บ่อบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.3 ถังดักไขมัน
	
รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
	
รูปที่ ผ7.6 QR code สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line	รูปที่ ผ7.7 มาตรการประหยัดน้ำ
	
รูปที่ ผ7.8 มิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.9 บ่อหน่วงน้ำฝนในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่กำจัดวัชพืชน้ำในคลองจะเข้โพล่งและคลองเต้าปูน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่กำจัดวัชพืชน้ำในคลองเต้าปูน</p>	<p>รูปที่ ๗7.13 ตะแกรงดักขยะ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.14 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล ปัจจุบันจัดเป็นพื้นที่จัดสวน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.17 ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร



รูปที่ ผ7.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.19 ถนนบริเวณโครงการ



รูปที่ ผ7.20 จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ฌ7.21 แนวชะลอความเร็ว	รูปที่ ฌ7.22 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
รูปที่ ฌ7.23 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและทางเท้า	
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วงแหวน</p> <p>การทิ้งขยะติดเชื้อ</p>  <p>ให้ลูกบ้านเขียน/ติดป้าย หน้าถุงขยะด้วยค่ะ</p>
รูปที่ ฌ7.24 ถังขยะรองรับขยะมูลฝอย	รูปที่ ฌ7.25 การทิ้งขยะติดเชื้อ
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วงแหวน</p> <p>ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตสายไหม</p> <p>เข้าเก็บทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี</p> <p>หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบค่ะ</p> <p>**ไปรษณีย์ใหญ่ให้มั่วรวมถ้ำชั้นใต้ดินเป็นถนนไปี่สี่จุดค่า**</p> 
รูปที่ ฌ7.26 รถเก็บขยะเขตสายไหม	รูปที่ ฌ7.27 ป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บขยะมูลฝอย
	
รูปที่ ฌ7.28 ต้นลีลาวดี	รูปที่ ฌ7.29 ต้นปีบ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.30 ต้นโมก



รูปที่ ๗7.31 ป้ายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปที่ ๗7.32 การติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ



รูปที่ ๗7.33 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิงมือถือ




รูปที่ ๗7.34 ป้ายห้ามว่ายน้ำ/ห้ามตกปลา และการปลูกต้นไม้ตัดแต่ง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (PS19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.35 โทรศัพท์วงจรปิด



รูปที่ ผ7.36 ถังดับเพลิงบริเวณห้องสโมสรมิติดบุคคล

รูปที่ ผ7.37 ถังดับเพลิงบริเวณป้อมยาม



รูปที่ ผ7.38 บริเวณพื้นที่ว่างรอบระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ ผ7.39 รั้วโปร่งครึ่งหนึ่งของความสูงของรั้ว