

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

1. ชื่อโครงการ : โครงการขยายท่าเรือ และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์
2. สถานที่ตั้ง : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 สุขาภิบาล 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  
โทรศัพท์ : 0 3314 2000  
โทรสาร : 0 3114 2016
5. จัดทำโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  
หนังสือเลขที่ ทส 1009/6932
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย : เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
8. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : ขยายท่าเรือ และปรับปรุงบริเวณท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์
  - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง : มีพื้นที่รวมประมาณ 710 ไร่
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) : ทำเทียบเรือและท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตอะโรมาติกผ่านทางระบบท่อส่งใต้ทะเล