


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567



ที่ตั้งโครงการ

ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสriracha จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ

บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

การมอบอำนาจ

- [] เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดัชนีสู่มอบอำนาจที่แนบ
- [✓] เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

มกราคม 2568



บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียน 0107538000061

SRIRACHA HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

BANGKOK OFFICE : 17TH FL., U.M. TOWER 9 RAMKHAMHAENG ROAD, SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250

TEL : (662) 719-9631 TO 36 FAX : (662) 719-9629

PORT OFFICE : 31/4 MOO 4, SURASAK, SRIRACHA, CHONBURI 20110

TEL : (038) 773-069-76, 773-078-81 FAX : (038) 773-082

ที่ บค.ชก. 003/68

วันที่ 28 ม.ค. 2568

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567


เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 เล่ม
 2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/3640 ลงวันที่ 20 เมษายน 2550 โดยให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 เพื่อนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แก่กรมเจ้าท่าพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ**

ชื่อโครงการ : โครงการขยายท่าเทียบเรือ


ที่ตั้งโครงการ : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่เจ้าของโครงการ : 31/4 หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

การเสนอรายงาน

- () เจ้าของโครงการได้มอบให้.....
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
- (✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน





ใบอนุญาต

เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตที่ ๘/๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกใบอนุญาตฉบับนี้ ให้แก่ บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

- (๑) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้รับทำนั้น
- (๒) ไม่บิดเบือนข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อหวังให้งานบรรลุเป้าหมาย
- (๓) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานที่ตนไม่ได้รับทำหรือตรวจสอบด้วยตนเอง หรือกระทำการใดที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (๔) ไม่คัดลอกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น ยกเว้นเป็นการนำตัวเลขหรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (๖) ไม่ปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพหรือภาระความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน
- (๗) ไม่แอบอ้างนำชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการเสนองาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อนั้น และหากได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือแสดงการยินยอม
- (๘) ไม่โฆษณา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
- (๙) กำหนดเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงาน

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

28 ม.ค. 2568


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ ระยะดำเนินการ ตั้งอยู่เลขที่ 31/4 หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567
() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

| ผู้จัดทำรายงาน | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|------------|---------------------------|
|  | | ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม |
| | | นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| | | นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| | | นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |

ขอแสดงความนับถือ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือ

1. ชื่อโครงการ ขยายท่าเทียบเรือ.....
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).....
2. สถานที่ตั้ง 31/4 หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท.....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ศรีราชา สาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน).....
4. สถานที่ติดต่อ 31/4 หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท.....
โทรศัพท์ 038-311-263..... โทรสาร.....
5. จัดทำโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด.....
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2550 เลขที่ ทส. 1009/3640.....
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 กรกฎาคม 2567.....
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 2 รายละเอียดโครงการ.....

สารบัญ



สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

| | | |
|-----|---|-----|
| 1.1 | ความเป็นมาของโครงการ | 1-1 |
| 1.2 | วัตถุประสงค์ | 1-1 |
| 1.3 | ขอบเขตการศึกษา | 1-2 |
| 1.4 | สถานภาพปัจจุบันของโครงการ | 1-2 |
| 1.5 | แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1-3 |

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

| | | |
|-----|---|-----|
| 2.1 | ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ | 2-1 |
| 2.2 | การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ | 2-2 |
| 2.3 | ประเภทและขนาดของโครงการ | 2-2 |
| 2.4 | น้ำใช้-น้ำดื่ม | 2-5 |
| 2.5 | ระบบไฟฟ้า | 2-5 |
| 2.6 | ระบบการกำจัดน้ำเสีย | 2-5 |
| 2.7 | การระบายน้ำ | 2-6 |
| 2.8 | การจัดการขยะมูลฝอย | 2-6 |
| 2.9 | การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย | 2-6 |

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| | | |
|-------|---|------|
| 3.1 | บทนำ | 3-1 |
| 3.2 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.3 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.3.1 | คุณภาพอากาศในบรรยากาศ | 3-22 |
| 3.3.2 | คุณภาพน้ำทะเล | 3-27 |
| 3.3.3 | คุณภาพน้ำทิ้ง | 3-45 |
| 3.3.4 | การติดตามตรวจสอบการใช้งานของถังดับเพลิง | 3-51 |
| 3.3.5 | การบันทึกสถิติอุบัติเหตุในการทำงาน | 3-51 |
| 3.3.6 | การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน | 3-51 |



สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.1 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 4-1 |
| 4.2 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 4-1 |
| 4.2.1 | คุณภาพอากาศในบรรยากาศ | 4-1 |
| 4.2.2 | คุณภาพน้ำทะเล | 4-1 |
| 4.2.3 | คุณภาพน้ำทิ้ง | 4-2 |
| 4.3 | การติดตามตรวจสอบการใช้งานของถังดับเพลิง | 4-2 |
| 4.4 | การบันทึกสถิติอุบัติเหตุในการทำงาน | 4-2 |
| 4.5 | การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน | 4-3 |



ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายท่าเทียบเรือของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ภาคผนวก ก-1 : เอกสารการจดทะเบียนผู้ประกอบการท่าเรือ
- ภาคผนวก ก-2 : เอกสารขออนุญาตใช้ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ เพื่อทำการขนถ่ายถ่านหิน (COAL/COKE)
- ภาคผนวก ก-3 : สำเนาแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009/3640 ลงวันที่ 20 เมษายน 2550
- ภาคผนวก ก-4 : ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เลขที่ 25/2565
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- ภาคผนวก ก-5 : หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือ เลขที่ 38/2567
ลงวันที่ 30 เมษายน 2567
- ภาคผนวก ข ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
- ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ค-1 : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ภาคผนวก ค-2 : คุณภาพน้ำทะเล
- ภาคผนวก ค-3 : คุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก ง เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือเก็บตัวอย่าง
- ภาคผนวก จ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ภาคผนวก ฉ เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ภาคผนวก ฉ-1 : ใบเสร็จการสุบสิ่งปฏิกูล ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ฉ-2 : เอกสารการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดของโครงการ
- ภาคผนวก ฉ-3 : ใบเสร็จกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ฉ-4 : บันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ฉ-5 : บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
- ภาคผนวก ฉ-6 : สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2567



สารบัญรูป

| | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการ | 2-3 |
| รูปที่ 2.1-2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ | 2-4 |
| รูปที่ 3.3-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3-21 |
| รูปที่ 3.3.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 | 3-26 |
| รูปที่ 3.3.2-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 | 3-37 |
| รูปที่ 3.3.3-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 | 3-49 |



สารบัญรูปถ่าย

| | หน้า |
|--------------------|--|
| รูปถ่ายที่ 3.2-1 | พื้นผิวถนนภายในพื้นที่โครงการ 3-8 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-2 | รถกวาดดูดฝุ่นพื้นผิวถนน 3-8 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-3 | ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ 3-8 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-4 | ป้ายจำกัดความเร็วภายนอกโครงการ 3-9 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-5 | รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ 3-9 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-6 | พื้นที่สีเขียวของโครงการ 3-9 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-7 | ป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ 3-10 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-8 | ลานจอดรถบรรทุก 3-10 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-9 | การตรวจสอบบริเวณใต้ท่าเทียบเรือไม่ให้มีเศษขยะ 3-10 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-10 | เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ 3-11 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-11 | ป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะลงในทะเล 3-11 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-12 | ถังขยะแยกประเภท บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ 3-11 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-13 | ระบบบำบัดน้ำเสียที่สำนักงานท่าเรือ 3-11 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-14 | ป้ายเตือนห้ามจับสัตว์น้ำ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือและใต้ท่าเทียบเรือ 3-12 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-15 | ถังขยะรองรับมูลฝอย รอบพื้นที่โครงการ 3-12 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-16 | ป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ 3-13 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-17 | ป้ายชื่อโครงการ บริเวณทางเข้า-ออก 3-13 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-18 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการ 3-14 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-19 | ป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ 3-14 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-20 | ถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ 3-15 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-21 | ป้ายเตือน/สัญลักษณ์ความปลอดภัย ภายในพื้นที่โครงการ 3-15 |
| รูปถ่ายที่ 3.2-22 | ป้ายสถิติความปลอดภัย 3-16 |
| รูปถ่ายที่ 3.3.1-1 | การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 3-23 |
| รูปถ่ายที่ 3.3.2-1 | การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล 3-28 |
| รูปถ่ายที่ 3.3.3-1 | การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง 3-46 |



สารบัญตาราง

| | | หน้า |
|------------------|---|------|
| ตารางที่ 1.5-1 | แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) | 1-4 |
| ตารางที่ 3.2-1 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 | 3-2 |
| ตารางที่ 3.3-1 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ ของบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 | 3-17 |
| ตารางที่ 3.3-2 | รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3-20 |
| ตารางที่ 3.3.1-1 | ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2567 | 3-24 |
| ตารางที่ 3.3.1-2 | เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 | 3-25 |
| ตารางที่ 3.3.2-1 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 | 3-30 |
| ตารางที่ 3.3.2-2 | ผลการตรวจวิเคราะห์สารแขวนลอย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 | 3-31 |
| ตารางที่ 3.3.2-3 | เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 | 3-33 |
| ตารางที่ 3.3.3-1 | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 | 3-47 |
| ตารางที่ 3.3.3-2 | เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 | 3-48 |